รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(ระยะดำเนินการ)

ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

โครงการ HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)

ที่ตั้ง 94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 094-493-4344

ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง

ดำเนินการโดย

นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์

จัดทำโดย

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

เลขที่ 36/659 ม.6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 Tel. : 0 29201458-9 Fax. : 0 2920 1460 Email : met_jj@yahoo.com

แบบ ตต.1

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)
โดยนิติบุคคลอาคารชุด ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์

วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม **โครงการ HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์) (ระยะดำเนินการ)** ตั้งอยู่เลขที่ 94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินการโดยนิติบุคคลอาคารชุด ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์ ฉบับประจำเดือน

[✓] มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566

[ ] กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

[ ] อื่นๆ (ระบุ).....

โดยมีผู้จัดทำรายงานดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
1.	[redacted]	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
2.		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3.		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

[redacted]

ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แบบ ตต. 2

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์) (ระยะดำเนินการ)

1. ชื่อโครงการ HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์) (ระยะดำเนินการ)
2. สถานที่ตั้งโครงการ 94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
3. ชื่อเจ้าของโครงการ นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์
4. สถานที่ติดต่อ 94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 094-493-4344
5. จัดทำโดย บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.5/6629
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้าย รายงานฉบับประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566
8. รายละเอียดโครงการ แสดงรายละเอียดทั้งหมดในรายงานบทที่ 1 บทนำ

สารบัญ

			หน้า
สารบัญ			I
สารบัญรูป			II
สารบัญภาพ			II
สารบัญตาราง			IV
บทที่ 1		**บทนำ**	**1-1**
	1.1	รายละเอียดที่ตั้งโครงการโดยสังเขป	1-1
	1.2	รายละเอียดโครงการ	1-1
		1.2.1 ลักษณะ ประเภทโครงการ	1-1
		1.2.2 ที่ตั้งโครงการ	1-1
		1.2.3 ขนาดพื้นที่โครงการ	1-5
		1.2.4 ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ	1-5
	1.3	ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน	1-17
	1.4	สถานภาพปัจจุบัน	1-17
	1.5	แผนการดำเนินงาน	1-17
บทที่ 2		**ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**	**2-1**
	2.1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
	2.2	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3		**ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**	**3-1**
	3.1	แผนการดำเนินงาน	3-1
	3.2	การดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
	3.3	วิธีเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์	3-10
	3.4	คุณภาพน้ำทิ้ง	3-14
		1. การดำเนินการ	3-14
		2. ผลการตรวจวิเคราะห์	3-14
		3. สรุปผลการตรวจวิเคราะห์	3-14
	3.5	คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	3-24
		1. การดำเนินการ	3-24
		2. ผลการตรวจวิเคราะห์	3-24
		3. สรุปผลการตรวจวิเคราะห์	3-24

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-1

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-1

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-1

ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบ

ภาคผนวกที่ 2 สำเนาหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ภาคผนวกที่ 3 รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวกที่ 4 สำเนาหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
1.1-1	แสดงที่ตั้งโครงการ	1-2
1.2-1	แสดงผังต่อโฉนดที่ดิน	1-3
1.2-2	แสดงอาณาเขตติดต่อพื้นที่โครงการ	1-4
3.2-1	แสดงตำแหน่งการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ	3-12
3.4-1	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-20
3.5-1	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	3-29

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1.4-1	สถานภาพโครงการปัจจุบัน	1-18
2.2-1	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดโครงการ	2-45
2.2-2	ป้ายจำกัดความเร็ว	2-45
2.2-3	ป้ายดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ	2-45
2.2-4	สภาพถนนและทางเดินรถ	2-45

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
2.2-5	ป้ายงดใช้เสียง	2-45
2.2-6	ป้ายแจ้งช่วงเวลาซ่อมแซม	2-45
2.2-7	ระบบบำบัดน้ำเสีย	2-46
2.2-8	ถังสำรองน้ำใช้บนดาดฟ้าและใต้ดินภายในโครงการ	2-46
2.2-9	เครื่องสุขภัณฑ์สำหรับห้องน้ำ/ห้องส้วม	2-46
2.2-10	ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน	2-47
2.2-11	ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย	2-47
2.2-12	บ่อหน่วงน้ำด้านหน้าโครงการ	2-47
2.2-13	ตะแกรงดักมูลฝอย	2-47
2.2-14	ห้องรับมูลฝอยอยู่บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง	2-47
2.2-15	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร	2-48
2.2-16	ขยะมูลฝอยใส่ถุงดำปิดปากถุงมิดชิด	2-48
2.2-17	การคัดแยกขยะ	2-48
2.2-18	เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5	2-48
2.2-19	หม้อแปลงไฟฟ้าโครงการ	2-48
2.2-20	ประตูกระจก มีช่องให้แสงสว่างและความร้อนจากรังสีอาทิตย์ผ่านเข้ามาได้	2-49
2.2-21	หลอดไฟแบบหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์	2-49
2.2-22	แผงโซล่าเซลล์	2-49
2.2-23	หลอดไฟรอบนอกอาคาร	2-49
2.2-24	ห้องควบคุมไฟฟ้า/ป้ายเตือนไฟฟ้าแรงสูง	2-49
2.2-25	ลูกศรแสดงทิศทาง	2-50
2.2-26	แผนผังรถเข้า-ออก	2-50
2.2-27	ป้ายให้ระวังรถเข้า-ออกโครงการ	2-50
2.2-28	ไฟฟ้าส่องสว่างหน้าโครงการ	2-50
2.2-29	กล้องวงจรปิดภายใน-นอกอาคาร และรอบพื้นที่โครงการ	2-51
2.2-30	ป้ายจัดระเบียบจอดรถ	2-51
2.2-31	ระบบป้องกันอัคคีภัย	2-53
2.2-32	จุดรวมพล	2-53
2.2-33	ป้ายวิธีการใช้ถังดับเพลิง	2-53
2.2-34	พื้นที่สีเขียว	2-53
2.2-35	ป้ายกฎระเบียบในการใช้สระว่ายน้ำ	2-54
2.2-36	ห้องออกกำลังกายของโครงการ	2-55

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
2.2-37	สระว่ายน้ำของโครงการ	2-55
2.2-38	พื้นที่สูบบุหรี่ของโครงการ	2-55
2.2-39	บริการตู้กดน้ำและบริการเครื่องซักผ้าส่วนกลาง	2-55
2.2-40	ตัวสีของอาคารเหมาะกับสภาพแวดล้อม	2-56
3.2-1	แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ	3-13

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1.5-1	รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)	1-19
1.5-2	แผนดำเนินการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)	1-24
2.2-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)	2-2
3-1-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)	3-2
3.2-1	วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์	3-9
3.4-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-15
3.4-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-18
3.5-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	3-24
3.5-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสระว่ายน้ำ	3-26