

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ โครงการ ดิ เอ็มไพร์ (THE EMPIRE)
บริษัท ดิ เอ็มไพร์ โดเนสตี จำกัด

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ ดิ เอ็มไพร์ (THE EMPIRE)



รูปที่ 1 สภาพปัจจุบันของโครงการ ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.2566



รูปที่ 2 รั้วถาวรรอบพื้นที่โครงการ

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ จป. ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



รูปที่ 2 รั้วถาวรรอบพื้นที่โครงการ (ต่อ)



รูปที่ 3 ห้องเก็บของ (สไตร)



รูปที่ 4 ห้องน้ำ

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ โครงการ ดี เอ็มไพร์ (THE EMPIRE)
บริษัท ดี เอ็มไพร์ ไนน์สตี จำกัด



รูปที่ 5 ถังสำรองน้ำใช้



รูปที่ 6 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล



รูปที่ 7 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 8 ไฟฟ้าส่องสว่าง



รูปที่ 9 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 10 ผ้าใบปิดคลุม

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ จป. ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



รูปที่ 11 พื้นที่จอดรถสำหรับผู้รับเหมา



รูปที่ 12 พื้นที่จอดรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 13 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 14 ถังรองรับมูลฝอย

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ โครงการ ดี เอ็มไพร (THE EMPIRE)
บริษัท ดี เอ็มไพร ไดนัสตี้ จำกัด



รูปที่ 15 ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 16 ถนนคอนกรีต