

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ)  
โดยนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA)

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ โครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA



รูปที่ 1 พื้นที่สีเขียว

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ)  
โดยนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA)



รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ



รูปที่ 4 เปิดหน้าต่างระบายอากาศ



รูปที่ 5 ป้ายกรุณาดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถ

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ)  
โดยนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA)



รูปที่ 6 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.



รูปที่ 7 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)



รูปที่ 8 สู้บกาตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 9 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 10 กฎระเบียบการใช้ส่ว่ายน้ำ

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ)  
โดยนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA)



รูปที่ 11 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ



รูปที่ 12 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ (ต่อ)

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ)  
โดยนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA)



รูปที่ 13 ตรวจวัดค่า pH บริเวณสระว่ายน้ำ



รูปที่ 14 เจ้าหน้าที่ตรวจวัด Total Coliform และ Fecal Coliform บริเวณสระว่ายน้ำ



รูปที่ 15 ห้องเก็บสารเคมี

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ)  
โดยนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA)



รูปที่ 16 อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ



รูปที่ 17 เบอร์ติดต่อหน่วยงานฉุกเฉิน



รูปที่ 18 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ



รูปที่ 19 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ



การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ)  
โดยนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA)



รูปที่ 20 สวิตช์ไฟแยกออกกัน



รูปที่ 21 ป้ายกรุณาปิดประตูให้มิดชิด



รูปที่ 22 ถังรองรับมูลฝอย



รูปที่ 23 ห้องพักรับมูลฝอยรวม



รูปที่ 24 ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ)  
โดยนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA)



รูปที่ 25 รถเก็บขนมูลฝอยเทศบาลเมืองศรีราชา



รูปที่ 26 เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมมูลฝอย



รูปที่ 27 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย



การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ)  
โดยนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA)



รูปที่ 28 รางระบายน้ำ



รูปที่ 29 บ่อตรวจคุณภาพน้ำ



รูปที่ 30 บัตร/คีย์การ์ด สำหรับเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 31 ป้ายชื่อโครงการ

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ)  
โดยนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA)



รูปที่ 32 สัญลักษณ์จราจรบนทางพื้น



รูปที่ 33 เส้นแบ่งช่องจอดรถ



รูปที่ 34 ร้วโปร่งบริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 35 กระจกนูนโค้ง

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ)  
โดยนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA)



รูปที่ 36 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ



รูปที่ 37 ไฟส่องสว่างบริเวณภายในโครงการ



การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ)  
โดยนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA)



รูปที่ 38 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 39 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลระบบน้ำประปา



รูปที่ 40 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ)  
โดยนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA)



รูปที่ 41 ประตูหนีไฟ



รูปที่ 42 ป้ายบอกทางหนีไฟ



รูปที่ 43 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์



รูปที่ 44 เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ)  
โดยนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA)



รูปที่ 45 บันไดหนีไฟ



รูปที่ 46 จุดรวมพล



รูปที่ 47 ป้ายเตือนโทษของยาเสพติด



การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ)  
โดยนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA)



รูปที่ 48 ชักซ้อมอพยพหนีไฟ



รูปที่ 49 ท่อกำจัดก๊าซมีเทน



รูปที่ 50 หม้อแปลงไฟฟ้า



รูปที่ 51 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ)  
โดยนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA)



รูปที่ 52 ถังสำรองน้ำชั้นใต้ดิน และชั้นดาดฟ้า



รูปที่ 53 หัวรับน้ำดับเพลิง



รูปที่ 54 ไม้กั้น



รูปที่ 55 แผนผังเส้นทางหนีไฟ

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ)  
โดยนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA)



รูปที่ 56 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถังดักไขมัน



รูปที่ 57 เจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดิน



การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA (ระยะดำเนินการ)  
โดยนิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA)



รูปที่ 58 สภาพปัจจุบันของโครงการ ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566



รูปที่ 59 น้ำสำรองสำหรับดับเพลิง



รูปที่ 60 ถนนกลับรถภายในพื้นที่โครงการ