















ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม











	
รูปที่ ๗7.1 ป้ายรายละเอียดโครงการ	รูปที่ ๗7.2 ตู้รับเรื่องร้องเรียน
	
รูปที่ ๗7.3 ป้ายมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รูปที่ ๗7.4 สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย
	
รูปที่ ๗7.5 รั้ว Metal Sheet	รูปที่ ๗7.6 ป้ายห้ามบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่
	
รูปที่ ๗7.7 บุคลากรควบคุมงานก่อสร้างโครงการ	รูปที่ ๗7.8 Mesh Sheet
	
รูปที่ ๗7.9 การฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง หรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น	รูปที่ ๗7.10 สปริงเกอร์น้ำ











	
<p>รูปที่ ๗7.11 พนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราบาย บริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการ</p>	<p>รูปที่ ๗7.12 พนักงานทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.13 รถบรรทุกคลุมด้วยผ้าใบที่มีมิดชิด</p>	<p>รูปที่ ๗7.14 รถปูน</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.15 ภาพบริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการ</p>	<p>รูปที่ ๗7.16 พนักงานทำความสะอาดล้อรถบรรทุก</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.17 แผ่นเหล็กปูให้ทั่วบริเวณภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>รูปที่ ๗7.18 วิศวกรควบคุมงาน</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.19 การลงพื้นที่สำรวจบ้านพักอาศัย/อาคารข้างเคียง</p>	<p>รูปที่ ๗7.20 เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ</p>

	
<p>รูปที่ ผ7.21 ป้ายควบคุมความเร็วของรถ</p>	<p>รูปที่ ผ7.22 เครื่อง Silent Piler ในช่วงก่อสร้างฐานราก</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.23 ห้องน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ</p>	<p>รูปที่ ผ7.24 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.25 ตู้ตะกอนส่วนเกิน</p>	<p>รูปที่ ผ7.26 พนักงานทำความสะอาดห้องน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.27 ถังสำรองน้ำใช้</p>	<p>รูปที่ ผ7.28 ป้ายประหยัดน้ำ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.29 ท่อระบายน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ (บริเวณบ่อพักน้ำสำหรับเก็บตัวอย่างน้ำ)</p>	<p>รูปที่ ผ7.30 การจัดจ้างบริษัทสมบัติ เซอวิส 2020 จำกัด ในการขนส่งมูลฝอยไปทิ้งบจ.นนทบุรี</p>











	
รูปที่ ๗7.31 ท่อระบายน้ำบริเวณบ้านพักคนงาน	รูปที่ ๗7.32 การคัดแยกวัสดุก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.33 ถังขยะบริเวณพื้นที่โครงการ	รูปที่ ๗7.34 ป้ายประหยัดไฟฟ้า
	
รูปที่ ๗7.35 ป้ายเตือนต่างๆ	รูปที่ ๗7.36 ถังดับเพลิง
	
รูปที่ ๗7.37 พื้นที่สูบบุหรี่	รูปที่ ๗7.38 พื้นที่เก็บสารเคมี
	
รูปที่ ๗7.39 ห้องเก็บอุปกรณ์	รูปที่ ๗7.40 หม้อแปลงไฟฟ้า

	
<p>รูปที่ ฎ7.41 ตู้ควบคุมไฟฟ้าและตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ</p>	<p>รูปที่ ฎ7.42 การเชื่อมต่อโลหะในพื้นที่ก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ฎ7.43 จุดรวมพล</p>	<p>รูปที่ ฎ7.44 ลำโพงขยายเสียงแบบพกพา</p>
	
<p>รูปที่ ฎ7.45 เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย</p>	<p>รูปที่ ฎ7.46 พื้นที่จอดรถบรรทุก และรถอื่น ๆ</p>
	
<p>รูปที่ ฎ7.47 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่ง ดิน และวัสดุก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ฎ7.48 ป้ายชื่อโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ ฎ7.49 ลูกศรแสดงทิศทางเข้าโครงการและสัญญาณไฟ เตือนไฟกระพริบ</p>	<p>รูปที่ ฎ7.50 ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยา</p>

	
<p>รูปที่ ผ7.51 ทำความสะอาดบริเวณทางเท้า</p>	<p>รูปที่ ผ7.52 สวัสดิ์ปีใหม่พื้นที่ข้างเคียง</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.53 ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ</p>	<p>รูปที่ ผ7.54 กล้องวงจรปิด (CCTV)</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.55 หัวหน้างานควบคุมงาน</p>	<p>รูปที่ ผ7.56 การติดบัตรพนักงาน</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.57 ไฟรอปพื้นที่โครงการ</p>	<p>รูปที่ ผ7.58 เอกสารแรงงานต่างด้าว</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.59 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน</p>	<p>รูปที่ ผ7.60 ผู้ดูแลบ้านพักคนงาน</p>

	
รูปที่ ๗7.61 ร้วและทางเข้า-ออกบริเวณบ้านพักคนงาน	รูปที่ ๗7.62 คนงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลบ้านพักคนงาน
	
รูปที่ ๗7.63 กฎข้อบังคับในการเข้าพักอาศัยบ้านพักคนงาน	รูปที่ ๗7.64 ห้องพักคนงาน
	
รูปที่ ๗7.65 ไฟฟ้าบริเวณบ้านพักคนงาน	รูปที่ ๗7.66 ถังดับเพลิงบริเวณบ้านพักคนงาน
	
รูปที่ ๗7.67 มาตรการป้องกันโรคโควิด19	รูปที่ ๗7.68 Safety Talk
	
รูปที่ ๗7.69 จัดทำทะเบียนแรงงาน	รูปที่ ๗7.70 จุดคัดกรอง

	
<p>รูปที่ ผ7.71 แอปพลิเคชัน Thai Save Thai</p>	<p>รูปที่ ผ7.72 พนักงานสวมหน้ากากอนามัย</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.73 อ่างล้างมือบริเวณพื้นที่โครงการ</p>	<p>รูปที่ ผ7.74 จุดบริการเจลแอลกอฮอล์</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.75 พนักงานทำความสะอาดบริเวณบ้านพักคนงาน</p>	<p>รูปที่ ผ7.76 อ่างล้างมือ บริเวณบ้านพักคนงาน</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.77 ห้องน้ำบริเวณบ้านพักคนงาน</p>	<p>รูปที่ ผ7.78 รางระบายน้ำบริเวณบ้านพักคนงาน</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.79 ที่นั่งบริเวณรับประทานอาหาร</p>	<p>รูปที่ ผ7.80 ป้ายการนั่งเว้นระยะห่าง</p>

	
รูปที่ ๗7.81 บริเวณจุดตรวจรวมขยะบ้านพักคนงาน	รูปที่ ๗7.82 การทำความสะอาดรถรับ-ส่งคนงาน
	
รูปที่ ๗7.83 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้	รูปที่ ๗7.84 ห้องกักตัวผู้มีความเสี่ยงสูงไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
	
รูปที่ ๗7.85 คนงานใส่อุปกรณ์ที่ครอบหู (Ear Muff) ในช่วงก่อสร้างฐานราก	รูปที่ ๗7.86 อุปกรณ์ที่ครอบหู (Ear Muff)
	
รูปที่ ๗7.87 การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	รูปที่ ๗7.88 ผังบุคลากรทางด้านความปลอดภัย
	
รูปที่ ๗7.89 คณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหา	รูปที่ ๗7.90 ป้ายรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

	
<p>รูปที่ ผ7.91 ผลการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของดิน ในช่วงฐานราก</p>	<p>รูปที่ ผ7.92 สถิติความปลอดภัย</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.93 หลังคาคลุมของอาคารชุดพักอาศัย โนเบิล เฮ้าส์ พญาไท</p>	<p>รูปที่ ผ7.94 ทาวเวอร์เครน</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.95 แผนผังเส้นทางอพยพหนีไฟ</p>	<p>รูปที่ ผ7.96 พนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ บ้านพักคนงาน</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.97 Safety Meeting</p>	