











õ	p	õ	õ	õ	õ	ö
		õ		÷	ó	ö

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ O ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สุวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ๗7.1 ร้ว Metal Sheet	รูปที่ ๗7.2 พื้นที่เก็บกองดินที่รอใช้ประโยชน์
	
รูปที่ ๗7.3 Mesh Sheet	รูปที่ ๗7.4 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและล้างถนนหน้าโครงการ
	
รูปที่ ๗7.5 สเปรย์ฉีดน้ำละอองฝอย	รูปที่ ๗7.6 ผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
	
รูปที่ ๗7.7 ห้องเก็บปูนผง	รูปที่ ๗7.8 รถบรรทุกปิดคลุมผ้าใบ
	
รูปที่ ๗7.9 ล้างล้อรถ	รูปที่ ๗7.10 แผ่นเหล็กปูพื้น

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สุวิทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ๗7.11 กฎข้อปฏิบัติของคณงาน	รูปที่ ๗7.12 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง
	
รูปที่ ๗7.13 กรรณธรรมประกันภัย	รูปที่ ๗7.14 วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.15 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ระดับวิชาชีพ) ประจำโครงการ	รูปที่ ๗7.16 กล่องรับเรื่องร้องเรียน
	
รูปที่ ๗7.17 ถังรองรับมูลฝอย แยกประเภท และจุดพักขยะรวม	รูปที่ ๗7.18 ถูดำ
	
รูปที่ ๗7.19 บ่อพักน้ำ	รูปที่ ๗7.20 ป้ายบอกทางเข้า-ออกโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สุวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ฌ7.21 เจ้าหน้าทึให้สัญญาณจราจร	รูปที่ ฌ7.22 สัญญาณไฟเตือน
	
รูปที่ ฌ7.23 ที่จอดรถบรรทุก	รูปที่ ฌ7.24 ถังสำรองน้ำใช้ (พื้นที่ก่อสร้าง)
	
รูปที่ ฌ7.25 น้ำดื่ม	รูปที่ ฌ7.26 ป้ายประหยัดน้ำ และป้ายประหยัดไฟฟ้า
	
รูปที่ ฌ7.27 ห้องน้ำ (พื้นที่โครงการ)	รูปที่ ฌ7.28 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
	
รูปที่ ฌ7.29 เจ้าหน้าทึทำความสะอาดน้ำ	รูปที่ ฌ7.30 ตู้ควบคุมไฟฟ้า

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สุวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ฎ7.31 ถังดับเพลิง	รูปที่ ฎ7.32 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์
	
รูปที่ ฎ7.33 ป้ายรณรงค์ทิ้งขยะลงถัง	รูปที่ ฎ7.34 บ้านพักคนงาน
 	
รูปที่ ฎ7.35 รั้วรอบบ้านพักคนงาน พร้อมป้ายกำหนดเวลาเปิด-ปิดประตูบ้านพักคนงาน	รูปที่ ฎ7.36 เจ้าหน้าที่ดูแลบ้านพักคนงาน
	
รูปที่ ฎ7.37 ผังโครงสร้างหัวท้งาน	รูปที่ ฎ7.38 ไฟส่องสว่างบริเวณบ้านพักคนงาน
 	
รูปที่ ฎ7.39 ห้องน้ำ และลานซักผ้า (บ้านพักคนงาน)	รูปที่ ฎ7.40 ท่อระบายน้ำ (บ้านพักคนงาน)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สุวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ฌ7.41 ถึงสำรอน้ำใช้ (บ้านพักคนงาน)	รูปที่ ฌ7.42 ป้ายเตือนอันตรายเขตพื้นที่ก่อสร้าง
	
รูปที่ ฌ7.43 การคัดกรองคนงานตามมาตรการการแพร่ระบาด COVID-19	รูปที่ ฌ7.44 อบรมคนงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
	
รูปที่ ฌ7.45 ป้ายแนะนำการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	รูปที่ ฌ7.46 เจ้าหน้าที่ใส่ที่อุดหู (Ear Plug)
	
รูปที่ ฌ7.47 ป้ายจำกัดความเร็ว	รูปที่ ฌ7.48 พื้นที่เก็บถังแก๊ส
	
รูปที่ ฌ7.49 พื้นที่เก็บถังแก๊ส	รูปที่ ฌ7.50 ป้ายเตือนอันตรายพื้นที่เก็บวัสดุไวไฟ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สุวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ๗7.51 พื้นที่สูบบุหรี่	รูปที่ ๗7.52 การอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2565
	
รูปที่ ๗7.53 ป้ายติดต่อหน่วยงานช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน	รูปที่ ๗7.54 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ (พื้นที่โครงการ)
	
รูปที่ ๗7.55 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ (พื้นที่หมู่บ้านเพอร์เฟคโฮม)	รูปที่ ๗7.56 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ (พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย KENSINGTON RAYONG 1)
	
รูปที่ ๗7.57 การตรวจวัดเสียง (พื้นที่โครงการ)	รูปที่ ๗7.58 การตรวจวัดเสียง (พื้นที่หมู่บ้านเพอร์เฟค โฮม)
	
รูปที่ ๗7.59 การตรวจวัดเสียง (พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย KENSINGTON RAYONG 1)	รูปที่ ๗7.60 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน (พื้นที่โครงการ)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Hampton Suites Rayong (เดอะ แฮมป์ตัน สุวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ฃ7.61 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน (พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย KENSINGTON RAYONG 1)	รูปที่ ฃ7.62 เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดรอบพื้นที่โครงการ