

S-OASIS

รายงาน

Report For Electrical

ครั้งที่ 2/24



ฝ่าย วิศวกรรม



PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

MDB, EMDB, DB, EDB ,LOAD PANAL

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี บริการ จำกัด

9/335 หมู่ 7 ถ.วงแหวน แขวงบางแค กรุงเทพฯ 10160

Tel : 02-8036733-35 Ext :114 Fax :124

ชื่อโครงการ วันที่ 30 / 03 / 66

ครั้งที่

☒ บริการไม่ประกัน

☐ บริการตามสัญญา

☐ บริการต่อครั้ง

ลำดับ	LOCATION	UNIT NO.	รายการตรวจสอบ		ทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป		กลั่น,สี,อุณหภูมิ	กวดขันหนี้อัด	หมายเหตุ
			มาตรฐาน	ความถี่		ปกติ	ทุก 3 เดือน			
1	DB 35				A		A		ปกติ	
2	DB 34				A		A		ทุก 3 เดือน	
3	DB 33				A		A			
4	DB 31				A		A			
5	DB 31				A		A			
6	DB 30				A		A			
7	DB 29				A		A			
8	DB 28				A		A			
9	DB 27				A		A			
10	DB 26				A		A			
11	DB 25				A		A			
12	DB 24				A		A			
ผลการตรวจสอบ : A = ถูกต้องตามมาตรฐาน, B = ใช้งานได้แต่ต้องปรับปรุง, F = ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน, P = ไม่ได้ตรวจสอบ, N/A = ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์										

พนักงานบริการ 1..... 3..... 5.....
ความเห็นของช่าง ลงชื่อ
ความเห็นของลูกค้า ลงชื่อ
ความเห็นของวิศวกร ลงชื่อ



PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

MDB, EMDB, DB, EDB, LOAD PANAL

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี บริการ จำกัด
9/335 หมู่ 7 ถ.วงแหวน แขวงบางแค กรุงเทพฯ 10160

Tel : 02-8036733-35 Ext :114 Fax :124

ชื่อโครงการ S-OAIS วันที่ 20 / 03 / 66

ครั้งที่ 1

☒ บริการไม่ประกัน

☐ บริการตามสัญญา

☐ บริการต่อครั้ง

ลำดับ	LOCATION	UNIT NO.	รายการตรวจสอบ		ทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป		หมายเหตุ
			มาตรฐาน	ความถี่		ปกติ	ปกติ	
13	DB 23				A	ทุก 3 เดือน	ปกติ	
14	DB 22				A	ทุก 3 เดือน	ทุก 3 เดือน	
15	DB 21				A	ทุก 3 เดือน		
16	DB 20				A	ทุก 3 เดือน		
17	DB 19				A	ทุก 3 เดือน		
18	DB 18				A	ทุก 3 เดือน		
19	DB 17				A	ทุก 3 เดือน		
20	DB 16				A	ทุก 3 เดือน		
21	DB 15				A	ทุก 3 เดือน		
22	DB 14				A	ทุก 3 เดือน		
23	DB 12				A	ทุก 3 เดือน		
24	DB 11				A	ทุก 3 เดือน		
ผลการตรวจสอบ : A = ถูกต้องตามมาตรฐาน, B = ใช้งานได้แต่ต้องปรับปรุง, F = ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน, P = ไม่ได้ตรวจสอบ, N/A = ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์								

พนักงานบริการ 1.

ความเห็นของช่าง ได้ทราบ PM ใช้งาน

ความเห็นของลูกค้า ลงชื่อ

ความเห็นของวิศวกร ลงชื่อ

5.



PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

MDB, EMDB, DB, EDB ,LOAD PANAL

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี บริการ จำกัด

9/335 หมู่ 7 ถ.วงแหวน แขวงบางแค กรุงเทพฯ 10160

Tel : 02-8036733-35 Ext :114 Fax :124

ชื่อโครงการ 3-OASIS วันที่ 30 / 3 / 66

ครั้งที่ 1

☒ บริการไม่ประกัน

☐ บริการตามสัญญา

☐ บริการต่อครั้ง

ลำดับ	LOCATION	UNIT NO.	รายการตรวจสอบ		ทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์		ตรวจสอบสภาพทั่วไป		หมายเหตุ
			มาตรฐาน	สภาพ,สภาพดี					
			ความถี่	ทุก 3 เดือน			ปกติ	ปกติ	
25	DB 10			A			ทุก 3 เดือน	ปกติ	
26	DB 9			A					
27	DB 8			A					
28	DB 7			A					
29	DB 3			A					
30	DB 2			A					
31	DB 1			A					
32	DB B			A					
ผลการตรวจสอบ : A = ถูกต้องตามมาตรฐาน, B = ใช้งานได้แต่ต้องปรับปรุง, F = ไม่ได้ตรวจสอบ, N/A = ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์									

พนักงานบริการ 1..... 5.....

ความเห็นของช่าง..... ลงชื่อ

ความเห็นของลูกค้า..... ลงชื่อ

ความเห็นของวิศวกร..... ลงชื่อ



First

TECHNOLOGY SERVICE CO., LTD.

บริการต่อครั้ง


ลำดับ	LOCATION	UNIT NO.	รายการตรวจสอบ		ทำความเข้าใจพื้นที่และอุปกรณ์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป		การตรวจข้อบกพร่อง	หมายเหตุ
			มาตรฐาน			ปกติ	ทุก 3 เดือน		
			ความถี่						
1	PP8 OFFICE 1				A	A	A		
2	PP8 OFFICE 2				A	A	A		
3	PP8 OFFICE 3				A	A	A		
4	PP8 OFFICE 4				A	A	A		
5	PP8 OFFICE 5				A	A	A		
6	PP8 OFFICE 6				A	A	A		
ผลการตรวจสอบ : A = ถูกต้องตามมาตรฐาน, B = ใช้งานได้แต่ต้องปรับปรุง, F = ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน, P = ไม่ได้ตรวจสอบ, N/A = ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์									

5

ความเห็นของข้า
ใต้การ จม เรือไทย
ลงชื่อ

សេចក្តី.....

ସମ୍ପାଦକ



MDB, EMDB, DB, EDB, LOAD PANAL

Tel : 02-8036733-35 Ext :114 Fax :124

ชื่อโครงการ S-OASIS วันที่ 27 / 03 / 66

ลำดับ	LOCATION	UNIT NO.	รายการตรวจสอบ		ทำความเข้าใจพื้นที่และอุปกรณ์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป กลิ่น, สี, อุณหภูมิ กวच्छन्होत		หมายเหตุ
			มาตรฐาน	สะอาด, สภาพดี		ปกติ	ปกติ	
			ความถี่	ทุก 3 เดือน		ทุก 3 เดือน	ทุก 3 เดือน	
1	OFFICE 1			A		A	A	
2	OFFICE 2			A		A	A	
3	OFFICE 3			A		A	A	
4	OFFICE 4			A		A	A	
5	OFFICE 5			A		A	A	
6	OFFICE 6			A		A	A	
ผลการตรวจสอบ : A = ถูกต้องตามมาตรฐาน, B = ใช้งานได้แต่ต้องปรับปรุง, F = ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน, P = ไม่ได้ตรวจสอบ, N/A = ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์								

พนักงานบริการ 1.

57

၁၃၀၈၁၆၃၅ ၈၀ ၁၈၆၆၅၅

ความเห็นของต่าง
PM ธีรยุทธ
สงขล

.....^๕ความเพียรของลูกค้า.....^๔จิตข้อ.....

ความเพียรของวิศวกร ลงข้อ ๘



MDB, EMDb, DB, EDB, LOAD PANAL

9/335 หมู่ 7 ถ.วงแหวน แขวงบางแค กรุงเทพฯ 10160

ชื่อโครงการ.....

99 / 98 / 57

99 / 98 / 57

ผลการตรวจสอบ : A = ถูกต้องตามมาตรฐาน, B = ใช้งานได้แต่ต้องปรับปรุง, F = ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน, P = ไม่ได้ตรวจสอบ, N/A = ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์

5

ความเห็นของข้า^๕ง
ใต้การ ปฎิเสธ

.....ความเห็นของลูก้า.....ลงข้อ.....

ความเห็นของวิศวกร ลงชื่อ



PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

MDB, EMDB, DB, EDB ,LOAD PANAL

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี บริการ จำกัด

9/335 หมู่ 7 ถ.วงแหวน แขวงบางแค กรุงเทพฯ 10160

Tel : 02-8036733-35 Ext :114 Fax :124

ชื่อโครงการ 9-OASIS วันที่ 27 / 3 / 66

ครั้งที่ 1

บริการในประกัน

บริการตามสัญญา

บริการต่อครั้ง

ลำดับ	LOCATION	UNIT NO.	รายการตรวจสอบ		ทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป		กลั่น,สี,อุณหภูมิ	กวดขันเห็ด	หมายเหตุ
			มาตรฐาน			ปกติ	ทุก 3 เดือน			
			ความถี่							
1	PP 12 OFFICE 1				A	A		A		
2	PP 12 OFFICE 2				A	A		A		
3	PP 12 OFFICE 3				A	A		A		
4	PP 12 OFFICE 4				A	A		A		
5	PP 12 OFFICE 5				A	A		A		
6	PP 12 OFFICE 6				A	A		A		
7	PP 12 OFFICE 7				A	A		A		
8	PP 12 OFFICE 8				A	A		A		
9	PP 12 OFFICE 9				A	A		A		
10	PP 12 OFFICE 10				A	A		A		
11	PP 12 OFFICE 11				A	A		A		
12	PP 12 OFFICE 12				A	A		A		
ผลการตรวจสอบ : A = ถูกต้องตามมาตรฐาน, B = ใช้งานได้แต่ต้องปรับปรุง, F = ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน, P = ไม่ได้ตรวจสอบ, N/A = ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์										

พนักงานบริการ 1

ความเห็นของช่าง

ความเห็นของลูกค้า

ความเห็นของวิศวกร

ได้ทำการ PP เรียบร้อย

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ



PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

MDB, EMDB, DB, EDB ,LOAD PANAL

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี บริการ จำกัด
9/335 หมู่ 7 ถ.วอแหวน แขวงบางแค กรุงเทพฯ 10160

Tel : 02-8036733-35 Ext :114 Fax :124

ชื่อโครงการ S-OASIS วันที่ 27 / 03 / 66

ครั้งที่
☒ บริการไม่ประกัน
☐ บริการตามสัญญา
☐ บริการต่อครั้ง

ลำดับ	LOCATION	UNIT NO.	รายการตรวจสอบ		ทำการตามแผนที่แนบอุปกรณ์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป		กลั่น,สี,อุณหภูมิ	กวดขัน	หมายเหตุ
			มาตรฐาน	ความถี่		ปกติ	ทุก 3 เดือน			
1	PP14 OFFICE 1				A	A	A		A	
2	PP14 OFFICE 2				A	A	A		A	
3	PP14 OFFICE 3				A	A	A		A	
4	PP14 OFFICE 4				A	A	A		A	
5	PP14 OFFICE 5				A	A	A		A	
6	PP14 OFFICE 6				A	A	A		A	
7	PP14 OFFICE 7				A	A	A		A	
8	PP14 OFFICE 8				A	A	A		A	
9	PP14 OFFICE 9				A	A	A		A	
10	PP14 OFFICE 10				A	A	A		A	
11	PP14 OFFICE 11				A	A	A		A	
12	PP14 OFFICE 12				A	A	A		A	
ผลการตรวจสอบ : A = ถูกต้องตามมาตรฐาน, B = ใช้งานได้แต่ต้องปรับปรุง, F = ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน, P = ไม่ได้ตรวจสอบ, N/A = ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์										

พนักงานบริการ 1..... 5.....
ความเห็นของช่าง ลงชื่อ
ความเห็นของลูกค้า ลงชื่อ
ความเห็นของวิศวกร ลงชื่อ



PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

MDB, EMDB, DB, EDB ,LOAD PANAL

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี บริการ จำกัด

9/35 หมู่ 7 ถ.วงแหวน แขวงบางแค กรุงเทพฯ 10160

Tel : 02-8036733-35 Ext :114 Fax :124

ชื่อโครงการ S-OASIS วันที่ 29 / 3 / 66

ครั้งที่ 1

☒ บริการไม่ประกัน

☐ บริการตามสัญญา

☐ บริการต่อครั้ง

ลำดับ	LOCATION	UNIT NO.	รายการตรวจสอบ		ทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป		การชำรุด	หมายเหตุ
			มาตรฐาน	สภาพ,สภาพดี		ปกติ	ปกติ		
			ความถี่	ทุก 3 เดือน		ทุก 3 เดือน	ทุก 3 เดือน		
	PP15 OFFICE 1			A		A	A		
	PP15 OFFICE 2			A		A	A		
	PP15 OFFICE 3			A		A	A		
	PP15 OFFICE 4			A		A	A		
	PP15 OFFICE 5			A		A	A		
	PP15 OFFICE 6			A		A	A		
	PP15 OFFICE 7			A		A	A		
	PP15 OFFICE 8			A		A	A		
	PP15 OFFICE 9			A		A	A		
	PP15 OFFICE 10			A		A	A		
	PP15 OFFICE 11			A		A	A		
	PP15 OFFICE 12			A		A	A		
ผลการตรวจสอบ : A = ถูกต้องตามมาตรฐาน, B = ใช้งานได้แต่ต้องปรับปรุง, F = ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน, P = ไม่ได้ตรวจสอบ, N/A = ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์									

พนักงานบริการ 1.....

ความเห็นของช่าง.....

ความเห็นของลูกค้า.....

ความเห็นของวิศวกร.....

5.....



PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

MDB, EMDB, DB, EDB ,LOAD PANAL

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี บริการ จำกัด

9/335 หมู่ 7 ถ.วงแหวน แขวงบางแค กรุงเทพฯ 10160

Tel : 02-5036733-35 Ext :114 Fax :124

ชื่อโครงการ 9-QASIS วันที่ 22 / 3 / 66

ครั้งที่

บริการในประกัน

บริการตามสัญญา

บริการต่อครั้ง

ลำดับ	LOCATION	UNIT NO.	รายการตรวจสอบ		ทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์		ตรวจสอบสภาพทั่วไป กลิ่น,สี,อุณหภูมิ กวดขันหนีต		หมายเหตุ
			มาตรฐาน	ความถี่	สะอาด,สภาพดี		ปกติ		
					ทุก 3 เดือน		ทุก 3 เดือน		
	PP16 OFFICE 1				A		A		
	PP16 OFFICE 2				A		A		
	PP16 OFFICE 3				A		A		
	PP16 OFFICE 4				A		A		
	PP16 OFFICE 5				A		A		
	PP16 OFFICE 6				A		A		
	PP16 OFFICE 7				A		A		
	PP16 OFFICE 8				A		A		
	PP16 OFFICE 9				A		A		
	PP16 OFFICE 10				A		A		
	PP16 OFFICE 11				A		A		
	PP16 OFFICE 12				A		A		
ผลการตรวจสอบ : A = ถูกต้องตามมาตรฐาน, B = ใช้งานได้แต่ต้องปรับปรุง, F = ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน, P = ไม่ได้ตรวจสอบ, N/A = ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์									

พนักงานบริการ 1..... 5.....

ความเห็นของช่าง ลงชื่อ
ความเห็นของลูกค้า ลงชื่อ
ความเห็นของวิศวกร ลงชื่อ



PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

MDB, EMDB, DB, EDB ,LOAD PANAL

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี บริการ จำกัด

9/335 หมู่ 7 ถ.วงแหวน แขวงบางแค กรุงเทพฯ 10160

Tel : 02-8036733-35 Ext :114 Fax :124

ชื่อโครงการ S-OASIS วันที่ ๑๑ / ๐๓ / ๕๕

ครั้งที่ 1

☒ บริการไม่ประกัน

☐ บริการตามสัญญา

☐ บริการต่อครั้ง

ลำดับ	LOCATION	UNIT NO.	รายการตรวจสอบ		ทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป		ตรวจสอบอุปกรณ์	กลั่น,สี,อุณหภูมิ	กวดขันน็อต	หมายเหตุ
			มาตรฐาน	อะไหล่,สภาพดี		ปกติ	ทุก 3 เดือน				
			ความถี่	ทุก 3 เดือน		ปกติ	ทุก 3 เดือน			ปกติ	
	PP17 OFFICE 1			A		A				A	
	PP17 OFFICE 2			A		A				A	
	PP17 OFFICE 3			A		A				A	
	PP17 OFFICE 4			A		A				A	
	PP17 OFFICE 5			A		A				A	
	PP17 OFFICE 6			A		A				A	
	PP17 OFFICE 7			A		A				A	
	PP17 OFFICE 8			A		A				A	
	PP17 OFFICE 9			A		A				A	
	PP17 OFFICE 10			A		A				A	
	PP17 OFFICE 11			A		A				A	
	PP17 OFFICE 12			A		A				A	
ผลการตรวจสอบ : A = ถูกต้องตามมาตรฐาน, B = ใช้งานได้ตามต้องปรับปรุง, F = ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน, P = ไม่ได้ตรวจสอบ, N/A = ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์											

พนักงานบริการ 1.....

5.....

ความเห็นของช่าง ลงชื่อ

ความเห็นของลูกค้า ลงชื่อ

ความเห็นของวิศวกร ลงชื่อ



PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

MDB, EMDB, DB, EDB ,LOAD PANAL

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี บริการ จำกัด
9/335 หมู่ 7 ถ.วชิรเกล้า แขวงบางแค กรุงเทพฯ 10160

Tel : 02-8036733-35 Ext :114 Fax :124

ชื่อโครงการ S- OASTS วันที่ 22 03 66

ครั้งที่ 1
☒ บริการไม่ประกัน
☐ บริการตามสัญญา
☐ บริการต่อครั้ง

ลำดับ	LOCATION	UNIT NO.	รายการตรวจสอบ		ทำความเข้าใจพื้นที่และอุปกรณ์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป		หมายเหตุ
			มาตรฐาน	สะอาด,สภาพดี		ปกติ	ปกติ	
			ความถี่					
	PP1s OFFICE 1			A		A	A	
	PP1s OFFICE 2			A		A	A	
	PP1s OFFICE 3			A		A	A	
	PP1s OFFICE 4			A		A	A	
	PP1s OFFICE 5			A		A	A	
	PP1s OFFICE 6			A		A	A	
	PP1s OFFICE 7			A		A	A	
	PP1s OFFICE 8			A		A	A	
	PP1s OFFICE 9			A		A	A	
	PP1s OFFICE 10			A		A	A	
	PP1s OFFICE 11			A		A	A	
	PP1s OFFICE 12			A		A	A	
ผลการตรวจสอบ : A = ถูกต้องตามมาตรฐาน, B = ใช้งานได้แต่ต้องปรับปรุง, F = ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน, P = ไม่ได้ตรวจสอบ, N/A = ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์								

พนักงานบริการ

ผู้ตรวจ PM ไร่บุญรอด

ความเห็นของช่าง ลงชื่อ
ความเห็นของลูกค้า ลงชื่อ
ความเห็นของวิศวกร ลงชื่อ

5.....



PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT
MDB, EMDB, DB, EDB, LOAD PANAL

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี บริการ จำกัด
9/335 หมู่ 7 ถ.วงแหวน แขวงบางแค กรุงเทพฯ 10160

Tel : 02-8036733-35 Ext :114 Fax :124

ชื่อโครงการ 9- OASTS วันที่ 22 / 03 / 66

ครั้งที่ 1

☒ บริการในประกัน
☐ บริการตามสัญญา
☐ บริการต่อครั้ง

ลำดับ	LOCATION	UNIT NO.	รายการตรวจสอบ		ทำความเข้าใจพื้นที่และอุปกรณ์		ตรวจสอบสภาพทั่วไป		หมายเหตุ
			มาตรฐาน	ความถี่	สะอาด, สภาพดี	ทุก 3 เดือน	ปกติ	ทุก 3 เดือน	
	PP19 OFFICE 1				A		A		
	PP19 OFFICE 2				A		A		
	PP19 OFFICE 3				A		A		
	PP19 OFFICE 4				A		A		
	PP19 OFFICE 5				A		A		
	PP19 OFFICE 6				A		A		
	PP19 OFFICE 7				A		A		
	PP19 OFFICE 8				A		A		
	PP19 OFFICE 9				A		A		
	PP19 OFFICE 10				A		A		
	PP19 OFFICE 11				A		A		
	PP19 OFFICE 12				A		A		
ผลการตรวจสอบ : A = ถูกต้องตามมาตรฐาน, B = ใช้งานได้แต่ต้องปรับปรุง, F = ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน, P = ไม่ได้ตรวจสอบ, N/A = ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์									

พนักงานบริการ

5

ผู้ทำการ PM ไร่ชัยโชค

ความเห็นของช่าง

ความเห็นของลูกค้า

ความเห็นของวิศวกร



PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

MDB, EMDB, DB, EDB ,LOAD PANAL

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี บริการ จำกัด

9/335 หมู่ 7 ถ.วงแหวน แขวงบางแค กรุงเทพฯ 10160

Tel : 02-8036733-35 Ext :114 Fax :124

ชื่อโครงการ 3-OASIS วันที่ 22 / 03 / 66

ครั้งที่ 1

☒ บริการไม่ประกัน

☐ บริการตามสัญญา

☐ บริการต่อครั้ง

ลำดับ	LOCATION	UNIT NO.	รายการตรวจสอบ		ทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์		ตรวจสอบสภาพทั่วไป กลิ่น, สี, อุณหภูมิ, การดัดขึ้นห้อย		หมายเหตุ
			มาตรฐาน	ความถี่	สะอาด, สภาพดี	ทุก 3 เดือน	ปกติ	ทุก 3 เดือน	
	PP90 OFFICE 1				A	A	A	A	
	PP90 OFFICE 2				A	A	A	A	
	PP90 OFFICE 3				A	A	A	A	
	PP90 OFFICE 4				A	A	A	A	
	PP90 OFFICE 5				A	A	A	A	
	PP90 OFFICE 6				A	A	A	A	
	PP90 OFFICE 7				A	A	A	A	
	PP90 OFFICE 8				A	A	A	A	
	PP20 OFFICE 9				A	A	A	A	
	PP20 OFFICE 10				A	A	A	A	
	PP20 OFFICE 11				A	A	A	A	
	PP90 OFFICE 12				A	A	A	A	
ผลการตรวจสอบ : A = ถูกต้องตามมาตรฐาน, B = ใช้งานได้แต่ต้องปรับปรุง, F = ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน, P = ไม่ได้ตรวจสอบ, N/A = ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์									

พนักงานบริการ

ความเห็นของช่าง ได้ทำการ PM เยี่ยมดู

ความเห็นของลูกค้า

ความเห็นของวิศวกร

5



PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

MDB, EMDB, DB, EDB ,LOAD PANAL

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี บริการ จำกัด
9/335 หมู่ 7 ถ.วงแหวน แขวงบางแค กรุงเทพฯ 10160

Tel : 02-8036733-35 Ext :114 Fax :124

ชื่อโครงการ 9- OASIS วันที่ 23 / 03 / 66

ครั้งที่ 1
☒ บริการในประกัน
☐ บริการตามสัญญา
☐ บริการต่อครั้ง

ลำดับ	LOCATION	UNIT NO.	รายการตรวจสอบ		ทำความเข้าใจพื้นที่และอุปกรณ์		ตรวจสอบสภาพทั่วไป กลิ่น, สี, อุณหภูมิ กว้านหินอัด		หมายเหตุ
			มาตรฐาน	ความถี่	สะอาด, สภาพดี		ปกติ	ทุก 3 เดือน	
	PP91 OFFICE 1				A		A		
	PP91 OFFICE 2				A		A		
	PP91 OFFICE 3				A		A		
	PP91 OFFICE 4				A		A		
	PP91 OFFICE 5				A		A		
	PP91 OFFICE 6				A		A		
	PP91 OFFICE 7				A		A		
	PP91 OFFICE 8				A		A		
	PP91 OFFICE 9				A		A		
	PP91 OFFICE 10				A		A		
	PP91 OFFICE 11				A		A		
	PP91 OFFICE 12				A		A		
ผลการตรวจสอบ : A = ถูกต้องตามมาตรฐาน, B = ใช้งานได้ดีต้องปรับปรุง, F = ไม่ได้ตรวจสอบ, N/A = ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์									

พนักงานบริการ 1.....
ความเห็นของช่าง.....
ความเห็นของลูกค้า.....
ความเห็นของวิศวกร.....



PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

MDB, EMD, DB, EDB, LOAD PANAL

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี บริการ จำกัด
9/335 หมู่ 7 ถ. วงแหวน แขวงบางแค กรุงเทพฯ 10160

Tel : 02-8036733-35 Ext :114 Fax :124

ชื่อโครงการ 3-OASIS วันที่ 23 / 03 / 66

ครั้งที่ 1

☒	บริการไม่ประกัง
☐	บริการตามสัญญา
☐	บริการต่อครั้ง

ลำดับ	LOCATION	UNIT NO.	รายการตรวจสอบ		ทำความเข้าใจพื้นที่และอุปกรณ์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป กลิ่น, สี, อุณหภูมิ		กวาดพื้นที่	หมายเหตุ
			มาตรฐาน	สะอาด, สภาพดี		ปกติ	ทุก 3 เดือน		
			ความถี่	ทุก 3 เดือน					
	PP29 OFFICE 1			A			A		
	PP29 OFFICE 2			A			A		
	PP29 OFFICE 3			A			A		
	PP29 OFFICE 4			A			A		
	PP29 OFFICE 5			A			A		
	PP29 OFFICE 6			A			A		
	PP29 OFFICE 7			A			A		
	PP29 OFFICE 8			A			A		
	PP29 OFFICE 9			A			A		
	PP29 OFFICE 10			A			A		
	PP29 OFFICE 11			A			A		
	PP29 OFFICE 12			A			A		
ผลการตรวจสอบ : A = ถูกต้องตามมาตรฐาน, B = ใช้งานได้แต่ต้องปรับปรุง, F = ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน, P = ไม่ได้ตรวจสอบ, N/A = ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์									

พนักงานบริการ

ความเห็นของช่าง ได้ทำการ PM เรียบร้อย

ความเห็นของลูกค้า

ความเห็นของวิศวกร

5.....



PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

MDB, EMD, DB, EDB ,LOAD PAINAL

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี บริการ จำกัด
9/335 หมู่ 7 ถ.วงแหวน แขวงบางแค กรุงเทพฯ 10160

Tel : 02-8036733-35 Ext :114 Fax :124

ชื่อโครงการ 3-OASIS วันที่ 23.03.66

ครั้งที่ 1
☒ บริการประกัน
☐ บริการตามสัญญา
☐ บริการต่อครั้ง

ลำดับ	LOCATION	UNIT NO.	รายการตรวจสอบ		ทำความเข้าใจพื้นที่และอุปกรณ์		ตรวจสอบสภาพทั่วไป กลิ่น,สี,อุณหภูมิ กว้านหิน		หมายเหตุ
			มาตรฐาน	ความถี่	สะอาด,สภาพดี	ทุก 3 เดือน	ปกติ	ทุก 3 เดือน	
ppg	OFFICE 1				A		A		
ppg	OFFICE 2				A		A		
ppg	OFFICE 3				A		A		
ppg	OFFICE 4				A		A		
ppg	OFFICE 5				A		A		
ppg	OFFICE 6				A		A		
ppg	OFFICE 7				A		A		
ppg	OFFICE 8				A		A		
ppg	OFFICE 9				A		A		
ppg	OFFICE 10				A		A		
ppg	OFFICE 11				A		A		
ppg	OFFICE 12				A		A		
ผลการตรวจสอบ : A = ถูกต้องตามมาตรฐาน, B = ใช้งานได้ดีต้องปรับปรุง, F = ไม่ได้ตรวจสอบ, N/A = ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์									

พนักงานบริการ 1
ความเห็นของช่าง ได้ทำการ PM เรียบร้อย
ความเห็นของลูกค้า
ความเห็นของวิศวกร



PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

MDB, EMDB, DB, EDB ,LOAD PANAL

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี บริการ จำกัด

9/335 หมู่ 7 ถ.วงแหวน แขวงบางแค กรุงเทพฯ 10160

Tel : 02-8036733-35 Ext :114 Fax :124

ชื่อโครงการ 8-OASTS วันที่ 23/1/2566

ครั้งที่ 1

☒ บริการในประกัน

☐ บริการตามสัญญา

☐ บริการต่อครั้ง

ลำดับ	LOCATION	UNIT NO.	รายการตรวจสอบ	ทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป กลิ่น,สี,อุณหภูมิ กวาดชั้นหิ้ง		หมายเหตุ
			มาตรฐาน	สะอาด,สภาพดี	ปกติ	ทุก 3 เดือน	
	PP94 OFFICE 1			A		A	
	PP94 OFFICE 2			A		A	
	PP94 OFFICE 3			A		A	
	PP94 OFFICE 4			A		A	
	PP94 OFFICE 5			A		A	
	PP94 OFFICE 6			A		A	
	PP94 OFFICE 7			A		A	
	PP94 OFFICE 8			A		A	
	PP94 OFFICE ๙			A		A	
	PP94 OFFICE ๑๐			A		A	
	PP94 OFFICE 11			A		A	
	PP94 OFFICE 12			A		A	
ผลการตรวจสอบ : A = ถูกต้องตามมาตรฐาน, B = ใช้งานได้แต่ต้องปรับปรุง, F = ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน, P = ไม่ได้ตรวจสอบ, N/A = ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์							

พนักงานบริการ 1..... 5.....

ความเห็นของช่าง ลงชื่อ

ความเห็นของลูกค้า ลงชื่อ

ความเห็นของวิศวกร ลงชื่อ



PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

MDB, EMDDB, DB, EDB ,LOAD PANAL

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี บริการ จำกัด
9/335 หมู่ 7 ถ.วงแหวน แขวงบางแค กรุงเทพฯ 10160

Tel : 02-8036733-35 Ext :114 Fax :124

ชื่อโครงการ 9- OASIS วันที่ 23 / 03 / 66

ครั้งที่ 1
☒ บริการในประกัน
☐ บริการตามสัญญา
☐ บริการต่อครั้ง

ลำดับ	LOCATION	UNIT NO.	รายการตรวจสอบ		ทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์		ตรวจสอบสภาพทั่วไป กลิ่น,สี,อุณหภูมิ กวชั้นเชื้อด		หมายเหตุ
			มาตรฐาน	สภาพดี	สะอาด,สภาพดี		ปกติ		
			ความถี่	ทุก 3 เดือน	ทุก 3 เดือน	ทุก 3 เดือน	ทุก 3 เดือน	ทุก 3 เดือน	
	PP25 OFFICE 1			A		A	A	A	
	PP25 OFFICE 2			A		A	A	A	
	PP25 OFFICE 3			A		A	A	A	
	PP25 OFFICE 4			A		A	A	A	
	PP25 OFFICE 5			A		A	A	A	
	PP25 OFFICE 6			A		A	A	A	
	PP25 OFFICE 7			A		A	A	A	
	PP25 OFFICE 8			A		A	A	A	
	PP25 OFFICE 9			A		A	A	A	
	PP25 OFFICE 10			A		A	A	A	
	PP25 OFFICE 11			A		A	A	A	
	PP25 OFFICE 12			A		A	A	A	
ผลการตรวจสอบ : A = ถูกต้องตามมาตรฐาน, B = ใช้งานไม่ได้ต้องปรับปรุง, F = ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน, P = ไม่ได้ตรวจสอบ, N/A = ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์									

พนักงานบริการ 1. 2. 3. 5.
ความเห็นของช่าง ได้ทักษะ PM รับมอบ ลงชื่อ
ความเห็นของลูกค้า ลงชื่อ
ความเห็นของวิศวกร ลงชื่อ



PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

MDB, EMDB, DB, EDB, LOAD PANAL

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี บริการ จำกัด
9/335 หมู่ 7 ถ.วงแหวน แขวงบางแค กรุงเทพฯ 10160

Tel : 02-8036733-35 Ext :114 Fax :124

ชื่อโครงการ S-OASIS วันที่ 24 / 03 / 66

ครั้งที่ 1

☒ บริการในประกัน
☐ บริการตามสัญญา
☐ บริการต่อครั้ง

ลำดับ	LOCATION	UNIT NO.	รายการตรวจสอบ		ทำความเข้าใจพื้นที่และอุปกรณ์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป		หมายเหตุ
			มาตรฐาน	ความถี่		ปกติ	ทุก 3 เดือน	
	PP26 OFFICE 1				A		A	
	PP26 OFFICE 2				A		A	
	PP26 OFFICE 3				A		A	
	PP26 OFFICE 4				A		A	
	PP26 OFFICE 5				A		A	
	PP26 OFFICE 6				A		A	
	PP26 OFFICE 7				A		A	
	PP26 OFFICE 8				A		A	
	PP26 OFFICE 9				A		A	
	PP26 OFFICE 10				A		A	
	PP26 OFFICE 11				A		A	
	PP26 OFFICE 12				A		A	
ผลการตรวจสอบ : A = ถูกต้องตามมาตรฐาน, B = ใช้งานไม่ได้แต่ต้องปรับปรุง, F = ไม่ได้ตรวจสอบ, N/A = ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์								

พนักงานบริการ 1

5.

ความเห็นของช่าง

ได้ทำการ PM ใช้น้ำมัน

ความเห็นของลูกค้า

ความเห็นของวิศวกร



PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

MDB, EMDb, DB, EDB ,LOAD PANAL

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี บริการ จำกัด

9/335 หมู่ 7 ถ.วงแหวน แขวงบางแค กรุงเทพฯ 10160

Tel : 02-8036733-35 Ext :114 Fax :124

ชื่อโครงการ S - OASIS วันที่ 24 / 03 / 66

ครั้งที่ 1

☒ บริการในประกัน

☐ บริการตามสัญญา

☐ บริการต่อครั้ง

ลำดับ	LOCATION	UNIT NO.	รายการตรวจสอบ		ทำความเข้าใจพื้นที่และอุปกรณ์		ตรวจสอบสภาพทั่วไป กลิ่น, สี, อุณหภูมิ กวชขึ้นเนื้อ		หมายเหตุ
			มาตรฐาน	ความถี่	สะอาด, สภาพดี	ปกติ	ปกติ	ทุก 3 เดือน	
					ทุก 3 เดือน	ทุก 3 เดือน	ทุก 3 เดือน	ทุก 3 เดือน	
	PP27 OFFICE 1				A	A	A	A	
	PP27 OFFICE 2				A	A	A	A	
	PP27 OFFICE 3				A	A	A	A	
	PP27 OFFICE 4				A	A	A	A	
	PP27 OFFICE 5				A	A	A	A	
	PP27 OFFICE 6				A	A	A	A	
	PP27 OFFICE 7				A	A	A	A	
	PP27 OFFICE 8				A	A	A	A	
	PP27 OFFICE 9				A	A	A	A	
	PP27 OFFICE 10				A	A	A	A	
	PP27 OFFICE 11				A	A	A	A	
	PP27 OFFICE 12				A	A	A	A	
ผลการตรวจสอบ : A = ถูกต้องตามมาตรฐาน, B = ใช้งานไม่ได้แต่ต้องปรับปรุง, F = ไม่ได้ตรวจสอบ, N/A = ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์									

พนักงานบริการ 1.....

ความเห็นของช่าง.....

ความเห็นของลูกค้า.....

ความเห็นของวิศวกร.....

5.....



PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

MDB, EMDB, DB, EDB ,LOAD PANAL

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี บริการ จำกัด
9/335 หมู่ 7 ถ.วงแหวน แขวงบางแค กรุงเทพฯ 10160

Tel : 02-8036733-35 Ext :114 Fax :124

ชื่อโครงการ S - OASIS วันที่ 24 / 03 / 66

ครั้งที่ 1
☒ บริการใหม่
☐ บริการตามสัญญา
☐ บริการต่อครั้ง

ลำดับ	LOCATION	UNIT NO.	รายการตรวจสอบ		ทำความเข้าใจพื้นที่และอุปกรณ์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป		หมายเหตุ
			มาตรฐาน	ความถี่		ปกติ	ปกติ	
	PP18 OFFICE 1				ทุก 3 เดือน	A	ปกติ	
	PP18 OFFICE 2				ทุก 3 เดือน	A	ปกติ	
	PP18 OFFICE 3				ทุก 3 เดือน	A	ปกติ	
	PP18 OFFICE 4				ทุก 3 เดือน	A	ปกติ	
	PP18 OFFICE 5				ทุก 3 เดือน	A	ปกติ	
	PP18 OFFICE 6				ทุก 3 เดือน	A	ปกติ	
	PP18 OFFICE 7				ทุก 3 เดือน	A	ปกติ	
	PP18 OFFICE 8				ทุก 3 เดือน	A	ปกติ	
	PP18 OFFICE 9				ทุก 3 เดือน	A	ปกติ	
	PP18 OFFICE 10				ทุก 3 เดือน	A	ปกติ	
	PP18 OFFICE 11				ทุก 3 เดือน	A	ปกติ	
	PP18 OFFICE 12				ทุก 3 เดือน	A	ปกติ	
ผลการตรวจสอบ : A = ถูกต้องตามมาตรฐาน, B = ใช้งานได้แต่ต้องปรับปรุง, F = ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน, P = ไม่ได้ตรวจสอบ, N/A = ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์								

พนักงานบริการ 1

ได้พัก PM 6 ชม 30 นาที

ความเห็นของช่าง ลงชื่อ

ความเห็นของลูกค้า ลงชื่อ

ความเห็นของวิศวกร ลงชื่อ

5.



PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

MDB, EMDB, DB, EDB ,LOAD PANAL

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี บริการ จำกัด
9/335 หมู่ 7 ถ.จางแหวน แขวงบางแค กรุงเทพฯ 10160

Tel : 02-8036733-35 Ext :114 Fax :124

ชื่อโครงการ 9- OASIS วันที่ 24 / 3 / 66

ครั้งที่
☒ บริการในประกัน
☐ บริการตามสัญญา
☐ บริการต่อครั้ง

ลำดับ	LOCATION	UNIT NO.	รายการตรวจสอบ		ทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป		หมายเหตุ
			มาตรฐาน	ความถี่		ปกติ	ปกติ	
	PP99 OFFICE 1			ทุก 3 เดือน		A	ทุก 3 เดือน	
	PP99 OFFICE 2			ทุก 3 เดือน		A	ทุก 3 เดือน	
	PP99 OFFICE 3			ทุก 3 เดือน		A	ทุก 3 เดือน	
	PP99 OFFICE 4			ทุก 3 เดือน		A	ทุก 3 เดือน	
	PP99 OFFICE 5			ทุก 3 เดือน		A	ทุก 3 เดือน	
	PP99 OFFICE 6			ทุก 3 เดือน		A	ทุก 3 เดือน	
	PP99 OFFICE 7			ทุก 3 เดือน		A	ทุก 3 เดือน	
	PP99 OFFICE 8			ทุก 3 เดือน		A	ทุก 3 เดือน	
	PP99 OFFICE 9			ทุก 3 เดือน		A	ทุก 3 เดือน	
	PP99 OFFICE 10			ทุก 3 เดือน		A	ทุก 3 เดือน	
	PP99 OFFICE 11			ทุก 3 เดือน		A	ทุก 3 เดือน	
	PP99 OFFICE 12			ทุก 3 เดือน		A	ทุก 3 เดือน	
ผลการตรวจสอบ : A = ถูกต้องตามมาตรฐาน, B = ใช้งานไม่ได้ต้องปรับปรุง, F = ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน, P = ไม่ได้ตรวจสอบ, N/A = ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์								

พนักงานบริการ 1 5.
ความเห็นของช่าง ลงชื่อ
ความเห็นของลูกค้า ลงชื่อ
ความเห็นของวิศวกร ลงชื่อ



PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

MDB, EMDB, DB, EDB ,LOAD PANAL

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี บริการ จำกัด
9/335 หมู่ 7 ถ.วงแหวน แขวงบางแค กรุงเทพฯ 10160

Tel : 02-8036733-35 Ext :114 Fax :124

ชื่อโครงการ S-OASIS วันที่ ๑4/03/๖๖

ครั้งที่
☒ บริการไปรษณีย์
☐ บริการตามสัญญา
☐ บริการต่อครั้ง

ลำดับ	LOCATION	UNIT NO.	รายการตรวจสอบ		ทำความเข้าใจพื้นที่และอุปกรณ์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป		การตรวจเช็ค	หมายเหตุ
			มาตรฐาน	ความถี่		ปกติ	ทุก 3 เดือน		
	PP30 OFFICE 1				ทุก 3 เดือน	ปกติ	ทุก 3 เดือน	ปกติ	
	PP30 OFFICE 2				ทุก 3 เดือน	ปกติ	ทุก 3 เดือน	ปกติ	
	PP30 OFFICE 3				ทุก 3 เดือน	ปกติ	ทุก 3 เดือน	ปกติ	
	PP30 OFFICE 4				ทุก 3 เดือน	ปกติ	ทุก 3 เดือน	ปกติ	
	PP30 OFFICE 5				ทุก 3 เดือน	ปกติ	ทุก 3 เดือน	ปกติ	
	PP30 OFFICE 6				ทุก 3 เดือน	ปกติ	ทุก 3 เดือน	ปกติ	
	PP30 OFFICE 7				ทุก 3 เดือน	ปกติ	ทุก 3 เดือน	ปกติ	
	PP30 OFFICE 8				ทุก 3 เดือน	ปกติ	ทุก 3 เดือน	ปกติ	
	PP30 OFFICE 9				ทุก 3 เดือน	ปกติ	ทุก 3 เดือน	ปกติ	
	PP30 OFFICE 10				ทุก 3 เดือน	ปกติ	ทุก 3 เดือน	ปกติ	
	PP30 OFFICE 11				ทุก 3 เดือน	ปกติ	ทุก 3 เดือน	ปกติ	
	PP30 OFFICE 12				ทุก 3 เดือน	ปกติ	ทุก 3 เดือน	ปกติ	
ผลการตรวจสอบ : A = ถูกต้องตามมาตรฐาน, B = ใช้งานได้ตามต้องปรับปรุง, F = ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน, P = ไม่ได้ตรวจสอบ, N/A = ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์									

พนักงานบริการ 1.....
ความเห็นของช่าง.....
ความเห็นของลูกค้า.....
ความเห็นของวิศวกร.....

โดยช่าง PM ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....



PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

MDB, EMDB, DB, EDB ,LOAD PANAL

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี บริการ จำกัด
9/335 หมู่ 7 ถ.วงแหวน แขวงบางแค กรุงเทพฯ 10160

Tel : 02-8036733-35 Ext :114 Fax :124

ชื่อโครงการ S - OASIS วันที่ 25 / 3 / 66

ครั้งที่ 1

☒	บริการในประกัน
☐	บริการตามสัญญา
☐	บริการต่อครั้ง

ลำดับ	LOCATION	UNIT NO.	รายการตรวจสอบ		ทำความเข้าใจพื้นที่และอุปกรณ์		ตรวจสอบสภาพทั่วไป กลิ่น,สี,อุณหภูมิ กว้างห้อง		หมายเหตุ
			มาตรฐาน	ความถี่	สะอาด,สภาพดี	ทุก 3 เดือน	ปกติ	ทุก 3 เดือน	
	PP3 OFFICE 1				A			A	
	PP3 OFFICE 2				A			A	
	PP3 OFFICE 3				A			A	
	PP3 OFFICE 4				A			A	
	PP3 OFFICE 5				A			A	
	PP3 OFFICE 6				A			A	
	PP3 OFFICE 7				A			A	
	PP3 OFFICE 8				A			A	
	PP3 OFFICE 9				A			A	
	PP3 OFFICE 10				A			A	
	PP3 OFFICE 11				A			A	
	PP3 OFFICE 12				A			A	
ผลการตรวจสอบ : A = ถูกต้องตามมาตรฐาน, B = ใช้งานได้แต่ต้องปรับปรุง, F = ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน, P = ไม่ได้ตรวจสอบ, N/A = ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์									

พนักงานบริการ 1 5.....

ความเห็นของช่าง ลงชื่อ

ความเห็นของลูกค้า ลงชื่อ

ความเห็นของวิศวกร ลงชื่อ



PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

MDB, EMDB, DB, EDB ,LOAD PANAL

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี บริการ จำกัด
9/335 หมู่ 7 ถ.วงแหวน แขวงบางแค กรุงเทพฯ 10160

Tel : 02-8036733-35 Ext :114 Fax :124

ชื่อโครงการ S - OASIS วันที่ 25 / 3 / 66

ครั้งที่
☒ บริการไม่ประกัน
☐ บริการตามสัญญา
☐ บริการต่อครั้ง

ลำดับ	LOCATION	UNIT NO.	รายการตรวจสอบ		ทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป		หมายเหตุ
			มาตรฐาน	ความถี่		ปกติ	ทุก 3 เดือน	
PP39	OFFICE 1				A	A	A	
PP39	OFFICE 2				A	A	A	
PP39	OFFICE 3				A	A	A	
PP39	OFFICE 4				A	A	A	
PP39	OFFICE 5				A	A	A	
PP39	OFFICE 6				A	A	A	
PP39	OFFICE 7				A	A	A	
PP39	OFFICE 8				A	A	A	
PP39	OFFICE 9				A	A	A	
PP39	OFFICE 10				A	A	A	
PP39	OFFICE 11				A	A	A	
PP39	OFFICE 12				A	A	A	
ผลการตรวจสอบ : A = ถูกต้องตามมาตรฐาน, B = ใช้งานได้แต่ต้องปรับปรุง, F = ไม่ได้ตรวจสอบ, N/A = ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์								

พนักงานบริการ
ความเห็นของช่าง
ความเห็นของลูกค้า
ความเห็นของวิศวกร

5.



PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

MDB, EMDB, DB, EDB ,LOAD PANAL

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี บริการ จำกัด
9/335 หมู่ 7 ถ.วงแหวน แขวงบางแค กรุงเทพฯ 10160

Tel : 02-8036733-35 Ext :114 Fax :124

ชื่อโครงการ S-OASIS วันที่ 25 / 3 / 66

ครั้งที่ 1
☒ บริการในประกัน
☐ บริการตามสัญญา
☐ บริการต่อครั้ง

ลำดับ	LOCATION	UNIT NO.	รายการตรวจสอบ		ทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์		ตรวจสอบสภาพทั่วไป กลิ่น,สี,อุณหภูมิ กวช้นเหือด		หมายเหตุ
			มาตรฐาน	ความดี	สะอาด,สภาพดี	ทุก 3 เดือน	ปกติ	ทุก 3 เดือน	
	PP33 OFFICE 1				A	A	A	A	
	PP33 OFFICE 2				A	A	A	A	
	PP33 OFFICE 3				A	A	A	A	
	PP33 OFFICE 4				A	A	A	A	
	PP33 OFFICE 5				A	A	A	A	
	PP33 OFFICE 6				A	A	A	A	
	PP33 OFFICE 7				A	A	A	A	
	PP33 OFFICE 8				A	A	A	A	
	PP33 OFFICE 9				A	A	A	A	
	PP33 OFFICE 10				A	A	A	A	
	PP33 OFFICE 11				A	A	A	A	
	PP33 OFFICE 12				A	A	A	A	
ผลการตรวจสอบ : A = ถูกต้องตามมาตรฐาน, B = ใช้งานได้แต่ต้องปรับปรุง, F = ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน, P = ไม่ได้ตรวจสอบ, N/A = ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์									

พนักงานบริการ 1..... 5.....
ความเห็นของช่าง
ความเห็นของลูกค้า
ความเห็นของวิศวกร



PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

MDB, EMDB, DB, EDB ,LOAD PANAL

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี บริการ จำกัด
9/335 หมู่ 7 ถ.วงแหวน แขวงบางแค กรุงเทพฯ 10160

Tel : 02-8036733-35 Ext :114 Fax :124

ชื่อโครงการ วันที่ 25/3/25

ครั้งที่
☒ บริการใหม่ประกัน
☐ บริการตามสัญญา
☐ บริการต่อครั้ง

ลำดับ	LOCATION	UNIT NO.	รายการตรวจสอบ		ทำความเข้าใจพื้นที่และอุปกรณ์		ตรวจสอบสภาพทั่วไป กลิ่น,สี,อุณหภูมิ การวัดขั้นหือต		หมายเหตุ
			มาตรฐาน	ความถี่	สะอาด,สภาพดี		ปกติ		
					ทุก 3 เดือน		ทุก 3 เดือน	ปกติ	
	PP34 ๐FFJCE 1				A		A	A	
	PP34 ๐FFJCE 2				A		A	A	
	PP34 ๐FFJCE 3				A		A	A	
	PP34 ๐FFJCE 4				A		A	A	
	PP34 ๐FFJCE 5				A		A	A	
	PP34 ๐FFJCE 6				A		A	A	
	PP34 ๐FFJCE 7				A		A	A	
	PP34 ๐FFJCE 8				A		A	A	
	PP34 ๐FFJCE 9				A		A	A	
	PP34 ๐FFJCE 10				A		A	A	
	PP34 ๐FFJCE 11				A		A	A	
	PP34 ๐FFJCE 12				A		A	A	
ผลการตรวจสอบ : A = ถูกต้องตามมาตรฐาน, B = ใช้งานได้แต่ต้องปรับปรุง, F = ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน, P = ไม่ได้ตรวจสอบ, N/A = ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์									

พนักงานบริการ 1..... 5.....
ความเห็นของช่าง
ความเห็นของลูกค้า
ความเห็นของวิศวกร



PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

MDB, EMDB, DB, EDB, LOAD PANAL

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี บริการ จำกัด
9/335 หมู่ 7 ถ.วงแหวน แขวงบางแค กรุงเทพฯ 10160

Tel : 02-8036733-35 Ext :114 Fax :124

ชื่อโครงการ 3-OASTS วันที่ 25 / 3 / 66

ครั้งที่ 1

☒ บริการให้ปรึกษา
☐ บริการตามสัญญา
☐ บริการต่อครั้ง

ลำดับ	LOCATION	UNIT NO.	รายการตรวจสอบ		ทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป		หมายเหตุ
			มาตรฐาน	สภาพ, สภาพดี		ปกติ	ปกติ	
			ความถี่					
1	PP35 OFFICE 1			A		A	A	
2	PP35 OFFICE 2			A		A	A	
3	PP35 OFFICE 3			A		A	A	
4	PP35 OFFICE 4			A		A	A	
5	PP35 OFFICE 5			A		A	A	
6	PP35 OFFICE 6			A		A	A	
7	PP35 OFFICE 7			A		A	A	
8	PP35 OFFICE 8			A		A	A	
9	PP35 OFFICE 9			A		A	A	
10	PP35 OFFICE 10			A		A	A	
11	PP35 OFFICE 11			A		A	A	
12	PP35 OFFICE 12			A		A	A	
ผลการตรวจสอบ : A = ถูกต้องตามมาตรฐาน, B = ใช้งานได้แต่ต้องปรับปรุง, F = ไม่ได้ตรวจสอบ, N/A = ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์								

พนักงานบริการ 1. 5.
ความเห็นของช่าง ได้ทำการ PM 6 ชั่วโมง ลงชื่อ
ความเห็นของลูกค้า ลงชื่อ
ความเห็นของวิศวกร ลงชื่อ