

## เอกสารแนบ 3

---

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ  
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## ระเบียบการพักอาศัย

# ดีคอนโด แคมป์ส รีสอร์ท บางนา

## Residential Rules & Regulations

### D Condo Campus Resort Bangna

บริษัทงานนิติกร บริษัท เอสซี แอสเสท จำกัด

Dcondo Campus Resort Bangna Condominium Juristic Person  
Residential Rules & Regulations

#### ระเบียบการพักอาศัย ดีคอนโดแคมป์ส รีสอร์ท บางนา ที่ 001/2557 : การใช้ประโยชน์ห้องชุด การอยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวก House Rules of Dcondo Campus Resort Bangna Condominium Juristic Person No. 001/2014 : Utilization of Unit, Residence, and Common Property

- ภายใต้ระเบียบการพักอาศัยของ " ดีคอนโดแคมป์ส รีสอร์ท บางนา"  
Under House Rules of " Dcondo Campus Resort Bangna Condominium Juristic Person "
- ผู้อยู่อาศัยร่วม หมายถึง เจ้าของห้องชุด บุคคลในครอบครัวและผู้เช่าร่วม  
Co-residents are the unit owners, dependents, representatives, and persons entitled to the co-owners.
- ฝ่ายจัดการ หมายถึง กลุ่มหรือคณะบุคคลที่เข้ามาดำเนินการดูแล และบริหารจัดการดีคอนโดแคมป์ส รีสอร์ท บางนา  
The Management is a group or group of persons who entering to supervise and to manage the Dcondo Campus Resort Bangna Condominium Juristic Person; e.g. the Building manager, Administrative Staff and Technician staffs in juristic person office
- 2.2 บุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยร่วม และฝ่ายจัดการ  
The outsiders are the persons who are neither the co-residents, nor the Management.
- เจ้าของร่วมจะต้องดูแลรักษาห้องชุด และสิ่งอำนวยความสะดวกของห้องชุดให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และไม่กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดอันตราย และสร้างความรำคาญแก่ผู้อื่นที่ห้องชุด หรือส่วนร่วม  
Co-owners must look after their units and personal property in good condition regularly and do not do any action harmful and to create all kinds of pollution to privacy and to public.
- 3.1 ห้องชุดเลขที่ 278/1 - 278/1210 กำหนดให้เป็นห้องชุดพักอาศัย  
The Unit No. 278/1 - 278/1210 , are preserved for the residence only.
- ห้ามก่อสร้าง ติดตั้ง ครอบงำ หรือเปลี่ยนแปลงแบบ / รูปแบบ การดำเนินการหรือการแก้ไขโครงสร้างบริเวณด้านหลังอาคาร และบริเวณทางเดินหรือพื้นที่ของชุดหรือส่วนร่วม  
The construction, installation, modification, expansion or changing to the plan, pattern on the architecture existing, the outer both attach to or not attach to the common walking path or the wall of units, at the back of balcony are prohibited.
- เจ้าของร่วมมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงภายในห้องชุด และระบบสาธารณูปโภคภายใน ต้องส่งแผนการแก้ไข พร้อมรายละเอียดที่แนบมา เพื่อให้ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการแก้ไขภายในห้องชุด ทั้งนี้ฝ่ายจัดการมีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชย หรือค่าธรรมเนียมดำเนินการจัดทำแบบ และสิทธิในการเข้าตรวจสอบหรือตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนดำเนินการแก้ไขภายในห้องชุด กรณีการแก้ไขโครงสร้าง สาธารณูปโภคภายใน และแผนการปรับปรุงของอาคารชุด ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยร่วม และห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไขวัสดุ สี ภายนอก ค่าเช่าแบบ และลักษณะการเปิด-ปิดของประตูหน้าต่างส่วนร่วม และนำพ่วงด้านหลังของชุดโดยเด็ดขาด  
Any Co-owners wishes to revise, decorate within the unit, with the inside public utilities shall deliver the plan of modification with related details to the Management for consideration and approve before such operation of revision, decoration within the unit. Anyhow, the Management has the right to collect the cost of compensation or the fee of entering to decorate, with the right to enter for inspection all the time in order to protect such unit not affect to the structure, other public utilities with the architectural plan, including the life and property safety of those co-residents. While the material, color, size, position and direction, opening, closing to the doors attached to the common walking path with back window of units are prohibited to change strictly.

#### ระเบียบการพักอาศัย ดีคอนโดแคมป์ส รีสอร์ท บางนา The Rules and Regulations of dcondo Campus Resort Bangna

หน้า (Page)

- 001/2557 : การใช้ประโยชน์ห้องชุด การอยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวก  
Utilization of Unit, Residence, and Common Property  
1-3
- 002/2557 : การใช้ประโยชน์ห้องชุดเพื่อการเช่าพักอาศัย  
Unit Utilization for Rental  
4-5
- 003/2557 : การออกใบอนุญาตจอดรถ  
Issuance of Car Parking Sign  
6-9
- 004/2557 : การเข้าทำนุบำรุงรักษา หรือ ตกแต่งภายในห้องชุด  
Entering for addition or decoration within the Units  
10-15
- 005/2557 : การชำระเงินกองทุน ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง / ส่วนตัว และค่าเผื่อประกันภัย  
Payment to the fund, common cost / private cost , and premium  
16-17
- 006/2557 : การรักษาความสะอาด และการทิ้งขยะมูลฝอย  
Maintaining cleanliness and throwing garbage  
18-19
- 007/2557 : ระเบียบการใช้ลิฟต์  
Rules to use lift (Elevator)  
20-21
- 008/2557 : การติดตั้งตู้สายเคเบิลสัญญาณโทรศัพท์  
Using and installation lease line telephone signal  
22
- 009/2557 : การใช้ห้องออกกำลังกาย  
Using Exercise Room  
23-24
- 010/2557 : การใช้สระว่ายน้ำ  
Using Swimming Pool  
25-26
- 011/2557 : การใช้ห้องนอนสาธารณะ  
Using Common Room  
27
- 012/2557 : อื่นๆ / Others  
28

Managed by Plus Property Co., Ltd.

Page 1/28

Dcondo Campus Resort Bangna Condominium Juristic Person  
Residential Rules & Regulations

- ห้ามสูบบุหรี่ หรือดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบริเวณส่วนร่วม ตลอดจนบริเวณของห้องชุด  
Do not smoke, drink, or modify, amend the floor, unit ceiling or modify external unit wall adjoining to common corridor and also unit wall which is co-utilized with other co-owners in order to maintain the strength of all condominium structure and building attractiveness altogether.
- ห้ามวางรองเท้า หรือสิ่งของอื่นใดบนพื้นผิวของส่วนร่วม และสิ่งของเหล่านี้ต้องเก็บกวาดออกทันที  
Do not place shoes shelves or other objects which obstruct the common corridor and common areas definitely.
- ห้ามตากผ้า หรือแขวนเสื้อผ้า หรือวางสิ่งของใดๆ ภายในบริเวณของส่วนร่วม  
Do not hang cloths to dry or place any objects at balcony rail.
- เรื่องต่อไปนี้ห้ามดำเนินการภายในอาคารชุดซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายจัดการ  
The following operations are not permitted to do in the residences definitely.  
9.1 เปลี่ยนระบบเตือนภัย และระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคารชุด  
Alteration to Alarm system and Fire Alarm system of the building.  
9.2 เรื่องสัตว์เลี้ยงในห้องชุด หรือสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในบริเวณอาคารชุด กรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัย  
ไปยังฝ่ายจัดการอาคารชุด กรณีการร้องเรียนของผู้อยู่อาศัย 1,000.- บาท / ครั้ง (หนึ่งพันบาทถ้วน) จะต้องพักออกนอกบ้าน 3 วันนับจากวันที่แจ้งให้ทราบ  
Feed the pets within the units, or allow the pets to feed within the Building area, in case of complaint from any resident to the Management, and found from inspection, the fine of 1,000.- baht (one thousand baht only) shall be punished. Please remove pets within 3 days after notice.
- ห้ามใช้แก๊ส และวัตถุไวไฟ หรือสารพิษ ในการประกอบอาหารและเครื่องดื่มภายในห้องชุด  
Gas, flammable objects, or charcoal stove are not allowed for cooking food and beverage in the units.
- ห้ามก่อสร้าง ติดตั้งหรือแก้ไขโครงสร้างบริเวณระเบียง  
Construction or alteration to the balcony rail is not permitted.
- ห้ามติดตั้งประตูเหล็กที่ด้านหลังของส่วนร่วม  
Curved steel door is not permitted to be set up at common corridor.
- ห้ามติดป้ายโฆษณาหรือป้ายโฆษณาอื่นใดภายนอกบริเวณของชุดหรือส่วนร่วม  
Signage and advertising notice are not allowed to post outside unit wall, balcony, and also the door-window outside the units.
- ห้ามมิให้ผู้ใดนำสิ่งของส่วนตัวเข้ามาในอาคารชุดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายจัดการ (ตามข้อ 1)  
Do not misapply unit as stated in the Condominium Juristic Person Regulations (Section 1)
- เจ้าของห้องชุดหรือผู้เช่าห้องชุด ต้องยินยอมให้ฝ่ายจัดการ เข้ามาตรวจสอบหรือซ่อมแซมภายในกรณีที่มีการร้องเรียน  
ส่วนกลาง หรือห้องชุดได้รับความเสียหาย หรือมีอุปกรณ์หรือสิ่งของภายในห้องชุดชำรุดเสียหาย  
The Unit owner or user must allow the staff of the Management to enter for inspection and repairing in case that common property or unit are damaged or affected by the material or equipment within such units defective.

- ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557  
Announced on August 28, 2014

Managed by Plus Property Co., Ltd.

Page 3/28

## Managed by Plus Property Co., Ltd.

Page 4/28

## Managed by Plus Property Co., Ltd.

Page 6/28



- กรณีมีการจอดรถยนต์บนที่ส่วนบุคคลมิใช่ หรือคงต้องพิจารณาตรวจสอบจากทางราชการ และแจ้งพิจารณา ไปตามปกติแต่ถ้าจะ  
รถเข็นหรือย้ายเข้าออกได้ หรือในการเดินเข้าของรถไปสามารถมาเคลื่อนย้ายรถไม่ว่าการเดินใช้กฎหมาย ถ้ายังต้องการ อาจขอขออนุญาต  
ที่จะเคลื่อนย้ายรถ โดยติดต่อการปกครอง ที่มีความเห็นอย่างชัดเจนว่ามีความเห็นสมควร โดยเจ้าของรถจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายต่อรัฐสภาจากผู้  
จากนิติบุคคลทางการเมือง หรือรับใช้ทางการเมือง แต่อย่างไรก็ตาม
- In case of overlap parking, and handbrake is drawn, or parking obstruct the traffic, and the Management cannot  
contact the car owner in order to move the car or in case the car owners cannot move his car by whatsoever  
reasons, the Management reserves its right to lose the case by any method as reasonably, and the car owner  
will not claim for any damage or any loss from the Condominium Juristic Person or the Management at all.
10. กรณีมีติดเครื่องจอดรถถูกขูด ข่วน เจ้าของรถวัน / ผู้ถือสิทธิจะต้องไปแจ้งความกับศาลลงข้อเสียหากผู้ใดกระทำความผิดโดยไม่  
และเมื่อชำระหนี้แล้วการฟ้องคดีทางอาญารอการสั่งลงโทษในอัตรา 500 - บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
- In case the parking sticker lost, the Co-owners/residents shall take the Notice to show for making the new parking  
sticker with the fee of issuance the new parking/sticker as of 500/- baht (Five hundred baht only).
11. กรณีมีการปลอมแปลงติดเครื่องจอดรถ นิติบุคคลทางการเมือง จะดำเนินการสืบถึงตัวรถของอาคารพาณิชย์ และจะดำเนินคดีทางอาญา  
หรือขึ้นกับวิธีขึ้นบังคับ 20 เท่าของราคาติดเครื่องจอดรถ 500 บาท และละเลยสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมาย
- In case of counterfeiting the parking sticker, the Condominium Juristic Person shall suspend the parking area  
immediately and shall prosecute the criminal case with the fine of 20 times of parking sticker free and shall  
reserve its right to prosecute.
12. การอนุญาตให้เข้ามาจอด เข้า-ออก และจดทะเบียนรถยนต์ มิถือเป็นกรรมสิทธิ์ทางทรัพย์สินโดยนิติบุคคลทางการเมือง  
จะไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายต่อรัฐสภาขององค์กร หรือกรณีเช่นข้างต้น ตลอดจนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบริเวณที่จอดรถเข้า-ออกซึ่ง  
จอดรถในอาคารสูงๆ เป็นต้น
- Permission to take the cars entering-exit by this House Rules is not deemed as depository the cars or properties,  
the Condominium Juristic Person shall not bear any damage or loss of car and property within the case, including  
the accidents to be occurred in most cases from utilization the parking area in this Condominium Juristic Person.
13. ยานพาหนะที่ไม่มีติดเครื่องเข้าพื้นที่เพื่อลงจอดจะจ่ายค่าปรับหากขาดเอกสาร และเสียค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถคันนี้  
Any vehicle without parking sticker and visitor shall receive a parking ticket from the security guard and pay the  
parking fee as follows:
1. ไม่มีการประทับตรานิติบุคคลทางการเมือง ค่าคืนการจอดรถรถคันละขึ้นไว้ละ 50 บาท ต่อชั่วโมง  
No stamp of Condominium Juristic Person, the parking fee is 50 baht/hour/car.
- 1.2 ได้รับกรมประทับตรานิติบุคคลทางการเมือง 4 ชั่วโมงแรกฟรี ขึ้นต่อไปอีกสำหรับกรจอดรถนอกหน่วยด้วยอัตรา  
2 บาท / ชม / ชั่วโมง  
A stamp of Condominium Juristic Person will receive 4 hours free of charge parking fee and the next hour  
is charged 20 baht/car/hour.
- 1.3 กรณีมีญาติมาพักอาศัย จะต้องไปแจ้งความกับฝ่ายจัดการ เมื่อออกพื้นที่จอดรถรถคันนี้อาจให้ยกเว้นค่าเช่าฟรีได้  
2 ครั้ง ฟรี เดือน / สองชุด  
In case of any relative visiting, the co-owners or resident shall register with the Management in order  
to issue a temporary parking sticker by granting the right to park for free of charge for 2 months/monthunit.

- ระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท บังนา  
ที่ 004/2557 : การเข้าทำนามเพิ่มเติม หรือ ตกแต่งภายในห้องชุด  
House Rules of Dicondo Campus Resort Bangna Condominium Juristic Person  
No. 004/2014 : Entering for addition or decoration within the Units

- หมายเหตุ : ระเบียบการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
Remark : This rules may be added, changed reasonably.







32. ระเบียบนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและหลักปฏิบัติในการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันสิ่งผิดและภัยอันตรายต่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย ไม่จะเป็นการดำเนินการโดยประมาทหรือเจตนา จึงใคร่ขอความร่วมมือ และทำความเข้าใจในการถือปฏิบัติร่วมกันโดยเคร่งครัด
- This rules determined as the guideline and principles to maintain the peace, to protect life and property may be occurred damage, whether to operate by intentionally or by negligently, it is requested for cooperation and making understanding to hold and to perform jointly strictly,
33. เมื่ออ่านระเบียบเรียบร้อยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียดก่อนลงนามรับทราบระเบียบนี้
- When reading this rules already, please inquire or make understanding before signing your name for acknowledging.

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557  
Announced on August 28, 2014

ฉันทราบ และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ข้อนี้.....(เจ้าของห้องชุด)  
Acknowledged and agreed to follow the rules Signed.....(The Co-owner)

ฉันทราบ และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ข้อนี้.....(ผู้รับเหมา)  
Acknowledged and agreed to follow the rules Signed.....(The Contractor)

หมายเหตุ : ระเบียบนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม  
Remark : This rules may be added, changed reasonably.

ระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด ศักดิ์สิทธิ์ แพนด้า รีสอร์ท บางนา  
ที่ 006/2557 : การรักษาความสะอาด และการทิ้งขยะมูลฝอย  
House Rules of Dcondo Campus Resort Bangna Condominium Juristic Person  
No. 006/2014 : Maintaining cleanliness and throwing garbage

เพื่อสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดี และก่อให้เกิดความสวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารชุดฯ ดังนั้นขอเชิญชวน  
ในการอยู่อาศัยร่วมกัน ซึ่งใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่าน/ส่วนในการรักษาความสะอาด โดยมีวัตถุประสงค์  
For good sanitary and environment and to maintain beauty with peace of Condominium Juristic Person to enable the  
happiness of joint residence, it is requested for cooperation from you all on the maintaining the cleanliness with the following  
performance:

1. ให้บรรจุขยะเปียก ขยะแห้ง ใส่ถุงหรือภาชนะที่มิดชิด และมัดปากถุงให้เรียบร้อย ใส่ลงในถังขยะเปียกและถังขยะแห้ง  
ไม่ให้นำขยะมาทิ้งลงในถังขยะเปียกหรือถังขยะแห้งโดยไม่ใส่ถุงหรือมัดปากถุง  
Put the wet garbage, dried garbage in the suitable bags or containers with binding the bags, while the toxic  
garbage must be put in the protective container from harm, drop the garbage into the garbage bin, cover it every  
time.
2. ถังขยะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ถังขยะเปียกและถังขยะแห้ง โดยมีความละเอียดกำหนดไว้ที่บริเวณทางออก  
The bins are 2 kinds: those are dried bin and wet bin with the statement and symbol determined at the containers.
3. บริเวณที่ทิ้งขยะ: คือ ห้องขยะประจำชั้น ชั้น 1-8 บริเวณ Fire man Lift (ลิฟต์คนเดิน) หรือตามความเหมาะสมที่กำหนดไว้  
The area to situate such garbage bin is at the Garbage room Floor 1-8 near the Fire man Lift area or as suitably.
4. พนักงานดูแลรักษาความสะอาดจะนำขยะมาทิ้งทุกวัน โดยทิ้งวันละ 2 ครั้ง คือ  
ช่วงเวลา 09.00-10.00 น. และ 16.00-17.00 น. หรือตามความเหมาะสมที่กำหนดไว้  
The cleaning employees shall take the garbage from each floor to drop at the garbage room on the down stair  
every day, collection is made two time a day during 09.00 - 10.00 hrs. and 16.00 -17.00 hrs., or as suitably.
5. ผู้อยู่อาศัยจะต้องไม่กวาดเศษขยะ หรือทิ้งขยะลงบนพื้นบริเวณทางเดินหรือหน้าห้องชุด หรือบริเวณส่วนกลางที่คนเดิน  
ทางอยู่ และหากฝ่าฝืนจะถือว่าละเมิดระเบียบการทิ้งขยะและค่าความสะอาดไม่ผ่านจนต้องชำระ: 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  
The residents shall not sweep any particles or throwing the garbage out to the common walking path of the units  
or all common area of the unit, if violation, the fee of collection shall be charged with cleaning fee as of amount  
each time 500.- baht (Five hundred baht only).
6. ห้ามทิ้งถังขยะหรือวัสดุอื่นใดที่เป็นอันตรายลงสู่ถังขยะเปียกหรือถังขยะแห้ง: หากถังขยะหรือวัสดุอื่นใดเป็นอันตราย  
ไม่สามารถทิ้งลงถังขยะได้ ให้นำลงถังทิ้งขยะเปียกหรือถังขยะแห้ง และงดนำขยะลงสู่ถังขยะเปียกหรือถังขยะแห้ง  
The cigarette butt or other material causing fire or inflammable are prohibited to put into the garbage bin, if the  
article or material are in large size or much weight and cannot put into the garbage bin, please drop it at the main  
garbage room downstairs of the building and notify to the Supervision Section of the condominium for further  
operation.

ระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด ศักดิ์สิทธิ์ แพนด้า รีสอร์ท บางนา  
ที่ 005/2557 : การชำระเงินกองทุน ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง / ส่วนตัว และค่าอื่นที่เกี่ยวเนื่อง  
House Rules of Dcondo Campus Resort Bangna Condominium Juristic Person  
No. 005/2014 : Payment to the fund, common cost / private cost , and premium

เพื่อให้นิติบุคคลอาคารชุด สามารถดำเนินการจัดการของเงินกองทุนและเงินส่วนกลางในการปฏิบัติงานได้ทันเวลา ดังนั้นจึงกำหนด  
ประจําชำระเงินกองทุนและเงินส่วนกลาง ดังนี้ เจ้าของห้องชุดซึ่งเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบส่วนกลาง จะต้องชำระเป็นงวดค่าส่วนกลางให้แก่นิติบุคคล  
อาคารชุดฯ โดยมีอัตราตามกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ทศานุสัญญา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 และตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ศักดิ์สิทธิ์ แพนด้า  
รีสอร์ท บางนา (บทเฉพาะกาล) ได้กำหนดการชำระค่าส่วนกลางให้เจ้าของห้องชุดชำระตามข้อบังคับต่อไปนี้

For the Condominium Juristic Person to operate the business on the supervision to common properties, such operation  
is contained fix costs and variable costs occurring all time; therefore, the Co-owners who is the unit owners and common  
properties shall pay referred expenses, while the Condominium Juristic Person shall use its legal right by the Condominium Act  
Section 18 with the Juristic Person Regulations of Dcondo Campus Resot Bangna Condominium Juristic Person (Section 10) has  
determined the rate of joint common expenses for those co-owners as follows:

1. อัตราเงินกองทุนเรียกเก็บครั้งแรกคราวละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการเรียกเก็บครั้งแรกครั้งเดียว ครั้งต่อไปให้  
ขึ้นอยู่กับที่ประชุมใหญ่ฯ เจ้าของร่วมพิจารณา  
Sinking Fund collect at the first time, at rate 500.- baht per square meter (Five hundred baht only), which is  
collected for the first time, next time shall be depended on the resolution of the general meeting by the co-owners  
consideration.
2. อัตราค่าใช้จ่ายส่วนกลางคราวละ 28.- บาท (ยี่สิบแปดบาทถ้วน) ต่อเดือน ชำระล่วงหน้าเป็นรายสามเดือน ส่วนอัตรา  
วิธีการเรียกเก็บเงินส่วนกลางจะเปลี่ยนแปลงได้โดยการลงมติของที่ประชุมใหญ่ฯ  
Common area expenses, rate 28.- baht per square meter (Twenty - eight baht only) per 3 months, advance annual  
payment. The rate of Common area expenses and collect method may be changed by the resolution of the general  
meeting.
3. อัตราค่าบำรุงบำรุงถังขยะตาม จำนวนตามหน่วยคิดอัตราค่าส่วนกลาง: 20.- บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) ส่วนอัตราค่าวิธีการเรียกเก็บ  
วิธีการเปลี่ยนแปลงได้โดยการลงมติของที่ประชุมใหญ่ฯ  
Water supply expense collects monthly calculating at the rate of 20.- baht/unit each (Twenty baht only), rate and  
collect method may be changed by the resolution of the general meeting.
4. การชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว ซึ่งเกิดจากการใช้ประปาส่วนกลาง และกรณีใช้ประปาส่วนกลาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการใช้สิทธิ  
ส่วนกลาง ผู้อยู่อาศัยจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ที่ชำระก่อนหน้าไว้ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ชำระล่วงหน้า  
ก่อนทุกครั้ง  
Payment for private cost which occurred from using common water supply and common electricity and other costs  
occurring from utilization of common area, the residents shall pay jointly to compensate the cost paid by the  
Juristic person condominium. The Juristic Person will send invoice of referred expenses to the Co-owners in the  
next month.
5. ค่าใช้จ่ายการประกันภัยอาคารชุด ตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ศักดิ์สิทธิ์ แพนด้า รีสอร์ท บางนา (บทเฉพาะกาล) การประกันภัย  
ได้กำหนดการ ให้เจ้าของร่วมจะต้องชำระค่าประกันภัยอาคารชุด ตามอัตราส่วนที่กรมธรรม์ของนิติบุคคลอาคารชุด  
ส่วนกลาง ซึ่งเกิดจากการใช้จ่าย ค่า 1, 2, 3 โดยความคุ้มครองจากกรมธรรม์ หรือตามที่ประชุมใหญ่ฯ กำหนดไว้  
ค่าใช้จ่าย

The cost for the building insurance by the Juristic Person Regulations of Dcondo Campus Resort Bangna  
Condominium Juristic Person, (Chapter 11) The insurance : had determined to the co-owners to pay the building  
insurance premium according to the rate of ownership ratio for each in the common property which is separated  
from the cost of article 1, article 2 by the approval of the Committee or the resolution of the general meeting of the  
co-owners.

6. การชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ชำระเป็นเงินสด หรือชำระโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือส่งจ่ายเป็นเช็คหรือ  
เช็คธนาคารแบบ "นิติบุคคลอาคารชุด ศักดิ์สิทธิ์ แพนด้า รีสอร์ท บางนา" และการชำระเงิน กำหนดชำระล่วงหน้าก่อนถึงวัน  
กำหนดชำระล่วงหน้าไว้ เป็นหลักฐานการระงับข้อพิพาท  
Payment of various costs shall be made by cash or by transfer to the bank account or cross-checkue order to the  
account of "Dcondo Campus Resort Bangna Condominium Juristic Person" with such payment, the Co-owners  
shall maintain such pay-in slip every time as evidence to verify your payment.
7. การชำระค่าใช้จ่ายค้างคืน จะต้องชำระภายในวันที่กำหนดในใบแจ้งหนี้ของนิติบุคคลอาคารชุดฯ หากผิดนัดชำระหนี้  
นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะมีสิทธิตามกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ทศานุสัญญา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18/1 เพื่อขอส่งเรื่อง  
ฟ้องดำเนินคดีฟ้องร้องต่อเจ้าพนักงานส่วนกลาง  
Such payment above shall be made within the due date in the Debt Invoice of the Condominium Juristic Person, if  
default to pay, then the Condominium Juristic Person shall use the legal right of the Condominium Act, section  
18/1, to reserve the right to suspend the service of public utilities within the units without necessary prior notice.
8. ในกรณีที่มีการชำระค่าใช้จ่าย เจ้าของร่วมจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ค้างเกิน สิ้นวันกำหนดชำระ, เว้นแต่ได้มีนิติบุคคลอาคารชุดฯ  
ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ฟ้องคดีฟ้องร้อง และต้องส่งเรื่องฟ้องร้องการฟ้องคดีฟ้องร้องจากเจ้าพนักงานส่วนกลางไม่เกิน 15 วัน  
รวมทั้งการฟ้องคดีฟ้องร้องที่ดำเนินไปแบบฟ้องร้อง หลังจากโอนกรรมสิทธิ์ เจ้าของร่วมจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ค้างอยู่  
สามารถยื่นขอรับ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของห้องชุดให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดฯ ภายใน 7 วัน หากเจ้าของร่วม  
รายได้ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีฟ้องร้องค่าใช้จ่ายส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ให้ผู้จัดการอาคารชุดฯ ดำเนินการออกหนังสือรับรอง  
การฟ้องคดีฟ้องร้อง จนกว่าคดีจะสิ้นสุด

In case of outstanding to the costs, the co-owners shall pay all outstanding costs including the fine, surcharge to  
the Juristic Person before transfer the ownership of such unit to other persons and have to request for the Letter  
of Debt-Free Certificate from the manager in prior with not less than 15 days shall be notified, including filling the  
necessary information in such form. After transfer the ownership, then the new Co-owner shall deliver the copy of  
condominium ownership, copy of house registration and copy of ID Card of the new Co-owners to the  
Condominium Juristic Person within 7 days. Any co-owners still have a prosecution with the Condominium Juristic  
Person, then the Manager of Condominium shall suspend such Letter of Debt-Free Certificate until such case shall  
be finalized.

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557  
Announced on August 28, 2014

หมายเหตุ : ระเบียบนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม  
Remark : This rules may be added, changed reasonably.



7. ห้ามทิ้งเศษอาหารหรือขยะใดๆ ลงในถังขยะบ้างถัง อ่างล้างหน้า หรือชักโครก กรณีทำผิดจะถูกลงโทษ และผู้ทำผิด  
เกิดความเสียหายต่อตนเองและส่วนรวมห้ามขึ้น ฟุ้งอยู่ภายในห้องชุดนั้น ต้องมีการกำจัดขยะในการรื้อถอนทิ้งเสีย  
The food particle or any material are prohibited to put into the sewer, sink or flush toilet, in case of blocked an  
causes damage to you and public or other persons, the residents in such unit shall be liable to the cost of  
repairing in whole amount.
8. ห้ามนำขยะมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใดมาทิ้งใน / ขน และปล่อยสภาพแวดล้อมบริเวณที่พักอาศัย ได้แก่ ทิ้งขยะข้างอาคาร  
กำหนดไว้โดยทางนิติบุคคล ห้ามนำขยะมาทิ้งข้างถังขยะ หรือบนฝาถังขยะ หากฝ่าฝืนฝ่ายจัดการฯ จะดำเนินการปรับปรับ  
ไม่เกิน 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อครั้ง  
All kinds of garbage with the smell /pungent with effect to the environment in front of the units, just take to throw  
in the garbage determined by the Management Department by putting in the bin, do not put the garbage beside the  
bin or on the cover of the bin, in case of violation, the Management Department shall operate to fine with no less  
than 500.- baht (Five hundred baht only) a time.

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557  
Announced on August 28, 2014

หมายเหตุ : กรรมการผู้จัดการนิติบุคคลหรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
Remark : This rules may be added or changed reasonably.

- 9.นิติบุคคลอาคารชุด ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดให้บริการลิฟต์โดยสารชั่วคราว เพื่อซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ตามความเหมาะสม  
The Condominium Juristic Person reserves its right to turn off the service of lift temporary in order to repair, to  
maintain such lift as reasonably.
10. กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน กรุณาแจ้งฝ่ายจัดการฯ โดยเร็วทันที  
In case of difficulty, please notify to the Management immediately.
11. หากมีการฝ่าฝืนระเบียบนิติบุคคลอาคารชุด ได้กำหนดบทลงโทษตามฐานผิด หรือละเมิดพิจารณาตามความเหมาะสมไว้ ดังนี้  
If there is violation to this rules and regulations, the Condominium Juristic Person has determined the penalty  
respectively or depending on the consideration as reasonably.
- a. เตือนด้วยวาจา และลายลักษณ์อักษร  
Verbal or written warning.
- b. ปรับระงับสิทธิประโยชน์ฯ ครั้งละไม่เกิน 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  
Fine by violation to the rules and regulations each time no less than 500.- baht (Five hundred baht only)
- c. กรณีใช้ลิฟต์โดยสารเพื่อขนถ่ายสิ่งของ ฝ้ายจัดการฯ จะระงับบริการยกถ่ายสิ่งของชุดใดชุดหนึ่ง ส่วนที่ระงับบริการยกถ่าย และให้  
ออกจากอาคารชุดฯ และดำเนินการตามกฎหมาย เมื่อเสร็จสิ้น  
In case of using passenger lift used for decoration work, the Management shall confiscate the guarantee for  
decoration to such unit in whole amount, including to suspend the decoration and to go out from the  
Condominium, and the prosecute shall be operated depending on the cases.

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557  
Announced on August 28, 2014

หมายเหตุ : กรรมการผู้จัดการนิติบุคคลหรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
Remark : This rules may be added, changed reasonably.

ระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด ศักยโคต แพนด้า รีสอร์ท บังนา

ที่ 007/2557 : ระเบียบการใช้ลิฟต์

House Rules of Dcondo Campus Resort Bangna Condominium Juristic Person  
No. 007/2014 : Rules to use lift (Elevator)

เพื่อความเรียบร้อยเรียบร้อย ความปลอดภัย และเพื่อการดูแลรักษาลิฟต์ ให้มีสภาพดี และสะอาดอยู่เสมอ นิติบุคคลอาคารชุดฯ จึงกำหนด  
ระเบียบการใช้ลิฟต์ของนิติบุคคลดังนี้

For neatness, safety and for maintaining the lift into good condition and clean regularly, the Condominium  
Juristic Person has determined the rules to use as the code of conduct as follows:

- ลิฟต์ของอาคารชุด ศักยโคต แพนด้า รีสอร์ท บังนา เป็นลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 ตัว ให้บริการลิฟต์โดยสาร ตลอด 24 ชั่วโมง  
The lift of Dcondo Campus Resort Bangna Condominium Juristic Person are 2 passenger one Service lift which  
provide 24 hours service.
- การใช้ลิฟต์ของนิติบุคคลจะต้องแจ้งนิติบุคคลอาคารชุดฯ และรายการสิ่งของที่จะนำขึ้นลิฟต์ทุกครั้ง โดยแจ้งก่อนทุกครั้ง  
Using lift to carry the articles shall notify for permission with the items of articles every time, and shall perform as  
follows:
  - จะต้องไม่บรรทุกสิ่งของในน้ำหนักเกินกว่า 800 กิโลกรัม  
The material with overload than 800 kilogram is not permitted to carry.
  - สิ่งของบรรทุกจะต้องไม่เกินความยาวความสูงไม่เกินขนาดของลิฟต์โดยสาร  
The material to be loaded shall not beyond the length, width, height of lift body.
- การใช้ลิฟต์ของนิติบุคคลอาคารชุดฯ จะต้องมีผู้โดยสารอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป  
Using lift to carry the material, equipment for decoration, the units shall follow additional from article 2 as follows:
  - ลิฟต์ของนิติบุคคลอาคารชุดฯ จะต้องมีผู้โดยสารอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. เท่านั้น  
ห้ามใช้ลิฟต์ของนิติบุคคลอาคารชุดฯ เป็นลิฟต์โดยสาร - อาบน้ำ และบรรทุกสิ่งของ  
Use the lift to carry the material, equipment for decoration only on Monday – Friday, from 09.00 to 17.00 hrs.  
Do not use the lift to carry the material, equipment on Sunday-Sunday and on holidays.
- ห้ามกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อลิฟต์โดยสารและระบบลิฟต์  
Do not do any action cause harmful to the passenger room and lift system.
- โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในลิฟต์ และกฎระเบียบการใช้ลิฟต์ของนิติบุคคลอาคารชุดฯ อย่างเคร่งครัด  
Please follow the suggestions within the lift, and rules to use the lift of the Condominium Juristic Person strictly.
- ขอความร่วมมือในการรักษาความสะอาด และโปรดใช้อุปกรณ์ด้วยความระมัดระวังและสุภาพเรียบร้อย  
Request cooperation to maintain cleanliness and please use the equipment with carefulness and neatness.
- ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาด  
Do not use the lift when there is a fire definitely.
- หากลิฟต์เกิดความเสียหายใดๆ ผู้กระทำและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายให้กับนิติบุคคลอาคารชุดฯ  
ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง  
If the lift is in damage, the person who causes damage or related persons shall be liable to indemnity, damages to  
the Condominium Juristic Person according to the actual damage.

ระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด ศักยโคต แพนด้า รีสอร์ท บังนา

ที่ 008/2557 : การใช้สายเคเบิลโทรศัพท์ภายในอาคารชุด

House Rules of Dcondo Campus Resort Bangna Condominium Juristic Person  
No. 008/2014 : Using and Installation lease line telephone signal

- สายเคเบิลโทรศัพท์ภายในอาคารชุดเป็นทรัพย์สินส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุดฯ  
The lease line telephone signal is the common property of the Condominium Juristic Person.
- สายเคเบิลโทรศัพท์ภายในอาคารชุดฯ เจ้าของร่วมมีสิทธิใช้ร่วมกันได้ ดังนี้  
The lease line for telephone signal that the co-owners shall have the right to possess is as follows:
  - สายเคเบิลโทรศัพท์ภายในอาคารชุดฯ จำนวน 1 หมายเลข  
The lease line for telephone signal for 1 number.
  - ระบบโทรศัพท์ของอาคารชุดฯ มีให้สำหรับสายเคเบิลโทรศัพท์สำหรับเจ้าของร่วมเท่านั้น  
The telephone system of the condominium is not supported to the lease line for the number applicant  
additionally.
- สายเคเบิลโทรศัพท์ภายในอาคารชุดฯ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
The lease line of telephone signal has the following objectives:
  - สายเคเบิลโทรศัพท์ภายในอาคารชุดฯ เพื่อให้เจ้าของสามารถติดต่อสื่อสารภายนอกอาคารชุดฯ  
The lease line for telephone signal is for the condominium to contact, communicate to outside.
- สายเคเบิลโทรศัพท์ภายในอาคารชุดฯ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ตาม ข้อ 3.  
The lease line for telephone signal is not permitted to change the objectives of usage in Article 3.
- กรณีมีการขอเพิ่มสายเคเบิลโทรศัพท์ภายในอาคารชุดฯ มากกว่าหนึ่งหมายเลขต่อผู้สมัคร (ตามข้อ 2.) ต้องปฏิบัติตามระเบียบของ  
อาคารชุดฯ  
In case of additional request for the lease line of telephone signal more than one number existing (Article 2), the  
rules and regulations of the condominium shall be followed.
- หากมีการฝ่าฝืนระเบียบการใช้สายเคเบิลโทรศัพท์ภายในอาคารชุดฯ ฝ่ายจัดการฯ มีสิทธิระงับสายเคเบิลโทรศัพท์ภายในอาคารชุดฯ  
ได้ทันที  
If there is violation to the rules of the Condominium Juristic Person, the Management has the right to suspend the  
lease line telephone signal in every respect.

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557  
Announced on August 28, 2014

หมายเหตุ : กรรมการผู้จัดการนิติบุคคลหรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
Remark : This rules may be added or changed reasonably.

ระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด ศคค.บค. แคมปัส รีสอร์ท บังนา

ที่ 009/2557 : การใช้ห้องออกกำลังกาย

House Rules of Dcondo Campus Resort Bangna Condominium Juristic Person

No. 009/2014 : Using Exercise Room

1. ห้องออกกำลังกายเปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 22.00 น.  
The exercise room is opened for service from 08.00 - 22.00 hrs.
2. สมาชิก ต้องลงทะเบียนในสมุดของเจ้าหน้าที่ก่อนใช้บริการทุกครั้ง  
The members shall be register in the book of the staff before getting the service every time.
3. สมาชิก ต้องศึกษาคำแนะนำ, ข้อเสนอแนะ ตลอดจนวิธีการใช้หรือออกกำลังกาย ที่ติดอยู่ในห้องออกกำลังกาย ก่อนการให้บริการ  
The members shall study on the advice, suggestions including the instructions of using the exercising equipment fixed in the exercise room before getting service every time.
4. การใช้บริการต้องแต่งกายด้วยชุดที่เหมาะสม และไม่เดินเท้า หรือวิ่งสวมรองเท้าสำหรับเล่นกีฬา ไม่สวมถุงมือ และห้ามถอดเสื้อ ขณะออกกำลังกาย  
Getting the service, the suitable dressing up and no wet shall be made, with the shoes wearing for sporting, use towel and do not take off the shirts while exercising.
5. บุคคลต่อไปนี้ ห้ามใช้บริการห้องออกกำลังกายโดยเด็ดขาด  
The following persons are prohibited to use the exercise room definitely.
  - a. ผู้ป่วยร่างกายไม่แข็งแรง หรืออยู่ระหว่างการพักฟื้น  
The sick, weakness persons, or the persons during recovery.
  - b. ผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อทุกชนิด และโรคหัวใจ  
The sick persons with all kinds of infections and persons with heart disease.
  - c. ผู้ที่ดื่มสุรา เมาย และของมึนเมาทุกชนิด  
The person drinking alcohol, beer and all kinds of liquors.
6. ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ใช้บริการห้องออกกำลังกาย  
The children under 12 years is prohibited to use the exercise room.
7. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด เข้าไปรับประทานในห้องออกกำลังกายโดยเด็ดขาด  
All kinds of food and beverage are prohibited to take into the exercise room definitely.
8. ให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาด และใช้อุปกรณ์ด้วยความสุภาพ รวมทั้งไม่มีการรบกวนสมาธิของผู้อื่น  
Give your cooperation for maintaining cleanliness and please use the equipment with your politeness, including not disturb the other's concentration.
9. ไม่ควรใช้เครื่องออกกำลังกายตามวิธีที่ถูกต้อง หากเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่สะดวก กรุณาแจ้งฝ่ายจัดการ ให้ทราบทันที  
Please use the exercising equipment correctly by its method, in case of damage or inconvenience, please notify to the Management Department for acknowledging immediately.
10. หากสมาชิก หรือแขกของสมาชิก ทำความเสียหายให้แก่ห้องออกกำลังกาย หรือ ทรัพย์สินส่วนกลาง จะต้องรับผิดชอบ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง  
If the members or their visitors cause damage to the exercise room or common properties, the responsibility shall be indemnified to the Condominium Juristic Person by the actual cost.

11. หากมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของส่วนรวม ทางนิติบุคคลอาคารชุดฯ และฝ่ายจัดการจะไม่รับผิดชอบใดๆ  
กับสิ่ง  
If there is cause of danger or damage to life and your property, Condominium Juristic Person and Management shall not bear any responsibility at all.
12. ฝ่ายจัดการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการออกกำลังกาย ไม่สามารถเข้าใช้บริการได้ตามความเหมาะสม  
The Management reserves the right not permit the person who is unable to follow this rules and regulations of residence to use the exercise room as reasonably.

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557

Announced on August 28, 2014

หมายเหตุ : ระเบียบการออกกำลังกายนี้อาจเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
Remark : This rules may be added or changed reasonably.

ระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด ศคค.บค. แคมปัส รีสอร์ท บังนา

ที่ 010/2557 : การใช้สระว่ายน้ำ

House Rules of Dcondo Campus Resort Bangna Condominium Juristic Person

No. 010/2014 : Using Swimming Pool

1. สระว่ายน้ำเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 - 22.00 น.  
The swimming pool is open for service from 08.00 - 22.00 hrs.
2. สมาชิก ต้องลงทะเบียนในสมุดของเจ้าหน้าที่ก่อนใช้บริการทุกครั้ง  
The members shall be register in the book of the staff before getting service every time.
3. ในกรณีที่มีการปิดสระว่ายน้ำเป็นการชั่วคราว ฝ่ายจัดการฯ จะตีประกาศให้ทราบล่วงหน้า  
In case of temporary closing to the swimming pool, the Management shall prior post the notice.
4. ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำจะต้องสวมชุดว่ายน้ำตามมาตรฐาน และต้องสวมหมวกว่ายน้ำทุกครั้ง  
The service users shall wear the swimsuit according to the standard also the bathing cap must be wear every time.
5. ก่อนลงสระว่ายน้ำ จะต้องอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดทุกครั้ง  
Before descending the pool, the bathing to wash body shall be made every time.
6. ห้ามสมาชิก และแขกของสมาชิก ปฏิบัติดังต่อไปนี้โดยเด็ดขาด  
The members and their visitors are prohibited to do as follows:
  - a. ใช้บริการสระว่ายน้ำขณะที่ฝนตกและฟ้าคะนอง  
Use swimming pool while raining and thunderstorm.
  - b. ผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อ หรือโรคผิวหนัง  
The sick person with infection or skin diseases.
  - c. สวมรองเท้าเดินรอบบริเวณสระว่ายน้ำ  
Wear the shoes walking around the pool.
  - d. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าไปรับประทานในบริเวณสระว่ายน้ำ  
All kinds of food and beverage are prohibited to take to eat in the swimming area.
7. เด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ใหญ่หรือผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด  
The children under 12 years shall be taken care by their guardians closely.
8. สมาชิกต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุตรหลานของท่านก่อนใช้บริการ และต้องให้ความระมัดระวังไม่ปล่อยให้เด็กอยู่คนเดียว  
ในสระว่ายน้ำตามลำพัง  
The members shall be responsible for their children's safety getting service, the carefulness shall be taken, do not allow the children stay in the swimming pool lonely.
9. ห้ามวิ่งเล่นบริเวณสระว่ายน้ำ หรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นหากสมาชิก และแขกของสมาชิก ทำความเสียหายให้แก่สระว่ายน้ำหรือ  
ทรัพย์สินส่วนกลาง จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  
Do not run around the swimming pool area or make the loud noise to disturb other members and their guest (visitors) or make damage to the swimming pool or common property, the indemnity to the Condominium Juristic Person shall be made by the actual cost.
10. ให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาด และใช้อุปกรณ์ด้วยความสุภาพ  
Give your cooperation for maintaining cleanliness and please use the equipment with your politeness.

11. หากมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของส่วนรวม ทางนิติบุคคลอาคารชุดฯ และฝ่ายจัดการฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ  
กับสิ่ง  
If there is danger or damage to the life and your properties, the Condominium Juristic Person and the Management shall bear no responsibility at all.
12. ฝ่ายจัดการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจำกัดจำนวนคนที่ใช้บริการสระว่ายน้ำ หรือเข้าในบริเวณสระว่ายน้ำ ตลอดจนไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่  
ปฏิบัติตามระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุดฯ เข้าใช้บริการสระว่ายน้ำได้ตามความเหมาะสม  
The Management reserve its right to limit the service users for the swimming pool or the persons entering to the swimming pool area, including no permit the person who fails to follow this rules and regulations to get the service of swimming pool as suitably.

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557

Announced on August 28, 2014

หมายเหตุ : ระเบียบการออกกำลังกายนี้อาจเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
Remark : This rules may be added or changed reasonably.



[illegible]

The Rules and Regulations of docondo Campus Resort Bangna Condominium Juristic Person  
No. 011/2014 : Using Common Room

1. จุดประสงค์ของพื้นที่โถงรวมและพื้นที่สาธารณะคือเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยของห้องชุดสามารถเข้าหากัน โดยเจ้าของส่วนนิติบุคคลสามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นต่อผู้รับคนใดคนหนึ่งเข้ามาพักอาศัยได้ ทั้งนี้ต้องขออนุญาตจากนิติบุคคลก่อน และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของนิติบุคคล  
The Common Room provides areas for studying, and also offers common areas to facilitate for owners or residents and visitors who along with owners or residents only. The management reserves the right to control user limitation in case of user is over the limit.
2. ห้ามพนักงาน ลูกจ้างของนิติบุคคลหรือผู้ช่วยส่วนตัวเข้าใช้พื้นที่โถงรวม  
Staff's owner and personal attendants not permitted to use the Common Room.
3. ห้ามใช้โถงรวมและพื้นที่สาธารณะ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 22.00 น. เจ้าของอาคาร สามารถปิดใช้พื้นที่โถงรวมและพื้นที่สาธารณะได้หากจำเป็น  
The Common Room open daily from 08.00 - 22.00, the management reserves the right to close as necessary for maintenance.
4. ผู้ใช้พื้นที่โถงรวมและพื้นที่สาธารณะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของนิติบุคคลและกฎระเบียบของนิติบุคคล  
Please follow the instructions in the Common Room and the rules and regulations of Common Room usage of Condominium Juristic Person strictly.
5. ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายในบริเวณพื้นที่โถงรวม  
Alcohol beverages is prohibited in the Common Room
6. ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่โถงรวม  
Smoking is prohibited in the Common Room.
7. ห้ามใช้วิทยุ โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ และอุปกรณ์สื่อสารชนิดอื่นในที่พักอาศัย  
Use of sound audio instruments, televisions, cellular phones with or without speaker or headphone is strictly prohibited in the library premises.
8. ห้ามส่งเสียงรบกวนผู้อื่นในที่พักอาศัย และในบริเวณพื้นที่โถงรวม  
All users must observe total silence in the Common Room and its environs at all times.
9. ห้ามนำหนังสือจากภายนอกเข้ามาในที่พักอาศัย โดยเด็ดขาด กรณีมีเอกสารหรือวัสดุใดๆ ที่ต้องรับผิดชอบการสูญหายหรือเสียหาย  
Bring the books from the Common Room is strictly prohibited users will be held responsible for any damage or loss of Common Room materials in their possession and will be required to meet the cost of replacement and processing.
10. ห้ามละเมิดกฎระเบียบของนิติบุคคล  
The management reserves the right to dismiss individuals who violate these rules from the premises and suspend their privileges.

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557  
Announced on August 28, 2014.

ระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอาชีพ ส่งเสริม การ  
 ก่อตั้ง : ๐๑๒/๒๕๕๗ : ต้น

House Rules of Doondo Campus Resort Bangna Condominium Juristic Person  
No. 012/2014 : Others

1. ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในห้องพัก - ต้องชำระค่า การเช่าห้องพักกับเจ้าของหอพักเป็นรายเดือน โดยได้เงินสด คืน 1 เดือนก่อน จำนวน 250 บาท กรณีที่หากนำบัตรชำระค่า / กรุณาขอคืน เงินก่อนโอนสิทธิ์ในห้องพักจำนวนเป็น: 300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน)  
Unit Key card for enter-ent, The Management will give to the Co-owner only with the right as follows:  
1 bedroom 2 cards. In case of card damage/lost, Co-owners have to ask the management to issue the new card with cost 300.- baht/card (Three hundred baht only)
2. ตู้ไปรษณีย์ (Mail Box) ฝ่ายจัดการ การเช่าห้องพักจะให้รหัสผ่านตู้ไปรษณีย์ จำนวน 1 รหัส  
Mail box, The Management will give the 1 Mail Box key to the Co-owners
3. ไปรษณีย์ที่พักบริการส่งอาหาร Delivery ขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายกับแขก โดยที่หากผู้เข้าพักต้องการรับอาหารบริการตนเอง Food delivery are not allowed to go up to the residence units, Co-owners or residences have to take it by self at the lobby area.
4. ค่าบริการไฟฟ้าและโทรศัพท์ ค่าเช่าห้องพักและค่าบริการต่างๆที่เจ้าของที่พักต้องรับผิดชอบ ยกเว้นกรณี หรือชำระโดยที่พักเป็นผู้บริการ  
Electricity and Telephone invoice, The Co-owner able to settle the payment at those organization directly or deduct from your bank account.

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557  
Announced on August 28, 2014

หมายเหตุ : ระเบียบนี้สามารถเพิ่มเปลี่ยนแปลง หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
Remark : This rules may be added or changed reasonably.

# มกราคม


แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 278 หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน บางนา-ตราด แขวง/ตำบล บางบ่อ เขต/อำเภอ บางบ่อจังหวัด สมุทรปราการ โทรศัพท์ 02-7055130 โทรสาร - โดยมี นิธิบุคคลอาคารชุดที่ คอนโด แคมป์ริ์ รีสอร์ท บางนา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ ประเภท อาคารชุด

ใบอนุญาตเลขที่ 162557 เมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 ใบ อ 6.ออกให้โดยสำนักงานที่ดิน จังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้





[illegible][illegible][illegible]

# กุ่มภาพันธ์








แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 278 หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน บางนา-ตราด แขวง/ตำบล บางบ่อ เขต/อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ โทรศัพท์ 02-7055130 โทรสาร - โดยมี นิติบุคคลอาคารชุดคือ คอนโด แคมปัส รีสอร์ท บางนา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อាកาศูด

ใบอนุญาตเลขที่ 16/2557 เมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 ใบ อ 6 ออกให้โดยสำนักงานที่ดิน จังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี

จึงมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้เก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

มีนาคม

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ศิכוןโตแคบปรีส์รีสอร์ทบางนา

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 278 หมู่ที่ : 4 ซอย : ถนน : บางนา-ตราด แขวง/ตำบล : บางบ่อ เขต/ตำบล : บางบ่อ จังหวัด : สมุทรปราการ โทรศัพท์ : โทรสาร : 027055135

มี : นางสาว ศิริวรรณ นาคเกิด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อាកาศูด

ประเภทของ : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 1210

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย                                   | ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย |
|--|-----------------------------|
| 1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) | 140.00 ลบ.ม./วัน            |
| 2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) | 140.00 ลบ.ม./วัน            |
| 3. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) | 140.00 ลบ.ม./วัน            |
| 4. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) | 140.00 ลบ.ม./วัน            |
| 5. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) | 140.00 ลบ.ม./วัน            |
- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- [ X ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน
- [ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
- [ X ] เครื่องสูบน้ำ [ ] ระบบเติมอากาศ
- [ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
- [ X ] เครื่องสูบลูทคอน [ ] อื่นๆ
- [ ] อื่นๆ
- [ ] อื่นๆ

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)
- (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด
3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
- | รายการ  | ปริมาณ   |
|---|--|
| (1) ปริมาณการใช้น้ำของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)                    | 3,778.000 หน่วย  |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)              | 4,719.000 ลบ.ม.  |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)                  | 4,718.980 ลบ.ม.  |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย                            | [ X ] ระบายทุกวัน<br>[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน<br>[ ] ไม่ระบายเลย   |
| (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้                         | ปริมาณ หน่วย<br>0.000 กิโลกรัม   |
| (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                                   | ระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ<br>เครื่องสูบน้ำ [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ<br>ระบบเติมอากาศ [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ<br>เครื่องสูบลูทคอน [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ |
| (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด | 0.00 กิโลกรัม  |
| (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข                                  |  |

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗



[illegible][illegible]

[illegible]

# เมษายน


แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษทั้งอยู่เลขที่ 278 หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน บางนา-ตราด แขวง/ตำบล บางพลี เขต/อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ โทรศัพท์ 02-7055130 โทรสาร - โดยมี นิธิกุลคณาหารชุดดี คอนโด เคนเบส รีสอร์ท บางนา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ออการชุด

ใบอนุญาตเลขที่ 16/2557 เมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 ใน อ.6.ออกให้โดยสำนักงานที่ดิน จังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ແມ່ນ ທຸ. ໒

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

១. ខ្លឹមសារទាំងនេះ

แหล่งกำเนิดพืชดั้งเดิมที่ 278 หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน บางนาบวรราช แขวงคันนายบง เขตคันนายบง จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 02-7055130 โทรสาร - มี นิตินฤคธอาภาขุติคณินถ ถกมปวิสิธพร บณณณ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดพืช ประกอบกิจการประเทภ ก บอนบุญณณเลขที่ 162557 (28 สิงหาคม 2557) ใน 6.00๓41๓๓ สำนัณณณต้นต้นจังหวัดสมุทรปราการ สำนัณณณณ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ  
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในฐานะ

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย CONVENTIONAL ACTIVATED SLUDGE  
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 510ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ...24... ชั่วโมง/วัน

☐แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวาด/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวาด/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสับตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

ท่อน้ำทิ้ง กทม.

(๕) วิจารณ์การตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ให้ทางบริษัทกำจัดสิ่งปฏิกูลสูบน้ำไปกำจัด

### ๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย

รวมทั้งเดือน 4,4353 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทางกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 3,620 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 3,619.98 หน่วย

(๔) การระบายนํ้าทิ้งจากระบบนํ้าบาดนํ้าเสีย

สรุปออกทำอระบายน้้า

๕) ปริมาณสาร

ยังไม่ได้ชี้

(๒) การทำงานของระบบท้าวคันน้ำเสียและคลองกรัด

- ระบกกักน้ำดื่ม ☒ ปลอดภัย ☐ ผิดปลอดภัย (ระบุ)















รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : คีคอนโดแคมป์รีสอร์ทบางนา  
 แอ่งบำบัดน้ำเสีย : คีคอนโดแคมป์รีสอร์ทบางนา  
 หมู่ที่ : 4  
 ชอย :  
 ถนน : บางนา-ตราด แขวง/ตำบล : บางบ่อ เขต/ตำบล : บางบ่อ  
 จังหวัด : สมุทรปราการ โทรศัพท์ : โทรสาร : 027055135  
 มี : นางสาว ศิริวรรณ นาคเกิด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
 ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด  
 ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 1210

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่ง

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสำเร็จในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 140.00 ลบ.ม./วัน
2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 140.00 ลบ.ม./วัน
3. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 140.00 ลบ.ม./วัน
4. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 140.00 ลบ.ม./วัน
5. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 140.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ( X ) แบบต่อเนื่อง ( ) แบบไม่ต่อเนื่อง

( ) แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ( X ) เครื่องสูบน้ำ ( ) ระบบเติมอากาศ

( ) เครื่องกรอง/หมั่นน้ำเสีย ( ) เครื่องกวาด/ผสมสารเคมี

( X ) เครื่องสูบลอยตัว ( ) อื่นๆ

( ) อื่นๆ

( ) อื่นๆ

# มิถุนายน

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4,733.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกระบบของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,684.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5,683.980 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ( X ) ระบายทุกวัน ( ) ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน ( ) ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารลดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย  
 1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ( X ) ปกติ ( ) ผิดปกติ  
 เครื่องสูบน้ำ ( X ) ปกติ ( ) ผิดปกติ  
 ระบบเติมอากาศ ( X ) ปกติ ( ) ผิดปกติ  
 เครื่องสูบลอยตัว ( X ) ปกติ ( ) ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) บั๊กไฟ อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗


แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 278 หมู่ที่ 4 ชอย - ถนน บางนา-ตราด แขวง/ตำบล บางบ่อ เขต/ อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ โทรศัพท์ 02-7055130 โทรสาร - โดยมี นิติบุคคลอาคารชุด คีคอนโด แคมป์ รีสอร์ท บางนา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ ประเภท อาคารชุด

ใบอนุญาตเลขที่ 16/2557 เมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 ใบ ๐ 6.ออกให้โดยสำนักงานที่ดิน จังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้















ตารางจากมิเตอร์ไฟฟ้าประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566						หน่วยงาน คัดกรองโดยกรมปศุสัตว์หน่วยงาน					
เวลาบันทึก...9:00... น.											
วันที่	มิเตอร์ MCC-A		มิเตอร์ MCC-B		มิเตอร์ MCC-C		มิเตอร์ MCC-D		มิเตอร์ MCC-E		ผู้บันทึก
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	
1	14283	3	22713	3	21392	2	67175	1	47587	6	พงษ์ศิริ
2	14286	4	22716	3	21394	2	67176	2	47593	79	พงษ์ศิริ
3	14290	4	22719	2	21396	0	67178	1	47672	46	พงษ์ศิริ
4	14294	3	22721	3	21396	0	67179	1	47718	13	พงษ์ศิริ
5	14297	2	22724	3	21396	0	67180	1	47731	11	พงษ์ศิริ
6	14299	5	22727	3	21396	0	67181	1	47742	108	พงษ์ศิริ
7	14304	4	22730	3	21396	0	67182	2	47850	45	พงษ์ศิริ
8	14308	4	22733	3	21396	13	67184	1	47895	44	พงษ์ศิริ
9	14312	21	22736	33	21409	11	67185	5	47939	68	พงษ์ศิริ
10	14333	23	22769	51	21420	56	67190	5	48007	33	พงษ์ศิริ
11	14356	39	22820	49	21476	57	67195	7	48040	35	พงษ์ศิริ
12	14395	31	22869	47	21533	56	67202	1	48075	45	พงษ์ศิริ
13	14426	32	22916	48	21589	56	67203	2	48120	45	พงษ์ศิริ
14	14458	28	22964	51	21645	55	67205	2	48165	44	พงษ์ศิริ
15	14486	30	23015	50	21700	58	67207	9	48209	47	พงษ์ศิริ
16	14516	29	23065	52	21758	58	67216	4	48256	46	พงษ์ศิริ
17	14545	30	23117	53	21816	58	67220	4	48302	47	พงษ์ศิริ
18	14575	28	23170	45	21874	55	67224	1	48349	41	พงษ์ศิริ
19	14603	28	23215	45	21929	52	67225	2	48390	40	พงษ์ศิริ
20	14631	30	23260	47	21981	49	67227	2	48430	43	พงษ์ศิริ
21	14661	26	23307	46	22030	51	67229	2	48473	41	พงษ์ศิริ
22	14687	27	23353	49	22081	53	67231	1	48514	56	พงษ์ศิริ
23	14714	29	23402	49	22134	56	67232	2	48570	32	พงษ์ศิริ
24	14743	23	23451	44	22190	47	67234	2	48602	39	พงษ์ศิริ
25	14766	26	23495	50	22237	54	67236	1	48641	44	พงษ์ศิริ
26	14792	29	23545	43	22291	52	67237	2	48685	41	พงษ์ศิริ
27	14821	34	23588	57	22343	62	67239	2	48726	52	พงษ์ศิริ
28	14855	29	23645	46	22405	54	67241	1	48778	44	พงษ์ศิริ
29	14884	8	23691	40	22459	54	67242	2	48822	42	พงษ์ศิริ
30	14892	5	23731	48	22513	48	67244	2	48864	40	พงษ์ศิริ
31	14897	37	23779	49	22561	57	67246	3	48904	46	พงษ์ศิริ
บันทึกโดย <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>											
ตรวจสอบโดย <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>											
วันที่ 8/4/2566 วันที่ 5/4/2566											

ตารางจากมิเตอร์น้ำประจำ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566												หน่วยงาน คัดกรองโดยกรมปศุสัตว์หน่วยงาน	
เวลาบันทึก 8:30 น.													
วันที่	มิเตอร์ อาคาร A		มิเตอร์ อาคาร B		มิเตอร์ อาคาร C		มิเตอร์ อาคาร D		มิเตอร์ อาคาร E		ผู้บันทึก		
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง			
1	17172	7	68815	26	77981	30	110932	45	70480	36	69225	44	พงษ์ศิริ
2	17179	407	68841	31	78011	33	110977	46	70516	36	69269	44	พงษ์ศิริ
3	17586	185	68972	21	78044	26	111023	39	70552	39	69313	49	พงษ์ศิริ
4	17781	245	68993	26	78070	28	111062	39	70591	37	69362	45	พงษ์ศิริ
5	18026	133	69019	23	78098	22	111101	41	70628	35	69407	43	พงษ์ศิริ
6	18159	188	69042	23	78120	21	111142	54	70663	34	69450	32	พงษ์ศิริ
7	18347	191	69065	28	78141	25	111196	37	70697	38	69482	40	พงษ์ศิริ
8	18538	202	69093	29	78166	33	111233	39	70735	35	69522	48	พงษ์ศิริ
9	18740	205	69122	23	78199	25	111272	32	70770	36	69570	40	พงษ์ศิริ
10	18945	178	69145	24	78224	26	111304	35	70806	38	69610	42	พงษ์ศิริ
11	19123	173	69169	23	78252	21	111339	40	70844	42	69652	37	พงษ์ศิริ
12	19296	175	69192	26	78273	23	111379	40	70886	37	69689	35	พงษ์ศิริ
13	19471	189	69218	29	78296	37	111419	27	70923	27	69724	35	พงษ์ศิริ
14	19660	155	69247	29	78333	39	111446	46	70950	36	69759	43	พงษ์ศิริ
15	19815	240	69276	27	78372	30	111492	42	70986	39	69802	49	พงษ์ศิริ
16	20055	176	69303	26	78402	28	111534	40	71025	28	69851	44	พงษ์ศิริ
17	20231	165	69329	26	78430	21	111574	49	71053	38	69895	44	พงษ์ศิริ
18	20396	152	69355	22	78451	26	111623	45	71091	33	69939	40	พงษ์ศิริ
19	20548	145	69377	23	78477	25	111668	43	71124	16	69979	38	พงษ์ศิริ
20	20693	159	69400	21	78502	29	111711	47	71140	16	70017	38	พงษ์ศิริ
21	20862	154	69421	27	78531	25	111758	36	71156	32	70055	35	พงษ์ศิริ
22	21086	145	69448	25	78558	28	111794	33	71188	35	70090	35	พงษ์ศิริ
23	21151	155	69473	18	78584	25	111827	32	71223	31	70125	35	พงษ์ศิริ
24	21306	157	69491	18	78609	23	111859	29	71254	23	70160	34	พงษ์ศิริ
25	21453	158	69509	16	78632	14	111888	20	71277	20	70194	19	พงษ์ศิริ
26	21621	51	69525	17	78648	20	111908	25	71297	20	70213	33	พงษ์ศิริ
27	21672	113	69542	24	78666	19	111933	29	71317	35	70246	35	พงษ์ศิริ
28	21785	116	69566	19	78685	11	111962	33	71352	20	70281	32	พงษ์ศิริ
29	21901	93	69585	16	78696	16	111995	25	71372	21	70313	18	พงษ์ศิริ
30	21994	106	69601	20	78712	7	112020	24	71393	16	70331	32	พงษ์ศิริ
31	22100	109	69621	16	78719	16	112044	25	71409	16	70363	23	พงษ์ศิริ
บันทึกโดย <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>													
ตรวจสอบโดย <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>													
วันที่ 5/4/66 วันที่ 5/4/66													

ตารางตรวจเช็คสระวน้ำ										หน่วยงาน คัดกรองโดยกรมปศุสัตว์หน่วยงาน			
เดือน มีนาคม พ.ศ.2566													
รายการ	ค่าเคมีสระวน้ำ			สถานะ			ปริมาณการเติมเคมี (kg)			มิเตอร์น้ำ	ปริมาณ การใช้น้ำ	ผู้ตรวจวัด	หมายเหตุ
	CL	PH	Sal	ปกติ	ไม่พอ	CL	โซดาแอช Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	กรดเกลือ	เกลือ				
วันที่													
1	3	7.2		/						8065		ประสิทธิ์	
2	3	7.2		/						8057		ประสิทธิ์	
3	3	7.2		/						8058		ประสิทธิ์	
4	3	7.2		/						8070		ประสิทธิ์	
5	3	7.2		/						8088		ประสิทธิ์	
6	3	7.2		/						8090		ประสิทธิ์	
7	3	7.2		/						8090		ประสิทธิ์	
8	3	7.2		/						8090		ประสิทธิ์	
9	3	7.2		/						8090		ประสิทธิ์	
10	3	7.2		/						8023		ประสิทธิ์	
11	3	7.2		/						8029		ประสิทธิ์	
12	3	7.2		/						8035		ประสิทธิ์	
13	3	7.2		/						8036		ประสิทธิ์	
14	3	7.2		/						8037		ประสิทธิ์	
15	3	7.2		/						8039		ประสิทธิ์	
16	3	7.2		/						8045		ประสิทธิ์	
17	3	7.2		/						8050		ประสิทธิ์	
18	3	7.2		/						8056		ประสิทธิ์	
19	3	7.2		/						8057		ประสิทธิ์	
20	3	7.2		/						8070		ประสิทธิ์	
21	3	7.2		/						8099		ประสิทธิ์	
22	3	7.2		/						8702		ประสิทธิ์	
23	3	7.2		/						8704		ประสิทธิ์	
24	3	7.2		/						8707		ประสิทธิ์	
25	3	7.2		/						8707		ประสิทธิ์	
26	3	7.2		/						8712		ประสิทธิ์	
27	3	7.2		/						8714		ประสิทธิ์	
28	3	7.2		/						8716		ประสิทธิ์	
29	3	7.2		/						8726		ประสิทธิ์	
30	3	7.2		/						8729		ประสิทธิ์	
31	3	7.2		/						8731		ประสิทธิ์	
ตรวจโดย <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>													

เมษายน

[illegible]

ตารางจัดผลทดสอบที่สำเร็จจำแนกตาม แผนงาน พ.ศ.2566					หน่วยงาน คือกองโศกนาฏพิธีการบำเพ็ญ เวลาบันทึก...9:00..... น.						
วันที่	มิเตอร์ MDB-A		มิเตอร์ MDB-B		มิเตอร์ MDB-C		มิเตอร์ MDB-D		มิเตอร์ MDB-E		ผู้บันทึก
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	
1	7653.1	6	6500.7	6	6970.3	5	6954.5	5	7015.1	7	พงษ์ศิริ
2	7659.1	7	6506.3	7	6974.9	6	6959.5	6	7021.9	9	พงษ์ศิริ
3	7665.5	5	6513.5	6	6980.4	4	6965.2	4	7030.7	6	พงษ์ศิริ
4	7671.4	7	6519.3	7	6984.4	5	6969.1	5	7036.5	9	พงษ์ศิริ
5	7678.6	7	6526.7	7	6989.7	5	6974.4	5	7045.3	8	พงษ์ศิริ
6	7685.7	10	6534.1	9	6995.1	7	6979.7	7	7053.7	11	พงษ์ศิริ
7	7695.2	6	6543.3	6	7002.1	5	6986.9	4	7064.7	7	พงษ์ศิริ
8	7701.4	4	6549.7	5	7006.7	3	6991.2	3	7071.7	5	พงษ์ศิริ
9	7705.3	7	6554.4	7	7009.9	5	6993.7	4	7076.9	7	พงษ์ศิริ
10	7712.1	9	6560.9	9	7014.7	6	6997.6	7	7084.1	11	พงษ์ศิริ
11	7720.9	8	6569.5	7	7021.1	5	7004.4	5	7094.8	8	พงษ์ศิริ
12	7728.4	6	6576.5	7	7026.1	5	7009.5	5	7103.2	6	พงษ์ศิริ
13	7732.4	7	6583.3	6	7031.2	4	7014.2	4	7109.1	9	พงษ์ศิริ
14	7740.9	3	6589.2	3	7035.3	3	7018.1	2	7116.2	4	พงษ์ศิริ
15	7743.6	7	6592.3	5	7038.1	4	7019.9	3	7121.7	6	พงษ์ศิริ
16	7750.7	4	6597.5	6	7042.3	4	7023.2	4	7127.6	7	พงษ์ศิริ
17	7754.4	7	6603.2	6	7046.6	5	7027.3	5	7134.5	7	พงษ์ศิริ
18	7761.7	7	6609.5	8	7051.5	6	7031.8	6	7141.5	9	พงษ์ศิริ
19	7768.9	7	6617.1	7	7057.9	5	7037.9	6	7150.5	9	พงษ์ศิริ
20	7775.9	8	6624.2	8	7062.8	6	7043.7	5	7159.3	9	พงษ์ศิริ
21	7783.5	8	6632.4	8	7068.5	6	7049.1	6	7168.4	9	พงษ์ศิริ
22	7791.1	7	6640.2	8	7074.5	5	7054.9	5	7176.9	9	พงษ์ศิริ
23	7798.4	8	6647.8	8	7079.8	6	7060.1	5	7185.6	8	พงษ์ศิริ
24	7806.1	9	6655.5	9	7085.7	6	7065.4	6	7193.7	9	พงษ์ศิริ
25	7815.3	9	6664.1	10	7091.5	7	7071.3	7	7202.4	10	พงษ์ศิริ
26	7824.1	5	6673.7	5	7098.9	4	7078.5	3	7212.6	5	พงษ์ศิริ
27	7828.8	6	6678.5	6	7102.9	5	7081.9	5	7217.5	8	พงษ์ศิริ
28	7835.1	8	6684.6	9	7107.8	7	7086.4	6	7224.1	6	พงษ์ศิริ
29	7843.2	5	6693.1	6	7114.4	6	7092.5	4	7230.2	8	พงษ์ศิริ
30	7848.1	6	6698.7	6	7120.3	2	7096.5	4	7238.3	7	พงษ์ศิริ
31		0						0			พงษ์ศิริ

รายงานเดือน

วันที่



พฤษภาคม

ตารางตรวจเช็คสารว่าหน้า เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565										หน่วยงาน คือคนใดคนหนึ่งที่รับผิดชอบงาน			
จากสาร		ค่าเฉลี่ยว่าหน้า			สถานะ		ปริมาณการใช้เคมี (kg.)			ชนิดว่าหน้า	ปริมาณ การใช้ว่าหน้า	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
วันที่	CL	PH	Sat	ปกติ	เกิน	CL	โซดาแอช Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	กรรณกิล	เกลือ				
1	3	7.2		/						0044		ปกติ	
2	3	7.2		/						0045		ปกติ	
3	3	7.2		/						0046		ปกติ	
4	3	7.2		/						0050		ปกติ	
5	3	7.2		/						0050		ปกติ	
6	3	7.2		/						0053		ปกติ	
7	3	7.2		/						0057		ปกติ	
8	3	7.2		/						0061		ปกติ	
9	3	7.2		/						0065		ปกติ	
10	3	7.2		/						0066		ปกติ	
11	3	7.2		/						0067		ปกติ	
12	3	7.2		/						0068		ปกติ	
13	3	7.2		/						0069		ปกติ	
14	3	7.2		/						0069		ปกติ	
15	3	7.2		/						0071		ปกติ	
16	3	7.2		/						0072		ปกติ	
17	3	7.2		/						0073		ปกติ	
18	3	7.2		/						0073		ปกติ	
19	3	7.2		/						0075		ปกติ	
20	3	7.2		/						0077		ปกติ	
21	3	7.2		/						0078		ปกติ	
22	3	7.2		/						0081		ปกติ	
23	3	7.2		/						0082		ปกติ	
24	3	7.2		/						0084		ปกติ	
25	3	7.2		/						0085		ปกติ	
26	3	7.2		/						0086		ปกติ	
27	3	7.2		/						0091		ปกติ	
28	3	7.2		/						0091		ปกติ	
29	3	7.2		/						0091		ปกติ	
30	3	7.2		/						0092		ปกติ	
31	3	7.2		/						0093		ปกติ	

ตรวจลงชื่อ

วันที่

# ติดตั้งไฟแคมป์สำหรับช่างนา ใบตรวจเช็คเครื่องเคราจักร ปี 2566

ใบตรวจเช็คเครื่องเคราจักร Fire pump												หน่วยงาน สโมสรฟุตบอล ร้อยรักษ์ บงนา											
สถานที่ จ.นครราชสีมา												ปี 2566											
วันที่	ส.ค.	อ.ค.	พ.ค.	เม.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ส.ค.	อ.ค.	พ.ค.	ส.ค.	อ.ค.	พ.ค.	ส.ค.	อ.ค.	พ.ค.	ส.ค.	อ.ค.	พ.ค.
วัน	ส.ค.	อ.ค.	พ.ค.	เม.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ส.ค.	อ.ค.	พ.ค.	ส.ค.	อ.ค.	พ.ค.	ส.ค.	อ.ค.	พ.ค.	ส.ค.	อ.ค.	พ.ค.
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							

# มีถุนายน

ตารางตรวจเช็คส้วมว่าน้ำ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565												หน่วยงาน คือศูนย์อบรมปศุสัตว์ท่งนา			
รายการ	ค่าเฉลี่ยตรวจน้ำ			สถานะ		ปริมาณสารเคมีเติม (kg.)			มีสารน้ำ	ปริมาณ การใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ			
วันที่	CL	PH	Sal	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาซัก Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	กรดเกลือ					เกลือ		
1	3	7.2	/	/						ส้วม	ปกติ				
2	3	7.2	/	/						ส้วม	ปกติ				
3	3	7.2	/	/						ส้วม	ปกติ				
4	3	7.2	/	/						ส้วม	ปกติ				
5	3	7.2	/	/						ส้วม	ปกติ				
6	3	7.2	/	/						ส้วม	ปกติ				
7	3	7.2	/	/						ส้วม	ปกติ				
8	3	7.2	/	/						ส้วม	ปกติ				
9	3	7.2	/	/						ส้วม	ปกติ				
10	3	7.2	/	/						ส้วม	ปกติ				
11	3	7.2	/	/						ส้วม	ปกติ				
12	3	7.2	/	/						ส้วม	ปกติ				
13	3	7.2	/	/						ส้วม	ปกติ				
14	3	7.2	/	/						ส้วม	ปกติ				
15	3	7.2	/	/						ส้วม	ปกติ				
16	3	7.2	/	/						ส้วม	ปกติ				
17	3	7.2	/	/						ส้วม	ปกติ				
18	3	7.2	/	/						ส้วม	ปกติ				
19	3	7.2	/	/						ส้วม	ปกติ				
20	3	7.2	/	/						ส้วม	ปกติ				
21	3	7.2	/	/						ส้วม	ปกติ				
22	3	7.2	/	/						ส้วม	ปกติ				
23	3	7.2	/	/						ส้วม	ปกติ				
24	3	7.2	/	/						ส้วม	ปกติ				
25	3	7.2	/	/						ส้วม	ปกติ				
26	3	7.2	/	/						ส้วม	ปกติ				
27	3	7.2	/	/						ส้วม	ปกติ				
28	3	7.2	/	/						ส้วม	ปกติ				
29	3	7.2	/	/						ส้วม	ปกติ				
30	3	7.2	/	/						ส้วม	ปกติ				
31	3	7.2	/	/						ส้วม	ปกติ				
ตรวจพบข้อ												วันที่			

ตรวจสอบโดย \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_

ใบตรวจขอเปลี่ยนเครื่องจักร บ่อน้ำ ถ.อ. สถานี ตำบ.ถ.อ.										หน่วยงาน สัตวบาล สัตวบาล บ.บ.บ. ปี 2566													
วันที่	บ.บ.		ก.บ.		อ.บ.		ค.บ.		ด.บ.		ก.บ.		ค.บ.		ด.บ.		ก.บ.		ค.บ.		ด.บ.		
	บ.บ.	ก.บ.	อ.บ.	ค.บ.	ด.บ.	ก.บ.	ค.บ.	ด.บ.	ก.บ.	ค.บ.	ด.บ.	ก.บ.	ค.บ.	ด.บ.	ก.บ.	ค.บ.	ด.บ.	ก.บ.	ค.บ.	ด.บ.	ก.บ.	ค.บ.	ด.บ.
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							

ผู้ตรวจ  
ผู้ตรวจ

(ผู้ตรวจ)

(ผู้ตรวจ)

11/11/2011 11:11:11 AM 2011  
 FORM 001 (Rev. 11/11/2011)

ใบตรวจสอบเครื่องจักร MOB - A		หน่วยงาน คือนัด เสด็จขึ้น ชื่อรับ บงนา										
รถบรรทุก 8 ตัน A		ปี 2566										
วันที่	ส.ก.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												

ผู้ตรวจสอบ.....

วันที่รับได้.....

(หัวหน้าช่างเทคนิค)

(ผู้จัดการ)

FORM-448-001 Rev.011 1 Mar 2020

ใบตรวจสอบย้อนเครื่องจักร ปีงบประมาณ ตามนี้ ขาดจะ คณบดี										หน่วยงาน คณบดี เสร็จสิ้น ปี 2566									
วันที่	ป.ศ.	ป.ศ.	ป.ศ.	ป.ศ.	ป.ศ.	ป.ศ.	ป.ศ.	ป.ศ.	ป.ศ.	ป.ศ.	ป.ศ.	ป.ศ.	ป.ศ.	ป.ศ.	ป.ศ.	ป.ศ.	ป.ศ.	ป.ศ.	ป.ศ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									

ผู้ตรวจสอบ

รับทราบโดย

(พร้อมสำเนา)

(ผู้ตรวจ)

Form PAB-007 Rev.01.1 Mar 2007

[illegible]



[illegible][illegible]

ใบตรวจสอบเครื่องจักร MOD - B สถานี อ.พนา 8		หมายเลขเครื่องจักร MOD - B สถานี อ.พนา 8		วันที่ 2556		หน่วยงาน	
วัน	ที่	ส.ค.	ส.ค.	ส.ค.	ส.ค.	ส.ค.	ส.ค.
ปี	ที่	ปี	ที่	ปี	ที่	ปี	ที่
ปี	ที่	ปี	ที่	ปี	ที่	ปี	ที่
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

ใบตรวจสอบเครื่องจักร LK - A		ใบตรวจสอบเครื่องจักร LK - B	
สถานี B/13 A		สถานี B/13 B	
ส.ก.	ส.ก.	ส.ก.	ส.ก.
ส.ก.	ส.ก.	ส.ก.	ส.ก.
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31

ใบตรวจสอบห้องเครื่องจักร Booster pump - B										หน่วยงาน ตี๋ต๋อนัด ต๋อนัด รือรือ บำนา										
สถานที่ จ.ต๋อง B										ปี 2566										
วันที่	ส.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				

ผู้ตรวจสอบ .....

รับทราบโดย .....

(หัวหน้าช่างเทคนิค)

(ผู้จัดการ)

FORM PAB-01 Rev 01/1 Mar 201

ใบสำรวจเบื้องต้นกรณีจ้าง CWP - B สถานี งาน B				หน่วยงาน ศึกษา วิจัย กรม ปี 2566												
ร.ที่	ร.ก.	ร.ค.	ร.ด.	ร.ก.	ร.ค.	ร.ด.	ร.ก.	ร.ค.	ร.ด.	ร.ก.	ร.ค.	ร.ด.	ร.ก.	ร.ค.	ร.ด.	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																

ผู้สำรวจ.....

ผู้ควบคุมงาน.....

ผู้จัดทำ.....

วันที่.....

.....

.....

ใบตรวจประเมินปัจจัยเสี่ยง MOB - C สถานี กาดำ C				หน่วยงาน สืบค้น แหล่งข้อมูล วิศวกร บวร ปี 2566																										
ส.ก.	ก.พ.	ส.ค.	ก.ค.	ก.ธ.	ก.พ.	ก.ค.	ก.ธ.	ก.พ.	ก.ค.	ก.ธ.	ก.พ.	ก.ค.	ก.ธ.	ก.พ.	ก.ค.	ก.ธ.	ก.พ.	ก.ค.	ก.ธ.											
ส.ก.	ก.พ.	ส.ค.	ก.ค.	ก.ธ.	ก.พ.	ก.ค.	ก.ธ.	ก.พ.	ก.ค.	ก.ธ.	ก.พ.	ก.ค.	ก.ธ.	ก.พ.	ก.ค.	ก.ธ.	ก.พ.	ก.ค.	ก.ธ.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
[Redacted Content]																														

ผู้ตรวจประเมิน.....

ผู้ตรวจโดย.....

หน่วยงาน.....

(ลงนาม/ลงนามแทน)

(ผู้ตรวจ)

เอกสารแนบ 001 Rev 01 / 14-05-2561

ใบตรวจสุขภาพเครื่องจักร พ.บ. - 6										หมายเลข ตีพิมพ์ ตามนัด สัปดาห์ บวช										
สถานี ๘๓๖/๖ ๘										๗ ๘๘๖										
ส.ท.	ก.ท.	ค.ท.	ด.ท.	อ.ท.	จ.ท.	ช.ท.	ซ.ท.	ด.ท.	อ.ท.	ก.ท.	ค.ท.	ด.ท.	อ.ท.	ก.ท.	ค.ท.	ด.ท.	อ.ท.	ก.ท.	ค.ท.	ด.ท.
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				

ผู้ตรวจสุขภาพ.....

ผู้ตรวจสุขภาพ.....

(ผู้ตรวจสุขภาพ)

(ผู้ตรวจ)

ผู้ตรวจสุขภาพ.....

ผู้ตรวจสุขภาพ.....





ใบตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ CMP - D  
สถานี อ.พนา D

หน่วยงาน สืบค้น แอมัล วิศวกร หมาย  
ปี 2566

วันที่	ส.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ส.ค.
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													

ผู้ตรวจสอบ.....  
ผู้ตรวจ.....  
(วันขึ้นงานหน้า)  
(ผู้ตรวจ)

PM/PM/08/08 Rev.01 / Mar. 2021

ใบตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ CMP - D  
สถานี อ.พนา D

หน่วยงาน สืบค้น แอมัล วิศวกร หมาย  
ปี 2566

วันที่	ส.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ส.ค.
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													

ผู้ตรวจสอบ.....  
ผู้ตรวจ.....  
(วันขึ้นงานหน้า)  
(ผู้ตรวจ)

PM/PM/08/08 Rev.01 / Mar. 2021

ใบตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ MOD - E  
สถานี อ.พนา E

หน่วยงาน สืบค้น แอมัล วิศวกร หมาย  
ปี 2566

วันที่	ส.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ส.ค.
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													

ผู้ตรวจสอบ.....  
ผู้ตรวจ.....  
(วันขึ้นงานหน้า)  
(ผู้ตรวจ)

PM/PM/08/08 Rev.01 / Mar. 2021

ใบตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ Booster pump - D  
สถานี อ.พนา D

หน่วยงาน สืบค้น แอมัล วิศวกร หมาย  
ปี 2566

วันที่	ส.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ส.ค.
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													

ผู้ตรวจสอบ.....  
ผู้ตรวจ.....  
(วันขึ้นงานหน้า)  
(ผู้ตรวจ)

PM/PM/08/08 Rev.01 / Mar. 2021



ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีความผิดปกติ)
		สี	แป้น	อาการอื่น	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

**WACHSBERG**

บันทึกผลการทำงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

WO-019/01/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน อาคาร	คิชอบโขนมาแควนปักษ์	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง								วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FHC						
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจากกฏูแฉ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
D1-1	✓		✓		✓		✓		-		✓		-		✓	
D1-2	✓		✓		✓		✓		-		✓		-		✓	
D2-1	✓		✓		✓		✓		-		✓		-		✓	
D2-2	✓		✓		✓		✓		-		✓		-		✓	
D3-1	✓		✓		✓		✓		-		✓		-		✓	
D3-2	✓		✓		✓		✓		-		✓		-		✓	
D4-1	✓		✓		✓		✓		-		✓		-		✓	
D4-2	✓		✓		✓		✓		-		✓		-		✓	
D5-1	✓		✓		✓		✓		-		✓		-		✓	
D5-2	✓		✓		✓		✓		-		✓		-		✓	
D6-1	✓		✓		✓		✓		-		✓		-		✓	
D6-2	✓		✓		✓		✓		-		✓		-		✓	
D7-1	✓		✓		✓		✓		-		✓		-		✓	
D7-2	✓		✓		✓		✓		-		✓		-		✓	
D8-1	✓		✓		✓		✓		-		✓		-		✓	
D8-2	✓		✓		✓		✓		-		✓		-		✓	

หมายเหตุ

1. ตู้ D1-1, D1-2, D2-1, D2-2, D3-1, D3-2, D4-1, D4-2, D5-1, D5-2, D6-1, D6-2, D7-1, D7-2, D8-1, D8-2

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อ 1-5)
		สี	ภายใน	ภายนอก	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปกติของ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

XXXXXX

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

WO-020/01/2023 Page 1 of 1

[illegible]



ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าพบข้อบกพร่อง : ระบุ)
		สี	แก๊ส	อุปกรณ์เสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ลิฟต์ขึ้น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☒ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM) ☐

WO-018/01/2023 Page 1 of 1

[illegible]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าพบข้อบกพร่อง: ระบุ)
		สี	แก๊ส	อุปกรณ์	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	/			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	/			
3	ตรวจเช็คความปกติกับ	/			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	/			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	/			

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☒ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM) ☐

WO-017/01/2023 Page 1 of 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจไม่ผ่าน/ข้อ)
		สี	แม่สี	อาการอื่น	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

MMXMM

**ប្រតិភូអនុប្រធានប្រតិភូអនុប្រធាន**

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☒ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบถึงที่ต้องแก้ไขอีก (CM) ☐

WO-014/01/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน อาคาร A		ใบตรวจจเชื้อคูปับเพลิง						วันที่ตรวจสอบ รหัสผู้ปกครอง FHC								
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กรงกฏญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
A1-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
A1-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
A2-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
A2-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
A3-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
A3-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
A4-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
A4-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
A5-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
A5-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
A6-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
A6-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
A7-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
A7-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
A8-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
A8-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ

ถังดับเพลิง 11 ฟุต 11 ฟุต 11 ฟุต

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีความผิดปกติ)
		สี	แก๊ส	อุปกรณ์	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความพร้อมใช้งาน	✓			

## RESULTS

ប្រតិភូអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☒ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM) ☐

WO-013/01/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน ศิคมบิฑิ วิสอิท บำงนำ		ใบตรวจสอบเช็คบ้ำงทงหนีไฟ (FIRE EXIT )				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FE		1/- 1-66			
อาคาร E		ไฟจำงแบคเตอร์		สทงแบคเตอร์		นสการตรวจสอบ		สทงที่ติดตั้ง		นบายเหตุ	
ลำดับ	รยกรงหรือเครื่อง	ปกติ	แก๊จ	ปกติ	แก๊จ	ปกติ	แก๊จ				
1	E1-1	✓		✓		✓		Lobby ชั้น1			
2	E1-2	✓		✓		✓		ST1 ชั้น1			
3	E1-3	✓		✓		✓		ทงเดินส่วกลางชั้น1			
4	E1-4	✓		✓		✓		ทงเดินส่วกลาง2ชั้น1			
5	E1-5	✓		✓		✓		ทงเดินส่วกลางชั้น1			
6	E1-6	✓		✓		✓		SI 2 ชั้น1			
7	E1-7	✓		✓		✓		ประตุน้ไฟชั้น1			
8	E2-1	✓		✓		✓		ส่ชั้น2			
9	E2-2	✓		✓		✓		ทงเดินส่วกลางชั้น2			
10	E2-3	✓		✓		✓		ทงเดินส่วกลาง2ชั้น2			
11	E2-4	✓		✓		✓		ST2ชั้น2			
12	E3-1	✓		✓		✓		ST1ชั้น3			
13	E3-2	✓		✓		✓		ทงเดินส่วกลางชั้น3			
14	E3-3	✓		✓		✓		ทงเดินส่วกลาง2ชั้น3			
15	E3-4	✓		✓		✓		ST2ชั้น3			
16	E4-1	✓		✓		✓		ST1ชั้น4			
17	E4-2	✓		✓		✓		ทงเดินส่วกลางชั้น4			
18	E4-3	✓		✓		✓		ทงเดินส่วกลาง2ชั้น4			
19	E4-4	✓		✓		✓		ST2ชั้น4			
20	E5-1	✓		✓		✓		ST1ชั้น5			
21	E5-2	✓		✓		✓		ทงเดินส่วกลางชั้น5			
22	E5-3	✓		✓		✓		ทงเดินส่วกลาง2ชั้น5			
23	E5-4	✓		✓		✓		ST2ชั้น5			
24	E6-1	✓		✓		✓		ST1ชั้น6			
25	E6-2	✓		✓		✓		ทงเดินส่วกลางชั้น6			
26	E6-3	✓		✓		✓		ทงเดินส่วกลาง2ชั้น6			
27	E6-4	✓		✓		✓		ST2ชั้น 6			
28	E7-1	✓		✓		✓		ST1ชั้น7			
29	E7-2	✓		✓		✓		ทงเดินส่วกลางชั้น7			
30	E7-3	✓		✓		✓		ทงเดินส่วกลาง2ชั้น7			

หน่วยงาน คีคอนบิต แคมป์ รีโอรท์ บำนา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ 11-1-66 รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอร์		สภาพแบบเคอร์		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	E7-4	/		/		/		ST2ชั้น7	
2	E8-1	/		/		/		ST1ชั้น8	
3	E8-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น8	
4	E8-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น8	
5	E8-4	/		/		/		ST2ชั้น8	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] วันที่: [Signature] ผู้จัดการอาคาร: [Signature]

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน

PLUS +

รหัสงาน : EM/LT-M		รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน	
รหัส	DC-CRB-005-EFL/201000500320-EM/LT-0005 : Emergency Light ทดสอบ	1	2
เลขที่ใบงาน	WO-012/01/2023	3	4
วันที่ปฏิบัติงาน	11/01/2023	5	6
ชื่ออาคาร	E	ชื่อผู้ควบคุม	ชื่อผู้ตรวจสอบ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบไฟ : ปิด)
		ส	แก้ไข	
	Emergency Light			
1	ตรวจสอบสภาพ	/		
2	ตรวจสอบความสะอาด	/		
3	ตรวจสอบความผิดปกติ	/		

โดย: [Signature]

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-012/01/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน คีคอนบิต แคมป์ รีโอรท์ บำนา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 11-1-66 รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอร์		สภาพแบบเคอร์		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	E1-1	/		/		/		ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
2	E1-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
3	E1-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
4	E1-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
5	E1-5	/		/		/		ST1	
6	E1-6	/		/		/		ST2	
7	E1-7	/		/		/		Lobby	
8	E1-8	/		/		/		ห้องสมุด	
9	E2-1	/		/		/		ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
10	E2-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
11	E2-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
12	E2-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
13	E2-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 4	
14	E2-6	/		/		/		ST1	
15	E2-7	/		/		/		ST2	
16	E3-1	/		/		/		ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
17	E3-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
18	E3-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
19	E3-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
20	E3-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 4	
21	E3-6	/		/		/		ST1	
22	E3-7	/		/		/		ST2	
23	E4-1	/		/		/		ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
24	E4-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
25	E4-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
26	E4-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
27	E4-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 4	
28	E4-6	/		/		/		ST1	
29	E4-7	/		/		/		ST2	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] วันที่: [Signature] ผู้จัดการอาคาร: [Signature]

หน่วยงาน คีคอนบิต แคมป์ รีโอรท์ บำนา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 11-1-66 รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอร์		สภาพแบบเคอร์		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	E5-1	/		/		/		ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
2	E5-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
3	E5-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
4	E5-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
5	E5-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 4	
6	E5-6	/		/		/		ST1	
7	E5-7	/		/		/		ST2	
8	E6-1	/		/		/		ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
9	E6-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
10	E6-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
11	E6-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
12	E6-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 4	
13	E6-6	/		/		/		ST1	
14	E6-7	/		/		/		ST2	
15	E7-1	/		/		/		ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
16	E7-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
17	E7-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
18	E7-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
19	E7-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 4	
20	E7-6	/		/		/		ST1	
21	E7-7	/		/		/		ST2	
22	E8-1	/		/		/		ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
23	E8-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
24	E8-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
25	E8-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
26	E8-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 4	
27	E8-6	/		/		/		ST1	
28	E8-7	/		/		/		ST2	
29	E-RF	/		/		/		ST1	
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] วันที่: [Signature] ผู้จัดการอาคาร: [Signature]



รหัสงาน : EMLT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส DC-CRB-004-DFL/Z010D00S00319-EMLT-	1 [ ] 2 [ ]
0010 : Exit ทุกตัว	3 [ ] 4 [ ]
เลขที่ใบงาน WO-011/01/2023	5 [ ] 6 [ ]
วันที่ปฏิบัติงาน 10/01/2023	
ชื่ออาคาร ๑	ชื่อผู้ควบคุม [ ] ชื่อผู้ตรวจสอบ [ ]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		สี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจสอบสภาพ	✓			
2	ตรวจสอบความสว่าง	✓			
3	ตรวจสอบความปลอดภัย	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-011/01/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน คีโชนโค แคมป์ รีสอร์ท บ้านนา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ 10-1-66	
อาคาร D		ไฟสว่างแบบเคสรี		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
1	D1-1	✓		✓		✓	
2	D1-2	✓		✓		✓	
3	D1-3	✓		✓		✓	
4	D1-4	✓		✓		✓	
5	D1-5	✓		✓		✓	
6	D1-6	✓		✓		✓	
7	D1-7	✓		✓		✓	
8	D2-1	✓		✓		✓	
9	D2-2	✓		✓		✓	
10	D2-3	✓		✓		✓	
11	D2-4	✓		✓		✓	
12	D3-1	✓		✓		✓	
13	D3-2	✓		✓		✓	
14	D3-3	✓		✓		✓	
15	D3-4	✓		✓		✓	
16	D4-1	✓		✓		✓	
17	D4-2	✓		✓		✓	
18	D4-3	✓		✓		✓	
19	D4-4	✓		✓		✓	
20	D5-1	✓		✓		✓	
21	D5-2	✓		✓		✓	
22	D5-3	✓		✓		✓	
23	D5-4	✓		✓		✓	
24	D6-1	✓		✓		✓	
25	D6-2	✓		✓		✓	
26	D6-3	✓		✓		✓	
27	D6-4	✓		✓		✓	
28	D7-1	✓		✓		✓	
29	D7-2	✓		✓		✓	
30	D7-3	✓		✓		✓	
หมายเหตุ							
ลงชื่อ [ ] [ ] [ ]							

หน่วยงาน คีโชนโค แคมป์ รีสอร์ท บ้านนา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ 10-1-66	
อาคาร D		ไฟสว่างแบบเคสรี		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
1	D7-4	✓		✓		✓	
2	D8-1	✓		✓		✓	
3	D8-2	✓		✓		✓	
4	D8-3	✓		✓		✓	
5	D8-4	✓		✓		✓	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
หมายเหตุ							
ลงชื่อ [ ] [ ] [ ]							

รหัสงาน : EMLT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส DC-CRB-004-DFL/Z010D00S00319-EMLT-	1 [ ] 2 [ ]
0004 : Emergency Light ทุกตัว	3 [ ] 4 [ ]
เลขที่ใบงาน WO-010/01/2023	5 [ ] 6 [ ]
วันที่ปฏิบัติงาน 10/01/2023	
ชื่ออาคาร ๑	ชื่อผู้ควบคุม [ ] ชื่อผู้ตรวจสอบ [ ]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		สี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจสอบสภาพ	✓			
2	ตรวจสอบความสว่าง	✓			
3	ตรวจสอบความปลอดภัย	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-010/01/2023 Page 1 of 1

หน่วย: คีรอนโค แคมป์ รีสอร์ท บ้านนา		โครงการ: ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)		วันที่ตรวจรอบ		10-1-66	
อาคาร	D			รหัสอุปกรณ์		EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่	ไฟชาร์จแบตเตอรี่	ไฟชาร์จแบตเตอรี่	ไฟชาร์จแบตเตอรี่	ไฟชาร์จแบตเตอรี่	ไฟชาร์จแบตเตอรี่
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
1	D1-1	✓		✓		✓	
2	D1-2	✓		✓		✓	
3	D1-3	✓		✓		✓	
4	D1-4	✓		✓		✓	
5	D1-5	✓		✓		✓	
6	D1-6	✓		✓		✓	
7	D1-7	✓		✓		✓	
8	D1-8	✓		✓		✓	
9	D2-1	✓		✓		✓	
10	D2-2	✓		✓		✓	
11	D2-3	✓		✓		✓	
12	D2-4	✓		✓		✓	
13	D2-5	✓		✓		✓	
14	D2-6	✓		✓		✓	
15	D2-7	✓		✓		✓	
16	D3-1	✓		✓		✓	
17	D3-2	✓		✓		✓	
18	D3-3	✓		✓		✓	
19	D3-4	✓		✓		✓	
20	D3-5	✓		✓		✓	
21	D3-6	✓		✓		✓	
22	D3-7	✓		✓		✓	
23	D4-1	✓		✓		✓	
24	D4-2	✓		✓		✓	
25	D4-3	✓		✓		✓	
26	D4-4	✓		✓		✓	
27	D4-5	✓		✓		✓	
28	D4-6	✓		✓		✓	
29	D4-7	✓		✓		✓	
30							

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] วันที่: [Date] ผู้จัดการอาคาร: [Signature]

ลงชื่อ: [Signature]

หน่วย: คีรอนโค แคมป์ รีสอร์ท บ้านนา		โครงการ: ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)		วันที่ตรวจรอบ		10-1-66	
อาคาร	D			รหัสอุปกรณ์		EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่	ไฟชาร์จแบตเตอรี่	ไฟชาร์จแบตเตอรี่	ไฟชาร์จแบตเตอรี่	ไฟชาร์จแบตเตอรี่	ไฟชาร์จแบตเตอรี่
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
1	D5-1	✓		✓		✓	
2	D5-2	✓		✓		✓	
3	D5-3	✓		✓		✓	
4	D5-4	✓		✓		✓	
5	D5-5	✓		✓		✓	
6	D5-6	✓		✓		✓	
7	D5-7	✓		✓		✓	
8	D6-1	✓		✓		✓	
9	D6-2	✓		✓		✓	
10	D6-3	✓		✓		✓	
11	D6-4	✓		✓		✓	
12	D6-5	✓		✓		✓	
13	D6-6	✓		✓		✓	
14	D6-7	✓		✓		✓	
15	D7-1	✓		✓		✓	
16	D7-2	✓		✓		✓	
17	D7-3	✓		✓		✓	
18	D7-4	✓		✓		✓	
19	D7-5	✓		✓		✓	
20	D7-6	✓		✓		✓	
21	D7-7	✓		✓		✓	
22	D8-1	✓		✓		✓	
23	D8-2	✓		✓		✓	
24	D8-3	✓		✓		✓	
25	D8-4	✓		✓		✓	
26	D8-5	✓		✓		✓	
27	D8-6	✓		✓		✓	
28	D8-7	✓		✓		✓	
29	D-RF	✓		✓		✓	
30							

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] วันที่: [Date] ผู้จัดการอาคาร: [Signature]

ลงชื่อ: [Signature]

**PLUS**

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน

รหัสงาน: EMLT-M	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส: DC-CRB-001-CHF(200000000011-EMLT-0	1. [Signature]
006: Emergency Light ทุกตัว	3. [Signature]
รหัสปฏิบัติงาน: WO-009/01/2023	4. [Signature]
วันที่ปฏิบัติงาน: 09/01/2023	5. [Signature]
6. [Signature]	

ชื่ออาคาร: [Signature] ชื่อผู้ควบคุม: [Signature]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓	
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓	
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓	

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-009/01/2023 Page 1 of 1

หน่วย: คีรอนโค แคมป์ รีสอร์ท บ้านนา		โครงการ: ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)		วันที่ตรวจรอบ		10-1-66	
อาคาร	ดับเบิ้ล			รหัสอุปกรณ์		EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่	ไฟชาร์จแบตเตอรี่	ไฟชาร์จแบตเตอรี่	ไฟชาร์จแบตเตอรี่	ไฟชาร์จแบตเตอรี่	ไฟชาร์จแบตเตอรี่
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
1	CH1-1	✓		✓		✓	
2	CH1-2	✓		✓		✓	
3	CH1-3	✓		✓		✓	
4	CH1-4	✓		✓		✓	
5	CH1-5	✓		✓		✓	
6	CH1-6	✓		✓		✓	
7	MDA-A	✓		✓		✓	
8	MDA-B	✓		✓		✓	
9	MDA-C	✓		✓		✓	
10	MDA-D	✓		✓		✓	
11	MDA-E	✓		✓		✓	
12	CWP-A	✓		✓		✓	
13	CWP-B	✓		✓		✓	
14	CWP-C	✓		✓		✓	
15	CWP-D	✓		✓		✓	
16	CWP-E	✓		✓		✓	
17	LIFT-A	✓		✓		✓	
18	LIFT-B	✓		✓		✓	
19	LIFT-C	✓		✓		✓	
20	LIFT-D	✓		✓		✓	
21	LIFT-E	✓		✓		✓	
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] วันที่: [Date] ผู้จัดการอาคาร: [Signature]

ลงชื่อ: [Signature]

รหัสงาน : EMLT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส DC-CRB-001-CFL/Z00D00S00304-EMLT-0	1
เลขที่ใบงาน 009 : Exit ทุกตัว	3
วันที่ปฏิบัติงาน WO-008/01/2023	5
ชื่ออาคาร	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ผ่าน; งด)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-008/01/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน ดิเคอนโต้ แคมปัส รีสอร์ท บางนา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ 9-1-66		รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างปกติ	ไฟสว่างฉุกเฉิน	สภาพแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ		
1	C1-1	✓	✓	✓	✓	Lobby ชั้น1			
2	C1-2	✓	✓	✓	✓	ST1 ชั้น1			
3	C1-3	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลางชั้น1			
4	C1-4	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น1			
5	C1-5	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลางชั้น1			
6	C1-6	✓	✓	✓	✓	SI 2 ชั้น1			
7	C1-7	✓	✓	✓	✓	ประตูหนีไฟชั้น1			
8	C2-1	✓	✓	✓	✓	SI ชั้น2			
9	C2-2	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลางชั้น2			
10	C2-3	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น2			
11	C2-4	✓	✓	✓	✓	ST2 ชั้น2			
12	C3-1	✓	✓	✓	✓	ST1 ชั้น3			
13	C3-2	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลางชั้น3			
14	C3-3	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น3			
15	C3-4	✓	✓	✓	✓	ST2 ชั้น3			
16	C4-1	✓	✓	✓	✓	ST1 ชั้น4			
17	C4-2	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลางชั้น4			
18	C4-3	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น4			
19	C4-4	✓	✓	✓	✓	ST2 ชั้น4			
20	C5-1	✓	✓	✓	✓	ST1 ชั้น5			
21	C5-2	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลางชั้น5			
22	C5-3	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น5			
23	C5-4	✓	✓	✓	✓	ST2 ชั้น5			
24	C6-1	✓	✓	✓	✓	ST1 ชั้น6			
25	C6-2	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลางชั้น6			
26	C6-3	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น6			
27	C6-4	✓	✓	✓	✓	ST2 ชั้น6			
28	C7-1	✓	✓	✓	✓	ST1 ชั้น7			
29	C7-2	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลางชั้น7			
30	C7-3	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น7			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] บันทึกข้อมูล: [Signature] รับผิดชอบ: [Signature]

ลงชื่อ

หน่วยงาน ดิเคอนโต้ แคมปัส รีสอร์ท บางนา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ 9-1-66		รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างปกติ	ไฟสว่างฉุกเฉิน	สภาพแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ		
1	C7-4	✓	✓	✓	✓	ST2 ชั้น7			
2	C8-1	✓	✓	✓	✓	ST1 ชั้น8			
3	C8-2	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลางชั้น8			
4	C8-3	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น8			
5	C8-4	✓	✓	✓	✓	ST2 ชั้น8			
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] บันทึกข้อมูล: [Signature] รับผิดชอบ: [Signature]

ลงชื่อ

รหัสงาน : EMLT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส DC-CRB-001-CFL/Z00D00S00304-EMLT-0	1
เลขที่ใบงาน 003 : Emergency Light ทุกตัว	3
วันที่ปฏิบัติงาน WO-007/01/2023	5
ชื่ออาคาร	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ผ่าน; งด)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-007/01/2023 Page 1 of 1



หน่วยงาน คีคอนโด้ แคมป์ รีสอร์ท บานา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 9-1-66	
อาคาร C								รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคสรี		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	C1-1	/		/		/		ห้องชาบูไฟฟ้า	
2	C1-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
3	C1-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
4	C1-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
5	C1-5	/		/		/		ST1	
6	C1-6	/		/		/		ST2	
7	C1-7	/		/		/		Lobby	
8	C1-8	/		/		/		ห้องสมุด	
9	C2-1	/		/		/		ห้องชาบูไฟฟ้า	
10	C2-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
11	C2-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
12	C2-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
13	C2-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 4	
14	C2-6	/		/		/		ST1	
15	C2-7	/		/		/		ST2	
16	C3-1	/		/		/		ห้องชาบูไฟฟ้า	
17	C3-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
18	C3-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
19	C3-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
20	C3-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 4	
21	C3-6	/		/		/		ST1	
22	C3-7	/		/		/		ST2	
23	C4-1	/		/		/		ห้องชาบูไฟฟ้า	
24	C4-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
25	C4-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
26	C4-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
27	C4-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 4	
28	C4-6	/		/		/		ST1	
29	C4-7	/		/		/		ST2	
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [ลายเซ็น]      วันปฏิบัติงาน: [ลายเซ็น]      ผู้จัดการอาคาร: [ลายเซ็น]

ลงชื่อ: [ลายเซ็น]

หน่วยงาน คีคอนโด้ แคมป์ รีสอร์ท บานา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ 9-1-66	
อาคาร C								รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคสรี		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	C5-1	/		/		/		ห้องชาบูไฟฟ้า	
2	C5-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
3	C5-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
4	C5-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
5	C5-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 4	
6	C5-6	/		/		/		ST1	
7	C5-7	/		/		/		ST2	
8	C6-1	/		/		/		ห้องชาบูไฟฟ้า	
9	C6-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
10	C6-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
11	C6-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
12	C6-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 4	
13	C6-6	/		/		/		ST1	
14	C6-7	/		/		/		ST2	
15	C7-1	/		/		/		ห้องชาบูไฟฟ้า	
16	C7-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
17	C7-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
18	C7-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
19	C7-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 4	
20	C7-6	/		/		/		ST1	
21	C7-7	/		/		/		ST2	
22	C8-1	/		/		/		ห้องชาบูไฟฟ้า	
23	C8-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
24	C8-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
25	C8-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
26	C8-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 4	
27	C8-6	/		/		/		ST1	
28	C8-7	/		/		/		ST2	
29	C-RF	/		/		/		ST1	
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [ลายเซ็น]      วันปฏิบัติงาน: [ลายเซ็น]      ผู้จัดการอาคาร: [ลายเซ็น]

ลงชื่อ: [ลายเซ็น]

**PLUS +** บริษัท พลิท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EMLT-M	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-001-BFL/200000900306-EMLT-0	1 [ลายเซ็น] 2
เลขที่ใบงาน : WO-006/01/2023	3 [ลายเซ็น] 4
วันที่ปฏิบัติงาน : 08/01/2023	5 [ลายเซ็น] 6

ชื่ออาคาร: [ลายเซ็น]      ชื่อผู้ควบคุม: [ลายเซ็น]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	
	Emergency Light			
1	ตรวจเช็คสภาพ	/		
2	ตรวจเช็คความสะอาด	/		
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	/		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว      ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

หน่วยงาน คีคอนโด้ แคมป์ รีสอร์ท บานา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ 8-1-66	
อาคาร B								รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคสรี		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	B1-1	/		/		/		Lobby ชั้น 1	
2	B1-2	/		/		/		ST1 ชั้น 1	
3	B1-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น 1	
4	B1-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น 1	
5	B1-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น 1	
6	B1-6	/		/		/		ST 2 ชั้น 1	
7	B1-7	/		/		/		ประตูหนีไฟชั้น 1	
8	B2-1	/		/		/		ST ชั้น 2	
9	B2-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น 2	
10	B2-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น 2	
11	B2-4	/		/		/		ST2 ชั้น 2	
12	B3-1	/		/		/		ST1 ชั้น 3	
13	B3-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น 3	
14	B3-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น 3	
15	B3-4	/		/		/		ST2 ชั้น 3	
16	B4-1	/		/		/		ST ชั้น 4	
17	B4-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น 4	
18	B4-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น 4	
19	B4-4	/		/		/		ST2 ชั้น 4	
20	B5-1	/		/		/		ST1 ชั้น 5	
21	B5-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น 5	
22	B5-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น 5	
23	B5-4	/		/		/		ST2 ชั้น 5	
24	B6-1	/		/		/		ST1 ชั้น 6	
25	B6-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น 6	
26	B6-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น 6	
27	B6-4	/		/		/		ST2 ชั้น 6	
28	B7-1	/		/		/		ST1 ชั้น 7	
29	B7-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น 7	
30	B7-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น 7	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [ลายเซ็น]      วันปฏิบัติงาน: [ลายเซ็น]      ผู้จัดการอาคาร: [ลายเซ็น]

ลงชื่อ: [ลายเซ็น]

หน้างาน ติดอันดับ คอมพิวเตอร์ บังนา
อาคาร B
ไฟสว่างแบบเคอร์
ภาพแบบเคอร์
ผลการตรวจสอบ
สถานที่ติดตั้ง
หมายเหตุ
ลำดับ รายการ / รหัสเครื่อง
ไฟสว่างแบบเคอร์
ภาพแบบเคอร์
ผลการตรวจสอบ
สถานที่ติดตั้ง
หมายเหตุ
1 B7-4
2 B8-1
3 B8-2
4 B8-3
5 B8-4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
หมายเหตุ
ผู้ตรวจเช็ค
ลงชื่อ

PLUS
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน
รหัสงาน : EMLT-M
รหัส DC-CRB-001-BFL/20000500306-EMLT-0
เลขที่ใบงาน WO-005/01/2023
วันที่ปฏิบัติงาน 08/01/2023
ชื่ออาคาร
ชื่อผู้ควบคุม
รายชื่อนักงานที่ปฏิบัติงาน
1
2
3
4
5
6
ลำดับ รายการ ผลการตรวจเช็ค
Emergency Light
1 ตรวจเช็คสภาพ
2 ตรวจเช็คความสะอาด
3 ตรวจเช็คความปลอดภัย
หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ได้ : งด)

หมายเหตุ
บันทึกผลการปฏิบัติงาน
1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)
WO-005/01/2023 Page 1 of 1

หน้างาน ติดอันดับ คอมพิวเตอร์ บังนา
อาคาร B
ไฟฉุกเฉิน
ผลการตรวจสอบ
สถานที่ติดตั้ง
หมายเหตุ
ลำดับ รายการ / รหัสเครื่อง
ไฟฉุกเฉิน
ผลการตรวจสอบ
สถานที่ติดตั้ง
หมายเหตุ
1 B1-1
2 B1-2
3 B1-3
4 B1-4
5 B1-5
6 B1-6
7 B1-7
8 B1-8
9 B2-1
10 B2-2
11 B2-3
12 B2-4
13 B2-5
14 B2-6
15 B2-7
16 B3-1
17 B3-2
18 B3-3
19 B3-4
20 B3-5
21 B3-6
22 B3-7
23 B4-1
24 B4-2
25 B4-3
26 B4-4
27 B4-5
28 B4-6
29 B4-7
30
หมายเหตุ
ผู้ตรวจเช็ค
หัวหน้างาน
ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ

หน้างาน ติดอันดับ คอมพิวเตอร์ บังนา
อาคาร B
ไฟฉุกเฉิน
ผลการตรวจสอบ
สถานที่ติดตั้ง
หมายเหตุ
ลำดับ รายการ / รหัสเครื่อง
ไฟฉุกเฉิน
ผลการตรวจสอบ
สถานที่ติดตั้ง
หมายเหตุ
1 B5-1
2 B5-2
3 B5-3
4 B5-4
5 B5-5
6 B5-6
7 B5-7
8 B6-1
9 B6-2
10 B6-3
11 B6-4
12 B6-5
13 B6-6
14 B6-7
15 B7-1
16 B7-2
17 B7-3
18 B7-4
19 B7-5
20 B7-6
21 B7-7
22 B8-1
23 B8-2
24 B8-3
25 B8-4
26 B8-5
27 B8-6
28 B8-7
29 B-RF
30
หมายเหตุ
ผู้ตรวจเช็ค
หัวหน้างาน
ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ

รหัสงาน : EM/LT-M	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-001-AFL/Z00000500307-EM/LT-0	1 [ ] 2 [ ]
เลขที่ใบงาน : WO-004/01/2023	3 [ ] 4 [ ]
วันที่ปฏิบัติงาน : 07/01/2023	5 [ ] 6 [ ]
ชื่ออาคาร : A	ชื่อผู้ควบคุม : [ ]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ส	แก็ง	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-004/01/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน คือ คอนโด แคมป์ รีสอร์ท บ้านนา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ 4-1-65	
อาคาร A		ไฟสว่าง/แบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ปกติ	แก็ง	ปกติ	แก็ง	ปกติ	แก็ง
1	A1-1	✓		✓		✓	
2	A1-2	✓		✓		✓	
3	A1-3	✓		✓		✓	
4	A1-4	✓		✓		✓	
5	A1-5	✓		✓		✓	
6	A1-6	✓		✓		✓	
7	A1-7	✓		✓		✓	
8	A2-1	✓		✓		✓	
9	A2-2	✓		✓		✓	
10	A2-3	✓		✓		✓	
11	A2-4	✓		✓		✓	
12	A3-1	✓		✓		✓	
13	A3-2	✓		✓		✓	
14	A3-3	✓		✓		✓	
15	A3-4	✓		✓		✓	
16	A4-1	✓		✓		✓	
17	A4-2	✓		✓		✓	
18	A4-3	✓		✓		✓	
19	A4-4	✓		✓		✓	
20	A5-1	✓		✓		✓	
21	A5-2	✓		✓		✓	
22	A5-3	✓		✓		✓	
23	A5-4	✓		✓		✓	
24	A6-1	✓		✓		✓	
25	A6-2	✓		✓		✓	
26	A6-3	✓		✓		✓	
27	A6-4	✓		✓		✓	
28	A7-1	✓		✓		✓	
29	A7-2	✓		✓		✓	
30	A7-3	✓		✓		✓	
สถานที่ตั้ง		Lobby ชั้น 1					
หมายเหตุ		ST1 ชั้น 1					
		ทางเดินส่วนกลางชั้น 1					
		ทางเดินส่วนกลางชั้น 2					
		ทางเดินส่วนกลางชั้น 3					
		Si 2 ชั้น 1					
		ประตูหนีไฟชั้น 1					
		สโตน 2					
		ทางเดินส่วนกลางชั้น 2					
		ST2 ชั้น 2					
		ST1 ชั้น 3					
		ทางเดินส่วนกลางชั้น 3					
		ทางเดินส่วนกลางชั้น 3					
		ST2 ชั้น 3					
		ST1 ชั้น 4					
		ทางเดินส่วนกลางชั้น 4					
		ทางเดินส่วนกลางชั้น 4					
		ST2 ชั้น 4					
		ST1 ชั้น 5					
		ทางเดินส่วนกลางชั้น 5					
		ทางเดินส่วนกลางชั้น 5					
		ST2 ชั้น 5					
		ST1 ชั้น 6					
		ทางเดินส่วนกลางชั้น 6					
		ทางเดินส่วนกลางชั้น 6					
		ST2 ชั้น 6					
		ST1 ชั้น 7					
		ทางเดินส่วนกลางชั้น 7					
		ทางเดินส่วนกลางชั้น 7					
หมายเหตุ							
ลงชื่อ		[ ]					

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev 00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คือ คอนโด แคมป์ รีสอร์ท บ้านนา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ 4-1-65	
อาคาร A		ไฟสว่าง/แบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ปกติ	แก็ง	ปกติ	แก็ง	ปกติ	แก็ง
1	A7-4	✓		✓		✓	
2	A8-1	✓		✓		✓	
3	A8-2	✓		✓		✓	
4	A8-3	✓		✓		✓	
5	A8-4	✓		✓		✓	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
สถานที่ตั้ง		ST2 ชั้น 7					
หมายเหตุ		ST1 ชั้น 8					
		ทางเดินส่วนกลางชั้น 8					
		ทางเดินส่วนกลางชั้น 8					
		ST2 ชั้น 8					
ลงชื่อ		[ ]					

รหัสงาน : EM/LT-M	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-001-AFL/Z00000500307-EM/LT-0	1 [ ] 2 [ ]
เลขที่ใบงาน : WO-003/01/2023	3 [ ] 4 [ ]
วันที่ปฏิบัติงาน : 07/01/2023	5 [ ] 6 [ ]
ชื่ออาคาร : A	ชื่อผู้ควบคุม : [ ]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ส	แก็ง	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-003/01/2023 Page 1 of 1



หน่วยงาน คีตอนโด แคมป์ รีดอร์ค บำนา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจรอบ	EL
อาคาร	A	ไฟสว่างแบบเคอร์		สภาพแบบเคอร์		ผลการตรวจรอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	A1-1							ห้องเช่าบีโหล	
2	A1-2							ทางเดินส่วนกลาง 1	
3	A1-3							ทางเดินส่วนกลาง 2	
4	A1-4							ทางเดินส่วนกลาง 3	
5	A1-5							ST1	
6	A1-6							ST2	
7	A1-7							Lobby	
8	A1-8							ห้องสมุด	
9	A2-1							ห้องเช่าบีโหล	
10	A2-2							ทางเดินส่วนกลาง 1	
11	A2-3							ทางเดินส่วนกลาง 2	
12	A2-4							ทางเดินส่วนกลาง 3	
13	A2-5							ทางเดินส่วนกลาง 4	
14	A2-6							ST1	
15	A2-7							ST2	
16	A3-1							ห้องเช่าบีโหล	
17	A3-2							ทางเดินส่วนกลาง 1	
18	A3-3							ทางเดินส่วนกลาง 2	
19	A3-4							ทางเดินส่วนกลาง 3	
20	A3-5							ทางเดินส่วนกลาง 4	
21	A3-6							ST1	
22	A3-7							ST2	
23	A4-1							ห้องเช่าบีโหล	
24	A4-2							ทางเดินส่วนกลาง 1	
25	A4-3							ทางเดินส่วนกลาง 2	
26	A4-4							ทางเดินส่วนกลาง 3	
27	A4-5							ทางเดินส่วนกลาง 4	
28	A4-6							ST1	
29	A4-7							ST2	
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ: [Signature] วันที่: 4 / 1 / 66

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีตอนโด แคมป์ รีดอร์ค บำนา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจรอบ	EL
อาคาร	A	ไฟสว่างแบบเคอร์		สภาพแบบเคอร์		ผลการตรวจรอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	A5-1							ห้องเช่าบีโหล	
2	A5-2							ทางเดินส่วนกลาง 1	
3	A5-3							ทางเดินส่วนกลาง 2	
4	A5-4							ทางเดินส่วนกลาง 3	
5	A5-5							ทางเดินส่วนกลาง 4	
6	A5-6							ST1	
7	A5-7							ST2	
8	A6-1							ห้องเช่าบีโหล	
9	A6-2							ทางเดินส่วนกลาง 1	
10	A6-3							ทางเดินส่วนกลาง 2	
11	A6-4							ทางเดินส่วนกลาง 3	
12	A6-5							ทางเดินส่วนกลาง 4	
13	A6-6							ST1	
14	A6-7							ST2	
15	A7-1							ห้องเช่าบีโหล	
16	A7-2							ทางเดินส่วนกลาง 1	
17	A7-3							ทางเดินส่วนกลาง 2	
18	A7-4							ทางเดินส่วนกลาง 3	
19	A7-5							ทางเดินส่วนกลาง 4	
20	A7-6							ST1	
21	A7-7							ST2	
22	A8-1							ห้องเช่าบีโหล	
23	A8-2							ทางเดินส่วนกลาง 1	
24	A8-3							ทางเดินส่วนกลาง 2	
25	A8-4							ทางเดินส่วนกลาง 3	
26	A8-5							ทางเดินส่วนกลาง 4	
27	A8-6							ST1	
28	A8-7							ST2	
29	A-RF							ST1	
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ: [Signature] วันที่: 4 / 1 / 66

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีตอนโด บำนาแคมป์ รีดอร์ค		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจรอบ
อาคาร	ห้องเครื่อง A-E	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	ขวาน	กระบอกสูญญากาศ	อื่น ๆ	ผลการตรวจรอบ		
รายการ		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
MDB - A												
LIR - A												
MDB - B												
LIR - B												
MDB - C												
LIR - C												
MDB - D												
LIR - D												
MDB - E												
LIR - E												

หมายเหตุ

ลงชื่อ: [Signature] วันที่: 4 / 1 / 66

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีตอนโด บำนาแคมป์ รีดอร์ค		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจรอบ
อาคาร	ห้องเครื่อง A-E	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	ขวาน	กระบอกสูญญากาศ	อื่น ๆ	ผลการตรวจรอบ		
รายการ		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
MDB - A												
LIR - A												
MDB - B												
LIR - B												
MDB - C												
LIR - C												
MDB - D												
LIR - D												
MDB - E												
LIR - E												

หมายเหตุ

ลงชื่อ: [Signature] วันที่: 4 / 1 / 66

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

แผนงานบำรุงรักษา (Preventive Maintenance Schedule)  
ปี 2023 : เดือน กุมภาพันธ์

Machine ID	Machine Name	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
7258	DC-CRB-001-CH1 2000050003-FP-FP-001 : Fire Pump																															
7259	DC-CRB-001-CH1 2000050003-FP-FP-001 : Jockey Pump																															
7260	DC-CRB-001-CH1 2000050003-FP-FP-001 : Emergency Light																															
7261	DC-CRB-001-CH1 2000050003-FP-FP-001 : Exit Light																															
103891	DC-CRB-001-CH1 2000050003-FP-FP-001 : FHC																															
7264	DC-CRB-001-CH1 2000050003-FP-FP-001 : Emergency Light																															
7265	DC-CRB-001-CH1 2000050003-FP-FP-001 : Exit Light																															
103894	DC-CRB-001-CH1 2000050003-FP-FP-001 : FHC																															
7267	DC-CRB-001-CH1 2000050003-FP-FP-001 : Emergency Light																															
7268	DC-CRB-001-CH1 2000050003-FP-FP-001 : Exit Light																															
103895	DC-CRB-001-CH1 2000050003-FP-FP-001 : FHC																															
7269	DC-CRB-001-CH1 2000050003-FP-FP-001 : Emergency Light																															
7270	DC-CRB-001-CH1 2000050003-FP-FP-001 : Exit Light																															
103896	DC-CRB-001-CH1 2000050003-FP-FP-001 : FHC																															
7271	DC-CRB-001-CH1 2000050003-FP-FP-001 : Emergency Light																															
7272	DC-CRB-001-CH1 2000050003-FP-FP-001 : Exit Light																															
103897	DC-CRB-001-CH1 2000050003-FP-FP-001 : FHC																															
PM-PLUS : W Weekly M Monthly Q Quarterly 4M 4Months 4Ms 4Months-Sub H Half Year HS Half Year-Sub Y Yearly Ys Year-Sub																																

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Fire Host Cabinet (FHC) - ประจำเดือน

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-005-EFLZ010D00500320-FP/FHC	1
เลขที่ใบงาน : -0005	2
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-022/02/2023	3
	4
	5
	6
ชื่ออาคาร	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	ดำเนินการ	
1	ตรวจเช็คสภาพ				
2	ตรวจเช็คความสะอาด				
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย				
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน				
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ				

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-022/02/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน	ติดต่อโดย	งาน	ปี	เดือน	วัน	เวลา	สถานที่	ชื่อผู้ควบคุม	ชื่อผู้ปฏิบัติงาน	ชื่อผู้ตรวจสอบ	ชื่อผู้รายงาน
อาคาร	E	ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	จรวจ	กระบอก/อุปกรณ์	อื่น ๆ	ผลการตรวจ		
รายการ	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ
E1-1											
E1-2											
E2-1											
E2-2											
E3-1											
E3-2											
E4-1											
E4-2											
E5-1											
E5-2											
E6-1											
E6-2											
E7-1											
E7-2											
E8-1											
E8-2											
หมายเหตุ											
ลงชื่อ											

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Fire Host Cabinet (FHC) - ประจำเดือน

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-004-DPLZ010D00500319-FP/FHC	1
เลขที่ใบงาน : -0004 : FHC	2
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-019/02/2023	3
	4
	5
	6
ชื่ออาคาร	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	ดำเนินการ	
1	ตรวจเช็คสภาพ				
2	ตรวจเช็คความสะอาด				
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย				
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน				
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ				

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-019/02/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน		คือนอนโดปานานคณบดี		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจรอบ	
อาคาร	D											รหัสอุปกรณ์ FHC			
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอกฉีดน้ำ		อื่น ๆ		ผลการตรวจรอบ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
D1-1															
D1-2															
D2-1															
D2-2															
D3-1															
D3-2															
D4-1															
D4-2															
D5-1															
D5-2															
D6-1															
D6-2															
D7-1															
D7-2															
D8-1															
D8-2															

หมายเหตุ: ไม่สามารถเข้าถึงตู้ดับเพลิง 18 ตู้ ใน อาคาร

ลงชื่อ: [Signature]

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
การตรวจเช็ค Fire Host Cabinet (FHC) - ประจำเดือน

รหัสงาน : FP/FHC-M		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	
รหัส	DC-CRB-001-CFLZ00D00S00304-FP/FHC-	1	2
เลขที่ใบงาน	0003 : FHC	3	4
วันที่ปฏิบัติงาน	WO-018/02/2023	5	6
ชื่ออาคาร		ชื่อผู้ควบคุม	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามี: ข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	ดำเนินการ	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจสอบสภาพ				
2	ตรวจสอบความพร้อมใช้งาน				
3	ตรวจสอบความพร้อมใช้งาน				
4	ตรวจสอบ (ฟังก์ชัน) การทำงาน				
5	ตรวจสอบประสิทธิภาพ				

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-018/02/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน		คือนอนโดปานานคณบดี		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจรอบ	
อาคาร	C											รหัสอุปกรณ์ FHC			
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอกฉีดน้ำ		อื่น ๆ		ผลการตรวจรอบ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
C1-1															
C1-2															
C2-1															
C2-2															
C3-1															
C3-2															
C4-1															
C4-2															
C5-1															
C5-2															
C6-1															
C6-2															
C7-1															
C7-2															
C8-1															
C8-2															

หมายเหตุ: ไม่สามารถเข้าถึงตู้ดับเพลิง 16 ตู้ ใน อาคาร

ลงชื่อ: [Signature]

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
การตรวจเช็ค Fire Host Cabinet (FHC) - ประจำเดือน

รหัสงาน : FP/FHC-M		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	
รหัส	DC-CRB-001-BFLZ00D00S00306-FP/FHC-	1	2
เลขที่ใบงาน	0002 : FHC	3	4
วันที่ปฏิบัติงาน	WO-017/02/2023	5	6
ชื่ออาคาร		ชื่อผู้ควบคุม	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามี: ข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	ดำเนินการ	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจสอบสภาพ				
2	ตรวจสอบความพร้อมใช้งาน				
3	ตรวจสอบความพร้อมใช้งาน				
4	ตรวจสอบ (ฟังก์ชัน) การทำงาน				
5	ตรวจสอบประสิทธิภาพ				

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-017/02/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน		ติดต่อหน่วยงานคนประจำ		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจรอบ	
อาคาร	B													รหัสอุปกรณ์ FHC	
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอกทุบกระจก		อื่นๆ		ผลการตรวจสอบ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
B1-1															
B1-2															
B2-1															
B2-2															
B3-1															
B3-2															
B4-1															
B4-2															
B5-1															
B5-2															
B6-1															
B6-2															
B7-1															
B7-2															
B8-1															
B8-2															

หมายเหตุ

วันที่ทำการเช็คตู้ดับเพลิง 16 มี.ค. 2566

ลงชื่อ: [Signature]

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Fire Host Cabinet (FHC) - ประจำเดือน

รหัสงาน : FP/FHC-M		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	
รหัส	DC-CRB-001-AFLZ00000S00307-FP/FHC-0001 : FHC	1	2
เลขที่ใบงาน	WO-016/02/2023	3	4
วันที่ปฏิบัติงาน	12/02/2023	5	6
ชื่ออาคาร		ชื่อผู้ควบคุม	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	ดำเนินการ	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ				
2	ตรวจเช็คความสะอาด				
3	ตรวจเช็คความพร้อม				
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน				
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ				

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-016/02/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน		ติดต่อหน่วยงานคนประจำ		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจรอบ	
อาคาร	A													รหัสอุปกรณ์ FHC	
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอกทุบกระจก		อื่นๆ		ผลการตรวจสอบ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
A1-1															
A1-2															
A2-1															
A2-2															
A3-1															
A3-2															
A4-1															
A4-2															
A5-1															
A5-2															
A6-1															
A6-2															
A7-1															
A7-2															
A8-1															
A8-2															

หมายเหตุ

วันที่ทำการเช็คตู้ดับเพลิง 16 มี.ค. 2566

ลงชื่อ: [Signature]

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EMLT-M		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	
รหัส	DC-CRB-005-EFLZ0100000S00320-EMLT-0011 : Exit ทดั่ว	1	2
เลขที่ใบงาน	WO-015/02/2023	3	4
วันที่ปฏิบัติงาน	11/02/2023	5	6
ชื่ออาคาร		ชื่อผู้ควบคุม	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	ดำเนินการ	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ				
2	ตรวจเช็คความสะอาด				
3	ตรวจเช็คความพร้อม				

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-015/02/2023 Page 1 of 1



หน่วยงาน ดิออนโด แคมป์ ร็อดท์ บงนา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ 11-2-46 รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคลื่อนที่		สภาพแบบเคลื่อนที่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	E1-1	✓		✓		✓		Lobby ชั้น1	
2	E1-2	✓		✓		✓		ST1 ชั้น1	
3	E1-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น1	
4	E1-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น2	
5	E1-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น3	
6	E1-6	✓		✓		✓		ST2 ชั้น1	
7	E1-7	✓		✓		✓		ประตูหนีไฟชั้น1	
8	E2-1	✓		✓		✓		สทรชั้น2	
9	E2-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น2	
10	E2-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น2	
11	E2-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น2	
12	E3-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น3	
13	E3-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น3	
14	E3-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น3	
15	E3-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น3	
16	E4-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น4	
17	E4-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น4	
18	E4-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น4	
19	E4-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น4	
20	E5-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น5	
21	E5-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น5	
22	E5-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น5	
23	E5-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น5	
24	E6-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น6	
25	E6-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น6	
26	E6-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น6	
27	E6-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 6	
28	E7-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น7	
29	E7-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น7	
30	E7-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น7	

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน ดิออนโด แคมป์ ร็อดท์ บงนา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคลื่อนที่		สภาพแบบเคลื่อนที่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	E7-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น7	
2	E8-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น8	
3	E8-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น8	
4	E8-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น8	
5	E8-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น8	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EMLT-M	วันที่ปฏิบัติงาน 11/02/2023
รหัส : DC-CRB-005-EFL/2010D00S00320-EMLT-0005 : Emergency Light ทุกตัว	ชื่อผู้ปฏิบัติงาน
เลขที่ใบงาน WO-014/02/2023	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีควรระบุ : คม)
		ดี	แก้ไข	
	Emergency Light	✓		
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓		
2	ตรวจเช็คความสว่าง	✓		
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-014/02/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน ดิออนโด แคมป์ ร็อดท์ บงนา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 11-2-46 รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคลื่อนที่		สภาพแบบเคลื่อนที่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	E1-1	✓		✓		✓		ห้องเช่า 1	
2	E1-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
3	E1-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
4	E1-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
5	E1-5	✓		✓		✓		ST1	
6	E1-6	✓		✓		✓		ST2	
7	E1-7	✓		✓		✓		Lobby	
8	E1-8	✓		✓		✓		ห้องเช่า 2	
9	E2-1	✓		✓		✓		ห้องเช่า 1	
10	E2-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
11	E2-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
12	E2-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
13	E2-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
14	E2-6	✓		✓		✓		ST1	
15	E2-7	✓		✓		✓		ST2	
16	E3-1	✓		✓		✓		ห้องเช่า 1	
17	E3-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
18	E3-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
19	E3-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
20	E3-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
21	E3-6	✓		✓		✓		ST1	
22	E3-7	✓		✓		✓		ST2	
23	E4-1	✓		✓		✓		ห้องเช่า 1	
24	E4-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
25	E4-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
26	E4-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
27	E4-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
28	E4-6	✓		✓		✓		ST1	
29	E4-7	✓		✓		✓		ST2	
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน ดิเคอนโด แคมป์ รีสอร์ท บานา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	E5-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าที่ไฟฟ้า		
2	E5-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1		
3	E5-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2		
4	E5-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3		
5	E5-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4		
6	E5-6	✓		✓		✓		ST1		
7	E5-7	✓		✓		✓		ST2		
8	E6-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าที่ไฟฟ้า		
9	E6-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1		
10	E6-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2		
11	E6-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3		
12	E6-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4		
13	E6-6	✓		✓		✓		ST1		
14	E6-7	✓		✓		✓		ST2		
15	E7-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าที่ไฟฟ้า		
16	E7-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1		
17	E7-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2		
18	E7-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3		
19	E7-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4		
20	E7-6	✓		✓		✓		ST1		
21	E7-7	✓		✓		✓		ST2		
22	E8-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าที่ไฟฟ้า		
23	E8-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1		
24	E8-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2		
25	E8-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3		
26	E8-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4		
27	E8-6	✓		✓		✓		ST1		
28	E8-7	✓		✓		✓		ST2		
29	E-RF	✓		✓		✓		ST1		
30										

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Redacted] วันที่ตรวจ: [Redacted] ผู้จัดทำเอกสาร: [Redacted]

ลงชื่อ: [Redacted]

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EM/LT-M	รวมชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-004-DFL/Z010D00S00319-EMLT-	1 [Redacted]
เลขที่ใบงาน : WO-013/02/2023	3 [Redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน : 10/02/2023	5 [Redacted]
ชื่ออาคาร : 1	ชื่อผู้ควบคุม : [Redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	ดำเนินการ	
1	Emergency Light	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความพร้อม	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-013/02/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน ดิเคอนโด แคมป์ รีสอร์ท บานา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์	FE
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	D1-1	✓		✓		✓		Lobby ชั้น 1		
2	D1-2	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 1		
3	D1-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 1		
4	D1-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 1		
5	D1-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 1		
6	D1-6	✓		✓		✓		St 2 ชั้น 1		
7	D1-7	✓		✓		✓		ประตูหนีไฟชั้น 1		
8	D2-1	✓		✓		✓		ชั้น 2		
9	D2-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 2		
10	D2-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 2		
11	D2-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 2		
12	D3-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 3		
13	D3-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 3		
14	D3-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 3		
15	D3-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 3		
16	D4-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 4		
17	D4-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 4		
18	D4-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 4		
19	D4-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 4		
20	D5-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 5		
21	D5-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 5		
22	D5-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 5		
23	D5-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 5		
24	D6-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 6		
25	D6-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 6		
26	D6-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 6		
27	D6-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 6		
28	D7-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 7		
29	D7-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 7		
30	D7-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 7		

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Redacted] วันที่ตรวจ: [Redacted] ผู้จัดทำเอกสาร: [Redacted]

ลงชื่อ: [Redacted]

หน่วยงาน ดิเคอนโด แคมป์ รีสอร์ท บานา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์	FE
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	D7-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 7		
2	D8-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 8		
3	D8-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 8		
4	D8-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 8		
5	D8-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 8		
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Redacted] วันที่ตรวจ: [Redacted] ผู้จัดทำเอกสาร: [Redacted]

ลงชื่อ: [Redacted]

รหัสงาน : EM/LT-M	รหัส : DC-CRB-004-DPL/Z010D00S00319-EM/LT-0004 : Emergency Light ทุกตัว
เลขที่ใบงาน : WO-012/02/2023	วันที่ปฏิบัติงาน : 10/02/2023
ชื่ออาคาร : D	ชื่อผู้ควบคุม : [Redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบ : 5m)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ				
2	ตรวจเช็คความสะอาด				
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย				

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-012/02/2023 Page 1 of 1

หน่วยง คัดชนิด แคมป์ รีลอร์ท บานา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	EL		
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ ปกติ	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ แก้ไข	สภาพแบตเตอรี่ ปกติ	สภาพแบตเตอรี่ แก้ไข	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผลการตรวจสอบ แก้ไข	สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
1	D1-1							ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
2	D1-2							ทางเดินส่วนกลาง 1	
3	D1-3							ทางเดินส่วนกลาง 2	
4	D1-4							ทางเดินส่วนกลาง 3	
5	D1-5							ST1	
6	D1-6							ST2	
7	D1-7							Lobby	
8	D1-8							ห้องสมุด	
9	D2-1							ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
10	D2-2							ทางเดินส่วนกลาง 1	
11	D2-3							ทางเดินส่วนกลาง 2	
12	D2-4							ทางเดินส่วนกลาง 3	
13	D2-5							ทางเดินส่วนกลาง 4	
14	D2-6							ST1	
15	D2-7							ST2	
16	D3-1							ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
17	D3-2							ทางเดินส่วนกลาง 1	
18	D3-3							ทางเดินส่วนกลาง 2	
19	D3-4							ทางเดินส่วนกลาง 3	
20	D3-5							ทางเดินส่วนกลาง 4	
21	D3-6							ST1	
22	D3-7							ST2	
23	D4-1							ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
24	D4-2							ทางเดินส่วนกลาง 1	
25	D4-3							ทางเดินส่วนกลาง 2	
26	D4-4							ทางเดินส่วนกลาง 3	
27	D4-5							ทางเดินส่วนกลาง 4	
28	D4-6							ST1	
29	D4-7							ST2	
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค : [Redacted]      หัวหน้าช่าง : [Redacted]      ผู้จัดการอาคาร : [Redacted]

ลงชื่อ : [Redacted]

รหัสงาน : EM/LT-M	รหัส : DC-CRB-001-CHF/Z00D00S00011-EM/LT-0006 : Emergency Light ทุกตัว
เลขที่ใบงาน : WO-009/02/2023	วันที่ปฏิบัติงาน : 09/02/2023
ชื่ออาคาร : ดิโนเสาร์	ชื่อผู้ควบคุม : [Redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบ : 5m)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ				
2	ตรวจเช็คความสะอาด				
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย				

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-009/02/2023 Page 1 of 1

หน่วยง คัดชนิด แคมป์ รีลอร์ท บานา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	EL		
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ ปกติ	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ แก้ไข	สภาพแบตเตอรี่ ปกติ	สภาพแบตเตอรี่ แก้ไข	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผลการตรวจสอบ แก้ไข	สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
1	D5-1							ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
2	D5-2							ทางเดินส่วนกลาง 1	
3	D5-3							ทางเดินส่วนกลาง 2	
4	D5-4							ทางเดินส่วนกลาง 3	
5	D5-5							ทางเดินส่วนกลาง 4	
6	D5-6							ST1	
7	D5-7							ST2	
8	D6-1							ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
9	D6-2							ทางเดินส่วนกลาง 1	
10	D6-3							ทางเดินส่วนกลาง 2	
11	D6-4							ทางเดินส่วนกลาง 3	
12	D6-5							ทางเดินส่วนกลาง 4	
13	D6-6							ST1	
14	D6-7							ST2	
15	D7-1							ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
16	D7-2							ทางเดินส่วนกลาง 1	
17	D7-3							ทางเดินส่วนกลาง 2	
18	D7-4							ทางเดินส่วนกลาง 3	
19	D7-5							ทางเดินส่วนกลาง 4	
20	D7-6							ST1	
21	D7-7							ST2	
22	D8-1							ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
23	D8-2							ทางเดินส่วนกลาง 1	
24	D8-3							ทางเดินส่วนกลาง 2	
25	D8-4							ทางเดินส่วนกลาง 3	
26	D8-5							ทางเดินส่วนกลาง 4	
27	D8-6							ST1	
28	D8-7							ST2	
29	D-RF							ST1	
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค : [Redacted]      หัวหน้าช่าง : [Redacted]      ผู้จัดการอาคาร : [Redacted]

ลงชื่อ : [Redacted]

ใบตรวจเช็คระบบลิฟต์ บังนาค		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ		EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		หมายเหตุ
1	CH1-1	✓		✓		✓		ห้องนิติ	
2	CH1-2	✓		✓		✓		ห้องนิติ	
3	CH1-3	✓		✓		✓		ห้อง Fire Pump	
4	CH1-4	✓		✓		✓		ห้องนิรภัยบันได	
5	CH1-5	✓		✓		✓		ห้องนำขยะลิฟต์	
6	CH1-6	✓		✓		✓		ห้องนำขยะลิฟต์	
7	MDB-A	✓		✓		✓		ห้อง MDB-A	
8	MDB-B	✓		✓		✓		ห้อง MDB-B	
9	MDB-C	✓		✓		✓		ห้อง MDB-C	
10	MDB-D	✓		✓		✓		ห้อง MDB-D	
11	MDB-E	✓		✓		✓		ห้อง MDB-E	
12	CWP-A	✓		✓		✓		ห้อง CWP-A	
13	CWP-B	✓		✓		✓		ห้อง CWP-B	
14	CWP-C	✓		✓		✓		ห้อง CWP-C	
15	CWP-D	✓		✓		✓		ห้อง CWP-D	
16	CWP-E	✓		✓		✓		ห้อง CWP-E	
17	LIFT-A	✓		✓		✓		ห้อง LIFT-A	
18	LIFT-B	✓		✓		✓		ห้อง LIFT-B	
19	LIFT-C	✓		✓		✓		ห้อง LIFT-C	
20	LIFT-D	✓		✓		✓		ห้อง LIFT-D	
21	LIFT-E	✓		✓		✓		ห้อง LIFT-E	
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature]      หัวหน้าช่าง: [Signature]      ผู้จัดการอาคาร: [Signature]

ลงชื่อ: [Signature]

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
การตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำปี

รหัสงาน : EM/IT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-001-CFL/200000S00304-EM/IT-0	1. [Signature]
009 : Exit ทุกตัว	3. [Signature]
เลขที่ใบงาน : WO-008/02/2023	4. [Signature]
วันที่ปฏิบัติงาน : 09/02/2023	5. [Signature]
ชื่ออาคาร : C	ชื่อผู้ควบคุม : [Signature]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	ดำเนินการ	
1	Emergency Light	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-008/02/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน คีคอนโด แคมป์ วิลล่า บังนาค		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ ๑-๒-๒๕		รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		หมายเหตุ
1	C1-1	✓		✓		✓		Lobby ชั้น 1	
2	C1-2	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 1	
3	C1-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 1	
4	C1-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 1	
5	C1-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 1	
6	C1-6	✓		✓		✓		ST 2 ชั้น 1	
7	C1-7	✓		✓		✓		ประตูหนีไฟชั้น 1	
8	C2-1	✓		✓		✓		ST ชั้น 2	
9	C2-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 2	
10	C2-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 2	
11	C2-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 2	
12	C3-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 3	
13	C3-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 3	
14	C3-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 3	
15	C3-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 3	
16	C4-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 4	
17	C4-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 4	
18	C4-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 4	
19	C4-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 4	
20	C5-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 5	
21	C5-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 5	
22	C5-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 5	
23	C5-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 5	
24	C6-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 6	
25	C6-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 6	
26	C6-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 6	
27	C6-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 6	
28	C7-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 7	
29	C7-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 7	
30	C7-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 7	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature]      หัวหน้าช่าง: [Signature]      ผู้จัดการอาคาร: [Signature]

ลงชื่อ: [Signature]

หน่วยงาน คีคอนโด แคมป์ วิลล่า บังนาค		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ ๑-๒-๒๕		รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		หมายเหตุ
1	C7-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 7	
2	C8-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 8	
3	C8-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 8	
4	C8-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 8	
5	C8-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 8	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature]      หัวหน้าช่าง: [Signature]      ผู้จัดการอาคาร: [Signature]

ลงชื่อ: [Signature]



รหัสงาน : EM/ILT-M		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	
รหัส	DC-CRB-001-CFL/20000S00304-EM/ILT-0	1	
เลขที่ใบงาน	003 : Emergency Light ทุกตัว	3	
วันที่ปฏิบัติงาน	WO-007/02/2023	4	
	09/02/2023	5	6
ชื่ออาคาร C		ชื่อผู้ควบคุม	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจไม่ผ่าน)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	Emergency Light				
2	ตรวจสอบสภาพ				
3	ตรวจสอบความสะอาด				
3	ตรวจสอบความปลอดภัย				

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-007/02/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน : ศิכוןโค โคมบัส รีสอร์ท บางนา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ ปกติ	แก้ไข	สภาพแบตเตอรี่ ปกติ	ผลการตรวจสอบ ปกติ	สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
1	C1-1					ห้องครัวไฟฟ้า	
2	C1-2					ทางเดินส่วนกลาง 1	
3	C1-3					ทางเดินส่วนกลาง 2	
4	C1-4					ทางเดินส่วนกลาง 3	
5	C1-5					ST1	
6	C1-6					ST2	
7	C1-7					lobby	
8	C1-8					ห้องนอน	
9	C2-1					ห้องครัวไฟฟ้า	
10	C2-2					ทางเดินส่วนกลาง 1	
11	C2-3					ทางเดินส่วนกลาง 2	
12	C2-4					ทางเดินส่วนกลาง 3	
13	C2-5					ทางเดินส่วนกลาง 4	
14	C2-6					ST1	
15	C2-7					ST2	
16	C3-1					ห้องครัวไฟฟ้า	
17	C3-2					ทางเดินส่วนกลาง 1	
18	C3-3					ทางเดินส่วนกลาง 2	
19	C3-4					ทางเดินส่วนกลาง 3	
20	C3-5					ทางเดินส่วนกลาง 4	
21	C3-6					ST1	
22	C3-7					ST2	
23	C4-1					ห้องครัวไฟฟ้า	
24	C4-2					ทางเดินส่วนกลาง 1	
25	C4-3					ทางเดินส่วนกลาง 2	
26	C4-4					ทางเดินส่วนกลาง 3	
27	C4-5					ทางเดินส่วนกลาง 4	
28	C4-6					ST1	
29	C4-7					ST2	
30							

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค : [Signature]      หน่วยงาน : [Signature]      ผู้จัดการอาคาร : [Signature]

ลงชื่อ : [Signature]

หน่วยงาน : ศิכוןโค โคมบัส รีสอร์ท บางนา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่ ปกติ	แก้ไข	สภาพแบตเตอรี่ ปกติ	ผลการตรวจสอบ ปกติ	สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
1	C5-1					ห้องครัวไฟฟ้า	
2	C5-2					ทางเดินส่วนกลาง 1	
3	C5-3					ทางเดินส่วนกลาง 2	
4	C5-4					ทางเดินส่วนกลาง 3	
5	C5-5					ทางเดินส่วนกลาง 4	
6	C5-6					ST1	
7	C5-7					ST2	
8	C6-1					ห้องครัวไฟฟ้า	
9	C6-2					ทางเดินส่วนกลาง 1	
10	C6-3					ทางเดินส่วนกลาง 2	
11	C6-4					ทางเดินส่วนกลาง 3	
12	C6-5					ทางเดินส่วนกลาง 4	
13	C6-6					ST1	
14	C6-7					ST2	
15	C7-1					ห้องครัวไฟฟ้า	
16	C7-2					ทางเดินส่วนกลาง 1	
17	C7-3					ทางเดินส่วนกลาง 2	
18	C7-4					ทางเดินส่วนกลาง 3	
19	C7-5					ทางเดินส่วนกลาง 4	
20	C7-6					ST1	
21	C7-7					ST2	
22	C8-1					ห้องครัวไฟฟ้า	
23	C8-2					ทางเดินส่วนกลาง 1	
24	C8-3					ทางเดินส่วนกลาง 2	
25	C8-4					ทางเดินส่วนกลาง 3	
26	C8-5					ทางเดินส่วนกลาง 4	
27	C8-6					ST1	
28	C8-7					ST2	
29	C-RF					ST1	
30							

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค : [Signature]      หน่วยงาน : [Signature]      ผู้จัดการอาคาร : [Signature]

ลงชื่อ : [Signature]

รหัสงาน : EM/ILT-M		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	
รหัส	DC-CRB-001-BFL/20000S00306-EM/ILT-0	1	
เลขที่ใบงาน	008 : Exit ทุกตัว	3	
วันที่ปฏิบัติงาน	WO-006/02/2023	5	6
ชื่ออาคาร B		ชื่อผู้ควบคุม	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจไม่ผ่าน)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	Emergency Light				
2	ตรวจสอบสภาพ				
3	ตรวจสอบความสะอาด				
3	ตรวจสอบความปลอดภัย				

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-006/02/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน คีคอนโด แคมป์ รีสอร์ท บังนา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ ๑ - ๒ - ๕๕	
อาคาร B		ไฟสว่างแบบเคอร์รี่		สภาพแบบเคอร์รี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	B1-1	✓		✓		✓		Lobby ชั้น1	
2	B1-2	✓		✓		✓		ST1 ชั้น1	
3	B1-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น1	
4	B1-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น2	
5	B1-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น3	
6	B1-6	✓		✓		✓		St 2 ชั้น1	
7	B1-7	✓		✓		✓		ประตูหนีไฟชั้น1	
8	B2-1	✓		✓		✓		St ชั้น2	
9	B2-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น2	
10	B2-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น2	
11	B2-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น2	
12	B3-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น3	
13	B3-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น3	
14	B3-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น3	
15	B3-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น3	
16	B4-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น4	
17	B4-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น4	
18	B4-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น4	
19	B4-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น4	
20	B5-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น5	
21	B5-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น5	
22	B5-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น5	
23	B5-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น5	
24	B6-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น6	
25	B6-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น6	
26	B6-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น6	
27	B6-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 6	
28	B7-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น7	
29	B7-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น7	
30	B7-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น7	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Redacted]      หัวหน้าช่าง: [Redacted]      ผู้จัดการอาคาร: [Redacted]

ลงชื่อ: [Redacted]

หน่วยงาน คีคอนโด แคมป์ รีสอร์ท บังนา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ ๕ - ๕ - ๕๕	
อาคาร B		ไฟสว่างแบบเคอร์รี่		สภาพแบบเคอร์รี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	B7-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น7	
2	B8-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น8	
3	B8-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น8	
4	B8-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น8	
5	B8-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น8	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Redacted]      หัวหน้าช่าง: [Redacted]      ผู้จัดการอาคาร: [Redacted]

ลงชื่อ: [Redacted]

**PLUS +** บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EM/ILT-M	วันที่ติดตั้ง/แก้ไข/ปิดใช้งาน
รหัส : DC-CRB-001-6FL/20000500306-EM/ILT-0	1 [Redacted]
เลขที่ใบงาน : WO-005/02/2023	3 [Redacted]      4 [Redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน : 08/02/2023	5 [Redacted]      6 [Redacted]
ชื่ออาคาร : B	ชื่อผู้ควบคุม : [Redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	
	Emergency Light			
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓		
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓		
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว      2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบที่ผิดปกติ (CM)

หน่วยงาน คีคอนโด แคมป์ รีสอร์ท บังนา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	
อาคาร B		ไฟสว่างแบบเคอร์รี่		สภาพแบบเคอร์รี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	B1-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
2	B1-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
3	B1-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
4	B1-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
5	B1-5	✓		✓		✓		ST1	
6	B1-6	✓		✓		✓		ST2	
7	B1-7	✓		✓		✓		Lobby	
8	B1-8	✓		✓		✓		ห้องสมุด	
9	B2-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
10	B2-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
11	B2-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
12	B2-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
13	B2-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
14	B2-6	✓		✓		✓		ST1	
15	B2-7	✓		✓		✓		ST2	
16	B3-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
17	B3-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
18	B3-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
19	B3-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
20	B3-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
21	B3-6	✓		✓		✓		ST1	
22	B3-7	✓		✓		✓		ST2	
23	B4-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
24	B4-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
25	B4-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
26	B4-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
27	B4-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
28	B4-6	✓		✓		✓		ST1	
29	B4-7	✓		✓		✓		ST2	
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Redacted]      หัวหน้าช่าง: [Redacted]      ผู้จัดการอาคาร: [Redacted]

ลงชื่อ: [Redacted]

หน่วยงาน ดิเคอบีโต แคมป์ รีสอร์ท บานา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเดือรี		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	B5-1	✓		✓		✓		ห้องครัวไฟฟ้า	
2	B5-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
3	B5-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
4	B5-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
5	B5-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
6	B5-6	✓		✓		✓		ST1	
7	B5-7	✓		✓		✓		ST2	
8	B6-1	✓		✓		✓		ห้องครัวไฟฟ้า	
9	B6-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
10	B6-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
11	B6-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
12	B6-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
13	B6-6	✓		✓		✓		ST1	
14	B6-7	✓		✓		✓		ST2	
15	B7-1	✓		✓		✓		ห้องครัวไฟฟ้า	
16	B7-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
17	B7-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
18	B7-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
19	B7-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
20	B7-6	✓		✓		✓		ST1	
21	B7-7	✓		✓		✓		ST2	
22	B8-1	✓		✓		✓		ห้องครัวไฟฟ้า	
23	B8-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
24	B8-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
25	B8-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
26	B8-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
27	B8-6	✓		✓		✓		ST1	
28	B8-7	✓		✓		✓		ST2	
29	B-RF	✓		✓		✓		ST1	
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] วันที่นำส่ง: [Signature] ผู้จัดการอาคาร: [Signature]

ลงชื่อ: [Signature]

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน

รหัสงาน: EM/IT-M	รหัส: DC-CRB-001-AFU200D00S00307-EM/IT-0	วันที่ปฏิบัติงาน	1
เลขที่ใบงาน: WO-004/02/2023	วันที่ปฏิบัติงาน: 07/02/2023	3	5
ชื่ออาคาร: A	ชื่อผู้ควบคุม: [Signature]	6	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ผ่าน)
		ดี	แก้ไข	
	Emergency Light			
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓		
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓		
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-004/02/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน ดิเคอบีโต แคมป์ รีสอร์ท บานา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ	FE
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเดือรี		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	A1-1	✓		✓		✓		Lobby ชั้น 1	
2	A1-2	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 1	
3	A1-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 1	
4	A1-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 1	
5	A1-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 1	
6	A1-6	✓		✓		✓		SI 2 ชั้น 1	
7	A1-7	✓		✓		✓		ประตูหนีไฟชั้น 1	
8	A2-1	✓		✓		✓		SI ชั้น 2	
9	A2-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 2	
10	A2-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 2	
11	A2-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 2	
12	A3-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 3	
13	A3-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 3	
14	A3-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 3	
15	A3-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 3	
16	A4-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 4	
17	A4-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 4	
18	A4-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 4	
19	A4-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 4	
20	A5-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 5	
21	A5-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 5	
22	A5-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 5	
23	A5-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 5	
24	A6-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 6	
25	A6-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 6	
26	A6-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 6	
27	A6-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 6	
28	A7-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 7	
29	A7-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 7	
30	A7-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 7	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] วันที่นำส่ง: [Signature] ผู้จัดการอาคาร: [Signature]

ลงชื่อ: [Signature]

หน่วยงาน ดิเคอบีโต แคมป์ รีสอร์ท บานา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ	FE
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเดือรี		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	A7-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 7	
2	A8-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 8	
3	A8-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 8	
4	A8-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 8	
5	A8-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 8	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] วันที่นำส่ง: [Signature] ผู้จัดการอาคาร: [Signature]

ลงชื่อ: [Signature]

รหัสงาน : EM/LT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-001-AFL/200000000307-EM/LT.-:	1 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-003/02/2023	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 07/02/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
ชื่ออาคาร : A	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีควรแก้ไข : ระบุ)
		สี	แก๊ส	อาการอื่น	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			

## תמונה

**บันทึกผลการทำงาน**

- ### 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

WO-003/02/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน คีโตนามิ แคมป์ รีสอร์ทฯ บางนา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	A1-1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ห้องชาบูไฟฟ้า	
2	A1-2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ทางเดินส่วนกลาง 1	
3	A1-3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ทางเดินส่วนกลาง 2	
4	A1-4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ทางเดินส่วนกลาง 3	
5	A1-5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ST1	
6	A1-6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ST2	
7	A1-7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lobby	
8	A1-8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ห้องสมุด	
9	A2-1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ห้องชาบูไฟฟ้า	
10	A2-2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ทางเดินส่วนกลาง 1	
11	A2-3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ทางเดินส่วนกลาง 2	
12	A2-4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ทางเดินส่วนกลาง 3	
13	A2-5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ทางเดินส่วนกลาง 4	
14	A2-6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ST1	
15	A2-7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ST2	
16	A3-1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ห้องชาบูไฟฟ้า	
17	A3-2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ทางเดินส่วนกลาง 1	
18	A3-3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ทางเดินส่วนกลาง 2	
19	A3-4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ทางเดินส่วนกลาง 3	
20	A3-5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ทางเดินส่วนกลาง 4	
21	A3-6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ST1	
22	A3-7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ST2	
23	A4-1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ห้องชาบูไฟฟ้า	
24	A4-2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ทางเดินส่วนกลาง 1	
25	A4-3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ทางเดินส่วนกลาง 2	
26	A4-4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ทางเดินส่วนกลาง 3	
27	A4-5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ทางเดินส่วนกลาง 4	
28	A4-6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ST1	
29	A4-7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ST2	
30									

หน่วยงาน

ผู้ตรวจเช็ค: XXXXXXXXXX วันที่เข้างาน: XXXXXXXXXX ผู้จัดการอาคาร: XXXXXXXXXX

ลงชื่อ: XXXXXXXXXX

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev 00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน : ศิכוןโคกแคมป์ ร้อยรพี บางนา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		สถานที่ตั้ง		หมายเหตุ	
อาคาร A		ไฟสว่างแบบเคอร์รี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ					
ลำดับ	รายการ / รหัสเคอร์รี่	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
1	A5-1							ห้องธารทิพย์ฟ้า			
2	A5-2							ทางเดินส่วนกลาง 1			
3	A5-3							ทางเดินส่วนกลาง 2			
4	A5-4							ทางเดินส่วนกลาง 3			
5	A5-5							ทางเดินส่วนกลาง 4			
6	A5-6							ST1			
7	A5-7							ST2			
8	A6-1							ห้องธารทิพย์ฟ้า			
9	A6-2							ทางเดินส่วนกลาง 1			
10	A6-3							ทางเดินส่วนกลาง 2			
11	A6-4							ทางเดินส่วนกลาง 3			
12	A6-5							ทางเดินส่วนกลาง 4			
13	A6-6							ST1			
14	A6-7							ST2			
15	A7-1							ห้องธารทิพย์ฟ้า			
16	A7-2							ทางเดินส่วนกลาง 1			
17	A7-3							ทางเดินส่วนกลาง 2			
18	A7-4							ทางเดินส่วนกลาง 3			
19	A7-5							ทางเดินส่วนกลาง 4			
20	A7-6							ST1			
21	A7-7							ST2			
22	A8-1							ห้องธารทิพย์ฟ้า			
23	A8-2							ทางเดินส่วนกลาง 1			
24	A8-3							ทางเดินส่วนกลาง 2			
25	A8-4							ทางเดินส่วนกลาง 3			
26	A8-5							ทางเดินส่วนกลาง 4			
27	A8-6							ST1			
28	A8-7							ST2			
29	A-RF							ST1			
30											

**หมายเหตุ**

ผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

[illegible]

แผนงานบำรุงรักษา (Preventive Maintenance Schedule)  
ปี 2023 : เดือน มีนาคม



ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง, ข้อผิดพลาด)
		สี	แก้ไข	
	ชุด Fire Hose Cabinet (FHC)		ใช้งานได้	
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓		
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓		
3	ตรวจเช็คความดันลม	✓		
4	ตรวจเช็ค (ฟิล์มกัน) การใช้งาน	✓		
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓		

**תוצאות**

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

WO-020/03/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน	คือชนโคมงนาเคมปือรี				ใบตรวจเช็คผู้ขับเพลิง				วันที่ตรวจตอน 17-5-16							
อาคาร	E								รหัสรถปกกรร FHC							
รายการ	ตั้งดับเพลิง		วาคั่วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอกแก๊ว		อื่น ๆ		ผลการตรวจตอน	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
E1-1	/		/		/		/		-		/		/		/	
E1-2	/		/		/		/		-		/		/		/	
E2-1	/		/		/		/		-		/		/		/	
E2-2	/		/		/		/		-		/		/		/	
E3-1	/		/		/		/		-		/		/		/	
E3-2	/		/		/		/		-		/		/		/	
E4-1	/		/		/		/		-		/		/		/	
E4-2	/		/		/		/		-		/		/		/	
E5-1	/		/		/		/		-		/		/		/	
E5-2	/		/		/		/		-		/		/		/	
E6-1	/		/		/		/		-		/		/		/	
E6-2	/		/		/		/		-		/		/		/	
E7-1	/		/		/		/		-		/		/		/	
E7-2	/		/		/		/		-		/		/		/	
E8-1	/		/		/		/		-		/		/		/	
E8-2	/		/		/		/		-		/		/		/	
หมายเหตุ																
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.																
ลงชื่อ																
วันที่ตรวจ																
ผู้ตรวจ																

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบ : ระบุ)
		สี	เม็กซ์	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

NAME \_\_\_\_\_

ប៉ុន្តែការអនុវត្តន៍នេះមិនមែនជាការងាយស្រួលទេ ព្រោះវាត្រូវការការគាំទ្រពីរដ្ឋបាល និងការប្រកួតប្រជែងពីសហគមន៍។






- ### 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

WO-017/03/2023 Page 1 of 1

[illegible]

รหัสงาน : FP/FHC-M		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	
รหัส	DC-CRB-001-CFL/Z00000500304-FP/FHC-0003 : FHC	1	2
เลขที่ใบงาน	WO-016/03/2023	3	4
วันที่ปฏิบัติงาน	15/03/2023	5	6
ชื่ออาคาร C		ชื่อผู้ควบคุมงาน	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจไม่ผ่าน, งด)
		ดี	แก้ไข	ดำเนินการ	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ				
2	ตรวจเช็คความสะอาด				
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย				
4	ตรวจเช็ค (ไฟร์ซีม) การทำงาน				
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ				

תחומים

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปกติทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

WO-016/03/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน ตำรวจ	คดีบนโต๊ะงานและบันทึก	ใบตรวจเวชภัณฑ์ดับเพลิง						วันที่ตรวจสอบ ... 16 ... 66 รหัสอุปกรณ์ ... FHC			
รายการ	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	ขวาน	กระบอกแก๊ส	อื่น ๆ	ผลการตรวจสอบ			
	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
C1-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
C1-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
C2-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
C2-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
C3-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
C3-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
C4-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
C4-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
C5-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
C5-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
C6-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
C6-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
C7-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
C7-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
C8-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
C8-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
หมายเหตุ											
7:15 น. ทนายความ 16 น. ทนาย											

รหัสงาน : FP/FHC-M	รวมชื่อหน่วยงานเป็นปกติงาน
รหัส : DC-CRB-001-BFL/Z000000500306-FHC-0002 : FHC	1 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WVO-015/03/2023	5 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 14/03/2023	6 [REDACTED]
ชื่ออาคาร B	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเชิง			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจไม่ผ่าน)
		สี	เมกซ์	อุปกรณ์	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ				
2	ตรวจเช็คความสะอาด				
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย				
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน				
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ				

## INDEX

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว





2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

WO-015/03/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน		ติดต่อหน่วยงานคนปัสสาวะ		ใบตรวจเช็คผู้ขับแท็กซี่						วันที่ตรวจสอบ ..... ๒๕/๖๔ รหัสผู้ประเมิน ..... FHC					
อาสาร		B													
รายการ	ตั้งดับเพลิง		วาสนา		ทรัพย์สิน		ลายมือ		ชวาม		กระจากกฏหมาย		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
B1-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
B1-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
B2-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
B2-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
B3-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
B3-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
B4-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
B4-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
B5-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
B5-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
B6-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
B6-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
B7-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
B7-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
B8-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
B8-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ

เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจร ๑๐๘๓ ๑๐๘๓

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส DC-CRB-001-AFL/Z0000S00307-FP/FHC-0001 : FHC	1  2
เลขที่ใบงาน WO-014/03/2023	3  4
วันที่ปฏิบัติงาน 12/03/2023	5  6
ชื่ออาคาร A	ชื่อผู้ควบคุม 

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		สี	น้ำยา	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

**תמוז**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

WO-014/03/2023 Page 1 of 1

[illegible]

รหัสงาน : EM/IT-M	รายชื่อผู้ควบคุมงาน
รหัส DC-CRB-005-EFL/2010D00500320-EM/IT-0011 : Exit ทุกตัว	1 [REDACTED] 2
เลขที่ใบงาน WO-013/03/2023	3 [REDACTED] 4
วันที่ปฏิบัติงาน 11/03/2023	5 [REDACTED] 6
ชื่ออาคาร E	ชื่อผู้ควบคุมงาน [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	บกพร่อง	ดำเนินการแก้ไข	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความมั่นคง	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

**ANNUITY**

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ### 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

WO-013/03/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน ติดคนโต แคมป์สตรีทอาร์ต บางนา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT )						วันที่ตรวจสอบ 11/8/66 รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการทรัพย์สินเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอร์รี่		สภาพแปดเคอร์รี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้งสิ่ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	E1-1	/		/		/		Lobby ชั้น1	
2	E1-2	/		/		/		ST1 ชั้น1	
3	E1-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ชั้น1	
4	E1-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น1	
5	E1-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น1	
6	E1-6	/		/		/		SI 2 ชั้น1	
7	E1-7	/		/		/		ประตูหนีไฟชั้น1	
8	E2-1	/		/		/		SI ชั้น2	
9	E2-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ชั้น2	
10	E2-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น2	
11	E2-4	/		/		/		ST2ชั้น2	
12	E3-1	/		/		/		ST1ชั้น3	
13	E3-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ชั้น3	
14	E3-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น3	
15	E3-4	/		/		/		ST2ชั้น3	
16	E4-1	/		/		/		ST ชั้น4	
17	E4-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ชั้น4	
18	E4-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น4	
19	E4-4	/		/		/		ST2ชั้น4	
20	E5-1	/		/		/		ST ชั้น5	
21	E5-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ชั้น5	
22	E5-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น5	
23	E5-4	/		/		/		ST2ชั้น5	
24	E6-1	/		/		/		ST1ชั้น6	
25	E6-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ชั้น6	
26	E6-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น6	
27	E6-4	/		/		/		ST2ชั้น 6	
28	E7-1	/		/		/		ST1ชั้น7	
29	E7-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง ชั้น7	
30	E7-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น7	

นายเบญจ

---

ผู้ตรวจเช็ค
หัวหน้าช่าง
ผู้จัดการอาคาร

หน่วยงาน คีคอนโด แคมป์ รีสอร์ท บำนา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ 11/3/66 รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟราวจับแบบเคอร์รี่		สภาพแบบเคอร์รี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	E7-4	✓		✓		✓		ST2ชั้น7	
2	E8-1	✓		✓		✓		ST1ชั้น8	
3	E8-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง1ชั้น8	
4	E8-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น8	
5	E8-4	✓		✓		✓		ST2ชั้น8	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ 11/3/66

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EMLT-M		รหัส : DC-CRB-005-EFL/2010D00S00320-EMLT-0005 : Emergency Light ทดั่ว	
เลขที่ใบงาน	WO-01203/2023	วันที่ปฏิบัติงาน	11/03/2023
ชื่ออาคาร	E	ชื่อผู้ควบคุม	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบ : 6.5)
		ดี	แก้ไข	ดำเนินการ	
	Emergency Light	✓			
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จหนังสือส่งมอบงาน (CM)

WO-01203/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน คีคอนโด แคมป์ รีสอร์ท บำนา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 11/3/66 รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟราวจับแบบเคอร์รี่		สภาพแบบเคอร์รี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	E1-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าไฟฟ้า	
2	E1-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
3	E1-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
4	E1-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
5	E1-5	✓		✓		✓		ST1	
6	E1-6	✓		✓		✓		ST2	
7	E1-7	✓		✓		✓		Lobby	
8	E1-8	✓		✓		✓		ห้องสมุด	
9	E2-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าไฟฟ้า	
10	E2-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
11	E2-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
12	E2-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
13	E2-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
14	E2-6	✓		✓		✓		ST1	
15	E2-7	✓		✓		✓		ST2	
16	E3-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าไฟฟ้า	
17	E3-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
18	E3-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
19	E3-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
20	E3-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
21	E3-6	✓		✓		✓		ST1	
22	E3-7	✓		✓		✓		ST2	
23	E4-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าไฟฟ้า	
24	E4-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
25	E4-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
26	E4-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
27	E4-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
28	E4-6	✓		✓		✓		ST1	
29	E4-7	✓		✓		✓		ST2	
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ 11/3/66

หน่วยงาน คีคอนโด แคมป์ รีสอร์ท บำนา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 11/3/66 รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟราวจับแบบเคอร์รี่		สภาพแบบเคอร์รี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	E5-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าไฟฟ้า	
2	E5-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
3	E5-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
4	E5-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
5	E5-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
6	E5-6	✓		✓		✓		ST1	
7	E5-7	✓		✓		✓		ST2	
8	E6-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าไฟฟ้า	
9	E6-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
10	E6-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
11	E6-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
12	E6-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
13	E6-6	✓		✓		✓		ST1	
14	E6-7	✓		✓		✓		ST2	
15	E7-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าไฟฟ้า	
16	E7-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
17	E7-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
18	E7-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
19	E7-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
20	E7-6	✓		✓		✓		ST1	
21	E7-7	✓		✓		✓		ST2	
22	E8-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าไฟฟ้า	
23	E8-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
24	E8-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
25	E8-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
26	E8-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
27	E8-6	✓		✓		✓		ST1	
28	E8-7	✓		✓		✓		ST2	
29	E-RF	✓		✓		✓		ST1	
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ 11/3/66



รหัสงาน : EM/LT-M	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-001-CHF/Z00000500011-EM/LT-0	1 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-009/03/2023	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 09/03/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
ชื่ออาคาร : [REDACTED]	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	ดำเนินการ	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-009/03/2023 Page 1 of 1

ใบตรวจเช็คคอนโด แคมป์ รีสอร์ท บางนา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์	EL
อาคาร	คลับเฮาส์	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง		หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	CH1-1	✓		✓		✓		ห้อง 101		
2	CH1-2	✓		✓		✓		ห้อง 102		
3	CH1-3	✓		✓		✓		ห้อง Fire Pump		
4	CH1-4	✓		✓		✓		ห้องบันไดระหว่างน้ำ		
5	CH1-5	✓		✓		✓		ห้องนำขยะคัมมูนิตี้		
6	CH1-6	✓		✓		✓		ห้องนำขยะคัมมูนิตี้		
7	MD8-A	✓		✓		✓		ห้อง MDB-A		
8	MD8-B	✓		✓		✓		ห้อง MDB-B		
9	MD8-C	✓		✓		✓		ห้อง MDB-C		
10	MD8-D	✓		✓		✓		ห้อง MDB-D		
11	MD8-E	✓		✓		✓		ห้อง MDB-A		
12	CWP-A	✓		✓		✓		ห้อง CWP-A		
13	CWP-B	✓		✓		✓		ห้อง CWP-B		
14	CWP-C	✓		✓		✓		ห้อง CWP-C		
15	CWP-D	✓		✓		✓		ห้อง CWP-D		
16	CWP-E	✓		✓		✓		ห้อง CWP-E		
17	LIFT-A	✓		✓		✓		ห้อง LIFT-A		
18	LIFT-B	✓		✓		✓		ห้อง LIFT-B		
19	LIFT-C	✓		✓		✓		ห้อง LIFT-C		
20	LIFT-D	✓		✓		✓		ห้อง LIFT-D		
21	LIFT-E	✓		✓		✓		ห้อง LIFT-E		
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [REDACTED]      หัวหน้าช่าง: [REDACTED]      ผู้จัดการอาคาร: [REDACTED]

ลงชื่อ: [REDACTED]

รหัสงาน : EM/LT-M	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-001-CFU/Z000005000304-EM/LT-0	1 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-008/03/2023	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 09/03/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
ชื่ออาคาร : C	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	ดำเนินการ	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-008/03/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน คีคอนโด แคมป์ รีสอร์ท บางนา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT )						วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์	FE
อาคาร	C	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง		หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	C1-1	✓		✓		✓		Lobby ชั้น 1		
2	C1-2	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 1		
3	C1-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 1		
4	C1-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 1		
5	C1-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3 ชั้น 1		
6	C1-6	✓		✓		✓		St 2 ชั้น 1		
7	C1-7	✓		✓		✓		ประตูหนีไฟชั้น 1		
8	C2-1	✓		✓		✓		St 1 ชั้น 2		
9	C2-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 2		
10	C2-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 2		
11	C2-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 2		
12	C3-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 3		
13	C3-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 3		
14	C3-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 3		
15	C3-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 3		
16	C4-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 4		
17	C4-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 4		
18	C4-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 4		
19	C4-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 4		
20	C5-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 5		
21	C5-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 5		
22	C5-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 5		
23	C5-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 5		
24	C6-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 6		
25	C6-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 6		
26	C6-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 6		
27	C6-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 6		
28	C7-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 7		
29	C7-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 7		
30	C7-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 7		

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [REDACTED]      หัวหน้าช่าง: [REDACTED]      ผู้จัดการอาคาร: [REDACTED]

ลงชื่อ: [REDACTED]

หน่วยงาน คีคอนโด้ แคมป์ รีสอร์ท บางนา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจรอบ ๙-๓-๒๕	
อาคาร C		รหัสอุปกรณ์ FE							
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟฉายแบบเคลื่อน		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	C7-4	✓		✓		✓		ST2ชั้น7	
2	C8-1	✓		✓		✓		ST1ชั้น8	
3	C8-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น8	
4	C8-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น8	
5	C8-4	✓		✓		✓		ST2ชั้น8	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Redacted] วันที่ตรวจ: [Redacted] ผู้จัดการอาคาร: [Redacted]

ลงชื่อ: [Redacted]

รหัสงาน : EM/MT-M	งานเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า
รหัส : DC-CRB-001-CFL/20000500304-EM/MT-0	1 [Redacted]
เลขที่ใบงาน : WO-007/03/2023	3 [Redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน : 09/03/2023	4 [Redacted]
ชื่ออาคาร : C	5 [Redacted]
	6 [Redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าพบความผิดปกติ)
		ดี	แก้ไข	ดำเนินการ	
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

หน่วยงาน คีคอนโด้ แคมป์ รีสอร์ท บางนา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจรอบ ๙-๓-๒๕	
อาคาร C		รหัสอุปกรณ์ EL							
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟฉายแบบเคลื่อน		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	C1-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าไฟฟ้า	
2	C1-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
3	C1-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
4	C1-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
5	C1-5	✓		✓		✓		ST1	
6	C1-6	✓		✓		✓		ST2	
7	C1-7	✓		✓		✓		Lobby	
8	C1-8	✓		✓		✓		ห้องสมุด	
9	C2-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าไฟฟ้า	
10	C2-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
11	C2-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
12	C2-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
13	C2-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
14	C2-6	✓		✓		✓		ST1	
15	C2-7	✓		✓		✓		ST2	
16	C3-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าไฟฟ้า	
17	C3-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
18	C3-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
19	C3-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
20	C3-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
21	C3-6	✓		✓		✓		ST1	
22	C3-7	✓		✓		✓		ST2	
23	C4-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าไฟฟ้า	
24	C4-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
25	C4-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
26	C4-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
27	C4-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
28	C4-6	✓		✓		✓		ST1	
29	C4-7	✓		✓		✓		ST2	
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Redacted] วันที่ตรวจ: [Redacted] ผู้จัดการอาคาร: [Redacted]

ลงชื่อ: [Redacted]

หน่วยงาน คีคอนโด้ แคมป์ รีสอร์ท บางนา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจรอบ ๙-๓-๒๕	
อาคาร C		รหัสอุปกรณ์ EL							
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟฉายแบบเคลื่อน		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	C5-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าไฟฟ้า	
2	C5-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
3	C5-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
4	C5-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
5	C5-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
6	C5-6	✓		✓		✓		ST1	
7	C5-7	✓		✓		✓		ST2	
8	C6-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าไฟฟ้า	
9	C6-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
10	C6-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
11	C6-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
12	C6-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
13	C6-6	✓		✓		✓		ST1	
14	C6-7	✓		✓		✓		ST2	
15	C7-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าไฟฟ้า	
16	C7-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
17	C7-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
18	C7-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
19	C7-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
20	C7-6	✓		✓		✓		ST1	
21	C7-7	✓		✓		✓		ST2	
22	C8-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าไฟฟ้า	
23	C8-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
24	C8-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
25	C8-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
26	C8-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
27	C8-6	✓		✓		✓		ST1	
28	C8-7	✓		✓		✓		ST2	
29	C-RF	✓		✓		✓		ST1	
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Redacted] วันที่ตรวจ: [Redacted] ผู้จัดการอาคาร: [Redacted]

ลงชื่อ: [Redacted]

รหัสงาน : EMLT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-001-AFL/20000500307-EMLT-1	1 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-00303/2023	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 07/03/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
ชื่ออาคาร : A	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	ดำเนินการ	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-00303/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน : คีคอนโด้ แคมป์ รีสอร์ท บานา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	5-3-66
อาคาร : A		ไฟรั่ว/แบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	A1-1	✓		✓		✓		ห้องรวมไฟฟ้า	
2	A1-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
3	A1-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
4	A1-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
5	A1-5	✓		✓		✓		ST1	
6	A1-6	✓		✓		✓		ST2	
7	A1-7	✓		✓		✓		Lobby	
8	A1-8	✓		✓		✓		ห้องสมุด	
9	A2-1	✓		✓		✓		ห้องรวมไฟฟ้า	
10	A2-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
11	A2-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
12	A2-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
13	A2-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
14	A2-6	✓		✓		✓		ST1	
15	A2-7	✓		✓		✓		ST2	
16	A3-1	✓		✓		✓		ห้องรวมไฟฟ้า	
17	A3-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
18	A3-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
19	A3-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
20	A3-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
21	A3-6	✓		✓		✓		ST1	
22	A3-7	✓		✓		✓		ST2	
23	A4-1	✓		✓		✓		ห้องรวมไฟฟ้า	
24	A4-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
25	A4-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
26	A4-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
27	A4-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
28	A4-6	✓		✓		✓		ST1	
29	A4-7	✓		✓		✓		ST2	
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค : [REDACTED]      หน่วยงาน : [REDACTED]      ผู้จัดการอาคาร : [REDACTED]

ลงชื่อ : [REDACTED]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน : คีคอนโด้ แคมป์ รีสอร์ท บานา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	5-3-66
อาคาร : A		ไฟรั่ว/แบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	A5-1	✓		✓		✓		ห้องรวมไฟฟ้า	
2	A5-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
3	A5-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
4	A5-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
5	A5-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
6	A5-6	✓		✓		✓		ST1	
7	A5-7	✓		✓		✓		ST2	
8	A6-1	✓		✓		✓		ห้องรวมไฟฟ้า	
9	A6-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
10	A6-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
11	A6-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
12	A6-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
13	A6-6	✓		✓		✓		ST1	
14	A6-7	✓		✓		✓		ST2	
15	A7-1	✓		✓		✓		ห้องรวมไฟฟ้า	
16	A7-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
17	A7-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
18	A7-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
19	A7-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
20	A7-6	✓		✓		✓		ST1	
21	A7-7	✓		✓		✓		ST2	
22	A8-1	✓		✓		✓		ห้องรวมไฟฟ้า	
23	A8-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
24	A8-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
25	A8-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
26	A8-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
27	A8-6	✓		✓		✓		ST1	
28	A8-7	✓		✓		✓		ST2	
29	A-RF	✓		✓		✓		ST1	
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค : [REDACTED]      หน่วยงาน : [REDACTED]      ผู้จัดการอาคาร : [REDACTED]

ลงชื่อ : [REDACTED]

รหัสงาน : EMLT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-001-AFL/20000500307-EMLT-0	1 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-00403/2023	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 07/03/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
ชื่ออาคาร : A	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	ดำเนินการ	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-00403/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน คีคอนโด้ แคมป์ รีสอร์ท บำนา			ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ				วันที่ตรวจสอบ ๒-๖-๒๕		
อาคาร A			(FIRE EXIT )				รหัสอุปกรณ์ FE		
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอร์		สภาพแบบเคอร์		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	A1-1							Lobby ชั้น1	
2	A1-2							ST1 ชั้น1	
3	A1-3							ทางเดินส่วนกลางชั้น1	
4	A1-4							ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น1	
5	A1-5							ทางเดินส่วนกลาง3ชั้น1	
6	A1-6							SI 2 ชั้น1	
7	A1-7							ประตูหนีไฟชั้น1	
8	A2-1							SI1ชั้น2	
9	A2-2							ทางเดินส่วนกลางชั้น2	
10	A2-3							ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น2	
11	A2-4							ST2ชั้น2	
12	A3-1							ST1ชั้น3	
13	A3-2							ทางเดินส่วนกลางชั้น3	
14	A3-3							ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น3	
15	A3-4							ST2ชั้น3	
16	A4-1							ST1ชั้น4	
17	A4-2							ทางเดินส่วนกลางชั้น4	
18	A4-3							ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น4	
19	A4-4							ST2ชั้น4	
20	A5-1							ST1ชั้น5	
21	A5-2							ทางเดินส่วนกลางชั้น5	
22	A5-3							ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น5	
23	A5-4							ST2ชั้น5	
24	A6-1							ST1ชั้น6	
25	A6-2							ทางเดินส่วนกลางชั้น6	
26	A6-3							ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น6	
27	A6-4							ST2ชั้น 6	
28	A7-1							ST1ชั้น7	
29	A7-2							ทางเดินส่วนกลางชั้น7	
30	A7-3							ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น7	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค [redacted] หัวหน้าช่าง [redacted] ผู้จัดการอาคาร [redacted]									
ลงชื่อ [redacted]									

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีคอนโด้ แคมป์ รีสอร์ท บำนา			ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ				วันที่ตรวจสอบ		
อาคาร A			(FIRE EXIT )				รหัสอุปกรณ์ FE		
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอร์		สภาพแบบเคอร์		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	A7-4							ST2ชั้น7	
2	A8-1							ST1ชั้น8	
3	A8-2							ทางเดินส่วนกลางชั้น8	
4	A8-3							ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น8	
5	A8-4							ST2ชั้น8	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค [redacted] หัวหน้าช่าง [redacted] ผู้จัดการอาคาร [redacted]									
ลงชื่อ [redacted]									

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

PLUS		บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	
ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน			
รหัสงาน : EM/LT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน		
รหัส DC-CRB-001-BFL/2000000306-EM/LT-0	1 12161	2	
002 : Emergency Light ทุกตัว	3	4	
เลขที่ใบงาน WO-005/03/2023	5	6	
วันที่ปฏิบัติงาน 08/03/2023			
ชื่ออาคาร B	ชื่อผู้ควบคุม Puy	ชื่อผู้ตรวจสอบ 9	
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบไม่ปกติ)
		ดี แก้ไข	ดำเนินการ
1	Emergency Light		
2	ตรวจเช็คสภาพ		
3	ตรวจเช็คความสะอาด		
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-005/03/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน คีคอนโด้ แคมป์ รีสอร์ท บำนา			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน				วันที่ตรวจสอบ 8-๑-๒๕		
อาคาร B			(Emergency Light)				รหัสอุปกรณ์ EL		
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอร์		สภาพแบบเคอร์		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	B1-1							ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
2	B1-2							ทางเดินส่วนกลาง 1	
3	B1-3							ทางเดินส่วนกลาง 2	
4	B1-4							ทางเดินส่วนกลาง 3	
5	B1-5							ST1	
6	B1-6							ST2	
7	B1-7							Lobby	
8	B1-8							ห้องสมุด	
9	B2-1							ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
10	B2-2							ทางเดินส่วนกลาง 1	
11	B2-3							ทางเดินส่วนกลาง 2	
12	B2-4							ทางเดินส่วนกลาง 3	
13	B2-5							ทางเดินส่วนกลาง 4	
14	B2-6							ST1	
15	B2-7							ST2	
16	B3-1							ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
17	B3-2							ทางเดินส่วนกลาง 1	
18	B3-3							ทางเดินส่วนกลาง 2	
19	B3-4							ทางเดินส่วนกลาง 3	
20	B3-5							ทางเดินส่วนกลาง 4	
21	B3-6							ST1	
22	B3-7							ST2	
23	B4-1							ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
24	B4-2							ทางเดินส่วนกลาง 1	
25	B4-3							ทางเดินส่วนกลาง 2	
26	B4-4							ทางเดินส่วนกลาง 3	
27	B4-5							ทางเดินส่วนกลาง 4	
28	B4-6							ST1	
29	B4-7							ST2	
30									
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค [redacted] หัวหน้าช่าง [redacted] ผู้จัดการอาคาร [redacted]									
ลงชื่อ [redacted]									



หน่วยงาน ดิเคอนโด แคมป์ รีสอร์ท บานา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	ผู้ตรวจ
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	B5-1	/		/		/		ห้องชาร์จไฟฟ้า	
2	B5-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
3	B5-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
4	B5-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
5	B5-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 4	
6	B5-6	/		/		/		ST1	
7	B5-7	/		/		/		ST2	
8	B6-1	/		/		/		ห้องชาร์จไฟฟ้า	
9	B6-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
10	B6-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
11	B6-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
12	B6-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 4	
13	B6-6	/		/		/		ST1	
14	B6-7	/		/		/		ST2	
15	B7-1	/		/		/		ห้องชาร์จไฟฟ้า	
16	B7-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
17	B7-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
18	B7-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
19	B7-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 4	
20	B7-6	/		/		/		ST1	
21	B7-7	/		/		/		ST2	
22	B8-1	/		/		/		ห้องชาร์จไฟฟ้า	
23	B8-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
24	B8-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
25	B8-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
26	B8-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 4	
27	B8-6	/		/		/		ST1	
28	B8-7	/		/		/		ST2	
29	B-RF	/		/		/		ST1	
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] หัวหน้าช่าง: [Signature] ผู้จัดการอาคาร: [Signature]

ลงชื่อ: [Signature]

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน

รหัสงาน: EM/LT-M	รหัส: DC-CRB-001-BFLU200000500306-EM/LT-0	วันที่: 1	2
เลขที่ใบงาน: 008 : Exit ทุกค่า	WO-006/03/2023	3	4
วันที่ปฏิบัติงาน: 08/03/2023		5	6
ชื่ออาคาร: B	ชื่อผู้ควบคุม: [Signature]		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	
	Emergency Light			
1	ตรวจเช็คสภาพ	/		
2	ตรวจเช็คความสะอาด	/		
3	ตรวจเช็คความพร้อม	/		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-006/03/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน ดิเคอนโด แคมป์ รีสอร์ท บานา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ	ผู้ตรวจ
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	B1-1	/		/		/		Lobby ชั้น 1	
2	B1-2	/		/		/		ST1 ชั้น 1	
3	B1-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น 1	
4	B1-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 1	
5	B1-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3 ชั้น 1	
6	B1-6	/		/		/		St 2 ชั้น 1	
7	B1-7	/		/		/		ประตูหนีไฟชั้น 1	
8	B2-1	/		/		/		St ชั้น 2	
9	B2-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น 2	
10	B2-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 2	
11	B2-4	/		/		/		ST2 ชั้น 2	
12	B3-1	/		/		/		ST1 ชั้น 3	
13	B3-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น 3	
14	B3-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 3	
15	B3-4	/		/		/		ST2 ชั้น 3	
16	B4-1	/		/		/		ST1 ชั้น 4	
17	B4-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น 4	
18	B4-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 4	
19	B4-4	/		/		/		ST2 ชั้น 4	
20	B5-1	/		/		/		ST1 ชั้น 5	
21	B5-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น 5	
22	B5-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 5	
23	B5-4	/		/		/		ST2 ชั้น 5	
24	B6-1	/		/		/		ST1 ชั้น 6	
25	B6-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น 6	
26	B6-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 6	
27	B6-4	/		/		/		ST2 ชั้น 6	
28	B7-1	/		/		/		ST1 ชั้น 7	
29	B7-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น 7	
30	B7-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 7	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] หัวหน้าช่าง: [Signature] ผู้จัดการอาคาร: [Signature]

ลงชื่อ: [Signature]

หน่วยงาน ดิเคอนโด แคมป์ รีสอร์ท บานา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ	ผู้ตรวจ
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	B7-4	/		/		/		ST2 ชั้น 7	
2	B8-1	/		/		/		ST1 ชั้น 8	
3	B8-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น 8	
4	B8-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 8	
5	B8-4	/		/		/		ST2 ชั้น 8	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] หัวหน้าช่าง: [Signature] ผู้จัดการอาคาร: [Signature]

ลงชื่อ: [Signature]

แผนงานบำรุงรักษา (Preventive Maintenance Schedule)

ปี 2023 : เดือน เมษายน

Month/Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
W																															
M																															
Tu																															
Th																															
Fr																															
Sa																															
Su																															

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Fire Host Cabinet (FHC) - ประจำเดือน

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-005-EFL/2010000500320-FP/FHC	1
เลขที่ใบงาน : -0005	3
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-020/04/2023	4
วันที่ปิด : 17/04/2023	5
ชื่ออาคาร : E	ชื่อผู้ควบคุม : 6

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบ : 5.5)
		ดี	แก้ไข	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)			
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓		
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓		
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓		
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓		
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-020/04/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน	ติดต่อหน่วยงานภายนอก	ใบตรวจเช็คผู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์	อื่นๆ	ผลการตรวจสอบ
อาคาร	E			FHC		
รายการ	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	จระเข้	กระบอกสูญญากาศ
E1-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E1-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E2-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E2-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E3-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E3-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E4-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E4-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E5-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E5-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E6-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E6-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E7-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E7-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E8-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E8-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Fire Host Cabinet (FHC) - ประจำเดือน

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-004-DFL/2010000500319-FP/FHC	1
เลขที่ใบงาน : -0004 : FHC	3
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-019/04/2023	4
วันที่ปิด : 16/04/2023	5
ชื่ออาคาร : D	ชื่อผู้ควบคุม : 6

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบ : 5.5)
		ดี	แก้ไข	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)			
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓		
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓		
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓		
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓		
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-019/04/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน		คิชอบโคบานามะบัส		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ	
อาคาร		D												รหัสอุปกรณ์	
รายการ		ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอกฉีดยา		อื่น ๆ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
D1-1															
D1-2															
D2-1															
D2-2															
D3-1															
D3-2															
D4-1															
D4-2															
D5-1															
D5-2															
D6-1															
D6-2															
D7-1															
D7-2															
D8-1															
D8-2															

หมายเหตุ

ไม่พบความผิดปกติ 16 พ.ย. 2566

ลงชื่อ

PLUS +

บริษัท พลัส ไฟร์โฮสต์ จำกัด  
การตรวจเช็ค Fire Host Cabinet (FHC) - ประจำเดือน

รหัสงาน : FP/FHC-M		รายชื่อพนักงานประจำปฏิบัติงาน	
รหัส : DC-CRB-001-CFL/Z00D00S00304-FP/FHC-	0003 : FHC	1	2
เลขที่ใบงาน : WO-018/04/2023		3	4
วันที่ปฏิบัติงาน : 15/04/2023		5	6
ชื่ออาคาร : C		ชื่อผู้ควบคุม	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีความผิดปกติ)
		ดี	แก้ไข	ดำเนินการ	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจสอบสภาพ				
2	ตรวจสอบความสะอาด				
3	ตรวจสอบความปลอดภัย				
4	ตรวจสอบ (ฟังก์ชัน) การทำงาน				
5	ตรวจสอบประสิทธิภาพ				

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-018/04/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน		คิชอบโคบานามะบัส		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ	
อาคาร		C												รหัสอุปกรณ์	
รายการ		ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอกฉีดยา		อื่น ๆ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
C1-1															
C1-2															
C2-1															
C2-2															
C3-1															
C3-2															
C4-1															
C4-2															
C5-1															
C5-2															
C6-1															
C6-2															
C7-1															
C7-2															
C8-1															
C8-2															

หมายเหตุ

ไม่พบความผิดปกติ 16 พ.ย. 2566 (อ.พ.ท. ร้อย)

ลงชื่อ

PLUS +

บริษัท พลัส ไฟร์โฮสต์ จำกัด  
การตรวจเช็ค Fire Host Cabinet (FHC) - ประจำเดือน

รหัสงาน : FP/FHC-M		รายชื่อพนักงานประจำปฏิบัติงาน	
รหัส : DC-CRB-001-BFL/Z00D00S00306-FP/FHC-	0002 : FHC	1	2
เลขที่ใบงาน : WO-015/04/2023		3	4
วันที่ปฏิบัติงาน : 14/04/2023		5	6
ชื่ออาคาร : B		ชื่อผู้ควบคุม	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีความผิดปกติ)
		ดี	แก้ไข	ดำเนินการ	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจสอบสภาพ				
2	ตรวจสอบความสะอาด				
3	ตรวจสอบความปลอดภัย				
4	ตรวจสอบ (ฟังก์ชัน) การทำงาน				
5	ตรวจสอบประสิทธิภาพ				

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-015/04/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน อาคาร	ติดธงโดยนางนาคณปภัตรี								ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง						วันที่ตรวจตอน รหัสอุปกรณ์			
B															FHC			
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอกทุบแฉ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ			
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
B1-1	/		/		/		/		-		/		-		/			
B1-2	/		/		/		/		-		/		-		/			
B2-1	/		/		/		/		-		/		-		/			
B2-2	/		/		/		/		-		/		-		/			
B3-1	/		/		/		/		-		/		-		/			
B3-2	/		/		/		/		-		/		-		/			
B4-1	/		/		/		/		-		/		-		/			
B4-2	/		/		/		/		-		/		-		/			
B5-1	/		/		/		/		-		/		-		/			
B5-2	/		/		/		/		-		/		-		/			
B6-1	/		/		/		/		-		/		-		/			
B6-2	/		/		/		/		-		/		-		/			
B7-1	/		/		/		/		-		/		-		/			
B7-2	/		/		/		/		-		/		-		/			
B8-1	/		/		/		/		-		/		-		/			
B8-2	/		/		/		/		-		/		-		/			

รวมพบ

12 ผิด จำนวน 16 ผิด    นส. วรณ (อนุพัชรวิทย์)

หน่วยงาน อาคาร		ศึกษานิเทศก์ A		ใบตรวจเช็คตู้เก็บเพลิง								วันที่ตรวจตอน รหัสอุปกรณ์ FHC			
รายการ	ตู้ดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขบวน		กระบอก/ทุบแฉ		อื่น ๆ		ผลการตรวจตอน
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
A1-1	/		/		/		/		/		/		/		/
A1-2	/		/		/		/		/		/		/		/
A2-1	/		/		/		/		/		/		/		/
A2-2	/		/		/		/		/		/		/		/
A3-1	/		/		/		/		/		/		/		/
A3-2	/		/		/		/		/		/		/		/
A4-1	/		/		/		/		/		/		/		/
A4-2	/		/		/		/		/		/		/		/
A5-1	/		/		/		/		/		/		/		/
A5-2	/		/		/		/		/		/		/		/
A6-1	/		/		/		/		/		/		/		/
A6-2	/		/		/		/		/		/		/		/
A7-1	/		/		/		/		/		/		/		/
A7-2	/		/		/		/		/		/		/		/
A8-1	/		/		/		/		/		/		/		/
A8-2	/		/		/		/		/		/		/		/

หมายเหตุ

1. ตู้ดับเพลิงทั้งหมด 16 ตู้ (ยกเว้น 04 = ตู้สำรอง)

PLUS +



หน่วยงาน คีคอนโด้ แคมป์ รีสอร์ท บานา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT )				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FE			
อาคาร	E	ไฟสว่างแบบเคอร์		สภาพแบบเคอร์		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	E1-1	✓		✓		✓		Lobby ชั้น1	
2	E1-2	✓		✓		✓		ST1 ชั้น1	
3	E1-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น1	
4	E1-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น1	
5	E1-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น1	
6	E1-6	✓		✓		✓		St 2 ชั้น1	
7	E1-7	✓		✓		✓		ประตูหนีไฟชั้น1	
8	E2-1	✓		✓		✓		st ชั้น2	
9	E2-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น2	
10	E2-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น2	
11	E2-4	✓		✓		✓		ST2ชั้น2	
12	E3-1	✓		✓		✓		ST1ชั้น3	
13	E3-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น3	
14	E3-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น3	
15	E3-4	✓		✓		✓		ST2ชั้น3	
16	E4-1	✓		✓		✓		ST1ชั้น4	
17	E4-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น4	
18	E4-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น4	
19	E4-4	✓		✓		✓		ST2ชั้น4	
20	E5-1	✓		✓		✓		ST1ชั้น5	
21	E5-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น5	
22	E5-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น5	
23	E5-4	✓		✓		✓		ST2ชั้น5	
24	E6-1	✓		✓		✓		ST1ชั้น6	
25	E6-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น6	
26	E6-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น6	
27	E6-4	✓		✓		✓		ST2ชั้น 6	
28	E7-1	✓		✓		✓		ST1ชั้น7	
29	E7-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น7	
30	E7-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น7	
หมายเหตุ									
ลงชื่อ									

หน่วยงาน คีคอนโด้ แคมป์ รีสอร์ท บานา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT )				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FE			
อาคาร	E	ไฟสว่างแบบเคอร์		สภาพแบบเคอร์		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	E7-4	✓		✓		✓		ST2ชั้น7	
2	E8-1	✓		✓		✓		ST1ชั้น8	
3	E8-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น8	
4	E8-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น8	
5	E8-4	✓		✓		✓		ST2ชั้น8	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
หมายเหตุ									
ลงชื่อ									

PLUS +		บริษัท พลัส พรีฟอฟอร์ตี จำกัด		
ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน				
รหัสงาน : EM/LT-M		รหัส : [REDACTED]		
รหัส : DC-CRB-005-EFL/Z010D00S00320-EM/LT-0005 : Emergency Light ทุกตัว		3 4		
เลขที่ใบงาน WO-012/04/2023		5 6		
วันที่ปฏิบัติงาน 11/04/2023				
ชื่ออาคาร 5		ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED]		
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการ/ปัญหา
1	ตรวจสอบสภาพ	✓		
2	ตรวจสอบความสะอาด	✓		
3	ตรวจสอบการปล่อยสัญญาณ	✓		
หมายเหตุ				
บันทึกผลการปฏิบัติงาน				
1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว				
2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)				

หน่วยงาน คีคอนโด้ แคมป์ รีสอร์ท บานา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ EL			
อาคาร	E	ไฟสว่างแบบเคอร์		สภาพแบบเคอร์		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	E1-1	✓		✓		✓		ห้องเช่า 1/1	
2	E1-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
3	E1-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
4	E1-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
5	E1-5	✓		✓		✓		ST1	
6	E1-6	✓		✓		✓		ST2	
7	E1-7	✓		✓		✓		Lobby	
8	E1-8	✓		✓		✓		ห้องสมุด	
9	E2-1	✓		✓		✓		ห้องเช่า 1/1	
10	E2-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
11	E2-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
12	E2-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
13	E2-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
14	E2-6	✓		✓		✓		ST1	
15	E2-7	✓		✓		✓		ST2	
16	E3-1	✓		✓		✓		ห้องเช่า 1/1	
17	E3-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
18	E3-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
19	E3-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
20	E3-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
21	E3-6	✓		✓		✓		ST1	
22	E3-7	✓		✓		✓		ST2	
23	E4-1	✓		✓		✓		ห้องเช่า 1/1	
24	E4-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
25	E4-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
26	E4-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
27	E4-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
28	E4-6	✓		✓		✓		ST1	
29	E4-7	✓		✓		✓		ST2	
30									
หมายเหตุ									
ลงชื่อ									

หน่วยงาน คีตอนโค แคมป์ รือรท์ บำนา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบตเตอรี่	สถานะแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง			
1	E5-1	✓	✓	✓	ห้องเช่าไฟฟ้า			
2	E5-2	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง 1			
3	E5-3	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง 2			
4	E5-4	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง 3			
5	E5-5	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง 4			
6	E5-6	✓	✓	✓	ST1			
7	E5-7	✓	✓	✓	ST2			
8	E6-1	✓	✓	✓	ห้องเช่าไฟฟ้า			
9	E6-2	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง 1			
10	E6-3	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง 2			
11	E6-4	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง 3			
12	E6-5	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง 4			
13	E6-6	✓	✓	✓	ST1			
14	E6-7	✓	✓	✓	ST2			
15	E7-1	✓	✓	✓	ห้องเช่าไฟฟ้า			
16	E7-2	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง 1			
17	E7-3	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง 2			
18	E7-4	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง 3			
19	E7-5	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง 4			
20	E7-6	✓	✓	✓	ST1			
21	E7-7	✓	✓	✓	ST2			
22	E8-1	✓	✓	✓	ห้องเช่าไฟฟ้า			
23	E8-2	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง 1			
24	E8-3	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง 2			
25	E8-4	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง 3			
26	E8-5	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง 4			
27	E8-6	✓	✓	✓	ST1			
28	E8-7	✓	✓	✓	ST2			
29	E-RF	✓	✓	✓	ST1			
30								

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] วันที่: [Signature] ผู้จัดการอาคาร: [Signature]

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
การตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EM/LT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-004-DFU2010D00S00319-EM/LT-	1 [Signature]
เลขที่ใบงาน : WO-011/04/2023	3 [Signature]
วันที่ปฏิบัติงาน : 10/04/2023	4 [Signature]
	5 [Signature]
ชื่ออาคาร : [Signature]	ชื่อผู้ควบคุม : [Signature]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจไม่ผ่าน)
		ดี	แก้ไข	
	Emergency Light			
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓		
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓		
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-011/04/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน คีตอนโค แคมป์ รือรท์ บำนา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบตเตอรี่	สถานะแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง			
1	D1-1	✓	✓	✓	Lobby ชั้น1			
2	D1-2	✓	✓	✓	ST1 ชั้น1			
3	D1-3	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลางชั้น1			
4	D1-4	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น1			
5	D1-5	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง3ชั้น1			
6	D1-6	✓	✓	✓	SI 2 ชั้น1			
7	D1-7	✓	✓	✓	ประตูหนีไฟชั้น1			
8	D2-1	✓	✓	✓	SI ชั้น2			
9	D2-2	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง1ชั้น2			
10	D2-3	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น2			
11	D2-4	✓	✓	✓	ST2 ชั้น2			
12	D3-1	✓	✓	✓	ST1 ชั้น3			
13	D3-2	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลางชั้น3			
14	D3-3	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น3			
15	D3-4	✓	✓	✓	ST2 ชั้น3			
16	D4-1	✓	✓	✓	ST1 ชั้น4			
17	D4-2	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลางชั้น4			
18	D4-3	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น4			
19	D4-4	✓	✓	✓	ST2 ชั้น4			
20	D5-1	✓	✓	✓	ST1 ชั้น5			
21	D5-2	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลางชั้น5			
22	D5-3	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น5			
23	D5-4	✓	✓	✓	ST2 ชั้น5			
24	D6-1	✓	✓	✓	ST1 ชั้น6			
25	D6-2	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลางชั้น6			
26	D6-3	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น6			
27	D6-4	✓	✓	✓	ST2 ชั้น6			
28	D7-1	✓	✓	✓	ST1 ชั้น7			
29	D7-2	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลางชั้น7			
30	D7-3	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น7			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] วันที่: [Signature] ผู้จัดการอาคาร: [Signature]

หน่วยงาน คีตอนโค แคมป์ รือรท์ บำนา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบตเตอรี่	สถานะแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง			
1	D7-4	✓	✓	✓	ST2 ชั้น7			
2	D8-1	✓	✓	✓	ST1 ชั้น8			
3	D8-2	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลางชั้น8			
4	D8-3	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น8			
5	D8-4	✓	✓	✓	ST2 ชั้น8			
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] วันที่: [Signature] ผู้จัดการอาคาร: [Signature]

รหัสงาน : EMLT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-004-DLF/2010D00S00319-EMLT-0004 : Emergency Light ทุกตัว	1 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-010/04/2023	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 10/04/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
ชื่ออาคาร	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค				หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ได้ : ๕๖)
		ส	แก็ง	ส	แก็ง	
	Emergency Light					
1	ตรวจสอบสภาพ					
2	ตรวจสอบความสะอาด					
3	ตรวจสอบความปลอดภัย					

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-010/04/2023 Page 1 of 1

หน่วยง คัดบอนโด แคมปัส รีดอร์ฟ บานา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเดอริ		สภาพแบบเดอริ		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก็ง	ปกติ	แก็ง	ปกติ	แก็ง			
1	D1-1	✓		✓		✓		ห้องเช่า 101		
2	D1-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1		
3	D1-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2		
4	D1-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3		
5	D1-5	✓		✓		✓		ST1		
6	D1-6	✓		✓		✓		ST2		
7	D1-7	✓		✓		✓		Lobby		
8	D1-8	✓		✓		✓		ห้องสมุด		
9	D2-1	✓		✓		✓		ห้องเช่า 101		
10	D2-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1		
11	D2-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2		
12	D2-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3		
13	D2-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4		
14	D2-6	✓		✓		✓		ST1		
15	D2-7	✓		✓		✓		ST2		
16	D3-1	✓		✓		✓		ห้องเช่า 101		
17	D3-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1		
18	D3-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2		
19	D3-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3		
20	D3-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4		
21	D3-6	✓		✓		✓		ST1		
22	D3-7	✓		✓		✓		ST2		
23	D4-1	✓		✓		✓		ห้องเช่า 101		
24	D4-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1		
25	D4-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2		
26	D4-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3		
27	D4-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4		
28	D4-6	✓		✓		✓		ST1		
29	D4-7	✓		✓		✓		ST2		
30										

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [REDACTED] วันที่ทำ: [REDACTED] ผู้จัดการอาคาร: [REDACTED]

ลงชื่อ: [REDACTED]

หน่วยง คัดบอนโด แคมปัส รีดอร์ฟ บานา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเดอริ		สภาพแบบเดอริ		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก็ง	ปกติ	แก็ง	ปกติ	แก็ง			
1	D5-1	✓		✓		✓		ห้องเช่า 101		
2	D5-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1		
3	D5-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2		
4	D5-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3		
5	D5-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4		
6	D5-6	✓		✓		✓		ST1		
7	D5-7	✓		✓		✓		ST2		
8	D6-1	✓		✓		✓		ห้องเช่า 101		
9	D6-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1		
10	D6-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2		
11	D6-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3		
12	D6-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4		
13	D6-6	✓		✓		✓		ST1		
14	D6-7	✓		✓		✓		ST2		
15	D7-1	✓		✓		✓		ห้องเช่า 101		
16	D7-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1		
17	D7-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2		
18	D7-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3		
19	D7-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4		
20	D7-6	✓		✓		✓		ST1		
21	D7-7	✓		✓		✓		ST2		
22	D8-1	✓		✓		✓		ห้องเช่า 101		
23	D8-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1		
24	D8-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2		
25	D8-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3		
26	D8-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4		
27	D8-6	✓		✓		✓		ST1		
28	D8-7	✓		✓		✓		ST2		
29	D-RF	✓		✓		✓		ST1		
30										

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [REDACTED] วันที่ทำ: [REDACTED] ผู้จัดการอาคาร: [REDACTED]

ลงชื่อ: [REDACTED]

รหัสงาน : EMLT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-001-CHF/200D00S00011-EMLT-0006 : Emergency Light ทุกตัว	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-009/04/2023	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 09/04/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
ชื่ออาคาร	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค				หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ได้ : ๕๖)
		ส	แก็ง	ส	แก็ง	
	Emergency Light					
1	ตรวจสอบสภาพ					
2	ตรวจสอบความสะอาด					
3	ตรวจสอบความปลอดภัย					

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-009/04/2023 Page 1 of 1

ใบตรวจเช็คคอนโด แคมป์ รีสอร์ท บานา			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ	EL
อาคาร	ชั้น	ตำแหน่ง	ไฟสว่างแบบเคอร์		ไฟฉุกเฉิน		ผลการตรวจสอบ	สถานที่ตั้ง
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
1	CH1-1	✓		✓		✓		ห้องนิติ
2	CH1-2	✓		✓		✓		ห้องพิเศษ
3	CH1-3	✓		✓		✓		ห้อง Fire Pump
4	CH1-4	✓		✓		✓		ห้องบันไดหนีไฟ
5	CH1-5	✓		✓		✓		ห้องน้ำยาล้างกระจก
6	CH1-6	✓		✓		✓		ห้องน้ำยาล้างกระจก
7	MDA-A	✓		✓		✓		ห้อง MDA-A
8	MDA-B	✓		✓		✓		ห้อง MDA-B
9	MDA-C	✓		✓		✓		ห้อง MDA-C
10	MDA-D	✓		✓		✓		ห้อง MDA-D
11	MDA-E	✓		✓		✓		ห้อง MDA-A
12	CWP-A	✓		✓		✓		ห้อง CWP-A
13	CWP-B	✓		✓		✓		ห้อง CWP-B
14	CWP-C	✓		✓		✓		ห้อง CWP-C
15	CWP-D	✓		✓		✓		ห้อง CWP-D
16	CWP-E	✓		✓		✓		ห้อง CWP-E
17	LIFT-A	✓		✓		✓		ห้อง LIFT-A
18	LIFT-B	✓		✓		✓		ห้อง LIFT-B
19	LIFT-C	✓		✓		✓		ห้อง LIFT-C
20	LIFT-D	✓		✓		✓		ห้อง LIFT-D
21	LIFT-E	✓		✓		✓		ห้อง LIFT-E
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature]      หัวหน้าช่าง: [Signature]      ผู้จัดการอาคาร: [Signature]

ลงชื่อ: [Signature]

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน

รหัสงาน: EM/LT-M		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	
รหัส: DC-CRB-001-CFL/20000S00304-EM/LT-0	009: Exit ทุกตัว	1	2
เลขที่ใบงาน: WO-008/04/2023	วันที่ปฏิบัติงาน: 09/04/2023	3	4
		5	6
ชื่ออาคาร: C		ชื่อผู้ควบคุม: [Signature]	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ: 1-5)
		ส	แก้ไข	
	Emergency Light			
1	ตรวจสอบสภาพ	✓		
2	ตรวจสอบความสะอาด	✓		
3	ตรวจสอบความปลอดภัย	✓		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-008/04/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน คีคอนโด แคมป์ รีสอร์ท บานา			ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์
อาคาร	ชั้น	ตำแหน่ง	ไฟสว่างแบบเคอร์		ไฟฉุกเฉิน		ผลการตรวจสอบ	สถานที่ตั้ง
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
1	C1-1	✓		✓		✓		Lobby ชั้น1
2	C1-2	✓		✓		✓		ST1 ชั้น1
3	C1-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น1
4	C1-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น1
5	C1-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง3ชั้น1
6	C1-6	✓		✓		✓		SI 2 ชั้น1
7	C1-7	✓		✓		✓		ประตูหนีไฟชั้น1
8	C2-1	✓		✓		✓		SI ชั้น2
9	C2-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น2
10	C2-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น2
11	C2-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น2
12	C3-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น3
13	C3-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น3
14	C3-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น3
15	C3-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น3
16	C4-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น4
17	C4-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น4
18	C4-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น4
19	C4-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น4
20	C5-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น5
21	C5-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น5
22	C5-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น5
23	C5-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น5
24	C6-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น6
25	C6-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น6
26	C6-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น6
27	C6-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น6
28	C7-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น7
29	C7-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น7
30	C7-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น7

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature]      หัวหน้าช่าง: [Signature]      ผู้จัดการอาคาร: [Signature]

ลงชื่อ: [Signature]

หน่วยงาน คีคอนโด แคมป์ รีสอร์ท บานา			ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์
อาคาร	ชั้น	ตำแหน่ง	ไฟสว่างแบบเคอร์		ไฟฉุกเฉิน		ผลการตรวจสอบ	สถานที่ตั้ง
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
1	C7-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น7
2	C8-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น8
3	C8-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น8
4	C8-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น8
5	C8-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น8
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature]      หัวหน้าช่าง: [Signature]      ผู้จัดการอาคาร: [Signature]

ลงชื่อ: [Signature]



รหัสงาน : EM/LT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-001-CFL/20000000304-EM/LT-0	1. [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-007/04/2023	3. [REDACTED] 4. [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 09/04/2023	5. [REDACTED] 6. [REDACTED]
ชื่ออาคาร : C	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค				หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบ : 5, 6)
		ดี	แก้ไข	ดำเนินการ	ดำเนินการ	
	Emergency Light					
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓				
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓				
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓				

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-007/04/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน คีคอนโด แคมป์ รีสอร์ท บางนา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจรอบ	รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่	ปลั๊ก	แก๊ส	สภาพแบตเตอรี่	ปลั๊ก	แก๊ส	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
1	C1-1	✓			✓			✓	ห้องเช่า 101	
2	C1-2	✓			✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง 1	
3	C1-3	✓			✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง 2	
4	C1-4	✓			✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง 3	
5	C1-5	✓			✓			✓	ST1	
6	C1-6	✓			✓			✓	ST2	
7	C1-7	✓			✓			✓	Lobby	
8	C1-8	✓			✓			✓	ห้องสมุด	
9	C2-1	✓			✓			✓	ห้องเช่า 101	
10	C2-2	✓			✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง 1	
11	C2-3	✓			✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง 2	
12	C2-4	✓			✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง 3	
13	C2-5	✓			✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง 4	
14	C2-6	✓			✓			✓	ST1	
15	C2-7	✓			✓			✓	ST2	
16	C3-1	✓			✓			✓	ห้องเช่า 101	
17	C3-2	✓			✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง 1	
18	C3-3	✓			✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง 2	
19	C3-4	✓			✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง 3	
20	C3-5	✓			✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง 4	
21	C3-6	✓			✓			✓	ST1	
22	C3-7	✓			✓			✓	ST2	
23	C4-1	✓			✓			✓	ห้องเช่า 101	
24	C4-2	✓			✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง 1	
25	C4-3	✓			✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง 2	
26	C4-4	✓			✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง 3	
27	C4-5	✓			✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง 4	
28	C4-6	✓			✓			✓	ST1	
29	C4-7	✓			✓			✓	ST2	
30										

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค : [REDACTED] วันที่ทำ : [REDACTED] ผู้จัดการอาคาร : [REDACTED]

ลงชื่อ : [REDACTED]

หน่วยงาน คีคอนโด แคมป์ รีสอร์ท บางนา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจรอบ	รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่	ปลั๊ก	แก๊ส	สภาพแบตเตอรี่	ปลั๊ก	แก๊ส	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
1	C5-1	✓			✓			✓	ห้องเช่า 101	
2	C5-2	✓			✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง 1	
3	C5-3	✓			✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง 2	
4	C5-4	✓			✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง 3	
5	C5-5	✓			✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง 4	
6	C5-6	✓			✓			✓	ST1	
7	C5-7	✓			✓			✓	ST2	
8	C6-1	✓			✓			✓	ห้องเช่า 101	
9	C6-2	✓			✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง 1	
10	C6-3	✓			✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง 2	
11	C6-4	✓			✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง 3	
12	C6-5	✓			✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง 4	
13	C6-6	✓			✓			✓	ST1	
14	C6-7	✓			✓			✓	ST2	
15	C7-1	✓			✓			✓	ห้องเช่า 101	
16	C7-2	✓			✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง 1	
17	C7-3	✓			✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง 2	
18	C7-4	✓			✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง 3	
19	C7-5	✓			✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง 4	
20	C7-6	✓			✓			✓	ST1	
21	C7-7	✓			✓			✓	ST2	
22	C8-1	✓			✓			✓	ห้องเช่า 101	
23	C8-2	✓			✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง 1	
24	C8-3	✓			✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง 2	
25	C8-4	✓			✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง 3	
26	C8-5	✓			✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง 4	
27	C8-6	✓			✓			✓	ST1	
28	C8-7	✓			✓			✓	ST2	
29	C-RF	✓			✓			✓	ST1	
30										

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค : [REDACTED] วันที่ทำ : [REDACTED] ผู้จัดการอาคาร : [REDACTED]

ลงชื่อ : [REDACTED]

รหัสงาน : EM/LT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-001-BFL/20000000306-EM/LT-0	1. [REDACTED] 2. [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-006/04/2023	3. [REDACTED] 4. [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 08/04/2023	5. [REDACTED] 6. [REDACTED]
ชื่ออาคาร : B	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค				หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบ : 5, 6)
		ดี	แก้ไข	ดำเนินการ	ดำเนินการ	
	Emergency Light					
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓				
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓				
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓				

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-006/04/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน คีคอนโด แคมป์ รีสอร์ท บังนา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจ 8-4-66 รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอร์		สภาพแบบเคอร์		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	B1-1	✓		✓		✓		Lobby ชั้น1	
2	B1-2	✓		✓		✓		ST1 ชั้น1	
3	B1-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น1	
4	B1-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น1	
5	B1-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น1	
6	B1-6	✓		✓		✓		SI 2 ชั้น1	
7	B1-7	✓		✓		✓		ประตูหนีไฟชั้น1	
8	B2-1	✓		✓		✓		SI ชั้น2	
9	B2-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น2	
10	B2-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น2	
11	B2-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น2	
12	B3-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น3	
13	B3-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น3	
14	B3-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น3	
15	B3-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น3	
16	B4-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น4	
17	B4-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น4	
18	B4-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น4	
19	B4-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น4	
20	B5-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น5	
21	B5-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น5	
22	B5-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น5	
23	B5-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น5	
24	B6-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น6	
25	B6-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น6	
26	B6-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น6	
27	B6-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น6	
28	B7-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น7	
29	B7-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น7	
30	B7-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น7	

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน คีคอนโด แคมป์ รีสอร์ท บังนา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจ 8-4-66 รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอร์		สภาพแบบเคอร์		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	B7-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น7	
2	B8-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น8	
3	B8-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น8	
4	B8-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น8	
5	B8-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น8	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค                      หัวหน้าช่าง                      ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

**PLUS +**                      บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EMLT-M	รหัส : DC-CRB-001-BFL/200000000306-EMLT-0	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
เลขที่ใบงาน : WO-00504/2023	วันที่ปฏิบัติงาน : 08/04/2023	1. <input checked="" type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/>
ชื่ออาคาร : B	ชื่อผู้ควบคุม :	3. <input type="checkbox"/> 4. <input type="checkbox"/>
		5. <input type="checkbox"/> 6. <input type="checkbox"/>

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	
	Emergency Light			
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓		
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓		
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว                      2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-00504/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน คีคอนโด แคมป์ รีสอร์ท บังนา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจ 8-4-66 รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอร์		สภาพแบบเคอร์		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	B1-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าไฟฟ้า	
2	B1-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
3	B1-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
4	B1-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
5	B1-5	✓		✓		✓		ST1	
6	B1-6	✓		✓		✓		ST2	
7	B1-7	✓		✓		✓		Lobby	
8	B1-8	✓		✓		✓		ห้องสมุด	
9	B2-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าไฟฟ้า	
10	B2-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
11	B2-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
12	B2-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
13	B2-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
14	B2-6	✓		✓		✓		ST1	
15	B2-7	✓		✓		✓		ST2	
16	B3-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าไฟฟ้า	
17	B3-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
18	B3-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
19	B3-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
20	B3-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
21	B3-6	✓		✓		✓		ST1	
22	B3-7	✓		✓		✓		ST2	
23	B4-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าไฟฟ้า	
24	B4-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
25	B4-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
26	B4-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
27	B4-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
28	B4-6	✓		✓		✓		ST1	
29	B4-7	✓		✓		✓		ST2	
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค                      หัวหน้าช่าง                      ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

หน่วยงาน ดิออนโด แคมป์ รีดอร์ฟ บานา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจรอบ		รหัสอุปกรณ์		EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอร์รี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร	ลงชื่อ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข						
1	B5-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าไฟฟ้า					
2	B5-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1					
3	B5-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2					
4	B5-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3					
5	B5-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4					
6	B5-6	✓		✓		✓		ST1					
7	B5-7	✓		✓		✓		ST2					
8	B6-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าไฟฟ้า					
9	B6-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1					
10	B6-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2					
11	B6-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3					
12	B6-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4					
13	B6-6	✓		✓		✓		ST1					
14	B6-7	✓		✓		✓		ST2					
15	B7-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าไฟฟ้า					
16	B7-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1					
17	B7-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2					
18	B7-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3					
19	B7-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4					
20	B7-6	✓		✓		✓		ST1					
21	B7-7	✓		✓		✓		ST2					
22	B8-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าไฟฟ้า					
23	B8-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1					
24	B8-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2					
25	B8-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3					
26	B8-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4					
27	B8-6	✓		✓		✓		ST1					
28	B8-7	✓		✓		✓		ST2					
29	B-RF	✓		✓		✓		ST1					
30													

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [ลายเซ็น]      หัวหน้าช่าง: [ลายเซ็น]      ผู้จัดการอาคาร: [ลายเซ็น]

ลงชื่อ: [ลายเซ็น]

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน

รหัสงาน: EM/LT-M		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	
รหัส: DC-CRB-001-AFL/Z00D00S00307-EM/LT-0	007: E&H ทุกตัว	1	2
เลขที่ใบงาน: WO-002/04/2023	WO-002/04/2023	3	4
วันที่ปฏิบัติงาน: 07/04/2023		5	6
ชื่ออาคาร: F1		ชื่อผู้ควบคุม: [ลายเซ็น]	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบ: 0-5)
		ดี	แก้ไข	
	Emergency Light			
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓		
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓		
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไข (CM)

WO-002/04/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน ดิออนโด แคมป์ รีดอร์ฟ บานา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจรอบ		รหัสอุปกรณ์		FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอร์รี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร	ลงชื่อ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข						
1	A1-1	✓		✓		✓		Lobby ชั้น 1					
2	A1-2	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 1					
3	A1-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 1					
4	A1-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 1					
5	A1-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3 ชั้น 1					
6	A1-6	✓		✓		✓		SI 2 ชั้น 1					
7	A1-7	✓		✓		✓		ประตูหนีไฟ ชั้น 1					
8	A2-1	✓		✓		✓		SI ชั้น 2					
9	A2-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1 ชั้น 2					
10	A2-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 2					
11	A2-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 2					
12	A3-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 3					
13	A3-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1 ชั้น 3					
14	A3-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 3					
15	A3-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 3					
16	A4-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 4					
17	A4-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1 ชั้น 4					
18	A4-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 4					
19	A4-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 4					
20	A5-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 5					
21	A5-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1 ชั้น 5					
22	A5-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 5					
23	A5-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 5					
24	A6-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 6					
25	A6-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1 ชั้น 6					
26	A6-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 6					
27	A6-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 6					
28	A7-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 7					
29	A7-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1 ชั้น 7					
30	A7-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 7					

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [ลายเซ็น]      หัวหน้าช่าง: [ลายเซ็น]      ผู้จัดการอาคาร: [ลายเซ็น]

ลงชื่อ: [ลายเซ็น]

หน่วยงาน ดิออนโด แคมป์ รีดอร์ฟ บานา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจรอบ		รหัสอุปกรณ์		FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอร์รี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร	ลงชื่อ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข						
1	A7-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 7					
2	A8-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 8					
3	A8-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1 ชั้น 8					
4	A8-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 8					
5	A8-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 8					
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [ลายเซ็น]      หัวหน้าช่าง: [ลายเซ็น]      ผู้จัดการอาคาร: [ลายเซ็น]

ลงชื่อ: [ลายเซ็น]

รหัสงาน : EMLT-M	รา	น
รหัส : DC-CRB-001-AFL/2000000307-EMLT-	1	2
Emergency Light ทุกตัว	3	4
เลขที่ใบงาน : WO-001/04/2023	5	6
วันที่ปฏิบัติงาน : 07/04/2023		
ชื่ออาคาร : A	ชื่อผู้ควบคุม :	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจไม่ผ่าน)
		ดี	แก้ไข	
	Emergency Light			
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓		
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓		
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-001/04/2023 Page 1 of 1

หน่วย : คีคอนโด แคมป์ วิลโลว์ บางนา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์	EL
อาคาร : A		ไฟสว่างแบบเคสรี		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
1	A1-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีโพฟ้า
2	A1-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1
3	A1-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2
4	A1-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3
5	A1-5	✓		✓		✓		ST1
6	A1-6	✓		✓		✓		ST2
7	A1-7	✓		✓		✓		Lobby
8	A1-8	✓		✓		✓		ห้องสมุด
9	A2-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีโพฟ้า
10	A2-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1
11	A2-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2
12	A2-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3
13	A2-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4
14	A2-6	✓		✓		✓		ST1
15	A2-7	✓		✓		✓		ST2
16	A3-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีโพฟ้า
17	A3-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1
18	A3-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2
19	A3-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3
20	A3-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4
21	A3-6	✓		✓		✓		ST1
22	A3-7	✓		✓		✓		ST2
23	A4-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีโพฟ้า
24	A4-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1
25	A4-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2
26	A4-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3
27	A4-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4
28	A4-6	✓		✓		✓		ST1
29	A4-7	✓		✓		✓		ST2
30								

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev 00/ 15 Aug 2020

หน่วย : คีคอนโด แคมป์ วิลโลว์ บางนา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์	EL
อาคาร : A		ไฟสว่างแบบเคสรี		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
1	A5-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีโพฟ้า
2	A5-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1
3	A5-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2
4	A5-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3
5	A5-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4
6	A5-6	✓		✓		✓		ST1
7	A5-7	✓		✓		✓		ST2
8	A6-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีโพฟ้า
9	A6-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1
10	A6-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2
11	A6-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3
12	A6-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4
13	A6-6	✓		✓		✓		ST1
14	A6-7	✓		✓		✓		ST2
15	A7-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีโพฟ้า
16	A7-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1
17	A7-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2
18	A7-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3
19	A7-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4
20	A7-6	✓		✓		✓		ST1
21	A7-7	✓		✓		✓		ST2
22	A8-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีโพฟ้า
23	A8-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1
24	A8-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2
25	A8-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3
26	A8-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4
27	A8-6	✓		✓		✓		ST1
28	A8-7	✓		✓		✓		ST2
29	A8-8	✓		✓		✓		ST1
30								

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

## แผนงานบำรุงรักษา (Preventive Maintenance Schedule)

ปี 2023 : เดือน พฤษภาคม

Machine/Model		Machine/Model																		PM-PLUS :													
Machine	Model	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
72538	DC-CRB-001-CH1 20000050003-PP - Fire Pump																																
72539	DC-CRB-001-CH1 20000050003-PP - Fire Pump																																
72573	DC-CRB-001-CH1 20000050003-PP - Fire Pump																																
72680	DC-CRB-001-CH1 20000050003-PP - Fire Pump																																
103591	DC-CRB-001-CH1 20000050003-PP - Fire Pump																																
72674	DC-CRB-001-CH1 20000050003-PP - Fire Pump																																
72681	DC-CRB-001-CH1 20000050003-PP - Fire Pump																																
103594	DC-CRB-001-CH1 20000050003-PP - Fire Pump																																
72675	DC-CRB-001-CH1 20000050003-PP - Fire Pump																																
72682	DC-CRB-001-CH1 20000050003-PP - Fire Pump																																
103595	DC-CRB-001-CH1 20000050003-PP - Fire Pump																																
72678	DC-CRB-001-CH1 20000050003-PP - Fire Pump																																
72683	DC-CRB-001-CH1 20000050003-PP - Fire Pump																																
103596	DC-CRB-001-CH1 20000050003-PP - Fire Pump																																
72677	DC-CRB-001-CH1 20000050003-PP - Fire Pump																																
72684	DC-CRB-001-CH1 20000050003-PP - Fire Pump																																
103597	DC-CRB-001-CH1 20000050003-PP - Fire Pump																																
PM-PLUS :		W	Weekly	M	Monthly	Q	Quarterly	4M	4Months	H	Half Year	Y	Yearly																				
PM-Sub :		W	Weekly	M	Monthly	Q	Quarterly	4M	4Months	H	Half Year	Y	Yearly																				



รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส DC-CR8-005-EFLZ010D00500320-FP/FHC	1 [REDACTED]
-0005 :	3 [REDACTED]
เลขที่งาน WO-020/05/2023	4 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 17/05/2023	5 [REDACTED]
	6 [REDACTED]
ชื่ออาคาร E	ชื่อผู้ควบคุมงาน [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าพบข้อบกพร่อง: 1, 2, 3)
		สี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ				
2	ตรวจเช็คความสะอาด				
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ				
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน				
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ				

## NAME

บันทึกผลกาาปฏักิจงาน

- ### 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

WO-020/05/2023 Page 1 of 1

[illegible]

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส DC-CRB-004-DFL/2010D00S00319-FP/FHC	1 [REDACTED]
รหัส -0004: FHC	3 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-019/05/2023	4 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 16/05/2023	5 [REDACTED]
	6 [REDACTED]
ชื่ออาคาร D	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อ ๒, ๔, ๕)
		ดี	มีข้อ	อาจเสี่ยง	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คถังสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปกติเสียง	✓			
4	ตรวจเช็ค (หัวใจ) การทำงาน				
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

**ANNALS**

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

WO-019/05/2023 Page 1 of 1

[illegible]

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อผู้ควบคุมงาน : 1208/นาย
รหัส : DC-CRB-001-CLF-Z00D00S00304-FP/FHC-0003 : FHC	1 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-018/05/2023	4 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 15/05/2023	5 [REDACTED]
ชื่ออาคาร : C	ชื่อผู้ควบคุมงาน : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบข้อบกพร่อง)
		สี	น้ำแข็ง	อากาศเย็น	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ลิ้น/เซ็น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

תמונה

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

WO-018/05/2023 Page 1 of 1

[illegible]

รหัสผ่าน : FP/FHC-M		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน 1 [REDACTED] 2 [REDACTED] 3 [REDACTED] 4 [REDACTED] 5 [REDACTED]
รหัส	DC-CRB-001-BFLZ00D00S00306-FP/FHC-0002 : FHC	
เลขที่ในงาน	WO-017/05/2023	
วันที่ปฏิบัติงาน	14/05/2023	
ชื่ออาคาร	b [REDACTED]	
		ชื่อผู้ควบคุมงาน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ค	ก	อ	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

## หมายเหตุ

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

WO-017/05/2023 Page 1 of 1

[illegible]

รหัสงาน : FP/FHC-M	รวม	[REDACTED]
รหัส DC-CRB-001-AFL/Z00D00500307-FP/FHC-0001 : FHC	1	
เลขที่ใบงาน WO-014/05/2023	3	
วันที่ปฏิบัติงาน 12/05/2023	5	
ชื่ออาคาร A	ชื่อผู้	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีหรือข้อ 16 : ข้อ 17)
		สี	แม่ไข	อาการเปลี่ยน	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

YANBU

บันทึกผลการปฏิบัติงาน




1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

WO-014/05/2023 Page 1 of 1

[illegible]

รหัสงาน : EMLT-M	รายชื่อหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน	
รหัส : DC-CRB-005-EFL/2010D00500320-EMLT-0011 : Exit ทพคว	[Redacted]	
เลขที่ใบงาน : WO-013/05/2023		
วันที่ปฏิบัติงาน : 11/05/2023		
ชื่ออาคาร : E	ชื่อผู้ควบคุมงาน : พงษ์ ฝู	ชื่อผู้ตรวจสอบ : ฝู

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับความ 14 : 6ข)
		สี	บันทึก	ดำเนินการ	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ				
2	ตรวจเช็คความสะอาด				
3	ตรวจเช็คความพร้อมอุปกรณ์				

**MANUSCRIPT**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

WO-013/05/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน ศิควินโด เคมปิล รืออภ บงนา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT )						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอวี		สภาพแปดเคอวี		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	E1-1	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		Lobby ชั้น1	
2	E1-2	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ST1 ชั้น1	
3	E1-3	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ทางเดินส่วนกลางชั้น1	
4	E1-4	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น1	
5	E1-5	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ทางเดินส่วนกลางชั้น1	
6	E1-6	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		SI.2 ชั้น1	
7	E1-7	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ประตูหนีไฟชั้น1	
8	E2-1	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		SI.2 ชั้น2	
9	E2-2	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ทางเดินส่วนกลางชั้น2	
10	E2-3	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น2	
11	E2-4	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		SI2ชั้น2	
12	E3-1	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		SI1ชั้น3	
13	E3-2	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ทางเดินส่วนกลางชั้น3	
14	E3-3	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น3	
15	E3-4	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		SI2ชั้น3	
16	E4-1	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		SI1ชั้น4	
17	E4-2	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ทางเดินส่วนกลางชั้น4	
18	E4-3	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น4	
19	E4-4	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		SI2ชั้น4	
20	E5-1	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		SI1ชั้น5	
21	E5-2	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ทางเดินส่วนกลางชั้น5	
22	E5-3	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น5	
23	E5-4	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		SI2ชั้น5	
24	E6-1	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		SI1ชั้น6	
25	E6-2	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ทางเดินส่วนกลางชั้น6	
26	E6-3	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น6	
27	E6-4	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		SI2ชั้น 6	
28	E7-1	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		SI1ชั้น7	
29	E7-2	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ทางเดินส่วนกลางชั้น7	
30	E7-3	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น7	

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ

ผู้

ลงชื่อ

หน่วยงาน ศิכוןโต แคมปัส รีสอร์ท บังนา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอร์รี่		สภาพแบบเคอร์รี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	E7-4							ST2ชั้น7	
2	E8-1							ST1ชั้น8	
3	E8-2							ทางเดินส่วนกลาง1ชั้น8	
4	E8-3							ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น8	
5	E8-4							ST2ชั้น8	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Redacted]      หัวหน้าช่าง: [Redacted]      ผู้จัดการอาคาร: [Redacted]

ลงชื่อ: [Redacted]

**PLUS** ✦

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EMLT-M		รวมชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	
รหัส	DC-CRB-005-EFL/2010D00S00320-EMLT-	1	[Redacted]
เลขที่ใบงาน	0005 : Emergency Light ทุกตัว	3	[Redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน	WO-012/05/2023	5	[Redacted]
	11/05/2023	6	[Redacted]

ชื่ออาคาร: E      ชื่อผู้ควบคุม: [Redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบ: 1, 2, 3)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ				
2	ตรวจเช็คความสะอาด				
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย				

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว      2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-012/05/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน ศิכוןโต แคมปัส รีสอร์ท บังนา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอร์รี่		สภาพแบบเคอร์รี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	E1-1							ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
2	E1-2							ทางเดินส่วนกลาง 1	
3	E1-3							ทางเดินส่วนกลาง 2	
4	E1-4							ทางเดินส่วนกลาง 3	
5	E1-5							ST1	
6	E1-6							ST2	
7	E1-7							Lobby	
8	E1-8							ห้องสมุด	
9	E2-1							ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
10	E2-2							ทางเดินส่วนกลาง 1	
11	E2-3							ทางเดินส่วนกลาง 2	
12	E2-4							ทางเดินส่วนกลาง 3	
13	E2-5							ทางเดินส่วนกลาง 4	
14	E2-6							ST1	
15	E2-7							ST2	
16	E3-1							ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
17	E3-2							ทางเดินส่วนกลาง 1	
18	E3-3							ทางเดินส่วนกลาง 2	
19	E3-4							ทางเดินส่วนกลาง 3	
20	E3-5							ทางเดินส่วนกลาง 4	
21	E3-6							ST1	
22	E3-7							ST2	
23	E4-1							ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
24	E4-2							ทางเดินส่วนกลาง 1	
25	E4-3							ทางเดินส่วนกลาง 2	
26	E4-4							ทางเดินส่วนกลาง 3	
27	E4-5							ทางเดินส่วนกลาง 4	
28	E4-6							ST1	
29	E4-7							ST2	
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Redacted]      หัวหน้าช่าง: [Redacted]      ผู้จัดการอาคาร: [Redacted]

ลงชื่อ: [Redacted]

หน่วยงาน ศิכוןโต แคมปัส รีสอร์ท บังนา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอร์รี่		สภาพแบบเคอร์รี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	E5-1							ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
2	E5-2							ทางเดินส่วนกลาง 1	
3	E5-3							ทางเดินส่วนกลาง 2	
4	E5-4							ทางเดินส่วนกลาง 3	
5	E5-5							ทางเดินส่วนกลาง 4	
6	E5-6							ST1	
7	E5-7							ST2	
8	E6-1							ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
9	E6-2							ทางเดินส่วนกลาง 1	
10	E6-3							ทางเดินส่วนกลาง 2	
11	E6-4							ทางเดินส่วนกลาง 3	
12	E6-5							ทางเดินส่วนกลาง 4	
13	E6-6							ST1	
14	E6-7							ST2	
15	E7-1							ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
16	E7-2							ทางเดินส่วนกลาง 1	
17	E7-3							ทางเดินส่วนกลาง 2	
18	E7-4							ทางเดินส่วนกลาง 3	
19	E7-5							ทางเดินส่วนกลาง 4	
20	E7-6							ST1	
21	E7-7							ST2	
22	E8-1							ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
23	E8-2							ทางเดินส่วนกลาง 1	
24	E8-3							ทางเดินส่วนกลาง 2	
25	E8-4							ทางเดินส่วนกลาง 3	
26	E8-5							ทางเดินส่วนกลาง 4	
27	E8-6							ST1	
28	E8-7							ST2	
29	E-RF							ST1	
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Redacted]      หัวหน้าช่าง: [Redacted]      ผู้จัดการอาคาร: [Redacted]

ลงชื่อ: [Redacted]



รหัสงาน : EMLT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส DC-CRB-004-DFL/2010D00S00319-EMLT-0010 : Exit ทุกตัว	1 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-011/05/2023	3 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 10/05/2023	4 [REDACTED]
	5 [REDACTED]
	6 [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจไม่ผ่าน)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-011/05/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน ดิเคอนโด แคมป์ วิลล่า บ้านนา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	D1-1	✓		✓		✓		Lobby ชั้น 1	
2	D1-2	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 1	
3	D1-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1 ชั้น 1	
4	D1-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 1	
5	D1-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3 ชั้น 1	
6	D1-6	✓		✓		✓		SI 2 ชั้น 1	
7	D1-7	✓		✓		✓		ประตูหนีไฟ ชั้น 1	
8	D2-1	✓		✓		✓		SI ชั้น 2	
9	D2-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1 ชั้น 2	
10	D2-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 2	
11	D2-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 2	
12	D3-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 3	
13	D3-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1 ชั้น 3	
14	D3-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 3	
15	D3-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 3	
16	D4-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 4	
17	D4-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1 ชั้น 4	
18	D4-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 4	
19	D4-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 4	
20	D5-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 5	
21	D5-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1 ชั้น 5	
22	D5-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 5	
23	D5-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 5	
24	D6-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 6	
25	D6-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1 ชั้น 6	
26	D6-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 6	
27	D6-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 6	
28	D7-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 7	
29	D7-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1 ชั้น 7	
30	D7-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 7	

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน ดิเคอนโด แคมป์ วิลล่า บ้านนา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	D7-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 7	
2	D8-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 8	
3	D8-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1 ชั้น 8	
4	D8-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 8	
5	D8-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 8	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ

รหัสงาน : EMLT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส DC-CRB-004-DFL/2010D00S00319-EMLT-0004 : Emergency Light ทุกตัว	1 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-010/05/2023	3 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 10/05/2023	4 [REDACTED]
	5 [REDACTED]
	6 [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจไม่ผ่าน)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-010/05/2023 Page 1 of 1



หน่วยงาน คีโอนด์ แคมป์ รีโตร์ท บำนา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจรอบ รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการรหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอร์รี่		สภาพแบบเคอร์รี่		ผลการตรวจรอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	C7-4	/		/		/		ST2ชั้น7	
2	C8-1	/		/		/		ST1ชั้น8	
3	C8-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น8	
4	C8-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น8	
5	C8-4	/		/		/		ST2ชั้น8	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค                      หัวหน้าช่าง                      ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ                      [Redacted Signature]

**PLUS** ✦

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EMLT-M		งานเช็คพนักงานเข้าปฏิบัติงาน	
รหัส	DC-CRB-001-CHF/Z00D00S00011-EMLT-0	1	2
เลขที่ใบงาน	008 : Emergency Light ทุกตัว	3	4
วันที่ปฏิบัติงาน	WO-009/05/2023	5	6
ชื่ออาคาร      ทุ่งน้ำใส		ชื่อผู้ควบคุม      [Redacted Signature]	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบ: ระบุ)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	/			
2	ตรวจเช็คความสว่าง	/			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	/			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-009/05/2023 Page 1 of 1

ใบตรวจเช็คคองโด แคมป์ รีโตร์ท บำนา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจรอบ รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอร์รี่		สภาพแบบเคอร์รี่		ผลการตรวจรอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	CH1-1	/		/		/		ห้องนิติ	
2	CH1-2	/		/		/		ห้องพิทเนด	
3	CH1-3	/		/		/		ห้อง Fire Pump	
4	CH1-4	/		/		/		ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	
5	CH1-5	/		/		/		ห้องน้ำรายคัสตินเฮาส์	
6	CH1-6	/		/		/		ห้องน้ำหญิงคัสตินเฮาส์	
7	MDB-A	/		/		/		ห้อง MDB-A	
8	MDB-B	/		/		/		ห้อง MDB-B	
9	MDB-C	/		/		/		ห้อง MDB-C	
10	MDB-D	/		/		/		ห้อง MDB-D	
11	MDB-E	/		/		/		ห้อง MDB-A	
12	CWP-A	/		/		/		ห้อง CWP-A	
13	CWP-B	/		/		/		ห้อง CWP-B	
14	CWP-C	/		/		/		ห้อง CWP-C	
15	CWP-D	/		/		/		ห้อง CWP-D	
16	CWP-E	/		/		/		ห้อง CWP-E	
17	LIFT-A	/		/		/		ห้อง LIFT-A	
18	LIFT-B	/		/		/		ห้อง LIFT-B	
19	LIFT-C	/		/		/		ห้อง LIFT-C	
20	LIFT-D	/		/		/		ห้อง LIFT-D	
21	LIFT-E	/		/		/		ห้อง LIFT-E	
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค                      หัวหน้าช่าง                      ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ                      [Redacted Signature]

**PLUS** ✦

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EMLT-M		งานเช็คพนักงานเข้าปฏิบัติงาน	
รหัส	DC-CRB-001-CFU/Z00D00S00304-EMLT-0	1	2
เลขที่ใบงาน	003 : Emergency Light ทุกตัว	3	4
วันที่ปฏิบัติงาน	WO-007/05/2023	5	6
ชื่ออาคาร      C		ชื่อผู้ควบคุม      [Redacted Signature]	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบ: ระบุ)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	/			
2	ตรวจเช็คความสว่าง	/			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	/			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-007/05/2023 Page 1 of 1

หน่วยย่อย / คิวบิกเมตร / ลิตร / กิโลกรัม / บาท		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอร์รี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	C1-1	/		/		/		ห้องรวมไฟฟ้า	
2	C1-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
3	C1-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
4	C1-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
5	C1-5	/		/		/		ST1	
6	C1-6	/		/		/		ST2	
7	C1-7	/		/		/		Lobby	
8	C1-8	/		/		/		ห้องสมุด	
9	C2-1	/		/		/		ห้องรวมไฟฟ้า	
10	C2-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
11	C2-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
12	C2-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
13	C2-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 4	
14	C2-6	/		/		/		ST1	
15	C2-7	/		/		/		ST2	
16	C3-1	/		/		/		ห้องรวมไฟฟ้า	
17	C3-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
18	C3-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
19	C3-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
20	C3-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 4	
21	C3-6	/		/		/		ST1	
22	C3-7	/		/		/		ST2	
23	C4-1	/		/		/		ห้องรวมไฟฟ้า	
24	C4-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
25	C4-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
26	C4-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
27	C4-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 4	
28	C4-6	/		/		/		ST1	
29	C4-7	/		/		/		ST2	
30									

หมายเหตุ

---



---



---

ผู้ตรวจเช็ค
หัวหน้าช่าง
ผู้จัดทำเอกสาร

หน่วยงาน ดิออนโด มอเมปรีอีร์รท์ บังนา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT )				วันที่ตรวจตอน หมดอุปกรณ์		EL	
ลำดับ	รายการวัตถุเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคเธรี่		สภาพแบบเคเธรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	C5-1							ห้องเช่าที่ 1	
2	C5-2							ทางเดินส่วนกลาง 1	
3	C5-3							ทางเดินส่วนกลาง 2	
4	C5-4							ทางเดินส่วนกลาง 3	
5	C5-5							ทางเดินส่วนกลาง 4	
6	C5-6							ST1	
7	C5-7							ST2	
8	C6-1							ห้องเช่าที่ 1	
9	C6-2							ทางเดินส่วนกลาง 1	
10	C6-3							ทางเดินส่วนกลาง 2	
11	C6-4							ทางเดินส่วนกลาง 3	
12	C6-5							ทางเดินส่วนกลาง 4	
13	C6-6							ST1	
14	C6-7							ST2	
15	C7-1							ห้องเช่าที่ 1	
16	C7-2							ทางเดินส่วนกลาง 1	
17	C7-3							ทางเดินส่วนกลาง 2	
18	C7-4							ทางเดินส่วนกลาง 3	
19	C7-5							ทางเดินส่วนกลาง 4	
20	C7-6							ST1	
21	C7-7							ST2	
22	C8-1							ห้องเช่าที่ 1	
23	C8-2							ทางเดินส่วนกลาง 1	
24	C8-3							ทางเดินส่วนกลาง 2	
25	C8-4							ทางเดินส่วนกลาง 3	
26	C8-5							ทางเดินส่วนกลาง 4	
27	C8-6							ST1	
28	C8-7							ST2	
29	C-RF							ST1	
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] วันที่ตรวจ: [Date] ผู้ตรวจ: [Signature]

<b>บริษัท พลัส หรือเพอเทรดี จำกัด</b> ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน	
รหัสงาน : EM/LT-M รหัส : DC-CRB-001-BFL-200D00S00306-EM/LT-Q เลขที่ใบงาน : 008 : Exit ทุกตัว WO-006/05/2023 วันที่ปฏิบัติงาน : 08/05/2023	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน 1 [REDACTED] 2 [REDACTED] 3 [REDACTED] 4 [REDACTED] 5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
ชื่ออาคาร : ๒	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED]

**ထုတ်ဝေသူ**

ນັ້ນក៏ពន្យល់ពីស្ថានភាព

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

WO-006/05/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน ตีคอนโด แคมป์ วิสตันท์ บ้านนา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT )				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FE			
ลำดับ	รายการทรัพย์สินเครื่อง	ไฟฟ้าบังคับเคอร์		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	B1-1	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		Lobby ชั้น1	
2	B1-2	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ST1 ชั้น1	
3	B1-3	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ทางเดินส่วนกลางชั้น1	
4	B1-4	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ทางเดินส่วนกลางชั้น1	
5	B1-5	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ทางเดินส่วนกลางชั้น1	
6	B1-6	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		SI 2 ชั้น1	
7	B1-7	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ประตูหนีไฟชั้น1	
8	B2-1	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		SI ชั้น2	
9	B2-2	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ทางเดินส่วนกลางชั้น2	
10	B2-3	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ทางเดินส่วนกลางชั้น2	
11	B2-4	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ST2ชั้น2	
12	B3-1	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ST1ชั้น3	
13	B3-2	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ทางเดินส่วนกลางชั้น3	
14	B3-3	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ทางเดินส่วนกลางชั้น3	
15	B3-4	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ST2ชั้น3	
16	B4-1	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ST1ชั้น4	
17	B4-2	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ทางเดินส่วนกลางชั้น4	
18	B4-3	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ทางเดินส่วนกลางชั้น4	
19	B4-4	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ST2ชั้น4	
20	B5-1	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ST1ชั้น5	
21	B5-2	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ทางเดินส่วนกลางชั้น5	
22	B5-3	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ทางเดินส่วนกลางชั้น5	
23	B5-4	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ST2ชั้น5	
24	B6-1	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ST1ชั้น6	
25	B6-2	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ทางเดินส่วนกลางชั้น6	
26	B6-3	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ทางเดินส่วนกลางชั้น6	
27	B6-4	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ST2ชั้น 6	
28	B7-1	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ST1ชั้น7	
29	B7-2	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ทางเดินส่วนกลางชั้น7	
30	B7-3	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ทางเดินส่วนกลางชั้น7	





รหัสงาน : EM/LT-M	รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-001-AFLZ00000500307-EM/LT-0	1. [Redacted] 2. [Redacted]
เลขที่ใบงาน : WO-004/05/2023	3. [Redacted] 4. [Redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน : 07/05/2023	5. [Redacted] 6. [Redacted]
ชื่ออาคาร : A	ชื่อผู้ควบคุม : [Redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจสอบสภาพ	✓			
2	ตรวจสอบความสะอาด	✓			
3	ตรวจสอบความปลอดภัย	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-004/05/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน คัสตอมเมอร์ รีเสิร์ช บงนา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FE	
อาคาร	A	ไฟสว่าง/แบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ	
1	A1-1	✓		✓		✓		Lobby ชั้น1	
2	A1-2	✓		✓		✓		ST1 ชั้น1	
3	A1-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น1	
4	A1-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น1	
5	A1-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง3ชั้น1	
6	A1-6	✓		✓		✓		SI 2 ชั้น1	
7	A1-7	✓		✓		✓		ประตูหนีไฟชั้น1	
8	A2-1	✓		✓		✓		ST2 ชั้น2	
9	A2-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น2	
10	A2-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น2	
11	A2-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น2	
12	A3-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น3	
13	A3-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น3	
14	A3-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น3	
15	A3-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น3	
16	A4-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น4	
17	A4-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น4	
18	A4-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น4	
19	A4-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น4	
20	A5-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น5	
21	A5-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น5	
22	A5-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น5	
23	A5-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น5	
24	A6-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น6	
25	A6-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น6	
26	A6-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น6	
27	A6-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น6	
28	A7-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น7	
29	A7-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น7	
30	A7-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น7	

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev.001/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คัสตอมเมอร์ รีเสิร์ช บงนา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FE	
อาคาร	A	ไฟสว่าง/แบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ	
1	A7-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น7	
2	A8-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น8	
3	A8-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น8	
4	A8-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น8	
5	A8-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น8	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

ลงชื่อ

รหัสงาน : EM/LT-M	รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-001-AFLZ00000500307-EM/LT-0	1. [Redacted] 2. [Redacted]
เลขที่ใบงาน : WO-003/05/2023	3. [Redacted] 4. [Redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน : 07/05/2023	5. [Redacted] 6. [Redacted]
ชื่ออาคาร : A	ชื่อผู้ควบคุม : [Redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจสอบสภาพ	✓			
2	ตรวจสอบความสะอาด	✓			
3	ตรวจสอบความปลอดภัย	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-003/05/2023 Page 1 of 1

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

\_\_\_\_\_

แผนงานบำรุงรักษา (Preventive Maintenance Schedule)

MANUSCRIPT

บันทึกผลการทำงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)







หน่วยงาน คีคอนได่บานนาแมคบริว		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง								วันที่ตรวจสอบ	
รายการ	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	ขวาน	กระบอกฉีด	อื่น ๆ	ผลการตรวจสอบ	วันที่	ชื่อผู้ตรวจ	
A1-1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
A1-2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
A2-1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
A2-2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
A3-1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
A3-2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
A4-1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
A4-2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
A5-1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
A5-2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
A6-1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
A6-2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
A7-1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
A7-2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
A8-1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
A8-2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] วันที่ตรวจ: [Date]

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EMLT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-005-EFL/2010D00S00320-EMLT-	1. [Signature]
เลขที่ใบงาน : WO-015/06/2023	3. [Signature]
วันที่ปฏิบัติงาน : 11/06/2023	5. [Signature]
ชื่ออาคาร : E	ชื่อผู้ตรวจ : [Signature]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจสอบสภาพ				
2	ตรวจสอบความสว่าง				
3	ตรวจสอบความปลอดภัย				

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-015/06/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน คีคอนได่บานนาแมคบริว		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่าง	ไฟดับ	ไฟฉุกเฉิน	ไฟเตือน	ไฟดับ	ไฟเตือน	สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
1	E1-1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	Lobby ชั้น 1	
2	E1-2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ST1 ชั้น 1	
3	E1-3	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลางชั้น 1	
4	E1-4	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลางชั้น 2	
5	E1-5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลางชั้น 3	
6	E1-6	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	SI 2 ชั้น 1	
7	E1-7	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ประตูหนีไฟชั้น 1	
8	E2-1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ชั้น 2	
9	E2-2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลางชั้น 2	
10	E2-3	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลางชั้น 2	
11	E2-4	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ST2 ชั้น 2	
12	E3-1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ST1 ชั้น 3	
13	E3-2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลางชั้น 3	
14	E3-3	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลางชั้น 3	
15	E3-4	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ST2 ชั้น 3	
16	E4-1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ST1 ชั้น 4	
17	E4-2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลางชั้น 4	
18	E4-3	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลางชั้น 4	
19	E4-4	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ST2 ชั้น 4	
20	E5-1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ST1 ชั้น 5	
21	E5-2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลางชั้น 5	
22	E5-3	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลางชั้น 5	
23	E5-4	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ST2 ชั้น 5	
24	E6-1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ST1 ชั้น 6	
25	E6-2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลางชั้น 6	
26	E6-3	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลางชั้น 6	
27	E6-4	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ST2 ชั้น 6	
28	E7-1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ST1 ชั้น 7	
29	E7-2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลางชั้น 7	
30	E7-3	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลางชั้น 7	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] วันที่ตรวจ: [Date]

หน่วยงาน คีคอนได่บานนาแมคบริว		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่าง	ไฟดับ	ไฟฉุกเฉิน	ไฟเตือน	ไฟดับ	ไฟเตือน	สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
1	E7-4	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ST2 ชั้น 7	
2	E8-1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ST1 ชั้น 8	
3	E8-2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลางชั้น 8	
4	E8-3	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลางชั้น 8	
5	E8-4	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ST2 ชั้น 8	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] วันที่ตรวจ: [Date]

รหัสงาน : EM/LT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-005-EFL/2010D00S00320-EM/LT-0005 : Emergency Light ทุกตัว	1. [REDACTED] 2
เลขที่ใบงาน : WO-014/06/2023	3 [REDACTED] 4
วันที่ปฏิบัติงาน : 11/06/2023	5 [REDACTED] 6
ชื่ออาคาร	[REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	
	Emergency Light			
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓		
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓		
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-014/06/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน : ศิכוןโคก แคมป์ ร้อยตรี บรมนาถ		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจรอบ	รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	E1-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีโพธิ์
2	E1-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1
3	E1-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2
4	E1-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3
5	E1-5	✓		✓		✓		ST1
6	E1-6	✓		✓		✓		ST2
7	E1-7	✓		✓		✓		Lobby
8	E1-8	✓		✓		✓		ห้องสมุด
9	E2-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีโพธิ์
10	E2-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1
11	E2-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2
12	E2-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3
13	E2-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4
14	E2-6	✓		✓		✓		ST1
15	E2-7	✓		✓		✓		ST2
16	E3-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีโพธิ์
17	E3-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1
18	E3-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2
19	E3-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3
20	E3-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4
21	E3-6	✓		✓		✓		ST1
22	E3-7	✓		✓		✓		ST2
23	E4-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีโพธิ์
24	E4-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1
25	E4-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2
26	E4-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3
27	E4-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4
28	E4-6	✓		✓		✓		ST1
29	E4-7	✓		✓		✓		ST2
30								

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค : [REDACTED]      หัวหน้าช่าง : [REDACTED]      ผู้จัดการอาคาร : [REDACTED]

ลงชื่อ : [REDACTED]

หน่วยงาน : ศิכוןโคก แคมป์ ร้อยตรี บรมนาถ		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจรอบ	รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	E5-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีโพธิ์
2	E5-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1
3	E5-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2
4	E5-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3
5	E5-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4
6	E5-6	✓		✓		✓		ST1
7	E5-7	✓		✓		✓		ST2
8	E6-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีโพธิ์
9	E6-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1
10	E6-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2
11	E6-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3
12	E6-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4
13	E6-6	✓		✓		✓		ST1
14	E6-7	✓		✓		✓		ST2
15	E7-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีโพธิ์
16	E7-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1
17	E7-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2
18	E7-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3
19	E7-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4
20	E7-6	✓		✓		✓		ST1
21	E7-7	✓		✓		✓		ST2
22	E8-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีโพธิ์
23	E8-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1
24	E8-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2
25	E8-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3
26	E8-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4
27	E8-6	✓		✓		✓		ST1
28	E8-7	✓		✓		✓		ST2
29	E-RF	✓		✓		✓		ST1
30								

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค : [REDACTED]      หัวหน้าช่าง : [REDACTED]      ผู้จัดการอาคาร : [REDACTED]

ลงชื่อ : [REDACTED]

รหัสงาน : EM/LT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-004-DPL/2010D00S00319-EM/LT-0010 : Exit ทุกตัว	1. [REDACTED] 2
เลขที่ใบงาน : WO-013/06/2023	3 [REDACTED] 4
วันที่ปฏิบัติงาน : 10/06/2023	5 [REDACTED] 6
ชื่ออาคาร	[REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	
	Emergency Light			
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓		
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓		
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-013/06/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน ดิเคอนโด แคมป์ รีสอร์ท บางนา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT )						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอร์รี่		สภาพแบบเคอร์รี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	D1-1	/		/		/		Lobby ชั้น1	
2	D1-2	/		/		/		ST1 ชั้น1	
3	D1-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น1	
4	D1-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น1	
5	D1-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง3ชั้น1	
6	D1-6	/		/		/		SI 2 ชั้น1	
7	D1-7	/		/		/		ประตูหนีไฟชั้น1	
8	D2-1	/		/		/		SI ชั้น2	
9	D2-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น2	
10	D2-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น2	
11	D2-4	/		/		/		ST2ชั้น2	
12	D3-1	/		/		/		ST1ชั้น3	
13	D3-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น3	
14	D3-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น3	
15	D3-4	/		/		/		ST2ชั้น3	
16	D4-1	/		/		/		ST1ชั้น4	
17	D4-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น4	
18	D4-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น4	
19	D4-4	/		/		/		ST2ชั้น4	
20	D5-1	/		/		/		ST1ชั้น5	
21	D5-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น5	
22	D5-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น5	
23	D5-4	/		/		/		ST2ชั้น5	
24	D6-1	/		/		/		ST1ชั้น6	
25	D6-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น6	
26	D6-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น6	
27	D6-4	/		/		/		ST2ชั้น 6	
28	D7-1	/		/		/		ST1ชั้น7	
29	D7-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น7	
30	D7-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น7	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [ลายเซ็น]      หัวหน้าช่าง: [ลายเซ็น]      ผู้จัดการอาคาร: [ลายเซ็น]

ลงชื่อ: [ลายเซ็น]

หน่วยงาน ดิเคอนโด แคมป์ รีสอร์ท บางนา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT )						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอร์รี่		สภาพแบบเคอร์รี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	D7-4	/		/		/		ST2ชั้น7	
2	D8-1	/		/		/		ST1ชั้น8	
3	D8-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น8	
4	D8-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น8	
5	D8-4	/		/		/		ST2ชั้น8	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [ลายเซ็น]      หัวหน้าช่าง: [ลายเซ็น]      ผู้จัดการอาคาร: [ลายเซ็น]

ลงชื่อ: [ลายเซ็น]

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EM/LT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-004-DPLZ2010D00S00319-EM/LT-0004 : Emergency Light ทุกตัว	1 [ลายเซ็น]
เลขที่ใบงาน : WO-012/06/2023	3 [ลายเซ็น]
วันที่ปฏิบัติงาน : 10/06/2023	5 [ลายเซ็น]
ชื่ออาคาร : [ลายเซ็น]	ชื่อผู้ควบคุม : [ลายเซ็น]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ได้, ถ้ามี)
		สี	แก้ไข	
	Emergency Light			
1	ตรวจเช็คสภาพ	/		
2	ตรวจเช็คความสะอาด	/		
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	/		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-012/06/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน ดิเคอนโด แคมป์ รีสอร์ท บางนา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอร์รี่		สภาพแบบเคอร์รี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	D1-1	/		/		/		ห้องเช่า 101	
2	D1-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
3	D1-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
4	D1-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
5	D1-5	/		/		/		ST1	
6	D1-6	/		/		/		ST2	
7	D1-7	/		/		/		Lobby	
8	D1-8	/		/		/		ห้องสมุด	
9	D2-1	/		/		/		ห้องเช่า 101	
10	D2-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
11	D2-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
12	D2-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
13	D2-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 4	
14	D2-6	/		/		/		ST1	
15	D2-7	/		/		/		ST2	
16	D3-1	/		/		/		ห้องเช่า 101	
17	D3-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
18	D3-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
19	D3-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
20	D3-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 4	
21	D3-6	/		/		/		ST1	
22	D3-7	/		/		/		ST2	
23	D4-1	/		/		/		ห้องเช่า 101	
24	D4-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
25	D4-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
26	D4-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
27	D4-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 4	
28	D4-6	/		/		/		ST1	
29	D4-7	/		/		/		ST2	
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [ลายเซ็น]      หัวหน้าช่าง: [ลายเซ็น]      ผู้จัดการอาคาร: [ลายเซ็น]

ลงชื่อ: [ลายเซ็น]



หน่วยงาน/คิออนโด แคมป์ วิลโลว์ บ้านนา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจรอบ	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจรอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	D5-1	/		/		/		ห้องครัวไฟฟ้า	
2	D5-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
3	D5-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
4	D5-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
5	D5-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 4	
6	D5-6	/		/		/		ST1	
7	D5-7	/		/		/		ST2	
8	D6-1	/		/		/		ห้องครัวไฟฟ้า	
9	D6-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
10	D6-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
11	D6-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
12	D6-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 4	
13	D6-6	/		/		/		ST1	
14	D6-7	/		/		/		ST2	
15	D7-1	/		/		/		ห้องครัวไฟฟ้า	
16	D7-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
17	D7-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
18	D7-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
19	D7-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 4	
20	D7-6	/		/		/		ST1	
21	D7-7	/		/		/		ST2	
22	D8-1	/		/		/		ห้องครัวไฟฟ้า	
23	D8-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
24	D8-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
25	D8-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
26	D8-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 4	
27	D8-6	/		/		/		ST1	
28	D8-7	/		/		/		ST2	
29	D-RF	/		/		/		ST1	
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ: [Signature] วันที่: [Date]

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EM/LT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-001-CHF/200000S00011-EM/LT-0	1 [Signature]
เลขที่ใบงาน : 006 : Emergency Light ทุกตัว	3 [Signature]
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-01/06/2023	5 [Signature]
วันที่ปฏิบัติงาน : 09/06/2023	6 [Signature]
ชื่ออาคาร : [Signature]	ชื่อผู้ควบคุม : [Signature]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ : ระบุ)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	/			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	/			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	/			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-01/06/2023 Page 1 of 1

ใบตรวจเช็คคิออนโด แคมป์ วิลโลว์ บ้านนา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจรอบ	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจรอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	CH1-1	/		/		/		ห้องนิติ	
2	CH1-2	/		/		/		ห้องพิคเน	
3	CH1-3	/		/		/		ห้อง Fire Pump	
4	CH1-4	/		/		/		ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	
5	CH1-5	/		/		/		ห้องน้ายาสูบลิ้นแอส	
6	CH1-6	/		/		/		ห้องน้ายาสูบลิ้นแอส	
7	MDB-A	/		/		/		ห้อง MDB-A	
8	MDB-B	/		/		/		ห้อง MDB-B	
9	MDB-C	/		/		/		ห้อง MDB-C	
10	MDB-D	/		/		/		ห้อง MDB-D	
11	MDB-E	/		/		/		ห้อง MDB-A	
12	CWP-A	/		/		/		ห้อง CWP-A	
13	CWP-B	/		/		/		ห้อง CWP-B	
14	CWP-C	/		/		/		ห้อง CWP-C	
15	CWP-D	/		/		/		ห้อง CWP-D	
16	CWP-E	/		/		/		ห้อง CWP-E	
17	LIFT-A	/		/		/		ห้อง LIFT-A	
18	LIFT-B	/		/		/		ห้อง LIFT-B	
19	LIFT-C	/		/		/		ห้อง LIFT-C	
20	LIFT-D	/		/		/		ห้อง LIFT-D	
21	LIFT-E	/		/		/		ห้อง LIFT-E	
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] หัวหน้าช่าง: [Signature] ผู้จัดการอาคาร: [Signature]

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EM/LT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-001-CFL/200000S00304-EM/LT-0	1 [Signature]
เลขที่ใบงาน : 009 : Exit ทุกตัว	3 [Signature]
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-008/06/2023	5 [Signature]
วันที่ปฏิบัติงาน : 09/06/2023	6 [Signature]
ชื่ออาคาร : [Signature]	ชื่อผู้ควบคุม : [Signature]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ : ระบุ)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	/			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	/			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	/			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-008/06/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน ศิכוןโต แคมปัส ร็อดท์ บำนา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ		รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอร์		สภาพแบบเคอร์		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	C1-1	✓		✓		✓		Lobby ชั้น1	
2	C1-2	✓		✓		✓		ST1 ชั้น1	
3	C1-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น1	
4	C1-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น1	
5	C1-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง3ชั้น1	
6	C1-6	✓		✓		✓		SI 2 ชั้น1	
7	C1-7	✓		✓		✓		ประตูหนีไฟชั้น1	
8	C2-1	✓		✓		✓		SI ชั้น2	
9	C2-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น2	
10	C2-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น2	
11	C2-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น2	
12	C3-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น3	
13	C3-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น3	
14	C3-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น3	
15	C3-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น3	
16	C4-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น4	
17	C4-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น4	
18	C4-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น4	
19	C4-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น4	
20	C5-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น5	
21	C5-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น5	
22	C5-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น5	
23	C5-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น5	
24	C6-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น6	
25	C6-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น6	
26	C6-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น6	
27	C6-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 6	
28	C7-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น7	
29	C7-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น7	
30	C7-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น7	

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน ศิכוןโต แคมปัส ร็อดท์ บำนา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ		รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอร์		สภาพแบบเคอร์		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	C7-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น7	
2	C8-1	✓		✓		✓		ST1 ชั้น8	
3	C8-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น8	
4	C8-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น8	
5	C8-4	✓		✓		✓		ST2 ชั้น8	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ

PLUS ✚

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EM/LT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส DC-CRB-001-CFL/20000000304-EM/LT-0	1. [Redacted]
003 : Emergency Light ทุกตัว	3. [Redacted]
เลขที่ใบงาน WO-007/06/2023	5. [Redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน 09/06/2023	6. [Redacted]
ชื่ออาคาร C	ชื่อผู้ควบคุม [Redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีรายการไม่ปกติ)
		ดี	แก้ไข	
	Emergency Light	✓		
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓		
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓		
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-007/06/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน ศิכוןโต แคมปัส ร็อดท์ บำนา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ		รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอร์		สภาพแบบเคอร์		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	C1-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
2	C1-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
3	C1-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
4	C1-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
5	C1-5	✓		✓		✓		ST1	
6	C1-6	✓		✓		✓		ST2	
7	C1-7	✓		✓		✓		Lobby	
8	C1-8	✓		✓		✓		ห้องสมุด	
9	C2-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
10	C2-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
11	C2-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
12	C2-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
13	C2-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
14	C2-6	✓		✓		✓		ST1	
15	C2-7	✓		✓		✓		ST2	
16	C3-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
17	C3-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
18	C3-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
19	C3-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
20	C3-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
21	C3-6	✓		✓		✓		ST1	
22	C3-7	✓		✓		✓		ST2	
23	C4-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
24	C4-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	
25	C4-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	
26	C4-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	
27	C4-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	
28	C4-6	✓		✓		✓		ST1	
29	C4-7	✓		✓		✓		ST2	
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน ดิเคอนโด แคมป์ รีสอร์ท บานา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ	EL
อาคาร	C	ไฟสว่างแบบเคอร์		สภาพแบบเคอร์		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	C5-1	/		/		/		ห้องครัวไฟฟ้า	
2	C5-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
3	C5-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
4	C5-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
5	C5-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 4	
6	C5-6	/		/		/		ST1	
7	C5-7	/		/		/		ST2	
8	C6-1	/		/		/		ห้องครัวไฟฟ้า	
9	C6-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
10	C6-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
11	C6-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
12	C6-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 4	
13	C6-6	/		/		/		ST1	
14	C6-7	/		/		/		ST2	
15	C7-1	/		/		/		ห้องครัวไฟฟ้า	
16	C7-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
17	C7-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
18	C7-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
19	C7-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 4	
20	C7-6	/		/		/		ST1	
21	C7-7	/		/		/		ST2	
22	C8-1	/		/		/		ห้องครัวไฟฟ้า	
23	C8-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
24	C8-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
25	C8-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
26	C8-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 4	
27	C8-6	/		/		/		ST1	
28	C8-7	/		/		/		ST2	
29	C-RF	/		/		/		ST1	
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ลงชื่อ \_\_\_\_\_

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน

รหัส : EM/MT-M DC-CRB-001-BFL/200000S00306-EM/MT-0

เลขที่ใบงาน WO-006/06/2023

วันที่ปฏิบัติงาน 08/06/2023

ชื่ออาคาร B ชื่อผู้ควบคุม \_\_\_\_\_

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ได้/แก้ไข)
		ดี	แก้ไข	
	Emergency Light			
1	ตรวจเช็คสภาพ	/		
2	ตรวจเช็คความสะอาด	/		
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	/		

- หมายเหตุ
- บันทึกผลการปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
  - ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-006/06/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน ดิเคอนโด แคมป์ รีสอร์ท บานา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ	FE
อาคาร	B	ไฟสว่างแบบเคอร์		สภาพแบบเคอร์		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	B1-1	/		/		/		Lobby ชั้น 1	
2	B1-2	/		/		/		ST1 ชั้น 1	
3	B1-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น 1	
4	B1-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 1	
5	B1-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3 ชั้น 1	
6	B1-6	/		/		/		SI 2 ชั้น 1	
7	B1-7	/		/		/		ประตูหนีไฟชั้น 1	
8	B2-1	/		/		/		SI ชั้น 2	
9	B2-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น 2	
10	B2-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 2	
11	B2-4	/		/		/		ST2 ชั้น 2	
12	B3-1	/		/		/		ST1 ชั้น 3	
13	B3-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น 3	
14	B3-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 3	
15	B3-4	/		/		/		ST2 ชั้น 3	
16	B4-1	/		/		/		ST1 ชั้น 4	
17	B4-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น 4	
18	B4-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 4	
19	B4-4	/		/		/		ST2 ชั้น 4	
20	B5-1	/		/		/		ST1 ชั้น 5	
21	B5-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น 5	
22	B5-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 5	
23	B5-4	/		/		/		ST2 ชั้น 5	
24	B6-1	/		/		/		ST1 ชั้น 6	
25	B6-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น 6	
26	B6-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 6	
27	B6-4	/		/		/		ST2 ชั้น 6	
28	B7-1	/		/		/		ST1 ชั้น 7	
29	B7-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น 7	
30	B7-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 7	

หมายเหตุ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ลงชื่อ \_\_\_\_\_

หน่วยงาน ดิเคอนโด แคมป์ รีสอร์ท บานา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ	FE
อาคาร	B	ไฟสว่างแบบเคอร์		สภาพแบบเคอร์		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	B7-4	/		/		/		ST2 ชั้น 7	
2	B8-1	/		/		/		ST1 ชั้น 8	
3	B8-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น 8	
4	B8-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2 ชั้น 8	
5	B8-4	/		/		/		ST2 ชั้น 8	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ลงชื่อ \_\_\_\_\_

รหัสงาน : EM/LT-M	รูปชื่อพนักงานประจำปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-001-BFLZ00000500306-EM/LT-0	
เลขที่ใบงาน : WO-005/06/2023	
วันที่ปฏิบัติงาน : 08/06/2023	
ชื่ออาคาร : B	ชื่อผู้ควบคุม : [Redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ได้ : ว่าง)
		ดี	แก้ไข	ดำเนินการ	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-005/06/2023 Page 1 of 1

หน่วย : คีโอนด์ แคมป์ วิลเลจ บังนา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	B1-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าบี1		
2	B1-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1		
3	B1-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2		
4	B1-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3		
5	B1-5	✓		✓		✓		ST1		
6	B1-6	✓		✓		✓		ST2		
7	B1-7	✓		✓		✓		Lobby		
8	B1-8	✓		✓		✓		ห้องสมุด		
9	B2-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าบี1		
10	B2-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1		
11	B2-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2		
12	B2-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3		
13	B2-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4		
14	B2-6	✓		✓		✓		ST1		
15	B2-7	✓		✓		✓		ST2		
16	B3-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าบี1		
17	B3-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1		
18	B3-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2		
19	B3-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3		
20	B3-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4		
21	B3-6	✓		✓		✓		ST1		
22	B3-7	✓		✓		✓		ST2		
23	B4-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าบี1		
24	B4-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1		
25	B4-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2		
26	B4-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3		
27	B4-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4		
28	B4-6	✓		✓		✓		ST1		
29	B4-7	✓		✓		✓		ST2		
30										

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค : [Redacted]      หัวหน้าช่าง : [Redacted]      ผู้จัดการอาคาร : [Redacted]

ลงชื่อ : [Redacted]

รหัสงาน : EM/LT-M	รูปชื่อพนักงานประจำปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-001-AFLZ00000500307-EM/LT-0	
เลขที่ใบงาน : WO-004/06/2023	
วันที่ปฏิบัติงาน : 07/06/2023	
ชื่ออาคาร : A	ชื่อผู้ควบคุม : [Redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ได้ : ว่าง)
		ดี	แก้ไข	ดำเนินการ	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-004/06/2023 Page 1 of 1

หน่วย : คีโอนด์ แคมป์ วิลเลจ บังนา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	B5-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าบี1		
2	B5-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1		
3	B5-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2		
4	B5-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3		
5	B5-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4		
6	B5-6	✓		✓		✓		ST1		
7	B5-7	✓		✓		✓		ST2		
8	B6-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าบี1		
9	B6-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1		
10	B6-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2		
11	B6-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3		
12	B6-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4		
13	B6-6	✓		✓		✓		ST1		
14	B6-7	✓		✓		✓		ST2		
15	B7-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าบี1		
16	B7-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1		
17	B7-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2		
18	B7-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3		
19	B7-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4		
20	B7-6	✓		✓		✓		ST1		
21	B7-7	✓		✓		✓		ST2		
22	B8-1	✓		✓		✓		ห้องเช่าบี1		
23	B8-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1		
24	B8-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2		
25	B8-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3		
26	B8-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4		
27	B8-6	✓		✓		✓		ST1		
28	B8-7	✓		✓		✓		ST2		
29	B-RF	✓		✓		✓		ST1		
30										

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค : [Redacted]      หัวหน้าช่าง : [Redacted]      ผู้จัดการอาคาร : [Redacted]

ลงชื่อ : [Redacted]



หน่วยงาน คัดกรอง คมบัส วีรอร์ฟ บางนา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอร์		สภาพแบบเคอร์		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	A1-1	/		/		/		Lobby ชั้น1	
2	A1-2	/		/		/		ST1 ชั้น1	
3	A1-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น1	
4	A1-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น1	
5	A1-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น1	
6	A1-6	/		/		/		St 2 ชั้น1	
7	A1-7	/		/		/		ประตูหนีไฟชั้น1	
8	A2-1	/		/		/		st1ชั้น2	
9	A2-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น2	
10	A2-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น2	
11	A2-4	/		/		/		ST2ชั้น2	
12	A3-1	/		/		/		ST1ชั้น3	
13	A3-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น3	
14	A3-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น3	
15	A3-4	/		/		/		ST2ชั้น3	
16	A4-1	/		/		/		ST1ชั้น4	
17	A4-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น4	
18	A4-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น4	
19	A4-4	/		/		/		ST2ชั้น4	
20	A5-1	/		/		/		ST1ชั้น5	
21	A5-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น5	
22	A5-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น5	
23	A5-4	/		/		/		ST2ชั้น5	
24	A6-1	/		/		/		ST1ชั้น6	
25	A6-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น6	
26	A6-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น6	
27	A6-4	/		/		/		ST2ชั้น 6	
28	A7-1	/		/		/		ST1ชั้น7	
29	A7-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น7	
30	A7-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น7	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [Redacted Signature] วันที่ [Redacted Date] ปี [Redacted Year]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คัดกรอง คมบัส วีรอร์ฟ บางนา		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอร์		สภาพแบบเคอร์		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	A7-4	/		/		/		ST2ชั้น7	
2	A8-1	/		/		/		ST1ชั้น8	
3	A8-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลางชั้น8	
4	A8-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง2ชั้น8	
5	A8-4	/		/		/		ST2ชั้น8	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ [Redacted Signature] วันที่ [Redacted Date] ปี [Redacted Year]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

**PLUS +**

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EM/LT-M	รหัส : <span style="background-color: black; color: black;">[Redacted]</span>
DC-CRB-001-AFL/Z00000S00307-EM/LT- ;	1 <span style="background-color: black; color: black;">[Redacted]</span>
Emergency Light ทุกตัว	3 <span style="background-color: black; color: black;">[Redacted]</span> 4 <span style="background-color: black; color: black;">[Redacted]</span>
เลขที่ใบงาน WO-003/06/2023	5 <span style="background-color: black; color: black;">[Redacted]</span> 6 <span style="background-color: black; color: black;">[Redacted]</span>
วันที่ปฏิบัติงาน 07/06/2023	
ชื่ออาคาร <span style="background-color: black; color: black;">[Redacted]</span>	ชื่อผู้ควบคุม <span style="background-color: black; color: black;">[Redacted]</span>

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	
	Emergency Light			
1	ตรวจเช็คสภาพ	/		
2	ตรวจเช็คความสะอาด	/		
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	/		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-003/06/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน คัดกรอง คมบัส วีรอร์ฟ บางนา		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอร์		สภาพแบบเคอร์		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	A1-1	/		/		/		ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
2	A1-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
3	A1-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
4	A1-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
5	A1-5	/		/		/		ST1	
6	A1-6	/		/		/		ST2	
7	A1-7	/		/		/		Lobby	
8	A1-8	/		/		/		ห้องสมุด	
9	A2-1	/		/		/		ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
10	A2-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
11	A2-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
12	A2-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
13	A2-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 4	
14	A2-6	/		/		/		ST1	
15	A2-7	/		/		/		ST2	
16	A3-1	/		/		/		ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
17	A3-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
18	A3-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
19	A3-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
20	A3-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 4	
21	A3-6	/		/		/		ST1	
22	A3-7	/		/		/		ST2	
23	A4-1	/		/		/		ห้องเช่าบีไฟฟ้า	
24	A4-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 1	
25	A4-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 2	
26	A4-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 3	
27	A4-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง 4	
28	A4-6	/		/		/		ST1	
29	A4-7	/		/		/		ST2	
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ [Redacted Signature] วันที่ [Redacted Date] ปี [Redacted Year]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ศิכוןโค แคมป์ รือรือ บำนา		ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)		วันที่ตรวจสอบ		EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟฉุกเฉิน	ไฟฉุกเฉิน	ไฟฉุกเฉิน	ไฟฉุกเฉิน	ไฟฉุกเฉิน	ไฟฉุกเฉิน
1	A5-1						
2	A5-2						
3	A5-3						
4	A5-4						
5	A5-5						
6	A5-6						
7	A5-7						
8	A6-1						
9	A6-2						
10	A6-3						
11	A6-4						
12	A6-5						
13	A6-6						
14	A6-7						
15	A7-1						
16	A7-2						
17	A7-3						
18	A7-4						
19	A7-5						
20	A7-6						
21	A7-7						
22	A8-1						
23	A8-2						
24	A8-3						
25	A8-4						
26	A8-5						
27	A8-6						
28	A8-7						
29	A-RF						
30							

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] วันที่: [Date] ผู้จัดการอาคาร: [Signature]

แผนงานบำรุงรักษา (Preventive Maintenance Schedule)

Machine ID	Machine Name	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
72638	DC-CRB-001-CH1 Z000050003-FP - FRP-001 : Fire Pump																															
72639	DC-CRB-001-CH1 Z000050003-FP - FRP-001 : Fire Pump																															
72673	DC-CRB-001-CH1 Z000050003-FP - FRP-001 : Fire Pump																															
72680	DC-CRB-001-CH1 Z000050003-FP - FRP-001 : Fire Pump																															
72674	DC-CRB-001-CH1 Z000050003-FP - FRP-001 : Fire Pump																															
72681	DC-CRB-001-CH1 Z000050003-FP - FRP-001 : Fire Pump																															
72675	DC-CRB-001-CH1 Z000050003-FP - FRP-001 : Fire Pump																															
72682	DC-CRB-001-CH1 Z000050003-FP - FRP-001 : Fire Pump																															
72676	DC-CRB-001-CH1 Z000050003-FP - FRP-001 : Fire Pump																															
72676	DC-CRB-001-CH1 Z000050003-FP - FRP-001 : Fire Pump																															
72683	DC-CRB-001-CH1 Z000050003-FP - FRP-001 : Fire Pump																															
72686	DC-CRB-001-CH1 Z000050003-FP - FRP-001 : Fire Pump																															
72687	DC-CRB-001-CH1 Z000050003-FP - FRP-001 : Fire Pump																															
72684	DC-CRB-001-CH1 Z000050003-FP - FRP-001 : Fire Pump																															
72687	DC-CRB-001-CH1 Z000050003-FP - FRP-001 : Fire Pump																															

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำปี 2566

รหัสงาน : FP/FRP-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-001-CH1/Z000050003-FP/	1. [Signature]
-FRP-0001 : Fire Pump	3. [Signature]
เลขที่ใบงาน : WO-023/01/2023	5. [Signature]
วันที่ปฏิบัติงาน : 27/01/2023	
ชื่ออาคาร : ดอนเมือง	ชื่อ : [Signature]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข
1	ENGINE		
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI	✓	
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓	
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓	
4	ตรวจสอบสายพาน	✓	
5	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓	
6	ตรวจสอบเช็คค่าความถี่ของ BATTERY	✓	
7	ตรวจสอบเช็คค่าแรงดัน	✓	
8	ตรวจสอบเช็คค่าอุณหภูมิ	✓	
9	ตรวจสอบเช็คค่าความดัน	✓	
10	ตรวจสอบเช็คค่าแรงดัน PUMP	✓	
11	ตรวจสอบเช็คค่าแรงดัน MANUAL START	✓	
12	ตรวจสอบเช็คค่าแรงดันความถี่	✓	
13	ตรวจสอบเช็คค่าแรงดันเครื่องและ PUMP	✓	
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI	✓	
	วัดแรงดันน้ำออก.....PSI	✓	
	ความเร็วรอบ.....RPM	✓	
	แรงดันน้ำเข้าเชื้อเพลิง.....PSI	✓	
	แรงดันน้ำเข้าหล่อเย็น.....PSI	✓	
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....F	✓	
	แอมป์.....AMP	✓	
	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.	✓	
1	CONTROL		
1	ตรวจสอบเช็คค่าแรงดัน BATTERY	✓	
2	ตรวจสอบเช็คค่าแรงดัน	✓	
3	ตรวจสอบเช็คค่าแรงดันของ PRV	✓	

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☒ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM) ☐

รหัสงาน : FP/J-P-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-001-CH1/200000500003-FP/J-P-0	1 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-024/01/2023	3 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 27/01/2023	5 [REDACTED]
ชื่ออาคาร : กวินเจ็ท	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง : ให้นำไปแก้ไข)
		สี	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบขีดความสามารถของ MOTOR	✓			
2	ตรวจสอบขีดจำกัดความเร็ว MOTOR	✓			
3	ตรวจสอบขีดจำกัดความเร็ว PUMP	✓			
4	ตรวจสอบขีดจำกัดความเร็ว MOTOR และ PUMP	✓			
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....PSI	✓			
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก.....PSI	✓			
7	ตรวจสอบขีดจำกัดการทำงานของ CHECK VALVE	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบขีดจำกัดความเร็วของ CONTROL	✓			
2	ตรวจสอบขีดจำกัด FUSE CONTROL	✓			
3	ตรวจสอบขีดจำกัด PRESSURE SWITCH	✓			
4	ตรวจสอบขีดจำกัด OVER LOAD ค่าที่ SET.....AMP	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
6	ตรวจสอบขีดจำกัด SHOW	✓			
7	ตรวจสอบขีดจำกัดแรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....VOLT	✓			
8	ตรวจสอบขีดจำกัดแรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....AMP	✓			
9	ตรวจสอบขีดจำกัดการทำงานของ CONTROL	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-024/01/2023 Page 1 of 1

รหัสงาน : FP/FRP-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-001-CH1/200000500003-FP/	1 [REDACTED] 2
-FRP-0001 : Fire Pump	3 [REDACTED] 4
เลขที่ใบงาน : WO-021/01/2023	5 [REDACTED] 6
วันที่ปฏิบัติงาน : 20/01/2023	
ชื่ออาคาร : กวินเจ็ท	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คค่าความถี่ของจำนวนรอบของ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
10	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
12	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....90.....PSI	✓			
	วัดแรงดันน้ำออก.....135.....PSI	✓			
	ความเร็วรอบ.....3500.....RPM	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....90.....PSI	✓			
	อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น.....115.....F	✓			
	แอมป์.....AMP	✓			
	ชั่วโมงการทำงาน.....110.....ชม.	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุดชาร์จ PRV	✓			

รหัสงาน : FP/J-P-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-001-CH1/200000500003-FP/J-P-0	1 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-022/01/2023	3 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 20/01/2023	5 [REDACTED]
ชื่ออาคาร : กวินเจ็ท	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		สี	แก้ไข	อาการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบขีดจำกัดระบบอากาศ MOTOR	✓			
2	ตรวจสอบขีดจำกัดความเร็ว MOTOR	✓			
3	ตรวจสอบขีดจำกัดความเร็ว PUMP	✓			
4	ตรวจสอบขีดการทำงาน MOTOR และ PUMP	✓			
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า..... <u>130</u> .....PSI	✓			
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก..... <u>145</u> .....PSI	✓			
7	ตรวจสอบขีดการทำงาน CHECK VALVE	✓			
CONTROL					
1	ตรวจสอบขีดจุดสวิตช์ภายในตู้ CONTROL	✓			
2	ตรวจสอบขีดสภาพ FUSE CONTROL	✓			
3	ตรวจสอบขีด PRESSURE SWITCH	✓			
4	ตรวจสอบขีดค่า OVER LOAD ค่าที่ SET <u>5.5</u> AMP	✓			
5	ตรวจสอบขีดการทำงาน CONTROL	✓			
6	ตรวจสอบขีดไฟ SHOW	✓			
7	ตรวจสอบแรงดัน R-S <u>380</u> .....S-T <u>380</u> .....T-R <u>380</u> VOLT	✓			
8	ตรวจสอบขีดกระแส R <u>5.4</u> .....S <u>5.5</u> .....T <u>5.6</u> AMP	✓			
9	ตรวจสอบขีดสภาพตู้ CONTROL	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-022/01/2023 Page 1 of 1

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำปีละ

รหัสงาน : FPI/FRP-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-001-CH1/20000S00003-FP/ -FRP-0001 : Fire Pump	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-015/01/2023	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 13/01/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
ชื่ออาคาร : คิงเม้าท์	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ได้; งด)
		สี	ปกติ	รายการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....4.70 ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คค่าความกว้างจำเพาะของ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
10	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
12	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....9.0 PSI	✓			
	วัดแรงดันน้ำออก.....1.15 PSI	✓			
	ความเร็วรอบ.....3500 RPM	✓			
	แรงดันน้ำเข้าเชื้อเพลิง.....PSI	✓			
	แรงดันน้ำเข้าหล่อเย็น.....9.0 PSI	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....1.15 F	✓			
	แอมป์.....AMP	✓			
	ชั่วโมงการทำงาน.....110 ชม.	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์แรงดัน	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-015/01/2023 Page 2 of 2

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Jockey Pump - ประจำปีละ

รหัสงาน : FPI/J-P-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-001-CH1/20000S00003-FP/J-P-0	1 [REDACTED]
001 : Jockey Pump	3 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-016/01/2023	5 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 13/01/2023	
ชื่ออาคาร : คิงเม้าท์	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ได้; งด)
		สี	ปกติ	รายการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คอุณหภูมิระบายอากาศ MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....1.10 PSI	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....1.35 PSI	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดสวิตช์ CONTROL	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	✓			
3	ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH	✓			
4	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่า SET.....3.5 AMP	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ CONTROL	✓			
6	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดัน R-S 350 S-T 350 T-R 350 VOLT	✓			
8	ตรวจเช็คกระแส R-S 10 S-T 5 T-R 5 AMP	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพ CONTROL	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-016/01/2023 Page 1 of 1

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำปีละ






รหัสงาน : FPI/FRP-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-001-CH1/20000S00003-FP/ -FRP-0001 : Fire Pump	1 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-001/01/2023	3 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 06/01/2023	5 [REDACTED]
ชื่ออาคาร : คิงเม้าท์	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ได้; งด)
		สี	ปกติ	รายการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....4.70 ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คค่าความกว้างจำเพาะของ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
10	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
12	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....9.0 PSI	✓			
	วัดแรงดันน้ำออก.....1.15 PSI	✓			
	ความเร็วรอบ.....3500 RPM	✓			
	แรงดันน้ำเข้าเชื้อเพลิง.....PSI	✓			
	แรงดันน้ำเข้าหล่อเย็น.....9.0 PSI	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....1.15 F	✓			
	แอมป์.....AMP	✓			
	ชั่วโมงการทำงาน.....110 ชม.	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์แรงดัน	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓			



รหัสงาน : FP/JP-W	จำนวนหน้ารวม : 12 หน้า
รหัส : DC-CRB-001-CH1/200D00500003-FP/JP-Q	1
001 : Jockey Pump	3
เลขที่ใบงาน : WO-002/01/2023	4
วันที่ปฏิบัติงาน : 08/01/2023	5
ชื่ออาคาร : <i>คณ. 101</i>	ชื่อ : <i>คณ. 101</i>






ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ข้อตรวจพบให้ 5 ข้อ)
		สี	แก้ไข	อาการเดิม	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คก่อนเริ่มลากพ MOTOR		✓		
2	ตรวจเช็คสภาพตัวรีด MOTOR		✓		
3	ตรวจเช็คสภาพตัวรีด PUMP		✓		
4	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP		✓		
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า..... <u>1.30</u> .....PSI		✓		
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก..... <u>1.25</u> .....PSI		✓		
7	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE		✓		
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดสวิตภายในตู้ CONTROL		✓		
2	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL		✓		
3	ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH		✓		
4	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่า SET..... <u>9.5</u> AMP		✓		
5	ตรวจเช็คการทำงานของ CONTROL		✓		
6	ตรวจเช็คไฟ SHOW		✓		
7	ตรวจเช็คแรงดัน R-S..... <u>3.40</u> .....S-T..... <u>3.30</u> .....T-R..... <u>3.40</u> VOLT		✓		
8	ตรวจเช็คแรงดัน R..... <u>5.18</u> .....S..... <u>5.25</u> .....T..... <u>5.16</u> AMP		✓		
9	ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL		✓		










รหัสงาน : FP/IP-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	
รหัส : DC-CRB-001.CH1/200D005000003-FP/IP-O 001 : Jockey Pump	1 	2
เลขที่ใบงาน : WO-024/02/2023	3 	4
วันที่ปฏิบัติงาน : 24/02/2023	5 	6
ชื่ออาคาร : 	ชื่อผู้ควบคุม : 	

ลำดับ	รายการ	การตรวจสอบเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีจะระบุไว้ : ตัว)
		สี	มี/ไม่มี	อาการ/เสียง	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบขีดลมนะระยะจากค่า MOTOR				
2	ตรวจสอบขีดสภาพฟิวส์ของ MOTOR				
3	ตรวจสอบขีดสภาพฟิวส์ของ PUMP				
4	ตรวจสอบขีดการทำงานของ MOTOR และ PUMP				
5	ตรวจสอบขีดแรงดันน้ำเข้า.....PSI				
6	ตรวจสอบขีดแรงดันน้ำออก.....PSI				
7	ตรวจสอบขีดการทำงานของ CHECK VALVE				
	CONTROL				
1	ตรวจสอบขีดจุดกดภายในตู้ CONTROL				
2	ตรวจสอบขีดสภาพ FUSE CONTROL				
3	ตรวจสอบขีด PRESSURE SWITCH				
4	ตรวจสอบขีดค่า OVER LOAD ค่า SET.....AMP				
5	ตรวจสอบผลการทำงานของ CONTROL				
6	ตรวจสอบขีดไฟ SHOW				
7	ตรวจสอบขีดแรงดัน R-S 345° S-T 345° T-R 345° VOLT				
8	ตรวจสอบขีดแรงดัน R-S 5.5 S-T 5.5 T-R 5.5 AMP				
9	ตรวจสอบขีดสภาพตู้ CONTROL				

MachineID	MachineName	Q	Quarterly-Sub	4M	4Mths	Y	Yearly-Sub	Y	Yearly
DC-CBS-001-CH1	Z00000500003-PP-FRC-0001 : Fire Pump	W	W	W	W	W	W	W	W
76338									
29390	DC-CBS-001-CH1 Z00000500003-PP-J-0001 : Jetday Pump	W	W	W	W	W	W	W	W
26763	DC-CBS-001-4B2 Z00000500002-EM-LT-0002 : Emergency Light	W	W	W	W	W	W	W	W
26760	DC-CBS-001-4B2 Z00000500002-EM-LT-0007 : Exit	W	W	W	W	W	W	W	W
103961	DC-CBS-001-4B2 Z00000500002-PP-FRC-0001 : FRC								
103924	DC-CBS-001-4B2 Z00000500003-EM-LT-0002 : Emergency Light								
76361	DC-CBS-001-4B2 Z00000500003-EM-LT-0008 : Exit								
103944	DC-CBS-001-4B2 Z00000500003-PP-FRC-0002 : FRC								
76375	DC-CBS-001-CH1 Z00000500003-EM-LT-0003 : Emergency Light								
76362	DC-CBS-001-CH1 Z00000500003-PP-FRC-0009 : Exit								
103945	DC-CBS-001-CH1 Z00000500003-PP-FRC-0003 : FRC								
103946	DC-CBS-001-CH1 Z00000500003-PP-FRC-0004 : FRC								
76376	DC-CBS-001-CH1 Z00000500003-EM-LT-0006 : Emergency Light								
76376	DC-CBS-001-CH1 Z00000500003-EM-LT-0004 : Emergency Light								
76363	DC-CBS-001-CH1 Z00000500003-EM-LT-0010 : Exit								
103946	DC-CBS-001-CH1 Z00000500003-PP-FRC-0004 : FRC								
76377	DC-CBS-002-ERL Z00000500020-EM-LT-0005 : Emergency Light								
76374	DC-CBS-002-ERL Z00000500020-EM-LT-0011 : Exit								
103947	DC-CBS-002-ERL Z00000500020-PP-FRC-0005 : FRC								

PLUS บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : FP/FRP-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-001-CH1/200D00S00003-FP/	1  2
ชื่อปั๊ม : Fire Pump	3  4
เลขที่ใบงาน : WO-023/02/2023	5  6
วันที่ปฏิบัติงาน : 24/02/2023	
ชื่ออาคาร : 	ชื่อผู้ควบคุม : 

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง  ลิตร	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	<input checked="" type="checkbox"/>			
4	ตรวจสอบสายพาน	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	<input checked="" type="checkbox"/>			
6	ตรวจสอบค่าความถี่จากพารามิเตอร์ของ BATTERY	<input checked="" type="checkbox"/>			
7	ตรวจสอบสภาพเครื่องย่น	<input checked="" type="checkbox"/>			
8	ตรวจสอบฟอลท์ออกได	<input checked="" type="checkbox"/>			
9	ตรวจสอบฟอลท์ออกได	<input checked="" type="checkbox"/>			
10	ตรวจสอบตัวเรือน PUMP	<input checked="" type="checkbox"/>			
11	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	<input checked="" type="checkbox"/>			
12	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	<input checked="" type="checkbox"/>			
13	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องย่นและ PUMP	<input checked="" type="checkbox"/>			
	ชั่วโมงการทำงาน  ชม.	<input checked="" type="checkbox"/>			
	แอมป์  AMP	<input checked="" type="checkbox"/>			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น  °F	<input checked="" type="checkbox"/>			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น  PSI	<input checked="" type="checkbox"/>			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง  PSI	<input checked="" type="checkbox"/>			
	ความเร็วรอบ  RPM	<input checked="" type="checkbox"/>			
	แรงดันน้ำออก  PSI	<input checked="" type="checkbox"/>			
	แรงดันน้ำเข้า  PSI	<input checked="" type="checkbox"/>			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบชุดชาร์จ BATTERY	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	ตรวจสอบตัวเรือน	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	ตรวจสอบการทำงานของชุด PRV	<input checked="" type="checkbox"/>			

หมายเหตุ






บันทึกผลการปฏิบัติงาน










1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบข้อบกพร่องแก้ไข (CM)

WO-023/02/2023 Page 2 of 2

PLUS บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Jockey Pump - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : FP/JP-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-001-CH1/200D00S00003-FP/JP-Q	1  2
ชื่อปั๊ม : Jockey Pump	3  4
เลขที่ใบงาน : WO-021/02/2023	5  6
วันที่ปฏิบัติงาน : 17/02/2023	
ชื่ออาคาร : 	ชื่อผู้ควบคุม : 

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	ตรวจสอบสายพาน MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>			
4	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	<input checked="" type="checkbox"/>			
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า  PSI	<input checked="" type="checkbox"/>			
7	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก  PSI	<input checked="" type="checkbox"/>			
8	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	<input checked="" type="checkbox"/>			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบชุดชาร์จ BATTERY	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	ตรวจสอบชุดชาร์จ FUSE CONTROL	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	ตรวจสอบชุดชาร์จ PRESSURE SWITCH	<input checked="" type="checkbox"/>			
4	ตรวจสอบค่า OVER LOAD ค่าที่ SET  AMP	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	<input checked="" type="checkbox"/>			
6	ตรวจสอบชุดชาร์จ IN SHOW	<input checked="" type="checkbox"/>			
7	ตรวจสอบแรงดัน R-S  S-T  T-R  VOLT	<input checked="" type="checkbox"/>			
8	ตรวจสอบแรงดัน R-S  S-T  T-R  AMP	<input checked="" type="checkbox"/>			
9	ตรวจสอบชุดชาร์จ CONTROL	<input checked="" type="checkbox"/>			

หมายเหตุ






บันทึกผลการปฏิบัติงาน










1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบข้อบกพร่องแก้ไข (CM)

WO-021/02/2023 Page 1 of 1

PLUS บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : FP/FRP-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-001-CH1/200D00S00003-FP/	1  2
ชื่อปั๊ม : Fire Pump	3  4
เลขที่ใบงาน : WO-020/02/2023	5  6
วันที่ปฏิบัติงาน : 17/02/2023	
ชื่ออาคาร : 	ชื่อผู้ควบคุม : 

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง  ลิตร	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	<input checked="" type="checkbox"/>			
4	ตรวจสอบสายพาน	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	<input checked="" type="checkbox"/>			
6	ตรวจสอบค่าความถี่จากพารามิเตอร์ของ BATTERY	<input checked="" type="checkbox"/>			
7	ตรวจสอบสภาพเครื่องย่น	<input checked="" type="checkbox"/>			
8	ตรวจสอบฟอลท์ออกได	<input checked="" type="checkbox"/>			
9	ตรวจสอบฟอลท์ออกได	<input checked="" type="checkbox"/>			
10	ตรวจสอบตัวเรือน PUMP	<input checked="" type="checkbox"/>			
11	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	<input checked="" type="checkbox"/>			
12	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	<input checked="" type="checkbox"/>			
13	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องย่นและ PUMP	<input checked="" type="checkbox"/>			
	ชั่วโมงการทำงาน  ชม.	<input checked="" type="checkbox"/>			
	แอมป์  AMP	<input checked="" type="checkbox"/>			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น  °F	<input checked="" type="checkbox"/>			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น  PSI	<input checked="" type="checkbox"/>			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง  PSI	<input checked="" type="checkbox"/>			
	ความเร็วรอบ  RPM	<input checked="" type="checkbox"/>			
	แรงดันน้ำออก  PSI	<input checked="" type="checkbox"/>			
	แรงดันน้ำเข้า  PSI	<input checked="" type="checkbox"/>			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบชุดชาร์จ BATTERY	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	ตรวจสอบตัวเรือน	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	ตรวจสอบการทำงานของชุด PRV	<input checked="" type="checkbox"/>			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-020/02/2023 Page 2 of 2

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Jockey Pump - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : FP/JP-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-001-CH1/Z00D00S00003-FP/JP-0	1. [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-011/02/2023	3. [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 10/02/2023	5. [REDACTED]
ชื่ออาคาร : ตึก 101	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อ 1-6)
		สี	น้ำ	อากาศ	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คคอมม่อนมอเตอร์ MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์มอเตอร์ MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ปั๊ม PUMP	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า..... <sup>13.0</sup> PSI	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก..... <sup>14.5</sup> PSI	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดควบคุมในตู้ CONTROL	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL	✓			
3	ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH	✓			
4	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET <sup>5.5</sup> AMP	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
6	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดัน R-S <sup>530</sup> .....S-T..... <sup>530</sup> T-R <sup>530</sup> .....VOLT	✓			
8	ตรวจเช็คกระแส R-S <sup>5.5</sup> .....S-T..... <sup>5.5</sup> T-R <sup>5.5</sup> .....AMP	✓			
9	ตรวจเช็คสวิตช์ CONTROL	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-011/02/2023 Page 1 of 1

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : FP/FRP-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-001-CH1/Z00D00S00003-FP/	1. [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-010/02/2023	3. [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 10/02/2023	5. [REDACTED]
ชื่ออาคาร : ตึก 101	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบ : CM)
		สี	น้ำ/ไข	อากาศ/เสียง	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำพ่น	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คค่าความถี่จำเพาะของ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
10	ตรวจเช็คตัวปั้ม	✓			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
12	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.	✓			
	แอมป์.....AMP	✓			
	อุณหภูมิ.....F	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI	✓			
	ความเร็วรอบ.....RPM	✓			
	วัดแรงดันน้ำออก.....PSI	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คถังดับเพลิง	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-010/02/2023 Page 2 of 2

รหัสงาน : FP/FRP-W	วันที่ : 13/02/2023
รหัส : DC-CRB-001-CH1/Z00000500003-FP/	1
เลขที่ใบงาน : -/FRP-0001 : Fire Pump	3
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-001/02/2023	5
ชื่ออาคาร : วิทยาลัย	ชื่อผู้ตรวจ : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		สี	น้ำ	อากาศ	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 3.5 ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คค่าความถี่ของกระแสไฟฟ้าของ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอ	✓			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
10	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
12	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มและ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า 0.0 PSI	✓			
	วัดแรงดันน้ำออก 1.5 PSI	✓			
	ความเร็วรอบ 3500 RPM	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 5.0 PSI	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 5.0 PSI	✓			
	อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น 115 F	✓			
	แอมป์มอเตอร์ 1.0 AMP	✓			
	ชั่วโมงการทำงาน 110 ชม.	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คตัวรีเลย์	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน : FP/JP-W	วันที่ : 13/02/2023
รหัส : DC-CRB-001-CH1/Z00000500003-FP/JP-0	1
เลขที่ใบงาน : 001 : Jockey Pump	3
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-002/02/2023	5
ชื่ออาคาร : วิทยาลัย	ชื่อผู้ตรวจ : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		สี	น้ำ	อากาศ	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น PUMP	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 1.0 PSI	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 1.5 PSI	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดควบคุมใน CONTROL	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	✓			
3	ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH	✓			
4	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD SET 3.0 AMP	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ CONTROL	✓			
6	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดัน R-S 240V S-T 240V T-R 240V VOLT	✓			
8	ตรวจเช็คกระแส R-S 5.5 A S-T 5.5 A T-R 5.5 A AMP	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพ CONTROL	✓			

## แผนงานบำรุงรักษา (Preventive Maintenance Schedule)

ปี 2023 : เดือน มีนาคม

Month/Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
7238	DC-CRB-001-CH1/Z00000500003-FP - FRP-0001 : Fire Pump																														
7239	DC-CRB-001-CH1/Z00000500003-FP - Jockey Pump																														
7240	DC-CRB-001-CH1/Z00000500003-FP - Emergency Light																														
103891	DC-CRB-001-CH1/Z00000500003-FP - FHC																														
72674	DC-CRB-001-CH1/Z00000500003-FP - Emergency Light																														
72681	DC-CRB-001-CH1/Z00000500003-FP - Emergency Light																														
103894	DC-CRB-001-CH1/Z00000500003-FP - FHC																														
72675	DC-CRB-001-CH1/Z00000500003-FP - Emergency Light																														
72682	DC-CRB-001-CH1/Z00000500003-FP - Emergency Light																														
103895	DC-CRB-001-CH1/Z00000500003-FP - FHC																														
72676	DC-CRB-001-CH1/Z00000500003-FP - Emergency Light																														
72683	DC-CRB-001-CH1/Z00000500003-FP - Emergency Light																														
103896	DC-CRB-001-CH1/Z00000500003-FP - FHC																														
72677	DC-CRB-001-CH1/Z00000500003-FP - Emergency Light																														
72684	DC-CRB-001-CH1/Z00000500003-FP - Emergency Light																														
103897	DC-CRB-001-CH1/Z00000500003-FP - FHC																														
PM-PLUS :	W	Weekly	M	Monthly	Q	Quarterly	4M	4Months	H	Half Year	Y	Yearly																			
PM-Sub :	W	Weekly	M	Monthly	Q	Quarterly	4M	4Months	H	Half Year	Y	Yearly																			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)



รหัสงาน : FP/JP-W	รวมเดือนปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-001-CH1/200D00S00003-FP/JP-0	1
001 : Jockey Pump	3
เลขที่ใบงาน : WO-024/03/2023	5
วันที่ปฏิบัติงาน : 31/03/2023	
ชื่ออาคาร : คลังน้ำ	ชื่อ :

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ, ระบุ)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบลักษณะภายนอก MOTOR	✓			
2	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
3	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓			
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....PSI	✓			
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก.....PSI	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบจุดต่อภายใน CONTROL	✓			
2	ตรวจสอบสภาพ FUSE CONTROL	✓			
3	ตรวจสอบ PRESSURE SWITCH	✓			
4	ตรวจสอบค่า OVER LOAD ค่าที่ SET.....AMP	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
6	ตรวจสอบการ SHOW	✓			
7	ตรวจสอบแรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....VOLT	✓			
8	ตรวจสอบกระแส R-S.....S-T.....T-R.....AMP	✓			
9	ตรวจสอบสภาพชุด CONTROL	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

WO-024/03/2023 Page 1 of 1

รหัสงาน : FP/FRP-W	รวมเดือนปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-001-CH1/200D00S00003-FP/	1
-FRP-0001 : Fire Pump	3
เลขที่ใบงาน : WO-023/03/2023	5
วันที่ปฏิบัติงาน : 31/03/2023	
ชื่ออาคาร : คลังน้ำ	ชื่อ :

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ, ระบุ)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้าเชื้อเพลิง.....ลิตร	✓			
2	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้าหล่อเย็น	✓			
3	ตรวจสอบแรงดันน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจสอบสภาพ	✓			
5	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
6	ตรวจสอบค่าความถี่ของ BATTERY	✓			
7	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์	✓			
8	ตรวจสอบฟิวส์อากาศ	✓			
9	ตรวจสอบฟิวส์อากาศ	✓			
10	ตรวจสอบค่าแรงดัน PUMP	✓			
11	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
12	ตรวจสอบระบบแรงดัน	✓			
13	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI	✓			
	วัดแรงดันน้ำออก.....PSI	✓			
	ความเร็วรอบ.....RPM	✓			
	แรงดันน้ำเข้าเชื้อเพลิง.....PSI	✓			
	แรงดันน้ำเข้าหล่อเย็น.....PSI	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....F	✓			
	แอมป์.....AMP	✓			
	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบชุดชาร์จ BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบตัวชาร์จ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของชุด PRV	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

WO-023/03/2023 Page 2 of 2

รหัสงาน : FP/FRP-W	รวมเดือนปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CRB-001-CH1/200D00S00003-FP/	1
-FRP-0001 : Fire Pump	3
เลขที่ใบงาน : WO-023/03/2023	5
วันที่ปฏิบัติงาน : 24/03/2023	
ชื่ออาคาร : คลังน้ำ	ชื่อ :

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ, ระบุ)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้าเชื้อเพลิง.....ลิตร	✓			
2	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้าหล่อเย็น	✓			
3	ตรวจสอบแรงดันน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจสอบสภาพ	✓			
5	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
6	ตรวจสอบค่าความถี่ของ BATTERY	✓			
7	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์	✓			
8	ตรวจสอบฟิวส์อากาศ	✓			
9	ตรวจสอบฟิวส์อากาศ	✓			
10	ตรวจสอบค่าแรงดัน PUMP	✓			
11	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
12	ตรวจสอบระบบแรงดัน	✓			
13	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI	✓			
	วัดแรงดันน้ำออก.....PSI	✓			
	ความเร็วรอบ.....RPM	✓			
	แรงดันน้ำเข้าเชื้อเพลิง.....PSI	✓			
	แรงดันน้ำเข้าหล่อเย็น.....PSI	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....F	✓			
	แอมป์.....AMP	✓			
	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบชุดชาร์จ BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบตัวชาร์จ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของชุด PRV	✓			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-021/03/2023 Page 2 of 2

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Jockey Pump - ประจำปีละ

รหัสงาน : FP/JP-W	รหัส : DC-CRB-001-CH1/200000500003-FP/JP-0	วันที่ : 24/03/2023
รหัส : 001 : Jockey Pump	เลขที่ใบงาน : WO-022/03/2023	วันที่ปฏิบัติงาน : 24/03/2023
ชื่ออาคาร : 601/101	ชื่อผู้ควบคุม : 601/101	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ : CM)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คสถานะระบบจ่ายน้ำ MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า ..... PSI	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก ..... PSI	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดสัญญาณใน CONTROL	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	✓			
3	ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH	✓			
4	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET ..... AMP	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
6	ตรวจเช็ค SHOW	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดัน R-S ..... S-T ..... T-R ..... VOLT	✓			
8	ตรวจเช็คกระแส R-L-S ..... S-L-T ..... T-L-S ..... AMP	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL	✓			

หน้า 3

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-022/03/2023 Page 1 of 1

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำปีละ

รหัสงาน : FP/FRP-W	รหัส : DC-CRB-001-CH1/200000500003-FP/	วันที่ : 17/03/2023
รหัส : -FRP-0001 : Fire Pump	เลขที่ใบงาน : WO-018/03/2023	วันที่ปฏิบัติงาน : 17/03/2023
ชื่ออาคาร : 601/101	ชื่อผู้ควบคุม : 601/101	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ : CM)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ..... ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คค่าความถี่ของ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศ	✓			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศ	✓			
10	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
12	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า ..... PSI	✓			
	วัดแรงดันน้ำออก ..... PSI	✓			
	ความเร็วรอบ ..... RPM	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง ..... PSI	✓			
	แรงดันน้ำหล่อลื่น ..... PSI	✓			
	อุณหภูมิของน้ำ ..... F	✓			
	แอมป์ ..... AMP	✓			
	ชั่วโมงการทำงาน ..... ชม.	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คตัวเรือน	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓			

หน้า 3

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-018/03/2023 Page 2 of 2

รหัสงาน : FP/JP-W	รหัส : DC-CRB-001-CH1/Z00D00S00003-FP/JP-0	วันที่ปฏิบัติงาน
เลขที่ใบงาน : WO-019/03/2023	วันที่ปฏิบัติงาน : 17/03/2023	
ชื่ออาคาร : คลังน้ำ	ชื่อผู้ควบคุม :	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ : ๕๖)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง MOTOR				
2	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ MOTOR				
3	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ PUMP				
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP				
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า 110 PSI				
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก 145 PSI				
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE				
	CONTROL				
1	ตรวจสอบจุดต่อภายใน CONTROL				
2	ตรวจสอบสภาพ FUSE CONTROL				
3	ตรวจสอบ PRESSURE SWITCH				
4	ตรวจสอบค่า OVER LOAD ค่าที่ SET 9.5 AMP				
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL				
6	ตรวจสอบไฟ SHOW				
7	ตรวจสอบแรงดัน R-S 240 S-T 240 T-R 240 VOLT				
8	ตรวจสอบกระแส R 5.5 S 5.5 T 5.5 L 5.5 AMP				
9	ตรวจสอบสภาพไฟ CONTROL				

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

WO-019/03/2023 Page 1 of 1

รหัสงาน : FP/JP-W	รหัส : DC-CRB-001-CH1/Z00D00S00003-FP/JP-0	วันที่ปฏิบัติงาน
เลขที่ใบงาน : WO-011/03/2023	วันที่ปฏิบัติงาน : 10/03/2023	
ชื่ออาคาร : คลังน้ำ	ชื่อผู้ควบคุม :	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ : ๕๖)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง MOTOR				
2	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ MOTOR				
3	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ PUMP				
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP				
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า 110 PSI				
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก 145 PSI				
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE				
	CONTROL				
1	ตรวจสอบจุดต่อภายใน CONTROL				
2	ตรวจสอบสภาพ FUSE CONTROL				
3	ตรวจสอบ PRESSURE SWITCH				
4	ตรวจสอบค่า OVER LOAD ค่าที่ SET 9.5 AMP				
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL				
6	ตรวจสอบไฟ SHOW				
7	ตรวจสอบแรงดัน R-S 240 S-T 240 T-R 240 VOLT				
8	ตรวจสอบกระแส R 5.5 S 5.5 T 5.5 L 5.5 AMP				
9	ตรวจสอบสภาพไฟ CONTROL				

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

WO-011/03/2023 Page 1 of 1

รหัสงาน : FP/FRP-W	รหัส : DC-CRB-001-CH1/Z00D00S00003-FP/FRP-0001 : Fire Pump	วันที่ปฏิบัติงาน
เลขที่ใบงาน : WO-010/03/2023	วันที่ปฏิบัติงาน : 10/03/2023	
ชื่ออาคาร : คลังน้ำ	ชื่อผู้ควบคุม :	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ : ๕๖)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 45°C ลิตร				
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น				
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น				
4	ตรวจสอบสายพาน				
5	ตรวจสอบสภาพ BATTERY				
6	ตรวจสอบค่าความถี่ของจำนวนรอบของ BATTERY				
7	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์				
8	ตรวจสอบท่ออากาศไอ				
9	ตรวจสอบท่ออากาศไอน้ำ				
10	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP				
11	ตรวจสอบระบบ MANUAL START				
12	ตรวจสอบระบบระบายน้ำ				
13	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องและ PUMP				
	ข้อมูลการทำงาน 110 ซม.				
	แอมป์ 15 AMP				
	อุณหภูมิหล่อเย็น 165 F				
	แรงดันน้ำเข้า 110 PSI				
	แรงดันน้ำออก 145 PSI				
	ความเร็วรอบ 1500 RPM				
	แรงดันน้ำออก 145 PSI				
	แรงดันน้ำเข้า 110 PSI				
	CONTROL				
1	ตรวจสอบจุดต่อสายไฟ BATTERY				
2	ตรวจสอบสายไฟระบบ				
3	ตรวจสอบการทำงานของ PRV				

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

WO-010/03/2023 Page 2 of 2

รหัสงาน : FP/JP-W	รายชื่อพนักงานประจำสัปดาห์
รหัส : DC-CRB-001-CH1/Z00D00S00003-FP/JP-0	1
เลขที่ใบงาน : WO-002/03/2023	2
วันที่ปฏิบัติงาน : 03/03/2023	3
ชื่ออาคาร : คลังน้ำดื่ม	4
ชื่อผู้ควบคุม :	5

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบ : ระบุ)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ MOTOR	✓			
2	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
3	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓			
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า 11.0 PSI	✓			
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก 10.5 PSI	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบจุดต่อภายในตู้ CONTROL	✓			
2	ตรวจสอบสภาพ FUSE CONTROL	✓			
3	ตรวจสอบ PRESSURE SWITCH	✓			
4	ตรวจสอบค่า OVER LOAD ค่าที่ SET 3.5 AMP	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
6	ตรวจสอบไฟ SHOW	✓			
7	ตรวจสอบแรงดัน R-S 3.0 S-T 2.8 T-R 3.0 VOLT	✓			
8	ตรวจสอบกระแส R 5.0 S 5.0 T 5.0 AMP	✓			
9	ตรวจสอบสภาพตู้ CONTROL	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-002/03/2023 Page 1 of 1

รหัสงาน : FP/FRP-W	รายชื่อพนักงานประจำสัปดาห์
รหัส : DC-CRB-001-CH1/Z00D00S00003-FP/	1
FRP-0001 : Fire Pump	2
เลขที่ใบงาน : WO-001/03/2023	3
วันที่ปฏิบัติงาน : 03/03/2023	4
ชื่ออาคาร : คลังน้ำดื่ม	5
ชื่อผู้ควบคุม :	6

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบ : ระบุ)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 4.5 ลิตร	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจสอบสายพาน	✓			
5	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
6	ตรวจสอบค่าความต่างศักย์ของ BATTERY	✓			
7	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์	✓			
8	ตรวจสอบท่ออากาศไอ	✓			
9	ตรวจสอบสภาพไทม์มิง	✓			
10	ตรวจสอบตัวเรือน PUMP	✓			
11	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
12	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	✓			
13	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า 9.0 PSI	✓			
	วัดแรงดันน้ำออก 12.5 PSI	✓			
	ความเร็วรอบ 3200 RPM	✓			
	แรงดันน้ำเข้าเชื้อเพลิง 0.5 PSI	✓			
	แรงดันน้ำเข้าหล่อเย็น 9.0 PSI	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 115 F	✓			
	แอมป์เครื่อง 5.0 AMP	✓			
	ชั่วโมงการทำงาน 110 ชม.	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบชุดชุด BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของชุด PRV	✓			

รหัสงาน : FP/JP-W	รายชื่อพนักงานประจำสัปดาห์
รหัส : DC-CRB-001-CH1/Z00D00S00003-FP/JP-0	1
001 : Jockey Pump	2
เลขที่ใบงาน : WO-024/04/2023	3
วันที่ปฏิบัติงาน : 28/04/2023	4
ชื่ออาคาร : คลังน้ำดื่ม	5
ชื่อผู้ควบคุม :	6

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบ : ระบุ)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ MOTOR	✓			
2	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
3	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓			
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า 11.0 PSI	✓			
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก 10.5 PSI	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบจุดต่อภายในตู้ CONTROL	✓			
2	ตรวจสอบสภาพ FUSE CONTROL	✓			
3	ตรวจสอบ PRESSURE SWITCH	✓			
4	ตรวจสอบค่า OVER LOAD ค่าที่ SET 3.5 AMP	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
6	ตรวจสอบไฟ SHOW	✓			
7	ตรวจสอบแรงดัน R-S 3.0 S-T 2.8 T-R 3.0 VOLT	✓			
8	ตรวจสอบกระแส R 5.0 S 5.0 T 5.0 AMP	✓			
9	ตรวจสอบสภาพตู้ CONTROL	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-024/04/2023 Page 1 of 1



PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : FP/FRP-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส DC-CRB-001-CH1/Z00D00S00003-FP/	1 [REDACTED] 2
-FRP-0001 : Fire Pump	3 [REDACTED] 4
เลขที่ใบงาน WO-023/04/2023	5 [REDACTED] 6
วันที่ปฏิบัติงาน 28/04/2023	
ชื่ออาคาร ๑๖๖๖๖	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบ : ๑๖)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง..... <u>46.0</u> ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คค่าความถี่จำนวนรอบของ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
8	ตรวจเช็คฟอลท์ไดโอด	✓			
9	ตรวจเช็คฟอลท์ไดโอด	✓			
10	ตรวจเช็คตัวรีเลย์ PUMP	✓			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
12	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	ชั่วโมงการทำงาน..... <u>110</u> ชม.	✓			
	แอมป์..... <u>-</u> AMP	✓			
	อุณหภูมิ..... <u>116</u> F	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น..... <u>5.0</u> PSI	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง..... <u>-</u> PSI	✓			
	ความเร็วรอบ..... <u>850</u> RPM	✓			
	วัดแรงดันน้ำออก..... <u>116</u> PSI	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า..... <u>70</u> PSI	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คตัวรีเลย์แรงดัน	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-023/04/2023 Page 2 of 2

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Jockey Pump - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : FP/J-P-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส DC-CRB-001-CH1/Z00D00S00003-FP/J-P-0	1 [REDACTED] 2
001 : Jockey Pump	3 [REDACTED] 4
เลขที่ใบงาน WO-022/04/2023	5 [REDACTED] 6
วันที่ปฏิบัติงาน 21/04/2023	
ชื่ออาคาร ๑๖๖๖๖	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าพบความผิดปกติ : ระบุ)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คคอมเพรสเซอร์มอเตอร์ MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คสายพานตัวเรือน MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คสายพานตัวเรือน PUMP	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์ MOTOR และ PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คแรงดันที่เข้าถัง 18.0 PSI	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดันที่นำออก 14.5 PSI	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดควบคุมภายในตู้ CONTROL	✓			
2	ตรวจเช็คสายพาน FUSE CONTROL	✓			
3	ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH	✓			
4	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET 5.6 AMP	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ CONTROL	✓			
6	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดัน R-S 3.6 S-T 3.6 T-R 3.6 VOLT	✓			
8	ตรวจเช็คแรงดัน R-S 5.5 S-T 5.5 T-R 5.5 AMP	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-022/04/2023 Page 1 of 1

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : FP/FRP-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส DC-CRB-001-CH1/Z00D00S00003-FP/	1 [REDACTED] 2
-FRP-0001 : Fire Pump	3 [REDACTED] 4
เลขที่ใบงาน WO-021/04/2023	5 [REDACTED] 6
วันที่ปฏิบัติงาน 21/04/2023	
ชื่ออาคาร ๑๖๖๖๖	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบ : ๑๖)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....๖๖ ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คค่าความถี่จำนวนรอบของ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
8	ตรวจเช็คฟอลท์ไดโอด	✓			
9	ตรวจเช็คฟอลท์ไดโอด	✓			
10	ตรวจเช็คตัวรีเลย์ PUMP	✓			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
12	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....๖๖ PSI	✓			
	วัดแรงดันน้ำออก.....๖๖ PSI	✓			
	ความเร็วรอบ.....๖๖๐ RPM	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....๖๐ PSI	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....๖๐ PSI	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....๖๖ F	✓			
	แอมป์.....AMP	✓			
	ชั่วโมงการทำงาน.....๖๖ ชม.	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คลิ้นวาล์วแรงดัน	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไข (CM)

WO-021/04/2023 Page 2 of 2

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : FP/FRP-W	วันที่ : 07/04/2023
รหัส : DC-CRB-001-CH1/Z00D00S00003-FP/	สถานที่ : 1
-FRP-0001 : Fire Pump	2
เลขที่ใบงาน : WO-003/04/2023	3
วันที่ปฏิบัติงาน : 07/04/2023	4
	5
ชื่ออาคาร : 301/01/01	ชื่อผู้ควบคุม : 6

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าพบตรวจได้ : 6.4)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น.....	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น.....	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน.....	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY.....	✓			
6	ตรวจเช็คค่าความต่างจางพางของ BATTERY.....	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องมด.....	✓			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี.....	✓			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย.....	✓			
10	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP.....	✓			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START.....	✓			
12	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน.....	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP.....	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI	✓			
	วัดแรงดันน้ำออก.....PSI	✓			
	ความเร็วรอบ.....RPM	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI	✓			
	แรงดันน้ำเข้าหล่อลื่น.....PSI	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อลื่น.....F	✓			
	แอมป์ต่อ.....AMP	✓			
	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY.....	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์เบรค.....	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานเบรคชุด PRV.....	✓			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไข (CM)

WO-003/04/2023 Page 2 of 2

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Jockey Pump - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : FP/JP-W	วันที่ : 07/04/2023
รหัส : DC-CRB-001-CH1/Z00D00S00003-FP/JP-0	สถานที่ : 1
001 : Jockey Pump	2
เลขที่ใบงาน : WO-004/04/2023	3
วันที่ปฏิบัติงาน : 07/04/2023	4
	5
ชื่ออาคาร : 301/01/01	ชื่อผู้ควบคุม : 6

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าพบข้อบกพร่อง : 6.4)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบเช็คลักษณะภายนอก MOTOR	✓			
2	ตรวจสอบเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
3	ตรวจสอบเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
4	ตรวจสอบเช็คการทำงาน MOTOR และ PUMP	✓			
5	ตรวจสอบเช็คแรงดันน้ำเข้า..... <sup>1.0</sup> PSI	✓			
6	ตรวจสอบเช็คแรงดันน้ำออก..... <sup>1.25</sup> PSI	✓			
7	ตรวจสอบเช็คการทำงาน CHECK VALVE	✓			
CONTROL					
1	ตรวจสอบเช็คชุดถ่วงภายในชุด CONTROL	✓			
2	ตรวจสอบเช็คสภาพ FUSE CONTROL	✓			
3	ตรวจสอบเช็ค PRESSURE SWITCH	✓			
4	ตรวจสอบเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET <sup>9.5</sup> AMP	✓			
5	ตรวจสอบชุดการทำงาน CONTROL	✓			
6	ตรวจสอบเช็คไฟ SHOW	✓			
7	ตรวจสอบเช็คแรงดัน R-S <sup>3.8</sup> S-T <sup>3.0</sup> T-R <sup>3.0</sup> VOLT	✓			
8	ตรวจสอบเช็คแรงดัน R <sup>5.5</sup> S <sup>5.5</sup> T <sup>5.5</sup> AMP	✓			
9	ตรวจสอบเช็คสภาพชุด CONTROL	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไข (CM)

WO-004/04/2023 Page 1 of 1

รหัสงาน : FP/FRP-W	รายชื่อหน่วยงานต้นสังกัดงาน
รหัส : DC-CRB-001-CH1/20000S000003-FP/ -JFRP-0001 : Fire Pump	1 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-016/04/2023	3 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 14/04/2023	5 [REDACTED]
	6 [REDACTED]
ชื่ออาคาร : หอศิลป์เก่า	ชื่อผู้ควบคุมงาน [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ผ่าน, ระบุ)
		สี	แก้ไข	ดำเนินการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง $12.5 \pm 0.5$ ลิตร		✓		
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น		✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น		✓		
4	ตรวจเช็คสายพาน		✓		
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY		✓		
6	ตรวจเช็คค่าความกว้างลำพลาของ BATTERY		✓		
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์		✓		
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี		✓		
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย		✓		
10	ตรวจเช็คหัวปั๊ม PUMP		✓		
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START		✓		
12	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน		✓		
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องปั๊มและ PUMP		✓		
	ชั่วโมงการทำงาน $110$ ชม.		✓		
	แอมป์ $-$ ..... AMP		✓		
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น $115$ °F		✓		
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น $8$ PSI		✓		
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง $-$ PSI		✓		
	ความเร็วรอบ $3500$ RPM		✓		
	วัดแรงดันน้ำออก $115$ PSI		✓		
	วัดแรงดันน้ำเข้า $18$ PSI		✓		
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY		✓		
2	ตรวจเช็คตัวรีเลย์แรงดัน		✓		
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV		✓		

บันทึกผลการทำงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่จะต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : FP/JF-W		รวมข้อมูลงานเป็นปกติงาน	
รหัส	DC-CR8-001-CH1/Z00000S00003-FP/J-P-0	1	
	001 : Jockey Pump	3	4
เลขที่ใบงาน	WO-017/04/2023	5	6
วันที่ปฏิบัติงาน	14/04/2023		
ชื่ออาคาร	ต.เงิน 16/4	ชื่อผู้ควบคุม	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ : ติง)
		สี	แก้ไข	อาการเสีย	
	<b>MOTOR &amp; PUMP</b>				
1	ตรวจเช็คก่อนระบายจากถัง MOTOR		✓		
2	ตรวจเช็คสภาพหัวปั๊ม MOTOR		✓		
3	ตรวจเช็คสภาพหัวปั๊ม PUMP		✓		
4	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP		✓		
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า..... PSI		✓		
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก..... PSI		✓		
7	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE		✓		
	<b>CONTROL</b>				
1	ตรวจเช็คจุดยกภายในตู้ CONTROL		✓		
2	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL		✓		
3	ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH		✓		
4	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET 5.5 AMP		✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL		✓		
6	ตรวจเช็คไฟ SHOW		✓		
7	ตรวจเช็คแรงดัน R-S 240V S-T 240V T-R 240V VOLT		✓		
8	ตรวจเช็คกระแส R-S 5.5A S-T 5.5A T-R 5.5A AMP		✓		
9	ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL		✓		

บ้านเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

## แผนงานบำรุงรักษา (Preventive Maintenance Schedule)

ปี 2023: เดือน เมษายน

[illegible]



การสูบล้างท่อจากระบบบำบัดน้ำเสีย



อาคาร A

อาคาร B

การตัดไขมันออกจากบ่อดักไขมัน



อาคาร C



อาคาร D




อาคาร E

การตัดไขมันออกจากบ่อดักไขมัน (ต่อ)



การขุดลอกบ่อน้ำ




การกำจัดสัตว์พาหะนำโรค



การดูแลพื้นที่สีเขียว



การดูแลพื้นที่สีเขียว (ต่อ)




การล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ






การล้างถังเก็บน้ำภายในโครงการ



การเก็บขนมูลฝอยภายในโครงการ




การทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย



การเก็บขนมูลฝอยจากสำนักงานเขต



การขนมูลฝอยรีไซเคิล



การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ




การอบรมและซ้อมอพยพดับเพลิง




การอบรมและซ้อมอพยพดับเพลิง



การตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำ



การซ่อมแซมส่วนงานต่าง ๆ ภายในโครงการ



การซ่อมแซมส่วนงานต่าง ๆ ภายในโครงการ (ต่อ)



การประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ



สติ๊กเกอร์จอยด์ยนต์