

บทที่ 5

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The River (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคล อาคารชุด เดอะ ริเวอร์ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 เสนอในบทที่ 3 (ตารางที่ 3-1) สามารถสรุปได้จำนวนทั้งหมด 21 ข้อ

1. สภาพภูมิประเทศ
2. ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลาย
3. คุณภาพอากาศ
4. เสียงและความสั่นสะเทือน
5. ทรัพยากรน้ำ
6. ผลกระทบด้านแผ่นดินไหว
7. ทรัพยากรชีวภาพ
8. การใช้น้ำ
9. การใช้ไฟฟ้า
10. การจำกัดขยะมูลฝอย
11. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม
12. การคมนาคม
13. การระบายอากาศ
14. การใช้ที่ดิน
15. สภาพเศรษฐกิจและสังคม
16. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
17. สาธารณสุข
18. ความปลอดภัยสาธารณะ
19. การป้องกันอัคคีภัย
20. ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
21. ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ



5.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด ยกเว้นมาตรการดังต่อไปนี้

5.1.1 มาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ : ไม่พบ

5.1.2 มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้: ไม่พบ

5.1.3 มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ

1. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

1.1 การใช้น้ำ

รายละเอียดมาตรการ : รณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด

เหตุผล : โครงการฯ ยังไม่มีป้ายรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : โครงการฯ ควรจัดให้มีป้ายรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด

1.2 การใช้ไฟฟ้า

1. รายละเอียดมาตรการ : รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 และให้ใช้หลอดไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟ

เหตุผล : โครงการฯ ยังไม่มีป้ายรณรงค์การใช้ไฟอย่างประหยัด

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : โครงการฯ ควรจัดให้มีป้ายรณรงค์การประหยัดไฟให้ผู้พักอาศัยสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน

1.3 การจัดการขยะมูลฝอย

รายละเอียดมาตรการ : ขอร้องให้ผู้พักอาศัยแต่ละห้องมีการแยกขยะก่อนทิ้งและทิ้งขยะให้ถูกประเภทกับภาชนะรองรับในกรณีขยะเปียกให้รวบรวมใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่นก่อนนำไปทิ้งยังถังขยะเปียก เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวน

เหตุผล : โครงการฯ ยังไม่มีป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและทิ้งขยะให้ถูกประเภท

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : โครงการฯ ควรจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำการคัดแยกประจำชั้น



5.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ The River (ระยะดำเนินการ) ของนิคมอุตสาหกรรมชุด เดอะ ริเวอร์ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 เสนอใน**บทที่ 4** สามารถสรุปได้จำนวนทั้งหมด 8 ข้อ

1. คุณภาพน้ำ
2. แหล่งน้ำใช้
3. ระบบระบายน้ำ
4. การจัดการขยะมูลฝอย
5. ระบบการจราจร
6. ระบบป้องกันอัคคีภัย
7. ไฟฟ้า
8. ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ

โครงการได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด

