6.9 เอกสารใบเสร็จรับเงินค่าเก็บขนมูลฝอย

ATTITUDE BEARING

ใบเบิกเงินสดย่อย

นิติบุคคลอาคารชุด แอททิจูด แบริ่ง คอนโดมิเนียม

วันที่ เลขที่ PC ...../

จ่ายให้แก่ [redacted]

ที่	รายการ / Description	จำนวนเงิน
	ค่าเดินทางไปรษณีย์ ชม/ลาก ๑๐	๑๐๐

จำนวนเงิน หนึ่งร้อยบาทถ้วน. ๑๐๐

ลงนาม [redacted] [redacted]

นิติบุคคลอาคารชุด แอททิจูด แบริ่ง คอนโดมิเนียม ATTITUDE BEARING CONDOMINIUM
549 ซอยแบริ่ง 14 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
549 SOI BEARING 14 MOO 9 SOMRONG-NUA SAMUTPRAKAN 10270
E-mail: attitude.br14@gmail.com โทรศัพท์: 099-3266886

ใบสำคัญรับเงิน

วันที่ 8/5/66

[redacted]

ได้รับเงินจาก นิติบุคคลอาคารชุด แอททิจูด แบริ่ง คอนโดมิเนี่ยม ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		บาท	ส.ต.
	ค่าปรับฝ่าฝืนข้อบังคับ/ลานจอด	700	-
รวมเงิน (บาท)		700	-

(ตัวอักษร) เจ็ดร้อยบาทถ้วน

[redacted]



6.10 เอกสารการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ


การตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

ธันวาคม ปี 2565












6.11 เอกสารตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า


PREVENTIVE MAINTENANCE
TRANSFORMER REPORT 2022

นิติบุคคลอาคารชุด แอทติจูด แบริ่ง คอนโดมิเนียม









C2 POWERSERVICE CO.,LTD
11/80 MOO 13, BANGKEAW ,BANGPLEE ,SAMUTPARKARN 10540
TEL ; 0-2130-6889 KUN WANCHAI 0-87349-0733

งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี 2022

บริษัท ซีทู เพาเวอร์เซอร์วิส จำกัด
C2
C2 POWERSERVICE.,CO.,LTD

บริษัท ซีทู เพาเวอร์เซอร์วิส จำกัด
11/80 หมู่ 13 ตำบลบางแก้ว
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
10540
โทร และ โทรสาร 02-130-6889 Mail: c2ps@hotmail.com Tel.& Fax. 02-130-6889

C2 POWERSERVICE CO.,LTD
11/80 Moo 13 , Bangkaew
Bangplee , Samutprakarn

ใบรับประกัน

หากทางบริษัท ซีทู เพาเวอร์เซอร์วิส จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากท่านให้เข้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าของท่านทางบริษัทฯ จะจัดพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าแรงสูงพร้อมเครื่องมือที่มีคุณภาพมาทำการให้บริการ เพื่อให้ได้มีผลงานที่ดีมีคุณภาพสูงสุด ถ้าหากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับหม้อแปลงของท่านในขณะปฏิบัติงานทางบริษัทฯ ยินดีรับผิดชอบซ่อมให้ทันที ส่วนความเสียหายอื่น ๆ รับประกันดังต่อไปนี้ .

1. กรองน้ำมัน รับประกัน ความเสียหายหม้อแปลงภายใน 7 วัน (ซ่อมทุกรายการฟรี)
2. เปลี่ยนน้ำมัน รับประกัน ความเสียหายหม้อแปลงภายใน 7 วัน (ซ่อมทุกรายการฟรี)
3. เปลี่ยนซีลยาง รับประกัน การรั่วซึม ภายใน 1 ปี (เปลี่ยนให้ใหม่ทันที)
4. เปลี่ยนอุปกรณ์หรืออะไหล่ รับประกันอุปกรณ์หรืออะไหล่ 3 เดือน (เปลี่ยนให้ใหม่ทันที)
5. สารดูดความชื้น (Silica gel) รับประกัน 6 เดือน หากหมดอายุ (เปลี่ยนให้ใหม่ทันที)

หมายเหตุ *- การรับประกันไม่รวมถึงกรณีใช้ไฟเกินกำลัง ถูกฟ้าผ่า หรือความเสียหายที่เกิดจากผู้ใช้ไฟเอง และอะไหล่หรืออุปกรณ์ เดิมที่เสียหายจากการหมดอายุ หรือไม่ได้คุณภาพ และการรับประกันเฉพาะส่วนที่บริษัทฯ ได้เข้าดำเนินการเท่านั้น*



บริษัท ซีทู เพาเวอร์เซอร์วิส จำกัด
11/80 หมู่ 13 ตำบลบางแก้ว
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โทร และ โทรสาร 02-130-6889 Mail: c2ps@hotmail.com

C2 POWERSERVICE CO.,LTD
11/80 Moo 13 , Bangkaew
Bangplee , Samutprakarn 10540
Tel.& Fax. 02-130-6889
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1155-58013-59-1

2 มิถุนายน 2565

เรียน ผู้จัดการนิติฯ
นิติบุคคลอาคารชุด แอทติจูด แบริ่ง คอนโดมิเนียม
เลขที่ 549 ซ.แบริ่ง 14 ม.9 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 099-326-6886

เรื่อง รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมบำรุงรักษาระบบไฟตู้ MDB, CAPBANK

เนื่องจากทางบริษัท ซีทู เพาเวอร์เซอร์วิส จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากนิติบุคคลอาคารชุด แอทติจูด แบริ่ง คอนโดมิเนียม ให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจเช็ค แก้ไข บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ขณะนี้ทางบริษัท ฯ ได้ดำเนินการดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอจัดทำผลสรุปการปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังรายละเอียดที่แนบท้ายมานี้



บริษัท ซีทู เพาเวอร์เซอร์วิส จำกัด C2 POWERSERVICE.,CO.,LTD	TRANSFORMER	PAGE 1 DATE 2 - JUNE - 22

FACTORY : นิติบุคคลอาคารชุด แอทติจูด แบริ่ง คอนโดมิเนียม	LOCTION : TRANFORMER HOUSING




ทีมช่างทำการปลดฟิวส์เพื่อดับไฟ

บริษัท ซีทู เพาเวอร์เซอร์วิส จำกัด C2 POWERSERVICE.,CO.,LTD	TRANSFORMER	PAGE 2 DATE 2 · JUNE · 22

FACTORY : นิติบุคคลอาคารชุด แอทติจูด แบริ่ง คอนโดมิเนียม	LOCTION : TRANFORMER HOUSING















ทีมช่างทำการตรวจสอบทำความสะอาดหม้อแปลงไฟฟ้า

บริษัท ซีทู เพาเวอร์เซอร์วิส จำกัด C2 POWERSERVICE.,CO.,LTD	TRANSFORMER	PAGE 3 DATE 2 - JUNE - 22

FACTORY : นิติบุคคลอาคารชุด แอทติจูด แบริ่ง คอนโดมิเนียม	LOCTION : TRANFORMER HOUSING








ทีมช่างทำการตรวจสอบทำความสะอาดหม้อแปลงไฟฟ้า

บริษัท ซีทู เพาเวอร์เซอร์วิส จำกัด C2 POWERSERVICE.,CO.,LTD	TRANSFORMER	PAGE 4 DATE 2 - JUNE - 22

FACTORY : นิติบุคคลอาคารชุด แอทติจูด แบริ่ง คอนโดมิเนียม	LOCTION : TRANFORMER HOUSING







ทีมช่างทำการตรวจสอบทำความสะอาดหม้อแปลงไฟฟ้า


บริษัท ซีทู เพาเวอร์เซอร์วิส จำกัด C2 POWERSERVICE.,CO.,LTD	TRANSFORMER	PAGE 5 DATE 2 - JUNE - 22

FACTORY : นิติบุคคลอาคารชุด แอทติจูด แบริ่ง คอนโดมิเนียม	LOCTION : TRANFORMER HOUSING













ทีมช่างทำการเปลี่ยน CAPBANK

บริษัท ซีทู เพาเวอร์เซอร์วิส จำกัด C2 POWERSERVICE.,CO.,LTD	MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB)	PAGE 6 DATE 2 - JUNE - 22

FACTORY : นิติบุคคลอาคารชุด แอทติจูด แบริ่ง คอนโดมิเนียม	LOCTION : TRANFORMER HOUSING











ทีมช่างทำการตรวจสอบทำความสะอาดชุดตู้ MDB

บริษัท ซีทู เพาเวอร์เซอร์วิส จำกัด C2 C2 POWERSERVICE.,CO.,LTD	MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB)	PAGE 7 DATE 2 - JUNE - 22

FACTORY : นิติบุคคลอาคารชุด แอทติจูด แบริ่ง คอนโดมิเนียม	LOCTION : TRANFORMER HOUSING






ทีมช่างทำการตรวจสอบทำความสะอาดชุดตู้ MDB

บริษัท ซีทู เพาเวอร์เซอร์วิส จำกัด C2 POWERSERVICE.,CO.,LTD	MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB)	PAGE 8
		DATE 2 - JUNE - 22


FACTORY : นิติบุคคลอาคารชุด แอทติจูด แบริ่ง คอนโดมิเนียม	LOCTION : TRANFORMER HOUSING
















ทีมช่างทำการตรวจสอบทำความสะอาดชุดตู้ MDB


บริษัท ซีทู เพาเวอร์เซอร์วิส จำกัด C2 POWERSERVICE.,CO.,LTD	MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB)	PAGE 9
		DATE 2 - JUNE - 22

FACTORY : นิติบุคคลอาคารชุด แอทติจูด แบริ่ง คอนโดมิเนียม	LOCTION : TRANFORMER HOUSING
















ทีมช่างทำการตรวจสอบทำความสะอาดชุดตู้ MDB


บริษัท ซีทู เพาเวอร์เซอร์วิส จำกัด C2 POWERSERVICE.,CO.,LTD	MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB)	PAGE 10
		DATE 2 - JUNE - 22


FACTORY : นิติบุคคลอาคารชุด แอทติจูด แบริ่ง คอนโดมิเนียม	LOCTION : TRANFORMER HOUSING
















ทีมช่างทำการตรวจสอบทำความสะอาดชุดตู้ MDB

บริษัท ซีทู เพาเวอร์เซอร์วิส จำกัด C2 C2 POWERSERVICE.,CO.,LTD	MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB)	PAGE 11 DATE 2 - JUNE - 22


FACTORY : นิติบุคคลอาคารชุด แอทติจูด แบริ่ง คอนโดมิเนียม	LOCTION : TRANFORMER HOUSING
















ทีมช่างทำการตรวจสอบทำความสะอาดชุดตู้ MDB

บริษัท ซีทู เพาเวอร์เซอร์วิส จำกัด C2 POWERSERVICE.,CO.,LTD	MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB)	PAGE 12 DATE 2 - JUNE - 22
FACTORY : นิติบุคคลอาคารชุด แอทติจูด แบริ่ง คอนโดมิเนียม	LOCTION : TRANFORMER HOUSING	







ทีมช่างทำการตรวจสอบทำความสะอาดชุดตู้ MDB



ทาง บริษัท ซีทู เพาเวอร์เซอร์วิส จำกัด

ขอขอบพระคุณ

นิติบุคคลอาคารชุด แอทติจูด แบริ่ง คอนโดมิเนียม

เลขที่ 549 ซ.แบริ่ง 14 หมู่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มอบโอกาส และความไว้วางใจในสินค้า

และการบริการของเรา

ทางบริษัท ฯ ยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำการออกแบบ , ติดตั้ง , การบำรุงรักษา

ทดสอบพร้อมตรวจเช็คตามระยะเวลา เพื่อให้ลูกค้าเกิดประโยชน์สูงสุด

PRIME

อาคาร / Building : Attitude Bearing Condominium

ATTITUDE BEARING

ใบบันทึกการบำรุงรักษาระบบ Main Distribution Board

Main Distribution Board																																	
ประจำเดือน เมษายน 2566																																	
รายละเอียด / Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Main Distribution Board																																	
1 ตรวจเช็ครอยไหม้และกลิ่นไหม้ หรือเสียงผิดปกติ / Visual check for any signs of burn marks, oxidation, abnormal hissing sound & smell	✓	-	N	N	N	N	N	N	N	-	N	N	N	-	-	N	-	N	N	N	N	N	-	-	N	N	N	N	N	-	-
2 ตรวจวัดอุณหภูมิภายในห้องสวิตช์บอร์ด / Record temperature in switchboard room 30 °C	-	-	N	N	N	N	N	N	N	-	N	N	N	-	-	N	-	N	N	N	N	N	-	-	N	N	N	N	N	-	-
3 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าด้านแรงต่ำจากหม้อแปลงไฟฟ้า / Check record incoming voltage ___/___/___Volts	-	-	N	N	N	N	N	N	N	-	N	N	N	-	-	N	-	N	N	N	N	N	-	-	N	N	N	N	N	-	-
4 ตรวจสอบสภาพของ bus bar และฉนวนหุ้มสายไฟ / Check for any discoloration of bus bar or deterioration of cable insulation	-	-	N	N	N	N	N	N	N	-	N	N	N	-	-	N	-	N	N	N	N	N	-	-	N	N	N	N	N	-	-
5 ตรวจสอบมิเตอร์ต่างๆ (โวลท์ แอมป์ กิโลวัตต์ กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง) / Check all meters (volt / amps. / KW / KWH)	-	-	N	N	N	N	N	N	N	-	N	N	N	-	-	N	-	N	N	N	N	N	-	-	N	N	N	N	N	-	-
6 ตรวจสอบการทำงานของฟิวส์ภายในตู้ควบคุม / Check working condition of fuse control	-	-	N	N	N	N	N	N	N	-	N	N	N	-	-	N	-	N	N	N	N	N	-	-	N	N	N	N	N	-	-
7 ตรวจสอบการปรับตั้งค่าของอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน / Visual check and record setting of phase & voltage failure protection relays Under volt _____%, Over volt _____%	-	-	N	N	N	N	N	N	N	-	N	N	N	-	-	N	-	N	N	N	N	N	-	-	N	N	N	N	N	-	-
8 ตรวจสอบสภาพการทำงานของ ACB และบันทึกค่ากระแสขณะใช้งานที่ทริปยูนิต / Visual check working condition of air circuit breaker and record ampare at trip unit L1 _____ A, L2 _____ A, L3 _____ A, LN _____ A, LG _____ A	-	-	N	N	N	N	N	N	N	-	N	N	N	-	-	N	-	N	N	N	N	N	-	-	N	N	N	N	N	-	-
9 ตรวจเช็คหลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ ที่หน้าตู้ควบคุม / Visual check all indication lamps	✓	-	N	N	N	N	N	N	N	-	N	N	N	-	-	N	-	N	N	N	N	N	-	-	N	N	N	N	N	-	-
10 ตรวจสอบการกราวน์ / Check earthling	✓	-	N	N	N	N	N	N	N	-	N	N	N	-	-	N	-	N	N	N	N	N	-	-	N	N	N	N	N	-	-
11 ตรวจสอบขุดต่อน็อตต่างๆ (ใช้วิธีตรวจสอบโยการดูด้วยตา) / Visual check nut and bolt terminal	-	-	N	N	N	N	N	N	N	-	N	N	N	-	-	N	-	N	N	N	N	N	-	-	N	N	N	N	N	-	-
12 ทำความสะอาดทั่วไป / General cleaning	✓	-	N	N	N	N	N	N	N	-	N	N	N	-	-	N	-	N	N	N	N	N	-	-	N	N	N	N	N	-	-
ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician	-	-	N	N	N	N	N	N	N	-	N	N	N	-	-	N	-	N	N	N	N	N	-	-	N	N	N	N	N	-	-

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

ตรวจสอบโดย / Inspected by	รับทราบโดย Acknowledged by	บันทึกเพิ่มเติม / ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ _____	ลงชื่อ _____	_____
วิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician	ผู้จัดการอาคาร / Building Manager	_____
วันที่ตรวจสอบ _____	วันที่ตรวจสอบ _____	_____

อาคาร / Building : Attitude Bearing Condominium

ใบบันทึกการบำรุงรักษาระบบ Generator

ATTITUDE BEARING

Generator ประจำเดือน เมษายน 2566

รายละเอียด / Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ตรวจเช็คก่อนสตาร์ทเครื่อง/ Pre-start Checking																															
1 ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น / Check lubricating oil level	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 ตรวจสอบระดับน้ำระบายความร้อน / Check cooling water level	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3 ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่ / Check battery distilled water Level	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง / Check fuel oil Leaks	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น / Check lubricating oil leaks	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน / Check cooling water leaks	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7 ความขันน็อตและขั้วต่อสายไฟฟ้า / Tightness of nuts and terminal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8 ตรวจสอบไส้กรองอากาศ / Check air cleaner element	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9 ตรวจสอบสภาพสายพาน /Check belts condition	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
การทดสอบ / Testing Mode																															
10 ทดสอบโดยการจ่ายโหลดจริง / Loaded																															
11 ทดสอบโดยไม่จ่ายโหลด / Unloaded																															
ตรวจเช็คขณะเครื่องทำงาน / Check engine is running (*สตาร์ทเครื่องยนต์นาน 10 - 15 นาที และบันทึกตามรายการ / Start Engine for about 10 - 15 min. and record)																															
12 บันทึกความเร็วรอบเครื่องยนต์ / Engine speed 1500 RPM.																															
13 บันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น / Lubricating oil pressure _____ Psi.																															
14 อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น /Lubricating oil temperature																															
15 บันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน /Water temperature _____ °C																															
16 บันทึกกระแสและแรงดันชาร์จแบตเตอรี่ /Battery charging _____ A._____ V.																															
17 บันทึกแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด /Out going voltage ____/____/____																															
18 บันทึกค่าความถี่ไฟฟ้า /Frequency _____ Hz.																															
19 ตรวจสอบการสั่นของเครื่องยนต์ / Check vibrations																															
20 ตรวจสอบสภาพควันไอเสีย / Condition of smoke																															
21 บันทึกระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง / Fuel oil tank level 40 %																															
22 บันทึกชั่วโมงการทำงาน / Running hour _____ hrs.																															
ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician																															

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

ตรวจสอบโดย / Inspected by
ลงชื่อ _____
วิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician
วันที่ตรวจสอบ _____

รับทราบโดย Acknowledged by
ลงชื่อ _____
ผู้จัดการอาคาร / Building Manager
วันที่ตรวจสอบ _____

บันทึกเพิ่มเติม / ข้อเสนอแนะ

_____

_____

_____

6.12 เอกสารตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบเตือนภัย

อาคาร / Building : Attitude Bearing Condominium

ATTITUDE BEARING

ใบบันทึกการบำรุงรักษาระบบ FIRE ALARM SYSTEM

Fire Alarm System — ประจำเดือน เมษายน 2566

รายละเอียด / Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ตู้ควบคุม / Fire Alarm Control Panel																															
1 ทำความสะอาดตู้ควบคุม / Clean fire alarm control panel	~~N~~	~~N~~	~~N~~	N	N	N	N	N	N	–	N	N	N	–	–	N	–	N	N	N	N	N	–	–	N	N	N	N	2	–	–
2 ทดสอบการทำงานของไฟแสดงผล / Test operation of LED	~~N~~	~~N~~	~~N~~	N	N	N	N	N	N	–	N	N	N	–	–	N	–	N	N	N	N	N	–	–	N	N	N	N	2	–	–
3 ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียงบัซเซอร์ / Test operation of buzzer	~~N~~	~~N~~	~~N~~	N	N	N	N	N	N	–	N	N	N	–	–	N	–	N	N	N	N	N	–	–	N	N	N	N	2	–	–
4 ตรวจสอบสถานะของตู้ควบคุม / Check status of Fire alarm control panel	~~N~~	~~N~~	~~N~~	N	N	N	N	N	N	–	N	N	N	–	–	N	–	N	N	N	N	N	–	–	N	N	N	N	2	–	–
ตู้ Graphic Annunciator Panel																															
5 ทดสอบการทำงานของไฟแสดงผล / Test operation of LED	~~N~~	~~N~~	~~N~~	N	N	N	N	N	N	–	N	N	N	–	–	N	–	N	N	N	N	N	–	–	N	N	N	N	2	–	–
6 ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียงบัซเซอร์ / Test operation of buzzer	~~N~~	~~N~~	~~N~~	N	N	N	N	N	N	–	N	N	N	–	–	N	–	N	N	N	N	N	–	–	N	N	N	N	2	–	–
7 ทำความสะอาดตู้ Graphic Annunciator / Clean Graphic Annunciator	~~N~~	~~N~~	~~N~~	N	N	N	N	N	N	–	N	N	N	–	–	N	–	N	N	N	N	N	–	–	N	N	N	N	2	–	–
ตู้ควบคุม / Fire Alarm Control Panel																															
8 ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงาน / Test functions to work																															
โมดูลในตู้ FA box ตามชั้น / Module in FA box																															
9 ทดสอบอินพุตโมดูล / Test input module																															
10 ทดสอบเอาท์พุตโมดูล / Test output module																															
อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเตือน / Alarm Devices																															
11 ทดสอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเตือนด้วยเสียง / Test operation of initiating devices (Bell, Strobe light, Horn)																															
อุปกรณ์เริ่มสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ / Initiating Devices																															
12 ทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับควัน / Test smoke detector																															
13 ทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน / Test heat detector																															
14 ทดสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุไฟไหม้โดยบุคคล / Test manual station																															
อุปกรณ์เริ่มสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ / Initiating Devices																															
15 ทำความสะอาดอุปกรณ์เริ่มสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ / Clean smoke detector, Heat detector, Manual station																															
ตู้ควบคุม / Fire Alarm Control Panel																															
16 ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง / Check the battery voltages _____ V.																															
ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician																															

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

ตรวจสอบโดย / Inspected by
ลงชื่อ _____
วิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician
วันที่ตรวจสอบ _____

รับทราบโดย Acknowledged by
ลงชื่อ _____
ผู้จัดการอาคาร / Building Manager
วันที่ตรวจสอบ _____

บันทึกเพิ่มเติม / ข้อเสนอแนะ

_____

_____

_____

6.13 เอกสารฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

ที่ กท ๑๘๐๕/๓๖๐๔

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด แอททิจูด แบริ่ง คอนโดมิเนียม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ นิติบุคคลอาคารชุด แอททิจูด แบริ่ง คอนโดมิเนียม ขอรับการสนับสนุนวิทยากรทำการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานและผู้พักอาศัย ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานและผู้พักอาศัย เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ อาคารชุด แอททิจูด แบริ่ง คอนโดมิเนียม เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

[redacted]

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒
โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๖

ที่ กท ๑๘๐๕/๓๒๐๙

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นิติบุคคลอาคารชุด แอททิจูด แบริ่ง คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่เลขที่ ๕๔๙ หมู่ที่ ๙ ซอยแบริ่ง ๑๔ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๔ คน (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ)

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

[redacted]

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อหน่วยงานที่รับอนุญาต กรุงเทพมหานคร

หมายเลขใบอนุญาต เลขที่ ดพฝ-ร ๒๐๒ หมดอายุ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

อ้างถึงหนังสือแจ้งการฝึกซ้อม เลขที่ ลงวันที่

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรม

๑.ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการฝึกอบรม

ชื่อสถานประกอบกิจการ นิติบุคคลอาคารชุด แอททิจูด แบริ่ง คอนโดมิเนียม

ประเภทกิจการ ที่พักอาศัย

ที่ตั้ง เลขที่ ๕๔๙ หมู่ที่ ๙ ซอย แบริ่ง ๑๔ ถนน สุขุมวิท

ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ

โทรศัพท์ โทรสาร

๒.วัน เดือน ปี ที่อบรม ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕

๓.จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง ๑๔ คน หญิง ๑๕ คน ชาย ๗ คน

๔.จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๑๔ คน หญิง ๗ คน ชาย ๗ คน

๕.ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๕.๐๐ นาที

(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

๖.ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

[redacted]

๗.๓ ๗.๔

[redacted]

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

[redacted]

กรุงเทพมหานคร

วุฒิบัตรเลขที่ สปภ.(กปภ.2) ๑๐๑๓ /๒๕๖๕

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.-ร ๒๐๒

ขอรับรองว่า

นิติบุคคลอาคารชุด แอททิจูด แบริ่ง คอนโดมิเนียม

ตั้งอยู่เลขที่ **๕๔๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ**

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน **๑๔** คน

เมื่อวันที่ **๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕**

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ **กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕**

[redacted]