

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak)



รูปที่ 1 รั้วรอบพื้นที่โครงการ





รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนน



รูปที่ 3 ที่จอดรถของโครงการ



รูปที่ 4 สัญลักษณ์แสดงทิศทางการจราจรบนพื้นทาง




รูปที่ 5 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระยะดำเนินการ)



รูปที่ 6 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณโครงการ



รูปที่ 7 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักรถ



รูปที่ 8 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 9 ที่จอดรถสำหรับรถสาธารณะ



รูปที่ 10 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 10 พื้นที่สีเขียว (ต่อ)



รูปที่ 11 กล้องวงจรปิด (CCTV)




รูปที่ 12 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 13 ป้ายชื่อและสัญลักษณ์การจราจรบนพื้นทางบริเวณด้านหน้าโครงการ




การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระยะดำเนินการ)



รูปที่ 14 ป้อมยาม



รูปที่ 15 เจ้าหน้าที่ขนย้ายมูลฝอย



รูปที่ 16 ห้องพักขยะประจำชั้น



รูปที่ 17 ห้องพักขยะรวม



รูปที่ 18 ระบบไฟฟ้า

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระยะดำเนินการ)



รูปที่ 19 สุขภัณฑ์ประหยัดพลังงาน



รูปที่ 20 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator)



รูปที่ 21 ป้าย “ระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูง”



รูปที่ 22 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)



รูปที่ 23 หัวรับน้ำดับเพลิง

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระยะดำเนินการ)



รูปที่ 24 แผนผังอาคาร



รูปที่ 25 ระบบเตือนอัคคีภัย



รูปที่ 26 อุปกรณ์ดับเพลิง




รูปที่ 27 ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ



รูปที่ 28 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน



รูปที่ 29 ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ



รูปที่ 30 บันไดหนีไฟ



รูปที่ 31 จุดรวมพล



รูปที่ 32 ช่องระบายอากาศภายในอาคาร



รูปที่ 33 สภาพอาคาร ณ ปัจจุบัน



รูปที่ 34 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบอัคคีภัย



รูปที่ 35 ทางหนีไฟทางอากาศ





รูปที่ 36 ป้ายกรุณาดับเครื่องยนต์




รูปที่ 37 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 38 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 39 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ



รูปที่ 40 การอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ



รูปที่ 41 ตะแกรงดักขยะ




รูปที่ 42 ถังสำรองน้ำใต้ดินและตาดฟ้า



รูปที่ 43 บัตรเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 44 ป้ายประชาสัมพันธ์



รูปที่ 45 เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน



รูปที่ 46 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบท่อประปา



รูปที่ 47 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถังสำรองน้ำ



รูปที่ 48 บ่อกำจัดมีเทน



รูปที่ 49 ท่อดูดกลิ่น



รูปที่ 50 กระงกนูน



รูปที่ 51 ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
ส่วนกลาง



รูปที่ 52 ป้ายณรงค์ประหยัดน้ำ



รูปที่ 53 ป้ายณรงค์ประหยัดไฟ