

ภาคผนวก ข

รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปภาพการปฏิบัติตามมาตรการ ของโครงการ หลักสี่ คอนโดมิเนียม
(ชื่อเรียกโครงการ สุชาลี ไลฟ์)



รูปที่ 1 พื้นที่สีเขียวของโครงการ



รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)





รูปที่ 3 ป้ายห้ามจอด



รูปที่ 4 ป้ายจำกัดความเร็วในการเดินทาง



รูปที่ 5 ป้ายห้ามสูบบุหรี่



รูปที่ 6 การทำความสะอาดบริเวณพื้นที่จอดรถ

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ หลักสี่ คอนโดมิเนียม (ระยะดำเนินการ)
ของนิติบุคคลอาคารชุด สุชาลีไลฟ์



รูปที่ 7 กฎระเบียบการเข้าพักอาศัย



รูปที่ 8 ถังบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 9 พื้นที่จอดรถของโครงการ

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ หลักสี่ คอนโดมิเนียม (ระยะดำเนินการ)
ของนิติบุคคลอาคารชุด สุชาโรล์ฟ



รูปที่ 9 พื้นที่จอดรถของโครงการ (ต่อ)



รูปที่ 10 ระบบไม้กั้นรถยนต์และ Key Card



รูปที่ 11 ลูกศรแสดงทิศทางบนพื้นผิวถนน



รูปที่ 12 ช่องระบายอากาศภายในอาคาร



รูปที่ 13 กระจกนูน



รูปที่ 14 ไฟฟ้าส่องสว่าง

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ หลักสี่ คอนโดมิเนียม (ระยะดำเนินการ)
ของนิติบุคคลอาคารชุด สุชาโรไฟฟ้า



รูปที่ 15 ถึงสำรอน้ำชั้นดาดฟ้า ชั้นใต้ดิน และห้องปั๊มน้ำ



รูปที่ 16 ห้องพักขยะ



25 เม.ย. 2566 10:44:26 100/529 ซอย กำแพงเพชร 6 ซอย 5 แขวง 2 กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย  รูปที่ 18 เจลแอลกอฮอล์	 รูปที่ 19 ตู้ MDB
 รูปที่ 20 เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน  รูปที่ 21 ช่างประจำอาคารตรวจเช็คเครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน	



รูปที่ 22 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ




รูปที่ 23 ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 24 ช่างประจำอาคารทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ หลักสี่ คอนโดมิเนียม (ระยะดำเนินการ)
ของนิติบุคคลอาคารชุด สุชาลีไลฟ์




การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ หลักสี่ คอนโดมิเนียม (ระยะดำเนินการ)
ของนิติบุคคลอาคารชุด สุชาลีไฟ



การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ หลักสี่ คอนโดมิเนียม (ระยะดำเนินการ)
ของนิติบุคคลอาคารชุด สุชาลีไลฟ์

  	
รูปที่ 29 กล้อง CCTV	
	
รูปที่ 30 รถเข็นของโครงการ	รูปที่ 31 กล่องรับความคิดเห็น



การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ หลักสี่ คอนโดมิเนียม (ระยะดำเนินการ)
ของนิติบุคคลอาคารชุด สุชาลีไลฟ์




รูปที่ 34 พื้นที่สูบบุหรี่



รูปที่ 35 ป้ายห้ามสูบบุหรี่



รูปที่ 36 พนักงานขนย้ายมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยประจำชั้นไปยังห้องพักมูลฝอยรวม



รูปที่ 37 ตารางวัดค่าน้ำส้วม่ายน้ำประจำเดือน



รูปที่ 38 การทาสีภายนอกอาคาร



รูปที่ 39 กล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น



รูปที่ 40 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ



รูปที่ 41 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 41 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว (ต่อ)




รูปที่ 42 เกทวาล์ว เพื่อป้องกันน้ำไหลย้อน



รูปที่ 43 ซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565



รูปที่ 44 สับตะกอนส่วนเกินของระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 45 พนักงานจัดแมลง และพ่นยาฆ่าโรค



รูปที่ 46 เจ้าหน้าที่ชุดลอกท่อระบายน้ำ