







รูปที่ 1 สภาพปัจจุบันของโครงการดำเนินการก่อสร้างเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์



รูปที่ 1 (ต่อ) สภาพปัจจุบันของโครงการดำเนินการก่อสร้างเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์





รูปที่ 2 สำรวจบ้านพักอาคารข้างเคียง



รูปที่ 3 ปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะภายในพื้นที่ขอบเขตที่ดินของโครงการ



รูปที่ 4 รั้วจริงของโครงการ




รูปที่ 5 ปิดคลุมวัสดุก่อสร้างด้วยผ้าใบ



รูปที่ 6 พื้นที่จัดเก็บวัสดุก่อสร้าง






รูปที่ 7 กำแพงเสาเข็มเจาะระบบค้ำยันป้องกันดินพัง





รูปที่ 8 เก็บกองดินในพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 9 ติดตั้งอุปกรณ์วัดการเคลื่อนตัวของดิน








รูปที่ 13 ผ้าใบคลุมรอบอาคาร



รูปที่ 14 ห้องสำหรับใช้ตัด เจียรกระเบื้อง



รูปที่ 15 Stock อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



รูปที่ 16 ปิดทึบประตูทางเข้า-ออกโครงการ





รูปที่ 17 กล่องรับความคิดเห็นประจำโครงการ



รูปที่ 18 วัสดุอุปกรณ์แบบกึ่งสำเร็จรูป



รูปที่ 19 คนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างด้วยเครน



รูปที่ 20 ป้ายกรุณาดับเครื่องยนต์เมื่อไม่ได้ใช้งาน



รูปที่ 21 ป้ายห้ามจุดไฟในพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 22 ปิดคลุมรถบรรทุกด้วยผ้าใบ





รูปที่ 23 ป้ายกำหนดช่วงเวลาขนส่งวัสดุก่อสร้าง





รูปที่ 24 ป้ายจำกัดความเร็ว




รูปที่ 25 การทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 25 (ต่อ) การทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง (ต่อ)



รูปที่ 26 พนักงานทำความสะอาดประจำโครงการ



รูปที่ 27 เจ้าหน้าที่ของโครงการเขาพุดคุยกับบ้านพักอาศัยข้างเคียง







รูปที่ 28 ป้ายกำหนดเวลาการทำงาน



รูปที่ 29 ลดการทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังพร้อมกัน



รูปที่ 30 ประชาสัมพันธ์แผนงานก่อสร้างโครงการให้กับผู้พักอาศัยใกล้เคียง



รูปที่ 31 คติมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 32 ใช้เสาเข็มแบบเจาะ




รูปที่ 33 คูดินรอบพื้นที่ก่อสร้าง





รูปที่ 34 เจ้าหน้าที่บริษัทผู้รับเหมาเข้าไปแจ้งแผนการก่อสร้างโครงการก่อนดำเนินการเจาะเสาเข็ม



รูปที่ 35 ดิฉหมายเลหโทรศัพท์ทังของเจ้าหน้าที่ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 36 ใช้วัสดุอุดห้ความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันความสั่นสะเทือนจากวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง



รูปที่ 37 ถังสำรองน้ำใช้



รูปที่ 38 ป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ



รูปที่ 39 ห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง





รูปที่ 40 ระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วม




รูปที่ 41 คูระบายน้ำชั่วคราวโดยรอบโครงการ



รูปที่ 42 บ่อระบายน้ำที่ก่อก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ



รูปที่ 43 พื้นที่สำหรับล้างทำความสะอาดเครื่องมือ




รูปที่ 44 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบ่อดักขยะ, บ่อดักตะกอน และรางระบายน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 45 ถังรองรับขยะมูลฝอยประจำโครงการ






รูปที่ 46 เจ้าหน้าที่เปลี่ยนถุงรองรับขยะ และการเก็บขนขยะของสำนักงานเขต



รูปที่ 47 กิจกรรม Morning Talk



รูปที่ 48 ขนย้ายวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกจากโครงการ




รูปที่ 49 ตู้อุปกรณ์มิเตอร์ไฟฟ้า



รูปที่ 50 ป้ายเตือน “เขตก่อสร้างอันตรายห้ามเข้า”






รูปที่ 51 กระดาษนูน สัญญาณไฟกระพริบเตือนอันตราย



รูปที่ 52 พื้นที่จอดรถบรรทุกในโครงการ



รูปที่ 53 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการ




รูปที่ 54 ระบบบันทึกข้อมูลการทำงานของพนักงาน



รูปที่ 55 สำนักงานสนาม




รูปที่ 56 ตู้กนน้ำดื่ม



รูปที่ 57 ห้องปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น



รูปที่ 58 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน




รูปที่ 59 คนงานใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล






รูปที่ 60 ป้ายเตือนอันตรายให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



รูปที่ 61 ป้ายกำหนดเวลาการทำงานสำหรับคนงานที่ทำงานกับเครื่องจักรที่เกิดความสั่นสะเทือน




รูปที่ 62 น้ำดื่มที่สะอาดสำหรับคนงาน



รูปที่ 63 พื้นที่พักชั่วคราวสำหรับคนงาน



รูปที่ 64 ป้ายประชาสัมพันธ์การรับประทานอาหาร และการจัดเก็บอาหาร



รูปที่ 65 คนงานทำความสะอาดห้องน้ำ



รูปที่ 66 กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและยุง



รูปที่ 67 หัวหน้าคนงาน



รูปที่ 68 พัฒนพร้อมท่อระบายอากาศเป่าระบายอากาศเข้าพื้นที่อับอากาศ





รูปที่ 69 ราวกันตกพร้อมป้ายเตือนอันตราย




รูปที่ 70 ป้ายห้ามสูบบุหรี่




รูปที่ 71 ถังดับเพลิงภายในโครงการ



รูปที่ 72 จุดรวมพลบริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 73 พื้นที่สำหรับสูบบุหรี่



รูปที่ 74 บ้านพักคนงานและระบบสาธารณสุขภายในบ้านพักคนงาน



รูปที่ 74 (ต่อ) บ้านพักคนงานและระบบสาธารณูปโภคในบ้านพักคนงาน



รูปที่ 75 กล้องวงจรปิดภายในโครง



รูปที่ 76 ป้ายสถิติความปลอดภัย





รูปที่ 77 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ประจำโครงการ