

บทที่ 5

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ กรูฟ ลาดพร้าว 20 (Groove Ladprao 20) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท กรูฟ คอนโด แอล18 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 เสนอใน **บทที่ 3 (ตารางที่ 3-1 ถึง ตารางที่ 3-2)** สามารถสรุปได้จำนวนทั้งหมด 23 ข้อ

1. มาตรการทั่วไป
2. สภาพภูมิประเทศ
3. การเกิดแผ่นดินไหว
4. คุณภาพอากาศ
5. เสียง
6. ความสั่นสะเทือน
7. การพังทลายของดิน
8. คุณภาพน้ำผิวดิน
9. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชีวภาพ
10. น้ำใช้
11. การบำบัดน้ำเสีย
12. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม
13. การจัดการมูลฝอย
14. ระบบไฟฟ้า
15. การคมนาคม
16. การป้องกันอัคคีภัย
17. สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน
18. การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสัมพันธ์
19. การสาธารณสุข
20. ความเป็นส่วนตัว
21. การก่อสร้างส้วม
22. การบำบัดแสงอาทิตย์และการเปลี่ยนแปลงของลม
23. การบำบัดกลิ่นวิทยุ/โทรทัศน์



5.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด ยกเว้นมาตรการดังต่อไปนี้

5.1.1 มาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ

5.1.2 มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้ : ไม่พบ

5.1.3 มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ

1. ทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

คุณภาพอากาศ

รายละเอียดมาตรการ : ไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในขณะที่ไม่ปฏิบัติงาน

เหตุผล : โครงการฯ กำชับคนงานและพนักงานขับรถทุกคน ให้ปิดเครื่องยนต์ตัวที่ไม่ได้ใช้งาน และไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในขณะที่จอดรอ

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : โครงการฯ ควรจัดให้มีป้ายดับเครื่องขณะไม่มีการปฏิบัติงาน

2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

2.1 การคมนาคม

รายละเอียดมาตรการ : จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถชะลอเพื่อเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย

เหตุผล : โครงการอยู่ระหว่างการจัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อให้เลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : โครงการควรเร่งจัดทำป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ



5.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ กรูฟ ลาดพร้าว 20 (Groove Ladprao 20) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท กรูฟ คอนโด แอล18 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 เสนอในบทที่ 4 สามารถสรุปได้จำนวนทั้งหมด 16 ข้อ

1. สภาพภูมิประเทศ
2. คุณภาพอากาศ
3. ระดับเสียง
4. ความสั่นสะเทือน
5. การพังทลายของดิน
6. คุณภาพน้ำ
7. การบำบัดน้ำเสีย
8. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม
9. การมูลฝอย
10. การคมนาคม
11. การป้องกันอัคคีภัย
12. สภาพเศรษฐกิจ สังคม
13. การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสัมพันธ์
14. สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
15. การบดบังแสงอาทิตย์และการเปลี่ยนแปลงของลม
16. การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์

โครงการได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด

