

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ภาคผนวก ข

ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 1 ป้ายการประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 2 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเสี่ยง
ความล้นสะท้อน



รูปที่ 3 ป้ายประกาศระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ



รูปที่ 4 ป้ายสัญลักษณ์เตือนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล



รูปที่ 5 ป้ายเตือนอันตราย



รูปที่ 6 ป้ายกฎระเบียบภายในพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 7 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 8 ทางเข้า-ออกโครงการปิดที่ปลอดภัยตลอดเวลา



รูปที่ 9 การเก็บกองดินภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 10 ถังสำรองน้ำภายในโครงการ



รูปที่ 11 ถุงดำรองรับมูลฝอย



รูปที่ 12 ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ



รูปที่ 13 ไฟฟ้าส่องสว่างภายในโครงการ



รูปที่ 14 สัญญาณไฟเตือนชั่วคราว



รูปที่ 15 ถังดับเพลิง *มันยังใช้ได้อยู่หรือคะ



รูปที่ 16 ที่พักผ่อนสำหรับคนงานในบริเวณพื้นที่
ก่อสร้าง



รูปที่ 17 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล



รูปที่ 18 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 19 กล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง




รูปที่ 20 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ



รูปที่ 21 กล้องรับเรื่องร้องเรียน



รูปที่ 22 ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ




10 ก.พ. 2023 11:15:09



10 ก.พ. 2023 11:11:18



รูปที่ 22 ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ (ต่อ)




21 ต.ค. 2023 09:59



รูปที่ 23 รั้ว Steel Sheet



รูปที่ 24 ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 25 กดเสาเข็มแบบ Jack in Pile



รูปที่ 26 ติดตามตรวจสอบความเสียหายของอาคาร
ข้างเคียง



รูปที่ 27 บ่อดักดิน



รูปที่ 28 ป้ายสถิติการเกิดอุบัติเหตุ