

เอกสารแนบที่ 9

บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

FIRE EXTINGUISHER RECORD **SIENNA**
 ในตารางเช็คเครื่องดับเพลิง

ชนิด ☐ Foam ☒ CO₂ ☐ ABC ☐ Halotron ☐ อื่น

ขนาด ☒ 10 ปอนด์ ☐ 15 ปอนด์ ☐ อื่น

DATE	INSPECTOR	REMARK
7/1/23	Pong	ok
20/2/23	Pong	ok
20/3/23	Bay	ok
10/4/23	Bay	ok
31/5/23	Pong	ok
30/6/23	Bay	ok

ENGINEER DEPT.

FE-BD-S

FIRE EXTINGUISHER RECORD **SIENNA**
 ในตารางเช็คเครื่องดับเพลิง

ชนิด ☐ Foam ☒ CO₂ ☐ ABC ☐ Halotron ☐ อื่น

ขนาด ☒ 10 ปอนด์ ☐ 15 ปอนด์ ☐ อื่น

DATE	INSPECTOR	REMARK
7/1/23	Pong	ok
20/2/23	Pong	ok
20/3/23	Bay	ok
20/4/23	Bay	ok
31/5/23	Pong	ok
30/6/23	Bay	ok

ENGINEER DEPT.

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

MONTH : 2021/02

NO.	CODE	LOCATION	TYPE OF EXTINGUISHER	CONDITION	REMARK
1	FE-BC-1	Staff canteen ✓	CO2 10 lbs.	OK	
2	FE-BC-2	Main kitchen	CO2 10 lbs.	OK	
3	FE-AJ-1	Plum kitchen	CO2 10 lbs.	OK	
4	FE-AJ-2	Sky bar kitchen	CO2 10 lbs.	OK	
5	FE-BC-3	Staff canteen ✓	FOAM 2.5 gallon	OK	
6	FE-BC-4	Main kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
7	FE-AJ-3	Plum kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
8	FE-AJ-4	Sky bar kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
9	FE-AJ-5	IT Room	HALOTRON 10 lbs.	OK	
10	FE-BC-5	Control room(meeting room)	HALOTRON 10 lbs.	OK	
11	FE-2-1	In Front of HK department ✓	ABC 10 lbs.	OK	
12	FE-AJ-6	In Front of Accounting store	ABC 10 lbs.	OK	
13	FE-AJ-7	In Front of Pump room lobby	ABC 10 lbs.	OK	
14	FE-BC-6	In Front of Staff locker room	ABC 10 lbs.	OK	
15	FE-BC-7	Timekeeper ✓	ABC 10 lbs.	OK	
16	FE-BC-8	Buggy park ✓	ABC 10 lbs.	OK	
17	FE-SR-1	Sienna Rock kitchen ✓	CO2 10 lbs.	OK	
18	FE-SR-2	Sienna Rock kitchen ✓	FOAM 2.5 gallon	OK	
19	FE-BC-9	In Front of Gas room ✓	ABC 20 lbs.	OK	
20	FE-BC-10	In Front of Gas room ✓	ABC 20 lbs.	OK	

FIRE BLANKET CHECK LIST

No.	Location	Condition สภาพ		Remarks
		Clean สะอาด	Dirty สกปรก	
FB-AJ-1	Plum kitchen	✓		
FB-AJ-2	Sky bar kitchen	✓		
FB-BC-1	Staff canteen	✓		
FB-BC-1	Main kitchen	✓		
FB-SR-3	Sienna Rock	✓		

CHECKED BY



Date.

7/1/23

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: มกราคม

Cabinet Number	Location	Push button of door ปุ่ม ปิด-เปิด ประตู		Casing condition สภาพตัวถัง		Glass of door กระจกหน้า		Seal of glass door ขอบยางกระจกหน้า		Inside Condition สภาพตู้ภายใน		Hose Condition สภาพสาย			Equipment อุปกรณ์ในตู้			Test Water Pressure เช็คแรงดันน้ำ		Remark
		Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage แตก/เสียหาย	Leak รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ถังเคมี	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	
FHC-1-F 1/1	Room No.1103	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-1-F 1/2	Room No.1108	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-1-F 2/1	Room No.1203	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-1-F 2/2	Room No.1208	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-3-F 1/1	Room No.3103	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-3-F 1/2	Room No.3108	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-3-F 2/1	Room No.3203	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-3-F 2/2	Room No.3208	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-5-F 1/1	Room No.5101	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-5-F 1/2	Room No.5109	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-5-F 2/1	Room No.5201	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-5-F 2/2	Room No.5209	/		/		/		/		/		/			/		/	/		

Checked by. [REDACTED]

Date. 2/1/23

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: มกราคม

Cabinet Number	Location	Push bottom of door ปุ่ม ปิด-เปิด ประตู		Casing condition สภาพตัวถัง		Glass of door กระจกหน้า		Seal of glass door ขอบยางกระจกหน้า		Inside Condition สภาพตู้ภายใน		Hose Condition สภาพสาย			Equipment อุปกรณ์ในตู้			Test Water Pressure เช็คแรงดันน้ำ		Remark
		Good	Broken	Clean	Rust	Clean	Dirty	Good	Broken	Clean	Dirty	Good	Damage	Leak	Axe	Glove	Fire Exting	Working	Not	
		ดี	เสีย	สะอาด	สนิม	สะอาด	สกปรก	ดี	เสีย	สะอาด	สกปรก	ดี	แตก/เสีย	รั่ว	ขวาน	ถุงมือ	ถังเคมี	ทำงาน	ไม่ทำงาน	
FHC-AJ-F1	In front of Exc toilet	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-AJ-F2	Ladder mezzanine lobby	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-AJ-F3	In front of Sky bar kitchen	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-AJ-F4	In front of Plum kitchen	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-BC-F1	In front of Meeting room	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-BC-F2	Behind Meeting room	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-BC-F3	In front of Fitness, Yoka	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-BC-F4	In front of Main kitchen	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-BC-F5	Behind Spa	/		/		/		/		/		/			/		/	/		

Checked by. [REDACTED]

Date. 2/1/23

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: มิถุนายน

Cabinet Number	Location	Push button of door ปุ่ม ปิด-เปิด ประตู		Casing condition สภาพตัวถัง		Glass of door กระจกหน้า		Seal of glass door ขอบยางกระจกหน้า		Inside Condition สภาพตู้ภายใน		Hose Condition สภาพสาย			Equipment อุปกรณ์ในตู้			Test Water Pressure เช็คแรงดันน้ำ		สายและหัวดับเพลิง		Remark
		Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage แตก/เสีย	Leak รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ถังดับเพลิง	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	
FHC-2-G	In front of Generator room	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-2-F 1/1	Room No.2101	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-2-F 1/2	Room No.2108	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-2-F 2/1	Room No.2201	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-2-F 2/2	Room No.2208	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-2-F 3/1	Room No.2301	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-2-F 3/2	Room No.2308	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-2-F 4/1	Room No.2401	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-2-F 4/2	Room No.2408	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-4-F 1/1	Room No.4101	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-4-F 1/2	Room No.4108	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-4-F 2/1	Room No.4201	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-4-F 2/2	Room No.4208	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-4-F 3/1	Room No.4301	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-4-F 3/2	Room No.4308	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-4-F 4/1	Room No.4401	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-4-F 4/2	Room No.4404	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-6-F 1/1	Room No.6103	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-6-F 2/1	Room No.6203	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-6-F 3/1	Room No.6303	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-6-F 4/1	Room No.6403	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		

Checked by. [REDACTED]

Date 7/1/23

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: February

Cabinet Number	Location	Push button of door ปุ่ม ปิด-เปิด ประตู		Casing condition สภาพตัวถัง		Glass of door กระจกหน้า		Seal of glass door ขอบยางกระจกหน้า		Inside Condition สภาพตู้ภายใน		Hose Condition สภาพสาย			Equipment อุปกรณ์ในตู้			Test Water Pressure เช็กระบบดันน้ำ		Remark
		Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage แตก/เสีย	Leak รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ถังเคมี	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	
FHC-1-F 1/1	Room No.1103	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-1-F 1/2	Room No.1108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-1-F 2/1	Room No.1203	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-1-F 2/2	Room No.1208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 1/1	Room No.3103	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 1/2	Room No.3108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 2/1	Room No.3203	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 2/2	Room No.3208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 1/1	Room No.5101	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 1/2	Room No.5109	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 2/1	Room No.5201	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 2/2	Room No.5209	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		

Checked by. [REDACTED]

Date. 20/02/2023

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

MONTH : February

NO.	CODE	LOCATION	TYPE OF EXTINGUISHER	CONDITION	REMARK
1	FE-BC-1	Staff canteen	CO2 10 lbs.	Ok.	
2	FE-BC-2	Main kitchen	CO2 10 lbs.	Ok.	
3	FE-AJ-1	Plum kitchen	CO2 10 lbs.	Ok.	
4	FE-AJ-2	Sky bar kitchen	CO2 10 lbs.	Ok.	
5	FE-BC-3	Staff canteen	FOAM 2.5 gallon	Ok.	
6	FE-BC-4	Main kitchen	FOAM 2.5 gallon	Ok.	
7	FE-AJ-3	Plum kitchen	FOAM 2.5 gallon	Ok.	
8	FE-AJ-4	Sky bar kitchen	FOAM 2.5 gallon	Ok.	
9	FE-AJ-5	IT Room	HALOTRON 10 lbs.	Ok.	
10	FE-BC-5	Control room(meeting room)	HALOTRON 10 lbs.	Ok.	
11	FE-2-1	In Front of HK department	ABC 10 lbs.	Ok.	
12	FE-AJ-6	In Front of Accounting store	ABC 10 lbs.	Ok.	
13	FE-AJ-7	In Front of Pump room lobby	ABC 10 lbs.	Ok.	
14	FE-BC-6	In Front of Staff locker room	ABC 10 lbs.	Ok.	
15	FE-BC-7	Timekeeper	ABC 10 lbs.	Ok.	
16	FE-BC-8	Buggy park	ABC 10 lbs.	Ok.	
17	FE-SR-1	Sienna Rock kitchen	CO2 10 lbs.	Ok.	
18	FE-SR-2	Sienna Rock kitchen	FOAM 2.5 gallon	Ok.	
19	FE-BC-9	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	Ok.	
20	FE-BC-10	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	Ok.	

FIRE BLANKET CHECK LIST

No.	Location	Condition สภาพ		Remarks
		Clean สะอาด	Dirty สกปรก	
FB-AJ-1	Plum kitchen	✓		
FB-AJ-2	Sky bar kitchen	✓		
FB-BC-1	Staff canteen	✓		
FB-BC-1	Main kitchen	✓		
FB-SR-3	Sienna Rock	✓		

CHECKED BY : 

Date. 20/02/2023

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: February

Cabinet Number	Location	Push button of door ปุ่ม ปิด-เปิด ประตู		Casing condition สภาพตัวถัง		Glass of door กระจกหน้า		Seal of glass door ขอบยางกระจกหน้า		Inside Condition สภาพตู้ภายใน		Hose Condition สภาพสาย			Equipment อุปกรณ์ในตู้			Test Water Pressure เช็คน้ำแรงดัน		Remark
		Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage แตก/เสียหาย	Leak รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ถังเคมี	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	
FHC-AJ-F1	In front of Exc toilet	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-AJ-F2	Ladder mezzanine lobby	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-AJ-F3	In front of Sky bar kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-AJ-F4	In front of Plum kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F1	In front of Meeting room	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F2	Behind Meeting room	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F3	In front of Fitness, Yoka	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F4	In front of Main kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F5	Behind Spa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		

Checked by. [REDACTED]

Date. 20/02/2023

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: February

Cabinet Number	Location	Push button of door ปุ่ม ปิด-เปิด ประตู		Casing condition สภาพตัวถัง		Glass of door กระจกหน้า		Seal of glass door ขอบยางกระจกหน้า		Inside Condition สภาพตู้ภายใน		Hose Condition สภาพสาย			Equipment อุปกรณ์ในตู้			Test Water Pressure เช็กระงดันน้ำ		สายและหัวดับเพลิง		Remark
		Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage แตก/เสีย	Leak รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ถังเคมี	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	
FHC-2-G	In front of Generator room	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-2-F 1/1	Room No.2101	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-2-F 1/2	Room No.2108	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-2-F 2/1	Room No.2201	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-2-F 2/2	Room No.2208	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-2-F 3/1	Room No.2301	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-2-F 3/2	Room No.2308	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-2-F 4/1	Room No.2401	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-2-F 4/2	Room No.2408	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-4-F 1/1	Room No.4101	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-4-F 1/2	Room No.4108	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-4-F 2/1	Room No.4201	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-4-F 2/2	Room No.4208	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-4-F 3/1	Room No.4301	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-4-F 3/2	Room No.4308	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-4-F 4/1	Room No.4401	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-4-F 4/2	Room No.4404	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-6-F 1/1	Room No.6103	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-6-F 2/1	Room No.6203	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-6-F 3/1	Room No.6303	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-6-F 4/1	Room No.6403	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		

Checked by. [REDACTED]

Date 20/02/2023

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

MONTH : March

NO.	CODE	LOCATION	TYPE OF EXTINGUISHER	CONDITION	REMARK
1	FE-BC-1	Staff canteen	CO2 10 lbs.	ok	
2	FE-BC-2	Main kitchen	CO2 10 lbs.	ok	
3	FE-AJ-1	Plum kitchen	CO2 10 lbs.	ok	
4	FE-AJ-2	Sky bar kitchen	CO2 10 lbs.	ok	
5	FE-BC-3	Staff canteen	FOAM 2.5 gallon	ok	
6	FE-BC-4	Main kitchen	FOAM 2.5 gallon	ok	
7	FE-AJ-3	Plum kitchen	FOAM 2.5 gallon	ok	
8	FE-AJ-4	Sky bar kitchen	FOAM 2.5 gallon	ok	
9	FE-AJ-5	IT Room	HALOTRON 10 lbs.	ok	
10	FE-BC-5	Control room(meeting room)	HALOTRON 10 lbs.	ok	
11	FE-2-1	In Front of HK department	ABC 10 lbs.	ok	
12	FE-AJ-6	In Front of Accounting store	ABC 10 lbs.	ok	
13	FE-AJ-7	In Front of Pump room lobby	ABC 10 lbs.	ok	ถังขึ้นลิฟท์
14	FE-BC-6	In Front of Staff locker room	ABC 10 lbs.	ok	
15	FE-BC-7	Timekeeper	ABC 10 lbs.	ok	
16	FE-BC-8	Buggy park	ABC 10 lbs.	-	เอาตัวไปอัดอยู่
17	FE-SR-1	Sienna Rock kitchen	CO2 10 lbs.	ok	
18	FE-SR-2	Sienna Rock kitchen	FOAM 2.5 gallon	ok	
19	FE-BC-9	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	ok	
20	FE-BC-10	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	ok	

FIRE BLANKET CHECK LIST

No.	Location	Condition		Remarks
		Clean สะอาด	Dirty สกปรก	
FB-AJ-1	Plum kitchen	✓		
FB-AJ-2	Sky bar kitchen	✓		
FB-BC-1	Staff canteen	✓		
FB-BC-1	Main kitchen	✓		
FB-SR-3	Sienna Rock	✓		

CHECKED BY : _____

Date. _____

20/03/23

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: March

Cabinet Number	Location	Push button of door		Casing condition		Glass of door		Seal of glass door		Inside Condition		Hose Condition			Equipment			Test Water Pressure		Remark
		ปุ่ม ปิด-เปิด ประตู		สภาพตัวถัง		กระจกหน้า		ขอบยางกระจกหน้า		สภาพตู้ภายใน		สภาพสาย			อุปกรณ์ในตู้			เช็กระบบน้ำ		
		Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage แตก/เสียหาย	Leak รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ถังเคมี	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	
FHC-1-F 1/1	Room No.1103	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-1-F 1/2	Room No.1108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-1-F 2/1	Room No.1203	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-1-F 2/2	Room No.1208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 1/1	Room No.3103	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 1/2	Room No.3108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 2/1	Room No.3203	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 2/2	Room No.3208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 1/1	Room No.5101	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 1/2	Room No.5109	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 2/1	Room No.5201	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 2/2	Room No.5209	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		

Checked by. [REDACTED]

Date. 20/03/23

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: March

Cabinet Number	Location	Push button of door		Casing condition		Glass of door		Seal of glass door		Inside Condition		Hose Condition			Equipment			Test Water Pressure		Remark
		ปุ่ม ปิด-เปิด ประตู		สภาพตัวถัง		กระจกหน้า		ขอบยางกระจกหน้า		สภาพตู้ภายใน		สภาพสาย			อุปกรณ์ในตู้			เช็คแรงดันน้ำ		
		Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage แตก/เสีย	Leak รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ถึงเคมี	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	
FHC-AJ-F1	In front of Exc toilet	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		ไม่พบถังดับเพลิง
FHC-AJ-F2	Ladder mezzanine lobby	-		✓		-		-		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-AJ-F3	In front of Sky bar kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-AJ-F4	In front of Plum kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F1	In front of Meeting room	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F2	Behind Meeting room	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F3	In front of Fitness,Yoka	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F4	In front of Main kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F5	Behind Spa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		

Checked by.

Date.

20 / 03 / 23

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: March

Cabinet Number	Location	Push button of door		Casing condition		Glass of door		Seal of glass door		Inside Condition		Hose Condition			Equipment			Test Water Pressure		สายและ หัวดับเพลิง		Remark
		ปุ่ม ปิด-เปิด ประตู		สภาพตัวถัง		กระจกบาน		ขอบยางกระจกบาน		สภาพตู้ภายใน		สภาพสาย			อุปกรณ์ในตู้			เช็คแรงดันน้ำ		Working		
		Good ต	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust รสน	Clean สะอาด	Dirty เปื้อน	Good ต	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty เปื้อน	Good ต	Damage แตก/เสีย	Leak รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ดับเพลิง	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	
FHC-2-G	In front of Generator room	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		ถังดับเพลิง
FHC-2-F 1/1	Room No.2101	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 1/2	Room No.2108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 2/1	Room No.2201	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 2/2	Room No.2208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 3/1	Room No.2301	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 3/2	Room No.2308	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 4/1	Room No.2401	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 4/2	Room No.2408	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		ถังดับเพลิง
FHC-4-F 1/1	Room No.4101	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 1/2	Room No.4108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 2/1	Room No.4201	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 2/2	Room No.4208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 3/1	Room No.4301	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 3/2	Room No.4308	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 4/1	Room No.4401	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 4/2	Room No.4404	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		ถังดับเพลิง
FHC-6-F 1/1	Room No.6103	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-6-F 2/1	Room No.6203	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-6-F 3/1	Room No.6303	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-6-F 4/1	Room No.6403	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		

Checked by.

Date 20/03/23

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

MONTH :

18/07/16

NO.	CODE	LOCATION	TYPE OF EXTINGUISHER	CONDITION	REMARK
1	FE-BC-1	Staff canteen	CO2 10 lbs.	OK	
2	FE-BC-2	Main kitchen	CO2 10 lbs.	OK	
3	FE-AJ-1	Plum kitchen	CO2 10 lbs.	OK	
4	FE-AJ-2	Sky bar kitchen	CO2 10 lbs.	OK	
5	FE-BC-3	Staff canteen	FOAM 2.5 gallon	OK	
6	FE-BC-4	Main kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
7	FE-AJ-3	Plum kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
8	FE-AJ-4	Sky bar kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
9	FE-AJ-5	IT Room	HALOTRON 10 lbs.	OK	
10	FE-BC-5	Control room(meeting room)	HALOTRON 10 lbs.		
11	FE-2-1	In Front of HK department	ABC 10 lbs.	OK	
12	FE-AJ-6	In Front of Accounting store	ABC 10 lbs.	OK	
13	FE-AJ-7	In Front of Pump room lobby	ABC 10 lbs.	OK	
14	FE-BC-6	In Front of Staff locker room	ABC 10 lbs.	OK	
15	FE-BC-7	Timekeeper	ABC 10 lbs.	OK	
16	FE-BC-8	Buggy park	ABC 10 lbs.	OK	
17	FE-SR-1	Sienna Rock kitchen	CO2 10 lbs.	OK	
18	FE-SR-2	Sienna Rock kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
19	FE-BC-9	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	OK	
20	FE-BC-10	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	OK	

FIRE BLANKET CHECK LIST

No.	Location	Condition		Remarks
		Clean สะอาด	Dirty สกปรก	
FB-AJ-1	Plum kitchen			
FB-AJ-2	Sky bar kitchen	/		
FB-BC-1	Staff canteen	/		
FB-BC-1	Main kitchen	/		
FB-SR-3	Sienna Rock	/		

CHECKED BY :



Date.

29/07/2556

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: 12/2566

Cabinet Number	Location	Push button of door		Casing condition		Glass of door		Seal of glass door		Inside Condition		Hose Condition			Equipment			Test Water Pressure		Remark
		ปุ่ม ปิด-เปิด ประตู		สภาพตัวถัง		กระจกหน้า		ขอบยางกระจกหน้า		สภาพตู้ภายใน		สภาพสาย			อุปกรณ์ในตู้			เช็คแรงดันน้ำ		
		Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage แตก/เสีย	Leak รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting กังเคที	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	
FHC-1-F 1/1	Room No.1103	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-1-F 1/2	Room No.1108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-1-F 2/1	Room No.1203	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-1-F 2/2	Room No.1208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 1/1	Room No.3103	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 1/2	Room No.3108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 2/1	Room No.3203	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 2/2	Room No.3208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 1/1	Room No.5101	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 1/2	Room No.5109	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 2/1	Room No.5201	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 2/2	Room No.5209	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		

Checked by.

Date.

10/12/2566

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: พฤษภาคม

Cabinet Number	Location	Push button of door ปุ่ม ปิด-เปิด ประตู		Casing condition สภาพตัวถัง		Glass of door กระจกหน้า		Seal of glass door ขอบยางกระจกหน้า		Inside Condition สภาพตู้ภายใน		Hose Condition สภาพสาย			Equipment อุปกรณ์ในตู้			Test Water Pressure เช็คแรงดันน้ำ		Remark
		Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage แตก/เสียหาย	Leak รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ถังเคมี	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	
FHC-AJ-F1	In front of Exc toilet	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-AJ-F2	Ladder mezzanine lobby	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-AJ-F3	In front of Sky bar kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-AJ-F4	In front of Plum kitchen																			
FHC-BC-F1	In front of Meeting room	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F2	Behind Meeting room	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F3	In front of Fitness, Yoka																			
FHC-BC-F4	In front of Main kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F5	Behind Spa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		

Checked by. 

Date. 29/10/19 / 2566

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: พฤษภาคม

Cabinet Number	Location	Push button of door		Casing condition		Glass of door		Seal of glass door		Inside Condition		Hose Condition			Equipment			Test Water Pressure		สายและ หัวดับเพลิง		Remark
		Good	Broken	Clean	Rust	Clean	Dirty	Good	Broken	Clean	Dirty	Good	Damage	Leak	Axe	Glove	Fire Exting	Working	Not	Working	Not	
FHC-2-G	In front of Generator room	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		ครบถ้วน
FHC-2-F 1/1	Room No.2101	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-2-F 1/2	Room No.2108	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-2-F 2/1	Room No.2201	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		ครบถ้วน
FHC-2-F 2/2	Room No.2208	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-2-F 3/1	Room No.2301	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-2-F 3/2	Room No.2308	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		ครบถ้วน
FHC-2-F 4/1	Room No.2401	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-2-F 4/2	Room No.2408	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-4-F 1/1	Room No.4101	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		ครบถ้วน
FHC-4-F 1/2	Room No.4108	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-4-F 2/1	Room No.4201	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-4-F 2/2	Room No.4208	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		ครบถ้วน
FHC-4-F 3/1	Room No.4301	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-4-F 3/2	Room No.4308	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-4-F 4/1	Room No.4401	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		ครบถ้วน
FHC-4-F 4/2	Room No.4404	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-6-F 1/1	Room No.6103	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-6-F 2/1	Room No.6203	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		ครบถ้วน
FHC-6-F 3/1	Room No.6303	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		
FHC-6-F 4/1	Room No.6403	/		/		/		/		/		/			/		/	/		/		

Checked by.

Date

30/5/66

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

MONTH : May

NO.	CODE	LOCATION	TYPE OF EXTINGUISHER	CONDITION	REMARK
1	FE-BC-1	Staff canteen	CO2 10 lbs.	OK	
2	FE-BC-2	Main kitchen	CO2 10 lbs.	OK	
3	FE-AJ-1	Plum kitchen	CO2 10 lbs.	OK	
4	FE-AJ-2	Sky bar kitchen	CO2 10 lbs.	OK	
5	FE-BC-3	Staff canteen	FOAM 2.5 gallon	OK	
6	FE-BC-4	Main kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
7	FE-AJ-3	Plum kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
8	FE-AJ-4	Sky bar kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
9	FE-AJ-5	IT Room	HALOTRON 10 lbs.	OK	
10	FE-BC-5	Control room(meeting room)	HALOTRON 10 lbs.	OK	
11	FE-2-1	In Front of HK department	ABC 10 lbs.	OK	
12	FE-AJ-6	In Front of Accounting store	ABC 10 lbs.	OK	
13	FE-AJ-7	In Front of Pump room lobby	ABC 10 lbs.	OK	
14	FE-BC-6	In Front of Staff locker room	ABC 10 lbs.	OK	
15	FE-BC-7	Timekeeper	ABC 10 lbs.	OK	
16	FE-BC-8	Buggy park	ABC 10 lbs.	OK	
17	FE-SR-1	Sienna Rock kitchen	CO2 10 lbs.	OK	
18	FE-SR-2	Sienna Rock kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
19	FE-BC-9	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	OK	
20	FE-BC-10	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	OK	

FIRE BLANKET CHECK LIST

No.	Location	Condition		Remarks
		Clean สะอาด	Dirty สกปรก	
FB-AJ-1	Plum kitchen	/		
FB-AJ-2	Sky bar kitchen	/		
FB-BC-1	Staff canteen	/		
FB-BC-1	Main kitchen	/		
FB-SR-3	Sienna Rock	/		

CHECKED BY : [REDACTED] Date.

31/5/23

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: May

Cabinet Number	Location	Push button of door ปุ่ม ปัด-เปิด ประตู		Casing condition สภาพตัวถัง		Glass of door กระจกหน้า		Seal of glass door ขอบยางกระจกหน้า		Inside Condition สภาพตู้ภายใน		Hose Condition สภาพสาย			Equipment อุปกรณ์ในตู้			Test Water Pressure เช็กระบบดันน้ำ		Remark
		Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage แตก/เสีย	Leak รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ถังเคมี	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	
FHC-1-F 1/1	Room No.1103	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-1-F 1/2	Room No.1108	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-1-F 2/1	Room No.1203	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-1-F 2/2	Room No.1208	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-3-F 1/1	Room No.3103	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-3-F 1/2	Room No.3108	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-3-F 2/1	Room No.3203	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-3-F 2/2	Room No.3208	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-5-F 1/1	Room No.5101	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-5-F 1/2	Room No.5109	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-5-F 2/1	Room No.5201	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-5-F 2/2	Room No.5209	/		/		/		/		/		/			/		/	/		

Checked by. [REDACTED]

Date. 31/5/23

CAPE
SIENNA
PHUKET
GOURMET HOTEL & VILLAS

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: May

Cabinet Number	Location	Push button of door		Casing condition		Glass of door		Seal of glass door		Inside Condition		Hose Condition			Equipment			Test Water Pressure		Remark
		ปุ่ม ปิด-เปิด ประตู		สภาพตัวถัง		กระจกหน้า		ขอบยางกระจกหน้า		สภาพตู้ภายใน		สภาพสาย			อุปกรณ์ในตู้			เช็คแรงดันน้ำ		
		Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage แตก/เสีย	Leak รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ถังเคมี	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	
FHC-AJ-F1	In front of Exc toilet	/		/		/		/		/		/			/		/	/		ไม่ใช้งาน
FHC-AJ-F2	Ladder mezzanine lobby	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-AJ-F3	In front of Sky bar kitchen	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-AJ-F4	In front of Plum kitchen	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-BC-F1	In front of Meeting room	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-BC-F2	Behind Meeting room	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-BC-F3	In front of Fitness,Yoka	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-BC-F4	In front of Main kitchen	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-BC-F5	Behind Spa	/		/		/		/		/		/			/		/	/		

Checked

Date.

31/5/23

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: May

Cabinet Number	Location	Push button of door		Casing condition		Glass of door		Seal of glass door		Inside Condition		Hose Condition			Equipment			Test Water Pressure		สายและ หัวดับเพลิง		Remark
		ปุ่ม ปิด-เปิด ประตู		สภาพตัวถัง		กระจกบาน		ขอบยางกระจกบาน		สภาพตู้ภายใน		สภาพสาย			อุปกรณ์ในตู้			เช็กระดับน้ำ		Working	Not Working	
FHC-2-G	In front of Generator room	/		/				/		/		/			/		/	/		/		
FHC-2-F 1/1	Room No.2101	/		/				/		/		/			/		/	/		/		
FHC-2-F 1/2	Room No.2108	/		/				/		/		/			/		/	/		/		
FHC-2-F 2/1	Room No.2201	/		/				/		/		/			/		/	/		/		
FHC-2-F 2/2	Room No.2208	/		/				/		/		/			/		/	/		/		
FHC-2-F 3/1	Room No.2301	/		/				/		/		/			/		/	/		/		
FHC-2-F 3/2	Room No.2308	/		/				/		/		/			/		/	/		/		
FHC-2-F 4/1	Room No.2401	/		/				/		/		/			/		/	/		/		
FHC-2-F 4/2	Room No.2408	/		/				/		/		/			/		/	/		/		
FHC-4-F 1/1	Room No.4101	/		/				/		/		/			/		/	/		/		
FHC-4-F 1/2	Room No.4108	/		/				/		/		/			/		/	/		/		
FHC-4-F 2/1	Room No.4201	/		/				/		/		/			/		/	/		/		
FHC-4-F 2/2	Room No.4208	/		/				/		/		/			/		/	/		/		
FHC-4-F 3/1	Room No.4301	/		/				/		/		/			/		/	/		/		
FHC-4-F 3/2	Room No.4308	/		/				/		/		/			/		/	/		/		
FHC-4-F 4/1	Room No.4401	/		/				/		/		/			/		/	/		/		
FHC-4-F 4/2	Room No.4404	/		/				/		/		/			/		/	/		/		
FHC-6-F 1/1	Room No.6103	/		/				/		/		/			/		/	/		/		
FHC-6-F 2/1	Room No.6203	/		/				/		/		/			/		/	/		/		
FHC-6-F 3/1	Room No.6303	/		/				/		/		/			/		/	/		/		
FHC-6-F 4/1	Room No.6403	/		/				/		/		/			/		/	/		/		

Checked by.

Date

31/5/23

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

MONTH : June

NO.	CODE	LOCATION	TYPE OF EXTINGUISHER	CONDITION	REMARK
1	FE-BC-1	Staff canteen	CO2 10 lbs.	ok	
2	FE-BC-2	Main kitchen	CO2 10 lbs.	ok	
3	FE-AJ-1	Plum kitchen	CO2 10 lbs.	ok	
4	FE-AJ-2	Sky bar kitchen	CO2 10 lbs.	ok	
5	FE-BC-3	Staff canteen	FOAM 2.5 gallon	ok	
6	FE-BC-4	Main kitchen	FOAM 2.5 gallon	ok	
7	FE-AJ-3	Plum kitchen	FOAM 2.5 gallon	ok	
8	FE-AJ-4	Sky bar kitchen	FOAM 2.5 gallon	ok	
9	FE-AJ-5	IT Room	HALOTRON 10 lbs.	ok	
10	FE-BC-5	Control room(meeting room)	HALOTRON 10 lbs.	ok	
11	FE-2-1	In Front of HK department	ABC 10 lbs.	ok	
12	FE-AJ-6	In Front of Accounting store	ABC 10 lbs.	ok	
13	FE-AJ-7	In Front of Pump room lobby	ABC 10 lbs.	ok	
14	FE-BC-6	In Front of Staff locker room	ABC 10 lbs.	ok	
15	FE-BC-7	Timekeeper	ABC 10 lbs.	ok	
16	FE-BC-8	Buggy park	ABC 10 lbs.	ok	
17	FE-SR-1	Sienna Rock kitchen	CO2 10 lbs.	ok	
18	FE-SR-2	Sienna Rock kitchen	FOAM 2.5 gallon	ok	
19	FE-BC-9	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	ok	
20	FE-BC-10	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	ok	

FIRE BLANKET CHECK LIST

No.	Location	Condition		Remarks
		Clean สะอาด	Dirty สกปรก	
FB-AJ-1	Plum kitchen	✓		
FB-AJ-2	Sky bar kitchen	✓		
FB-BC-1	Staff canteen	✓		
FB-BC-1	Main kitchen	✓		
FB-SR-3	Sienna Rock	✓		

CHECKED BY .

[Redacted Signature]

Date.

30/6/23

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: June

Cabinet Number	Location	Push button of door		Casing condition		Glass of door		Seal of glass door		Inside Condition		Hose Condition			Equipment			Test Water Pressure		Remark
		ปุ่ม ปิด-เปิด ประตู		สภาพตัวถัง		กระจกหน้า		ขอบยางกระจกหน้า		สภาพตู้ภายใน		สภาพสาย			อุปกรณ์ในตู้			เช็กระดับน้ำ		
		Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage แตก/เสีย	Leak รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ถังเคมี	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	
FHC-1-F 1/1	Room No.1103	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-1-F 1/2	Room No.1108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-1-F 2/1	Room No.1203	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-1-F 2/2	Room No.1208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 1/1	Room No.3103	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 1/2	Room No.3108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 2/1	Room No.3203	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 2/2	Room No.3208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 1/1	Room No.5101	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 1/2	Room No.5109	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 2/1	Room No.5201	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 2/2	Room No.5209	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		

Checked by. [REDACTED]

Date. 30/6/23

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: June

Cabinet Number	Location	Push bottom of door		Casing condition		Glass of door		Seal of glass door		Inside Condition		Hose Condition			Equipment			Test Water Pressure		สายและ หัวดับเพลิง		Remark
		ปุ่ม ปิด-เปิด ประตู		สภาพตัวถัง		กระจกบานใน		ขอบยางกระจกบานใน		สภาพตู้ภายใน		สภาพสาย			อุปกรณ์ในตู้			เช็กระบบดันน้ำ		หัวดับเพลิง		
		Good	Broken	Clean	Rust	Clean	Dirty	Good	Broken	Clean	Dirty	Good	Damage	Leak	Axe	Glove	Fire Exting	Working	Not	Working	Not	
FHC-2-G	In front of Generator room	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓		ลิ้นชัก + นกั
FHC-2-F 1/1	Room No.2101	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓		
FHC-2-F 1/2	Room No.2108	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓		
FHC-2-F 2/1	Room No.2201	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓		
FHC-2-F 2/2	Room No.2208	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓		
FHC-2-F 3/1	Room No.2301	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓		
FHC-2-F 3/2	Room No.2308	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓		
FHC-2-F 4/1	Room No.2401	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓		
FHC-2-F 4/2	Room No.2408	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓		
FHC-4-F 1/1	Room No.4101	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓		ลิ้นชัก + นกั
FHC-4-F 1/2	Room No.4108	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓		
FHC-4-F 2/1	Room No.4201	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓		
FHC-4-F 2/2	Room No.4208	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓		
FHC-4-F 3/1	Room No.4301	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓		
FHC-4-F 3/2	Room No.4308	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓		
FHC-4-F 4/1	Room No.4401	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓		
FHC-4-F 4/2	Room No.4404	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓		
FHC-6-F 1/1	Room No.6103	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓		ลิ้นชัก + นกั
FHC-6-F 2/1	Room No.6203	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓		
FHC-6-F 3/1	Room No.6303	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓		
FHC-6-F 4/1	Room No.6403	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓		

Checked by. [REDACTED] Date 30/6/23

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: _____

Cabinet Number	Location	Push button of door		Casing condition		Glass of door		Seal of glass door		Inside Condition		Hose Condition			Equipment			Test Water Pressure		Remark
		ปุ่ม ปิด-เปิด ประตู		สภาพตัวถัง		กระจกหน้า		ขอบยางกระจกหน้า		สภาพตู้ภายใน		สภาพสาย			อุปกรณ์ในตู้			เช็คแรงดันน้ำ		
		Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage แตก/เสีย	Leak รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ดับเคมี	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	
FHC-AJ-F1	In front of Exo toilet	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		ไม่พบประตูตู้
FHC-AJ-F2	Ladder mezzanine lobby	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-AJ-F3	In front of Sky bar kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-AJ-F4	In front of Plum kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F1	In front of Meeting room	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F2	Behind Meeting room	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F3	In front of Fitness,Yoka	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F4	In front of Main kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F5	Behind Spa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		

Checked by [REDACTED]

Date. 30/6/23