เอกสารแนบที่ 5

ใบเสร็จสูบตะกอน/มูลฝอย

เล่มที่ 97/66 เลขที่ 01

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-05899/66
วันที่ 18 เมษายน 2566

เทศบาลเมืองป่าตอง

ได้รับเงินจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมตะ ป่าตอง

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 189/29,191/36-44 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ม.- ซ.- ถ.- ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	15,000.00	ประจำเดือน ม.ค.-มี.ค.2566
		รวมเงิน	15,000.00	

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ [redacted] ผู้รับเงิน

(เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้สั่งจ่ายเงินตามเช็ค/ตั๋วแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เช็คธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหาดป่าตอง เลขที่ 52119357 ลงวันที่ 5 เมษายน 2566 : 15,000.00 บาท

[redacted]

ใบสำคัญจ่าย
PAYMENT VOUCHER

เลขที่ No.	
วันที่ Date	2-2-66

จ่ายให้ เงินสด.
Paid To

โดย BY : ☑ เงินสด Cash ☐ เช็คธนาคาร Bank ..... เลขที่เช็ค Cheque No. ..... ลงวันที่ Due Date .....

เพื่อชำระ Paid For ..... อื่น ๆ Others .....

ชื่อบัญชี Account	เลขที่บิล No.	รายการ Particulars	จำนวนเงิน Amount บาท Baht	สต. Stg.
		ค่าดูดสิ่งปฏิกูล.	3900.	-
(จำนวนเงินเป็นตัวอักษร) Amount in words		รวม Total Amount		

ผู้รับเงิน [redacted]
Received By 2-2-66

ได้รับเงินตามรายการดังกล่าวข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว

ผู้จัดทำ ~
Prepared By

ผู้อนุมัติ
Authorized By

เอกสารแนบที่ 6

บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

การตรวจเช็คระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงแรม อมตะ ป่าตอง ตึก 1

วันที่ตรวจ 20 เดือน ม.ค. ปี 2566

✓ ปกติ x ไม่ปกติ

ลำดับ	สภาพแบตเตอรี่	สภาพหลอดไฟ	สถานะ	หมายเหตุ	ผู้ปฏิบัติงาน
ชั้นที่ 1	✓	✓	✓	ติดตั้งเพิ่ม 1 ชุด ทางออก	
ชั้นที่ 2	✓	✓	✓	ทางเข้าลิฟ 1 ชุด, ทางเดิน 1 ชุด	
ชั้นที่ 3	–	–	–	ทางเข้าห้อง 322 ไม่มีไฟ.	
ชั้นที่ 4	✓	✓	✓		
ชั้นที่ 5	✓	✓	✓		
ชั้นที่ 6	✓	✓	✓		
ชั้นที่ 7					

Chief Engineer [redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงแรม อมตะ ป่าตอง ตึก 2

วันที่ตรวจ 20 เดือน ม.ค. ปี 2566

✓ ปกติ x ไม่ปกติ

ลำดับ	สภาพแบตเตอรี่	สภาพหลอดไฟ	สถานะ	หมายเหตุ	ผู้ปฏิบัติงาน
ชั้นที่ 1	✓	✓	✓		ป้อม
ชั้นที่ 2	✓	✓	✓		ป้อม
ชั้นที่ 3	✓	✓	✓		ป้อม
ชั้นที่ 4	✓	✓	✓	ทางเข้าห้อง 423 ไม่มีไฟ	ป้อม
ชั้นที่ 5	✓	✓	✓	ทางเข้าห้อง 527, 526 ไม่มีไฟ	ป้อม
ชั้นที่ 6	✓	✓	✓	ทางเข้าห้อง 523 ไม่มีไฟ.	ป้อม
ชั้นที่ 7	✓	✓	✓		ป้อม
ชั้นที่ 8	✓	✓	✓		ป้อม
ชั้นที่ 9					ป้อม

Chief Engineer [redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency I ight)

โรงแรม อมตะ ป่าตอง ตึก 3

วันที่ตรวจ 20 เดือน ม.ค. ปี 2566

✓ ปกติ x ไม่ปกติ

ลำดับ	สภาพแบตเตอรี่	สภาพหลอดไฟ	สถานะ	หมายเหตุ	ผู้ปฏิบัติงาน
ชั้นที่ 1	✓	✓	✓		ป้อม
ชั้นที่ 2	✓	✓	✓		ป้อม
ชั้นที่ 3	✓	✓	✓		ป้อม
ชั้นที่ 4	✓	✓	✓		ป้อม

Chief Engineer [redacted]

การตรวจเช็คระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงแรม อมตะ ป่าตอง ตึก 1

วันที่ตรวจ 20 เดือน ก.พ ปี 2566

✓ ปกติ × ไม่ปกติ

ลำดับ	สภาพแบตเตอรี่	สภาพหลอดไฟ	สถานะ	หมายเหตุ	ผู้ปฏิบัติงาน
ชั้นที่ 1	✓	✓		ของแบบ	[redacted]
ชั้นที่ 2	✓	✓		ของแบบ	[redacted]
ชั้นที่ 3	✓	✓		ของแบบ แปลง	[redacted]
ชั้นที่ 4	✓	✓			[redacted]
ชั้นที่ 5	✓	✓			[redacted]
ชั้นที่ 6	✓	✓			[redacted]
ชั้นที่ 7					

Chief Engineer.....[redacted].....

การตรวจเช็คระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงแรม อมตะ ป่าตอง ตึก 2

วันที่ตรวจ 20 เดือน ก.พ ปี 2566

✓ ปกติ × ไม่ปกติ

ลำดับ	สภาพแบตเตอรี่	สภาพหลอดไฟ	สถานะ	หมายเหตุ	ผู้ปฏิบัติงาน
ชั้นที่ 1	✓	✓	✓		[redacted]
ชั้นที่ 2	✓	✓	✓		[redacted]
ชั้นที่ 3	✓	✓	✓		[redacted]
ชั้นที่ 4	-	-	-	รอแบตใหม่ ตำแหน่งประตู	[redacted]
ชั้นที่ 5	✓	✓	✓	รอแบตใหม่ ตำแหน่งประตู	[redacted]
ชั้นที่ 6	✓	✓	✓		[redacted]
ชั้นที่ 7	✓	✓	✓		[redacted]
ชั้นที่ 8	✓	✓	✓		[redacted]
ชั้นที่ 9					

Chief Engineer.....[redacted].....

การตรวจเช็คระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงแรม อมตะ ป่าตอง ตึก 3

วันที่ตรวจ 20 เดือน ก.พ ปี 2566

✓ ปกติ × ไม่ปกติ

ลำดับ	สภาพแบตเตอรี่	สภาพหลอดไฟ	สถานะ	หมายเหตุ	ผู้ปฏิบัติงาน
ชั้นที่ 1	✓	✓	✓		[redacted]
ชั้นที่ 2	✓	✓	✓		[redacted]
ชั้นที่ 3	✓	✓	✓		[redacted]
ชั้นที่ 4	✓	✓	✓		[redacted]

Chief Engineer.....[redacted].....

การตรวจเช็คระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงแรม อมตะ ป่าตอง ตึก 1

วันที่ตรวจ 20 เดือน มี.ค. ปี 2566

✓ ปกติ × ไม่ปกติ

ลำดับ	สภาพแบตเตอรี่	สภาพหลอดไฟ	สถานะ	หมายเหตุ	ผู้ปฏิบัติงาน
ชั้นที่ 1	✓	✓	✓		
ชั้นที่ 2	✓	✓	✓		
ชั้นที่ 3	✓	✓	✓		
ชั้นที่ 4	✓	✓	✓		
ชั้นที่ 5	✓	✓	✓		
ชั้นที่ 6	✓	✓	✓		
ชั้นที่ 7					

Chief Engineer...[redacted].....

การตรวจเช็คระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงแรม อมตะ ป่าตอง ตึก 2

วันที่ตรวจ 20 เดือน มี.ค. ปี 2566

✓ ปกติ × ไม่ปกติ

ลำดับ	สภาพแบตเตอรี่	สภาพหลอดไฟ	สถานะ	หมายเหตุ	ผู้ปฏิบัติงาน
ชั้นที่ 1	✓	✓	✓		
ชั้นที่ 2	✓	✓	✓		
ชั้นที่ 3	✓	✓	✓		
ชั้นที่ 4	✓	✓	✓		
ชั้นที่ 5	✓	✓	✓		
ชั้นที่ 6	✓	✓	✓		
ชั้นที่ 7	✓	✓	✓		
ชั้นที่ 8	✓	✓	✓		
ชั้นที่ 9					

Chief Engineer...[redacted].....

การตรวจเช็คระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงแรม อมตะ ป่าตอง ตึก 3

วันที่ตรวจ 20 เดือน มี.ค. ปี 2566

✓ ปกติ × ไม่ปกติ

ลำดับ	สภาพแบตเตอรี่	สภาพหลอดไฟ	สถานะ	หมายเหตุ	ผู้ปฏิบัติงาน
ชั้นที่ 1	✓	✓	✓		
ชั้นที่ 2	✓	✓	✓		
ชั้นที่ 3	✓	✓	✓		
ชั้นที่ 4	✓	✓	✓		

Chief Engineer...[redacted].....

การตรวจเช็คระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงแรม อมตะ ป่าตอง ตึก 1

วันที่ตรวจ 20 เดือน มิ.ย ปี 2566

✓ ปกติ × ไม่ปกติ

ลำดับ	สภาพแบตเตอรี่	สภาพหลอดไฟ	สถานะ	หมายเหตุ	ผู้ปฏิบัติงาน
ชั้นที่ 1	✓	✓	✓	ตรวจสอบ ปกติ	✓
ชั้นที่ 2	✓	✓	✓	ตรวจสอบ ปกติ	✓
ชั้นที่ 3	✓	✓	✓	ของสมบัติ ดูแล	✓
ชั้นที่ 4	✓	✓	✓		✓
ชั้นที่ 5	✓	✓	✓		✓
ชั้นที่ 6	✓	✓	✓		✓
ชั้นที่ 7					

Chief Engineer..[redacted].....

การตรวจเช็คระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงแรม อมตะ ป่าตอง ตึก 2

วันที่ตรวจ 20 เดือน มิ.ย ปี 2566

✓ ปกติ × ไม่ปกติ

ลำดับ	สภาพแบตเตอรี่	สภาพหลอดไฟ	สถานะ	หมายเหตุ	ผู้ปฏิบัติงาน
ชั้นที่ 1	✓	✓	✓	ตรวจสอบ ปกติ	✓
ชั้นที่ 2	✓	✓	✓		✓
ชั้นที่ 3	✓	✓	✓		✓
ชั้นที่ 4	✓	✓	✓	ของสมบัติ . ตรวจสอบปกติ	✓
ชั้นที่ 5	✓	✓	✓	ของสมบัติ . ตรวจสอบปกติ	✓
ชั้นที่ 6	✓	✓	✓		✓
ชั้นที่ 7	✓	✓	✓		✓
ชั้นที่ 8	✓	✓	✓		✓
ชั้นที่ 9					

Chief Engineer..[redacted].....

การตรวจเช็คระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงแรม อมตะ ป่าตอง ตึก 3

วันที่ตรวจ 20 เดือน มิ.ย ปี 2566

✓ ปกติ × ไม่ปกติ

ลำดับ	สภาพแบตเตอรี่	สภาพหลอดไฟ	สถานะ	หมายเหตุ	ผู้ปฏิบัติงาน
ชั้นที่ 1	✓	✓	✓		
ชั้นที่ 2	✓	✓	✓		
ชั้นที่ 3	✓	✓	✓		
ชั้นที่ 4	✓	✓	✓		

Chief Engineer..[redacted].....

การตรวจเช็คระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงแรม อมตะ ดีก 1

วันที่ตรวจ___20__เดือน__พ.ค_____ปี___2566__

✓ ปกติ × ไม่ปกติ

ลำดับ	สภาพแบตเตอรี่	สภาพหลอดไฟ	สถานะ	หมายเหตุ	ผู้ปฏิบัติงาน
ชั้นที่ 1	ปกติ	ปกติ		ในครัวเมน.เพิ่ม 1ชุด/ห้องอาหารพนักงาน.1ชุด	ช.พร
ชั้นที่ 2	ปกติ	ปกติ		หน้าสโตร์ไม่มี1ชุด	ช.พร
ชั้นที่ 3	ปกติ	ปกติ		หน้าห้อง322.ชำรุด	ช.พร
ชั้นที่ 4	ปกติ	ปกติ			ช.พร
ชั้นที่ 5	ปกติ	ปกติ			ช.พร
ชั้นที่ 6	ปกติ	ปกติ		หน้าห้อง611.ชำรุด	ช.พร

โรงแรม อมตะ ดีก 2

วันที่ตรวจ_20____เดือน_____พ.ค_____ปี___2566_

✓ ปกติ × ไม่ปกติ

ลำดับ	สภาพแบตเตอรี่	สภาพหลอดไฟ	สถานะ	หมายเหตุ	ผู้ปฏิบัติงาน
ชั้นที่ 1					ช.พร
ชั้นที่ 2	ปกติ	ปกติ			ช.พร
ชั้นที่ 3	ปกติ	ปกติ			ช.พร
ชั้นที่ 4	ปกติ	ปกติ		หน้าห้อง.423 ชำรุด	ช.พร
ชั้นที่ 5	ปกติ	ปกติ		ระหว่างห้อง527.526ชำรุด 1ชุด/523.1ชุด	ช.พร
ชั้นที่ 6	ปกติ	ปกติ			ช.พร
ชั้นที่ 7	ปกติ	ปกติ			ช.พร
ชั้นที่ 8	ปกติ	ปกติ			ช.พร

โรงแรม อมตะ ดีก 3

วันที่ตรวจ___20__เดือน____พ.ค_____ปี__2566___

✓ ปกติ × ไม่ปกติ

ลำดับ	สภาพแบตเตอรี่	สภาพหลอดไฟ	สถานะ	หมายเหตุ	ผู้ปฏิบัติงาน
ชั้นที่ 1	ปกติ	ปกติ		ใช้ได้ปกติทุกชั้น	ช.พร
ชั้นที่ 2	ปกติ	ปกติ			ช.พร
ชั้นที่ 3	ปกติ	ปกติ			ช.พร
ชั้นที่ 4	ปกติ	ปกติ			ช.พร

Chief Engineer...ณัฐิวุฒิ...[redacted]..

การตรวจเช็คระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงแรม อมตะ ดีก 1

วันที่ตรวจ__18___เดือน__มิ.ย_____ปี___2566__

✓ ปกติ × ไม่ปกติ

ลำดับ	สภาพแบตเตอรี่	สภาพหลอดไฟ	สถานะ	หมายเหตุ	ผู้ปฏิบัติงาน
ชั้นที่ 1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	กำลังปรับปรุง.เพิ่มเติม	ช่างพร
ชั้นที่ 2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	กำลังปรับปรุง.เพิ่มเติม	ช่างพร
ชั้นที่ 3	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ช่างพร
ชั้นที่ 4	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ช่างพร
ชั้นที่ 5	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ช่างพร
ชั้นที่ 6	ปกติ	ปกติ		ชำรุด 2 ชุด	ช่างพร

โรงแรม อมตะ ดีก 2

วันที่ตรวจ__18___เดือน_____มิ.ย_____ปี___2566_

✓ ปกติ × ไม่ปกติ

ลำดับ	สภาพแบตเตอรี่	สภาพหลอดไฟ	สถานะ	หมายเหตุ	ผู้ปฏิบัติงาน
ชั้นที่ 1	ปกติ	ปกติ		กำลังปรับปรุง	ช่างพร
ชั้นที่ 2	ปกติ	ปกติ		กำลังปรับปรุง	ช่างพร
ชั้นที่ 3	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ช่างพร
ชั้นที่ 4	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ช่างพร
ชั้นที่ 5	ปกติ	ปกติ		ชำรุด 2 เครื่อง	ช่างพร
ชั้นที่ 6	ปกติ	ปกติ		ชำรุด 4 เครื่อง	ช่างพร
ชั้นที่ 7				ชำรุด 3 เครื่อง	ช่างพร
ชั้นที่ 8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ดีก2.รอปรับปรุงตามแผนงาน	ช่างพร

โรงแรม อมตะ ดีก 3

วันที่ตรวจ__18___เดือน____มิ.ย_____ปี__2566___

✓ ปกติ × ไม่ปกติ

ลำดับ	สภาพแบตเตอรี่	สภาพหลอดไฟ	สถานะ	หมายเหตุ	ผู้ปฏิบัติงาน
ชั้นที่ 1	ปกติ	ปกติ		ใช้ได้ปกติทุกชั้น	ช่างพร
ชั้นที่ 2	ปกติ	ปกติ			ช่างพร
ชั้นที่ 3	ปกติ	ปกติ			ช่างพร
ชั้นที่ 4	ปกติ	ปกติ			ช่างพร

Chief Engineer...ณัฐิวุฒิ.....



เอกสารแนบที่ 7

แผนฉุกเฉิน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักงานความปลอดภัยแรงงาน จึงจัดทำแนวทางการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ กรณีนายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมเอง ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานประกอบการ
2. กิจกรรมสำหรับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
3. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้
4. แผนผังบริเวณรอบสถานประกอบการและแผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ
5. แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟ ของสถานประกอบการ
6. เหตุการณ์จำลอง
7. ผู้ดำเนินการฝึกซ้อม
8. การประเมินผลการฝึกซ้อม
9. อุปกรณ์และระยะเวลาการฝึกซ้อม

หัวข้อที่ 1ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานประกอบการ

1.1 ชื่อสถานประกอบการ โรงแรม อมตะ ป่าตอง

สถานที่ฝึกซ้อม บริเวณชั้นดาดฟ้าและจุดรวมพลของโรงแรมอมตะ ป่าตอง

1.2 ที่ตั้ง189/29,191/44 ถ. ราษฎร์อุทิศ 200ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1.3 ประเภทกิจการ โรงแรม

1.4 จำนวนลูกจ้าง/ พนักงาน รวม 62 คน

1.5 กระบวนการผลิต ..บริการห้องพัก.....

หัวข้อที่ 2กิจกรรมสำหรับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

กิจกรรม	ผู้เกี่ยวข้อง
1. การประชุมวางแผน	ผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการฝึกซ้อม
2. การประชุมชี้แจงแผนการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟ การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย และซักซ้อมเหตุการณ์จำลอง	บุคคลที่มีหน้าที่ตามแผนผู้ที่ได้รับผิดชอบดำเนินการฝึกซ้อม
3. การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามเหตุการณ์จำลอง ณ สภาพการทำงานจริง	ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามที่กำหนดในแผนฯ และเหตุการณ์จำลอง
4. การสรุปประเมินผลการฝึกซ้อม	ผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการฝึกซ้อม
5. การฝึกทบทวนการใช้อุปกรณ์ถังดับเพลิง	พนักงานดำเพลิงขั้นต้น

หัวข้อที่ 3ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้

1. การรั่วไหลของเชื้อเพลิงและสารไวไฟต่างๆ

- ผู้ใดพบเห็นภาชนะที่บรรจุสารไวไฟหรือเชื้อเพลิงต่างๆ อยู่ในสภาพที่ชำรุด หรืออาจเกิดการรั่วไหลให้รีบรายงานต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ และกรณีที่พบว่าการรั่วไหลนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงหากไม่ทำการแก้ไข หากแก้ไขด้วยตนเองให้รีบทำการแก้ไขและ/ หรือรายงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขทันที

2. ขยะหรือเศษวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย

- ขยะหรือเศษวัสดุที่ติดไฟง่าย พนักงานจะต้องเก็บรวบรวมไว้ในภาชนะที่ไม่ติดไฟได้ง่าย และให้นำออกจากบริเวณที่ทำงานไปเก็บไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยหรือกำจัด อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

3. ยานพาหนะ

- พนักงานที่ใช้ยานพาหนะขนถ่ายสิ่งของในบริเวณที่มีสารไวไฟ ถังแก๊ส จะต้องระมัดระวังการชนการกระแทก หรือการก่อให้เกิดอัคคีภัย

4. ไฟฟ้า

- สายไฟ หลอดไฟ สวิทช์ มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าที่มีหรือใช้อยู่ในสำนักงาน อาคารบ้านพัก ในบริเวณที่มีสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่าย จะต้องมีการตรวจสภาพความชำรุด การต่อไป ปลั๊กไฟ การต่อสายดิน หรือกรณีอื่นใดที่อาจเป็นสาเหตุของอัคคีภัย


5. การเคลื่อนย้ายขนส่งสารไวไฟโดยพนักงาน

- การเครื่องย้ายสารไวไฟ ห้ามผ่านหรือให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการทำงานแล้วเกิดประกายไฟ เปลวไฟ ท่อร้อน สะเก็ดโลหะ
- การขนส่งสารไวไฟ ให้ระมัดระวังการตกหรือหกเรี่ยราดบนพื้นที่ทำงาน
- ให้ใช้วิธีการขน-ยกที่ปลอดภัย
- ภาชนะที่บรรจุสารไวไฟที่ไม่จำเป็นต้องปิดฝา ให้ทำการปิดฝาให้มิดชิด
- ให้ระมัดระวังการเรียงตั้งที่อาจเกิดการตกหล่นหรือล้มลงมา

หัวข้อที่ 4แผนผังบริเวณสถานประกอบการและแผนผังเส้นทางหนีไฟ

4.1 แผนผังบริเวณสถานประกอบการ

4.1.1 แผนผังบริเวณสถานประกอบการเฉพาะหน่วยงานที่จะทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ที่แสดงให้เห็นอาคารทั้งหมดของหน่วยงาน อาคารใกล้เคียง และถนนโดยรอบหน่วยงาน



4.1.2 สถานที่แสดงจุดรวมพล

(ตามเอกสารแนบ 1)

4.1.3 แผนผังแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง

(ตามเอกสารแนบ 2)

4.2 แผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟของสถานประกอบการ

แผนผังแสดงเส้นทางการหนีไฟของสถานประกอบการของโรงแรม อมตะ ป่าตอง

(ตามเอกสารแนบ 3)

หัวข้อที่ 5แผนการดับเพลิงและแผนการอพยพหนีไฟ ของสถานประกอบการ

5.1 แผนการดับเพลิง ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น

ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ ขั้นตอนที่ 1 - ดับด้วยน้ำหรือถังน้ำยาเหลวระเหยทันที เพื่อไม่ให้เกิดเพลิงรุนแรง	- พนักงานที่พบเห็นเหตุการณ์หรือพนักงานที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นช่วยกันดับเพลิง	- ทุกขั้นตอนจะต้องทำพร้อมกัน และใช้การติดต่อสื่อสารให้เร็วที่สุด
ขั้นตอนที่ 2 - รีบรายงานให้ หัวหน้าแผนก ทราบ - ตัดกระแสไฟฟ้า	- หัวหน้าแผนกส่วนที่เกิดอัคคีภัย	
ขั้นตอนที่ 3 - ขนย้ายวัสดุที่ติดไฟและอุปกรณ์อื่นๆ ออกห่างจากจุดเพลิงไหม้ และกันพนักงาน/บุคคลอื่นไม่ให้เข้าไปในบริเวณอันตราย	- พนักงานที่ทำงานบริเวณนั้นช่วยกันขนย้าย - รปภ.	
ขั้นตอนที่ 4 - ถ้าควบคุมเพลิงไม่ได้ ให้รีบแจ้ง 1) ยาม/รปภ. 2) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 3) ผู้รับบริการ 4) ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นโดยด่วน 5) เทศบาล, สถานีดับเพลิง	- หัวหน้าแผนก ส่วนที่เกิดอัคคีภัย	

5.2 แผนการอพยพหนีไฟ

แผนอพยพหนีไฟนั้นกำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและของทางราชการในขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้

แผนอพยพหนีไฟที่กำหนดขึ้นนี้ มีองค์ประกอบต่างๆ เช่น หน่วยตรวจสอบจำนวนพนักงานผู้นำทางหนีไฟ จุดนัดพบ หน่วยชีวิตและยานพาหนะ ควรที่จะต้องกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานให้ชัดเจน โดยขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการส่วนต่างๆ ซึ่งจะเป็นผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง

- ผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง ชื่อ นายณัฐวุฒิ มิสรัง
- ผู้ช่วยอำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง ชื่อ นายสมพร ชูดวง

โดยกำหนดให้มีการปฏิบัติตามแผนอพยพหนีไฟ ดังนี้

1. หน่วยงานตรวจสอบจำนวนพนักงาน มีหน้าที่ตรวจนับจำนวนพนักงานว่า มีการอพยพหนีไฟออกมาภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนแล้วหรือไม่

2. ผู้นำทางหนีไฟ จะเป็นผู้นำพนักงานในการอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว้

3. จุดนัดพบหรือจุดรวมพล จะเป็นสถานที่ปลอดภัยที่พนักงานจะมารายงานตัวและตรวจสอบนับจำนวน หากพบว่าพนักงานอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจำนวนจริง แสดงว่ายังมีพนักงานติดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย

4. หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะเข้าค้นและทำการช่วยเหลือพนักงานที่ยังติดค้างอยู่ในอาคารหรือในพื้นที่เกิดอัคคีภัย รวมถึงพนักงานที่ออกมาอยู่ที่จุดรวมพลแล้วแต่เกิดมีอาการเป็นลม ช็อคหมดสติ หรือบาดเจ็บเล็กน้อย เป็นต้น หน่วยช่วยชีวิตและยายพาหนะจะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และติดต่อหน่วยยานพาหนะในกรณีที่ต้องนำผู้บาดเจ็บส่งสถานพยาบาล

การกำหนดปัจจัยและตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์

ตัวแปรต้น : 1. ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน
2. ด้านความสะดวกในการใช้งาน
3. ด้านความเชื่อมั่นในการใช้งาน

ตัวแปรตาม : 1. ด้านการยอมรับเทคโนโลยี
2. ด้านความตั้งใจในการใช้งาน
3. ด้านพฤติกรรมการใช้งาน

ตัวแปรควบคุม : 1. ด้านเพศ
2. ด้านอายุ
3. ด้านการศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้าง
ครูพี่เลี้ยง
ครูอาสาสมัคร
ครูประจำการ
ครูสอนแทน
ครูเกษียณอายุราชการ
ครูเกษียณก่อนกำหนด
ครูลาออก
ครูโยกย้าย
ครูเสียชีวิต
ครูลาศึกษาต่อ
ครูลาไปช่วยราชการ
ครูลาไปปฏิบัติงานในองค์กรอื่น
ครูลาไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ
ครูลาไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ
ครูลาไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ

หน้าที่ของผู้ปฏิบัติการตามโครงสร้างแผนระงับอัคคีภัย เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง

1. หน่วยจัดหาและสนับสนุนการดับเพลิง

1.1 ผู้ประสานงาน มีหน้าที่

1.1.1 คอยช่วยเหลือประสานงานระหว่างผู้อำนวยการดับเพลิง ยามรักษาการณ์และผู้เกี่ยวข้อง

1.1.2 คอยรับ-ส่งคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง ในการติดต่อศูนย์รวมข่าวและสื่อสาร

1.1.3 สั่งการแทนผู้อำนวยการดับเพลิง ในกรณีที่ผู้อำนวยการดับเพลิงมอบหมาย

1.2 ยามรักษาการณ์ มีหน้าที่

1.2.1 ให้รีบไปยังจุดเกิดเหตุ คอยรับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงและหัวหน้าฝ่ายประสานงาน

1.2.2 ป้องกันมิให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าก่อนได้รับอนุญาต

1.2.3 ควบคุมป้องกันทรัพย์สินที่ฝ่ายเคลื่อนย้ายนำมาเก็บไว้

1.3 หน่วยเคลื่อนย้ายภายใน-ภายนอก มีหน้าที่

1.3.1 ให้รับผิดชอบในการกำหนดจุดปลอดภัยในการเก็บวัสดุครุภัณฑ์

1.3.2 อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายขนส่งวัสดุครุภัณฑ์

1.3.3 จัดหายานพาหนะและอุปกรณ์ขนย้าย

1.4 ฝ่ายปฏิบัติการ มีหน้าที่

1.4.1 เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ไม่ร้ายมากหรือน้อยให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสั่งชุดปฏิบัติการออกไปดับเพลิงโดยทันที ในการปฏิบัติงานหากจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสั่งดำเนินการ

1.4.2 ทันทีที่กราบเหตุเพลงไหม้ในพื้นที่ตัวเองให้แจ้งข่าวโทรศัพท์ถึงเจ้าหน้าที่ปลอดภัย ถึงผู้อำนวยการดับเพลิง และแจ้งศูนย์รวมข่าวและสื่อสาร

2. ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ

2.1 หน่วยติดต่อดับเพลิงจากพื้นที่อื่น มีหน้าที่

2.1.1 ให้แจ้งสัญญาณ SAFETY ORDER SYSTEM (SOS)

2.1.2 พนักงานที่กราบเหตุเพลิงไหม้และต้องการเข้าช่วยเหลือดับเพลิง ให้รายงานตัวต่อผู้อำนวยการดับเพลิงเพื่อทำการแบ่งชุดช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

2.1.3 ชุดดับเพลิงควรมาจากชุดดับเพลิงในสถานที่นั้นๆ ผู้ที่มาช่วยเหลือควรช่วยเหลือในการสำเสียงอุปกรณ์ดับเพลิง

2.1.4 คอยรับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง ให้คอยอยู่บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้

2.2 หน่วยเดินเครื่องสูบน้ำฉุกเฉิน มีหน้าที่

2.2.1 ให้เดินเครื่องสูบน้ำเพลิงทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้

2.2.2 ควบคุมดูแลเครื่องสูบน้ำเพลิงขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้

2.2.3 ในเวลาปกติให้ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์การใช้งานตามรายการตรวจเช็ค

หน้าที่ของผู้รับผิดชอบในตำแหน่งต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ

ตำแหน่ง	เวลาปกติ (วันธรรมดา) 08.30-16.30 น.	นอกเวลาปกติ(วันธรรมดา) 16.30-08.30 น.	วันหยุด 08.30-24.00-08.30 น.
1. ผู้อำนวยการดับเพลิง 2. หัวหน้าฝ่ายช่าง	- ผู้จัดการทั่วไปหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย - หัวหน้าควบคุมงานไฟฟ้า	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน - Night Manager - General Manager	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน - Night Manager - General Manager
3. หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและประสานงาน - หน่วยสนับสนุน - พยาบาล - จนท.ยานพาหนะ - จนท.ศูนย์รวมข่าวและสื่อสาร - หน่วยจัดหาและสนับสนุนการดับเพลิง - ผู้ประสานงาน - ผู้จ่ายอุปกรณ์ดับเพลิง - ผู้สื่อข่าวผ่านศูนย์รวมข่าวและสื่อสาร - หน่วยรักษาความปลอดภัย	- หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปหรือผู้รับมอบหมาย - พนักงานรับโทรศัพท์/รับวิทยุสื่อสาร - หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ - ผู้ประสานงาน รปภ.	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน - Night Manager	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน - Night Manager
4. หัวหน้าหน่วยเคลื่อนย้ายภายใน-ภายนอก	- หัวหน้างานธุรการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน
5. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ - หน่วยเดินเครื่องสูบน้ำฉุกเฉิน - หน่วยติดต่อดับเพลิงจากพื้นที่อื่น - ใช้สัญญาณ Safety Order System (SOS)	- ผู้จัดการทั่วไป หรือ ผู้ได้รับมอบหมาย - จากฝ่ายบริหารทั่วไป - ชื่อ นายณัฐิวุฒิ มิสรัง ผู้กดสัญญาณ SOS	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน - Night Manager - จากฝ่ายบริหารทั่วไป ชื่อ ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน /Night Manager ผู้กดสัญญาณ SOS	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน - Night Manager - จากฝ่ายบริหารทั่วไป ชื่อ ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน /Night Manager ผู้กดสัญญาณ SOS

หัวข้อที่ 6เหตุการณ์จำลอง

หน่วยงาน โรงแรม อมตะ ป่าตอง	วันที่ .....
ผู้ดำเนินการฝึกซ้อม นายณัฐิวุฒิ มิสรัง	
เหตุการณ์จำลอง สมมุติให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ ห้อง พักหมายเหตุ 408 เวลา 13.00 น. โดยต้นเหตุของเพลิงเกิดจาก ไฟฟ้าลัดวงจร เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ดับเพลิงของ แผนกช่าง เข้าระงับเพลิงแล้ว แล้วประเมินไม่สามารถรับเพลิงได้ เนื่องจากเพลิงลุกลามมากขึ้น จึงรายงานตามขั้นตอน ในเหตุการณ์สมมุติให้มีผู้ติดค้างไม่สามารถอพยพหนีไฟได้ อยู่ในห้องพัก จำนวน 2 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 คน	

ลำดับ	เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
1	13.00 น.	จุดควันเทียม สมมุติว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ ที่ห้องพักหมายเลข 408 ผู้ปฏิบัติงานที่พบเห็นเข้าดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงมือถือ และตะโกนแจ้งให้เพื่อนร่วมงานทราบ	นางสาวกัญญานัฐ รองแก้ว
2	13.01 น.	เพื่อนร่วมงานกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	นางสาวพจน์จนาภา แสงอรุณ
3	13.02 น.	ทีมดับเพลิงเข้าดำเนินการดับเพลิง และพบว่าไม่สามารถระงับเพลิงได้ แจ้งผู้อำนวยการดับเพลิง (นายศรายุทธ มหันผลา) โดย วิทยุสื่อสาร ตัดสินใจสั่งการใช้แผนอพยพหนีไฟ	นายณัฐิวุฒิ มิสรัง นายสมพร ชูดวง นายเชาวยุทธ เตมียเสน นายไกรสร ไชยป้อม
4	13.02 น.	แจ้งเหตุเพลิงไหม้ - อพยพหนีไฟ หลังจากนั้นสัญญาณแจ้งการอพยพดังอย่างต่อเนื่อง	นายณัฐิวุฒิ มิสรัง
5	13.02 น.	- ตัดไฟฟ้าภายใน - แจ้งการไฟฟ้าภูมิภาค/ไฟฟ้านครหลวง	นายเชาวยุทธ เตมียเสน น.ส.วชิราภรณ์ โห้กุล
6	13.03 น.	แจ้งสถานีดับเพลิงป่าตอง โทร 076-342600 แจ้งเหตุว่า "เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้อง 408 ชั้น 4 ของโรงแรม อมตะ ป่าตอง	นายศาสดา แฮนหลุน
		โดยขณะนี้ไม่สามารถระงับเพลิงไว้ได้ และได้ประกาศให้ทุกคนอพยพเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีผู้ติดต่อภายในห้องจำนวน 2 คน"	
7	13.03 น.	ผู้นำทางถือสัญลักษณ์นำทาง คือ ผ้าเช็คหน้า รวบรวมกลุ่มและนำทางหนีไฟ	ผู้นำทางหนีไฟของทุกกลุ่ม
8	13.03 น.	พนักงานอพยพหนีไฟตามเส้นทางที่กำหนดและไปรวมตัวที่จุดรวมพล	ทุกคน
9	13.07 น.	พนักงานอพยพมาที่จุดรวมพล	ทุกคน
10	13.08 น.	- รายงานยอดผู้หนีไฟต่อผู้อำนวยการดับเพลิง - ผู้ตรวจสอบยอดแผนกรายงานว่า มีผู้ติดค้างจำนวน 2 คน	ผู้ตรวจสอบยอดของทุกกลุ่ม น.ส.บูรบัสหมัะ สะมาแอ
11	13.09 น.	- หน่วยค้นหาเข้าช่วยเหลือผู้ติดค้าง - หรือ ผู้อำนวยการดับเพลิงแจ้งว่ามีผู้ติดค้างต่อหน่วยดับเพลิงจากภายนอก	นายกัตธน ใสไหม นายศุภธนันท์ ชัยพฤกษ์
12	13.10 น.	หน่วยงานดับเพลิงปฏิบัติงาน	
13	13.10 น.	หน่วยงานช่วยชีวิตเข้าช่วยเหลือและนำผู้รับบาดเจ็บไปโรงพยาบาล	น.ส.วิไลรัตน์ พรหมช่วย นายกฤษดา เรืองปราง
14	13.20 น.	เพลิงสงบ	
15	13.25 น.	หน่วยตรวจสอบความเสียหายรายงานความเสียหายขั้นตอนต่อผู้อำนวยการดับเพลิง	นายสมพร ชูดวง
16	13.30 น.	ผู้อำนวยการดับเพลิงสั่งการให้เข้าสู่ภาวะปกติ	

หัวข้อที่ 7ผู้ดำเนินการฝึกซ้อม

นายณัฐิวุฒิ มิสรัง ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกช่าง เป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อมของโรงแรม อมตะ ป่าตอง

หัวข้อที่ 8 การประเมินผลการฝึกซ้อม

การประเมินผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

หัวข้อ	รายการ	ผลการประเมิน			หมายเหตุ
		ปรับปรุง	พอใช้	ดี	
1	การปฏิบัติตามขั้นตอนของลูกจ้าง 1.1 การสื่อสาร 1.2 ลำดับขั้นตอน 1.3 การควบคุมสติ 1.4 ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน				
2	การปฏิบัติตามแผน 2.1 ผู้อำนวยการดับเพลิง, หนีไฟ 2.2 พนักงานดับเพลิง 2.3 พนักงานควบคุมไฟฟ้า 2.4 ผู้ประสานงาน 2.5 หัวหน้าชุดอพยพหนีไฟ 2.6 ผู้นำทางหนีไฟ 2.7 ผู้ตรวจสอบจำนวน 2.8 หน่วยช่วยชีวิต 2.9 ผู้หนีไฟ				
3	การใช้อุปกรณ์ 3.1 เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ 3.2 สายน้ำดับเพลิง 3.3 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล				
4	การประเมินแผน 4.1 แผนดับเพลิง 4.2 แผนการอพยพหนีไฟ				

ระยะเวลาที่ใช้ในการอพยพ ขั้นที่ 1 ใช้เวลา .....นาที
ขั้นที่ 2 ใช้เวลา .....นาที

สรุปประเมินผลการฝึกซ้อม

1. การปฏิบัติตามขั้นตอนของลูกจ้าง	ต้องปรับปรุง	พอใช้	ดี
2. การปฏิบัติตามแผน	ต้องปรับปรุง	พอใช้	ดี
3. การใช้อุปกรณ์	ต้องปรับปรุง	พอใช้	ดี
4. การประเมินแผน	ต้องปรับปรุง	พอใช้	ดี

ผู้ประเมินผล

หัวข้อที่ 9อุปกรณ์และระยะเวลาการฝึกซ้อม

9.1 อุปกรณ์การฝึกซ้อมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้จริงอยู่ในสถานประกอบการมีความปลอดภัย และสามารถใช้งานได้

9.2 ระยะเวลาที่ใช้สำหรับการฝึกซ้อม

****






เอกสารแนบที่ 1



จุดรวมพล



เอกสารแนบที่ 8
บันทึกการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า

AMATA PATONG
189/29,191/44 Rat-U-Thit Songroi Pi Road,
Patong, Kathu, Phuket, Thailand 83150
Tel : +66 (0) 7634 6091-3 Fax : +66 (0) 7634 6108
TaxID : 0833547001440

AMATA PATONG
PHUKET · THAILAND

Purchase Order

Copy

Supplier	บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	PO #	23/06-0099
Address	101/220 หมู่ 6 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต	PO. Date	09/06/2023
		PR #	23/06-0091
Tel	076-307 570,081-787 1680	Department	ENGINEERING
Fax			
Contract	คุณเมย์, คุณโกเมน	Term Of Payment	0
	Tax ID : 0107537002711 Head Office ☐ Branch ☒ 00010	Delivery Date	16/06/2023

ITEM	DESCRIPTION	Thai Name	UNIT	QTY	UNIT PRICE	AMOUNT
800004	ค่าบริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ตึก1.ตึก2.ตึก3.		ตัว	3.00	4,340.00	13,020.00
450011	ค่าบำรุงรักษา ค่าบำรุงรักษา ตู้MDB.ตึก.ตึก2.ตึก3.		Job	1.00	21,000.00	21,000.00

Sub Total :	34,020.00
Total Discount :	
TAX Amount :	2,381.40
Grand Total :	36,401.40

THIRTY SIX THOUSAND FOUR HUNDRED ONE BAHT FOURTY SATANG

Remark : Deposit % 0.00 Total Amount Deposit 0.00
Generate from PR

Nadtawut Missarang	Wanpen Pinthong	Khemmarin Sittichokjirakitti	Khemmarin Sittichokjirakitti
หัวหน้าแผนก/Dept.Head	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ/Purchasing Manager	สมุห์บัญชี / Chief Accountant	ผู้จัดการทั่วไป / General Manager

เอกสารแนบที่ 9
บันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ำ

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AA17956602150006
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง (สาขาที่ 00413)
เลขที่ 187/15 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง K13101-A1795

ชื่อ หจก.อมตะ ป่าตอง
Tax ID 0833547001440 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ 189/29 ซ.มอนทาน่า ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.
ภูเก็ต 83150
รหัสเครื่องวัด 27660356 ประเภทอัตรา 5124
K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20008816276
ประจำเดือน 01/2566 วันที่อ่านหน่วย 31/01/2566
เลขอ่านครั้งหลัง 3,641.88 เลขอ่านครั้งก่อน 3,604.44

หน่วยที่ใช้	63,534 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน	216,676.27 บาท
ค่า FT 1.5492 บาท/หน่วย	98,426.87 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า	315,103.14 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	22,057.22 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	337,160.36 บาท

ชำระ	337,160.36 บาท
- เช็ค ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	748,555.44 บาท

หาดป่าตอง 52119166
ลว.15/02/2566

(1/3)

วันที่ชำระเงิน 15/02/2566 เวลา 10:11 น. คุมใบเสร็จ 497614

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 840408741578
ลว.02/02/2566

ผู้รับเงิน กรปภา เต็มยอด รหัสผู้รับเงิน 9007430

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AA17956602150006
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง (สาขาที่ 00413)
เลขที่ 187/15 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง K13101-A1795

ชื่อ หจก.อมตะ ป่าตอง
Tax ID 0833547001440 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ 189/29 ซ.มอนทาน่า ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.
ภูเก็ต 83150
รหัสเครื่องวัด 27660356 ประเภทอัตรา 5124
K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20008816276
ประจำเดือน 01/2566 วันที่อ่านหน่วย 31/01/2566
เลขอ่านครั้งหลัง 3,641.88 เลขอ่านครั้งก่อน 3,604.44

หน่วยที่ใช้	63,534 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน	216,676.27 บาท
ค่า FT 1.5492 บาท/หน่วย	98,426.87 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า	315,103.14 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	22,057.22 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	337,160.36 บาท

ชำระ	337,160.36 บาท
- เช็ค ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	748,555.44 บาท

หาดป่าตอง 52119166
ลว.15/02/2566

(1/3)

วันที่ชำระเงิน 15/02/2566 เวลา 10:11 น. คุมใบเสร็จ 497614

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 840408741578
ลว.02/02/2566

ผู้รับเงิน กรปภา เต็มยอด รหัสผู้รับเงิน 9007430

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AA17926603160080
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง (สาขาที่ 00413)
เลขที่ 187/15 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง K13101-A1792

ชื่อ หจก. ทวีวงศ์ทรัพย์ อินน์
Tax ID 0833543000139 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ 191/36 ถ.ราษฎร์อุทิศ200ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้
จ.ภูเก็ต 83150
รหัสเครื่องวัด 27660355 ประเภทอัตรา 5124
K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20008616210
ประจำเดือน 02/2566 วันที่อ่านหน่วย 28/02/2566
เลขอ่านครั้งหลัง 1,020.43 เลขอ่านครั้งก่อน 1,009.98

หน่วยที่ใช้	20,580 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน	70,184.89 บาท
ค่า FT 1.5492 บาท/หน่วย	31,882.54 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า	102,067.43 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	7,144.72 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	109,212.15 บาท
ชำระ	109,212.15 บาท
- เช็ค ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	725,239.01 บาท

หาดป่าตอง 52119282
ลว.15/03/2566

(3/4)

วันที่ชำระเงิน 16/03/2566 เวลา 15:16 น. คุมใบเสร็จ 497614

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 81509140635
ลว.02/03/2566

ผู้รับเงิน ชมบงกช เชิงชาญ รหัสผู้รับเงิน 9005319

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AA17956604180121
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง (สาขาที่ 00413)
เลขที่ 187/15 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง K13101-A1795

ชื่อ หจก. ทวีวงศ์ทรัพย์ อินน์
Tax ID 0833543000139 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ 191/36 ถ.ราษฎร์อุทิศ200ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้
จ.ภูเก็ต 83150
รหัสเครื่องวัด 27660355 ประเภทอัตรา 5124
K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20008616210
ประจำเดือน 03/2566 วันที่อ่านหน่วย 31/03/2566
เลขอ่านครั้งหลัง 1,032.8 เลขอ่านครั้งก่อน 1,020.43

หน่วยที่ใช้	22,758 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน	79,590.31 บาท
ค่า FT 1.5492 บาท/หน่วย	35,256.69 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า	114,847.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	8,039.29 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	122,886.29 บาท
ชำระ	122,886.29 บาท
- เช็ค ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หาดป่าตอง 52119360 ลว.15/04/2566	846,207.15 บาท

(3/3)

รวมทั้งหมด	846,207.15 บาท
- เช็ค ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หาดป่าตอง 52119360 ลว.15/04/2566	846,207.15 บาท

ชำระ 846,207.15 บาท ทอนเงิน 0.00 บาท
ชำระใบเสร็จเลขที่ AA17956604180119 ถึง 0121
วันที่ชำระเงิน 18/04/2566 เวลา 13:45 น. คุมใบเสร็จ 497614

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 109009190011
ลว.02/04/2566

ผู้รับเงิน กรปภา เต็มยอด รหัสผู้รับเงิน 9007430

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AA17956604180121
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง (สาขาที่ 00413)
เลขที่ 187/15 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง K13101-A1795

ชื่อ หจก. ทวีวงศ์ทรัพย์ อินน์
Tax ID 0833543000139 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ 191/36 ถ.ราษฎร์อุทิศ200ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้
จ.ภูเก็ต 83150
รหัสเครื่องวัด 27660355 ประเภทอัตรา 5124
K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20008616210
ประจำเดือน 03/2566 วันที่อ่านหน่วย 31/03/2566
เลขอ่านครั้งหลัง 1,032.8 เลขอ่านครั้งก่อน 1,020.43

หน่วยที่ใช้	22,758 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน	79,590.31 บาท
ค่า FT 1.5492 บาท/หน่วย	35,256.69 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า	114,847.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	8,039.29 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	122,886.29 บาท
ชำระ	122,886.29 บาท
- เช็ค ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หาดป่าตอง 52119360 ลว.15/04/2566	846,207.15 บาท

(3/3)

รวมทั้งหมด	846,207.15 บาท
- เช็ค ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หาดป่าตอง 52119360 ลว.15/04/2566	846,207.15 บาท

ชำระ 846,207.15 บาท ทอนเงิน 0.00 บาท
ชำระใบเสร็จเลขที่ AA17956604180119 ถึง 0121
วันที่ชำระเงิน 18/04/2566 เวลา 13:45 น. คุมใบเสร็จ 497614

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 109009190011
ลว.02/04/2566

ผู้รับเงิน กรปภา เต็มยอด รหัสผู้รับเงิน 9007430

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AA17926605150176
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง (สาขาที่ 00413)
เลขที่ 187/15 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง K13101-A1792

ชื่อ หจก. ทวีวงศ์ทรัพย์ อินน์
Tax ID 0833543000139 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ 191/36 ถ.ราษฎร์อุทิศ200ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้
จ.ภูเก็ต 83150
รหัสเครื่องวัด 27660355 ประเภทอัตรา 5124
K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 200086216210
ประจำเดือน 04/2566 วันที่อ่านหน่วย 30/04/2566
เลขอ่านครั้งหลัง 1,041.71 เลขอ่านครั้งก่อน 1,032.8

หน่วยที่ใช้	22,860 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน	74,661.21 บาท
ค่า FT 1.5492 บาท/หน่วย	35,414.71 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า	110,075.92 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	7,705.31 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	117,781.23 บาท

ชำระ	117,781.23 บาท
- เช็ค ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	847,140.48 บาท

หาดป่าตอง 52119454
ลว.15/05/2566

(3/6)

วันที่ชำระเงิน 15/05/2566 เวลา 14:28 น. คุมใบเสร็จ
497614

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 840408902662
ลว.02/05/2566

ผู้รับเงิน ชมบงกช เชิงชาญ รหัสผู้รับเงิน 9005319

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AA17926605150176
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง (สาขาที่ 00413)
เลขที่ 187/15 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง K13101-A1792

ชื่อ หจก. ทวีวงศ์ทรัพย์ อินน์
Tax ID 0833543000139 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ 191/36 ถ.ราษฎร์อุทิศ200ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้
จ.ภูเก็ต 83150
รหัสเครื่องวัด 27660355 ประเภทอัตรา 5124
K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 200086216210
ประจำเดือน 04/2566 วันที่อ่านหน่วย 30/04/2566
เลขอ่านครั้งหลัง 1,041.71 เลขอ่านครั้งก่อน 1,032.8

หน่วยที่ใช้	22,860 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน	74,661.21 บาท
ค่า FT 1.5492 บาท/หน่วย	35,414.71 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า	110,075.92 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	7,705.31 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	117,781.23 บาท

ชำระ	117,781.23 บาท
- เช็ค ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	847,140.48 บาท

หาดป่าตอง 52119454
ลว.15/05/2566

วันที่ชำระเงิน 15/05/2566 เวลา 14:28 น. คุมใบเสร็จ
497614

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 840408902662
ลว.02/05/2566

ผู้รับเงิน ชมบงกช เชิงชาญ รหัสผู้รับเงิน 9005319

#842608961325 *Document Date : 02/06/2566 *Printed : 02-06-2566 16:18:50

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า หจก. ทวีวงศ์ทรัพย์ อินน์
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 191/36 ถ.ราษฎร์อุทิศ200ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า CA/Ref.No.1	020008616210
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice no.	842608961325
จำนวนเงิน (บาท) Total (Baht)	120,400.49
วันที่ครบกำหนดค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน Due Date	20 มิถุนายน 2566

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K13101	KBTA9806	27660355	5124	31/05/2566	05/2566	22-33 KV	600

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

		เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	8.640	8.548	55.20
	OP	9.496	9.376	72.00
	H	9.336	9.224	67.20
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	1054.610	1041.710	7740.00
	OP	1173.110	1156.860	9750.00
	H	1070.050	1055.280	8862.00
รวม				26352.00
รีแอกทีฟ		3.208	3.188	12.00

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 55.20 กว.	132.9300	7,337.74
Off Peak 72.00 กว.	0.0000	0.00
Peak 7740.00 หน่วย	4.1839	32,383.39
Off Peak 18612.00 หน่วย	2.6037	48,460.06
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		88,493.43

ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
30/04/66	22860.00
31/03/66	22758.00
28/02/66	20580.00
31/01/66	22662.00
31/12/65	20046.00
30/11/65	22272.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	88,493.43
ค่า Ft พ.ค.66-ส.ค.66=0.9119 บาท/หน่วย	24,030.39
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	112,523.82
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	7,876.67
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	120,400.49
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	120,400.49

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดตัดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอแจ้งเตือนให้ทราบ ดังนี้
PEA ไม่มีนโยบายส่งลิงก์ให้ประชาชนติดตั้ง แอปพลิเคชัน
หรือ ลงทะเบียนใด ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูล PEA ได้ที่ www.pea.co.th
PEA Smart Plus ดาวน์โหลดจาก Play Store หรือ App Store เท่านั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

020008616210 95

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟภ.

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ https://eservice.pea.co.th/

ดาวน์โหลด PEA SMART Plus ที่ GooglePlay และ APP Store ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

กฟ.163-ร.65

#840409010369 *Document Date : 02/07/2566 *Printed : 04-07-2566 11:35:57

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า หจก. ทวีวงศ์ทรัพย์ อินน์
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 191/36 ถ.ราษฎร์อุทิศ200ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	020008616210
CA/Ref.No.1 เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice no.	840409010369
จำนวนเงิน (บาท) Total (Baht)	111,875.93
วันที่ครบกำหนดค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน Due Date	20 กรกฎาคม 2566

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย Duty	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K13101	KBTA9806	27660355	5124	30/06/2566	06/2566	22-33 KV	600

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด P	8.720	8.640	48.00
(กิโลวัตต์) OP	9.608	9.496	67.20
H	9.444	9.336	64.80
พลังงานไฟฟ้า P	1066.880	1054.610	7362.00
(หน่วย) OP	1190.360	1173.110	10350.00
H	1081.410	1070.050	6816.00
รวม			24528.00
กิโลวาร์	3.228	3.208	12.00

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Unit Price	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 48.00 กว.	132.9300	6,380.64
Off Peak 67.20 กว.	0.0000	0.00
Peak 7362.00 หน่วย	4.1839	30,801.87
Off Peak 17166.00 หน่วย	2.6037	44,695.11
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		82,189.86

ประวัติการใช้ไฟฟ้า Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
31/05/66	26352.00
30/04/66	22860.00
31/03/66	22758.00
28/02/66	20580.00
31/01/66	22662.00
31/12/65	20046.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	82,189.86
ค่า Ft พ.ค.66-ส.ค.66=0.9119 บาท/หน่วย	22,367.08
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	104,556.94
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	7,318.99
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	111,875.93
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	111,875.93

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดตัดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) พร้อมให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop
ทั่วประเทศแล้ววันนี้ สนใจติดตั้งสอบถามที่ สำนักงาน กฟภ. ในพื้นที่
หรือ 1129 PEA CONTACT CENTER
PEA SOLAR พลังงานของทุกคน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

020008616210 95

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟภ.

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาใหบริการ การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ https://eservice.pea.co.th/

ดาวน์โหลด PEA SMART Plus ที่ GooglePlay และ APP Store ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

กง.163-ร.65

ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00016490-4

สาขาที่ 00089

106/137 ม.7 ถ.ริชิดสงคราม ต.กะหู้ อ.กะหู้ จ.ภูเก็ต
83120 โทรศัพท์ :076-319173

เลขที่ :	WT1216/660106584
วันเดือนปี:	15 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่ผู้ใช้น้ำ:	12160202257
ประเภทผู้ใช้น้ำ:	33-สถานบริการและที่พัก
ชื่อผู้ใช้น้ำ:	หจก.หวังเศ็ทรัพย์ อินน์
ที่อยู่:	191/36 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ป่าตอง อ.กะหู้ จ.ภูเก็ต 83150
เลขประจำตัว	0833543000139
ผู้เสียภาษีอากร:	สำนักงานใหญ่
เส้นทาง:	010010-53
วันที่อ่านมาตรครั้งก่อน:	3 มกราคม 2566
เลขมาตรครั้งก่อน:	55337
วันที่อ่านมาตรครั้งนี้:	4 กุมภาพันธ์ 2566
เลขมาตรครั้งนี้:	56283
จำนวนที่ใช้:	946,000 ลิตร

เดือน 02/2566	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ	31,988.50
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	60.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	32,048.50
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้เกิน	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	2,243.40
รวมทั้งสิ้น	34,291.90

(สามหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)

ผู้รับเงิน น.ส.จุฑามาศ บุรุษราษฎร์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต
15 ก.พ. 2566 13:37:19

ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00016490-4

สาขาที่ 00089

106/137 ม.7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ :076-319173

เลขที่ :	WT1216/660180943
วันเดือนปี:	17 มีนาคม 2566
เลขที่ผู้ใช้น้ำ:	12160202257
ประเภทผู้ใช้น้ำ:	33-สถานบริการและที่พัก
ชื่อผู้ใช้น้ำ:	หจก.ทวีวงศ์ทรัพย์ อินน์
ที่อยู่:	191/36 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
เลขประจำตัว	0833543000139
ผู้เสียภาษีอากร:	สำนักงานใหญ่
เส้นทาง:	010010-53
วันที่อ่านมาตรครั้งก่อน:	4 กุมภาพันธ์ 2566
เลขมาตรครั้งก่อน:	56283
วันที่อ่านมาตรครั้งนี้:	3 มีนาคม 2566
เลขมาตรครั้งนี้:	57048
จำนวนที่ใช้:	765,000 ลิตร

เดือน 03/2566	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ	25,698.75
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	60.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	25,758.75
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้เกิน	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,803.11
รวมทั้งสิ้น	27,561.86

(สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์)

ผู้รับเงิน น.ส.สุภิรมย์ พรหมอยู่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

17 มี.ค. 2566 11:17:27

ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00016490-4

สาขาที่ 00089

106/137 ม.7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ :076-319173

เลขที่ :	WT1216/660180943
วันเดือนปี:	17 มีนาคม 2566
เลขที่ผู้ใช้น้ำ:	12160202257
ประเภทผู้ใช้น้ำ:	33-สถานบริการและที่พัก
ชื่อผู้ใช้น้ำ:	หจก.ทวีวงศ์ทรัพย์ อินน์
ที่อยู่:	191/36 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
เลขประจำตัว	0833543000139
ผู้เสียภาษีอากร:	สำนักงานใหญ่
เส้นทาง:	010010-53
วันที่อ่านมาตรครั้งก่อน:	4 กุมภาพันธ์ 2566
เลขมาตรครั้งก่อน:	56283
วันที่อ่านมาตรครั้งนี้:	3 มีนาคม 2566
เลขมาตรครั้งนี้:	57048
จำนวนที่ใช้:	765,000 ลิตร

เดือน 03/2566	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ	25,698.75
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	60.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	25,758.75
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้เกิน	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,803.11
รวมทั้งสิ้น	27,561.86

(สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์)

ผู้รับเงิน น.ส.สุภิรมย์ พรหมอยู่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

17 มี.ค. 2566 11:17:27

ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00016490-4
สาขาที่ 00089
106/137 ม.7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะหู่ อ.กะหู่ จ.ภูเก็ต
83120 โทรศัพท์ :076-319173

เลขที่ :	WT1216/660248863
วันเดือนปี:	18 เมษายน 2566
เลขที่ผู้ใช้น้ำ:	12160202257
ประเภทผู้ใช้น้ำ:	33-สถานบริการและที่พัก
ชื่อผู้ใช้น้ำ:	หจก.ทวีวงศ์ทรัพย์ อินน์
ที่อยู่:	191/36 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ป่าตอง อ.กะหู่ จ.ภูเก็ต 83150
เลขประจำตัว	0833543000139
ผู้เสียภาษีอากร:	สำนักงานใหญ่
เส้นทาง:	010010-53
วันที่อ่านมาตรครั้งก่อน:	3 มีนาคม 2566
เลขมาตรครั้งก่อน:	57048
วันที่อ่านมาตรครั้งนี้:	4 เมษายน 2566
เลขมาตรครั้งนี้:	57970,
จำนวนที่ใช้:	922,000 ลิตร

เดือน 04/2566	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ	31,154.50
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	60.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	31,214.50
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้เกิน	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	2,185.02
รวมทั้งสิ้น	33,399.52

(สามหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบสองสตางค์)

ผู้รับเงิน น.ส.สุภิรมย์ ทรหมอยู่
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

18 เม.ย. 2566 13:53:59

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00016490-4
สาขาที่ 00089
106/137 ม.7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
83120 โทรศัพท์ :076-319173

เลขที่ :	WT1216/660312758
วันเดือนปี:	16 พฤษภาคม 2566
เลขที่ผู้ใช้น้ำ:	12160202257
ประเภทผู้ใช้น้ำ:	33-สถานบริการและที่พัก
ชื่อผู้ใช้น้ำ:	หจก.ทวีวงศ์ทรัพย์ อินน์
ที่อยู่:	191/36 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
เลขประจำตัว	0833543000139
ผู้เสียภาษีอากร:	สำนักงานใหญ่
เส้นทาง:	010010-53
วันที่อ่านมาตรครั้งก่อน:	4 เมษายน 2566
เลขมาตรครั้งก่อน:	57970
วันที่อ่านมาตรครั้งนี้:	2 พฤษภาคม 2566
เลขมาตรครั้งนี้:	58622
จำนวนที่ใช้:	652,000 ลิตร

เดือน 05/2566	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ	21,772.00
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	60.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	21,832.00
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้เกิน	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,528.24
รวมทั้งสิ้น	23,360.24

(สองหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์)

ผู้รับเงิน น.ส.ระชีพรรณ คงแก้ว
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

16 พ.ค. 2566 13:14:21

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00016490-4
สาขาที่ 00089
106/137 ม.7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
83120 โทรศัพท์ :076-319173

เลขที่ :	WT1216/660312758
วันเดือนปี:	16 พฤษภาคม 2566
เลขที่ผู้ใช้น้ำ:	12160202257
ประเภทผู้ใช้น้ำ:	33-สถานบริการและที่พัก
ชื่อผู้ใช้น้ำ:	หจก.ทวีวงศ์ทรัพย์ อินน์
ที่อยู่:	191/36 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
เลขประจำตัว	0833543000139
ผู้เสียภาษีอากร:	สำนักงานใหญ่
เส้นทาง:	010010-53
วันที่อ่านมาตรครั้งก่อน:	4 เมษายน 2566
เลขมาตรครั้งก่อน:	57970
วันที่อ่านมาตรครั้งนี้:	2 พฤษภาคม 2566
เลขมาตรครั้งนี้:	58622
จำนวนที่ใช้:	652,000 ลิตร

เดือน 05/2566	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ	21,772.00
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	60.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	21,832.00
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้เกิน	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,528.24
รวมทั้งสิ้น	23,360.24

(สองหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์)

ผู้รับเงิน น.ส.ระชีพรรณ คงแก้ว
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

16 พ.ค. 2566 13:14:21

ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00016490-4

สาขาที่ 00089

106/137 ม.7 ถ.ริชิดสงคราม ต.กะหู้ อ.กะหู้ จ.ภูเก็ต
83120 โทรศัพท์ :076-319173

เลขที่ :	WT1216/660378356
วันเดือนปี:	15 มิถุนายน 2566
เลขที่ผู้ใช้น้ำ:	12160202257
ประเภทผู้ใช้น้ำ:	33-สถานบริการและที่พัก
ชื่อผู้ใช้น้ำ:	หจก.ทวีวงศ์ทรัพย์ อินน์ ชำระโดย หจก.อมตะ ป่าตอง
ที่อยู่:	191/36 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ป่าตอง อ.กะหู้ จ.ภูเก็ต 83150
เลขประจำตัว	0833547001440
ผู้เสียภาษีอากร:	สำนักงานใหญ่
เส้นทาง:	010010-53
วันที่อ่านมาตรครั้งก่อน:	2 พฤษภาคม 2566
เลขมาตรครั้งก่อน:	58622
วันที่อ่านมาตรครั้งนี้:	3 มิถุนายน 2566 .
เลขมาตรครั้งนี้:	59740
จำนวนที่ใช้:	1,118,000 ลิตร

เดือน 06/2566	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ	37,965.50
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	60.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	38,025.50
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้เกิน	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	2,661.79
รวมทั้งสิ้น	40,687.29

(สี่หมื่นหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์)

ผู้รับเงิน น.ส.สุภิรมย์ พรหมอยู่
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

15 มิ.ย. 2566 10:50:52

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8003(00) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา สาขาภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-319173

www.pwa.co.th
Call Center 1662

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216660411183	12160202257	1216-12
วันที่แจ้งค่าน้ำ	**วันครบชำระ**	**เส้นทาง**
03/07/66 14:18	10/07/66	010010.53

ชื่อผู้ใช้น้ำ หจก.ทวีวงศ์ทรัพย์ อินน์ ชำระโดย

ที่อยู่ 191/36 ถ.รามฎรอุทิศ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ ภูเก็ต83150

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	03/06/66	03/07/66
เลขในมาตรวัดน้ำ	59740	60454
หน่วยน้ำที่ใช้	714,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา	T3(66/07)	23,926.50 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		60.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		1,679.06 บาท
รวมเงินครั้งนี้		25,665.56 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		25,665.56 บาท

กปภ.ขยายเวลาชำระที่ตัวแทนเก็บเงินได้อีก 3 วัน นับจากวันครบกำหนด

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 04-10/07/66

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา 17/07/66

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ 66.0.2(PWA4)

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 06/66	เดือน 05/66	เดือน 04/66
1118	652	922

เอกสารแนบที่ 10
รายงานการตรวจสอบระบบปั๊มน้ำ

ตารางตรวจเช็คปั๊มน้ำตึก - เดือน ก.ค 2566 ม.ค 2566

วันที่	ตึก 1							ตึก 2							ตึก 3						
	สภาพตู้คอนโทรล		ระดับน้ำในบ่อเก็บ (%)	สภาพปั๊มส่งน้ำ				สภาพตู้คอนโทรล		ระดับน้ำในบ่อเก็บ (%)	สภาพปั๊มส่งน้ำ				สภาพตู้คอนโทรล		ระดับน้ำในบ่อเก็บ (%	สภาพปั๊มส			
				NO.1		NO.2					NO.1		NO.2					NO.1		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ
1	✓		100	✓				✓		120			✓		✓		120			✓
2	✓		100	✓				✓		130			✓		✓		120			✓
3	✓		90	✓				✓		120			✓		✓		110			✓
4	✓		95	✓				✓		120			✓		✓		110			✓
5	✓		100	✓				✓		130			✓		✓		100			✓
6	✓		100	✓				✓		100			✓		✓		100			✓
7	✓		90	✓				✓		140			✓		✓		100			✓
8	✓		90	✓				✓		150			✓		✓		120			✓
9	✓		100	✓				✓		145			✓		✓		120			✓
10	✓		100	✓				✓		145			✓		✓		100			✓
11	✓		100	✓				✓		140			✓		✓		90			✓
12	✓		80	✓				✓		145			✓		✓		90			✓
13	✓		85	✓				✓		140			✓		✓		90			✓
14	✓		90	✓				✓		150			✓		✓		100			✓
15	✓		100	✓				✓		150			✓		✓		100			✓
16	✓		100	✓				✓		150			✓		✓		90			✓
17	✓		90	✓				✓		150			✓		✓		110			✓
18	✓		90	✓				✓		145			✓		✓		120			✓
19	✓		90	✓				✓		145			✓		✓		120			✓
20	✓		90	✓				✓		145			✓		✓		110			✓
21	✓		80	✓				✓		140			✓		✓		110			✓
22	✓		85	✓				✓		140			✓		✓		100			✓
23	✓		100	✓				✓		150			✓		✓		120			✓
24	✓		100	✓				✓		150			✓		✓		120			✓
25	✓		90	✓				✓		145			✓		✓		120			✓
26	✓		90	✓				✓		140			✓		✓		100			✓
27	✓		90	✓				✓		140			✓		✓		100			✓
28	✓		95	✓				✓		130			✓		✓		120			✓
29	✓		100	✓				✓		120			✓		✓		120			✓
30	✓		100	✓				✓		130			✓		✓		120			✓
31	✓		95	✓				✓		135			✓		✓		120			✓

Chief Engineer..... [redacted] .....

ตารางตรวจเช็คปั๊มน้ำตึก___ เดือน ก.พ. 2566 ก.พ. 2566

วันที่	ตึก 1							ตึก 2							ตึก 3						
	สภาพตู้คอนโทรล		ระดับน้ำในบ่อเก็บ	สภาพปั๊มส่งน้ำ				สภาพตู้คอนโทรล		ระดับน้ำในบ่อเก็บ (%)	สภาพปั๊มส่งน้ำ				สภาพตู้คอนโทรล		ระดับน้ำในบ่อเก็บ (%	สภาพปั๊มส		
				NO.1		NO.2					NO.1		NO.2					NO.1		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ
1	✓		80	✓				✓		120	✓				✓		80	✓		
2	✓		80	✓				✓		120	✓				✓		90	✓		
3	✓		90	✓				✓		120	✓				✓		80	✓		
4	✓		100	✓				✓		120	✓				✓		90	✓		
5	✓		110	✓				✓		130	✓				✓		90	✓		
6	✓		110	✓				✓		140	✓				✓		90	✓		
7	✓		100	✓				✓		120	✓				✓		90	✓		
8	✓		100	✓				✓		130	✓				✓		90	✓		
9	✓		100	✓				✓		150	✓				✓		90	✓		
10	✓		110	✓				✓		140	✓				✓		90	✓		
11	✓		110	✓				✓		140	✓				✓		80	✓		
12	✓		100	✓				✓		120	✓				✓		80	✓		
13	✓		100	✓				✓		130	✓				✓		90	✓		
14	✓		100	✓				✓		150	✓				✓		100	✓		
15	✓		90	✓				✓		150	✓				✓		100	✓		
16	✓		80	✓				✓		140	✓				✓		100	✓		
17	✓		90	✓				✓		140	✓				✓		90	✓		
18	✓		90	✓				✓		150	✓				✓		90	✓		
19	✓		90	✓				✓		150	✓				✓		90	✓		
20	✓		100	✓				✓		120	✓				✓		90	✓		
21	✓		100	✓				✓		130	✓				✓		100	✓		
22	✓		100	✓				✓		130	✓				✓		90	✓		
23	✓		100	✓				✓		120	✓				✓		90	✓		
24	✓		110	✓				✓		120	✓				✓		90	✓		
25	✓		110	✓				✓		140	✓				✓		90	✓		
26	✓		100	✓				✓		140	✓				✓		90	✓		
27	✓		90	✓				✓		140	✓				✓		90	✓		
28	✓		90	✓				✓		150	✓				✓		80	✓		
29	✓		90	✓				✓		120	✓				✓		90	✓		
30	✓			✓											✓					
31	✓														✓					

Chief Engineer..... [redacted] .....

ตารางตรวจเช็คปั๊มน้ำตึก___ เดือน มี.ค 2566 พ.ศ.2566

วันที่	ตึก 1							ตึก 2							ตึก 3						
	สภาพตู้คอนโทรล		ระดับน้ำในบ่อเก็บ	สภาพปั๊มส่งน้ำ				สภาพตู้คอนโทรล		ระดับน้ำในบ่อเก็บ (%)	สภาพปั๊มส่งน้ำ				สภาพตู้คอนโทรล		ระดับน้ำในบ่อเก็บ (%	สภาพปั๊มส			
				NO.1		NO.2					NO.1		NO.2					NO.1		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ
1	✓		80	✓				✓		120	✓				✓		80	✓		
2	✓		90	✓				✓		120	✓				✓		80	✓		
3	✓		90	✓				✓		130	✓				✓		80	✓		
4	✓		80	✓				✓		130	✓				✓		90	✓		
5	✓		80	✓				✓		140	✓				✓		90	✓		
6	✓		70	✓				✓		140	✓				✓		80	✓		
7	✓		70	✓				✓		140	✓				✓		90	✓		
8	✓		80	✓				✓		130	✓				✓		80	✓		
9	✓		90	✓				✓		130	✓				✓		90	✓		
10	✓		70	✓				✓		120	✓				✓		80	✓		
11	✓		70	✓				✓		120	✓				✓		80	✓		
12	✓		100	✓				✓		120	✓				✓		80	✓		
13	✓		100	✓				✓		130	✓				✓		80	✓		
14	✓		90	✓				✓		130	✓				✓		90	✓		
15	✓		90	✓				✓		140	✓				✓		90	✓		
16	✓		100	✓				✓		140	✓				✓		90	✓		
17	✓		110	✓				✓		130	✓				✓		90	✓		
18	✓		110	✓				✓		140	✓				✓		90	✓		
19	✓		120	✓				✓		140	✓				✓		80	✓		
20	✓		120	✓				✓		140	✓				✓		90	✓		
21	✓		120	✓				✓		130	✓				✓		90	✓		
22	✓		110	✓				✓		130	✓				✓		90	✓		
23	✓		100	✓				✓		130	✓				✓		90	✓		
24	✓		100	✓				✓		140	✓				✓		100	✓		
25	✓		100	✓				✓		140	✓				✓		100	✓		
26	✓		110	✓				✓		140	✓				✓		100	✓		
27	✓		110	✓				✓		130	✓				✓		90	✓		
28	✓		120	✓				✓		120	✓				✓					
29	✓		120	✓				✓												
30	✓		120	✓				✓												
31																				

Chief Engineer.....[redacted].....

ตารางตรวจเช็คบูสเตอร์ปั๊มตึก ____ เดือน มกราคม 66

วันที่	ตึก 1							ตึก 2							ตึก 3						
	สภาพตู้คอนโทรล		ระดับน้ำในบ่อเก็บ (%)	สภาพปั๊มส่งน้ำ				สภาพตู้คอนโทรล		ระดับน้ำในบ่อเก็บ (%)	สภาพปั๊มส่งน้ำ				สภาพตู้คอนโทรล		ระดับน้ำในบ่อเก็บ (%)	สภาพปั๊มส่งน้ำ			
				NO.1		NO.2					NO.1		NO.2					NO.1		NO.2	
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ
1	✓		90	✓			✓	✓		90					✓		90	✓			✓
2	✓		90	✓			✓	✓		90					✓		90	✓			✓
3	✓		90	✓			✓	✓		90					✓		90	✓			✓
4	✓		90	✓			✓	✓		90					✓		90	✓			✓
5	✓		90	✓			✓	✓		90					✓		90	✓			✓
6	✓		90	✓			✓	✓		90					✓		90	✓			✓
7	✓		90	✓			✓	✓		90					✓		90	✓			✓
8	✓		90	✓			✓	✓		90					✓		90	✓			✓
9	✓		90	✓			✓	✓		90					✓		90	✓			✓
10	✓		90	✓			✓	✓		90					✓		90	✓			✓
11	✓		90	✓			✓	✓		90					✓		90	✓			✓
12	✓		90	✓			✓	✓		90					✓		90	✓			✓
13	✓		90	✓			✓	✓		90					✓		90	✓			✓
14	✓		90	✓			✓	✓		90					✓		90	✓			✓
15	✓		90	✓			✓	✓		90					✓		90	✓			✓
16	✓		90	✓			✓	✓		90					✓		90	✓			✓
17	✓		90	✓			✓	✓		90					✓		90	✓			✓
18	✓		90	✓			✓	✓		90					✓		90	✓			✓
19	✓		90	✓			✓	✓		90					✓		90	✓			✓
20	✓		90	✓			✓	✓		90					✓		90	✓			✓
21	✓		90	✓			✓	✓		90					✓		90	✓			✓
22	✓		90	✓			✓	✓		90					✓		90	✓			✓
23	✓		90	✓			✓	✓		90					✓		90	✓			✓
24	✓		90	✓			✓	✓		90					✓		90	✓			✓
25	✓		90	✓			✓	✓		90					✓		90	✓			✓
26	✓		90	✓			✓	✓		90					✓		90	✓			✓
27	✓		90	✓			✓	✓		90					✓		90	✓			✓
28	✓		90	✓			✓	✓		90					✓		90	✓			✓
29	✓		90	✓			✓	✓		90					✓		90	✓			✓
30	✓		90	✓			✓	✓		90					✓		90	✓			✓
31																					

Chief Engineer [redacted]

ตารางตรวจเช็คระบบน้ำร้อน ดาดฟ้า ประจำเดือน 1/2/2567 66

วันที่	ตึก 1						ตึก 2						ตึก 3					
	สภาพตู้คอนโทรล		อุณหภูมิน้ำ (°C)	ปั๊มรีเทิร์นน้ำร้อน		หมายเหตุ	สภาพตู้คอนโทรล		อุณหภูมิน้ำ (°C)	ปั๊มรีเทิร์นน้ำร้อน		หมายเหตุ	สภาพตู้คอนโทรล		อุณหภูมิน้ำ (°C)	ปั๊มรีเทิร์นน้ำร้อน		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	
1	✓		49	✓			✓		40	✓			✓		40	✓		
2	✓		49	✓			✓		40	✓			✓		40	✓		
3	✓		49	✓			✓		40	✓			✓		40	✓		
4	✓		49	✓			✓		40	✓			✓		40	✓		
5	✓		49	✓			✓		40	✓			✓		40	✓		
6	✓		49	✓			✓		40	✓			✓		40	✓		
7	✓		49	✓			✓		40	✓			✓		40	✓		
8	✓		49	✓			✓		40	✓			✓		40	✓		
9	✓		49	✓			✓		40	✓			✓		40	✓		
10	✓		49	✓			✓		40	✓			✓		40	✓		
11	✓		49	✓			✓		40	✓			✓		40	✓		
12	✓		49	✓			✓		40	✓			✓		40	✓		
13	✓		49	✓			✓		40	✓			✓		40	✓		
14	✓		49	✓			✓		40	✓			✓		40	✓		
15	✓		49	✓			✓		40	✓			✓		40	✓		
16	✓		49	✓			✓		40	✓			✓		40	✓		
17	✓		49	✓			✓		40	✓			✓		40	✓		
18	✓		49	✓			✓		40	✓			✓		40	✓		
19	✓		49	✓			✓		40	✓			✓		40	✓		
20	✓		49	✓			✓		40	✓			✓		40	✓		
21	✓		49	✓			✓		40	✓			✓		40	✓		
22	✓		45	✓			✓		40	✓			✓		40	✓		
23	✓		49	✓			✓		40	✓			✓		40	✓		
24	✓		48	✓			✓		40	✓			✓		40	✓		
25	✓		47	✓			✓		40	✓			✓		40	✓		
26	✓		47	✓			✓		40	✓			✓		40	✓		
27	✓		47	✓			✓		40	✓			✓		40	✓		
28	✓		50	✓			✓		40	✓			✓		40	✓		
29	✓		46	✓			✓		40	✓			✓		40	✓		
30	✓		48	✓			✓		40	✓			✓		40	✓		
31																		

[redacted]

ตารางตรวจเช็คปั๊มน้ำตึก___ เดือน ก.ค. 2566 ก.ค. 2566.

วันที่	ตึก 1					ตึก 2							ตึก 3					
	สภาพตู้คอนโทรล		ระดับน้ำในบ่อเก็บ	สภาพปั๊มส่งน้ำ NO.1		สภาพตู้คอนโทรล		ระดับน้ำในบ่อเก็บ (%)	สภาพปั๊มส่งน้ำ NO.1		NO.2		สภาพตู้คอนโทรล		ระดับน้ำในบ่อเก็บ (%	สภาพปั๊มส่งน้ำ NO.1		NO.2	
	ปกติ	ไม่ปกติ		ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ
1	✓					✓		120							80			✓	
2	✓					✓		120							80			✓	
3	✓					✓		130							90			✓	
4	✓					✓		130							80			✓	
5	✓					✓		140							90			✓	
6	✓					✓		140							90			✓	
7	✓					✓		130							80			✓	
8	✓					✓		130							90			✓	
9	✓					✓		100							90			✓	
10	✓					✓		100							90			✓	
11	✓					✓		130							90			✓	
12	✓					✓		100							90			✓	
13	✓					✓		150							80			✓	
14	✓					✓		140							80			✓	
15	✓					✓		140							90			✓	
16	✓					✓		150							90			✓	
17	✓					✓		150							90			✓	
18	✓					✓		150							100			✓	
19	✓					✓		160							100			✓	
20	✓					✓		160							100			✓	
21	✓					✓		160							110			✓	
22	✓					✓		160							110			✓	
23	✓					✓		100							100			✓	
24	✓					✓		150							100			✓	
25	✓					✓		150							110			✓	
26	✓					✓		140							120			✓	
27	✓					✓		140							120			✓	
28	✓					✓		145							120			✓	
29	✓					✓		150							120			✓	
30	✓					✓		100							120			✓	
31						✓													

Chief Engineer..... [redacted] .....

ตารางตรวจเช็คปั๊มน้ำตึก____ เดือน__มิ.ย 2566_____

วันที่	ตึก 1							ตึก 2							ตึก 3							หมายเหตุ
	สภาพตู้คอนโทรล		ระดับน้ำในบ่อเก็บ (%)	สภาพปั๊มส่งน้ำ				สภาพตู้คอนโทรล		ระดับน้ำในบ่อเก็บ (%)	สภาพปั๊มส่งน้ำ				สภาพตู้คอนโทรล		ระดับน้ำในบ่อเก็บ (%)	สภาพปั๊มส่งน้ำ				
				NO.1		NO.2					NO.1		NO.2					NO.1		NO.2		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	ปกติ		150	ปกติ		ปกติ		ปกติ		180	ปกติ		ปกติ		ปกติ		170		ส่งซ่อม	ปกติ		
2	ปกติ			ปกติ		ปกติ		ปกติ			ปกติ		ปกติ		ปกติ				ส่งซ่อม	ปกติ		
3	ปกติ		140	ปกติ		ปกติ		ปกติ		160	ปกติ		ปกติ		ปกติ		180		ส่งซ่อม	ปกติ		
4	ปกติ		120	ปกติ		ปกติ		ปกติ		190	ปกติ		ปกติ		ปกติ		180		ส่งซ่อม	ปกติ		
5	ปกติ		155	ปกติ		ปกติ		ปกติ		170	ปกติ		ปกติ		ปกติ		180		ส่งซ่อม	ปกติ		
6	ปกติ		160	ปกติ		ปกติ		ปกติ		180	ปกติ		ปกติ		ปกติ		180		ส่งซ่อม	ปกติ		
7	ปกติ		145	ปกติ		ปกติ		ปกติ		180	ปกติ		ปกติ		ปกติ		180		ส่งซ่อม	ปกติ		
8	ปกติ		130	ปกติ		ปกติ		ปกติ		180	ปกติ		ปกติ		ปกติ		145			ปกติ		
9	ปกติ		130	ปกติ		ปกติ		ปกติ		180	ปกติ		ปกติ		ปกติ		180			ปกติ		
10																						
11																						
12	ปกติ		150			ปกติ		ปกติ		180	ปกติ		ปกติ		ปกติ		200			ปกติ		
13	ปกติ		145			ปกติ		ปกติ		170	ปกติ		ปกติ		ปกติ		100		ปกติ	ปกติ		
14	ปกติ		145			ปกติ		ปกติ		170	ปกติ		ปกติ		ปกติ		200		ปกติ	ปกติ		
15	ปกติ		150			ปกติ		ปกติ		180	ปกติ		ปกติ		ปกติ		150		ปกติ	ปกติ		
16	ปกติ		145			ปกติ		ปกติ		170	ปกติ		ปกติ		ปกติ		195		ปกติ	ปกติ		
17																						
18																						
19	ปกติ		150			ปกติ		ปกติ		175	ปกติ		ปกติ		ปกติ		135		ปกติ	ปกติ		
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						

Chief Engineer.....[redacted].....

การตรวจเช็คระบบสระน้ำ
โรงแรม อมตะ

✓ ปกติ × ไม่ปกติ

ประจำเดือน ตุลาคม 2566

วันที่	สระศาลา						สระสตรีพล							
	ค่า		ปั๊มกรอง			สภาพน้ำ	ค่า		ปั๊มกรอง			สภาพน้ำ	ผู้ปฏิบัติงาน	
	CL	PH	เครื่องที่ 1	เครื่องที่ 2	ปั๊ม Jacuzzi		CL	PH	เครื่องที่ 1	เครื่องที่ 2	ปั๊ม Jacuzzi			
1	1.5	7.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สังวร	
2	1.0	7.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สังวร	
3	1.0	7.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สังวร	
4	1.5	7.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สังวร	
5	1.5	7.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สังวร	
6	1.0	7.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สังวร	
7	1.0	7.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สังวร	
8	2.0	6.8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สังวร	
9	1.5	7.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สังวร	
10	1.5	7.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สังวร	
11	1.0	7.2	✓	✓	✓	✓	0.5	7.2	✓	✓	✓	✓	ส.สงวน	
12	1.0	7.2	✓	✓	✓	✓	1.0	7.2	✓	✓	✓	✓	ส.สงวน	
13	1.5	7.2	✓	✓	✓	✓	1.5	7.2	✓	✓	✓	✓	ส.สงวน	
14	1.5	7.2	✓	✓	✓	✓	1.5	7.2	✓	✓	✓	✓	สังวร	
15	1.0	7.0	✓	✓	✓	✓	2.0	7.2	✓	✓	✓	✓	สังวร	
16	1.0	7.0	✓	✓	✓	✓	2.0	7.2	✓	✓	✓	✓	สังวร	
17	1.5	7.0	✓	✓	✓	✓	1.5	7.4	✓	✓	✓	✓	สังวร	
18	1.5	6.8	✓	✓	✓	✓	1.5	7.4	✓	✓	✓	✓	ส.สงวน	
19	1.5	6.8	✓	✓	✓	✓	1.5	7.4	✓	✓	✓	✓	ส.สงวน	
20	1.5	7.0	✓	✓	✓	✓	1.0	7.2	✓	✓	✓	✓	ส.สงวน	
21	1.5	7.0	✓	✓	✓	✓	1.0	7.2	✓	✓	✓	✓	สังวร	
22	1.0	7.2	✓	✓	✓	✓	1.5	7.2	✓	✓	✓	✓	ส.สงวน	
23	1.0	7.2	✓	✓	✓	✓	1.5	7.2	✓	✓	✓	✓	ส.สงวน	
24	1.0	7.2	✓	✓	✓	✓	1.5	7.4	✓	✓	✓	✓	ส.สงวน	
25	1.5	7.0	✓	✓	✓	✓	1.0	7.4	✓	✓	✓	✓	สังวร	
26	1.5	7.0	✓	✓	✓	✓	1.0	7.2	✓	✓	✓	✓	สังวร	
27	1.5	6.8	✓	✓	✓	✓	2.0	7.2	✓	✓	✓	✓	สังวร	
28	1.5	7.2	✓	✓	✓	✓	1.5	7.0	✓	✓	✓	✓	ส.สงวน	
29	1.5	7.2	✓	✓	✓	✓	1.5	7.0	✓	✓	✓	✓	ส.สงวน	
30	1.0	7.2	✓	✓	✓	✓	1.0	7.2	✓	✓	✓	✓	ส.สงวน	
31	1.0	7.2	✓	✓	✓	✓	1.5	7.2	✓	✓	✓	✓	ส.สงวน	

วิธีการแก้ไข: ล้างน้ำ ใหม่ ปรับ สารเคมี ตัวใหม่ ทั้งหมด

Chief Engineer..... [redacted] .....

การตรวจเช็คระบบสระน้ำ
โรงแรม อมตะ

✓ ปกติ × ไม่ปกติ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

วันที่	สระศาลา						สระสกายพูล						
	ค่า		ปั๊มกรอง			สภาพน้ำ	ค่า		ปั๊มกรอง			สภาพน้ำ	ผู้ปฏิบัติงาน
	CL	PH	เครื่องที่ 1	เครื่องที่ 2	ปั๊ม Jacuzzi		CL	PH	เครื่องที่ 1	เครื่องที่ 2	ปั๊ม Jacuzzi		
1							1.5	7.2	/	/		/	ส.ลอน
2							1.5	7.2	/	/		/	ส.ลอน
3							1.0	7.2	/	/		/	ส.ลอน
4							1.0	7.0	/	/		/	ส.ลอน
5							1.5	7.0	/	/		/	ส.ลอน
6							1.5	7.0	/	/		/	ส.ลอน
7							1.5	7.0	/	/		/	นุ่น
8							1.0	6.9	/	/		/	ส.ลอน
9							1.0	6.9	/	/		/	ส.ลอน
10							1.0	7.0	/	/		/	ส.ลอน
11							2.0	7.0	/	/		/	ส.ลอน
12							2.0	7.2	/	/		/	ส.ลอน
13							1.5	7.2	/	/		/	นุ่น
14							1.5	7.2	/	/		/	ส.ลอน
15							1.5	7.2	/	/		/	ส.ลอน
16							1.0	7.2	/	/		/	ส.ลอน
17							1.0	7.0	/	/		/	ส.ลอน
18							1.5	7.0	/	/		/	ส.ลอน
19							1.5	7.0	/	/		/	ส.ลอน
20							1.5	7.4	/	/		/	นุ่น
21							1.0	7.4	/	/		/	ส.ลอน
22							1.0	7.2	/	/		/	ส.ลอน
23							1.5	7.2	/	/		/	ส.ลอน
24							1.5	7.0	/	/		/	ส.ลอน
25							1.5	7.0	/	/		/	ส.ลอน
26							1.0	7.0	/	/		/	ส.ลอน
27							1.0	7.2	/	/		/	ส.ลอน
28							1.5	7.2	/	/		/	ส.ลอน
29							~~1.5~~						
30							1.5						
31							1.0						

Chief Engineer.. [redacted] .....

การตรวจเช็คระบบสระน้ำ
โรงแรม อมตะ

ประจำเดือน ตุลาคม 2566

✓ ปกติ × ไม่ปกติ

วันที่	สระศาลา						สระสกายพลู							
	ค่า		ปั๊มกรอง			สภาพน้ำ	ค่า		ปั๊มกรอง			สภาพน้ำ	ผู้ปฏิบัติงาน	[redacted]
	CL	PH	เครื่องที่ 1	เครื่องที่ 2	ปั๊ม Jacuzzi		CL	PH	เครื่องที่ 1	เครื่องที่ 2	ปั๊ม Jacuzzi			
1	2	7.2	✓			✓	2	7.2		✓		✓	ต.ท.อ	
2	2	7.2	✓			✓	2.5	7.2		✓		✓	″	
3	2	7.2	✓			✓	2.5	7.0		✓		✓	″	
4	1.5	7.0	✓			✓	2.5	7.0		✓		✓	″	
5	1.5	7.0	✓			✓	2	7.2		✓		✓	″	
6	2	7.2		✓		✓	2	7.2		✓		✓	″	
7	2	7.2		✓		✓	2.5	7.2		✓		✓	″	
8	1.5	7.2		✓		✓	3	7.0		✓		✓	″	
9	1.5	7.2		✓		✓	3	7.0		✓		✓	″	
10	2	7.2		✓		✓	3	7.2		✓		✓	″	
11	2	7.2	✓			✓	3	7.2		✓		✓	″	
12	2	7.2	✓			✓	2.5	7.0		✓		✓	″	
13	1.5	7.0	✓			✓	2.5	7.0		✓		✓	″	
14	2	7.0	✓			✓	2.5	7.0		✓		✓	″	
15	2	7.2	✓			✓	2	7.2		✓		✓	″	
16	2.5	7.2	✓			✓	2	7.2		✓		✓	″	
17	2.5	7.2	✓			✓	2.5	7.2		✓		✓	″	
18	2.5	7.2	✓			✓	2.5	7.2		✓		✓	″	
19	2	7.2		✓		✓	2	7.0		✓		✓	″	
20	2	7.0		✓		✓	2	7.2		✓		✓	″	
21	2	7.0		✓		✓	1.5	7.2		✓		✓	″	
22	2	7.2		✓		✓	1.5	7.2		✓		✓	″	
23	2	7.4		✓		✓	2.5	7.4		✓		✓	″	
24	2	7.4		✓		✓	2.5	7.2		✓		✓	″	
25	2.5	7.2		✓		✓	2.5	7.2		✓		✓	″	
26	2.5	7.2	✓			✓	1.5	7.0		✓		✓	″	
27	2.5	7.2	✓			✓	2	7.0		✓		✓	″	
28	2	7.0	✓			✓	2.5	7.2		✓		✓	″	
29	2	7.0	✓			✓	2.5	7.2		✓		✓	″	
30	2	6.8	✓			✓	2.5	7.2		✓		✓	″	
31						✓								

Chief Engineer..... [redacted] .....

การตรวจเช็คระบบสระน้ำ
โรงแรม อมตะ

✓ ปกติ × ไม่ปกติ

ประจำเดือน 6/2567 ถึง 66

วันที่	สระศาลา						สระสกายพูล 1ระดับ 9 ฟ						
	ค่า		ปั๊มกรอง			สภาพน้ำ	ค่า		ปั๊มกรอง			สภาพน้ำ	ผู้ปฏิบัติงาน
	CL	PH	เครื่องที่ 1	เครื่องที่ 2	ปั๊ม Jacuzzi		CL	PH	เครื่องที่ 1	เครื่องที่ 2	ปั๊ม Jacuzzi		
1	3	6.8	/	/	X	ใส	3	7.2	/		X	ใส	Jimo
2	3	6.8	/	/	X	"	3	7.2	/		X	"	"
3	3	6.8	/	/	X	"	3	7.2	/		X	"	"
4	3	6.8	/	/	X	"	3	7.2	/		X	"	"
5	3	6.8	/	/	X	"	3	7.2	/		X	"	"
6	3	6.8	/	/	X	"	3	7.2	/		X	"	"
7	3	6.8	/	/	X	"	3	7.2	/		X	"	"
8	1.5	6.8	/	/	X	"	3	7.2	/		X	"	"
9	3	6.8	/	/	X	"	3	7.2	/		X	"	"
10	3	6.8	/	/	X	"	3	7.2	/		X	"	"
11	3	6.8	/	/	X	"	3	7.2	/		X	"	"
12	3	6.8	/	/	X	"	3	7.2	/		X	"	"
13	3	6.8	/	/	X	"	3	7.2	/		X	"	"
14	3	6.8	/	/	X	"	3	7.2	/		X	"	"
15	3	6.8	/	/	X	"	3	7.2	/		X	"	"
16	3	6.8	/	/	X	"	3	7.2	/		X	"	"
17	3	6.8	/	/	X	"	3	7.2	/		X	"	"
18	3	6.8	/	/	X	"	3	7.2	/		X	"	"
19	3	6.8	/	/	X	"	3	7.2	/		X	"	"
20	3	6.8	/	/	X	"	3	7.2	/		X	"	"
21	3	6.8	/	/	X	"	3	7.2	/		X	"	"
22	3	6.8	/	/	X	"	3	7.2	/		X	"	"
23	3	6.8	/	/	X	"	3	6.8	/		X	"	"
24	3	6.8	/	/	X	"	3	6.8	/		X	"	"
25	3	6.8	/	/	X	"	3	6.8	/		X	"	"
26	1.5	6.8	/	/	X	"	3	6.8	/		X	"	"
27	3	6.8	/	/	X	"	3	6.8	/		X	"	"
28	0	6.8	/	/	X	"	3	6.8	/		X	"	"
29	3	6.8	/	/	X	"	3	6.8	/		X	"	"
30	0.5	6.8	/	/	X	"	3	6.8	/		X	"	"
31													

Chief Engine [redacted] .....

การตรวจเช็คระบบสระน้ำ
โรงแรม อมตะ

ประจำเดือน ก.ค 2566

✓ ปกติ × ไม่ปกติ

วันที่	สระศาลา						สระสกายพลู							
	ค่า		ปั๊มกรอง			สภาพน้ำ	ค่า		ปั๊มกรอง			สภาพน้ำ	ผู้ปฏิบัติงาน	[redacted]
	CL	PH	เครื่องที่ 1	เครื่องที่ 2	ปั๊ม Jacuzzi		CL	PH	เครื่องที่ 1	เครื่องที่ 2	ปั๊ม Jacuzzi			
1	2	7.0	✓			✓	2	7.2		✓		✓	ลูกค้า	
2	2	7.0	✓			✓	2.5	7.2		✓		✓	"	
3	2.5	7.2	✓			✓	2.5	7.0		✓		✓	"	
4	2.5	7.2	✓			✓	2.5	7.0		✓		✓	"	
5	2.5	7.1	✓			✓	2	7.2		✓		✓	"	
6	2	7.2	✓			✓	2	7.2		✓		✓	"	
7	2	7.2		✓		✓	2.5	7.2		✓		✓	"	
8	2	7.2		✓		✓	2.5	7.0		✓		✓	"	
9	1.5	7.2		✓		✓	2.5	7.4		✓		✓	"	
10	1.5	7.2		✓		✓	2.5	7.4		✓		✓	"	
11	2	7.0		✓		✓	2.5	7.1		✓		✓	"	
12	2	7.0	✓			✓	2.5	7.2		✓		✓	"	
13	2	7.0	✓			✓	2	7.2		✓		✓	"	
14	2.5	7.0	✓			✓	2	7.2		✓		✓	"	
15	2.5	7.0	✓			✓	2.5	7.2		✓		✓	"	
16	2	7.2	✓			✓	2.5	7.0		✓		✓	"	
17	2	7.2	✓			✓	2.5	7.2		✓		✓	"	
18	2	7.2		✓		✓	2.5	7.2		✓		✓	"	
19	2.5	7.2		✓		✓	2	7.2		✓		✓	"	
20	2.5	7.2		✓		✓	2	7.2		✓		✓	"	
21	2.5	7.2		✓		✓	2.5	7.2		✓		✓	"	
22	2	7.2		✓		✓	2.5	7.2		✓		✓	"	
23	2	7.4		✓		✓	2.0	7.0		✓		✓	"	
24	2	7.4		✓		✓	2.0	7.0		✓		✓	"	
25	1.5	7.4	✓			✓	2.5	7.2		✓		✓	"	
26	1.5	7.2	✓			✓	2.5	7.2		✓		✓	"	
27	2	7.2	✓			✓	2.5	7.2		✓		✓	"	
28	2	7.2	✓			✓	2.5	7.2		✓		✓	"	
29	2	7.2	✓	✓		✓	2.5	7.4		✓		✓	"	
30	2.5	7.2		✓		✓	2.5	7.2		✓		✓	"	
31	2.0	7.2		✓		✓	2.5	7.2						

Chief Engineer.....[redacted].....

การตรวจเช็คระบบสระน้ำ
โรงแรม อมตะ

;จำเดือน___มิ.ย 2566_____

✓ ปกติ × ไม่ปกติ

วันที่	สระศาลา						สระสกายพลู							หมายเหตุ
	ค่า		ปั๊มกรอง			สภาพน้ำ	ค่า		ปั๊มกรอง			สภาพน้ำ	ผู้ปฏิบัติงาน	
	CL	PH	เครื่องที่ 1	เครื่องที่ 2	ปั๊ม Jacuzzi		CL	PH	เครื่องที่ 1	เครื่องที่ 2	ปั๊ม Jacuzzi			
1	2.5	6.8	ปกติ			ใส	2	7.2	ปกติ	ไม่ใช้		ใส	มะนาว	
2														
3	3	6.8	ปกติ			ใส	1.5	7	ปกติ	ไม่ใช้		ใส	มะนาว	
4														
5	2.5	7	ปกติ			ใส	2.5	6.8	ปกติ	ไม่ใช้		ใส	มะนาว	
6	2	6.8	ปกติ			ใส	3	7	ปกติ	ไม่ใช้		ใส	มะนาว	
7	2	6.8	ปกติ			ใส	3	7.2	ปกติ	ไม่ใช้		ใส	มะนาว	
8	2	6.8	ปกติ			ใส	1.5	7.2	ปกติ	ไม่ใช้		ใส	มะนาว	แบล็คถัง
9	2	6.8	ปกติ			ใส	3	7.4	ปกติ	ไม่ใช้		ใส	มะนาว	
10	1.5	6.8	ปกติ			ใส	3	7.2	ปกติ	ไม่ใช้		ใส	มะนาว	
11	1.5	6.8	ปกติ			ใส	2	7.2	ปกติ	ไม่ใช้		ใส		
12	1	6.8	ปกติ			ใส	2	7.2	ปกติ	ไม่ใช้		ใส	โม	
13	2	6.8	ปกติ			ใส	2	7	ปกติ	ไม่ใช้		ใส	มะนาว	แบล็คถัง
14	2	6.8	ปกติ			ใส	2	6.8	ปกติ	ไม่ใช้		ใส	มะนาว	แบล็คถัง
15	2	6.8	ปกติ			ใส	2	6.8	ปกติ	ไม่ใช้		ใส	มะนาว	
16	1.5	6.8	ปกติ			ใส	3	7.2	ปกติ	ไม่ใช้		ใส	มะนาว	
17	2	7	ปกติ			ใส	2	7	ปกติ	ไม่ใช้		ใส	มะนาว	
18	1.5	7	ปกติ			ใส	1.5	7	ปกติ	ไม่ใช้		ใส	มะนาว	
19	1.5	6.8	ปกติ			ใส	1.5	6.8	ปกติ	ไม่ใช้		ใส	มะนาว	แบล็คถัง
20	1.5	6.8	ปกติ			ใส	1.5	6.8	ปกติ	ไม่ใช้		ใส		
21	2.5	7	ปกติ			ใส	2.5	7	ปกติ	ไม่ใช้		ใส	มะนาว	
22	2	6.8	ปกติ			ใส	2	6.8	ปกติ	ไม่ใช้		ใส	มะนาว	
23	2	6.8	ปกติ			ใส	2	6.8	ปกติ	ไม่ใช้		ใส	มะนาว	แบล็คถัง
24	2	6.8	ปกติ			ใส	2	6.8	ปกติ	ไม่ใช้		ใส	มะนาว	
25														
26														
27	2.5	6.8	ปกติ			ใส	1.5	6.8	ปกติ	ไม่ใช้		ใส	มะนาว	แบล็คถัง
28	2.5	6.8	ปกติ			ใส	1.5	6.8	ปกติ	ไม่ใช้		ใส	มะนาว	แบล็คถัง
29	1.5	6.8	ปกติ			ใส	2	6.8	ปกติ	ไม่ใช้		ใส	มะนาว	
30	2	6.8	ปกติ			ใส	2.5	6.8	ปกติ	ไม่ใช้		ใส	มะนาว	
31														

ineer...[redacted].....