

เอกสารแนบที่ 5
ใบเสร็จสุบตะกอน/ไขมัน

ผู้ชำนาญการ

เอกสารแนบที่ 6

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย



รายงานตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง
เดือนมกราคม 2566
แผนกช่าง

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
ตู้ดับเพลิง

ประจำเดือน มกราคม 2566

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์					หมายเหตุ
		ถังน้ำ	ถังผง	ถังผสม	ถังน้ำ	ถังผง	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	หน้าห้องฟิตเนสชั้น 9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
3	หน้าห้อง 804	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
4	หน้าห้อง 817	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
5	หน้าห้อง 704	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
6	หน้าห้อง 717	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
7	หน้าห้อง 604	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
8	หน้าห้อง 617	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
9	หน้าห้อง 504	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
10	หน้าห้อง 517	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
11	หน้าห้อง 404	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
12	หน้าห้อง 417	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
13	หน้าห้อง 304	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
14	หน้าห้อง 317	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
15	หน้าห้อง 201	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
16	หน้าห้อง 214	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
17	ห้องอาหาร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
18	ลิโอบบี้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
19	ทางเข้าชั้น 81	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
20	ลานจอดรถชั้น 81	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
21	ลานจอดรถชั้น 82	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	

ตรวจเช็คโดย 
วันที่ 88/1/66

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
ส่งต้นเพลิง
ประจำเดือนสิงหาคม 2559/46

ลำดับ	สถานที่	ชนิดสิ่ง	ชนิดเคมี	แรงดัน 195Psi		สภาพเคมี		สภาพถัง		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	แดง	ผง	✓		✓		✓		
2	หน้าห้องแม่พันธุ์ชั้น 9	แดง	ผง	✓		✓		✓		
3	หน้าห้องแม่พันธุ์ชั้น 9	เขียว	เหลว	✓		✓		✓		
4	หน้าห้อง 804	แดง	ผง	✓		✓		✓		
5	หน้าห้อง 817	แดง	ผง	✓		✓		✓		
6	หน้าห้อง 704	แดง	ผง	✓		✓		✓		
7	หน้าห้อง 712	แดง	ผง	✓		✓		✓		
8	หน้าห้อง 604	แดง	ผง	✓		✓		✓		
9	หน้าห้อง 617	แดง	ผง	✓		✓		✓		
10	หน้าห้อง 504	แดง	ผง	✓		✓		✓		
11	หน้าห้อง 517	แดง	ผง	✓		✓		✓		
12	หน้าห้อง 404	แดง	ผง	✓		✓		✓		
13	หน้าห้อง 417	แดง	ผง	✓		✓		✓		
14	หน้าห้อง 304	แดง	ผง	✓		✓		✓		
15	หน้าห้อง 317	แดง	ผง	✓		✓		✓		
16	หน้าห้อง 201	แดง	ผง	✓		✓		✓		
17	หน้าห้อง 214	แดง	ผง	✓		✓		✓		
18	บันไดสลา	เขียว	เหลว	✓		✓		✓		
19	ห้องอาหาร	แดง	ผง	✓		✓		✓		
20	ลิโอบบี้	แดง	ผง	✓		✓		✓		
21	สโตร์เกส	เขียว	เหลว	✓		✓		✓		ตรวจสอบถังเก็บน้ำ
22	ซักผ้า	เขียว	เหลว	✓		✓		✓		
23	บันไดฟุตชั้น 1	เขียว	เหลว	✓		✓		✓		
24	ใบครัว	เขียว	เหลว	✓		✓		✓		ตรวจสอบถังเก็บน้ำ
25	ทางเข้าชั้น 81	แดง	ผง	✓		✓		✓		
26	หน้าห้อง 81	เขียว	เหลว	✓		✓		✓		
27	ลานจอดรถชั้น 81	แดง	ผง	✓		✓		✓		
28	หน้าห้องไฟฟ้า MDB ชั้น 81	เขียว	เหลว	✓		✓		✓		
29	ลานจอดรถชั้น 82	แดง	ผง	✓		✓		✓		
30	หน้าห้องเฟรมชั้น 82	เขียว	เหลว	✓		✓		✓		

ตรวจเช็คโดย
วันที่ 29/11/59

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
ไฟฉุกเฉิน
ประจำเดือนสิงหาคม 2559/46

ลำดับ	สถานที่	สภาพหลอด		สภาพแบตเตอรี่		สภาพตัวเครื่อง		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	✓		✓		✓		
2	หน้าห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	✓		✓		✓		
3	ห้องอาหารชั้น 10	✓		✓		✓		
4	บาร์สเอร์น้ำชั้น 10	✓		✓		✓		
5	สกายไลน์ชั้น 10	✓		✓		✓		
6	หน้าห้องฟิตเนสชั้น 9	✓		✓		✓		
7	ห้องฟิตเนสชั้น 9	✓		✓		✓		
8	ห้องแม่พันธุ์ชั้น 9	✓		✓		✓		
9	ห้องไฟฟ้าชั้น 9	✓		✓		✓		
10	หน้าบันไดชั้น 9	✓		✓		✓		
11	ห้องแม่พันธุ์ชั้น 9	✓		✓		✓		
12	หน้าห้อง 801	✓		✓		✓		
13	หน้าห้อง 804	✓		✓		✓		
14	หน้าห้อง 810	✓		✓		✓		
15	หน้าห้อง 817	✓		✓		✓		
16	หน้าห้อง 820	✓		✓		✓		
17	หน้าห้อง 701	✓		✓		✓		
18	หน้าห้อง 704	✓		✓		✓		
19	หน้าห้อง 710	✓		✓		✓		
20	หน้าห้อง 717	✓		✓		✓		
21	หน้าห้อง 720	✓		✓		✓		
22	หน้าห้อง 601	✓		✓		✓		
23	หน้าห้อง 604	✓		✓		✓		
24	หน้าห้อง 610	✓		✓		✓		
25	หน้าห้อง 617	✓		✓		✓		
26	หน้าห้อง 620	✓		✓		✓		
27	หน้าห้อง 501	✓		✓		✓		
28	หน้าห้อง 504	✓		✓		✓		
29	หน้าห้อง 510	✓		✓		✓		
30	หน้าห้อง 517	✓		✓		✓		
31	หน้าห้อง 520	✓		✓		✓		
32	หน้าห้อง 401	✓		✓		✓		

ตรวจเช็คโดย
วันที่ 29/11/59

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
ไฟฟ้า

ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	สถานที่	ตรวจสอบ	ซ่อมแซม	รายงาน	หมายเหตุ
33	หน้าห้อง 404	✓	✓	✓	
34	หน้าห้อง 410	✓	✓	✓	
35	หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	
36	หน้าห้อง 420	✓	✓	✓	
37	หน้าห้อง 301	✓	✓	✓	
38	หน้าห้อง 304	✓	✓	✓	
39	หน้าห้อง 310	✓	✓	✓	
40	หน้าห้อง 317	✓	✓	✓	
41	หน้าห้อง 320	✓	✓	✓	
42	หน้าห้อง 201	✓	✓	✓	
43	หน้าห้อง 207	✓	✓	✓	
44	หน้าห้อง 214	✓	✓	✓	
45	หน้าห้อง 217	✓	✓	✓	
46	ทางเดินสเปซ 2	✓	✓	✓	
47	ห้องครัว	✓	✓	✓	
48	ห้องไฟฟ้า	✓	✓	✓	
49	หน้าห้องครัว	✓	✓	✓	
50	หน้าลิฟท์พนักงานชั้น 81	✓	✓	✓	
51	หน้าห้อง IT	✓	✓	✓	
52	ห้อง IT	✓	✓	✓	
53	หน้าห้องประชุมชั้น 81	✓	✓	✓	
54	ลานจอดรถชั้น 81	✓	✓	✓	
55	ห้องไฟฟ้าชั้น 81	✓	✓	✓	
56	ห้องเครื่องปั่นไฟชั้น 81	✓	✓	✓	
57	ทางลงลานจอดรถชั้น 82	✓	✓	✓	
58	ทางขึ้นลานจอดรถชั้น 81	✓	✓	✓	
59	ลานจอดรถช่อง 1 ชั้น 82	✓	✓	✓	
60	ลานจอดรถช่อง 3 ชั้น 82	✓	✓	✓	
61	ลานจอดรถช่อง 4 ชั้น 82	✓	✓	✓	
62	ลานจอดรถช่อง 5 ชั้น 82	✓	✓	✓	
63	ลานจอดรถช่อง 6 ชั้น 82	✓	✓	✓	
64	ลานจอดรถช่อง 8 ชั้น 82	✓	✓	✓	

ตรวจเช็คโดย
วันที่ 28/8/66

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
ปรับอากาศ

ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	สถานที่	ตรวจสอบ	ซ่อมแซม	รายงาน	หมายเหตุ
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	✓	✓	✓	
2	สกายไลน์ชั้น 10	✓	✓	✓	
3	หน้าเคาน์เตอร์ชั้น 9	✓	✓	✓	
4	ห้องชั้น 9	✓	✓	✓	
5	หน้าห้อง 804	✓	✓	✓	
6	หน้าห้อง 817	✓	✓	✓	
7	หน้าห้อง 704	✓	✓	✓	
8	หน้าห้อง 717	✓	✓	✓	
9	หน้าห้อง 604	✓	✓	✓	
10	หน้าห้อง 617	✓	✓	✓	
11	หน้าห้อง 504	✓	✓	✓	
12	หน้าห้อง 517	✓	✓	✓	
13	หน้าห้อง 404	✓	✓	✓	
14	หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	
15	หน้าห้อง 304	✓	✓	✓	
16	หน้าห้อง 317	✓	✓	✓	
17	หน้าห้อง 201	✓	✓	✓	
18	หน้าห้อง 214	✓	✓	✓	
19	ห้องอาหาร	✓	✓	✓	
20	ลิโอบบี้	✓	✓	✓	

ตรวจเช็คโดย
วันที่ 28/8/66



รายงานตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง
เดือนกุมภาพันธ์ 2566
แผนกช่าง

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.

ตู้ดับเพลิง

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 66

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์										หมายเหตุ
		ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	หน้าห้องฟิตเนสชั้น 9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	หน้าห้อง 804	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	หน้าห้อง 817	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	หน้าห้อง 704	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	หน้าห้อง 717	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	หน้าห้อง 604	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	หน้าห้อง 617	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	หน้าห้อง 504	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	หน้าห้อง 517	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	หน้าห้อง 404	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	หน้าห้อง 304	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	หน้าห้อง 317	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	หน้าห้อง 201	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	หน้าห้อง 214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	ลิโอบบี้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	ทางเข้าชั้น 81	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	ลานจอดรถชั้น 81	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	ลานจอดรถชั้น 82	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ตรวจเช็คโดย
วันที่ 28/2/66

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ประจำเดือน กรกฎาคม ๕๖

ENGINEERING DEPT.
ช่างไฟฟ้า

ลำดับ	สถานที่	ชนิดสิ่ง	ชนิดเคมี	แรงดัน 195Psi				หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	แดง	ผง	/	/	/	/	
2	หน้าห้องแยกชั้น 9	แดง	ผง	/	/	/	/	
3	หน้าห้องบันไดชั้น 9	เขียว	เหลว	/	/	/	/	
4	หน้าห้อง 804	แดง	ผง	/	/	/	/	
5	หน้าห้อง 817	แดง	ผง	/	/	/	/	
6	หน้าห้อง 704	แดง	ผง	/	/	/	/	
7	หน้าห้อง 712	แดง	ผง	/	/	/	/	
8	หน้าห้อง 604	แดง	ผง	/	/	/	/	
9	หน้าห้อง 617	แดง	ผง	/	/	/	/	
10	หน้าห้อง 504	แดง	ผง	/	/	/	/	
11	หน้าห้อง 517	แดง	ผง	/	/	/	/	
12	หน้าห้อง 404	แดง	ผง	/	/	/	/	
13	หน้าห้อง 417	แดง	ผง	/	/	/	/	
14	หน้าห้อง 304	แดง	ผง	/	/	/	/	
15	หน้าห้อง 317	แดง	ผง	/	/	/	/	
16	หน้าห้อง 201	แดง	ผง	/	/	/	/	
17	หน้าห้อง 214	แดง	ผง	/	/	/	/	
18	บันไดสลา	เขียว	เหลว	/	/	/	/	
19	ห้องอาหาร	แดง	ผง	/	/	/	/	
20	ลิโอบี	แดง	ผง	/	/	/	/	
21	ลิโอบี	เขียว	เหลว	/	/	/	/	ซ่อมตัวเครื่อง
22	ซักผ้า	เขียว	เหลว	/	/	/	/	ซ่อมตัวเครื่อง
23	บันไดพหุชั้น 1	เขียว	เหลว	/	/	/	/	
24	บันได	เขียว	เหลว	/	/	/	/	
25	ทางเข้าชั้น 81	แดง	ผง	/	/	/	/	
26	หน้าห้อง II	เขียว	เหลว	/	/	/	/	
27	ลานจอดรถชั้น 81	แดง	ผง	/	/	/	/	
28	หน้าห้องไฟฟ้า MDR ชั้น 81	เขียว	เหลว	/	/	/	/	
29	ลานจอดรถชั้น 82	แดง	ผง	/	/	/	/	
30	หน้าห้องไฟฟ้าชั้น 82	เขียว	เหลว	/	/	/	/	

ตรวจเช็คโดย ๐๘๒๗
วันที่ ๒๕/๗/๕๖

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ประจำเดือน กรกฎาคม ๕๖

ENGINEERING DEPT.
ช่างเดิน

ลำดับ	สถานที่	สภาพหลอด		สภาพเบด		สภาพตัวเครื่อง		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	/	/	/	/	/	/	
2	หน้าห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	/	/	/	/	/	/	
3	ห้องอาหารชั้น 10	/	/	/	/	/	/	
4	บันไดระนาบชั้น 10	/	/	/	/	/	/	
5	สกายไลน์ชั้น 10	/	/	/	/	/	/	
6	หน้าห้องติดเบดชั้น 9	/	/	/	/	/	/	
7	ห้องติดเบดชั้น 9	/	/	/	/	/	/	
8	ห้องบันไดชั้น 9	/	/	/	/	/	/	
9	หน้าห้องบันไดชั้น 9	/	/	/	/	/	/	
10	หน้าบันไดชั้น 9	/	/	/	/	/	/	
11	ห้องบันไดชั้น 9	/	/	/	/	/	/	
12	หน้าห้อง 801	/	/	/	/	/	/	
13	หน้าห้อง 804	/	/	/	/	/	/	
14	หน้าห้อง 810	/	/	/	/	/	/	
15	หน้าห้อง 817	/	/	/	/	/	/	
16	หน้าห้อง 820	/	/	/	/	/	/	
17	หน้าห้อง 701	/	/	/	/	/	/	
18	หน้าห้อง 704	/	/	/	/	/	/	
19	หน้าห้อง 710	/	/	/	/	/	/	
20	หน้าห้อง 717	/	/	/	/	/	/	
21	หน้าห้อง 720	/	/	/	/	/	/	
22	หน้าห้อง 601	/	/	/	/	/	/	
23	หน้าห้อง 604	/	/	/	/	/	/	
24	หน้าห้อง 610	/	/	/	/	/	/	
25	หน้าห้อง 617	/	/	/	/	/	/	
26	หน้าห้อง 620	/	/	/	/	/	/	
27	หน้าห้อง 501	/	/	/	/	/	/	
28	หน้าห้อง 504	/	/	/	/	/	/	
29	หน้าห้อง 510	/	/	/	/	/	/	
30	หน้าห้อง 517	/	/	/	/	/	/	
31	หน้าห้อง 520	/	/	/	/	/	/	
32	หน้าห้อง 401	/	/	/	/	/	/	

ตรวจเช็คโดย ๐๘๒๗
วันที่ ๒๕/๗/๕๖

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
ไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	สถานที่	ซ่อมแซม	ซ่อมแซม	ซ่อมแซม	หมายเหตุ
33	หน้าห้อง 404	✓	✓	✓	
34	หน้าห้อง 410	✓	✓	✓	
35	หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	
36	หน้าห้อง 420	✓	✓	✓	
37	หน้าห้อง 301	✓	✓	✓	
38	หน้าห้อง 304	✓	✓	✓	
39	หน้าห้อง 310	✓	✓	✓	
40	หน้าห้อง 317	✓	✓	✓	
41	หน้าห้อง 320	✓	✓	✓	
42	หน้าห้อง 201	✓	✓	✓	
43	หน้าห้อง 207	✓	✓	✓	
44	หน้าห้อง 214	✓	✓	✓	
45	หน้าห้อง 217	✓	✓	✓	
46	ทางเดินสเปซ 2	✓	✓	✓	
47	ห้องครัว	✓	✓	✓	
48	ห้องไฟฟ้า	✓	✓	✓	
49	หน้าห้องครัว	✓	✓	✓	
50	หน้าลิฟท์พนักงานชั้น 81	✓	✓	✓	
51	หน้าห้อง IT	✓	✓	✓	
52	ห้อง IT	✓	✓	✓	
53	หน้าห้องประชุมชั้น 81	✓	✓	✓	
54	ลานจอดรถชั้น 81	✓	✓	✓	
55	ห้องไฟฟ้าชั้น 81	✓	✓	✓	
56	ห้องเครื่องบันไดขึ้น 81	✓	✓	✓	
57	ทางลงลานจอดรถชั้น 82	✓	✓	✓	
58	ทางขึ้นลานจอดรถชั้น 81	✓	✓	✓	
59	ลานจอดรถช่อง 1 ชั้น 82	✓	✓	✓	
60	ลานจอดรถช่อง 3 ชั้น 82	✓	✓	✓	
61	ลานจอดรถช่อง 4 ชั้น 82	✓	✓	✓	
62	ลานจอดรถช่อง 5 ชั้น 82	✓	✓	✓	
63	ลานจอดรถช่อง 6 ชั้น 82	✓	✓	✓	
64	ลานจอดรถช่อง 8 ชั้น 82	✓	✓	✓	

ตรวจสอบโดย
วันที่ ๑๑/๑๒/๖๖

ตรวจสอบโดย
วันที่ ๑๑/๑๒/๖๖

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
ป้ายไฟฟ้า

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	สถานที่	ซ่อมแซม	ซ่อมแซม	ซ่อมแซม	หมายเหตุ
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	✓	✓	✓	
2	สกายไลน์ชั้น 10	✓	✓	✓	
3	หน้าเคาน์เตอร์ชั้น 9	✓	✓	✓	
4	ห้องบีเอ็มชั้น 9	✓	✓	✓	
5	หน้าห้อง 804	✓	✓	✓	
6	หน้าห้อง 817	✓	✓	✓	
7	หน้าห้อง 704	✓	✓	✓	
8	หน้าห้อง 717	✓	✓	✓	
9	หน้าห้อง 604	✓	✓	✓	
10	หน้าห้อง 617	✓	✓	✓	
11	หน้าห้อง 504	✓	✓	✓	
12	หน้าห้อง 517	✓	✓	✓	
13	หน้าห้อง 404	✓	✓	✓	
14	หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	
15	หน้าห้อง 304	✓	✓	✓	
16	หน้าห้อง 317	✓	✓	✓	
17	หน้าห้อง 201	✓	✓	✓	
18	หน้าห้อง 214	✓	✓	✓	
19	ห้องอาหาร	✓	✓	✓	
20	ลิโอบี	✓	✓	✓	

ตรวจสอบโดย
วันที่ ๑๑/๑๒/๖๖



รายงานตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

เดือนมีนาคม 2566

แผนกช่าง

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.

ดับเพลิง

ประจำเดือน ๒๕๖๖

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์										หมายเหตุ
		ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ถังดับเพลิง
2	หน้าห้องติดเคาน์เตอร์ 9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	หน้าห้อง 804	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	หน้าห้อง 817	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	หน้าห้อง 704	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	หน้าห้อง 717	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	หน้าห้อง 604	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	หน้าห้อง 617	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	หน้าห้อง 504	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	หน้าห้อง 517	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	หน้าห้อง 404	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	หน้าห้อง 304	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	หน้าห้อง 317	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	หน้าห้อง 201	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	หน้าห้อง 214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	ลิโอบบี้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	ทางเข้าชั้น 81	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	ลานจอดรถชั้น 81	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	ลานจอดรถชั้น 82	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ตรวจเช็คโดย
วันที่ ๒๕/๓/๒๕๖๖

ENGINEERING DEPT.
ถังดับเพลิง
ประจำเดือน ๘.๑.๕๕

ลำดับ	สถานที่	ชนิดถัง	ชนิดเคมี	แรงดัน 195Psi		สภาพเคมี		สภาพถัง		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	แดง	ผง	✓		✓				
2	หน้าห้องแพนด้าชั้น 9	แดง	ผง	✓		✓				
3	หน้าห้องมีนชั้น 9	เขียว	เหลว	✓		✓				
4	หน้าห้อง 804	แดง	ผง	✓		✓				
5	หน้าห้อง 817	แดง	ผง	✓		✓				
6	หน้าห้อง 704	แดง	ผง	✓		✓				
7	หน้าห้อง 712	แดง	ผง	✓		✓				
8	หน้าห้อง 604	แดง	ผง	✓		✓				
9	หน้าห้อง 617	แดง	ผง	✓		✓				
10	หน้าห้อง 504	แดง	ผง	✓		✓				
11	หน้าห้อง 517	แดง	ผง	✓		✓				
12	หน้าห้อง 404	แดง	ผง	✓		✓				
13	หน้าห้อง 417	แดง	ผง	✓		✓				
14	หน้าห้อง 304	แดง	ผง	✓		✓				
15	หน้าห้อง 317	แดง	ผง	✓		✓				
16	หน้าห้อง 201	แดง	ผง	✓		✓				
17	หน้าห้อง 214	แดง	ผง	✓		✓				
18	บันไดลงล่าง	เขียว	เหลว	✓		✓				
19	ห้องอาหาร	แดง	ผง	✓		✓				
20	ลิโอบบี้	แดง	ผง	✓		✓				
21	สโตร์บันได	เขียว	เหลว	✓		✓				
22	ซักรีด	เขียว	เหลว	✓		✓				
23	บันไดฟลอร์ 1	เขียว	เหลว	✓		✓				
24	บันได	เขียว	เหลว	✓		✓				
25	ทางเข้าชั้น B1	แดง	ผง	✓		✓				
26	หน้าห้อง IT	เขียว	เหลว	✓		✓				
27	ลานจอดรถชั้น B1	เขียว	เหลว	✓		✓				
28	หน้าห้องไฟฟ้า MOD ชั้น B1	แดง	ผง	✓		✓				
29	ลานจอดรถชั้น B2	แดง	ผง	✓		✓				
30	หน้าห้องไฟฟ้าชั้น B2	เขียว	เหลว	✓		✓				

ตรวจเช็คโดย
วันที่ ๑๕/๑/๕๕

ENGINEERING DEPT.
ไฟฉุกเฉิน
ประจำเดือน ๘.๑.๕๕

ลำดับ	สถานที่	สภาพหลอด		สภาพแบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	✓		✓		
2	หน้าห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	✓		✓		
3	ห้องอาหารชั้น 10	✓		✓		
4	บาร์สระน้ำชั้น 10	✓		✓		
5	สกายไลน์ชั้น 10	✓		✓		
6	หน้าห้องฟิตเนสชั้น 9	✓		✓		
7	ห้องฟิตเนสชั้น 9	✓		✓		
8	ห้องมีนสระน้ำชั้น 9	✓		✓		
9	หน้าห้องมีนสระน้ำชั้น 9	✓		✓		
10	หน้าห้องมีนสระน้ำชั้น 9	✓		✓		
11	หน้าห้อง 801	✓		✓		
12	หน้าห้อง 804	✓		✓		
13	หน้าห้อง 810	✓		✓		
14	หน้าห้อง 817	✓		✓		
15	หน้าห้อง 820	✓		✓		
16	หน้าห้อง 701	✓		✓		
17	หน้าห้อง 704	✓		✓		
18	หน้าห้อง 710	✓		✓		
19	หน้าห้อง 717	✓		✓		
20	หน้าห้อง 720	✓		✓		
21	หน้าห้อง 601	✓		✓		
22	หน้าห้อง 604	✓		✓		
23	หน้าห้อง 610	✓		✓		
24	หน้าห้อง 617	✓		✓		
25	หน้าห้อง 620	✓		✓		
26	หน้าห้อง 501	✓		✓		
27	หน้าห้อง 504	✓		✓		
28	หน้าห้อง 510	✓		✓		
29	หน้าห้อง 517	✓		✓		
30	หน้าห้อง 520	✓		✓		
31	หน้าห้อง 401	✓		✓		
32	หน้าห้อง 404	✓		✓		

ตรวจเช็คโดย
วันที่ ๑๕/๑/๕๕

ENGINEERING DEPT.
ไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน ๙.๓. ๖๖

ลำดับ	สถานที่	สถานะ			หมายเหตุ
		๒๒๒๗.๗.๗๗	๒๒๒๗.๗.๗๗	๒๒๒๗.๗.๗๗	
33	หน้าห้อง 404	✓	✓	✓	
34	หน้าห้อง 410	✓	✓	✓	
35	หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	
36	หน้าห้อง 420	✓	✓	✓	
37	หน้าห้อง 301	✓	✓	✓	
38	หน้าห้อง 304	✓	✓	✓	
39	หน้าห้อง 310	✓	✓	✓	
40	หน้าห้อง 317	✓	✓	✓	
41	หน้าห้อง 320	✓	✓	✓	
42	หน้าห้อง 201	✓	✓	✓	
43	หน้าห้อง 207	✓	✓	✓	
44	หน้าห้อง 214	✓	✓	✓	
45	หน้าห้อง 217	✓	✓	✓	
46	ทางเดินสเปกซ์ 2	✓	✓	✓	
47	ห้องยวณาสปา	✓	✓	✓	
48	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	✓	✓	✓	
49	หน้าห้องครัว	✓	✓	✓	
50	หน้าลิฟท์พนักงานชั้น 81	✓	✓	✓	
51	หน้าห้อง IT	✓	✓	✓	
52	ห้อง IT	✓	✓	✓	
53	หน้าห้องประชุมชั้น 81	✓	✓	✓	
54	ลานจอดรถชั้น 81	✓	✓	✓	
55	ห้องไฟฟ้าชั้น 81	✓	✓	✓	
56	ห้องเครื่องบันไดชั้น 81	✓	✓	✓	
57	ทางลงลานจอดรถชั้น 82	✓	✓	✓	
58	ทางขึ้นลานจอดรถชั้น 81	✓	✓	✓	
59	ลานจอดรถช่อง 1 ชั้น 82	✓	✓	✓	
60	ลานจอดรถช่อง 3 ชั้น 82	✓	✓	✓	
61	ลานจอดรถช่อง 4 ชั้น 82	✓	✓	✓	
62	ลานจอดรถช่อง 5 ชั้น 82	✓	✓	✓	
63	ลานจอดรถช่อง 6 ชั้น 82	✓	✓	✓	
64	ลานจอดรถช่อง 8 ชั้น 82	✓	✓	✓	

ตรวจเช็คโดย
วันที่ ๙.๓.๖๖

ENGINEERING DEPT.
ป้ายไฟ

ประจำเดือน ๙.๓. ๖๖

ลำดับ	สถานที่	สถานะ			หมายเหตุ
		๒๒๒๗.๗.๗๗	๒๒๒๗.๗.๗๗	๒๒๒๗.๗.๗๗	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	✓	✓	✓	
2	สกายไลน์ชั้น 10	✓	✓	✓	
3	หน้าฟิตเนสชั้น 9	✓	✓	✓	
4	ห้องบิ๊นชั้น 9	✓	✓	✓	
5	หน้าห้อง 804	✓	✓	✓	
6	หน้าห้อง 817	✓	✓	✓	
7	หน้าห้อง 704	✓	✓	✓	
8	หน้าห้อง 717	✓	✓	✓	
9	หน้าห้อง 604	✓	✓	✓	
10	หน้าห้อง 617	✓	✓	✓	
11	หน้าห้อง 504	✓	✓	✓	
12	หน้าห้อง 517	✓	✓	✓	
13	หน้าห้อง 404	✓	✓	✓	
14	หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	
15	หน้าห้อง 304	✓	✓	✓	
16	หน้าห้อง 317	✓	✓	✓	
17	หน้าห้อง 201	✓	✓	✓	
18	หน้าห้อง 214	✓	✓	✓	
19	ห้องอาหาร	✓	✓	✓	
20	ลิโอบบี้	✓	✓	✓	

ตรวจเช็คโดย
วันที่ ๙.๓.๖๖



รายงานตรวจใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
เดือนเมษายน 2566
แผนกช่าง

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
ผู้ดับเพลิง

ประจำเดือน เมษายน

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์						หมายเหตุ
		ถังน้ำ	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	หน้าห้องฟิตเนสชั้น 9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	หน้าห้อง 804	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	หน้าห้อง 817	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	หน้าห้อง 704	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	หน้าห้อง 717	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	หน้าห้อง 604	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	หน้าห้อง 617	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	หน้าห้อง 504	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	หน้าห้อง 517	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	หน้าห้อง 404	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	หน้าห้อง 304	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	หน้าห้อง 317	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	หน้าห้อง 201	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	หน้าห้อง 214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	ลิโอบบี้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	ทางเข้าชั้น 81	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	ลานจอดรถชั้น 81	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	ลานจอดรถชั้น 82	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ตรวจเช็คโดย
วันที่ 25/4/66

ENGINEERING DEPT.
ถังดับเพลิง

ประจำเดือน.....

ลำดับ	สถานที่	ชนิดถัง	ชนิดเคมี	แรงดัน 195Psi		สภาพเคมี		สภาพถัง		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
2	หน้าห้องแม่พันธุ์ชั้น 9	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
3	หน้าห้องแม่พันธุ์ชั้น 9	เขียว	เหลว	/	/	/	/	/	/	
4	หน้าห้อง 804	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
5	หน้าห้อง 817	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
6	หน้าห้อง 704	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
7	หน้าห้อง 712	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
8	หน้าห้อง 604	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
9	หน้าห้อง 617	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
10	หน้าห้อง 504	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
11	หน้าห้อง 517	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
12	หน้าห้อง 404	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
13	หน้าห้อง 417	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
14	หน้าห้อง 304	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
15	หน้าห้อง 317	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
16	หน้าห้อง 201	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
17	หน้าห้อง 214	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
18	บันไดสเปา	เขียว	เหลว	/	/	/	/	/	/	
19	ห้องอาหาร	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
20	ล็อบบี้	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
21	สโตร์เบส	เขียว	เหลว	/	/	/	/	/	/	
22	ซีกเรือ	เขียว	เหลว	/	/	/	/	/	/	
23	หน้าลิฟท์ชั้น 1	เขียว	เหลว	/	/	/	/	/	/	
24	ในครัว	เขียว	เหลว	/	/	/	/	/	/	
25	ทางเข้าชั้น 81	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
26	หน้าห้อง IT	เขียว	เหลว	/	/	/	/	/	/	
27	ลานจอดรถชั้น 81	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
28	หน้าห้องไฟฟ้า MDO ชั้น 81	เขียว	เหลว	/	/	/	/	/	/	
29	ลานจอดรถชั้น 82	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
30	หน้าห้องไฟฟ้าชั้น 82	เขียว	เหลว	/	/	/	/	/	/	

ตรวจเช็คโดย.....
วันที่ ๑๑/๔/๕๕

ENGINEERING DEPT.
ไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน.....

ลำดับ	สถานที่	สภาพหลอด		สภาพแบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	/	/	/	/	
2	หน้าห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	/	/	/	/	
3	ห้องอาหารชั้น 10	/	/	/	/	
4	บาร์สระน้ำชั้น 10	/	/	/	/	
5	สกายไลน์ชั้น 10	/	/	/	/	
6	หน้าห้องติดเบดชั้น 9	/	/	/	/	
7	ห้องติดเบดชั้น 9	/	/	/	/	
8	ห้องบันไดสะพานชั้น 9	/	/	/	/	
9	ห้องไฟฟ้าชั้น 9	/	/	/	/	
10	หน้าบันไดชั้น 9	/	/	/	/	
11	ห้องแม่พันธุ์ 9	/	/	/	/	
12	หน้าห้อง 801	/	/	/	/	
13	หน้าห้อง 804	/	/	/	/	
14	หน้าห้อง 810	/	/	/	/	
15	หน้าห้อง 817	/	/	/	/	
16	หน้าห้อง 820	/	/	/	/	
17	หน้าห้อง 701	/	/	/	/	
18	หน้าห้อง 704	/	/	/	/	
19	หน้าห้อง 710	/	/	/	/	
20	หน้าห้อง 717	/	/	/	/	
21	หน้าห้อง 720	/	/	/	/	
22	หน้าห้อง 801	/	/	/	/	
23	หน้าห้อง 804	/	/	/	/	
24	หน้าห้อง 810	/	/	/	/	
25	หน้าห้อง 817	/	/	/	/	
26	หน้าห้อง 820	/	/	/	/	
27	หน้าห้อง 501	/	/	/	/	
28	หน้าห้อง 504	/	/	/	/	
29	หน้าห้อง 510	/	/	/	/	
30	หน้าห้อง 517	/	/	/	/	
31	หน้าห้อง 520	/	/	/	/	
32	หน้าห้อง 401	/	/	/	/	

ตรวจเช็คโดย.....
วันที่.....

ENGINEERING DEPT.

ไฟฟ้า

ประจำเดือน ๒๕๖๔-๒

ลำดับ	สถานที่	ซ่อมแซม			หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ทราบ	
33	หน้าห้อง 404	/	/	/	
34	หน้าห้อง 410	/	/	/	
35	หน้าห้อง 417	/	/	/	
36	หน้าห้อง 420	/	/	/	
37	หน้าห้อง 301	/	/	/	
38	หน้าห้อง 304	/	/	/	
39	หน้าห้อง 310	/	/	/	
40	หน้าห้อง 317	/	/	/	
41	หน้าห้อง 320	/	/	/	
42	หน้าห้อง 201	/	/	/	
43	หน้าห้อง 207	/	/	/	
44	หน้าห้อง 214	/	/	/	
45	หน้าห้อง 217	/	/	/	
46	ทางเดินส้วมชั้น 2	/	/	/	
47	ห้องชาวต่างชาติ	/	/	/	
48	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	/	/	/	
49	หน้าห้องครัว	/	/	/	
50	หน้าลิฟท์พนักงานชั้น 81	/	/	/	
51	หน้าห้อง IT	/	/	/	
52	ห้อง IT	/	/	/	
53	หน้าห้องประชุมชั้น 81	/	/	/	
54	ลานจอดรถชั้น 81	/	/	/	
55	ห้องไฟฟ้าชั้น 81	/	/	/	
56	ห้องเครื่องปั่นไฟชั้น 81	/	/	/	
57	ทางลงลานจอดรถชั้น 82	/	/	/	
58	ทางขึ้นลานจอดรถชั้น 81	/	/	/	
59	ลานจอดรถช่อง 1 ชั้น 82	/	/	/	
60	ลานจอดรถช่อง 3 ชั้น 82	/	/	/	
61	ลานจอดรถช่อง 4 ชั้น 82	/	/	/	
62	ลานจอดรถช่อง 5 ชั้น 82	/	/	/	
63	ลานจอดรถช่อง 5 ชั้น 82	/	/	/	
64	ลานจอดรถช่อง 8 ชั้น 82	/	/	/	

ตรวจเช็คโดย.....
วันที่ ๒๕-๔-๒๕

ENGINEERING DEPT.

ช่างไฟฟ้า

ประจำเดือน ๒๕๖๔-๒

ลำดับ	สถานที่	ซ่อมแซม			หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ทราบ	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	/	/	/	
2	สกายไลน์ชั้น 10	/	/	/	
3	หน้าเคาน์เตอร์ชั้น 9	/	/	/	
4	ห้องชั้น 9	/	/	/	
5	หน้าห้อง 004	/	/	/	
6	หน้าห้อง 817	/	/	/	
7	หน้าห้อง 704	/	/	/	
8	หน้าห้อง 717	/	/	/	
9	หน้าห้อง 604	/	/	/	
10	หน้าห้อง 617	/	/	/	
11	หน้าห้อง 304	/	/	/	
12	หน้าห้อง 517	/	/	/	
13	หน้าห้อง 404	/	/	/	
14	หน้าห้อง 4417	/	/	/	
15	หน้าห้อง 304	/	/	/	
16	หน้าห้อง 317	/	/	/	
17	หน้าห้อง 201	/	/	/	
18	หน้าห้อง 214	/	/	/	
19	ห้องอาหาร	/	/	/	
20	ลิโอบบี้	/	/	/	

ตรวจเช็คโดย.....
วันที่ ๒๕-๔-๒๕

THE MARINA PHUKET
Fire Alarm Check List

Item	Description	Status		Remark
		Normal	Unnormal	
1	Control Pannal Board	/		
	- Control Active	/		
	- Power	/		
	- Pre Discharge	/		
	- Discharg	/		
	- Point Active	/		
	- Acknowledge	/		
	- Signal Silence	/		
	- System Reset	/		
	- Drill	/		
	- Lamp Test	/		
	Smoke Detacter	/		
	- FLR	/		
	- FL9	/		
	- FL8	/		
	- FL7	/		
	- FL6	/		
	- FL5	/		
	- FL4	/		
	- FL3	/		
	- FL2	/		
	- FL1	/		
	Heat Detacter	/		
	- Kitchen	/		
	- B1	/		
4	- B2	/		
	Manual SW	/		
	- FLR	/		
	- FL9	/		
	- FL8	/		
	- FL7	/		
	- FL6	/		
	- FL5	/		
	- FL4	/		
	- FL3	/		
	- FL2	/		
	- FL1	/		
	- B1	/		
	- B2	/		
	- Spa FL1	/		
	- Spa FL2	/		

Checked By: [REDACTED]
Date: 25-4-16

THE MARINA PHUKET
Gas Detector Control Panel

Item	Description	Status		Remark
		Normal	Unnormal	
1	Control Panel Board	/		
	- Power-On Lamp	/		
	- Detector Lamp	/		
	- Valve-On Lamp	/		
	- Valve-Off Lamp	/		
	- Push Button-On	/		
	- Push Button-On	/		
	- Push Buttin Reset	/		
	- Buzzer	/		
	Gas Leak Control Panel	/		
2	- Gas Detector 1	/		
	- Gas Detector 2	/		
	- Gas Detector 3	/		

Checked By: [REDACTED]
Date: 25/4/16



รายงานตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง
เดือนพฤษภาคม 2566
แผนกช่าง

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.

ผู้ดับเพลิง

ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์						หมายเหตุ
		ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	หน้าห้องฟิตเนสชั้น 9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
3	หน้าห้อง 804	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
4	หน้าห้อง 817	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
5	หน้าห้อง 704	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
6	หน้าห้อง 717	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
7	หน้าห้อง 604	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
8	หน้าห้อง 617	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
9	หน้าห้อง 504	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
10	หน้าห้อง 517	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
11	หน้าห้อง 404	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
12	หน้าห้อง 417	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
13	หน้าห้อง 304	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
14	หน้าห้อง 317	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
15	หน้าห้อง 201	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
16	หน้าห้อง 214	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
17	ห้องอาหาร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
18	ลิโตนี่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
19	ทางเข้าชั้น 81	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
20	ลานจอดรถชั้น 81	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
21	ลานจอดรถชั้น 82	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	


ตรวจเช็คโดย
วันที่ ๒๕/๖/๖๖

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
ถังดับเพลิง

ประจำเดือน พฤษภาคม

ลำดับ	สถานที่	ชนิดถัง	ชนิดเคมี	แรงดัน 195Psi		สภาพเคมี		สภาพถัง		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
2	หน้าห้องแม่เหล็กชั้น 9	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
3	หน้าห้องแม่เหล็กชั้น 9	เขียว	เหลว	/	/	/	/	/	/	
4	หน้าห้อง 804	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
5	หน้าห้อง 817	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
6	หน้าห้อง 704	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
7	หน้าห้อง 712	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
8	หน้าห้อง 604	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
9	หน้าห้อง 617	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
10	หน้าห้อง 504	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
11	หน้าห้อง 517	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
12	หน้าห้อง 404	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
13	หน้าห้อง 417	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
14	หน้าห้อง 304	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
15	หน้าห้อง 317	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
16	หน้าห้อง 201	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
17	หน้าห้อง 214	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
18	บันไดสเปา	เขียว	เหลว	/	/	/	/	/	/	
19	ห้องอาหาร	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
20	ลิฟท์	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
21	สโตร์แก๊ส	เขียว	เหลว	/	/	/	/	/	/	
22	ซักรีด	เขียว	เหลว	/	/	/	/	/	/	
23	หน้าลิฟท์ชั้น 1	เขียว	เหลว	/	/	/	/	/	/	
24	บันได	เขียว	เหลว	/	/	/	/	/	/	
25	ทางเข้าชั้น B1	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
26	หน้าห้อง IT	เขียว	เหลว	/	/	/	/	/	/	
27	ลานจอดรถชั้น B1	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
28	หน้าห้องไฟฟ้า MDB ชั้น B1	เขียว	เหลว	/	/	/	/	/	/	
29	ลานจอดรถชั้น B2	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
30	หน้าห้องไฟฟ้าแม่เหล็ก B2	เขียว	เหลว	/	/	/	/	/	/	

ตรวจเช็คโดย: 
วันที่ 5/6/66

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
ไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน พฤษภาคม

ลำดับ	สถานที่	สภาพหลอด		สภาพแบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	/	/	/	/	
2	หน้าห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	/	/	/	/	
3	ห้องอาหารชั้น 10	/	/	/	/	
4	บาร์สโตร์ชั้น 10	/	/	/	/	
5	สกายโลโก้ชั้น 10	/	/	/	/	
6	หน้าห้องฟิตเนสชั้น 9	/	/	/	/	
7	ห้องฟิตเนสชั้น 9	/	/	/	/	
8	ห้องแม่เหล็กชั้น 9	/	/	/	/	
9	ห้องไฟฟ้าชั้น 9	/	/	/	/	
10	หน้าบันไดชั้น 9	/	/	/	/	
11	หน้าห้อง 801	/	/	/	/	
12	หน้าห้อง 804	/	/	/	/	
13	หน้าห้อง 810	/	/	/	/	
14	หน้าห้อง 817	/	/	/	/	
15	หน้าห้อง 820	/	/	/	/	
16	หน้าห้อง 701	/	/	/	/	
17	หน้าห้อง 704	/	/	/	/	
18	หน้าห้อง 710	/	/	/	/	
19	หน้าห้อง 717	/	/	/	/	
20	หน้าห้อง 720	/	/	/	/	
21	หน้าห้อง 601	/	/	/	/	
22	หน้าห้อง 604	/	/	/	/	
23	หน้าห้อง 610	/	/	/	/	
24	หน้าห้อง 617	/	/	/	/	
25	หน้าห้อง 620	/	/	/	/	
26	หน้าห้อง 501	/	/	/	/	
27	หน้าห้อง 504	/	/	/	/	
28	หน้าห้อง 510	/	/	/	/	
29	หน้าห้อง 517	/	/	/	/	
30	หน้าห้อง 520	/	/	/	/	
31	หน้าห้อง 401	/	/	/	/	
32	หน้าห้อง 404	/	/	/	/	

ตรวจเช็คโดย: 
วันที่ 5/6/66

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
ไฟฟ้า

ประจำเดือนสิงหาคม

ลำดับ	สถานที่	สถานะ			หมายเหตุ
		2023พ.ค.	2023พ.ค.	2023พ.ค.	
33	หน้าห้อง 404	✓	✓	✓	
34	หน้าห้อง 410	✓	✓	✓	
35	หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	
36	หน้าห้อง 420	✓	✓	✓	
37	หน้าห้อง 301	✓	✓	✓	
38	หน้าห้อง 304	✓	✓	✓	
39	หน้าห้อง 310	✓	✓	✓	
40	หน้าห้อง 317	✓	✓	✓	
41	หน้าห้อง 320	✓	✓	✓	
42	หน้าห้อง 201	✓	✓	✓	
43	หน้าห้อง 207	✓	✓	✓	
44	หน้าห้อง 214	✓	✓	✓	
45	หน้าห้อง 217	✓	✓	✓	
46	ทางเดินส้วมชั้น 2	✓	✓	✓	
47	ห้องขีปนาวุธ	✓	✓	✓	
48	ห้องไฟฟ้า	✓	✓	✓	
49	หน้าห้องครัว	✓	✓	✓	
50	น้ำลิฟท์พนักงานชั้น 81	✓	✓	✓	
51	หน้าห้อง IT	✓	✓	✓	
52	ห้อง IT	✓	✓	✓	
53	หน้าห้องประชุมชั้น 81	✓	✓	✓	
54	ลานจอดรถชั้น 81	✓	✓	✓	
55	ห้องไฟฟ้าชั้น 81	✓	✓	✓	
56	ห้องเครื่องปั่นไฟฟ้าชั้น 81	✓	✓	✓	
57	ทางลงลานจอดรถชั้น 82	✓	✓	✓	
58	ทางขึ้นลานจอดรถชั้น 81	✓	✓	✓	
59	ลานจอดรถช่อง 1 ชั้น 82	✓	✓	✓	
60	ลานจอดรถช่อง 3 ชั้น 82	✓	✓	✓	
61	ลานจอดรถช่อง 4 ชั้น 82	✓	✓	✓	
62	ลานจอดรถช่อง 5 ชั้น 82	✓	✓	✓	
63	ลานจอดรถช่อง 6 ชั้น 82	✓	✓	✓	
64	ลานจอดรถช่อง 8 ชั้น 82	✓	✓	✓	

ตรวจเช็คโดย
วันที่ 8/8/66

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
ไฟฟ้า

ประจำเดือนสิงหาคม

ลำดับ	สถานที่	สถานะ			หมายเหตุ
		2023พ.ค.	2023พ.ค.	2023พ.ค.	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	✓	✓	✓	
2	สกายไลน์ชั้น 10	✓	✓	✓	
3	น้ำฟัดเดนชั้น 9	✓	✓	✓	
4	ห้องมีมชั้น 9	✓	✓	✓	
5	หน้าห้อง 804	✓	✓	✓	
6	หน้าห้อง 817	✓	✓	✓	
7	หน้าห้อง 704	✓	✓	✓	
8	หน้าห้อง 717	✓	✓	✓	
9	หน้าห้อง 604	✓	✓	✓	
10	หน้าห้อง 617	✓	✓	✓	
11	หน้าห้อง 504	✓	✓	✓	
12	หน้าห้อง 517	✓	✓	✓	
13	หน้าห้อง 404	✓	✓	✓	
14	หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	
15	หน้าห้อง 304	✓	✓	✓	
16	หน้าห้อง 317	✓	✓	✓	
17	หน้าห้อง 201	✓	✓	✓	
18	หน้าห้อง 214	✓	✓	✓	
19	ห้องอาหาร	✓	✓	✓	
20	ลิโอบี	✓	✓	✓	

ตรวจเช็คโดย
วันที่ 8/8/66

THE MARINA PHUKET
Fire Alarm Check List

Item	Description	Status		Remark
		Normal	Unnormal	
1	Central Panel Board			
	- Control Active	✓		
	- Power	✓		
	- Pre Discharge	✓		
	- Discharge	✓		
	- Point Active	✓		
	- Acknowledge	✓		
	- Signal Silence	✓		
	- System Reset	✓		
	- Drill	✓		
	- Lamp Test	✓		
	Smoke Detector			
	- FLR	✓		
	- FL9	✓		
2	- FL8	✓		
	- FL7	✓		
	- FL6	✓		
	- FL5	✓		
	- FL4	✓		
	- FL3	✓		
	- FL2	✓		
	- FL1	✓		
	Heat Detector			
	- Kitchen	✓		
	- B1	✓		
	- B2	✓		
	Manual SW			
	- FLR	✓		
3	- FL9	✓		
	- FL8	✓		
	- FL7	✓		
	- FL6	✓		
	- FL5	✓		
	- FL4	✓		
	- FL3	✓		
	- FL2	✓		
	- FL1	✓		
	Heat Detector			
	- Kitchen	✓		
	- B1	✓		
	- B2	✓		
	Manual SW			
4	- FLR	✓		
	- FL9	✓		
	- FL8	✓		
	- FL7	✓		
	- FL6	✓		
	- FL5	✓		
	- FL4	✓		
	- FL3	✓		
	- FL2	✓		
	- FL1	✓		
	- B1	✓		
	- B2	✓		
	- Spa FL1	✓		
	- Spa FL2	✓		

Mobile phone FL1 trouble

Checked By: [Signature]
Date: 24/6/2015



รายงานตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง
เดือนมิถุนายน 2566
แผนกช่าง

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.

ผู้ดับเพลิง

ประจำเดือน มิถุนายน

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์						หมายเหตุ
		ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	หน้าห้องฟิตเนสชั้น 9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	หน้าห้อง 804	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	หน้าห้อง 817	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	หน้าห้อง 704	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	หน้าห้อง 717	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	หน้าห้อง 604	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	หน้าห้อง 617	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	หน้าห้อง 504	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	หน้าห้อง 517	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	หน้าห้อง 404	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	หน้าห้อง 304	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	หน้าห้อง 317	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	หน้าห้อง 201	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	หน้าห้อง 214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	ลิโอบบี้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	ทางเข้าชั้น 81	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	ลานจอดรถชั้น 81	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	ลานจอดรถชั้น 82	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ตรวจเช็คโดย
วันที่ 26/6/66

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ประจำเดือน กันยายน

ENGINEERING DEPT.

ถังดับเพลิง

ลำดับ	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ชนิดเคมี	แรงดัน 195Psi		สภาพเคมี		สภาพถัง		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
2	หน้าห้องเบเกอรี่ชั้น 9	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
3	หน้าห้องมีชั้น 9	เขียว	เหลว	/	/	/	/	/	/	
4	หน้าห้อง 804	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
5	หน้าห้อง 817	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
6	หน้าห้อง 704	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
7	หน้าห้อง 712	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
8	หน้าห้อง 604	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
9	หน้าห้อง 617	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
10	หน้าห้อง 504	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
11	หน้าห้อง 517	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
12	หน้าห้อง 404	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
13	หน้าห้อง 417	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
14	หน้าห้อง 304	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
15	หน้าห้อง 317	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
16	หน้าห้อง 201	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
17	หน้าห้อง 214	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
18	บันไดสกาย	เขียว	เหลว	/	/	/	/	/	/	
19	ห้องอาหาร	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
20	ลิโอบบี้	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
21	สโตร์เกส	เขียว	เหลว	/	/	/	/	/	/	
22	ซักรีด	เขียว	เหลว	/	/	/	/	/	/	
23	น้ำสฟฟชั้น 1	เขียว	เหลว	/	/	/	/	/	/	
24	ใบครัว	เขียว	เหลว	/	/	/	/	/	/	
25	ทางเข้าชั้น 81	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
26	หน้าห้อง 11	เขียว	เหลว	/	/	/	/	/	/	
27	ลานจอดรถชั้น 81	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
28	หน้าห้องไฟฟ้า MOD ชั้น 81	เขียว	เหลว	/	/	/	/	/	/	
29	ลานจอดรถชั้น 82	แดง	ผง	/	/	/	/	/	/	
30	หน้าห้องไฟฟ้ามีชั้น 82	เขียว	เหลว	/	/	/	/	/	/	

ตรวจเช็คโดย
วันที่ 25/9/66

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ประจำเดือน กันยายน

ENGINEERING DEPT.

ไฟฉุกเฉิน

ลำดับ	สถานที่	สภาพหลอด		สภาพแบตเตอรี่		สภาพตัวเครื่อง		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	/	/	/	/	/	/	
2	หน้าห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	/	/	/	/	/	/	
3	ห้องอาหารชั้น 10	/	/	/	/	/	/	
4	บาร์สตรอนชั้น 10	/	/	/	/	/	/	
5	สกายไลน์ชั้น 10	/	/	/	/	/	/	
6	หน้าห้องสโตร์เบคชั้น 9	/	/	/	/	/	/	
7	ห้องสโตร์เบคชั้น 9	/	/	/	/	/	/	
8	ห้องบันไดชั้น 9	/	/	/	/	/	/	
9	หน้าบันไดชั้น 9	/	/	/	/	/	/	
10	หน้าห้อง 801	/	/	/	/	/	/	
11	หน้าห้อง 804	/	/	/	/	/	/	
12	หน้าห้อง 810	/	/	/	/	/	/	
13	หน้าห้อง 817	/	/	/	/	/	/	
14	หน้าห้อง 820	/	/	/	/	/	/	
15	หน้าห้อง 701	/	/	/	/	/	/	
16	หน้าห้อง 704	/	/	/	/	/	/	
17	หน้าห้อง 710	/	/	/	/	/	/	
18	หน้าห้อง 717	/	/	/	/	/	/	
19	หน้าห้อง 720	/	/	/	/	/	/	
20	หน้าห้อง 601	/	/	/	/	/	/	
21	หน้าห้อง 604	/	/	/	/	/	/	
22	หน้าห้อง 610	/	/	/	/	/	/	
23	หน้าห้อง 617	/	/	/	/	/	/	
24	หน้าห้อง 620	/	/	/	/	/	/	
25	หน้าห้อง 501	/	/	/	/	/	/	
26	หน้าห้อง 504	/	/	/	/	/	/	
27	หน้าห้อง 510	/	/	/	/	/	/	
28	หน้าห้อง 517	/	/	/	/	/	/	
29	หน้าห้อง 520	/	/	/	/	/	/	
30	หน้าห้อง 401	/	/	/	/	/	/	
31	หน้าห้อง 404	/	/	/	/	/	/	
32	หน้าห้อง 407	/	/	/	/	/	/	

ตรวจเช็คโดย
วันที่ 25/9/66

ENGINEERING DEPT.
ไฟฟ้า

ประจำเดือนสิงหาคม

ลำดับ	สถานที่	สถานะ			หมายเหตุ
		ปิด	เปิด	ซ่อม	
33	หน้าห้อง 404	✓			
34	หน้าห้อง 410	✓			
35	หน้าห้อง 417	✓			
36	หน้าห้อง 420	✓			
37	หน้าห้อง 301	✓			
38	หน้าห้อง 304	✓			
39	หน้าห้อง 310	✓			
40	หน้าห้อง 317	✓			
41	หน้าห้อง 320	✓			
42	หน้าห้อง 201	✓			
43	หน้าห้อง 207	✓			
44	หน้าห้อง 214	✓			
45	หน้าห้อง 217	✓			
46	ทางเดินส้วมชั้น 2	✓			
47	ห้องขาวน่านส้วม	✓			
48	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	✓			
49	หน้าห้องครัว	✓			
50	หน้าลิฟท์พนักงานชั้น 81	✓			
51	หน้าห้อง IT	✓			
52	ห้อง IT	✓			
53	หน้าห้องประชุมชั้น 81	✓			
54	ลานจอดรถชั้น 81	✓			
55	ห้องไฟฟ้าชั้น 81	✓			
56	ห้องเครื่องบันไฟฟ้าชั้น 81	✓			
57	ทางลงลานจอดรถชั้น 82	✓			
58	ทางขึ้นลานจอดรถชั้น 81	✓			
59	ลานจอดรถช่อง 1 ชั้น 82	✓			
60	ลานจอดรถช่อง 3 ชั้น 82	✓			
61	ลานจอดรถช่อง 4 ชั้น 82	✓			
62	ลานจอดรถช่อง 5 ชั้น 82	✓			
63	ลานจอดรถช่อง 6 ชั้น 82	✓			
64	ลานจอดรถช่อง 8 ชั้น 82	✓			

ตรวจเช็คโดย
วันที่ 26/8/66

ENGINEERING DEPT.
ประปา

ประจำเดือนสิงหาคม

ลำดับ	สถานที่	สถานะ			หมายเหตุ
		ปิด	เปิด	ซ่อม	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	✓			
2	สกายไลน์ชั้น 10	✓			
3	หน้าฟิตเนสชั้น 9	✓			
4	ห้องบิ๊มชั้น 9	✓			
5	หน้าห้อง 804	✓			
6	หน้าห้อง 817	✓			
7	หน้าห้อง 704	✓			
8	หน้าห้อง 717	✓			
9	หน้าห้อง 604	✓			
10	หน้าห้อง 617	✓			
11	หน้าห้อง 504	✓			
12	หน้าห้อง 517	✓			
13	หน้าห้อง 404	✓			
14	หน้าห้อง 417	✓			
15	หน้าห้อง 304	✓			
16	หน้าห้อง 317	✓			
17	หน้าห้อง 201	✓			
18	หน้าห้อง 214	✓			
19	ห้องอาหาร	✓			
20	ลิโอบี	✓			

ตรวจเช็คโดย
วันที่ 26/8/66

THE MARINA PHUKET
Fire Alarm Check List

Item	Description	Status		Remark
		Normal	Unnormal	
1	Central Panel Board			
	- Control Active	✓		
	- Power	✓		
	- Pre Discharge	✓		
	- Discharge	✓		
	- Point Active	✓		
	- Acknowledge	✓		
	- Signal Silence	✓		
	- System Reset	✓		
	- Drill	✓		
	- Lamp Test	✓		
	- Smoke Detector	✓		
2	- FLR	✓		
	- FL9	✓		
	- FL8	✓		
	- FL7	✓		
	- FL6	✓		
	- FL5	✓		
	- FL4	✓		
	- FL3	✓		
	- FL2	✓		
	- FL1	✓		
	- Heat Detector			Change Module 1 Month Done
	- Kitchen	✓		
3	- B1	✓		
	- B2	✓		
	- Manual SW	✓		
	- FLR	✓		
	- FL9	✓		
	- FL8	✓		
	- FL7	✓		
	- FL6	✓		
	- FL5	✓		
	- FL4	✓		
	- FL3	✓		
	- FL2	✓		
4	- FL1	✓		
	- Heat Detector			
	- Kitchen	✓		
	- B1	✓		
	- B2	✓		
	- Manual SW	✓		
	- FLR	✓		
	- FL9	✓		
	- FL8	✓		
	- FL7	✓		
	- FL6	✓		
	- FL5	✓		
5	- FL4	✓		
	- FL3	✓		
	- FL2	✓		
	- FL1	✓		
	- B1	✓		
	- B2	✓		
	- Spa FL1	✓		
	- Spa FL2	✓		
	- FL1	✓		
	- FL2	✓		
	- FL3	✓		
	- FL4	✓		

Checked By: [REDACTED]
Date: 26/06/25

เอกสารแนบที่ 7
แผนการซ่อมอพยพหนีไฟ/แผ่นดินไหว

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักงานความปลอดภัยแรงงาน จึงจัดทำแนวทางการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ กรณีนายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมเอง ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานประกอบการ
2. กิจกรรมสำหรับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
3. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้
4. แผนผังบริเวณรอบสถานประกอบการและแผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ
5. แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟ ของสถานประกอบการ
6. เหตุการณ์จำลอง
7. ผู้ดำเนินการฝึกซ้อม
8. การประเมินผลการฝึกซ้อม
9. อุปกรณ์และระยะเวลาการฝึกซ้อม

หัวข้อที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานประกอบการ

- 1.1 ชื่อสถานประกอบการ โรงเบรมเดอะ มารีน่า ภูเก็ต โยทอ
- สถานที่ฝึกซ้อม บริเวณชั้นดาดฟ้าและจุดรวมพลของโรงเบรมเดอะ มารีน่า ภูเก็ต โยทอ
- 1.2 ที่ตั้ง 240/9 อ.เหมืองทราย ก ตำบลป่าตอง อำเภอละงู จังหวัดภูเก็ต 83150
- 1.3 ประเภทกิจการ โรงเบรม
- 1.4 จำนวนลูกจ้าง/ พนักงาน 33 คน
- 1.5 กระบวนการผลิต ..บริการห้องพั...

หัวข้อที่ 2 กิจกรรมสำหรับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

กิจกรรม	ผู้เกี่ยวข้อง
1. การประชุมวางแผน	ผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการฝึกซ้อม
2. การประชุมชี้แจงแผนการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟ การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย และซักซ้อมเหตุการณ์จำลอง	บุคคลที่มีหน้าที่ตามแผนผู้ที่ได้รับฝึกซ้อม ดำเนินการฝึกซ้อม
3. การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามเหตุการณ์จำลอง ๗ สถานการณ์จริง	ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามที่กำหนดในแผนฯ และเหตุการณ์จำลอง
4. การสรุปประเมินผลการฝึกซ้อม	ผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการฝึกซ้อม
5. การศึกษาบทวนการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง	พนักงานดับเพลิงขั้นต้น

หัวข้อที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้

1. การรั่วไหลของเชื้อเพลิงและสารไวไฟต่างๆ

- ผู้ตรวจเห็นภาชนะที่บรรจุสารไวไฟหรือเชื้อเพลิงต่างๆ อยู่ในสภาพที่ชำรุด หรืออาจเกิดการรั่วไหลให้รับรายงานต่อผู้หน้าที่รับผิดชอบ และกรณีที่พบว่าการรั่วไหลนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงหากไม่ทำการแก้ไข หากแก้ไขด้วยตนเองให้รีบทำการแก้ไขและ/หรือรายงานผู้หน้าที่รับผิดชอบแก้ไขทันที

2. ภาชนะหรือเศษวัตถุที่ติดไฟได้ง่าย

- ขณะหรือสมัยสุดท้ายที่คนไข้ป่วยหนักงานจะต้องเก็บรวบรวมไว้แทนเขาแทนที่มันได้ และให้ให้ออกจากบริเวณที่ทำงานไปเก็บไว้ในสถานที่ปลอดภัยหรืออีก อย่างหนึ่งนะ 1 ครั้ง

3. SUMMARY

- พนักงานที่ใช้ยานพาหนะงานแต่ละคันจะมีบริเวณที่นั่งสำหรับนั่งพักถึง ๓ ที่นั่ง จะต้องระมัดระวังการชนการกระแทกหรือการถ่วงน้ำหนักติดขัดกับ

4. 1. 1981

- สายไฟ หลอดไฟ สวิตช์ มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องมีเคลือบขั้วที่เข้าไปไฟฟ้ามั่นหรือใช้อยู่ในสำนักงาน ยกเว้นงานที่ ในบริเวณพื้นที่ต่างๆไฟหรือวัสดุติดไฟได้สูง จะต้องมีการตรวจสภาพความชำรุด ต่อไปบ้างไฟ การต่อสายดิน หรือการฉีฉนวนเคเบิลที่อาจเป็นสาเหตุของข้อผิดพลาด

5. การเคลื่อนย้ายงานส่งสารไปไฟโดยพนักงาน

- การเชื่อมโยงสายไว้ไฟ ห้ามผ่านหรือให้สิ่งติดเส้นทางการทำงานและเดินตามระยะไฟ แปลว่า ไฟ ท่ออื่น
- ตะเกิ้ลโลหะ
- การงานฝังสายไว้ไฟ ให้ระดับตระวังการตกหรือหักเกี่ยวขาดบนพื้นที่ทำงาน
- ให้ใช้วิธีการขน-ยกที่ปลอดภัย
- ลักษณะที่บรรจุสายไว้ไฟที่ไม่จำเป็นคือปีศาจ ทำให้การวัดค่าในมิเตอร์ผิด
- ให้ระดับตระวังการเรียงตั้งที่อาจเกิดการคดงอหล่นหรือล้มลงมา

- การจบแต่งตั้งไป ให้มีระดับการตกหรือหกเกี่ยวกับคนบนสิ่งที่ทำงาน
- ให้ใช้วิธีการงาน-คนที่ปลอดภัย
- ภาระที่ระบุตัวไป ที่ไปเป็นแบบมีค่า ให้มีการฝึกฝนให้คิด
- ให้ระดับการเรียงตัวก่อนเกิดการตกหล่นหรือล้มลง

- ให้วิธีการบน-บกที่ปลอดภัย


- ภาวะที่บรรจุน้ำมากเกินไปที่ไม่จำเป็นต่ออวัยวะ ทำให้การบีบตัวของหัวใจผิดปกติ

- ให้ความสำคัญการวิจัยซึ่งที่อาจเกิดการตกหล่นหรือลืมนำมา

หัวข้อที่ 4 แผนผังบริเวณสถานที่ประกอบการและการขนส่งทางพาหนะ

4.1 แผนผังบริเวณสถานที่ประกอบการ

- 4.1.1. แผนผังบริเวณสถานที่ประกอบกิจการเฉพาะหน่วยงานที่จะทำการกู้ยืมและเสกฐินช้อนเอาศพหมันไป^๕ ที่แสดงให้เห็นอาคารทางมณฑลของหน่วยงาน อาคารใกล้เคียง และถนนโดยรอบหน่วยงาน



4.1.2 สถานภาพสังคมจุลรวมพล

(ตามเอกสารแนบ 1)

4.1.3 แผนผังแสดงการตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง

(การเลือกสรรแบบ 2)

4.2 แผนผังแสดงเส้นทางไหลของงานประกอบ


แผนผังแสดงเส้นทางทหารม้าโขลงสถานประกอบกิจการของโรงงานคอะ มารีน่า ภูเก็ต โฮเทล

หัวข้อที่ 5 แผนการดับเพลิงและแผนการอพยพหนีไฟ ของสถานประกอบการ

5.1 แผนการดับเพลิง ในกรณีรับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น

ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ ขั้นตอนที่ 1 - ดับด้วยน้ำหรือถังน้ำขนาดเล็กระเหยทันที เพื่อไม่ให้เพลิงลุกรุนแรง ขั้นตอนที่ 2 - ระบายงานให้ หัวหม้อต้มก ทวราบ - ดัดกระแสไฟฟ้า ขั้นตอนที่ 3 - ขนย้ายวัสดุที่ติดไฟและอุปกรณ์อื่นๆ ออกห่างจากจุดเพลิงไหม้ และกัน พนักงาน/บุคคลอื่น ไม่ให้เข้าไปในบริเวณอันตราย ขั้นตอนที่ 4 - ถ้าควบคุมเพลิงไม่ได้ ให้รีบแจ้ง 1) ยาม/รปภ. 2) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 3) ผู้รับบริการ 4) ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยด่วน 5) เทศบาล, สถานีดับเพลิง	 - พนักงานที่พบเห็นเหตุการณ์ หรือพนักงานที่อยู่ใกล้เคียง นั้นช่วยกันดับเพลิง - หัวหน้าแผนกส่วนที่เกิดอัคคีภัย - พนักงานที่ทำงานบริเวณนั้น ช่วยกันขนย้าย - รปภ. - หัวหน้าแผนก ส่วนที่เกิด อัคคีภัย	 - ทุกขั้นตอนจะต้องทำ พร้อมกัน และใช้การ ติดต่อสื่อสารให้เร็วที่สุด

การกำหนดตัวบุคคลและหน้าที่ที่รองรับเหตุเพลิงไหม้




- | ผู้รับผิดชอบ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. ชื่อ นายวสิน สันพานิชกิจ | 1. ชื่อ นายสุริยา ชูช่วย |
| 2. ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ สิทธิสมบูรณ์ | 2. ชื่อ นายธนวัฒน์ เน้นจันทร์ |
| 3. ชื่อ นายชยาพาษา กอธำบันหลง | 3. ชื่อ นายสิทธิชัย ดาตร |

หมายเหตุ :

- | ลำดับหน้าที่ | ลำดับหน้าที่ |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. หัวหน้าควบคุมเครื่องมือ | 1. หัวหน้าชุดดับเพลิง |
| 2. พนักงานขนย้าย | 2. พนักงานดับเพลิง |
| 3. พนักงานขนย้าย | 3. พนักงานสนับสนุนอุปกรณ์ดับเพลิง |

ตัวอย่าง โครงสร้างหน่วยงานบริการจัดที่พักเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ชั้นบนรวม



หมายเหตุ

- 1. การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ชั้นบนรวม
- 2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้พนักงานดับเพลิง

หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานตามโครงสร้างแผนระบอบภัย เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ชั้นบนรวม

1. หน่วยจัดหาและสนับสนุนการดับเพลิง

1.1 ผู้ประสานงาน มีหน้าที่

- 1.1.1 ขอความช่วยเหลือประสานงานระหว่างผู้ควบคุมการดับเพลิง ตามภัยการดับเพลิงและผู้เกี่ยวข้อง
- 1.1.2 คอยรับ-ส่งคำสั่งจากผู้ควบคุมการดับเพลิง ในการติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยและสื่อสาร
- 1.1.3 ส่งการแจ้งเตือนผู้ควบคุมการดับเพลิง ในการติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัย

1.2 ข้าราชการฝ่าย มีหน้าที่

- 1.2.1 ให้ความช่วยเหลือเกิดเหตุ คอยรับคำสั่งจากผู้ควบคุมการดับเพลิงและหัวหน้าฝ่ายประสานงาน
- 1.2.2 บอกรับ-ส่งคำสั่งจากผู้ควบคุมการดับเพลิง ในการติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยและสื่อสาร
- 1.2.3 คอยดูแลป้องกันทรัพย์สินที่เสียหายและเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน

1.3 หน่วยเคลื่อนย้ายภายใน-ภายนอก มีหน้าที่

- 1.3.1 ให้ความช่วยเหลือในการกำหนดจุดปลอดภัยในการเก็บทรัพย์สิน
- 1.3.2 อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน
- 1.3.3 จัดหาพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือ

1.4 ฝ่ายปฏิบัติการ มีหน้าที่

- 1.4.1 เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ในหน่วยงานหรืออยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานส่งผู้ควบคุมการดับเพลิงไปดับเพลิงโดยทันที ในการปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการส่งดำเนินการ
- 1.4.2 หน้าที่ที่ทราบเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ตัวเองให้แจ้งข่าวโทรศัพท์ถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ถึงผู้อำนวยการดับเพลิง และแจ้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย

2. ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ

2.1 หน่วยติดต่อดับเพลิงจากพื้นที่อื่น มีหน้าที่

- 2.1.1 ให้แจ้งสัญญาณ SAFETY ORDER SYSTEM (SOS)
- 2.1.2 พนักงานที่ทราบเหตุเพลิงไหม้และต้องการความช่วยเหลือดับเพลิง ให้รายงานตัวต่อผู้ควบคุมการดับเพลิง เพื่อทำการช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
- 2.1.3 ชุดดับเพลิงสามารถดับเพลิงในสถานที่นั้นๆ ผู้ที่ช่วยเหลือควรช่วยเหลือในการดับเพลิงอุปกรณ์ดับเพลิง
- 2.1.4 คอยรับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง ให้คอยอยู่บริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้

2.2 หน่วยเดินเครื่องสูบน้ำฉุกเฉิน มีหน้าที่

2.2.1 ให้เดินเครื่องสูบน้ำเพลิงทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้

2.2.2 ควบคุมดูแลเครื่องสูบน้ำเพลิงขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้

2.2.3 ในเวลากลางคืนให้ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์การใช้งานตามรายการตรวจเช็ค

- หน่วยเดินเครื่องสูบน้ำฉุกเฉิน	-ชื่อ นายเอกฤทธิศักดิ์ ภักทร นันทพงษ์	ชื่อ ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน /Night Manager ผู้กดสัญญาณ SOS	ชื่อ ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน /Night Manager ผู้กดสัญญาณ SOS
- หน่วยเดินเครื่องดับเพลิงจากพื้นที่อื่น	ผู้กดสัญญาณ SOS		
- ให้สัญญาณ Safety Order System (SOS)			

5.2 แผนการอพยพหนีไฟ

แผนอพยพหนีไฟนี้กำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและของทางราชการ ในขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้

แผนอพยพหนีไฟที่กำหนดขึ้นนี้ มีองค์ประกอบต่างๆ เช่น หน่วยตรวจสอบจำนวนพนักงานผู้หนีไฟ จุดนัดพบ หน่วยชีวิตและยานพาหนะ ควรที่จะต้องกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานให้ชัดเจน โดยขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการส่วนต่างๆ ซึ่งจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง

- ผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง ชื่อ นางสาวเกศินี หนูขาว
- ผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง ชื่อ นายขวัญชัย ทองคำหญ่

โดยกำหนดให้กับการปฏิบัติงานแผนอพยพหนีไฟ ดังนี้

1. หน่วยงานตรวจสอบจำนวนพนักงาน มีหน้าที่ตรวจสอบจำนวนพนักงานว่ามี การอพยพหนีไฟออกมาภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนแล้วหรือไม่
2. ผู้นำทางหนีไฟ จะเป็นผู้นำพนักงานในการอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว้
3. จุดนัดพบหรือจุดรวมพล จะเป็นสถานที่ปลอดภัยที่พนักงานจะมารายงานตัวและตรวจสอบนับจำนวน หากพบว่าพนักงานอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจำนวนจริง แสดงว่ายังมีพนักงานติดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย
4. หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะเข้าค้นหาและทำการช่วยเหลือพนักงานที่ยังติดค้างอยู่ในอาคารหรือในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย รวมถึงพนักงานที่ออกมาผู้ที่จุดรวมพลแล้วแต่เกิดมีอาการเป็นลม ช็อคหมดสติ หรือบาดเจ็บเล็กน้อย เป็นต้น หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และติดต่อหน่วยยานพาหนะในกรณีที่ต้องนำผู้บาดเจ็บส่งสถานพยาบาล

หน้าที่ของผู้รับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งตามแผนปฏิบัติการ

ตำแหน่ง	เวลาปกติ (วันธรรมดา)	นอกเวลาปกติ(วันธรรมดา)	วันหยุด
1. ผู้อำนวยการดับเพลิง	08.30-16.30 น.	16.30-08.30 น.	08.30-24.00-08.30 น.
2. หัวหน้าฝ่ายช่าง	- ผู้จัดการทั่วไปหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย - หัวหน้าควบคุมงาน ไฟฟ้า	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน - Night Manager - General Manager	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน - Night Manager - General Manager
3. หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและประสานงาน	- หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หรือผู้รับมอบหมาย	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน - Night Manager	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน - Night Manager
- หน่วยสนับสนุน	- พนักงานรับโทรศัพท์/รับ วิทยุสื่อสาร		
- พยาบาล			
- จนท.ยานพาหนะ			
- จนท.ศูนย์รวมข่าวและ สื่อสาร			
- หน่วยจัดหาและสนับสนุน การดับเพลิง			
- ผู้ประสานงาน			
- ผู้จ่ายอุปกรณ์ดับเพลิง			
- ผู้สื่อสารผ่านศูนย์รวมข่าว และสื่อสาร	- หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ - ผู้ประสานงาน รปภ.		
- หน่วยรักษาความปลอดภัย			
4. หัวหน้าหน่วยเคลื่อนย้าย ภายใน-ภายนอก	- หัวหน้างานธุรการ หรือผู้ ที่ได้รับมอบหมาย	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน	- ผู้จัดการเวร ในแต่ละวัน
5. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม ปฏิบัติการ	- ผู้จัดการทั่วไป หรือ ผู้ ที่ได้รับมอบหมาย - จากฝ่ายบริหารทั่วไป	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน - Night Manager - จากฝ่ายบริหารทั่วไป	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน - Night Manager - จากฝ่ายบริหารทั่วไป

หน่วยงาน โรงแรมเดอะ มารีน่า ภูเก็ต ภูเก็ต		วันที่ 24 มกราคม 2566	
ผู้ดำเนินการฝึกซ้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองป่าตอง			
เหตุการณ์จำลอง			
ตามมติให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ ห้องสัมมนาหมายเลข 307-308 เวลา 15.00 น. โดยต้นเหตุของเพลิงเกิดจาก ไฟฟ้าลัดวงจร เจ้าหน้าที่ที่ทำการหน้าที่ดับเพลิงของ แผนกช่าง เข้าระงับเพลิงแล้ว แต่ไม่สามารถดับเพลิงได้ เนื่องจากเพลิงลุกลามมากขึ้น จึงรายงานคนขับตอม			
ในเหตุการณ์ตามมติให้มีผู้คิดจ้าง ไม่สามารถอพยพหนีไฟได้ อยู่ในห้องพัก จำนวน 2 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 คน			
ลำดับ	เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
1	15.00 น.	จุดเทียนเทียน สมมุติว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ ที่ห้องสัมมนาหมายเลข 307-308 ผู้ปฏิบัติงานที่พบเห็นเข้าดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงมือถือ และตะโกนแจ้งให้เพื่อนร่วมงานทราบ	MRS. Tiam Yee
2	15.01 น.	เพื่อนร่วมงาน โทรแจ้งผู้อำนวยการเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้อง 307-308	นางสาวสุภาพร หุตะภูชะ
3	15.02 น.	ผู้อำนวยการ สั่งทีมดับเพลิงเข้าระงับเหตุ	นายชัชวาลย์ ทองคำใหญ่
5	15.03 น.	ทีมดับเพลิงเข้าดำเนินการดับเพลิง และพบว่าไม่สามารถระงับเพลิงได้แจ้งผู้อำนวยการ ดับเพลิงว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ขอสนับสนุนคำสั่งอพยพ	นายวิศิน ต้นพนิชกิจ นายสุริยา ชูช่วย นายศรศักดิ์ สอนเมือง
6	15.06 น.	ผู้อำนวยการ สั่งอพยพ	นายชัชวาลย์ ทองคำใหญ่
7	15.07 น.	กักตุนผู้บาดเจ็บและคนหนีเหตุเพลิงไหม้	นายชัชวาลย์ ทองคำใหญ่
8	15.08 น.	- คัดไฟไหม้ภายใน - แจ้งการไฟฟ้าฉุกเฉิน/ไฟฟ้านครหลวง	นายวิศิน ต้นพนิชกิจ นายคมศักดิ์ มั่นศรี
9	15.08 น.	แจ้งสถานีดับเพลิงป่าตอง โทร 076-342600 แจ้งเหตุว่า “เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้อง 308 ชั้น 3 ของโรงแรม เดอะ มารีน่า ภูเก็ต โดยขณะนี้ไม่สามารถระงับเพลิงไว้ได้ และได้ประกาศให้ทุกคนอพยพหนีภัยภัยภัยแล้ว โดยมีผู้ติดต่อกายในห้องจำนวน 2 คน”	นายคมศักดิ์ มั่นศรี

ลำดับ	เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
10	15.09 น.	ผู้ผ่านทางเดินผู้ติดต่อนำทาง คือ พี่เชลิกนำ รวบรวมกลุ่ม และนำทางหนีไฟ	ผู้ผ่านทางหนีไฟของทุกกลุ่ม
11	15.09 น.	พนักงานอพยพหนีไฟตามเส้นทางที่กำหนดและไปรวมตัวที่จุดรวมพล	ทุกคน
12	15.15 น.	พนักงานอพยพมาที่จุดรวมพล	ทุกคน
13	15.16 น.	เช็คผู้ติดค้างในห้องพัก	นายณชัย ยางนอก
14	15.20 น.	- รวบรวมยอดผู้หนีไฟต่อผู้เี่ยวการดับเพลิง - ผู้ตรวจสอบยอดแผนกรายงานว่า มีผู้ติดค้างจำนวน 2 คน (ผู้ติดค้าง นางสาวฐิติมา อีรากุล / Miss Soc Tinn Zar) (ผู้ได้รับบาดเจ็บ น.ศ. นวรัตน์ ไชยศรี / นายสถาพร รวณิชย์)	ผู้ตรวจสอบยอดของทุกกลุ่ม นางสาวสาวณิษฐ์ หอมสุต
15	15.09 น.	- นำรอดับมาเข้าช่วยเหลือผู้ติดค้าง - หรือ ผู้อำนวยการดับเพลิงแจ้งว่าผู้ติดค้างต่อน่วยดับเพลิงจากภายนอก	MR. MIN LWIN นายไธรัตน์ อุ่นอก นายทรงยศ สมศักดิ์ นายธีรสิทธิ์ เติชะพละ
16	15.09 น.	หน่วยงานดับเพลิงปฏิบัติงาน	เทศบาลป่าตอง
17	15.30 น.	หน่วยงานช่วยเหลือชีวิตเข้าช่วยเหลือและนำผู้รับบาดเจ็บไปโรงพยาบาล	นางสาวศศิธร เชี่ยวไปได้ นางสาว สุณันทา รรรมกุล นายอนิน นุติยะ
18	15.30 น.	เพลิงสงบ	
19	15.30 น.	หน่วยงานตรวจสอบความเสียหายรายงานความเสียหายขั้นต้นต่อผู้อำนวยการดับเพลิง	นายชัชวาลย์ ทองคำใหญ่
20	15.35 น.	ผู้อำนวยการดับเพลิงสั่งการให้เข้าสู่ภาวะปกติ	นางสาวกสิณี หนูขาว

หัวข้อที่ 7 ผู้ดำเนินการฝึกซ้อม

เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อมของโรงเรียนเดอะ บรวิ่น่า บูเก็ค

หัวข้อที่ 8 การประเมินผลการฝึกซ้อม

การประเมินผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

หัวข้อ	รายการ	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
		ปรับปรุง	พอใช้	
1	การปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎจ้าง 1.1 การสื่อสาร 1.2 ลำดับขั้นตอน 1.3 การควบคุมจุดสติ 1.4 ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน			
2	การปฏิบัติตามแผน 2.1 ผู้อำนวยความสะดวกดับเพลิง, หนีไฟ 2.2 พนักงานดับเพลิง 2.3 พนักงานควบคุมไฟฟ้า 2.4 ผู้ประสานงาน 2.5 หัวหน้าชุดอพยพหนีไฟ 2.6 ผู้นำทางหนีไฟ 2.7 ผู้ตรวจตอปลำนวน 2.8 หน่วยช่วยชีวิต 2.9 ผู้หนีไฟ			
3	การใช้อุปกรณ์ 3.1 เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ 3.2 สายน้ำดับเพลิง 3.3 อุปกรณ์ผู้คุมครองความปลอดภัยส่วนบุคคล			
4	การประเมินแผน 4.1 แผนดับเพลิง 4.2 แผนการอพยพหนีไฟ			

ระยะเวลาที่ใช้ในการอพยพ

ขั้นที่ 1 ใช้เวลา นาที

ขั้นที่ 2 ใช้เวลา นาที

สรุปประเมินผลการฝึกซ้อม





1. การปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎจ้าง
- ต้องปรับปรุง
- พอใช้
- ดี
2. การปฏิบัติตามแผน
- ต้องปรับปรุง
- พอใช้
- ดี
3. การใช้อุปกรณ์
- ต้องปรับปรุง
- พอใช้
- ดี
4. การประเมินแผน
- ต้องปรับปรุง
- พอใช้
- ดี

ผู้ประเมินผล

หัวข้อที่ 9 อุปกรณ์และระยะเวลาการฝึกซ้อม

9.1 อุปกรณ์การฝึกซ้อมเป็นอุปกรณ์ที่จัดตั้งอยู่ในสถานประกอบการมีความปลอดภัย และสามารถใช้งานได้

9.2 ระยะเวลาที่ใช้สำหรับการฝึกซ้อม 15.00-17.00 น.



เอกสารแนบที่ 8
คู่มือแผ่นดินไหว



คู่มือการรับมือแผ่นดินไหว

Earthquake Response Guidelines



ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล



วิธีป้องกันตนเองเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

หลัก 10 ประการในการเตรียมพร้อมรับแผ่นดินไหว

1. เตรียมป้องกันมิให้เฟอร์นิเจอร์หรือตกหล่นลงมา - ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการล้มของเฟอร์นิเจอร์ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ให้อยู่กับที่มีน้ำหนักเบา
2. เตรียมการป้องกันเรื่องอุบัติเหตุไว้พร้อม - เตรียมป้องกันมิให้ส่วนทางภายนอกของอาคารกระเด็นออกมา
3. ตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของอาคารหรือรั้วบ้าน - ในกรณีที่พื้นรั้วคอนกรีตหรืออิฐควมเสริมไว้ให้แข็งแรงมิให้ล้มลงมาได้
4. เตรียมพร้อมในการดับเพลิง - ควรเรียนรู้และฝึกการดับเพลิงในขณะที่ยืนดินไหวยังไม่รุนแรง
5. เตรียมพร้อมในเรื่องการป้องกันไฟไหม้ - ควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอเมื่อไม่ใช้
6. เตรียมอุปกรณ์สำหรับเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินไว้เสมอ - และเก็บอุปกรณ์ไว้ให้เป็นที่
7. พยายามศึกษาในครอบครัว - เกี่ยวกับเส้นทางและสถานที่หลบภัย
8. ศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ - ศึกษาเส้นทางจากบ้านไปยังจุดหลบภัย
9. เรียนรู้เรื่องการหนีภัยในเหตุการณ์แผ่นดินไหวในอดีต - เข้าร่วมการบรรยายหรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการหนีภัยในเหตุการณ์แผ่นดินไหวในอดีตที่หน่วยดับเพลิงหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น
10. หากความรู้และเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับแผ่นดินไหว - ควรได้รับการยอมรับจากสื่อมวลชนท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ เช่น การป้องกันตนเอง การป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ การปฐมพยาบาล ฯลฯ



หลักปฏิบัติ 10 ประการเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

1. ป้องกันตนเองและครอบครัว - เมื่อรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน ควรรีบเข้าไปหลบอยู่ใต้โต๊ะหรือเก้าอี้ที่ทนทาน เพื่อป้องกันสิ่งของตกใส่ศีรษะ โดยปกติ แรงสั่นสะเทือนจะหยุดภายใน 1 นาที
2. รีบดับแก๊สเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหว - เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย ควรดับแก๊สให้เป็นนิสัย ถึงแม้ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็ก
3. อยู่ริมหาดทรายออกไปข้างนอก - ควรดูสถานการณ์รอบตัวก่อนว่าปลอดภัยจึงค่อยออกไป
4. เมื่อเริ่มเกิดแผ่นดินไหว ให้เปิดประตูเตรียมไว้สำหรับให้มีทางออก - โดยเฉพาะอาคารที่สร้างด้วยคอนกรีต เพราะเมื่อเกิดแผ่นดินไหวประตูอาจจะเปิดไม่ออกและทำให้หนีออกไปข้างนอกไม่ได้
5. ระวังสิ่งของตกใส่เวลาอยู่ข้างนอก - กำแพงอาจพังหรือหน้าต่างอาจแตกลงมาใส่ตัวเราได้ควรระวังศีรษะเป็นพิเศษ และควรอยู่ในที่บริเวณ กว้างๆ
6. ปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเมื่ออยู่ในห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ - ความโกลาหลมักเกิดขึ้นในบริเวณที่มีคนอยู่มาก ไม่ควรตกใจและต้องมีสติตลอดเวลา
7. จอดรถไว้ด้านซ้าย และหันจอดในทิศทางจอด - การไม่รักษากฎจะทำให้เกิดความวุ่นวาย ควรปฏิบัติตามเพื่อทั้งข่าวสารและทำตามคำแนะนำนั้น
8. ระวังภูเขาหรือหน้าผาถล่มและสึนามิ - ถ้าอยู่ในบริเวณดังกล่าวควรรีบหนีไปในที่ปลอดภัย
9. ควรเดินด้วยเท้า และนำของติดตัวให้น้อยที่สุด - การใช้รถจะทำให้การจราจรติดขัดและขัดขวางเส้นทางรถดับเพลิงหรือรถพยาบาล
10. ควรติดตามข้อมูลเพื่อเชื่อถือได้ ไม่ควรเชื่อข่าวลือ - ควรรับฟังข่าวความเคลื่อนไหวจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เท่านั้น

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

เมื่ออยู่ภายในอาคาร

1. ขณะอยู่ในบ้าน

- เข้าไปหลบใต้โต๊ะ หรือถ้าไม่มีให้ใช้หมอนหรือผ้าหนาๆ คลุมศีรษะเพื่อป้องกันของตกใส่



- เปิดประตูหรือหน้าต่างเตรียมไว้เพื่อเป็นทางออก ประตูหรือหน้าต่างอาจเปิดไม่ออกหลัง แผ่นดินไหว
 - รีบปิดแก๊สและดับไฟ ก่อนออกจากบ้าน ให้ปิดวาล์วแก๊สและตัดกัทเอาที่ไฟฟ้าด้วย
 - ถ้าอยู่ชั้น 2 ไม่ต้องลงมาข้างล่าง ชั้น 2 ปลอดภัยกว่าชั้น 1
 - ใส่รองเท้า ไม่ควรเดินเท้าเปล่า (เพราะเศษแก้วอาจบาดได้)
 - ดูปะการความปลอดภัยให้เด็กและผู้สูงอายุ
 - อยู่ริบร้อนเวลาออกไปข้างนอก ระวังเศษแก้วที่ตกอยู่ตามพื้น
- #### 2. ขณะอยู่ในที่ทำงาน
- ใช้กระเป๋ากันปลวกป้องกันศีรษะ และรีบหลบไปอยู่ใต้โต๊ะ
 - ระวังชั้นหนังสือล้มลงมา บริเวณที่ไม่มีสิ่งของวางอยู่จะปลอดภัยที่สุด
 - เวลาเดินระวังสิ่งของที่ตกหล่นอยู่บนพื้น
- #### 3. ที่ร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า
- ใช้กระเป๋ากันปลวกป้องกันศีรษะ และระวังอย่าไปอยู่ใกล้ชั้นวางของที่ล้มได้ง่าย
 - หลบไปอยู่ใต้โต๊ะ หรือยืนอยู่ใกล้ๆ เสาหรือกำแพง
 - อยู่ริบร้อนหาทางออกเอง ให้ทำตามที่พนักงานบอก
 - ห้ามใช้ลิฟต์ ให้ใช้บันไดแทน
 - ถ้าอยู่ในลิฟต์ที่ค้าง ให้ติดต่อภายนอก โดยโทรศัพท์ที่ฉุกเฉินภายในลิฟต์แล้วรอความช่วยเหลือ
- #### 4. ขณะอยู่ใต้ดิน
- หากยืนใกล้กับเสาใหญ่ๆ หรือกำแพง
 - หากไฟดับ อย่าตกใจเพราะไฟฉุกเฉินจะสว่างขึ้นในไม่ช้า
 - อยู่ริบเย็นไปรวมตัวกันที่ทางออก ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ปกติแล้วใต้ดินจะปลอดภัยกว่าด้านบน



- เมื่ออยู่ภายใต้เกณฑ์การ
1. บริเวณเขตที่พืชรอภัย
- อยู่ห่างจากรั้วบ้าน เต่า สายไฟฟ้า และอาคารบ้านเรือน
- ระวางเขตการออกหรือระวางของผลผลิตถึงตลาดลงมา แล้วจึงไปตีสวนสาธารณะ หรือสนามกว้างๆ

சுமம்மபீரசன

2. บริเวณย่านการค้าหรือสำนักงาน
อยู่ติดอยู่พื้นที่ในกระเปาะหรือสิ่งอื่นๆ ปกป้องหรือบดบังแล้วบริเวณนี้ไม่ติดกับจอคอมพิวเตอร์แล่นจากทางขวามือของผู้บริโภค
 3. บริเวณชอว์หรือหน้าร้าน
รับหน้าไปในพื้นที่จอด้วยให้รู้ตัวของผู้บริโภคหรือหน้าร้านที่แสดงออกมาจากการพูดได้
 4. หากอยู่บริเวณชอว์หรือหน้าร้าน ให้หันไปอยู่ด้านหลัง
- ติดกับจอและคำเตือนเกี่ยวกับสินค้า และอย่าไปอยู่ใกล้จอ

- จัปที่ช่วยให้มั่นคงเพราะอะมิกมีการแทรกชั้นหิน รดน้ำอย่างขูดขี้ผึ้ง ในดินเมื่อฝนตก (เหวศิวาม)

- คอยฟังระวาทและปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ ปกติแล้วในรถไฟดีคนจะปลอดภัยกว่าด้านบน

- ถ้ารู้สึกว่าแผ่นดินไหว ก่อให้เกิดความรุนแรง ของครกที่ด้านซ้ายของถนนแล้วฉับครกเรื่อง
- อย่าออกจากการรถจนกว่าการสั่นสะเทือนจะหยุดลง ให้ฟังวิทยุบลต่าง ๆ จากวิทยุ
- ปฏิบัติตามคำสั่งของตำรวจ
- เวลาออกจากรถ ให้เปิดประตูออกไปต้องถือกรถ แล้วเสียบกุญแจรถทิ้งไว้
- ไม่หันกลับดูโดยผู้รบกวนคน

1. สิ่งที่เราคาดหวังไปในตอนแรก

ส่งผู้ทวนำตัวกลับไปแทนที่เมื่อเกิดแผ่นดินไหว

			เสื้อผ้า ของใช้ทั่วไป
		- เสื้อผ้า ของ ใช้ทั่วไป - ชุดชั้นใน - เสื้อ กิ๊ท - ถุงเท้า - ผ้าเช็ดหน้า - ผ้าขนหนู - กระดาษทิชชู - นามวกกันน็อค - หมวกไฟหรือ ไฟแช็ค - ผ้าปูพลาสติก - เสื้อกันฝน - ผ้าอนามัย - ผ้าอ้อมสำเร็จรูป	
	ยา	- พลาสเตอร์ปิดแผล - ผ้าก๊อซ - ผ้าพันแผลและผ้าสามเหลี่ยม - ยาฆ่าเชื้อ (แอลกอฮอล์) - ยาลดไข้ - ยาแก้ปวดท้อง - ยาแก้หวัด - ยาแก้ปวด - ยาหยอดตา - ยาสามัญประจำบ้านอื่นๆ - ปฐมพยาบาล	
อาหารและน้ำ		- ขนมเบีจกรอบ - อาหารกระป๋อง - มะหนังกุ้งสำเร็จรูป - มันต้มน - ไข่ชุคไฟหรือ ไข่แช็ค - จาน แก้วกระดาษ ตะเกียบ - มีดและที่เป็ดกระเบื้อง	
วิทยุ			
- วิทยุแบบพกพา - ถ่านหือแบตเตอรี่สำรอง			



แสงสว่าง	ของมีค่า	อื่น
- ไฟฉาย - ถ่านหรือแบตเตอรี่สำรอง - เทียนไข	- เงินสด - สมุดบัญชี - หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวคนต่างด้าว - พินบัตรเครดิตต่าง ๆ - บัตรประกันสุขภาพ(ถ้ามี)	

*ถุงหนีภัยควรมีน้ำหนักไม่เกิน 15 กก สำหรับผู้ชาย และไม่เกิน 10 กก.สำหรับผู้หญิง.

สำหรับครอบครัวที่มีเด็กอ่อน	สำหรับครอบครัวที่มีหญิงมีครรภ์
- นม - นมผง - ขวดนม - อาหารเด็กอ่อน - ช้อน - เสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยน - ผ้าอ้อม - ผ้าสำหรับอุ้มเด็กไว้กับตัว - ผ้าขนหนู - ผ้าเช็ดตัว - ผ้าห่มสำหรับเด็ก - ผ้าก๊อช - ผ้าเช็ดหน้า - ถังน้ำ - ขวดพลาสติก - ตะปูล	- ลำเลียง - ผ้าก๊อช - ผ้าห่มใหญ่สำหรับพันตัว - ลำเลียงน้ำ - สิ่งจำเป็นสำหรับเด็กแรกเกิด - ขวดพลาสติก - สมุดคู่มือแม่และเด็ก - กระดาษห่มเตียง - ตะปูล



2. สิ่งที่คุณควรนำติดตัวไปหลังจากการหนีภัยครั้งแรก
สำหรับใช้ชีวิตใน 3-4 วันหลังจากเกิดแผ่นดินไหว

อาหาร	ของใช้อื่น ๆ
- ขนมอบ - อาหารกระป๋อง - บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป - ข้าวสวยสำเร็จรูป - ขนมอบ	- น้ำสำหรับอาบน้ำหรือซักผ้า - ผ้าห่ม ขนมอบ - ขวดพลาสติก - ขวดพลาสติก - ครีมนวดหน้า - แชมพูที่ไม่ใช้น้ำ - ตะปูล - ผ้าขนหนู (เล็กและใหญ่) - หม้อ ถังน้ำ - แผ่นดินไหวความถี่ - กระดาษทิชชู - เทปขาว - พืชสมุนไพร - ชุดเข็มฉีดยา - ผ้าห่มใหญ่สำหรับพันตัว - แวนตา คอนแทกเลนส์ - เครื่องช่วยฟัง - ถังน้ำ - ที่ตัดหญ้า - เชือก - มีดพก
เครื่องมือ	เครื่องมือ
- คนและ 3 ลิตรต่อวัน	- ตะโพน - ตะโพน - ตะโพน - ตะโพน




```

graph TD
    A[รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข] --> B[ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ]
    B --> C[นโยบายและแผน]
    B --> D[การดำเนินงานและการติดตามประเมินผล]
    B --> E[การบริหารงานและการเงิน]
    C --> F[สำนักงานผู้อำนวยการ]
    C --> G[กองนโยบายและแผน]
    C --> H[กองวิจัยและสถิติ]
    D --> I[กองการดำเนินงานและการติดตามประเมินผล]
    D --> J[กองประกันสุขภาพ]
    D --> K[กองกองทุนประกันสุขภาพ]
    D --> L[กองการเคลมประกันสุขภาพ]
    E --> M[กองการบริหารงานและการเงิน]
    E --> N[กองระบบสารสนเทศ]
    E --> O[กองนิติการ]
    F --> P[สำนักงานประกันสุขภาพระดับพื้นที่]
    G --> P
    H --> P
    I --> P
    J --> P
    K --> P
    L --> P
    M --> P
    N --> P
    O --> P
  
```

ซึ่งของทุกอย่างในบริเวณ 2 ตารางกิโลเมตรนั้นมาเอาภาษีอากรแล้วซื้อบ้าน ทำ
หมู่บริเวณ ป่าไร่อยู่ จำทำใหม่แต่ละอากรสำหรับขึ้นใหม่อยู่เสมอ

เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นในหลวง



1-2.9 ผู้ดูแลระบบผู้ถือสิทธิการทางจดแจ้ง: มี
การวิจัยอันมีผลน้อยในบางงาน

3-3.9 ผู้ดูแลระบบผู้ถือสิทธิการ: จัดทำเพื่อ
บรรเทาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ

4-4.9 ผู้ดูแลระบบผู้ถือสิทธิการ: ไม่มีการ
เผยแพร่การวิจัยทางวิชาการ และ
เผยแพร่การวิจัยทางสังคมที่มีนัย
สำคัญต่อสังคม


5-5.9

6-6.9



7+++


การเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหว

ในกรณีฉุกเฉินอย่ารีบวิ่งออกนอกอาคาร
จะรีบวิ่งก็วิ่งให้ถูกลูกบอล ๆ แล้ววิ่งเร็วและจงอย่าวิ่งทาง
ในครัวออกนอกห้อง ควรปิดลิฟท์และห้องน้ำ
ให้เร็วอยู่ใกล้เก้าอี้หรือ โต๊ะ อยู่ตรงกลางห้อง
อย่าพยายามวิ่งลงบันไดหนีไฟ ให้วิ่งออกนอกอาคารให้เร็ว
อย่าใช้ เหมือง ไม้ค้ำไฟ เพราะอาจแตกตัวถล่มลงมา
ถ้าอยู่ในที่โล่งจงให้อยู่ห่างจากเสา ไม้ไฟฟ้าและสิ่งที่ยื่นยาว



ภาพตัวชี้วัดปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหว โดยให้คนต่ำ
หาที่กำบังและยึดไว้ให้แน่น





เอกสารแนบที่ 9
บันทึกการตรวจสอบระบบระบายน้ำ

THE MARINA PHUKET
ตรวจเช็คค่าเคมีสระว่ายน้ำ

เดือน มกราคม 2566

วันที่	รอบดึก						รอบบ่าย			หมายเหตุ
	เคมี		ปั๊มฟีด			เช็คโดย	เคมี		เช็คโดย	
	ค่า CL	ค่า PH	แรงดัน	ความถี่	ระดับ		ค่า CL	ค่า PH		
1	3.0	7.2	40	40	0.25		3.0	8.2		
2	3.0	7.2	40	40	4.0		3.0	8.2		
3	3.0	6.8	40	40	4.0		3.0	7.2		
4	3.0	7.2	40	40	4.0		3.0	8.2		
5	3.0	7.2	40	40	0.75		3.0	8.2		
6	3.0	7.2	40	40	0.75		3.0	8.2		
7	3.0	7.2	40	40	0.75		3.0	7.6		
8	3.0	7.6	40	40	0.75		3.0	7.6		
9	0.2	6.8	40	40	0.75		3.0	7.6		
10	3.0	8.2	40	40	4.0		3.0	8.2		
11	3.0	7.6	40	40	4.0		3.0	8.2		
12	3.0	7.2	40	40	4.0		3.0	7.6		
13	3.0	7.2	40	40	0.75		3.0	8.2		
14	3.0	8.2	40	40	0.75		3.0	7.6		
15	3.0	7.6	40	40	0.75		3.0	7.6		
16	3.0	7.6	40	40	0.75		3.0	8.2		
17	3.0	7.6	40	40	0.5		3.0	7.6		
18	3.0	7.2	40	40	0.5		3.0	7.2		
19	3.0	7.2	40	40	0.5		3.0	8.2		
20	3.0	7.2	40	40	0.5		3.0	7.2		
21	3.0	7.2	40	40	0.5		3.0	7.2		
22	3.0	7.2	40	40	0.5		3.0	7.6		
23	3.0	7.2	40	40	0.5		3.0	8.2		
24	3.0	7.2	40	40	0.25		3.0	7.6		
25	3.0	7.2	40	40	0.25		3.0	7.6		
26	3.0	7.2	40	40	4.0		3.0	7.2		
27	3.0	7.2	40	40	4.0		3.0	7.6		
28	3.0	7.2	40	40	4.0		3.0	7.6		
29	3.0	7.2	40	40	0.75		3.0	8.2		
30	3.0	7.2	40	40	0.75		3.0	7.6		
31	3.0	7.2	40	40	0.75		3.0	7.6		

THE MARINA PHUKET
ตรวจเช็คค่าเคมีสระว่ายน้ำ

เดือน กุมภาพันธ์ 2566

วันที่	รอบดึก						รอบบ่าย			หมายเหตุ
	เคมี		ปั๊มฟีด			เช็คโดย	เคมี		เช็คโดย	
	ค่า CL	ค่า PH	แรงดัน	ความถี่	ระดับ		ค่า CL	ค่า PH		
1	3.0	7.2	40	40	0.75		3.0	7.2		
2	3.0	7.2	40	40	0.5		3.0	6.8		
3	3.0	6.8	40	40	0.5		3.0	6.8		
4	3.0	7.6	40	40	0.5		3.0	7.6		
5	3.0	7.6	40	40	0.25		3.0	7.6		
6	3.0	7.6	40	40	4.0		3.0	7.6		
7	3.0	7.6	40	40	0.75		3.0	7.6		
8	3.0	7.6	40	40	0.75		3.0	7.6		
9	0.2	7.2	40	40	0.5		3.0	7.6		
10	3.0	7.2	40	40	0.5		3.0	7.2		
11	3.0	7.2	40	40	0.25		3.0	7.2		
12	3.0	7.2	40	40	0.25		3.0	7.2		
13	3.0	7.2	40	40	4.0		3.0	7.2		
14	3.0	7.2	40	40	0.75		3.0	7.2		
15	3.0	7.2	40	40	0.75		3.0	7.2		
16	3.0	7.6	40	40	0.75		3.0	7.6		
17	3.0	7.6	40	40	0.5		3.0	7.6		
18	3.0	7.6	40	40	0.5		3.0	7.6		
19	3.0	7.6	40	40	0.25		3.0	7.6		
20	3.0	7.2	40	40	4.0		3.0	7.6		
21	3.0	7.2	40	40	0.75		3.0	7.2		
22	3.0	7.2	40	40	0.75		3.0	7.2		
23	3.0	7.2	40	40	0.75		3.0	7.2		
24	3.0	8.2	40	40	0.5		3.0	7.2		
25	3.0	8.2	40	40	0.25		3.0	7.6		
26	3.0	7.6	40	40	0.25		3.0	7.6		
27	3.0	7.6	40	40	4.0		3.0	7.6		
28	3.0	7.6	40	40	4.0		3.0	7.6		

THE MARINA PHUKET
ตรวจเช็คค่าเคมีสระว่ายน้ำ

เดือน มีนาคม 2566

วันที่	รอบดึก						รอบบ่าย			หมายเหตุ
	เคมี		ปั๊มฟัด			เช็คโดย	เคมี		เช็คโดย	
	ค่า CL	ค่า PH	แรงดัน	ความถี่	ระดับ		ค่า CL	ค่า PH		
1	3.0	7.6	60	60	0.25		3.0	7.6		
2	3.0	8.2	60	60	4.0		3.0	7.6		
3	3.0	8.2	60	60	4.0		3.0	8.2		
4	3.0	7.8	60	60	4.0		3.0	8.2		
5	3.0	7.6	60	60	0.75		3.0	7.6		
6	3.0	7.8	60	60	0.75		3.0	8.2		
7	3.0	7.2	60	60	0.75		3.0	7.6		
8	3.0	7.2	60	60	0.75		3.0	7.6		
9	0.2	7.8	60	60	0.75		3.0	7.6		
10	3.0	7.2	60	60	4.0		3.0	7.6		
11	3.0	7.2	60	60	4.0		3.0	7.6		
12	3.0	8.2	60	60	4.0		3.0	7.6		
13	3.0	8.2	60	60	0.75		3.0	7.6		
14	3.0	7.2	60	60	0.5		3.0	7.6		
15	3.0	6.8	60	60	0.5		3.0	7.6		
16	3.0	6.8	60	60	4.0		3.0	8.2		
17	3.0	7.2	60	60	4.0		3.0	7.6		
18	3.0	8.2	60	60	4.0		3.0	7.6		
19	3.0	7.8	60	60	4.0		3.0	7.6		
20	3.0	7.8	60	60	4.0		3.0	7.6		
21	3.0	7.2	60	60	0.5		3.0	7.6		
22	3.0	7.6	60	60	0.5		3.0	7.6		
23	3.0	7.6	60	60	0.5		3.0	7.6		
24	3.0	7.6	60	60	4.0		3.0	7.6		
25	3.0	7.6	60	60	4.0		3.0	7.6		
26	3.0	7.6	60	60	0.5		3.0	7.6		
27	3.0	7.6	60	60	0.5		3.0	7.6		
28	3.0	7.6	60	60	0.5		3.0	7.6		
29	3.0	7.6	60	60	0.5		3.0	7.6		
30	3.0	7.6	60	60	4.0		3.0	7.6		
31	3.0	7.6	60	60	4.0		3.0	7.6		

THE MARINA PHUKET
ตรวจเช็คค่าเคมีสระว่ายน้ำ

เดือน เมษายน 2566

วันที่	รอบดึก						รอบบ่าย			หมายเหตุ
	เคมี		บีมฟีด			เช็คโดย	เคมี		เช็คโดย	
	ค่า CL	ค่า PH	แรงดัน	ความถี่	ระดับ		ค่า CL	ค่า PH		
1	3.0	7.6	40	40	0.5		3.0	7.6		
2	3.0	7.8	40	40	0.75		3.0	7.6		
3	3.0	7.8	40	40	0.75		3.0	7.6		
4	3.0	7.8	40	40	0.75		3.0	7.6		
5	3.0	8.2	40	40	0.75		3.0	8.2		
6	3.0	8.2	40	40	0.75		3.0	8.2		
7	3.0	8.2	40	40	0.75		3.0	7.6		
8	3.0	8.2	40	40	0.75		3.0	7.6		
9	0.2	8.2	40	40	0.75		3.0	7.6		
10	3.0	8.2	40	40	0.75		3.0	7.6		
11	3.0	7.6	40	40	0.75		3.0	7.6		
12	3.0	7.6	40	40	0.75		3.0	7.6		
13	3.0	7.6	40	40	0.75		3.0	8.2		
14	3.0	7.6	40	40	0.75		3.0	7.6		
15	3.0	7.6	40	40	0.5		3.0	7.6		
16	3.0	7.6	40	40	0.5		3.0	7.6		
17	3.0	7.6	40	40	0.5		3.0	7.6		
18	3.0	7.2	40	40	4.0		3.0	7.6		
19	3.0	7.2	40	40	0.75		3.0	7.6		
20	3.0	7.2	40	40	0.75		3.0	7.6		
21	3.0	6.8	40	40	0.5		3.0	7.6		
22	3.0	7.6	40	40	0.25		3.0	7.6		
23	3.0	7.6	40	40	0.25		3.0	7.2		
24	3.0	7.6	40	40	0.25		3.0	7.2		
25	3.0	7.6	40	40	0.25		3.0	7.6		
26	3.0	7.6	40	40	0.75		3.0	7.6		
27	3.0	7.6	40	40	0.75		3.0	7.6		
28	3.0	7.6	40	40	0.75		3.0	7.6		
29	3.0	7.6	40	40	0.75		3.0	7.6		
30	3.0	7.6	40	40	0.75		3.0	7.6		

THE MARINA PHUKET
ตรวจเช็คค่าเคมีสระว่ายน้ำ

เดือน พฤษภาคม 2566

วันที่	รอบดึก						รอบบ่าย				หมายเหตุ
	เคมี		ปั๊มฟีด			เช็คโดย	เคมี		เช็คโดย		
	ค่า CL	ค่า PH	แรงดัน	ความถี่	ระดับ		ค่า CL	ค่า PH			
1	3.0	7.2	60	60	0.50		3.0	7.6			
2	3.0	7.8	60	60	4.0		3.0	7.6			
3	3.0	7.6	60	60	0.75		3.0	7.6			
4	3.0	7.6	60	60	0.75		3.0	7.6			
5	3.0	7.6	60	60	0.75		3.0	8.2			
6	3.0	7.2	60	60	0.75		3.0	8.2			
7	3.0	7.8	60	60	0.75		3.0	7.6			
8	3.0	7.8	60	60	0.50		3.0	7.6			
9	3.0	7.2	60	60	0.50		3.0	7.6			
10	3.0	7.6	60	60	0.50		3.0	7.6			
11	3.0	7.2	60	60	0.50		3.0	7.6			
12	3.0	7.2	60	60	0.50		3.0	7.6			
13	3.0	6.8	60	60	0.50		3.0	8.2			
14	3.0	7.2	60	60	0.50		3.0	7.6			
15	3.0	7.2	60	60	0.50		3.0	7.6			
16	3.0	7.2	60	60	0.50		3.0	7.6			
17	3.0	7.2	60	60	0.50		3.0	7.6			
18	3.0	6.8	60	60	0.25		3.0	7.6			
19	3.0	7.8	60	60	0.25		3.0	7.6			
20	3.0	6.8	60	60	0.40		3.0	7.6			
21	3.0	6.8	60	60	0.40		3.0	7.6			
22	3.0	6.8	60	60	0.40		3.0	7.6			
23	3.0	6.8	60	60	0.40		3.0	7.2			
24	3.0	7.6	60	60	0.40		3.0	7.2			
25	3.0	7.2	60	60	0.40		3.0	7.6			
26	3.0	7.2	60	60	0.75		3.0	7.6			
27	3.0	6.8	60	60	0.75		3.0	7.6			
28	3.0	6.8	60	60	0.75		3.0	7.6			
29	3.0	7.2	60	60	0.75		3.0	7.6			
30	3.0	7.2	60	60	0.50		3.0	7.6			
31	3.0	7.2	60	60	0.50		3.0	7.6			

THE MARINA PHUKET
ตรวจเช็คค่าเคมีสระว่ายน้ำ

เดือน มิถุนายน 2566

วันที่	รอบดึก					เช็คโดย	รอบบ่าย			หมายเหตุ
	เคมี		ปั๊มฟีด				เคมี		เช็คโดย	
	ค่า CL	ค่า PH	แรงดัน	ความถี่	ระดับ		ค่า CL	ค่า PH		
1	3.0	7.8	60	60	0.75		3.0	7.2		
2	3.0	7.8	60	60	0.75		3.0	7.6		
3	3.0	7.2	60	60	0.50		3.0	7.8		
4	3.0	7.8	60	60	0.50		3.0	7.2		
5	3.0	7.2	60	60	4.00		3.0	7.2		
6	3.0	7.6	60	60	4.00		3.0	7.2		
7	3.0	6.8	60	60	0.75		3.0	0.6		
8	3.0	7.2	60	60	0.75		3.0	7.6		
9	3.0	8.2	60	60	0.75		3.0	7.2		
10	3.0	7.2	60	60	0.50		3.0	7.2		
11	3.0	7.2	60	60	0.50		3.0	7.6		
12	3.0	7.2	60	60	0.25		3.0	7.6		
13	3.0	7.2	60	60	4.00		3.0	7.6		
14	3.0	6.8	60	60	0.75		3.0	6.8		
15	3.0	7.2	60	60	0.75		3.0	7.6		
16	3.0	7.2	60	60	0.75		3.0	7.2		
17	3.0	7.2	60	60	0.50		3.0	7.2		
18	3.0	7.8	60	60	0.50		3.0	7.2		
19	3.0	7.2	60	60	0.25		3.0	7.2		
20	3.0	7.2	60	60	4.00		3.0	7.2		
21	3.0	6.8	60	60	0.75		3.0	7.2		
22	3.0	6.8	60	60	0.75		3.0	7.2		
23	3.0	6.8	60	60	0.75		3.0	6.8		
24	3.0	6.8	60	60	0.50		3.0	7.2		
25	3.0	6.8	60	60	0.50		3.0	7.2		
26	3.0	6.8	60	60	0.25		3.0	7.2		
27	3.0	7.2	60	60	0.75		3.0	6.8		
28	3.0	7.2	60	60	0.75		3.0	7.2		
29	3.0	6.8	60	60	0.50		3.0	6.8		
30	3.0	7.2	60	60	0.50		3.0	6.8		

รายงานลูกค้าที่ใช้บริการสระว่ายน้ำเดือนมกราคม 2566

Date	Guest Use Rooftop Pool Bar			Remark
	Women	Men	Total	
01/01/2023	34	23	57	
02/01/2023	25	21	46	
03/01/2023	37	24	61	
04/01/2023	35	29	64	
05/01/2023	32	28	60	
06/01/2023	33	27	60	
07/01/2023	31	23	54	
08/01/2023	28	21	49	
09/01/2023	27	26	53	
10/01/2023	25	20	45	
11/01/2023	29	24	53	
12/01/2023	24	27	51	
13/01/2023	27	22	49	
14/01/2023	32	23	55	
15/01/2023	35	22	57	
16/01/2023	30	21	51	
17/01/2023	31	26	57	
18/01/2023	27	25	52	
19/01/2023	26	25	51	
20/01/2023	39	22	61	
21/01/2023	32	23	55	
22/01/2023	31	32	63	
23/01/2023	31	21	52	
24/01/2023	29	18	47	
25/01/2023	27	28	55	
26/01/2023	26	30	56	
27/01/2023	28	26	54	
28/01/2023	29	23	52	
29/01/2023	25	22	47	
30/01/2023	30	26	56	
31/01/2023	18	25	43	
Sub Total	913	753	1666	

รายงานลูกค้าที่ใช้บริการสระว่ายน้ำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

Date	Guest Use Rooftop Pool Bar			Remark
	Women	Men	Total	
01/02/2023	29	31	60	
02/02/2023	24	24	48	
03/02/2023	21	23	44	
04/02/2023	23	19	42	
05/02/2023	23	27	50	
06/02/2023	24	29	53	
07/02/2023	24	27	51	
08/02/2023	30	25	55	
09/02/2023	26	28	54	
10/02/2023	27	27	54	
11/02/2023	25	24	49	
12/02/2023	24	23	47	
13/02/2023	26	24	50	
14/02/2023	25	30	55	
15/02/2023	23	29	52	
16/02/2023	22	27	49	
17/02/2023	23	26	49	
18/02/2023	30	25	55	
19/02/2023	28	28	56	
20/02/2023	30	25	55	
21/02/2023	26	29	55	
22/02/2023	31	29	60	
23/02/2023	28	30	58	
24/02/2023	24	26	50	
25/02/2023	22	24	46	
26/02/2023	23	23	46	
27/02/2023	29	32	61	
28/02/2023	26	27	53	
Sub Total	716	741	1457	

รายงานลูกค้าที่ใช้บริการสระว่ายน้ำเดือนมีนาคม 2566

Date	Guest Use Rooftop Pool Bar			Remark
	Women	Men	Total	
01/03/2023	18	19	37	
02/03/2023	15	17	32	
03/03/2023	27	20	47	
04/03/2023	22	25	47	
05/03/2023	22	24	46	
06/03/2023	23	23	46	
07/03/2023	21	19	40	
08/03/2023	18	17	35	
09/03/2023	17	22	39	
10/03/2023	15	16	31	
11/03/2023	19	20	39	
12/03/2023	14	23	37	
13/03/2023	17	18	35	
14/03/2023	22	19	41	
15/03/2023	25	18	43	
16/03/2023	20	17	37	
17/03/2023	21	22	43	
18/03/2023	17	21	38	
19/03/2023	16	21	37	
20/03/2023	29	18	47	
21/03/2023	22	19	41	
22/03/2023	21	28	49	
23/03/2023	21	17	38	
24/03/2023	19	14	33	
25/03/2023	17	24	41	
26/03/2023	16	26	42	
27/03/2023	18	22	40	
28/03/2023	19	19	38	
29/03/2023	15	18	33	
30/03/2023	20	22	42	
31/03/2023	18	21	39	
Sub Total	604	629	1233	

รายงานลูกค้าที่ใช้บริการสระว่ายน้ำเดือนเมษายน 2566

Date	Guest Use Rooftop Pool Bar			Remark
	Women	Men	Total	
01/04/2023	22	24	46	
02/04/2023	20	18	38	
03/04/2023	21	25	46	
04/04/2023	25	28	53	
05/04/2023	20	21	41	
06/04/2023	17	20	37	
07/04/2023	19	16	35	
08/04/2023	19	24	43	
09/04/2023	20	26	46	
10/04/2023	20	24	44	
11/04/2023	26	22	48	
12/04/2023	22	25	47	
13/04/2023	23	24	47	
14/04/2023	21	21	42	
15/04/2023	20	20	40	
16/04/2023	22	21	43	
17/04/2023	21	27	48	
18/04/2023	19	26	45	
19/04/2023	18	24	42	
20/04/2023	19	23	42	
21/04/2023	26	22	48	
22/04/2023	24	25	49	
23/04/2023	26	22	48	
24/04/2023	22	26	48	
25/04/2023	27	26	53	
26/04/2023	24	27	51	
27/04/2023	20	23	43	
28/04/2023	18	21	39	
29/04/2023	19	20	39	
30/04/2023	25	29	54	
Sub Total	645	700	1345	

รายงานลูกค้าที่ใช้บริการสระว่ายน้ำเดือนพฤษภาคม 2566

Date	Guest Use Rooftop Pool Bar			Remark
	Women	Men	Total	
01/05/2023	22	18	40	
02/05/2023	16	19	35	
03/05/2023	21	20	41	
04/05/2023	20	22	42	
05/05/2023	25	23	48	
06/05/2023	23	22	45	
07/05/2023	21	19	40	
08/05/2023	18	19	37	
09/05/2023	16	21	37	
10/05/2023	14	16	30	
11/05/2023	18	16	34	
12/05/2023	16	21	37	
13/05/2023	16	19	35	
14/05/2023	21	16	37	
15/05/2023	24	17	41	
16/05/2023	24	15	39	
17/05/2023	20	21	41	
18/05/2023	19	19	38	
19/05/2023	22	20	42	
20/05/2023	24	17	41	
21/05/2023	21	15	36	
22/05/2023	25	22	47	
23/05/2023	19	19	38	
24/05/2023	16	15	31	
25/05/2023	17	22	39	
26/05/2023	18	21	39	
27/05/2023	19	19	38	
28/05/2023	14	17	31	
29/05/2023	17	20	37	
30/05/2023	13	18	31	
31/05/2023	18	22	40	
Sub Total	597	590	1187	

Guest Use Rooftop Pool Bar of June 2023

Date	Guest Use Rooftop Pool Bar			Remark
	Women	Men	Total	
01/06/2023	17	15	32	
02/06/2023	14	15	29	
03/06/2023	18	16	34	
04/06/2023	13	14	27	
05/06/2023	22	21	43	
06/06/2023	20	19	39	
07/06/2023	19	22	41	
08/06/2023	15	13	28	
09/06/2023	21	20	41	
10/06/2023	16	18	34	
11/06/2023	15	16	31	
12/06/2023	18	16	34	
13/06/2023	17	18	35	
14/06/2023	16	15	31	
15/06/2023	14	18	32	
16/06/2023	22	20	42	
17/06/2023	18	19	37	
18/06/2023	20	21	41	
19/06/2023	25	22	47	
20/06/2023	23	24	47	
21/06/2023	26	22	48	
22/06/2023	29	21	50	
23/06/2023	27	25	52	
24/06/2023	22	23	45	
25/06/2023	20	21	41	
26/06/2023	19	20	39	
27/06/2023	18	19	37	
28/06/2023	25	26	51	
29/06/2023	23	22	45	
30/06/2023	21	23	44	
Sub Total	593	584	1177	

เอกสารแนบที่ 10

ใบเสร็จจมูลฝอย



เล่มที่ 74/๒๖ เลขที่ 66

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-04940/66

วันที่ 9 มีนาคม 2566

เทศบาลเมืองปาดอง

ได้รับเงินจาก บริษัท ฮวาน มารีน่า ภูเก็ต จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 240/9 ถ.ฝั่งเมืองสาย ก ม.- ข.- ถ.- ต.ปาดอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	4,000.00	ประจำเดือน ม.ค.2566
		รวมเงิน	4,000.00	

ตัวอักษร (สี่หน้าบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวธัญญา กฤตศิลป์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้ส่งจ่ายเงินตามเช็ค/ตัวแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เชิควินาศารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหาดปาดอง เลขที่ 54136290 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2566 : 4,000.00 บาท

เดือน กุมภาพันธ์ 2566

ใบ

เล่มที่ 80/66 เลขที่ 83



ใบเสร็จรับเงิน


เลขที่ ROPT-05263/66

วันที่ 21 มีนาคม 2566

เทศบาลเมืองปาทอง

ได้รับเงินจาก บริษัท ฮวาน มารีน่า ภูเก็ต จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 240/9 ถ.ฝั่งเมืองสายก ม.- ช.- ก.- ต.ปาทอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	4,000.00	ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ร.ต.อ. มารีน่า ภูเก็ต
		รวมเงิน	4,000.00	
ตัวอักษร (สี่หน้าบาทถ้วน)				
ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว		ลงชื่อ	ผู้รับเงิน	
		(นางสาวธัญญา กฤตศิลป์)		
		เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		
ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้ส่งจ่ายเงินตามเช็ค/ตัวแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้				
เชิควินาศการกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหาดปาทอง เลขที่ 54136314 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566			:	4,000.00 บาท



ใบแจ้งค่าเก็บและขนมูลฝอย

บริษัท ฮวาน มารีน่า ภูเก็ต จำกัด

โรงแรมเดอะ มารีน่า ภูเก็ต

240/9 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ลำดับที่	ค่าธรรมเนียม	ประจำเดือน/ปี	เป็นเงิน	
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย (9,000บาท/เดือน)	มี.ค.-พ.ค.66	27,000	-
2	ค่ากำจัดมูลฝอย (2,250บาท/เดือน)	มี.ค.-พ.ค.66	6,750	-
รวมทั้งสิ้น	(สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)		33,750	-

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์/โทรสาร : 076-345331

ท่านสามารถชำระได้ทาง ธนาคารกรุงไทย

บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี เทศบาลเมืองป่าตอง เลขที่บัญชี 837-6009-18-4

- 4 ก.ค. 2566

หลังจากชำระแล้ว กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อจะได้ออกใบเสร็จรับเงินต่อไป

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน
Thank You For Your Kind Attention

เลขที่
NO.

ผู้รับเงิน Collector

LAU
NO.

ผู้รับเงิน Collector _____