

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : SUPALAI LOFT TALAT PHLU STATION JURISTIC PERSON
ADDRESS : 599 RATCHADAPISEK ROAD (THAPRA-TAKSIN) BUKKHALO THON BURI BANGKOK 10600
CONTACT INFORMATION : TEL : 06 3156 4157 e-mail : sarach.thubthimsai@th.knightfrank.com
SAMPLING SOURCE : SUPALAI LOFT TALAT PHLU STATION
SAMPLE TYPE : EFFLUENT
SAMPLING DATE : JANUARY 18, 2023
SAMPLING TIME : 12:50 HOUR
SAMPLING METHOD ^c : GRAB
SAMPLING BY ^c :
ANALYZED BY :
RECEIVED DATE : JANUARY 18, 2023
ANALYTICAL DATE : JANUARY 18-25, 2023
REPORT NO. : 2023-U006707
WORK NO. : 2022-008525
ANALYSIS NO. : T23AA874-0001

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			บอพักน้ำทั้ง ก่อนระบามสุ ทอระบามน้ำสารณะ T23AA874-0001	
pH ^c	-	ELECTROMETRIC METHOD AT SITE (SM:4500-H* B)	7.3 (31°C)	-
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND ^a	mg/L	MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: 4500-O G AND 5210 B)	61.5	2.0
SUSPENDED SOLIDS ^a	mg/L	SUSPENDED SOLIDS DRIED AT 103-105 °C (SM: 2540 D)	30.9	5.0
TOTAL DISSOLVED SOLIDS ^b	mg/L	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.WAO.007 (TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 103-105 °C); SM 2540 C	348	25
SETTLEABLE SOLIDS ^c	mL/L	IMHOFF CONE (SM: 2540 F)	< 0.1	0.1
SULPHIDE ^b	mg/L	IODOMETRIC METHOD (SM: 4500-S ² - F)	< 0.50	0.50
TOTAL KJELDAHL NITROGEN ^b	mg/L	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.WAS.001 (KJELDAHL METHOD); SM: 4500-Norg C	43.5	1.5
FAT, OIL AND GREASE ^a	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: 5520 B)	ND	3
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			YELLOW/TURBID BROWN	

^a : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

^c : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT STILL NOT ACCREDITED

IN-HOUSE : BASED ON STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017.

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017.

ND : NON-DETECTABLE.

LABORATORY SUPERVISOR

JANUARY 30, 2023



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : SUPALAI LOFT TALAT PHLU STATION JURISTIC PERSON
ADDRESS : 599 RATCHADAPISEK ROAD (THAPRA-TAKSIN) BUKKHALO THON BURI BANGKOK 10600
CONTACT INFORMATION : TEL : 06 3156 4157 e-mail : sarach.thubthimsai@th.knightfrank.com
SAMPLING SOURCE : SUPALAI LOFT TALAT PHLU STATION
SAMPLE TYPE : EFFLUENT
SAMPLING DATE : FEBRUARY 6, 2023
SAMPLING TIME : 09:50 HOUR
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY :
ANALYZED BY :
RECEIVED DATE : FEBRUARY 6, 2023
ANALYTICAL DATE : FEBRUARY 6-13, 2023
REPORT NO. : 2023-U011207
WORK NO. : 2022-008525
ANALYSIS NO. : T23AB957-0001

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			บอกค่าทั้ง ก่อนและหลัง ทดสอบนำสารมาวิเคราะห์ T23AB957-0001	
pH ^c	-	ELECTROMETRIC METHOD AT SITE (SM:4500-H ⁺ B)	7.6 (30°C)	-
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND ^a	mg/L	MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: 4500-O ₂ G AND 5210 B)	5.2	2.0
SUSPENDED SOLIDS ^a	mg/L	SUSPENDED SOLIDS DRIED AT 103-105 °C (SM: 2540 D)	23.3	5.0
TOTAL DISSOLVED SOLIDS ^b	mg/L	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.WAO.007 (TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 103-105 °C); SM 2540 C	360	25
SETTLABLE SOLIDS ^c	mL/L	IMHOFF CONE (SM: 2540 F)	< 0.1	0.1
SULPHIDE ^b	mg/L	IODOMETRIC METHOD (SM: 4500-S ²⁻ F)	< 0.50	0.50
TOTAL KJELDAHL NITROGEN ^b	mg/L	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.WAS.001 (KJELDAHL METHOD); SM: 4500-Norg C	29.3	1.5
FAT, OIL AND GREASE ^c	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: 5520 B)	ND	3
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			YELLOW/TURBID BROWN	

^a : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

^c : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT STILL NOT ACCREDITED

IN-HOUSE : BASED ON STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017.

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017.

ND : NON-DETECTABLE.

LABORATORY SUPERVISOR

FEBRUARY 20, 2023



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : SUPALAI LOFT TALAT PHLU STATION JURISTIC PERSON
ADDRESS : 59/9 RATCHADAPISEK ROAD (THAPRA-TAKSIN) BUKKHALO THON BURI BANGKOK 10600
CONTACT INFORMATION : TEL : 06 3156 4157 e-mail : sarach.thubthimsai@th.knightfrank.com
SAMPLING SOURCE : SUPALAI LOFT TALAT PHLU STATION
SAMPLE TYPE : EFFLUENT
SAMPLING DATE : MARCH 3, 2023
SAMPLING TIME : 11:50 HOUR
SAMPLING METHOD ° : GRAB
SAMPLING BY ° :
ANALYZED BY :
RECEIVED DATE : MARCH 3, 2023
ANALYTICAL DATE : MARCH 3-13, 2023
REPORT NO. : 2023-U018334
WORK NO. : 2022-008525
ANALYSIS NO. : T23AD812-0001

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			ข้อพิพาททั้ง ก่อนและหลัง หรือรายงานสาธารณะ ณ T23AD812-0001	
pH °	-	ELECTROMETRIC METHOD AT SITE (SM: PART 4500-H ⁺ B)	6.9 (34°C)	-
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND °	mg/L	MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: PART 4500-O ₂ G AND PART 5210 B)	67.0	2.0
SUSPENDED SOLIDS °	mg/L	SUSPENDED SOLIDS DRIED AT 103-105 °C (SM: PART 2540 D)	35.5	5.0
TOTAL DISSOLVED SOLIDS °	mg/L	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.WAO.007 (TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 103-105 °C); SM: PART 2540 C	357	25
SETTLABLE SOLIDS °	mL/L	IMHOFF CONE (SM: PART 2540 F)	< 0.1	0.1
SULPHIDE °	mg/L	IODOMETRIC METHOD (SM: PART 4500-S ₂ - F)	< 0.50	0.50
TOTAL KJELDAHL NITROGEN °	mg/L	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.WAS.001 (KJELDAHL METHOD); SM: PART 4500-Norg C	16.5	1.5
FAT, OIL AND GREASE °	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	ND	3
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			YELLOW/TURBID BROWN	

° : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

° : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

° : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT STILL NOT ACCREDITED

IN-HOUSE : BASED ON STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017.

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017.

ND : NON-DETECTABLE.

.....
[Signature]
.....

LABORATORY SUPERVISOR

MARCH 17, 2023



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : SUPALAI LOFT TALAT PHLU STATION JURISTIC PERSON
ADDRESS : 599 RATCHADAPISEK ROAD (THAPRA-TAKSIN) BUKKHALO THON BURI BANGKOK 10600
CONTACT INFORMATION : TEL : 06 3156 4157 e-mail : sarach.thubthimsai@th.knightfrank.com
SAMPLING SOURCE : SUPALAI LOFT TALAT PHLU STATION
SAMPLE TYPE : EFFLUENT
SAMPLING DATE : APRIL 7, 2023
SAMPLING TIME : 11:20 HOUR
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY :
ANALYZED BY :
RECEIVED DATE : APRIL 7, 2023
ANALYTICAL DATE : APRIL 7-21, 2023
REPORT NO. : 2023-U029449
WORK NO. : 2022-008525
ANALYSIS NO. : T23AG347-0001

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			ปล่อยน้ำทิ้ง ก่อนระบายสู่ ท่อระบายน้ำสาธารณะ T23AG347-0001	
pH ^c	-	ELECTROMETRIC METHOD AT SITE (SM: PART 4500-H ⁺ B)	6.6 (34°C)	-
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND ^a	mg/L	MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O G)	98.6	2.0
SUSPENDED SOLIDS ^a	mg/L	SUSPENDED SOLIDS DRIED AT 103-105 °C (SM: PART 2540 D)	903	5.0
TOTAL DISSOLVED SOLIDS ^b	mg/L	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.WAO.007 (TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 103-105 °C); SM: PART 2540 C	302	25
SETTLABLE SOLIDS ^c	mL/L	IMHOFF CONE (SM: PART 2540 F)	< 0.1	0.1
SULPHIDE ^b	mg/L	IODOMETRIC METHOD (SM: PART 4500-S ²⁻ F)	< 0.50	0.50
TOTAL KJELDAHL NITROGEN ^b	mg/L	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.WAS.001 (KJELDAHL METHOD); SM: PART 4500-Norg C	34.5	1.5
FAT, OIL AND GREASE ^c	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	ND	3
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			YELLOW/TURBID BROWN	

^a : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

^c : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT STILL NOT ACCREDITED

IN-HOUSE : BASED ON STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017.

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017.

ND : NON-DETECTABLE.

LABORATORY SUPERVISOR

APRIL 24, 2023



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : SUPALAI LOFT TALAT PHLU STATION JURISTIC PERSON
ADDRESS : 599 RATCHADAPISEK ROAD (THAPRA-TAKSIN) BUKKHALO THON BURI BANGKOK 10600
CONTACT INFORMATION : TEL : 06 3156 4157 e-mail : sarach.thubthimsai@th.knightfrank.com
SAMPLING SOURCE : SUPALAI LOFT TALAT PHLU STATION
SAMPLE TYPE : EFFLUENT
SAMPLING DATE : MAY 8, 2023
SAMPLING TIME : 13:30 HOUR
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY :
ANALYZED BY :
RECEIVED DATE : MAY 8, 2023
ANALYTICAL DATE : MAY 8-17, 2023
REPORT NO. : 2023-U037083
WORK NO. : 2022-008525
ANALYSIS NO. : T23AI117-0001

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			บ่อพักน้ำทิ้ง ก่อนระบายสู่ ท่อระบายน้ำสาธารณะ T23AI117-0001	
pH ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD AT SITE (SM: PART 4500-H ⁺ B)	6.5 (34°C)	-
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND ^a	mg/L	MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O G)	7.0	2.0
SUSPENDED SOLIDS ^a	mg/L	SUSPENDED SOLIDS DRIED AT 103-105 °C (SM: PART 2540 D)	27.4	5.0
TOTAL DISSOLVED SOLIDS ^b	mg/L	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.WAO.007 (TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 103-105 °C); SM: PART 2540 C	288	25
SETTLABLE SOLIDS ^c	mL/L	IMHOFF CONE (SM: PART 2540 F)	< 0.1	0.1
SULPHIDE ^b	mg/L	IODOMETRIC METHOD (SM: PART 4500-S ²⁻ F)	< 0.50	0.50
TOTAL KJELDAHL NITROGEN ^b	mg/L	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.WAS.001 (KJELDAHL METHOD); SM: PART 4500-Norg C	15.2	1.5
FAT, OIL AND GREASE ^c	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	ND	3
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			YELLOW/CLEAR BROWN	

^a : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

^c : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT STILL NOT ACCREDITED

IN-HOUSE : BASED ON STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017.

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017.

ND : NON-DETECTABLE.

LABORATORY SUPERVISOR

MAY 23, 2023



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : SUPALAI LOFT TALAT PHLU STATION JURISTIC PERSON
ADDRESS : 599 RATCHADAPISEK ROAD (THAPRA-TAKSIN) BUKKHALO THON BURI BANGKOK 10600
CONTACT INFORMATION : TEL : 06 3156 4157 e-mail : sarach.thubthimsai@th.knightfrank.com
SAMPLING SOURCE : SUPALAI LOFT TALAT PHLU STATION
SAMPLE TYPE : EFFLUENT
SAMPLING DATE : JUNE 2, 2023
SAMPLING TIME : 14:40 HOUR
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY :
ANALYZED BY :
RECEIVED DATE : JUNE 2, 2023
ANALYTICAL DATE : JUNE 2-13, 2023
REPORT NO. : 2023-U047326
WORK NO. : 2022-008525
ANALYSIS NO. : T23AK259-0001

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			ข้อพิพาททั้ง ก่อนระบายนํ้า หรือระบายนํ้าสาธารณะ T23AK259-0001	
pH ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD AT SITE (SM: PART 4500-H ⁺ B)	7.0 (35°C)	-
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND ^a	mg/L	MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O G)	37.3	2.0
SUSPENDED SOLIDS ^a	mg/L	SUSPENDED SOLIDS DRIED AT 103-105 °C (SM: PART 2540 D)	17.1	5.0
TOTAL DISSOLVED SOLIDS ^b	mg/L	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.WAO.007 (TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 103-105 °C); SM: PART 2540 C	296	25
SETTLEABLE SOLIDS ^c	mL/L	IMHOFF CONE (SM: PART 2540 F)	< 0.1	0.1
SULPHIDE ^b	mg/L	IODOMETRIC METHOD (SM: PART 4500-S ²⁻ F)	< 0.50	0.50
TOTAL KJELDAHL NITROGEN ^b	mg/L	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.WAS.001 (KJELDAHL METHOD); SM: PART 4500-Norg C	16.5	1.5
FAT, OIL AND GREASE ^c	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	ND	3
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			YELLOW/TURBID BROWN	

^a : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

^c : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT STILL NOT ACCREDITED

IN-HOUSE : BASED ON STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017.

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017.

ND : NON-DETECTABLE.

LABORATORY SUPERVISOR

JUNE 14, 2023



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : SUPALAI LOFT TALAT PHLU STATION JURISTIC PERSON
ADDRESS : 599 RATCHADAPISEK ROAD (THAPRA-TAKSIN) BUKKHALO THON BURI BANGKOK 10600
CONTACT INFORMATION : TEL : 06 3156 4157 e-mail : sarach.thubthimsai@th.knightfrank.com
SAMPLING SOURCE : -
SAMPLE TYPE : WATER SUPPLY
SAMPLING DATE : JANUARY 18, 2023
SAMPLING TIME : 12:30 HOUR
SAMPLING METHOD ^c : GRAB
SAMPLING BY ^c :
ANALYZED BY :
RECEIVED DATE : JANUARY 18, 2023
ANALYTICAL DATE : JANUARY 18-20, 2023
REPORT NO. : 2023-U006708
WORK NO. : 2022-008525
ANALYSIS NO. : T23AA874-0002

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			WATER SUPPLY T23AA874-0002	
TOTAL DISSOLVED SOLIDS ^b	mg/L	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: 2540 C)	179	25
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			COLOURLESS/CLEAR	

^a : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

^c : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT STILL NOT ACCREDITED

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017.

LABORATORY SUPERVISOR

JANUARY 30, 2023



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : SUPALAI LOFT TALAT PHLU STATION JURISTIC PERSON
ADDRESS : 599 RATCHADAPISEK ROAD (THAPRA-TAKSIN) BUKKHALO THON BURI BANGKOK 10600
CONTACT INFORMATION : TEL : 06 3156 4157 e-mail : sarach.thubthimsai@th.knightfrank.com
SAMPLING SOURCE : -
SAMPLE TYPE : WATER SUPPLY
SAMPLING DATE : FEBRUARY 6, 2023
SAMPLING TIME : 09:45 HOUR
SAMPLING METHOD ^c : GRAB
SAMPLING BY ^c :
ANALYZED BY :
RECEIVED DATE : FEBRUARY 6, 2023
ANALYTICAL DATE : FEBRUARY 6-9, 2023
REPORT NO. : 2023-U011210
WORK NO. : 2022-008525
ANALYSIS NO. : T23AB957-0004

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			WATER SUPPLY T23AB957-0004	
TOTAL DISSOLVED SOLIDS ^b	mg/L	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: 2540 C)	162	25
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			COLOURLESS/CLEAR	

^a : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

^c : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT STILL NOT ACCREDITED

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017.

LABORATORY SUPERVISOR

FEBRUARY 20, 2023



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : SUPALAI LOFT TALAT PHLU STATION JURISTIC PERSON
ADDRESS : 599 RATCHADAPISEK ROAD (THAPRA-TAKSIN) BUKKHALO THON BURI BANGKOK 10600
CONTACT INFORMATION : TEL : 06 3156 4157 e-mail : sarach.thubthimsai@th.knightfrank.com
SAMPLING SOURCE : -
SAMPLE TYPE : WATER SUPPLY
SAMPLING DATE : MARCH 3, 2023
SAMPLING TIME : 12:20 HOUR
SAMPLING METHOD ^c : GRAB
SAMPLING BY ^c :
ANALYZED BY :
RECEIVED DATE : MARCH 3, 2023
ANALYTICAL DATE : MARCH 3-13, 2023
REPORT NO. : 2023-U018335
WORK NO. : 2022-008525
ANALYSIS NO. : T23AD812-0002

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			WATER SUPPLY T23AD812-0002	
TOTAL DISSOLVED SOLIDS ^b	mg/L	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	161	25
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			COLOURLESS/CLEAR -	

^a : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

^c : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT STILL NOT ACCREDITED

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017.

LABORATORY SUPERVISOR

MARCH 17, 2023



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : SUPALAI LOFT TALAT PHLU STATION JURISTIC PERSON
ADDRESS : 599 RATCHADAPISEK ROAD (THAPRA-TAKSIN) BUKKHALO THON BURI BANGKOK 10600
CONTACT INFORMATION : TEL : 06 3156 4157 e-mail : sarach.thubthimsai@th.knightfrank.com
SAMPLING SOURCE : -
SAMPLE TYPE : WATER SUPPLY
SAMPLING DATE : APRIL 7, 2023
SAMPLING TIME : 11:40 HOUR
SAMPLING METHOD ^c : GRAB
SAMPLING BY ^c :
ANALYZED BY :
RECEIVED DATE : APRIL 7, 2023
ANALYTICAL DATE : APRIL 7-19, 2023
REPORT NO. : 2023-U029450
WORK NO. : 2022-008525
ANALYSIS NO. : T23AG347-0002

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			WATER SUPPLY T23AG347-0002	
TOTAL DISSOLVED SOLIDS ^b	mg/L	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	150	25
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			COLOURLESS/CLEAR -	

^a : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

^c : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT STILL NOT ACCREDITED

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017.

.....
[Signature]
.....

LABORATORY SUPERVISOR

APRIL 24, 2023



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : SUPALAI LOFT TALAT PHLU STATION JURISTIC PERSON
ADDRESS : 599 RATCHADAPISEK ROAD (THAPRA-TAKSIN) BUKKHALO THON BURI BANGKOK 10600
CONTACT INFORMATION : TEL : 06 3156 4157 e-mail : sarach.thubthimsai@th.knightfrank.com
SAMPLING SOURCE : -
SAMPLE TYPE : WATER SUPPLY
SAMPLING DATE : MAY 8, 2023
SAMPLING TIME : 13:20 HOUR
SAMPLING METHOD ^c : GRAB
SAMPLING BY ^c :
ANALYZED BY :
RECEIVED DATE : MAY 8, 2023
ANALYTICAL DATE : MAY 8-17, 2023
REPORT NO. : 2023-U037086
WORK NO. : 2022-008525
ANALYSIS NO. : T23AI117-0004

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			WATER SUPPLY T23AI117-0004	
TOTAL DISSOLVED SOLIDS ^b	mg/L	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	149	25
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			COLOURLESS/CLEAR	

^a : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

^c : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT STILL NOT ACCREDITED

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017.

LABORATORY SUPERVISOR

MAY 23, 2023



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : SUPALAI LOFT TALAT PHLU STATION JURISTIC PERSON
ADDRESS : 599 RATCHADAPISEK ROAD (THAPRA-TAKSIN) BUKKHALO THON BURI BANGKOK 10600
CONTACT INFORMATION : TEL : 06 3156 4157 e-mail : sarach.thubthimsai@th.knightfrank.com
SAMPLING SOURCE : -
SAMPLE TYPE : WATER SUPPLY
SAMPLING DATE : JUNE 2, 2023
SAMPLING TIME : 14:30 HOUR
SAMPLING METHOD ^c : GRAB
SAMPLING BY ^c : 
ANALYZED BY :

RECEIVED DATE : JUNE 2, 2023
ANALYTICAL DATE : JUNE 2-11, 2023
REPORT NO. : 2023-U047327
WORK NO. : 2022-008525
ANALYSIS NO. : T23AK259-0002

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			WATER SUPPLY T23AK259-0002	
TOTAL DISSOLVED SOLIDS ^b	mg/L	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	146	25
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			COLOURLESS/CLEAR	

^a : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

^c : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT STILL NOT ACCREDITED

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017.



LABORATORY SUPERVISOR

JUNE 14, 2023



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 21 Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 2566 Building / อาคาร ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
R	ห้อง Bp	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
R	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
R	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
34	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
34	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
34	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
33	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
33	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
33	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
32	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
32	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
32	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
31	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
31	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
31	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
30	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
30	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
30	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
29	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
29	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
29	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
28	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
28	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
28	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
27	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 21.1.66

Date / วันที่ 21.1.66

Date / วันที่ 11/2/66

Time / เวลา 15.00

Time / เวลา 11.00

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 01 Month / เดือน August Year / ปี 2566 Building / อาคาร ศูนย์การค้า ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
27	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
27	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
26	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
26	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
26	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
25	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
25	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
25	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
24	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
24	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
24	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
23	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
23	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
23	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
22	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
22	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
22	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
21	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
21	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
21	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
20	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
20	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
20	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
19	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
19	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 21.1.66

Date / วันที่ 21.1.66

Date / วันที่ 11.2.66

Time / เวลา 16.00

Time / เวลา 11.00

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ 21 Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2566 Building / อาคาร ศูนย์การค้า ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire	Water	Hose Reel	Hose Rack	Nozzle	Leakage /	Cabinet / Glass /		
		Extinguisher	Valves	สายฉีดแบบ	สายฉีดแบบ	หัวฉีดน้ำ	Seal	Key		
		ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	ท่อผ้าใบ		รอยรั่วและซีล	ตู้	กระจก	กุญแจ
19	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
18	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
18	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
18	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
17	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
17	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
17	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
16	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
16	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
16	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
15	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
15	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
15	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
14	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
14	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
14	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12A	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12A	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12A	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
11	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
11	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
11	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 21.9.66

Date / วันที่ 21.9.66

Date / วันที่ 1/2/66

Time / เวลา 16.00

Time / เวลา 11.00

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 4

Date / วันที่ 02 Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2566 Building / อาคาร ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
10	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
10	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
10	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
9	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
9	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
9	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
8	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
8	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
8	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
7	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
7	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
7	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
6	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
6	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
6	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
5	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
5	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
5	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
4	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
4	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
4	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
P3A	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
P3A	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
P3	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
P3	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 02/11/66

Date / วันที่ 02/11/66

Date / วันที่ 11/2/66

Time / เวลา 16.00

Time / เวลา 11.00

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 25 Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2566 Building / อาคาร ศูนย์การค้า ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
R	ห้อง Bp	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
R	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
R	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
34	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
34	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
34	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
33	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
33	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
33	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
32	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
32	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
32	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
31	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
31	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
31	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
30	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
30	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
30	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
29	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
29	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
29	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
28	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
28	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
28	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
27	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 25/2/66

Date / วันที่ 3.2.66

Date / วันที่ 11/3/66

Time / เวลา 16:00

Time / เวลา 11:00

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 25 Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2566 Building / อาคาร ศูนย์การค้า ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
27	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
27	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
26	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
26	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
26	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
25	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
25	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
25	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
24	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
24	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
24	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
23	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
23	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
23	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
22	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
22	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
22	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
21	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
21	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
21	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
20	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
20	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
20	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
19	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
19	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงชื่อ (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 25-2-66

Date / วันที่ 25-2-66

Date / วันที่ 11/3/66

Time / เวลา 16.00

Time / เวลา 11.00

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ 12 Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2566 Building / อาคาร ศูนย์การค้า ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
19	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
18	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
18	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
18	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
17	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
17	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
17	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
16	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
16	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
16	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
15	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
15	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
15	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
14	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
14	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
14	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12A	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12A	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12A	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
11	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
11	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
11	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงชื่อ (PM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 12/2/66

Date / วันที่ 12/2/66

Date / วันที่ 11/3/66

Time / เวลา 6:00

Time / เวลา 11:00

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 4

Date / วันที่ Month / เดือน Year / ปี 2566 Building / อาคาร ศูนย์การค้า ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
10	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
10	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
10	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
9	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
9	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
9	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
8	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
8	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
8	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
7	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
7	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
7	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
6	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
6	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
6	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
5	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
5	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
5	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
4	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
4	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
4	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
P3A	ST1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
P3A	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
P3	ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
P3	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 26.2.66

Date / วันที่ 2.66

Date / วันที่ 11/3/66

Time / เวลา 16.00

Time / เวลา 17.00

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 25 Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2566 Building / อาคาร ศูนย์การค้า ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
R	ห้อง Bp	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
R	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
R	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
34	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
34	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
34	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
33	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
33	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
33	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
32	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
32	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
32	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
31	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
31	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
31	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
30	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
30	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
30	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
29	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
29	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
29	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
28	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
28	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
28	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
27	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 25/10/66

Date / วันที่ 25/10/66

Date / วันที่ 11/11/66

Time / เวลา 22:30 น.

Time / เวลา 10:00

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ ๑๕ Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2566 Building / อาคาร ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
27	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
27	ST2	/	/	/	NA	/	/	/	/	/
26	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
26	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
26	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
25	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
25	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
25	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
24	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
24	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
24	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
23	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
23	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
23	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
22	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
22	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
22	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
21	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
21	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
21	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
20	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
20	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
20	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
19	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
19	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ ๑๕/๐๙/๖๖

Date / วันที่ ๑๕/๐๙/๖๖

Date / วันที่ ๑๕/๐๙/๖๖

Time / เวลา ๑๒:๓๐ น.

Time / เวลา ๑๒:๐๐

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ 25 Month / เดือน 2566 Year / ปี 2566 Building / อาคาร ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
19	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
18	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
18	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
18	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
17	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
17	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
17	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
16	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
16	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
16	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
15	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
15	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
15	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
14	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
14	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
14	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12A	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12A	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12A	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
11	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
11	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
11	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 21/03/66

Date / วันที่ 21/3-66

Date / วันที่ 11/4/66

Time / เวลา 00:30 น.

Time / เวลา 10:00

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 4

Date / วันที่ 27 Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2566

Building / อาคาร ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
10	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
10	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
10	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
9	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
9	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
9	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
8	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
8	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
8	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
7	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
7	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
7	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
6	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
6	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
6	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
5	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
5	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
5	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
4	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
4	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
4	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
P3A	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
P3A	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
P3	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
P3	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 27/07/66

Date / วันที่ 27-07-66

Date / วันที่ 11/4/66

Time / เวลา 00:30 น.

Time / เวลา 10:00

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 27 Month / เดือน January Year / ปี 2566 Building / อาคาร ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
R	ห้อง Bp	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
R	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
R	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
34	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
34	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
34	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
33	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
33	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
33	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
32	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
32	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
32	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
31	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
31	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
31	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
30	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
30	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
30	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
29	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
29	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
29	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
28	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
28	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
28	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
27	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 27/01/66

Date / วันที่ 27.1.66

Date / วันที่ 1/5/66

Time / เวลา 16:00 น.

Time / เวลา 11:00

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 27 Month / เดือน เมษายน Year / ปี 2566 Building / อาคาร ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
27	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
27	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
26	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
26	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
26	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
25	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
25	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
25	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
24	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
24	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
24	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
23	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
23	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
23	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
22	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
22	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
22	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
21	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
21	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
21	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
20	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
20	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
20	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
19	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
19	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 27/04/66

Date / วันที่ 27.04.66

Date / วันที่ 11/5/66

Time / เวลา 16:00 น.

Time / เวลา 11:00

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ 27 Month / เดือน เมษายน Year / ปี 2566 Building / อาคาร ศูนย์การค้า ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
19	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
18	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
18	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
18	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
17	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
17	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
17	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
16	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
16	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
16	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
15	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
15	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
15	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
14	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
14	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
14	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12A	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12A	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12A	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
12	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
11	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
11	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
11	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 27/04/66

Date / วันที่ 28/4/66

Date / วันที่ 11/5/66

Time / เวลา 16:00 น.

Time / เวลา 11:00

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 4

Date / วันที่ ๒๗ Month / เดือน ๑๒/๒๕๖๖ Year / ปี 2566 Building / อาคาร ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
10	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
10	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
10	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
9	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
9	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
9	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
8	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
8	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
8	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
7	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
7	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
7	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
6	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
6	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
6	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
5	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
5	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
5	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
4	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
4	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
4	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
P3A	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
P3A	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
P3	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
P3	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ ๒๗/๑๒/๖๖

Date / วันที่ ๒๗-๑๒-๖๖

Date / วันที่ 11/12/66

Time / เวลา 16:00 น.

Time / เวลา 11:00

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 20 Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2566 Building / อาคาร ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
R	ห้อง Bp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 20/05/66

Date / วันที่ 20/05/66

Date / วันที่ 1/6/66

Time / เวลา 12.00 น.

Time / เวลา 11.00

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 23 Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2566 Building / อาคาร ศูนย์การค้า ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
27	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 23/05/66

20.5.66

Date / วันที่ 1/6/66

Time / เวลา 14.00

Time / เวลา 11.00

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ 25 Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2566 Building / อาคาร ศูนย์การค้า ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
19	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12A	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12A	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12A	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 25/05/66

Date / วันที่ 30.5.66

Date / วันที่ 1/6/66

Time / เวลา 15.00

Time / เวลา 11.00

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 4

Date / วันที่ 18 Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2566 Building / อาคาร ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
10	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
10	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
10	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
9	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
9	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
9	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
8	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
8	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
8	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
7	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
7	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
7	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
6	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
6	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
6	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
5	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
5	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
5	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
4	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
4	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
4	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
P3A	ST1	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
P3A	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
P3	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/
P3	ลิฟต์ชั้นของ	/	/	/	N/A	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 18/05/66

Date / วันที่ 18-5-66

Date / วันที่ 18/5/66

Time / เวลา 09.00 น.

Time / เวลา 11.00

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 22 Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2566 Building / อาคาร ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire	Water	Hose Reel	Hose Rack	Nozzle	Leakage /	Cabinet / Glass /		
		Extinguisher	Valves	สายฉีดแบบ	สายฉีดแบบ	หัวฉีดน้ำ	Seal	Key		
		ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	ท่อผ้าใบ		รอยรั่วและซีล	ตู้	กระจก	กุญแจ
R	ห้อง Bp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 22/06/66

Date / วันที่ 20-6-66

Date / วันที่ 11/7/66

Time / เวลา 15.00 น.

Time / เวลา 11.00

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 23 Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2566 Building / อาคาร ศูนย์การค้า ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
27	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 25/10/66

Date / วันที่ 20-10-66

Date / วันที่ 11/10/66

Time / เวลา 16.00 น.

Time / เวลา 11.00

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ 22 Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2566 Building / อาคาร ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
19	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12A	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12A	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12A	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 22/06/66

Date / วันที่ 20-6-66

Date / วันที่ 11/7/66

Time / เวลา 15.00

Time / เวลา 11.00

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 4

Date / วันที่ 23 Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2566 Building / อาคาร ศูนย์การค้า ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
10	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P3A	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P3A	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P3	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P3	ลิฟต์ชั้นของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (RM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 23/06/66

Date / วันที่ 23-6-66

Date / วันที่ 11/7/66

Time / เวลา 16.00

Time / เวลา 17.00

