

ภาคผนวก 5

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ น้ำทิ้ง

ผลตรวจน้ำทิ้งเดือน มิ.ย.66



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางนาคลอง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลโครงการ ซีเอสไอส์ คอนโด
 ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 7 ซอย 20 มิถุนา 11 แยก 14 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 06/06/2566
 ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 07-15/06/2565
 วันเดือนปีที่รายงานผล : 16/06/2565
 รหัสลูกค้า : JP-175-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าค่าสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	
pH	-	Electrometric Method	-	6.9	7.0	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	577	29	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	310	25	40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	494	442	500*
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	<0.1	0.5
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	2.1	4.0	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<2.0	125	146	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	<1.0	<1.0	1.4	1.0
เลขปฏิบัติการ				WW 1320	WW 1321	
เวลาเก็บตัวอย่าง				13:50 น.	13:59 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด (ประเภท ข)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech

: ค่า Total Dissolved Solids (TDS) ของน้ำประปา คือ 280 mg/L

* เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำตามปกติ

St.1: บริเวณท้ายระบบบำบัดน้ำเสียรวม ขนาด 45 ลบ.ม.

St.2: บริเวณท้ายระบบบำบัดน้ำเสียรวม ขนาด 60 ลบ.ม.

ผลตรวจน้ำใช้เดือน มิ.ย. 66



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางท่ง อีซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลโครงการ ซีเอสไต้ คอนโด
 ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 7 ซอย 20 มิถุนา 11 แยก 14 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 06/06/2566
 ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา

วันที่วิเคราะห์ : 08-14/06/2566
 วันที่รายงานผล : 15/06/2566
 รหัสลูกค้า : JP-175-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าล่าสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				คุณภาพน้ำใช้	
<i>E. coli</i> ²⁾	MPN/100ml	MPN Method, Detection	<1.1	Not detected	ไม่พบ
เลขปฏิบัติการ				VW 1322	
เวลาเก็บตัวอย่าง				12:35 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปาส่วนหลวง พ.ศ. 2560