


สารบัญ

สารบัญ	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1-1/37
1.1 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน	1-1/37
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-1/37
1.3 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-34/37
1.4 แผนการดำเนินงาน	1-35/37
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1/54
2.1 ผลการตรวจสอบสภาพปัจจุบันของโครงการ	2-1/54
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	2-1/54
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1/58
3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-15/58
3.1.1 คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย	3-15/58
3.1.1.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย	3-15/58
3.1.1.2 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย	3-6/58
3.1.1.3 กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากจุดเก็บน้ำก่อน เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	3-42/58
3.1.2 คุณภาพน้ำก่อนระบายออกจากโครงการ	3-47/58
3.1.2.1 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนระบายออกจากโครงการ	3-11/58
3.1.2.1 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนระบายออกจากโครงการ	3-49/58
3.1.2.2 กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนระบายออกจาก โครงการ	3-54/58
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1/3
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1/3
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1/3
4.2.1 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	4-1/3
4.2.2 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย	4-2/3
4.2.3 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนระบายออกจากโครงการ	4-3/3



- | | |
|-----------|---|
| ภาคผนวก | หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
| ภาคผนวก ก | ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ |
| ภาคผนวก ข | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
| ภาคผนวก ค | สำเนาหนังสือใบอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน |
| ภาคผนวก ง | เครื่องมือและอุปกรณ์เก็บน้ำตัวอย่าง |

สารบัญรูป

สารบัญ	หน้า
รูปที่ 1-1 : สภาพโดยรอบพื้นที่โครงการ	1-3/37
รูปที่ 1-2 : ที่ตั้งและสภาพโดยรอบพื้นที่โครงการ	1-4/37
รูปที่ 1-3 : ผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2556	1-6/37
รูปที่ 1-4 : พื้นที่ปัจจุบันภายในโครงการ	1-37/37
รูปที่ 2-1 : ผังแสดงแนวท่อระบบระบายน้ำฝนและตำแหน่งบ่อหนองน้ำฝน	2-53/54
รูปที่ 2-2 : ระเบียบและข้อปฏิบัติในการอยู่อาศัย โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสุรินทร์	2-54/54
รูปที่ 3-1 : จุดเก็บตัวอย่างน้ำของโครงการ	3-2/58
รูปที่ 3-2 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทั้ง เดือนมกราคม 2566	3-3/58
รูปที่ 3-3 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2566	3-4/58
รูปที่ 3-4 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทั้ง เดือนมีนาคม 2566	3-5/58
รูปที่ 3-5 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทั้ง เดือนเมษายน 2566	3-6/58
รูปที่ 3-6 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทั้ง เดือนพฤษภาคม 2566	3-7/58
รูปที่ 3-7 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทั้ง เดือนมิถุนายน 2566	3-8/58

สารบัญตาราง

สารบัญ	หน้า
ตารางที่ 1-1 : การใช้ที่ดินในโครงการ	1-8/37
ตารางที่ 1-2 : สรุพื้นที่ใช้สอยอาคารพักอาศัยของโครงการ	1-9/37
ตารางที่ 1-3 : ระยะถอยร่นโดยรอบของพื้นที่โครงการ	1-10/37
ตารางที่ 2-1 : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสุรินทร์ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566	2-2/53
ตารางที่ 2-2 : สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสุรินทร์ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566	2-47/53
ตารางที่ 3-1 : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนมกราคม 2566	3-21/58
ตารางที่ 3-2 : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนกุมภาพันธ์ 2566	3-22/58
ตารางที่ 3-3 : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนมีนาคม 2566	3-23/58
ตารางที่ 3-4 : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนเมษายน 2566	3-24/58
ตารางที่ 3-5 : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนพฤษภาคม 2566	3-25/58
ตารางที่ 3-6 : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนมิถุนายน 2566	3-26/58
ตารางที่ 3-7 : เปรียบเทียบการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 1	3-30/58
ตารางที่ 3-8 : เปรียบเทียบการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 2	3-32/58
ตารางที่ 3-9 : เปรียบเทียบการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 3	3-34/58
ตารางที่ 3-10 : เปรียบเทียบการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 4	3-36/58
ตารางที่ 3-11 : เปรียบเทียบการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 1	3-38/58
ตารางที่ 3-12 : เปรียบเทียบการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 2	3-39/58
ตารางที่ 3-13 : เปรียบเทียบการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 3	3-40/58
ตารางที่ 3-14 : เปรียบเทียบการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 4	3-41/58
ตารางที่ 3-15 : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนระบายออกจากโครงการ	3-48/58
ตารางที่ 3-16 : เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนระบายออกจากโครงการ	3-52/58