

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
และข้อเสนอแนะ

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม(ระยะดำเนินการ)

โครงการนิช ไอดี เสรีไทย เฟส1 ของ นิติบุคคลอาคารชุด นิช ไอดี เสรีไทย เฟส1 ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566 พบว่าโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและการให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566 ประกอบด้วยการตรวจ

วัดคุณภาพน้ำทั้งบางส่วน พบว่าการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และในส่วนของการตรวจวัดคุณภาพสระว่ายน้ำ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และมีการดำเนินการแก้ไขคุณภาพน้ำที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่เสมอ แสดงให้เห็นถึง ความตระหนักและการให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ตารางที่ 4-1 มาตรการฯ ที่ทางโครงการฯ ดำเนินการไม่ครบถ้วน และ อยู่ในระหว่างดำเนินการ

รายงานฉบับที่/ระยะเวลา	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1/2566 มกราคม ถึง มิถุนายน 2566	3	1

บริษัทคอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด ได้ทำการสรุปตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ ดัง ตารางที่ 4-2 และดังตารางที่ 4-3

ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ

รายละเอียดภายในโครงการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน/อยู่ระหว่างดำเนินการ	แนวทางการปฏิบัติ
1. การบำบัดน้ำเสีย	นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยรดน้ำต้นไม้บริเวณชั้นล่างของพื้นที่โครงการ	-ไม่ได้ดำเนินการ
2. การบำบัดน้ำเสีย	ปิดป้ายประกาศที่บริเวณก๊อกน้ำว่าเป็น “น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์เพื่อรดน้ำต้นไม้เท่านั้น” และจะติดตั้งก๊อกน้ำสนามล็อกกุญแจสำหรับรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ เพื่อควบคุมมิให้ผู้พักอาศัยเข้าถึงหรือสัมผัสน้ำทิ้งโดยขาดความเข้าใจ	-ไม่ได้ดำเนินการ
3.ผลกระทบจากส้วมรายน้ำ	กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำส้วมรายน้ำตลอดเวลาที่เปิดให้บริการเพื่อควบคุมดูแลและให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	--มีเจ้าหน้าที่ดูแลโดยใช้ระบบกล้อง CCTV

ตารางที่ 4-3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ

รายละเอียดภายในโครงการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน/อยู่ระหว่างดำเนินการ	แนวทางการปฏิบัติ
1.การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน	ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าของโครงการ ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	-มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า บำรุงรักษาใหญ่ 1 ครั้ง บำรุงทั่วไป เดือนละ 1 ครั้ง