

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการอาคารชุดพักอาศัย I-Condo สุขุมวิท 103




รูปที่ 1 พื้นที่สีเขียว

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการอาคารชุดพักอาศัย I-Condo สุขุมวิท 103 (ระยะดำเนินการ)



รูปที่ 2 รั้วรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 3 พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 4 คั่นชะลอความเร็ว

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



รูปที่ 5 พนักงานดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 6 สัญลักษณ์บนผิวถนน



รูปที่ 7 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 8 มิเตอร์ไฟสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 9 ระบบบำบัดน้ำเสีย





รูปที่ 10 ไฟฟ้าส่องสว่างตามแนวรั้วโครงการ


รูปที่ 11 หม้อแปลงไฟฟ้า




รูปที่ 12 ไฟฉุกเฉิน



รูปที่ 13 ไฟภายในอาคาร




รูปที่ 14 ป้ายรณรงค์ประหยัไฟฟ้า



รูปที่ 15 ตู้กักน้ำดื่ม



รูปที่ 16 ห้องพักขยะ



รูปที่ 17 ท่อรวบรวมน้ำภายในห้องพักมูลฝอย

รูปที่ 18 จุดเก็บขยะรีไซเคิล

	
รูปที่ 19 ป้ายรณรงค์การทิ้งขยะ	
	
รูปที่ 20 เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน	รูปที่ 21 ตะแกรงดักมูลฝอย
	
รูปที่ 22 บ่อหน่วงน้ำ	รูปที่ 23 ป้ายจำกัดความเร็ว
	
รูปที่ 24 ป้ายห้ามจอด	



รูปที่ 29 ตู้ดับเพลิง




รูปที่ 30 ป้ายและประตูหนีไฟ



รูปที่ 31 แผนผังการหนีไฟ



รูปที่ 32 กล้องวงจรปิดและไม้กั้นบริเวณทางเข้า-ออก



รูปที่ 33 สภาพโครงการปัจจุบัน



รูปที่ 34 ตัดม่าน



รูปที่ 35 หน้าต่างระบายอากาศ



รูปที่ 36 ป้ายแสดงค่าพารามิเตอร์สระว่ายน้ำ




รูปที่ 37 ระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ




รูปที่ 38 ป้ายชื่อโครงการ



รูปที่ 39 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง



รูปที่ 40 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ



รูปที่ 41 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักขยะ



รูปที่ 42 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง



รูปที่ 43 โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่สูบน้ำที่สูบตะกอนทุก 2 เดือน



รูปที่ 44 โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดถังไขมันจากบ่อดักไขมันระบบบำบัดน้ำเสียทุกสัปดาห์



รูปที่ 45 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง



รูปที่ 46 โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่สูบตะกอนทุก 2 เดือน



รูปที่ 47 เจ้าหน้าที่ตรวจประสิทธิภาพระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นประจำ



รูปที่ 48 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง