

## บทที่ 2

### การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.๒๒ โฮเทล (S.๒๒ HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร) ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 สามารถสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.1-1 และตารางที่ 2.1-2

**ตารางที่ 2.1-1** รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.๒๒ โฮเทล (S.๒๒ HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร)

ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b>				
<b>1.1 สภาพภูมิประเทศ</b>	1.กำหนดพื้นที่กองเศษวัสดุ เช่น เศษกิ่งไม้ ต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ	1. กำชับให้ผู้รับเหมาดัดแปลงภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท 5 พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ดูแลพื้นที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	-	-
	2.ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกขณะขนย้าย เศษวัสดุเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยใกล้เคียงโครงการเป็นประจำ เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการดัดแปลงอาคารโครงการหากมีปัญหาก่อขึ้นต้องหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	-	-
	3. ติดป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ดัดแปลงอาคารทั้งระบุงู้อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของเจ้าของโครงการเพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ	3. โครงการดำเนินการติดป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ดัดแปลงอาคารทั้งระบุงู้อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของเจ้าของโครงการเพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ	-	-
	4.ควบคุมดูแลและกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะงาน ดัดแปลงฐานรากอาคาร	4.โครงการได้ควบคุมดูแลและกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะงาน ดัดแปลงฐานรากอาคาร	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.๒๒ โฮเทล (S.๒๒ HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร)  
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.2 ธรณีวิทยาและการเกิด แผ่นดินไหว	1.จัดให้มีการซ่อมหนีภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหว เพื่อให้ พนักงานและผู้ให้บริการในอาคาร มีความตื่นตัวและ ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง	1.โครงการมีการจัดซ่อมหนีภัยกรณีเกิด แผ่นดินไหว เพื่อให้พนักงานและผู้ให้บริการใน อาคาร มีความตื่นตัวและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง	-	-
	2.ภายหลังการเกิดแผ่นดินไหวต้องมีการปฏิบัติการสำรวจ ความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น การค้นหาช่วยชีวิต การเตรียม อุปกรณ์ช่วยเหลือ การพยาบาล สุขอนามัย อาหาร น้ำ และเสื้อผ้า รวมทั้งต้องมีการซ่อมแซมบูรณะพื้นที่ สิ่งก่อสร้างที่เสียหายและระบบสาธารณูปโภคที่เสียหายให้ แล้วเสร็จ โดยเร็วที่สุด	2.ยังไม่มีเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในโครงการ แต่ หากมีเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้น ภายหลังการเกิด แผ่นดินไหวโครงการต้องมีการปฏิบัติการสำรวจ ความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น การค้นหาช่วยชีวิต การเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือ การพยาบาล สุขอนามัย อาหาร น้ำ และเสื้อผ้า รวมทั้งต้องมี การซ่อมแซมบูรณะพื้นที่สิ่งก่อสร้างที่เสียหาย และระบบสาธารณูปโภคที่เสียหายให้แล้วเสร็จ โดยเร็วที่สุด	-	-
	3.จัดทำข้อควรปฏิบัติของพนักงานและผู้ให้บริการ ขณะ เกิดแผ่นดินไหวติดประกาศไว้ในบริเวณที่สามารถมองเห็น ได้อย่างชัดเจน เช่น บริเวณโถงทางเดิน เพื่อให้ผู้มาใช้ บริการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง	3.โครงการได้จัดทำข้อควรปฏิบัติของพนักงาน และผู้ให้บริการ ขณะเกิดแผ่นดินไหวติดประกาศ ไว้ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น บริเวณโถงทางเดิน เพื่อให้ผู้มาใช้บริการ ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.๒๒ โฮเทล (S.๒๒ HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร)  
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.3 ทรัพยากรดินและการชะ ล้างพังทลายของดิน	1.ปลูกหญ้าหรือพืชคลุมดินตามความลาดชันของ พื้นที่ภายในโครงการ เพื่อป้องกันการชะล้างของ หน้าดิน	1.ภายในโครงการได้มีการปลูกหญ้า และพืชคลุม ดินตามความลาดชันของพื้นที่ภายในโครงการ เพื่อ ป้องกันการชะล้างของหน้าดิน	-	
	2.จัดให้มีรั้วโดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ สูง ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร เพื่อป้องกันการพังทลายของ ดินถล่มสู่พื้นที่ข้างเคียง	2.โครงการมีการสร้างรั้วโดยรอบแนวเขตที่ดินของ โครงการ สูงไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร เพื่อป้องกันการ พังทลายของดินถล่มสู่พื้นที่ข้างเคียง	-	
	3.จัดให้มีแนวรั้วกำแพง ล้อมรอบโครงการ รวมทั้ง ยังมีต้นไม้ ยืนต้น ไม้พุ่มและหญ้าปกคลุมดิน	3.โครงการมีรั้วกำแพง ล้อมรอบโครงการ รวมทั้ง ยังมีต้นไม้ ยืนต้น ไม้พุ่มและหญ้าปกคลุมดิน	-	
	4.หากมีการร้องเรียนจากผู้ได้รับความเสียหายอัน เกิดจากการดำเนินงานของโครงการ โครงการ จะต้องรีบดำเนินการแก้ไข และชดเชยค่าเสียหาย ให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร็ว	4.หากมีการร้องเรียนจากผู้ได้รับความเสียหาย อันเกิดจากการดำเนินงานของโครงการ โครงการ จะรีบดำเนินการแก้ไข และมีนโยบายชดเชย ค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร็ว ที่สุด	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.๒๒ โฮเทล (S.๒๒ HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร)  
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
	<p><u>มาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านฝุ่นละออง</u></p> <p>(1) มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับล้างล้อรถพร้อมอุปกรณ์ใช้ฉีดที่มีความดันสูง เพื่อล้างล้อรถหรือตัวถังรถหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อทำความสะอาดรถก่อนออกจากสถานที่ดัดแปลง</p> <p>(2) การใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ ในการเจาะ การตัด การขีดผิววัสดุต้องฉีดน้ำหรือสารเคมีบนผิวอย่างต่อเนื่อง เว้นแต่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่แยกฝุ่นหรือกรองฝุ่นไว้แล้ว</p> <p>(3) การผสมคอนกรีต การใส่ไม้ การกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดมลภาวะต้องจัดทำในพื้นที่ที่ได้คลุมด้วยผ้าคลุมหรือในห่อที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม</p>		-	-



ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.๒๒ โฮเทล (S.๒๒ HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร)  
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.4 คุณภาพอากาศ(ต่อ)	<p><u>มาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านฝุ่นละออง</u></p> <p>(4) การดำเนินการกับเศษวัสดุที่เหลือใช้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) เศษวัสดุจะต้องปกคลุมด้วยผ้าคลุมหรือปิดมิดชิดทั้งด้านบนและด้านข้าง</li> <li>2) ต้องขนย้ายเศษวัสดุ ขยะ และสิ่งปฏิกูลออกจากสถานที่ดัดแปลงอย่างน้อยทุกๆ 3 วัน หากยังไม่พร้อมที่จะขนย้ายต้องจัดให้มีที่พักรวมที่มีขนาดเพียงพออยู่ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการจัดเก็บและต้องมีมาตรการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกเปื้อนเปรอะเปื้อน</li> <li>(5) การควบคุมด้านฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่น การดัดแปลงดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารในส่วนที่อยู่เหนือระดับดินเกิน 10 เมตร ต้องใช้ผ้าทิบหรือผ้าใบโปร่งแสงหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมปิดกันตัวอาคารเพื่อป้องกันเศษวัสดุดัดแปลงร่วงหล่นและฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย</li> </ol>	<p>- ตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการทุก 1 เดือน ตลอดช่วงดัดแปลงอาคาร โดยมีดัชนีตรวจวัดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Total Suspended Particulate (TSP)</li> <li>(2) PM-10</li> <li>(3) CO</li> <li>(4) SO<sub>x</sub></li> <li>(5) NO<sub>x</sub></li> <li>(6) THC</li> </ol>	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.๒๒ โฮเทล (S.๒๒ HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร)  
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ต่อ)



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.5 ระดับเสียง	1.จำกัดระยะเวลาทำงานในขั้นตอนที่ทำให้เกิดเสียงดัง ให้ดำเนินการช่วงวันจันทร์-ศุกร์เวลา 09.00-17.00 น.	1.โครงการได้จำกัดระยะเวลาทำงานในขั้นตอนที่ทำให้เกิดเสียงดังให้ดำเนินการช่วงวันจันทร์-ศุกร์เวลา 09.00-17.00 น.	-	-
	2.ควบคุมดูแลคนงานให้รักษาความสงบอยู่เสมอ ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในเวลางาน	2.โครงการได้อบรมควบคุมดูแลคนงานให้รักษาความสงบอยู่เสมอ ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในเวลางาน	-	-
	3.ตรวจสอบ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดเสียงดัง	3.โครงการได้ตรวจสอบ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดเสียงดังในระหว่างปฏิบัติงาน	-	-
<b>2. ทรัพยากรทางชีวภาพ</b>				
2.1 ชีวภาพทางบก	1.กำชับ และควบคุมดูแลคนงานไม่ให้ไปทำลายต้นไม้หรือพืชพรรณในพื้นที่ข้างเคียง	1.ทางโครงการได้กำชับคนงานไม่ให้ไปทำลายต้นไม้หรือพืชพรรณในพื้นที่ข้างเคียง-	-	-
	2.ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านกายภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านชีวภาพ	2.ทางโครงการได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านกายภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านชีวภาพ	-	-
	3.ห้ามคนงานหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ล่าสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติ หรือใช้เครื่องมือจับสัตว์ที่ผิดกฎหมาย	3.ทางโครงการกำชับไม่ให้คนงานหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ล่าสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติ หรือใช้เครื่องมือจับสัตว์ที่ผิดกฎหมาย	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.๒๒ โฮเทล (S.๒๒ HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร)  
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
2.2 ชีวภาพทางน้ำ	1.ไม่กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกและชีวภาพในน้ำ เช่น การรุกรานพื้นที่บุคคลอื่นๆ การทิ้งเศษขยะมูลฝอย/วัสดุตัดแปลง เป็นต้น 2.ห้ามคนงานหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ล่าสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติ หรือใช้เครื่องมือจับสัตว์ที่ผิดกฎหมาย	1.โครงการไม่ได้กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกและชีวภาพในน้ำ เช่น การรุกรานพื้นที่บุคคลอื่นๆ การทิ้งเศษขยะมูลฝอย/วัสดุตัดแปลง เป็นต้น 2.ไม่มีคนงานหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ล่าสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติ หรือใช้เครื่องมือจับสัตว์ที่ผิดกฎหมาย	- -	- -
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b>				
3.1 การใช้ไฟฟ้า	1.ติดตั้งไฟฟ้า เพื่อให้แสงสว่างตลอดแนวรั้วโดยไม่กระทบกับผู้อยู่ใช้บริการภายในโครงการ 2.ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณด้านหน้าอาคารโดยไม่ติดกับบ้านพักอาศัย 3.ไม่วางวัสดุ หรืออุปกรณ์ที่เป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้า ในบริเวณใกล้เคียงหม้อแปลงไฟฟ้า	1.ภายในโครงการได้ติดตั้งไฟฟ้า เพื่อให้แสงสว่างตลอดแนวรั้วโดยไม่กระทบกับผู้อยู่ใช้บริการภายในโครงการ 2.โครงการได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณด้านหน้าอาคารโดยไม่ติดกับบ้านพักอาศัย 3.ภายในโครงการไม่มีวัสดุ หรืออุปกรณ์ที่เป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้า วางไว้ในบริเวณใกล้เคียงหม้อแปลงไฟฟ้า	- - -	  -



ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.๒๒ โฮเทล (S.๒๒ HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร)  
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.2 การใช้น้ำ	1.จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองไม่น้อยกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร ภายในพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบจุดรั่วซึม ของระบบท่อน้ำและถังเก็บ น้ำหากพบให้แก้ไขโดยด่วน	-	 23/06/66
	2.ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด	-ตรวจสอบถังเก็บน้ำใต้ดินภายในโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง ดัชนีในการตรวจวัด ได้แก่ 1) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 2) ความขุ่น (Turbidity) 3) สี (Colour) 4) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 5) คลอไรด์ (Chloride) 6) เหล็ก (Iron) 7) แมกนีเซียม (Magnesium) 8) ซัลเฟต (Sulphate) 9) ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine)	-	 23/06/66


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.๒๒ โฮเทล (S.๒๒ HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร)  
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.3 การจัดการน้ำเสีย	1.จัดให้มีท่อรวบรวมน้ำเสียจากห้องส้วมเข้าระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	1.โครงการมีท่อรวบรวมน้ำเสียจากห้องส้วมเข้าระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	-	-
	2.ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วม เพื่อให้ห้องน้ำสะอาดไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้ที่อยู่ใกล้เคียง	2.มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วม เพื่อให้ห้องน้ำสะอาดไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้ที่อยู่ใกล้เคียง	-	-
	3.ติดป้ายระบุตำแหน่งห้องน้ำห้องส้วมสำหรับคนงานให้ชัดเจน	3.โครงการได้ติดป้ายระบุตำแหน่งห้องน้ำห้องส้วมสำหรับคนงานให้ชัดเจน	-	-
3.4 การระบายน้ำ	1.ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำเข้าสู่ท่อระบายน้ำและลอกตะแกรงทุกเดือน	1.ภายในโครงการได้ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำเข้าสู่ท่อระบายน้ำและลอกตะแกรงทุกเดือน	-	-
	2.จัดให้มีการขุดลอก ถัดล้างทำความสะอาดภายในรางระบายน้ำ (Gutter) ภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ให้น้ำไหลได้อย่างสะดวก	2.โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดขุดลอก ถัดล้างทำความสะอาดภายในรางระบายน้ำ (Gutter) ภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ให้น้ำไหลได้อย่างสะดวก	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.๒๒ โฮเทล (S.๒๒ HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร)  
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.5 การจัดการมูลฝอย	1.ในแต่ละวันต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการ รวบรวมมูลฝอยตามจุดต่างๆ เพื่อให้รถเก็บขนมูล ฝอยเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยไปกำจัดต่อไป	1.ตรวจสอบความเรียบร้อยของถังรองรับมูลฝอยทุกวัน ตลอดช่วงการดัดแปลง .ตรวจสอบการตกค้างมูลฝอย ภายในพื้นที่ดัดแปลงโครงการทุกวันตลอดช่วงการ ดัดแปลง	-	-
	2.กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงภาชนะรองรับที่ได้ จัดเตรียมไว้	2.ตรวจสอบภายในภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำ สม่ำเสมอตลอดระยะเวลาดัดแปลง เพื่อป้องกันแมลงวัน และสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็น แหล่งอาหารกรณีพบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุด หรือเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที	-	-
	3.รวบรวมมูลฝอยหรือเศษวัสดุดัดแปลงเพื่อนำ กลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ถมที่หรือขายให้แก่ ผู้รับซื้อของเก่า	3.โครงการได้รวบรวมมูลฝอยหรือเศษวัสดุดัดแปลงเพื่อ นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ถมที่หรือขายให้แก่ผู้รับ ซื้อของเก่า	-	-
	4.ไม่นำเศษวัสดุดัดแปลงไปทิ้งในพื้นที่หรือสถานที่ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ในบริเวณ นั้นๆ	4.ภายในโครงการไม่มีการนำเศษวัสดุดัดแปลงไปทิ้งใน พื้นที่หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ ในบริเวณนั้นๆ	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.๒๒ โฮเทล (S.๒๒ HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร)  
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.6 การคมนาคม	1.ไม่ทำการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่น ให้ทำการขนส่งช่วงเวลา 09.00-16.00 น.	1.โครงการไม่ทำการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่น และทำการขนส่งวัสดุก่อสร้างเฉพาะในช่วงเวลา 09.00-16.00 น.	-	-
	2.จัดคนงานไว้คอยอำนวยความสะดวกในการจราจรเข้า-ออกโครงการ	2.โครงการมีเจ้าหน้าที่ไว้คอยอำนวยความสะดวกในการจราจรเข้า-ออกโครงการ	-	-
	3.จัดให้มีพื้นที่ล้างล้อรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	3.โครงการมีพื้นที่ล้างล้อรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	-	-
	4.มีการติดตั้งป้ายเตือนผู้ที่ผ่านไป-มา ก่อนถึงทางแยกเข้าโครงการ โดยให้มีข้อความเช่น “ทางแยกข้างหน้า มีรถบรรทุกเข้า-ออก” หรือ “กรุณาลดความเร็ว ทางแยกข้างหน้ามีรถเข้า-ออก” เป็นต้น	4.โครงการมีการติดตั้งป้ายเตือนผู้ที่ผ่านไป-มา ก่อนถึงทางแยกเข้าโครงการ โดยให้มีข้อความเช่น “ทางแยกข้างหน้า มีรถบรรทุกเข้า-ออก” หรือ “กรุณาลดความเร็ว ทางแยกข้างหน้ามีรถเข้า-ออก” เป็นต้น	-	
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.1 การป้องกันอัคคีภัย	1.ตรวจตราพื้นที่ก่อสร้างทั้งก่อนและหลังเลิกงานทุกวัน	1.มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราพื้นที่ก่อสร้างทั้งก่อนและหลังเลิกงานทุกวัน	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.๒๒ โฮเทล (S.๒๒ HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร)

ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.1 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	2.เตรียมถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ไว้ในบริเวณ ก่อสร้างในจุดที่สามารถนำมาใช้ได้สะดวก เพื่อ ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วย แก้ปัญหาในขั้นต้นได้	2.โครงการได้เตรียมถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ไว้ใน บริเวณก่อสร้างในจุดที่สามารถนำมาใช้ได้สะดวก เพื่อ ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วย แก้ปัญหาในขั้นต้นได้	-	-
	3.แนะนำวิธีการใช้ถังดับเพลิงให้กับคนงานทุกคน ให้ ใช้ได้อย่างถูกต้อง	3.โครงการได้อบรมประชาสัมพันธ์ แนะนำวิธีการใช้ถัง ดับเพลิงให้กับคนงานทุกคน ให้ใช้ได้อย่างถูกต้อง	-	-
	4.จัดสถานที่สำหรับสูบบุหรี่และกำชับคนงานให้ดับ บุหรี่ให้สนิท และห้ามเผาขยะเศษไม้ในพื้นที่ ก่อสร้าง	4.โครงการได้จัดสถานที่สำหรับสูบบุหรี่และกำชับ คนงานให้ดับกันบุหรี่ให้สนิท และห้ามเผาขยะเศษไม้ ในพื้นที่ก่อสร้าง	-	-
	5.จัดชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่โครงการ เพื่อ ใช้ในกรณีฉุกเฉิน	5.โครงการมีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่โครงการ เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน	-	-
	6.ดูแลตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโครงการให้มี สภาพที่ดีอยู่เสมอและซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิดการ ชำรุด	6.โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบระบบไฟฟ้า ภายในโครงการให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอและซ่อมแซม ทันทีเมื่อเกิดการชำรุด	-	-
	7.เก็บรวบรวมเศษวัสดุที่ติดไฟง่ายและแยกไว้ให้เป็น สัดส่วน เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้	7.มีเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมเศษวัสดุที่ติดไฟง่ายและแยก ไว้ให้เป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.๒๒ โฮเทล (S.๒๒ HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร)  
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.2 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	1.ผู้รับเหมาหรือหัวหน้าคนงานก่อสร้างต้องคอยเฝ้าระวังสอดส่องพฤติกรรมของคนงานมิให้ก่อความเดือดร้อนและปัญหาต่าง ๆ แก่คนงานด้วยกันและประชาชนใกล้เคียง	1.ผู้รับเหมาหรือหัวหน้าคนงานก่อสร้างต้องคอยเฝ้าระวังสอดส่องพฤติกรรมของคนงานมิให้ก่อความเดือดร้อนและปัญหาต่าง ๆ แก่คนงานด้วยกันและประชาชนใกล้เคียง	-	-
	2.ผู้รับเหมาก่อสร้างกำหนดบทลงโทษสำหรับคนงานที่ก่อปัญหา และร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นในการช่วยควบคุมปัญหาสังคม	2.ผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการได้กำหนดบทลงโทษสำหรับคนงานที่ก่อปัญหา และร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นในการช่วยควบคุมปัญหาสังคมอย่างเคร่งครัด	-	-
4.3 การสาธารณสุข	1.จัดให้มีสถานที่ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้น สำหรับคนงานในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ	1.โครงการมีสถานที่ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้น สำหรับคนงานในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ	-	-
	2.ดูแลและเข้มงวดคนงานในด้านสุขาภิบาล เช่น น้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาด ห้องน้ำห้องส้วม ภาชนะรองรับมูลฝอยให้เพียงพอ เป็นต้น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและโรคติดต่อต่าง ๆ สุ่มชนข้างเคียง	2.โครงการได้ดูแลและเข้มงวดคนงานในด้านสุขาภิบาล เช่น น้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาด ห้องน้ำห้องส้วม ภาชนะรองรับมูลฝอยให้เพียงพอ เป็นต้น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและโรคติดต่อต่างๆ สุ่มชนข้างเคียง	-	-
	3.กรณีที่มีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นกับคนงานก่อสร้างให้มีการปฐมพยาบาลโดยเจ้าหน้าที่ของโครงการเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด	3.หากมีกรณีที่มีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นกับคนงานก่อสร้าง โครงการมีเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด	-	-

**ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.๒๒ โฮเทล (S.๒๒ HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร)**

ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
<b>4.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</b>	1.ในกรณีที่วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง หรือสิ่ง ป้องกันอันตรายเกิดการชำรุดเสียหาย ต้องหยุด การก่อสร้างทันที จนกว่าจะแก้ไขข้อขัดข้องให้ เรียบร้อยก่อน จึงจะดำเนินการต่อไปได้	1.หากมีวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง หรือสิ่งป้องกัน อันตรายเกิดการชำรุดเสียหาย โครงการมีการหยุดการ ก่อสร้างทันที จนกว่าจะแก้ไขข้อขัดข้องให้เรียบร้อย	-	-
	2.กำหนดเขตอันตราย โดยติดป้ายประกาศให้ ชัดเจนและมีสัญญาณไฟสีแดงเวลากลางคืน	2.โครงการอยู่ในระหว่างการดำเนินการกำหนดเขต อันตราย โดยติดป้ายประกาศให้ชัดเจนและมีสัญญาณ ไฟสีแดงเวลากลางคืน	-	-
	3.ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง และห้ามมิให้บุคคลใดพักอาศัย หลับนอน หรือนอนค้างในอาคารที่กำลังก่อสร้าง	3.โครงการไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง และห้ามมิให้บุคคลใดพักอาศัย หลับนอน หรือนอนค้างในอาคารที่กำลังก่อสร้าง	-	-
	4.ห้ามคนงานเข้าไปในอาคารที่กำลังก่อสร้างหรือ เขตก่อสร้างนอกเวลาทำงาน เว้นแต่ได้รับอนุญาต จากผู้รับเหมา	4.โครงการห้ามคนงานเข้าไปในอาคารที่กำลังก่อสร้าง หรือเขตก่อสร้างนอกเวลาทำงาน เว้นแต่ได้รับอนุญาต จากผู้รับเหมา	-	-
	5.ให้จัดทำรั้ว และปิดประกาศแสดงเขตก่อสร้าง โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง	5.โครงการอยู่ในช่วงดำเนินการจัดทำรั้ว และปิด ประกาศแสดงเขตก่อสร้าง โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง	ปิดประกาศแสดงเขต ก่อสร้าง โดยรอบพื้นที่ ก่อสร้าง	-
	6.จัดชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่โครงการ เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน	6.โครงการมีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่โครงการ เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.๒๒ โฮเทล (S.๒๒ HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร)  
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (ต่อ)	7.เตรียมรถให้พร้อมเสมอในการนำคนงานที่ได้รับ บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล	7.โครงการมีรถเตรียมพร้อมเสมอในการนำคนงานที่ ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล	-	-
	8.การทำงานสูงเกิน 2 เมตรขึ้นไป ต้องสร้างนั่งร้าน โดยพื้นนั่งร้านต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร และต้องจัดทำบันไดเพื่อใช้ขึ้น-ลง ใน นั่งร้าน	8.โครงการมีนั่งร้าน สำหรับการทำงานสูงเกิน 2 เมตร ขึ้นไป โดยมีพื้นนั่งร้านกว้างไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร และมีบันไดเพื่อใช้ขึ้น-ลง ในนั่งร้าน	-	
	9.ตรวจสอบดูแลเครื่องจักรกลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี อยู่เสมอ	9.มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลเครื่องจักรกลให้อยู่ใน สภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	-	-
	10.ห้ามกองหรือเก็บเครื่องมือ วัสดุก่อสร้างหรือ ชิ้นส่วนโครงสร้างในที่สาธารณะ และบนอาคารที่กำลัง ก่อสร้าง	10.ไม่มีการกองหรือเก็บเครื่องมือ วัสดุก่อสร้างหรือ ชิ้นส่วนโครงสร้างในที่สาธารณะ และบนอาคารที่กำลัง ก่อสร้าง	-	-
	11.จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยเบื้องต้นให้เพียงพอ เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือหนัง เป็นต้น และกำชับให้คนงานใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน บุคคลทุกครั้ง	11.โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยเบื้องต้น เพียงพอ เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือหนัง เป็นต้น และกำชับให้คนงานใช้อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลทุกครั้ง	-	-



ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.๒๒ โฮเทล (S.๒๒ HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร)  
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (ต่อ)	12.มีหัวหน้างานคอยควบคุมขณะปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 คน	12.โครงการมีหัวหน้างานคอยควบคุมขณะ ปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 คน	-	-
	13.เครื่องจักรที่มีการถ่ายทอดพลังงาน โดยใช้เพลาสายพาน ปูลเล ไฟล์วีล ต้องมีตะแกรงเหล็กเหนียวครอบในส่วนที่หมุนได้และส่วนส่งถ่ายกำลังให้มิดชิด	13.ภายในโครงการมีเครื่องจักรที่มีการถ่ายทอดพลังงาน โดยใช้เพลาสายพาน ปูลเล ไฟล์วีล ซึ่งมีตะแกรงเหล็กเหนียวครอบในส่วนที่หมุนได้และส่วนส่งถ่ายกำลังให้มิดชิด	-	-
	14.เครื่องลับ ฝน หรือแต่งผิวโลหะ ต้องมีเครื่องปิดบังประกายไฟหรือเศษวัสดุขณะทำงาน	14.ภายในโครงการมีเครื่องลับ ฝน หรือแต่งผิวโลหะ ซึ่งมีเครื่องปิดบังประกายไฟหรือเศษวัสดุขณะทำงาน	-	-

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด, 2566

## 2.2 ภาพประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รูปประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ โครงการ โรงแรม เอส.๒๒ โฮเทล (S.๒๒ HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี แสดงดังภาพที่ 2.2-1 ถึง ภาพที่ 2.2-6 ดังต่อไปนี้



รูปที่ 2.2-1 ตู้เก็บสายน้ำดับเพลิง



รูปที่ 2.2-2 กล้องวงจรปิดในโครงการ



รูปที่ 2.2-3 ไฟสำรองฉุกเฉิน



รูปที่ 2.2-4 เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าสำรอง



รูปที่ 2.2-5 ที่จอดรถยนต์ และสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง



รูปที่ 2.2-6 ทางลาดสำหรับผู้พิการ

รูปที่ 2.2-1 ถึง รูปที่ 2.2-6 ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.๒๒ โฮเทล (S.๒๒ HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร)

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด, 2566