

เอกสารแนบที่ 10

ข้อปฏิบัติตนเองเมื่อเกิดภัยพิบัติ

MARINA
HOTELS & RESORTS
SUGAR MARINA • MARINA EXPRESS

หน้าที่ของคุณเมื่อเกิดภัยพิบัตินามิ

หน้าที่ในเหตุการณ์ภัยพิบัตินามิ “ผู้อพยพลูกค้าออกจากห้องพัก” คือหน้าที่ของเราทุกคน

**การอพยพลูกค้าจากห้องพัก
Room Evacuation Procedures**

1. ผู้กันทางจะต้องไปห้องลูกค้าที่พักอยู่ เคารวะประตู แล้วแจ้งว่า “เกิดสึนามิให้อพยพ”
Knock on the door of the guest room as in house report and shout: "Tsunami Evacuation!"
2. ถ้าเคาะแล้วไม่มีเสียงตอบรับจากในห้องพัก ให้เปิดประตูเพื่อเข้าไปตรวจสอบว่าไม่มีใครติดค้างอยู่ในห้อง ผู้
กันทางของโรงแรมทุกคนจึงต้องมีการวัดพิเศษที่ใช้เปิดห้องลูกค้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้
If there are no response, enter the room. Make sure the guest evacuation team has the master key
to enter the rooms.
3. ให้ตรวจสอบทุกมุมในห้องพักโดยเฉพาะห้องนอน ห้องน้ำและตู้เสื้อผ้า
Search the bedroom and bathroom areas and check in the cupboard.
4. ถ้าภายในห้องไม่มีลูกค้าค้างอยู่แล้วและได้รับการตรวจสอบแล้ว ให้ทำสัญลักษณ์กากบาทไว้หน้าประตูเพื่อ
ไม่ให้เกิดการตรวจสอบซ้ำซ้อนและรีบตรวจสอบห้องถัดไปทันที
If the room is empty, mark X at the front of the door to show that the room has been checked and is
empty. Proceed to the next room.
5. ถ้าทำการค้นหาแล้วพบลูกค้าในห้องพัก ให้รีบแจ้งลูกค้าเพื่ออพยพพร้อมทั้งบอกเส้นทางไปยังจุดรวมพลและ
เส้นทางอพยพ
If the room is occupied, tell the guest to proceed to the evacuation area immediately. Point out the
direction to assembly point and the evacuation route.
6. แจ้งลูกค้าให้ทิ้งสัมภาระทุกอย่างไว้ในห้อง นำไปเฉพาะสิ่งที่มีค่าและเอกสารสำคัญในการใช้ระบุตัวตนเท่านั้น
Tell the guests to leave their luggage and bring only their valuables and identification cards.
7. เมื่อลูกค้าออกจากห้องต้องแน่ใจว่าประตูปิดสนิทเรียบร้อยและทำสัญลักษณ์หน้าประตูว่าตรวจสอบแล้ว
As the guests leave the room, make sure they lock the door and mark the room as has been
checked and move to the next room.
8. หากพบลูกค้าอยู่ในห้องและแจ้งลูกค้าให้อพยพแต่ลูกค้าไม่ยอมออกจากห้อง อย่าเพิ่งทำสัญลักษณ์ว่าเป็นห้องว่าง
แต่ให้เช็คห้องถัดไปทันที
If there is a guest in the room who does not want to leave DO NOT mark the room as empty.
However, do proceed to the next room.
9. เมื่อเช็คหมดทั้งชั้นดังกล่าวแล้วให้เช็คห้องที่ลูกค้ายังไม่ออกไปเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าออกไปเรียบร้อยแล้ว
When the whole floor has been checked, double-check the rooms without the mark and make sure
the room is empty.
10. เมื่อชั้นที่ตัวเองรับผิดชอบได้ตรวจสอบทุกห้องแล้วให้รีบไปช่วยทีมตัวเองในห้องพักชั้นอื่นๆ เมื่อเรียบร้อยแล้ว
ให้มุ่งหน้าไปยังพื้นที่อพยพทันที
When all their designated rooms are check and clear, the evacuation team members should assist
other team members or should proceed directly to the evacuation area.

เอกสารแนบที่ 11

รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย

ประจำเดือน :

กุมภาพันธ์ 2566

พื้นที่: โรงแรมบูการ์ มารีน่า น็อคคอลล กะตะ บิซ

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	11	ถึง
2. เคมีเปียก เชื้อขาว	15	1	ถึง



รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
			ไม่มี	มี	
1	ตู้ Fire Hose ชั้น 1A	ชนิดแห้ง	✓		
2	ตู้ Fire Hose ชั้น 2A ใกล้ประตูหนีไฟ	ชนิดแห้ง	✓		
3	ตู้ Fire Hose ชั้น 3A ใกล้ประตูหนีไฟ	ชนิดแห้ง	✓		
4	ตู้ Fire Hose ชั้น 4A ใกล้ประตูหนีไฟ	ชนิดแห้ง	✓		
5	ตู้ Fire Hose ชั้น 2B ติดบันได	ชนิดแห้ง	✓		
6	ตู้ Fire Hose ชั้น 3B ติดบันได	ชนิดแห้ง	✓		
7	ตู้ Fire Hose ชั้น 4B ติดบันได	ชนิดแห้ง	✓		
8	ห้องครัว	ชนิดแห้ง	✓		
9	หน้าห้อง HR	ชนิดแห้ง	✓		
10	หน้าห้องสโตร์ FB	ชนิดแห้ง	✓		
11	หน้าห้องช่าง	ชนิดเปียก (ถังเขียว)	✓		
12	หน้าห้องช่าง	ชนิดแห้ง	✓		



09/02/23

หมายเหตุ

ประจำเดือน : มีนาคม

๒๕๖๖

พื้นที่: โรงแรมบูการ์ มารีน่า นอติคอด กะตะ บีช

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	11	ถึง
2. เคมีเปียก เขียว	15	1	ถึง



รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
			ไม่มี	มี	
1	ตู้ Fire Hose ชั้น 1A	ชนิดแห้ง	✓		
2	ตู้ Fire Hose ชั้น 2A ใกล้ประตูหนีไฟ	ชนิดแห้ง	✓		
3	ตู้ Fire Hose ชั้น 3A ใกล้ประตูหนีไฟ	ชนิดแห้ง	✓		
4	ตู้ Fire Hose ชั้น 4A ใกล้ประตูหนีไฟ	ชนิดแห้ง	✓		
5	ตู้ Fire Hose ชั้น 2B ติดบันได	ชนิดแห้ง	✓		
6	ตู้ Fire Hose ชั้น 3B ติดบันได	ชนิดแห้ง	✓		
7	ตู้ Fire Hose ชั้น 4B ติดบันได	ชนิดแห้ง	✓		
8	ห้องครัว	ชนิดแห้ง	✓		
9	หน้าห้อง HR	ชนิดแห้ง	✓		
10	หน้าห้องสโตร์ FB	ชนิดแห้ง	✓		
11	หน้าห้องช่าง	ชนิดเปียก (ถังเขียว)	✓		
12	หน้าห้องช่าง	ชนิดแห้ง	✓		

15/03/2566

หมายเหตุ

MARINA

แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง

ประจำเดือน : เดือน 2566

พื้นที่: โรงแรมชูการ์ มาร์ีน่า นนทบุรี กะตะ บีช

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	11	ถัง
2. เคมีเปียก เขียว	15	1	ถัง



รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
			ไม่มี	มี	
1	ตู้ Fire Hose ชั้น 1A	ชนิดแห้ง	✓		
2	ตู้ Fire Hose ชั้น 2A ใกล้ประตูหนีไฟ	ชนิดแห้ง	✓		
3	ตู้ Fire Hose ชั้น 3A ใกล้ประตูหนีไฟ	ชนิดแห้ง	✓		
4	ตู้ Fire Hose ชั้น 4A ใกล้ประตูหนีไฟ	ชนิดแห้ง	✓		
5	ตู้ Fire Hose ชั้น 2B ติดบันได	ชนิดแห้ง	✓		
6	ตู้ Fire Hose ชั้น 3B ติดบันได	ชนิดแห้ง	✓		
7	ตู้ Fire Hose ชั้น 4B ติดบันได	ชนิดแห้ง	✓		
8	ห้องครัว	ชนิดแห้ง	✓		
9	หน้าห้อง HR	ชนิดแห้ง	✓		
10	หน้าห้องสโตร์ FB	ชนิดแห้ง	✓		
11	หน้าห้องช่าง	ชนิดเปียก (ถังเขียว)	✓		
12	หน้าห้องช่าง	ชนิดแห้ง	✓		

หมายเหตุ

78/04/23

MARINA

แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง

ประจำเดือน :

พฤษภาคม 2566

พื้นที่: โรงแรมบูการ์ มารีน่า นอติคอด กระตะ บีช

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	11	ถึง
2. เคมีเปียก เชื้อขาว	15	1	ถึง



รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
			ไม่มี	มี	
1	ตู้ Fire Hose ชั้น 1A	ชนิดแห้ง	✓		
2	ตู้ Fire Hose ชั้น 2A โกดังประตุนิไฟ	ชนิดแห้ง	✓		
3	ตู้ Fire Hose ชั้น 3A โกดังประตุนิไฟ	ชนิดแห้ง	✓		
4	ตู้ Fire Hose ชั้น 4A โกดังประตุนิไฟ	ชนิดแห้ง	✓		
5	ตู้ Fire Hose ชั้น 2B ติดบันได	ชนิดแห้ง	✓		
6	ตู้ Fire Hose ชั้น 3B ติดบันได	ชนิดแห้ง	✓	เติมสาร	แจ้งช่างไฟ
7	ตู้ Fire Hose ชั้น 4B ติดบันได	ชนิดแห้ง	✓		
8	ห้องครัว	ชนิดแห้ง	✓		
9	หน้าห้อง HR	ชนิดแห้ง	✓		
10	หน้าห้องสโตร์ FB	ชนิดแห้ง	✓		
11	หน้าห้องช่าง	ชนิดเปียก (ถังเขียว)	✓		
12	หน้าห้องช่าง	ชนิดแห้ง	✓		

หมายเหตุ

MARINA


แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง

ประจำเดือน :

June 2561

พื้นที่: โรงแรมสุการ์ มารีน่า นอดิกอด เกาะบิช

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา
1. เคมิแห้ง(Dry Che.)	15	11	ถึง
2. เคมิเปียก เขียว	15	1	ถึง



รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
			ไม่มี	มี	
1	ตู้ Fire Hose ชั้น 1A	ชนิดแห้ง	✓		
2	ตู้ Fire Hose ชั้น 2A โถงประตูหนีไฟ	ชนิดแห้ง	✓		
3	ตู้ Fire Hose ชั้น 3A โถงประตูหนีไฟ	ชนิดแห้ง	✓		
4	ตู้ Fire Hose ชั้น 4A โถงประตูหนีไฟ	ชนิดแห้ง	✓		
5	ตู้ Fire Hose ชั้น 2B คัดบันได	ชนิดแห้ง	✓		
6	ตู้ Fire Hose ชั้น 3B คัดบันได	ชนิดแห้ง	✓		
7	ตู้ Fire Hose ชั้น 4B คัดบันได	ชนิดแห้ง	✓		
8	ห้องครัว	ชนิดแห้ง	✓		
9	หน้าห้อง HR	ชนิดแห้ง	✓		
10	หน้าห้องสโตร์ FB	ชนิดแห้ง	✓		
11	หน้าห้องช่าง	ชนิดเปียก (ถังเขียว)	✓		
12	หน้าห้องช่าง	ชนิดแห้ง	✓		

หมายเหตุ

Twice A Year Fire Alarm System Checklist

Smoke Detector Check

การตรวจเช็คสัญญาณจับควันไฟ

วันที่	จุดติดตั้ง	สถานะการตรวจสอบ	ผู้ตรวจ	วันที่	จุดติดตั้ง	สถานะการตรวจสอบ	ผู้ตรวจ
18/05/23	241	✓		18/05/23	ห้องครัว	✓	
	242	✓			ห้องครัว	✓	
	243	✓			ห้องครัว	✓	
	244	✓			ห้องครัว	✓	
	245	✓			ห้อง MDB	✓	
	246	✓			ห้องช่าง	✓	
	247	✓			ห้อง IT	✓	
	248	✓			ห้องปั๊ม	✓	
	249	✓			ห้อง HR	✓	
	ทางเดินชั้น G	✓			ห้องแคนทิน	✓	
	ทางเดินชั้น G	✓			FO	✓	
	ทางเดินชั้น G	✓			FB	✓	
	ทางเดินชั้น G	✓			FB	✓	
	ทางเดินชั้น G	✓			ตึก B F1	✓	



Twice A Year Fire Alarm System Checklist

Smoke Detector Check

การตรวจเช็คสัญญาณจับควันไฟ

วันที่	จุดติดตั้ง	สถานะการ ตรวจสอบ	ผู้ตรวจ	วันที่	จุดติดตั้ง	สถานะการ ตรวจสอบ	ผู้ตรวจ
20/06/25	147	ปกติ		20/06/25	224	ปกติ	
	148	ปกติ			225	ปกติ	
	149	ปกติ			226	ปกติ	
	211	ไม่ทำงาน			227	ปกติ	
	212	ปกติ			228	ปกติ	
	213	ปกติ			231	ไม่ทำงาน 555 เคเบิลขาด	
	214	ปกติ			232	ปกติ	
	215	ปกติ			233	ปกติ	
	216	ปกติ			234	ปกติ	
	217	ปกติ			235	ปกติ	
	218	ปกติ			236	ปกติ	
	221	ปกติ			237	ปกติ	
	222	ปกติ			238	ปกติ	
	223	ปกติ			239	ปกติ	

Twice A Year Fire Alarm System Checklist

Smoke Detector Check

การตรวจเช็คสัญญาณจับควันไฟ

วันที่	จุดติดตั้ง	สถานะการ ตรวจสอบ	ผู้ตรวจ	วันที่	จุดติดตั้ง	สถานะการ ตรวจสอบ	ผู้ตรวจ
15/05/23	111	ปกติ		20/06/23	132	ปกติ	
	112	ปกติ			133	ปกติ	
	113	ปกติ			134	ปกติ	
	114	ปกติ			135	ปกติ	
	115	ปกติ			136	ปกติ	
	121	ปกติ			137	ปกติ	
	122	ปกติ			138	ปกติ	
	123	ปกติ			139	ปกติ	
	124	ปกติ			141	ปกติ	
	125	ปกติ			142	ปกติ	
	126	ปกติ			143	ปกติ	
	127	ปกติ			144	ปกติ	
	128	ปกติ			145	ปกติ	
	131	ปกติ			146	ปกติ	

Twice A Year Fire Alarm System Checklist

Smoke Detector Check

การตรวจเช็คสัญญาณจับควันไฟ

วันที่	จุดติดตั้ง	สถานะการ ตรวจสอบ	ผู้ตรวจ
20/06/23	ตึก B F1	ปกติ	
	ตึก B F2	ปกติ	
	ตึก B F2	ปกติ	
	ตึก B F2	ปกติ	
	ตึก B F3	ปกติ	
	ตึก B F3	ปกติ	
	ตึก B F3	ปกติ	

Completed Check Date 20/06/23

เอกสารแนบที่ 12
หนังสือขอขยายเวลาการส่งรายงาน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
เลขที่รับ.....
วันที่.....
เวลา.....

เลขที่รับ.....
วันที่.....
เวลา.....

บริษัท ภูสุลี จำกัด

2/4 ถนนกะตะน้อย ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

เรื่อง ขอย้ายเวลาการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) โรงแรม ชูการ์ มารินา รีสอร์ท นอดิคล์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านฝ่ายเลขานุการ ทสจ.ภูเก็ต

ตามที่โรงแรม ชูการ์ มารินา รีสอร์ท นอดิคล์ ตั้งอยู่เลขที่ 2/4 ถนนกะตะน้อย ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ของบริษัท ภูสุลี จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเลขที่ 307/2564 ซึ่งอาคารมีลักษณะเข้าข่ายตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ที่จะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด เนื่องจาก เป็นข้อปฏิบัติของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ขึ้นใหม่ และผู้ปฏิบัติเองยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจัดส่งเท่าที่ควร อีกทั้งโครงการอยู่ระหว่างการปรับปรุงโรงแรม จัดหาพนักงานและเพิ่งเปิดดำเนินการหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก ได้ไม่นาน จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดส่งรายงานได้ทันตามกำหนดเวลา ซึ่งขณะนี้ โครงการโรงแรม ชูการ์ มารินา รีสอร์ท นอดิคล์ ของบริษัท ภูสุลี จำกัด อยู่ในช่วงขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ในการจัดทำรายงานให้เรียบร้อยและสมบูรณ์

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตได้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ.2561 จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ ขอมั่นใจในการจัดส่งรายงานออกไปก่อน และจะเร่งดำเนินการให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



[Redacted signature]

[Redacted name]

กรรมการผู้จัดการ