

เอกสารแนบที่ 11

รายงานการตรวจเช็คกล้องวงจรปิด (CCTV)












Report CCTV of NVR1




Jun-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	1	Courtyard-01		Online	กล้องบริเวณประตูทางเข้า Fresca
2	1	Courtyard-02		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได Fresca
3	1	Fresca-01		Online	กล้องบริเวณภายใน Fresca ไกลล์ แคชเชียร์
4	1	Fresca-02		Online	กล้องบริเวณภายใน Fresca ไกลล์ บาร์ กับ เครื่องทำกาแฟ
5	1	Fresca-03		Online	กล้องบริเวณแคชเชียร์ Fresca
6	1	Fresca-04		Online	กล้องบริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น 1 ภายใน Fresca
7	1	Fresca-05		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถใกล้ Fresca
8	1	Coridor-B-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก B ชั้น 1 ด้านหน้า
9	1	Coridor-B-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก B ชั้น 1 ด้านหลัง

10	1	Coridor-B-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ดึก B ชั้น 2
11	1	Coridor-B-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก B ชั้น 2 ด้านหน้า
12	1	Coridor-B-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก B ชั้น 2 ด้านหลัง
13	1	Outdoor-B14-02		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซด์
14	1	Outdoor-B14-01		Online	กล้องบริเวณบันไดทางเข้า โรงแรม
15	1	Reception-01		Online	กล้องบริเวณหน้า Reception ไกลล์ทางเข้าห้องน้ำ
16	1	Lobby-02		Online	กล้องบริเวณหน้าลิฟท์ Clinic ชั้น 1 ใกล้ Reception
17	1	Luggage Room		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บของสัมภาระของลูกค้า
18	1	Safe Room		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บตู้เซฟและเอกสารสำคัญ
19	1	Lobby-01		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ไกลล์ทางเข้าโรงแรม
20	1	Reception-02		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ไกลล์ห้องประชุม

21	1	Lobby-03		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ไกล่ บันไดทางขึ้นไปห้อง โยคะ
22	1	Outdoor-Lobby-1S		Online	กล้องบริเวณจุดรับสัมภาระ ไกล่ ร้านอาหาร Fresca
23	1	Coridor-D-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 1 ให้ทางเดินไปตึก E
24	1	Coridor-D-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
25	1	Coridor-D-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 1 ใกล้ห้อง D106
26	1	Coridor-D-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 2 ใกล้ห้อง D203
27	1	Coridor-D-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 2 ใกล้ห้อง D208
28	1	Coridor-D-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 3 ใกล้ห้อง D303
29	1	Coridor-D-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 3 ใกล้ ห้อง D306
30	1	Shop DELI		Online	กล้องบริเวณภายใน Shop deli Fresca
31	1	Hot kitchen		Online	กล้องบริเวณภายในห้องครัวร้อน Fresca

32	1	Stewarding		Online	กล้องบริเวณภายในห้องล้างจาน Fresca
----	---	------------	---	--------	---------------------------------------











Report CCTV of NVR2






Jun-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	2	Coridor-C-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 1 ใกล้ลานจอดรถ
2	2	Coridor-C-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
3	2	Coridor-C-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 1
4	2	Coridor-C-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 2 ใกล้ห้อง C203
5	2	Coridor-C-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 2 ใกล้ห้อง C208 - C209
6	2	Coridor-C-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 3 ใกล้ห้อง C302 - C303
7	2	Coridor-C-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 3 ใกล้ห้อง C306
8	2	Outdoor-C-45		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ไป ตึก B ใกล้ลานจอดรถ
9	2	Outdoor-C-48		Online	กล้องบริเวณทางเดิน สระน้ำ ใกล้ตึก C

10	2	Coridor-G-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 1 ใกล้ห้อง G101
11	2	Coridor-G-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 1 ใกล้ห้อง G105
12	2	Coridor-G-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางเดินขึ้นบันได ตึก G ชั้น 2
13	2	Coridor-G-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 2 ใกล้ ห้อง G201
14	2	Coridor-G-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 2 ใกล้ ห้อง G205 - G206
15	2	Coridor-H-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 1 ใกล้ห้อง H101
16	2	Coridor-H-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 1 ใกล้ห้อง H105
17	2	Coridor-H-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางเดินขึ้นบันได ตึก H ชั้น 2
18	2	Coridor-H-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 2 ใกล้ห้อง H201
19	2	Coridor-H-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 2 ใกล้ห้อง H205 - H206

20	2	Outdoor-H-26		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก H
21	2	Outdoor-H-29		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก H ใกล้สระน้ำ
22	2	Coridor-E-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ใกล้ ลานจอดรถ
23	2	Coridor-E-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ใกล้ ลิฟท์
24	2	Coridor-E-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 1 ใกล้ ห้อง E106
25	2	Coridor-E-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 2 ใกล้ห้อง E203
26	2	Coridor-E-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 2
27	2	Coridor-E-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 3 ใกล้ห้อง E303
28	2	Coridor-E-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 3 ใกล้ห้อง E306
29	2	Outdoor-E-54		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก E ใกล้สระน้ำ

30	2	Outdoor-D-55		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้สระน้ำ
31	2	Outdoor-D-56		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้บันขึ้นสระน้ำ
32	2	Outdoor-D-57		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้ห้องน้ำ










Report CCTV of NVR3



Jun-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	3	Coridor-F-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1
2	3	Coridor-F-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1 ใกล้ลานจอดรถ
3	3	Coridor-F-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
4	3	Coridor-F-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 2 ใกล้ห้อง F202 - F203
5	3	Coridor-F-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 2 ใกล้ห้อง F206
6	3	Coridor-F-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 3 ใกล้ห้อง F301
7	3	Coridor-F-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 3 ใกล้ห้อง F304
8	3	Outdoor-F-49		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก F ใกล้สระน้ำ
9	3	Outdoor-F-50		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก F ใกล้สนามเด็กเล่น
10	3	Coridor-A-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 1 ใกล้ห้อง A101

11	3	Coridor-A-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 1 ใกล้ห้อง A105
12	3	Coridor-A-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางเดินขึ้นบันได ตึก A ชั้น 2
13	3	Coridor-A-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 2 ใกล้ห้อง A201
14	3	Coridor-A-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 2 ใกล้ห้อง A205 - A206
15	3	Outdoor-A-36		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก A ใกล้ staygreen
16	3	Outdoor-A-37		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก A ใกล้ทางเชื่อมไป ตึก B
17	3	Outdoor-A-39		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก A ใกล้ประตูไม้
18	3	B12-F1-01		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 1
19	3	B12-F1-02		Online	กล้องบริเวณ Reception stayfit ชั้น 1
20	3	B12-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเข้า Stayfit
21	3	B12-F2-04		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 2












22	3	B12-F3-05		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 3
23	3	Lift-C		Offline	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก C / Adapter power เสีย รอการแก้ไข
24	3	Lift-D		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก D
25	3	Lift-E		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก E
26	3	Lift-F		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก F
27	3	Poolbar-01		Online	กล้องบริเวณเคาน์เตอร์ Staygreen
28	3	Poolbar-02		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร Staygreen
29	3	Poolbar-03		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร Staygreen
29	3	Poolbar-Kitchen		Online	กล้องบริเวณภายในห้องครัว ร้านอาหาร Staygreen




Report CCTV of NVR4



Jun-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	4	B15-Meeting		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก Fresca ชั้น 2 ใกล้ห้อง meeting
2	4	Thai-Restaurant-01		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร kamin restaurant ชั้น 3
3	4	Thai-Restaurant-02		Online	กล้องบริเวณภายในร้าน kamin restaurant ชั้น 3 ด้านหลัง
4	4	Thai-Restaurant-03		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร kamin restaurant ชั้น 3 ทางเข้า
5	4	BM-Canteen		Online	กล้องภายในโรงอาหารพนักงาน ชั้นใต้ดิน
6	4	BM-Receiving		Online	กล้องบริเวณพื้นที่รับ-ส่งของ ชั้นใต้ดิน
7	4	BM-Purchase		Online	กล้องบริเวณทางเดินชั้นใต้ดิน ใกล้ห้องจัดซื้อ
8	4	BM-Kitchen		Online	กล้องบริเวณทางเดินชั้นใต้ดิน ใกล้ห้อง butcher
9	4	Spa-01		Online	กล้องบริเวณ Reception Spa

10	4	Spa-02		Online	กล้องบริเวณ Reception Spa โซนนั่งเล่น
11	4	Spa-03		Online	กล้องบริเวณทางเดินไปชั้น 2 ใกล้ห้องล็อกเกอร์
12	4	Spa-04		Online	กล้องบริเวณทางเดินไป Onsen ตึก Spa ใกล้ห้องพนักงาน
13	4	Spa-FL2-1		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก Spa ชั้น 2 ใกล้บันไดทางขึ้น
14	4	Spa-FL2-2		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก Spa ชั้น 2
15	4	Yoga		Online	กล้องบริเวณหน้าห้อง Yoga ชั้น 2
16	4	Server Room		Online	กล้องบริเวณหน้าห้อง Server ชั้น 2 ใกล้ Clinic
17	4	Clinic		Online	กล้องบริเวณ Reception Clinic
18	4	Outdoor-Spa-1		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านข้าง ตึก Spa ใกล้จุด สุนัขหรี
19	4	Outdoor-Spa-2		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านข้าง ตึก Spa ใกล้ลานจอดรถจักรยาน
20	4	Outdoor-Spa-3		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ภายนอก ตึก Spa ใกล้ประตูไม้












21	4	Outdoor-Spa-4		Online	กล้องบริเวณทางเดินภายนอก ตึก Spa ด้านหลัง ใกล้ ตึก A
22	4	Stroe Wine		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บไวน์
23	4	Lobby-03		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้ บันไดทางขึ้นไปห้อง โยคะ




Report CCTV of NVR5



Jun-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	5	MainEntrance-IN		Online	กล้องบริเวณทางเข้าที่จอดรถ โรงแรม ไกล่ป้อมยาม
2	5	MainEntrance-OUT		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถยนต์
3	5	Car Park 1 (Gen)		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถ มอเตอร์ไซด์ ไกล่ป้อมยาม
4	5	Car Park 2		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถหน้า โรงแรม
5	5	Car Park 3		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ
6	5	Car Park 4		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ ไกล่ Villa 92
7	5	Car Park 5		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ ไกล่ Villa 91
8	5	Spirit House		Online	กล้องบริเวณทางเข้าประตู Villa ไกล่ ศาลพระภูมิ
9	5	Outdoor-Villa-1		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ไกล่ ด้านหลัง Stayfit

10	5	Outdoor-Villa-2		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ไกล่ Villa 1
11	5	Outdoor-Villa-3		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ไกล่ Villa 8
12	5	Outdoor-Villa-4		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ไกล่ Villa 9
13	5	ExitDoor-Villa		Online	กล้องบริเวณประตูทางออกไป ไร่
14	5	Outdoor-H		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ตึก H
15	5	Outdoor-G		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ตึก G
16	5	Outdoor-F		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ตึก F
17	5	Outdoor-E-1		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ตึก E
18	5	Outdoor-E-2		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ตึก E ใกล้ลานจอดรถ
19	5	Outdoor-E-3		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก E ไกล่ ลานจอดรถ
20	5	Outdoor-D-1		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก D ไกล่ ลานจอดรถ

21	5	Outdoor-D-2		Offline	กล้องบริเวณถนน ดึก D ใกล้ลานจอดรถ / สาย Lan มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ รอการแก้ไข
22	5	Outdoor-C-1		Online	กล้องบริเวณถนน ดึก C ใกล้ลานจอดรถ
23	5	Outdoor-C-2		Offline	กล้องบริเวณถนน ดึก C ใกล้ลานจอดรถ / สาย Lan มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ รอการแก้ไข

Report CCTV of NVR6 at 4Rai



Jun-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	6	Right entrance		Online	กล้องบริเวณประตูทางเข้าหอพัก 4ไร่ ชั้น 1
2	6	Second floor stairs		Online	กล้องบริเวณบันไดหอพัก 4 ไร่ ชั้น 2
3	6	Boxing stadium door		Online	กล้องบริเวณโถง 8 มวยไทย ชั้น 3
4	6	Boxing stadium left		Online	กล้องบริเวณโถง 8 มวยไทย ชั้น 3
5	6	Boxing stadium		Online	กล้องบริเวณเวที 8 มวยไทย ชั้น 3
6	6	HK Store-1		Online	กล้องบริเวณภายในห้อง แม่บ้าน
7	6	HK Store-2		Online	กล้องบริเวณภายในห้อง เก็บของแม่บ้าน
8	6	Parking		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถมอเตอร์ไซด์
9	6	Staff room		Online	กล้องบริเวณทางเดินหอพักพนักงาน

10	6	Workshop		Online	กล้องบริเวณห้องเก็บของข้าง ด้านใน
11	6	Workshop2		Online	กล้องบริเวณห้องเก็บของข้าง
12	6	Office stairs		Online	กล้องบริเวณบันไดชั้น 2 ใกล้ ประตูทางเข้า Office HR
13	6	OFFICE		Online	กล้องบริเวณ Office HR
14	6	StayWild		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถ มอเตอร์ไซด์ ใกล้ประตูทางเข้า หอพักพนักงาน
15	6	Front area		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ 4ไร่ (มุมสูง) ชั้น 3












Report CCTV of NVR1



May-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	1	Courtyard-01		Online	กล้องบริเวณประตูทางเข้า Fresca
2	1	Courtyard-02		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได Fresca
3	1	Fresca-01		Online	กล้องบริเวณภายใน Fresca ไกล แคชเชียร์
4	1	Fresca-02		Online	กล้องบริเวณภายใน Fresca ไกล บาร์ กับ เครื่องทำกาแฟ
5	1	Fresca-03		Online	กล้องบริเวณแคชเชียร์ Fresca
6	1	Fresca-04		Online	กล้องบริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น 1 ภายใน Fresca
7	1	Fresca-05		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถใกล้ Fresca
8	1	Coridor-B-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก B ชั้น 1 ด้านหน้า
9	1	Coridor-B-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก B ชั้น 1 ด้านหลัง

10	1	Coridor-B-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ดึก B ชั้น 2
11	1	Coridor-B-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก B ชั้น 2 ด้านหน้า
12	1	Coridor-B-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก B ชั้น 2 ด้านหลัง
13	1	Outdoor-B14-02		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซด์
14	1	Outdoor-B14-01		Online	กล้องบริเวณบันไดทางเข้าโรงแรม
15	1	Reception-01		Online	กล้องบริเวณหน้า Reception ไกลทางเข้าห้องน้ำ
16	1	Lobby-02		Online	กล้องบริเวณหน้าลิฟท์ Clinic ชั้น 1 ใกล้ Reception
17	1	Luggage Room		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บของสัมภาระของลูกค้า
18	1	Safe Room		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บตู้เซฟและเอกสารสำคัญ
19	1	Lobby-01		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้ทางเข้าโรงแรม
20	1	Reception-02		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้ห้องประชุม

21	1	Lobby-03		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ไกล่ บันไดทางขึ้นไปห้อง โยคะ
22	1	Outdoor-Lobby-1S		Online	กล้องบริเวณจุดรับสัมภาระ ไกล่ ร้านอาหาร Fresca
23	1	Coridor-D-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 1 ให้ทางเดินไปตึก E
24	1	Coridor-D-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
25	1	Coridor-D-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 1 ใกล้ห้อง D106
26	1	Coridor-D-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 2 ใกล้ห้อง D203
27	1	Coridor-D-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 2 ใกล้ห้อง D208
28	1	Coridor-D-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 3 ใกล้ห้อง D303
29	1	Coridor-D-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 3 ใกล้ ห้อง D306
30	1	Shop DELI		Online	กล้องบริเวณภายใน Shop deli Fresca
31	1	Hot kitchen		Online	กล้องบริเวณภายในห้องครัวร้อน Fresca

32	1	Stewarding		Online	กล้องบริเวณภายในห้องล้างจาน Fresca
----	---	------------	---	--------	---------------------------------------











Report CCTV of NVR2






May-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	2	Coridor-C-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 1 ใกล้ลานจอดรถ
2	2	Coridor-C-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
3	2	Coridor-C-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 1
4	2	Coridor-C-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 2 ใกล้ห้อง C203
5	2	Coridor-C-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 2 ใกล้ห้อง C208 - C209
6	2	Coridor-C-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 3 ใกล้ห้อง C302 - C303
7	2	Coridor-C-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 3 ใกล้ห้อง C306
8	2	Outdoor-C-45		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ไป ตึก B ใกล้ลานจอดรถ
9	2	Outdoor-C-48		Online	กล้องบริเวณทางเดิน สระน้ำ ใกล้ตึก C

10	2	Coridor-G-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 1 ใกล้ห้อง G101
11	2	Coridor-G-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 1 ใกล้ห้อง G105
12	2	Coridor-G-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ตึก G ชั้น 2
13	2	Coridor-G-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 2 ใกล้ ห้อง G201
14	2	Coridor-G-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 2 ใกล้ ห้อง G205 - G206
15	2	Coridor-H-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 1 ใกล้ห้อง H101
16	2	Coridor-H-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 1 ใกล้ห้อง H105
17	2	Coridor-H-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ตึก H ชั้น 2
18	2	Coridor-H-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 2 ใกล้ห้อง H201
19	2	Coridor-H-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 2 ใกล้ห้อง H205 - H206

20	2	Outdoor-H-26		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก H
21	2	Outdoor-H-29		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก H ใกล้สระน้ำ
22	2	Coridor-E-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ใกล้ลานจอดรถ
23	2	Coridor-E-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ใกล้ลิฟท์
24	2	Coridor-E-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 1 ใกล้ ห้อง E106
25	2	Coridor-E-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 2 ใกล้ห้อง E203
26	2	Coridor-E-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 2
27	2	Coridor-E-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 3 ใกล้ห้อง E303
28	2	Coridor-E-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 3 ใกล้ห้อง E306
29	2	Outdoor-E-54		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก E ใกล้สระน้ำ

30	2	Outdoor-D-55		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้สระน้ำ
31	2	Outdoor-D-56		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้บันขึ้นสระน้ำ
32	2	Outdoor-D-57		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้ห้องน้ำ










Report CCTV of NVR3



May-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	3	Coridor-F-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1
2	3	Coridor-F-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1 ใกล้ลานจอดรถ
3	3	Coridor-F-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
4	3	Coridor-F-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 2 ใกล้ห้อง F202 - F203
5	3	Coridor-F-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 2 ใกล้ห้อง F206
6	3	Coridor-F-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 3 ใกล้ห้อง F301
7	3	Coridor-F-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 3 ใกล้ห้อง F304
8	3	Outdoor-F-49		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก F ใกล้สระน้ำ
9	3	Outdoor-F-50		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก F ใกล้สนามเด็กเล่น
10	3	Coridor-A-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 1 ใกล้ห้อง A101

11	3	Coridor-A-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 1 ใกล้ห้อง A105
12	3	Coridor-A-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางเดินบันได ตึก A ชั้น 2
13	3	Coridor-A-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 2 ใกล้ห้อง A201
14	3	Coridor-A-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 2 ใกล้ห้อง A205 - A206
15	3	Outdoor-A-36		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก A ใกล้ staygreen
16	3	Outdoor-A-37		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก A ใกล้ทางเชื่อมไป ตึก B
17	3	Outdoor-A-39		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก A ใกล้ประตูไม้
18	3	B12-F1-01		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 1
19	3	B12-F1-02		Online	กล้องบริเวณ Reception stayfit ชั้น 1
20	3	B12-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเข้า Stayfit
21	3	B12-F2-04		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 2



22	3	B12-F3-05		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 3
23	3	Lift-C		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก C
24	3	Lift-D		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก D
25	3	Lift-E		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก E
26	3	Lift-F		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก F
27	3	Poolbar-01		Online	กล้องบริเวณเคาน์เตอร์ Staygreen
28	3	Poolbar-02		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร Staygreen
29	3	Poolbar-03		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร Staygreen
29	3	Poolbar-Kitchen		Online	กล้องบริเวณภายในห้องครัว ร้านอาหาร Staygreen




Report CCTV of NVR4



May-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	4	B15-Meeting		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก Fresca ชั้น 2 ใกล้ห้อง meeting
2	4	Thai-Restaurant-01		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร kamin restaurant ชั้น 3
3	4	Thai-Restaurant-02		Online	กล้องบริเวณภายในร้าน kamin restaurant ชั้น 3 ด้านหลัง
4	4	Thai-Restaurant-03		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร kamin restaurant ชั้น 3 ทางเข้า
5	4	BM-Canteen		Online	กล้องภายในโรงอาหารพนักงาน ชั้นใต้ดิน
6	4	BM-Receiving		Online	กล้องบริเวณพื้นที่รับ-ส่งของ ชั้นใต้ดิน
7	4	BM-Purchase		Online	กล้องบริเวณทางเดินชั้นใต้ดิน ใกล้ห้องจัดซื้อ
8	4	BM-Kitchen		Online	กล้องบริเวณทางเดินชั้นใต้ดิน ใกล้ห้อง butcher
9	4	Spa-01		Online	กล้องบริเวณ Reception Spa

10	4	Spa-02		Online	กล้องบริเวณ Reception Spa โซนนั่งเล่น
11	4	Spa-03		Online	กล้องบริเวณทางเดินไปชั้น 2 ใกล้ห้องล็อกเกอร์
12	4	Spa-04		Online	กล้องบริเวณทางเดินไป Onsen ตึก Spa ใกล้ห้องพนักงาน
13	4	Spa-FL2-1		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก Spa ชั้น 2 ใกล้บันไดทางขึ้น
14	4	Spa-FL2-2		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก Spa ชั้น 2
15	4	Yoga		Online	กล้องบริเวณหน้าห้อง Yoga ชั้น 2
16	4	Server Room		Online	กล้องบริเวณหน้าห้อง Server ชั้น 2 ใกล้ Clinic
17	4	Clinic		Online	กล้องบริเวณ Reception Clinic
18	4	Outdoor-Spa-1		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านข้าง ตึก Spa ใกล้จุด สุนัขหรี
19	4	Outdoor-Spa-2		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านข้าง ตึก Spa ใกล้ลานจอดรถจักรยาน
20	4	Outdoor-Spa-3		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ภายนอก ตึก Spa ใกล้ประตูไม้












21	4	Outdoor-Spa-4		Online	กล้องบริเวณทางเดินภายนอก ตึก Spa ด้านหลัง ใกล้ ตึก A
22	4	Stroe Wine		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บไวน์
23	4	Lobby-03		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้ บันไดทางขึ้นไปห้อง โยคะ




Report CCTV of NVR5



May-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	5	MainEntrance-IN		Online	กล้องบริเวณทางเข้าที่จอดรถโรงแรม ไกล่ป้อมยาม
2	5	MainEntrance-OUT		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถยนต์
3	5	Car Park 1 (Gen)		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซด์ ไกล่ป้อมยาม
4	5	Car Park 2		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถหน้าโรงแรม
5	5	Car Park 3		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ
6	5	Car Park 4		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ ไกล่ Villa 92
7	5	Car Park 5		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ ไกล่ Villa 91
8	5	Spirit House		Online	กล้องบริเวณทางเข้าประตู Villa ไกล่ ศาลพระภูมิ
9	5	Outdoor-Villa-1		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ไกล่ ด้านหลัง Stayfit

10	5	Outdoor-Villa-2		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ไกล่ Villa 1
11	5	Outdoor-Villa-3		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ไกล่ Villa 8
12	5	Outdoor-Villa-4		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ไกล่ Villa 9
13	5	ExitDoor-Villa		Online	กล้องบริเวณประตูทางออกไป 4 ไร่
14	5	Outdoor-H		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ตึก H
15	5	Outdoor-G		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ตึก G
16	5	Outdoor-F		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ตึก F
17	5	Outdoor-E-1		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ตึก E
18	5	Outdoor-E-2		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ตึก E ไกล่ลานจอดรถ
19	5	Outdoor-E-3		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก E ไกล่ลานจอดรถ
20	5	Outdoor-D-1		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก D ไกล่ลานจอดรถ

21	5	Outdoor-D-2		Offline	กล้องบริเวณถนน ตึก D ใกล้ลานจอดรถ / สาย Lan มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ รอการแก้ไข
22	5	Outdoor-C-1		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก C ใกล้ลานจอดรถ
23	5	Outdoor-C-2		Offline	กล้องบริเวณถนน ตึก C ใกล้ลานจอดรถ / สาย Lan มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ รอการแก้ไข

Report CCTV of NVR6 at 4Rai



May-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	6	Right entrance		Online	กล้องบริเวณประตูทางเข้าหอพัก 4ไร่ ชั้น 1
2	6	Second floor stairs		Online	กล้องบริเวณบันไดหอพัก 4 ไร่ ชั้น 2
3	6	Boxing stadium door		Online	กล้องบริเวณโถง 8 มวยไทย ชั้น 3
4	6	Boxing stadium left		Online	กล้องบริเวณโถง 8 มวยไทย ชั้น 3
5	6	Boxing stadium		Online	กล้องบริเวณเวที 8 มวยไทย ชั้น 3
6	6	HK Store-1		Online	กล้องบริเวณภายในห้องแม่บ้าน
7	6	HK Store-2		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บของแม่บ้าน
8	6	Parking		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถมอเตอร์ไซด์
9	6	Staff room		Online	กล้องบริเวณทางเดินหอพักพนักงาน

10	6	Workshop		Online	กล้องบริเวณห้องเก็บของข้าง ด้านใน
11	6	Workshop2		Online	กล้องบริเวณห้องเก็บของข้าง
12	6	Office stairs		Online	กล้องบริเวณบันไดชั้น 2 ใกล้ ประตูทางเข้า Office HR
13	6	OFFICE		Online	กล้องบริเวณ Office HR
14	6	StayWild		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถ มอเตอร์ไซด์ ใกล้ประตู ทางเข้าหอพักพนักงาน
15	6	Front area		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ 4ไร่ (มุมสูง) ชั้น 3












Apr-23

Report CCTV of NVR1



No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	1	Courtyard-01		Online	กล้องบริเวณประตูทางเข้า Fresca
2	1	Courtyard-02		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได Fresca
3	1	Fresca-01		Online	กล้องบริเวณภายใน Fresca ไกล แคชเชียร์
4	1	Fresca-02		Online	กล้องบริเวณภายใน Fresca ไกล บาร์ กับ เครื่องทำกาแฟ
5	1	Fresca-03		Online	กล้องบริเวณแคชเชียร์ Fresca
6	1	Fresca-04		Online	กล้องบริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น 1 ภายใน Fresca
7	1	Fresca-05		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถใกล้ Fresca
8	1	Coridor-B-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก B ชั้น 1 ด้านหน้า
9	1	Coridor-B-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก B ชั้น 1 ด้านหลัง

10	1	Coridor-B-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ดึก B ชั้น 2
11	1	Coridor-B-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก B ชั้น 2 ด้านหน้า
12	1	Coridor-B-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก B ชั้น 2 ด้านหลัง
13	1	Outdoor-B14-02		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซด์
14	1	Outdoor-B14-01		Online	กล้องบริเวณบันไดทางเข้า โรงแรม
15	1	Reception-01		Online	กล้องบริเวณหน้า Reception ไกลทางเข้าห้องน้ำ
16	1	Lobby-02		Online	กล้องบริเวณหน้าลิฟท์ Clinic ชั้น 1 ใกล้ Reception
17	1	Luggage Room		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บของสัมภาระของลูกค้า
18	1	Safe Room		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บตู้เซฟและเอกสารสำคัญ
19	1	Lobby-01		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้ทางเข้าโรงแรม
20	1	Reception-02		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้ห้องประชุม

21	1	Lobby-03		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้ บันไดทางขึ้นไปห้อง โยคะ
22	1	Outdoor-Lobby-1S		Online	กล้องบริเวณจุดรับสัมนาะ ใกล้ ร้านอาหาร Fresca
23	1	Coridor-D-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 1 ให้ทางเดินไปตึก E
24	1	Coridor-D-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
25	1	Coridor-D-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 1 ใกล้ห้อง D106
26	1	Coridor-D-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 2 ใกล้ห้อง D203
27	1	Coridor-D-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 2 ใกล้ห้อง D208
28	1	Coridor-D-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 3 ใกล้ห้อง D303
29	1	Coridor-D-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 3 ใกล้ ห้อง D306
30	1	Shop DELI		Online	กล้องบริเวณภายใน Shop deli Fresca
31	1	Hot kitchen		Online	กล้องบริเวณภายในห้องครัวร้อน Fresca

32	1	Stewarding		Online	กล้องบริเวณภายในห้องล้างจาน Fresca
----	---	------------	---	--------	---------------------------------------











Report CCTV of NVR2






Apr-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	2	Coridor-C-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 1 ใกล้ลานจอดรถ
2	2	Coridor-C-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
3	2	Coridor-C-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 1
4	2	Coridor-C-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 2 ใกล้ห้อง C203
5	2	Coridor-C-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 2 ใกล้ห้อง C208 - C209
6	2	Coridor-C-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 3 ใกล้ห้อง C302 - C303
7	2	Coridor-C-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 3 ใกล้ห้อง C306
8	2	Outdoor-C-45		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ไป ตึก B ใกล้ลานจอดรถ
9	2	Outdoor-C-48		Online	กล้องบริเวณทางเดิน สระน้ำ ใกล้ตึก C

10	2	Coridor-G-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 1 ใกล้ห้อง G101
11	2	Coridor-G-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 1 ใกล้ห้อง G105
12	2	Coridor-G-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางเดินขึ้นบันได ตึก G ชั้น 2
13	2	Coridor-G-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 2 ใกล้ห้อง G201
14	2	Coridor-G-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 2 ใกล้ห้อง G205 - G206
15	2	Coridor-H-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 1 ใกล้ห้อง H101
16	2	Coridor-H-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 1 ใกล้ห้อง H105
17	2	Coridor-H-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางเดินขึ้นบันได ตึก H ชั้น 2
18	2	Coridor-H-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 2 ใกล้ห้อง H201
19	2	Coridor-H-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 2 ใกล้ห้อง H205 - H206

20	2	Outdoor-H-26		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก H
21	2	Outdoor-H-29		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก H ใกล้สระน้ำ
22	2	Coridor-E-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ใกล้ลานจอดรถ
23	2	Coridor-E-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ใกล้ลิฟท์
24	2	Coridor-E-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 1 ใกล้ ห้อง E106
25	2	Coridor-E-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 2 ใกล้ห้อง E203
26	2	Coridor-E-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 2
27	2	Coridor-E-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 3 ใกล้ห้อง E303
28	2	Coridor-E-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 3 ใกล้ห้อง E306
29	2	Outdoor-E-54		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก E ใกล้สระน้ำ

30	2	Outdoor-D-55		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้สระน้ำ
31	2	Outdoor-D-56		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้บันขึ้นสระน้ำ
32	2	Outdoor-D-57		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้ห้องน้ำ










Report CCTV of NVR3



Apr-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	3	Coridor-F-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1
2	3	Coridor-F-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1 ใกล้ลานจอดรถ
3	3	Coridor-F-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
4	3	Coridor-F-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 2 ใกล้ห้อง F202 - F203
5	3	Coridor-F-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 2 ใกล้ห้อง F206
6	3	Coridor-F-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 3 ใกล้ห้อง F301
7	3	Coridor-F-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 3 ใกล้ห้อง F304
8	3	Outdoor-F-49		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก F ใกล้สระน้ำ
9	3	Outdoor-F-50		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก F ใกล้สนามเด็กเล่น
10	3	Coridor-A-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 1 ใกล้ห้อง A101

11	3	Coridor-A-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 1 ใกล้ห้อง A105
12	3	Coridor-A-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางเดินชั้นบันได ตึก A ชั้น 2
13	3	Coridor-A-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 2 ใกล้ห้อง A201
14	3	Coridor-A-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 2 ใกล้ห้อง A205 - A206
15	3	Outdoor-A-36		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก A ใกล้ staygreen
16	3	Outdoor-A-37		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก A ใกล้ทางเชื่อมไป ตึก B
17	3	Outdoor-A-39		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก A ใกล้ประตูไม้
18	3	BI2-F1-01		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 1
19	3	BI2-F1-02		Online	กล้องบริเวณ Reception stayfit ชั้น 1
20	3	BI2-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเข้า Stayfit
21	3	BI2-F2-04		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 2












22	3	B12-F3-05		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 3
23	3	Lift-C		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก C
24	3	Lift-D		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก D
25	3	Lift-E		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก E
26	3	Lift-F		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก F
27	3	Poolbar-01		Online	กล้องบริเวณเคาน์เตอร์ Staygreen
28	3	Poolbar-02		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร Staygreen
29	3	Poolbar-03		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร Staygreen
29	3	Poolbar-Kitchen		Online	กล้องบริเวณภายในห้องครัว ร้านอาหาร Staygreen




Report CCTV of NVR4



Apr-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	4	B15-Meeting		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก Fresca ชั้น 2 ใกล้ห้อง meeting
2	4	Thai-Restaurant-01		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร kamin restaurant ชั้น 3
3	4	Thai-Restaurant-02		Online	กล้องบริเวณภายในร้าน kamin restaurant ชั้น 3 ด้านหลัง
4	4	Thai-Restaurant-03		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร kamin restaurant ชั้น 3 ทางเข้า
5	4	BM-Canteen		Online	กล้องภายในโรงอาหาร พนักงาน ชั้นใต้ดิน
6	4	BM-Receiving		Online	กล้องบริเวณพื้นที่รับ-ส่งของ ชั้นใต้ดิน
7	4	BM-Purchase		Online	กล้องบริเวณทางเดินชั้นใต้ดิน ใกล้ห้องจัดซื้อ
8	4	BM-Kitchen		Online	กล้องบริเวณทางเดินชั้นใต้ดิน ใกล้ห้อง butcher
9	4	Spa-01		Online	กล้องบริเวณ Reception Spa

10	4	Spa-02		Online	กล้องบริเวณ Reception Spa โซนนั่งเล่น
11	4	Spa-03		Online	กล้องบริเวณทางเดินไปชั้น 2 ใกล้ห้องล็อกเกอร์
12	4	Spa-04		Online	กล้องบริเวณทางเดินไป Onsen ตึก Spa ใกล้ห้องพนักงาน
13	4	Spa-FL2-1		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก Spa ชั้น 2 ใกล้บันไดทางขึ้น
14	4	Spa-FL2-2		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก Spa ชั้น 2
15	4	Yoga		Online	กล้องบริเวณหน้าห้อง Yoga ชั้น 2
16	4	Server Room		Online	กล้องบริเวณหน้าห้อง Server ชั้น 2 ใกล้ Clinic
17	4	Clinic		Online	กล้องบริเวณ Reception Clinic
18	4	Outdoor-Spa-1		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านข้าง ตึก Spa ใกล้จุด สุนัขหรี
19	4	Outdoor-Spa-2		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านข้าง ตึก Spa ใกล้ลานจอดรถจักรยาน
20	4	Outdoor-Spa-3		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ภายนอก ตึก Spa ใกล้ประตูไม้

21	4	Outdoor-Spa-4		Online	กล้องบริเวณทางเดินภายนอก ตึก Spa ด้านหลัง ใกล้ ตึก A
22	4	Stroe Wine		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บ ไวน์
23	4	Lobby-03		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้ บันไดทางขึ้นไปห้อง โยคะ




Report CCTV of NVR5



Apr-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	5	MainEntrance-IN		Online	กล้องบริเวณทางเข้าที่จอดรถโรงแรม ไกล่ป้อมยาม
2	5	MainEntrance-OUT		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถยนต์
3	5	Car Park 1 (Gen)		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซด์ ไกล่ป้อมยาม
4	5	Car Park 2		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถหน้าโรงแรม
5	5	Car Park 3		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ
6	5	Car Park 4		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ ไกล่ Villa 92
7	5	Car Park 5		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ ไกล่ Villa 91
8	5	Spirit House		Online	กล้องบริเวณทางเข้าประตู Villa ไกล่ ศาลพระภูมิ
9	5	Outdoor-Villa-1		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ไกล่ ด้านหลัง Stayfit

10	5	Outdoor-Villa-2		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ไกล่ Villa 1
11	5	Outdoor-Villa-3		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ไกล่ Villa 8
12	5	Outdoor-Villa-4		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ไกล่ Villa 9
13	5	ExitDoor-Villa		Online	กล้องบริเวณประตูทางออกไป 4 ไร่
14	5	Outdoor-H		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ตึก H
15	5	Outdoor-G		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ตึก G
16	5	Outdoor-F		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ตึก F
17	5	Outdoor-E-1		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ตึก E
18	5	Outdoor-E-2		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ตึก E ไกล่ลานจอดรถ
19	5	Outdoor-E-3		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก E ไกล่ลานจอดรถ
20	5	Outdoor-D-1		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก D ไกล่ลานจอดรถ

21	5	Outdoor-D-2		Offline	กล้องบริเวณถนน ดึก D ใกล้ลานจอดรถ / สาย Lan มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ รอการแก้ไข
22	5	Outdoor-C-1		Online	กล้องบริเวณถนน ดึก C ใกล้ลานจอดรถ
23	5	Outdoor-C-2		Offline	กล้องบริเวณถนน ดึก C ใกล้ลานจอดรถ / สาย Lan มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ รอการแก้ไข

Report CCTV of NVR6 at 4Rai



Apr-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	6	Right entrance		Online	กล้องบริเวณประตูทางเข้าหอพัก 4ไร่ ชั้น 1
2	6	Second floor stairs		Online	กล้องบริเวณบันไดหอพัก 4ไร่ ชั้น 2
3	6	Boxing stadium door		Online	กล้องบริเวณโดง 8 มวยไทย ชั้น 3
4	6	Boxing stadium left		Online	กล้องบริเวณโดง 8 มวยไทย ชั้น 3
5	6	Boxing stadium		Online	กล้องบริเวณเวที 8 มวยไทย ชั้น 3
6	6	HK Store-1		Online	กล้องบริเวณภายในห้องแม่บ้าน
7	6	HK Store-2		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บของแม่บ้าน
8	6	Parking		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถมอเตอร์ไซด์
9	6	Staff room		Online	กล้องบริเวณทางเดินหอพักพนักงาน

10	6	Workshop		Online	กล้องบริเวณห้องเก็บของข้าง ด้านใน
11	6	Workshop2		Online	กล้องบริเวณห้องเก็บของข้าง
12	6	Office stairs		Online	กล้องบริเวณบันไดชั้น 2 ใกล้ ประตูทางเข้า Office HR
13	6	OFFICE		Online	กล้องบริเวณ Office HR
14	6	StayWild		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถ มอเตอร์ไซด์ ใกล้ประตู ทางเข้าหอพักพนักงาน
15	6	Front area		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ 4ไร่ (มุมสูง) ชั้น 3












Report CCTV of NVR1




Mar-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	1	Courtyard-01		Online	กล้องบริเวณประตูทางเข้า Fresca
2	1	Courtyard-02		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได Fresca
3	1	Fresca-01		Online	กล้องบริเวณภายใน Fresca ไกลล์ แคชเชียร์
4	1	Fresca-02		Online	กล้องบริเวณภายใน Fresca ไกลล์ บาร์ กับ เครื่องทำกาแฟ
5	1	Fresca-03		Online	กล้องบริเวณแคชเชียร์ Fresca
6	1	Fresca-04		Online	กล้องบริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น 1 ภายใน Fresca
7	1	Fresca-05		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถใกล้ Fresca
8	1	Coridor-B-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก B ชั้น 1 ด้านหน้า
9	1	Coridor-B-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก B ชั้น 1 ด้านหลัง

10	1	Coridor-B-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ดึก B ชั้น 2
11	1	Coridor-B-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก B ชั้น 2 ด้านหน้า
12	1	Coridor-B-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก B ชั้น 2 ด้านหลัง
13	1	Outdoor-B14-02		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซด์
14	1	Outdoor-B14-01		Online	กล้องบริเวณบันไดทางเข้าโรงแรม
15	1	Reception-01		Online	กล้องบริเวณหน้า Reception ไกลล์ทางเข้าห้องน้ำ
16	1	Lobby-02		Online	กล้องบริเวณหน้าลิฟท์ Clinic ชั้น 1 ไกลล์ Reception
17	1	Luggage Room		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บของสัมภาระของลูกค้า
18	1	Safe Room		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บตู้เซฟและเอกสารสำคัญ
19	1	Lobby-01		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ไกลล์ทางเข้าโรงแรม
20	1	Reception-02		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ไกลล์ห้องประชุม

21	1	Lobby-03		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้บันไดทางขึ้นไปห้อง โยคะ
22	1	Outdoor-Lobby-15		Online	กล้องบริเวณจุดรับสัมภาระ ใกล้ร้านอาหาร Fresca
23	1	Coridor-D-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 1 ให้ทางเดินไปตึก E
24	1	Coridor-D-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
25	1	Coridor-D-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 1 ใกล้ห้อง D106
26	1	Coridor-D-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 2 ใกล้ห้อง D203
27	1	Coridor-D-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 2 ใกล้ห้อง D208
28	1	Coridor-D-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 3 ใกล้ห้อง D303
29	1	Coridor-D-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 3 ใกล้ ห้อง D306
30	1	Shop DELI		Online	กล้องบริเวณภายใน Shop deli Fresca
31	1	Hot kitchen		Online	กล้องบริเวณภายในห้องครัวร้อน Fresca

32	1	Stewarding		Online	กล้องบริเวณภายในห้องล้างจาน Fresca
----	---	------------	---	--------	------------------------------------











Report CCTV of NVR2






Mar-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	2	Coridor-C-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 1 ใกล้ลานจอดรถ
2	2	Coridor-C-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
3	2	Coridor-C-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 1
4	2	Coridor-C-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 2 ใกล้ห้อง C203
5	2	Coridor-C-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 2 ใกล้ห้อง C208 - C209
6	2	Coridor-C-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 3 ใกล้ห้อง C302 - C303
7	2	Coridor-C-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 3 ใกล้ห้อง C306
8	2	Outdoor-C-45		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ไป ตึก B ใกล้ลานจอดรถ
9	2	Outdoor-C-48		Online	กล้องบริเวณทางเดิน สระน้ำ ใกล้ตึก C

10	2	Coridor-G-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 1 ใกล้ห้อง G101
11	2	Coridor-G-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 1 ใกล้ห้อง G105
12	2	Coridor-G-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางเดินขึ้นบันได ตึก G ชั้น 2
13	2	Coridor-G-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 2 ใกล้ ห้อง G201
14	2	Coridor-G-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 2 ใกล้ ห้อง G205 - G206
15	2	Coridor-H-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 1 ใกล้ห้อง H101
16	2	Coridor-H-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 1 ใกล้ห้อง H105
17	2	Coridor-H-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางเดินขึ้นบันได ตึก H ชั้น 2
18	2	Coridor-H-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 2 ใกล้ห้อง H201
19	2	Coridor-H-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 2 ใกล้ห้อง H205 - H206

20	2	Outdoor-H-26		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก H
21	2	Outdoor-H-29		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก H ใกล้สระน้ำ
22	2	Coridor-E-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ใกล้ ลานจอดรถ
23	2	Coridor-E-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ใกล้ ลิฟท์
24	2	Coridor-E-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 1 ใกล้ ห้อง E106
25	2	Coridor-E-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 2 ใกล้ห้อง E203
26	2	Coridor-E-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 2
27	2	Coridor-E-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 3 ใกล้ห้อง E303
28	2	Coridor-E-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 3 ใกล้ห้อง E306
29	2	Outdoor-E-54		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก E ใกล้สระน้ำ

30	2	Outdoor-D-55		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้สระน้ำ
31	2	Outdoor-D-56		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้บันขึ้นสระน้ำ
32	2	Outdoor-D-57		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้ห้องน้ำ










Report CCTV of NVR3



Mar-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	3	Coridor-F-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1
2	3	Coridor-F-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1 ใกล้ลานจอดรถ
3	3	Coridor-F-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
4	3	Coridor-F-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 2 ใกล้ห้อง F202 - F203
5	3	Coridor-F-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 2 ใกล้ห้อง F206
6	3	Coridor-F-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 3 ใกล้ห้อง F301
7	3	Coridor-F-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก F ชั้น 3 ใกล้ห้อง F304
8	3	Outdoor-F-49		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก F ใกล้สระน้ำ
9	3	Outdoor-F-50		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก F ใกล้สนามเด็กเล่น
10	3	Coridor-A-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 1 ใกล้ห้อง A101

11	3	Coridor-A-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 1 ใกล้ห้อง A105
12	3	Coridor-A-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางเดินชั้นบันได ตึก A ชั้น 2
13	3	Coridor-A-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 2 ใกล้ห้อง A201
14	3	Coridor-A-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก A ชั้น 2 ใกล้ห้อง A205 - A206
15	3	Outdoor-A-36		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก A ใกล้ staygreen
16	3	Outdoor-A-37		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก A ใกล้ทางเชื่อมไป ตึก B
17	3	Outdoor-A-39		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก A ใกล้ประตูไม้
18	3	B12-F1-01		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 1
19	3	B12-F1-02		Online	กล้องบริเวณ Reception stayfit ชั้น 1
20	3	B12-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเข้า Stayfit
21	3	B12-F2-04		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 2












22	3	B12-F3-05		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 3
23	3	Lift-C		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก C
24	3	Lift-D		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก D
25	3	Lift-E		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก E
26	3	Lift-F		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก F
27	3	Poolbar-01		Online	กล้องบริเวณเคาน์เตอร์ Staygreen
28	3	Poolbar-02		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร Staygreen
29	3	Poolbar-03		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร Staygreen
29	3	Poolbar-Kitchen		Online	กล้องบริเวณภายในห้องครัว ร้านอาหาร Staygreen




Report CCTV of NVR4



Mar-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	4	B15-Meeting		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก Fresca ชั้น 2 ใกล้ห้อง meeting
2	4	Thai-Restaurant-01		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร kamin restaurant ชั้น 3
3	4	Thai-Restaurant-02		Online	กล้องบริเวณภายในร้าน kamin restaurant ชั้น 3 ด้านหลัง
4	4	Thai-Restaurant-03		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร kamin restaurant ชั้น 3 ทางเข้า
5	4	BM-Canteen		Online	กล้องภายในโรงอาหารพนักงาน ชั้นใต้ดิน
6	4	BM-Receiving		Online	กล้องบริเวณพื้นที่รับ-ส่งของ ชั้นใต้ดิน
7	4	BM-Purchase		Online	กล้องบริเวณทางเดินชั้นใต้ดิน ใกล้ห้องจัดซื้อ
8	4	BM-Kitchen		Online	กล้องบริเวณทางเดินชั้นใต้ดิน ใกล้ห้อง butcher
9	4	Spa-01		Online	กล้องบริเวณ Reception Spa

10	4	Spa-02		Online	กล้องบริเวณ Reception Spa โซนนั่งเล่น
11	4	Spa-03		Online	กล้องบริเวณทางเดินไปชั้น 2 ใกล้ห้องล็อกเกอร์
12	4	Spa-04		Online	กล้องบริเวณทางเดินไป Onsen ตึก Spa ใกล้ห้องพนักงาน
13	4	Spa-FL2-1		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก Spa ชั้น 2 ใกล้บันไดทางขึ้น
14	4	Spa-FL2-2		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก Spa ชั้น 2
15	4	Yoga		Online	กล้องบริเวณหน้าห้อง Yoga ชั้น 2
16	4	Server Room		Online	กล้องบริเวณหน้าห้อง Server ชั้น 2 ใกล้ Clinic
17	4	Clinic		Online	กล้องบริเวณ Reception Clinic
18	4	Outdoor-Spa-1		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านข้าง ตึก Spa ใกล้จุด สบสระ
19	4	Outdoor-Spa-2		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านข้าง ตึก Spa ใกล้ลานจอดรถจักรยาน
20	4	Outdoor-Spa-3		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ภายนอก ตึก Spa ใกล้ประตูไม้












21	4	Outdoor-Spa-4		Online	กล้องบริเวณทางเดินภายนอก ตึก Spa ด้านหลัง ใกล้ ตึก A
22	4	Stroe Wine		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บไวน์
23	4	Lobby-03		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้ บันไดทางขึ้นไปที่ห้อง โยคะ




Report CCTV of NVR5



Mar-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	5	MainEntrance-IN		Online	กล้องบริเวณทางเข้าที่จอดรถ โรงแรม ไกล่ป้อมยาม
2	5	MainEntrance-OUT		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถยนต์
3	5	Car Park 1 (Gen)		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถ มอเตอร์ไซด์ ไกล่ป้อมยาม
4	5	Car Park 2		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถหน้า โรงแรม
5	5	Car Park 3		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ
6	5	Car Park 4		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ ไกล่ Villa 92
7	5	Car Park 5		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ ไกล่ Villa 91
8	5	Spirit House		Online	กล้องบริเวณทางเข้าประตู Villa ไกล่ ศาลพระภูมิ
9	5	Outdoor-Villa-1		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ไกล่ ด้านหลัง Stayfit

10	5	Outdoor-Villa-2		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ไกล่ Villa 1
11	5	Outdoor-Villa-3		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ไกล่ Villa 8
12	5	Outdoor-Villa-4		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ไกล่ Villa 9
13	5	ExitDoor-Villa		Online	กล้องบริเวณประตูทางออกไป 4 ไร่
14	5	Outdoor-H		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ตึก H
15	5	Outdoor-G		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ตึก G
16	5	Outdoor-F		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ตึก F
17	5	Outdoor-E-1		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ตึก E
18	5	Outdoor-E-2		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ตึก E ใกล้ลานจอดรถ
19	5	Outdoor-E-3		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก E ไกล่ ลานจอดรถ
20	5	Outdoor-D-1		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก D ไกล่ ลานจอดรถ



21	5	Outdoor-D-2		Offline	กล้องบริเวณถนน ตึก D ใกล้ลานจอดรถ / สาย Lan มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ รอการแก้ไข
22	5	Outdoor-C-1		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก C ใกล้ลานจอดรถ
23	5	Outdoor-C-2		Offline	กล้องบริเวณถนน ตึก C ใกล้ลานจอดรถ / สาย Lan มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ รอการแก้ไข

Report CCTV of NVR6 at 4Rai



Mar-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	6	Right entrance		Online	กล้องบริเวณประตูทางเข้าหอพัก 4ไร่ ชั้น 1
2	6	Second floor stairs		Online	กล้องบริเวณบันไดหอพัก 4ไร่ ชั้น 2
3	6	Boxing stadium door		Online	กล้องบริเวณโถง 8 มวยไทย ชั้น 3
4	6	Boxing stadium left		Online	กล้องบริเวณโถง 8 มวยไทย ชั้น 3
5	6	Boxing stadium		Online	กล้องบริเวณเวที 8 มวยไทย ชั้น 3
6	6	HK Store-1		Online	กล้องบริเวณภายในห้องแม่บ้าน
7	6	HK Store-2		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บของแม่บ้าน
8	6	Parking		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถมอเตอร์ไซด์
9	6	Staff room		Online	กล้องบริเวณทางเดินหอพักพนักงาน

10	6	Workshop		Online	กล้องบริเวณห้องเก็บของข้าง ด้านใน
11	6	Workshop2		Online	กล้องบริเวณห้องเก็บของข้าง
12	6	Office stairs		Online	กล้องบริเวณบันไดชั้น 2 ใกล้ ประตูทางเข้า Office HR
13	6	OFFICE		Online	กล้องบริเวณ Office HR
14	6	StayWild		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถ มอเตอร์ไซด์ ใกล้ประตู ทางเข้าหอพักพนักงาน
15	6	Front area		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ 4ไร่ (มมสูง) ชั้น 3












Report CCTV of NVR1




Feb-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	1	Courtyard-01		Online	กล้องบริเวณประตูทางเข้า Fresca
2	1	Courtyard-02		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได Fresca
3	1	Fresca-01		Online	กล้องบริเวณภายใน Fresca ไกล แคชเชียร์
4	1	Fresca-02		Online	กล้องบริเวณภายใน Fresca ไกล บาร์ กับ เครื่องทำกาแฟ
5	1	Fresca-03		Online	กล้องบริเวณแคชเชียร์ Fresca
6	1	Fresca-04		Online	กล้องบริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น 1 ภายใน Fresca
7	1	Fresca-05		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถใกล้ Fresca
8	1	Coridor-B-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก B ชั้น 1 ด้านหน้า
9	1	Coridor-B-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก B ชั้น 1 ด้านหลัง

10	1	Coridor-B-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ดึก B ชั้น 2
11	1	Coridor-B-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก B ชั้น 2 ด้านหน้า
12	1	Coridor-B-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก B ชั้น 2 ด้านหลัง
13	1	Outdoor-B14-02		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซด์
14	1	Outdoor-B14-01		Online	กล้องบริเวณบันไดทางเข้า โรงแรม
15	1	Reception-01		Online	กล้องบริเวณหน้า Reception ไกลทางเข้าห้องนำ
16	1	Lobby-02		Online	กล้องบริเวณหน้าลิฟท์ Clinic ชั้น 1 ใกล้ Reception
17	1	Luggage Room		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บของสัมภาระของลูกค้า
18	1	Safe Room		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บตู้เซฟและเอกสารสำคัญ
19	1	Lobby-01		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้ทางเข้าโรงแรม
20	1	Reception-02		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้ห้องประชุม

21	1	Lobby-03		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ไกล่ บันไดทางขึ้นไปห้อง โยคะ
22	1	Outdoor-Lobby-15		Online	กล้องบริเวณจุดรับสัมภาระ ไกล่ ร้านอาหาร Fresca
23	1	Coridor-D-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 1 ให้ทางเดินไปตึก E
24	1	Coridor-D-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
25	1	Coridor-D-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 1 ใกล้ห้อง D106
26	1	Coridor-D-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 2 ใกล้ห้อง D203
27	1	Coridor-D-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 2 ใกล้ห้อง D208
28	1	Coridor-D-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 3 ใกล้ห้อง D303
29	1	Coridor-D-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 3 ใกล้ ห้อง D306
30	1	Shop DELI		Online	กล้องบริเวณภายใน Shop deli Fresca
31	1	Hot kitchen		Online	กล้องบริเวณภายในห้องครัวร้อน Fresca

32	1	Stewarding		Online	กล้องบริเวณภายในห้องล้างจาน Fresca
----	---	------------	---	--------	---------------------------------------











Report CCTV of NVR2






Feb-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	2	Coridor-C-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 1 ใกล้ลานจอดรถ
2	2	Coridor-C-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
3	2	Coridor-C-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 1
4	2	Coridor-C-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 2 ใกล้ห้อง C203
5	2	Coridor-C-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 2 ใกล้ห้อง C208 - C209
6	2	Coridor-C-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 3 ใกล้ห้อง C302 - C303
7	2	Coridor-C-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ชั้น 3 ใกล้ห้อง C306
8	2	Outdoor-C-45		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก C ไป ตึก B ใกล้ลานจอดรถ
9	2	Outdoor-C-48		Online	กล้องบริเวณทางเดิน สระน้ำ ใกล้ตึก C

10	2	Coridor-G-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 1 ใกล้ห้อง G101
11	2	Coridor-G-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 1 ใกล้ห้อง G105
12	2	Coridor-G-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางเดินขึ้นบันได ตึก G ชั้น 2
13	2	Coridor-G-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 2 ใกล้ห้อง G201
14	2	Coridor-G-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก G ชั้น 2 ใกล้ห้อง G205 - G206
15	2	Coridor-H-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 1 ใกล้ห้อง H101
16	2	Coridor-H-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 1 ใกล้ห้อง H105
17	2	Coridor-H-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางเดินขึ้นบันได ตึก H ชั้น 2
18	2	Coridor-H-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 2 ใกล้ห้อง H201
19	2	Coridor-H-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก H ชั้น 2 ใกล้ห้อง H205 - H206

20	2	Outdoor-H-26		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก H
21	2	Outdoor-H-29		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก H ใกล้สระน้ำ
22	2	Coridor-E-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ใกล้ ลานจอดรถ
23	2	Coridor-E-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ใกล้ ลิฟท์
24	2	Coridor-E-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 1 ใกล้ ห้อง E106
25	2	Coridor-E-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 2 ใกล้ห้อง E203
26	2	Coridor-E-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 2
27	2	Coridor-E-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 3 ใกล้ห้อง E303
28	2	Coridor-E-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 3 ใกล้ห้อง E306
29	2	Outdoor-E-54		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก E ใกล้สระน้ำ

30	2	Outdoor-D-55		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้สระน้ำ
31	2	Outdoor-D-56		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้บันขึ้นสระน้ำ
32	2	Outdoor-D-57		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้ห้องน้ำ










Report CCTV of NVR3



Feb-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	3	Coridor-F-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก F ชั้น 1
2	3	Coridor-F-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก F ชั้น 1 ใกล้ลานจอดรถ
3	3	Coridor-F-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก F ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
4	3	Coridor-F-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก F ชั้น 2 ใกล้ห้อง F202 - F203
5	3	Coridor-F-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก F ชั้น 2 ใกล้ห้อง F206
6	3	Coridor-F-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก F ชั้น 3 ใกล้ห้อง F301
7	3	Coridor-F-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก F ชั้น 3 ใกล้ห้อง F304
8	3	Outdoor-F-49		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดึก F ใกล้สระน้ำ
9	3	Outdoor-F-50		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดึก F ใกล้สนามเด็กเล่น
10	3	Coridor-A-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก A ชั้น 1 ใกล้ห้อง A101

11	3	Coridor-A-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก A ชั้น 1 ใกล้ห้อง A105
12	3	Coridor-A-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางเดินบันได ดึก A ชั้น 2
13	3	Coridor-A-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก A ชั้น 2 ใกล้ห้อง A201
14	3	Coridor-A-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก A ชั้น 2 ใกล้ห้อง A205 - A206
15	3	Outdoor-A-36		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดึก A ใกล้ staygreen
16	3	Outdoor-A-37		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดึก A ใกล้ทางเชื่อมไป ดึก B
17	3	Outdoor-A-39		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดึก A ใกล้ประตูไม้
18	3	B12-F1-01		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 1
19	3	B12-F1-02		Online	กล้องบริเวณ Reception stayfit ชั้น 1
20	3	B12-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเข้า Stayfit
21	3	B12-F2-04		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 2








22	3	B12-F3-05		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 3
23	3	Lift-C		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ดึก C
24	3	Lift-D		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ดึก D
25	3	Lift-E		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ดึก E
26	3	Lift-F		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ดึก F
27	3	Poolbar-01		Online	กล้องบริเวณเคาเตอร์ Staygreen
28	3	Poolbar-02		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร Staygreen
29	3	Poolbar-03		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร Staygreen
29	3	Poolbar-Kitchen		Online	กล้องบริเวณภายในห้องครัว ร้านอาหาร Staygreen




Report CCTV of NVR4



Feb-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	4	B15-Meeting		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก Fresca ชั้น 2 ใกล้ห้อง meeting
2	4	Thai-Restaurant-01		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร kamin restaurant ชั้น 3
3	4	Thai-Restaurant-02		Online	กล้องบริเวณภายในร้าน kamin restaurant ชั้น 3 ด้านหลัง
4	4	Thai-Restaurant-03		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร kamin restaurant ชั้น 3 ทางเข้า
5	4	BM-Canteen		Online	กล้องภายในโรงอาหาร พนักงาน ชั้นใต้ดิน
6	4	BM-Receiving		Online	กล้องบริเวณพื้นที่รับ-ส่งของ ชั้นใต้ดิน
7	4	BM-Purchase		Online	กล้องบริเวณทางเดินชั้นใต้ดิน ใกล้ห้องจัดซื้อ
8	4	BM-Kitchen		Online	กล้องบริเวณทางเดินชั้นใต้ดิน ใกล้ห้อง butcher
9	4	Spa-01		Online	กล้องบริเวณ Reception Spa










10	4	Spa-02		Online	กล้องบริเวณ Reception Spa โซนนั่งเล่น
11	4	Spa-03		Online	กล้องบริเวณทางเดินไปชั้น 2 ใกล้ห้องล็อกเกอร์
12	4	Spa-04		Online	กล้องบริเวณทางเดินไป Onsen ตึก Spa ใกล้ห้องพนักงาน
13	4	Spa-FL2-1		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก Spa ชั้น 2 ใกล้บันไดทางขึ้น
14	4	Spa-FL2-2		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก Spa ชั้น 2
15	4	Yoga		Online	กล้องบริเวณหน้าห้อง Yoga ชั้น 2
16	4	Server Room		Online	กล้องบริเวณหน้าห้อง Server ชั้น 2 ใกล้ Clinic
17	4	Clinic		Online	กล้องบริเวณ Reception Clinic
18	4	Outdoor-Spa-1		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านข้าง ตึก Spa ใกล้จุด สัมมนุหรี
19	4	Outdoor-Spa-2		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านข้าง ตึก Spa ใกล้ลานจอดรถจักรยาน
20	4	Outdoor-Spa-3		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ภายนอก ตึก Spa ใกล้ประตูไม้












21	4	Outdoor-Spa-4		Online	กล้องบริเวณทางเดินภายนอก ตึก Spa ด้านหลัง ใกล้ ตึก A
22	4	Stroc Wine		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บไวน์
23	4	Lobby-03		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้ บันไดทางขึ้นไปห้อง โยคะ




Report CCTV of NVR5



Feb-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	5	MainEntrance-IN		Online	กล้องบริเวณทางเข้าที่จอดรถโรงแรม ไกล่ป้อมยาม
2	5	MainEntrance-OUT		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถยนต์
3	5	Car Park 1 (Gen)		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซด์ ไกล่ป้อมยาม
4	5	Car Park 2		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถหน้าโรงแรม
5	5	Car Park 3		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ
6	5	Car Park 4		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ ไกล่ Villa 92
7	5	Car Park 5		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ ไกล่ Villa 91
8	5	Spirit House		Online	กล้องบริเวณทางเข้าประตู Villa ไกล่ ศาลพระภูมิ
9	5	Outdoor-Villa-1		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ไกล่ ด้านหลัง Stayfit

10	5	Outdoor-Villa-2		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ไกล่ Villa 1
11	5	Outdoor-Villa-3		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ไกล่ Villa 8
12	5	Outdoor-Villa-4		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ไกล่ Villa 9
13	5	ExitDoor-Villa		Online	กล้องบริเวณประตูทางออกไป 4 ไร่
14	5	Outdoor-H		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ตึก H
15	5	Outdoor-G		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ตึก G
16	5	Outdoor-F		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ตึก F
17	5	Outdoor-E-1		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ตึก E
18	5	Outdoor-E-2		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ตึก E ไกล่ลานจอดรถ
19	5	Outdoor-E-3		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก E ไกล่ลานจอดรถ
20	5	Outdoor-D-1		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก D ไกล่ลานจอดรถ

21	5	Outdoor-D-2		Offline	กล้องบริเวณถนน ดึก D ใกล้ลานจอดรถ / สาย Lan มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ รอกการแก้ไข
22	5	Outdoor-C-1		Online	กล้องบริเวณถนน ดึก C ใกล้ลานจอดรถ
23	5	Outdoor-C-2		Offline	กล้องบริเวณถนน ดึก C ใกล้ลานจอดรถ / สาย Lan มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ รอกการแก้ไข

Report CCTV of NVR6 at 4Rai



Feb-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	6	Right entrance		Online	กล้องบริเวณประตูทางเข้า หอพัก 4ไร่ ชั้น 1
2	6	Second floor stairs		Online	กล้องบริเวณบันไดหอพัก 4 ไร่ ชั้น 2
3	6	Boxing stadium door		Online	กล้องบริเวณโถง 8 มวยไทย ชั้น 3
4	6	Boxing stadium left		Online	กล้องบริเวณโถง 8 มวยไทย ชั้น 3
5	6	Boxing stadium		Online	กล้องบริเวณเวที 8 มวยไทย ชั้น 3
6	6	HK Store-1		Online	กล้องบริเวณภายในห้อง แม่บ้าน
7	6	HK Store-2		Online	กล้องบริเวณภายในห้อง เก็บของแม่บ้าน
8	6	Parking		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ มอเตอร์ไซด์
9	6	Staff room		Online	กล้องบริเวณทางเดินหอพัก พนักงาน

10	6	Workshop		Online	กล้องบริเวณห้องเก็บของ ข้าง ด้านใน
11	6	Workshop2		Online	กล้องบริเวณห้องเก็บของข้าง
12	6	Office stairs		Online	กล้องบริเวณบันไดชั้น 2 ใกล้ประตูทางเข้า Office HR
13	6	OFFICE		Online	กล้องบริเวณ Office HR
14	6	StayWild		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถ มอเตอร์ไซด์ ใกล้ประตู ทางเข้าหอพักพนักงาน
15	6	Front area		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ 4ไร่ (มุมสูง) ชั้น 3












Report CCTV of NVR1



Jan-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	1	Courtyard-01		Online	กล้องบริเวณประตูทางเข้า Fresca
2	1	Courtyard-02		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได Fresca
3	1	Fresca-01		Online	กล้องบริเวณภายใน Fresca ใกล้ แคชเชียร์
4	1	Fresca-02		Online	กล้องบริเวณภายใน Fresca ใกล้ บาร กับ เครื่องทำกาแฟ
5	1	Fresca-03		Online	กล้องบริเวณแคชเชียร์ Fresca
6	1	Fresca-04		Online	กล้องบริเวณหน้าลิฟ ชั้น 1 ภายใน Fresca
7	1	Fresca-05		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถใกล้ Fresca
8	1	Coridor-B-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก B ชั้น 1 ด้านหน้า
9	1	Coridor-B-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก B ชั้น 1 ด้านหลัง

10	1	Coridor-B-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางขึ้นบันได ดึก B ชั้น 2
11	1	Coridor-B-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก B ชั้น 2 ด้านหน้า
12	1	Coridor-B-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก B ชั้น 2 ด้านหลัง
13	1	Outdoor-B14-02		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซด์
14	1	Outdoor-B14-01		Online	กล้องบริเวณบันไดทางเข้าโรงแรม
15	1	Reception-01		Online	กล้องบริเวณหน้า Reception ใกล้ทางเข้าห้องน้ำ
16	1	Lobby-02		Online	กล้องบริเวณหน้าลิฟ Clinic ชั้น 1 ใกล้ Reception
17	1	Luggage Room		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บของสัมภาระของลูกค้า
18	1	Safe Room		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บตู้เซฟและเอกสารสำคัญ
19	1	Lobby-01		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้ทางเข้าโรงแรม
20	1	Reception-02		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้ห้องประชุม

21	1	Lobby-03		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ไกล่ บันไดทางขึ้นไปห้อง โยคะ
22	1	Outdoor-Lobby-15		Online	กล้องบริเวณจุดรับสัมภาระ ไกล่ ร้านอาหาร Fresca
23	1	Coridor-D-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 1 ให้ทางเดินไปตึก E
24	1	Coridor-D-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 1 ไกล่ลิฟท์
25	1	Coridor-D-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 1 ไกล่ห้อง D106
26	1	Coridor-D-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 2 ไกล่ห้อง D203
27	1	Coridor-D-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 2 ไกล่ห้อง D208
28	1	Coridor-D-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 3 ไกล่ห้อง D303
29	1	Coridor-D-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก D ชั้น 3 ไกล่ ห้อง D306
30	1	Shop DELI		Online	กล้องบริเวณภายใน Shop deli Fresca
31	1	Hot kitchen		Online	กล้องบริเวณภายในห้องครัว ร้อน Fresca

32	1	Stewarding		Online	กล้องบริเวณภายในห้องล้าง จาน Fresca
----	---	------------	---	--------	--











Report CCTV of NVR2






Jan-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	2	Coridor-C-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ชั้น 1 ใกล้ลานจอดรถ
2	2	Coridor-C-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
3	2	Coridor-C-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ชั้น 1
4	2	Coridor-C-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ชั้น 2 ใกล้ห้อง C203
5	2	Coridor-C-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ชั้น 2 ใกล้ห้อง C208 - C209
6	2	Coridor-C-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ชั้น 3 ใกล้ห้อง C302 - C303
7	2	Coridor-C-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ชั้น 3 ใกล้ห้อง C306
8	2	Outdoor-C-45		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก C ไป ดึก B ใกล้ลานจอดรถ
9	2	Outdoor-C-48		Online	กล้องบริเวณทางเดิน สระน้ำ ใกล้ดึก C

10	2	Coridor-G-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก G ชั้น 1 ใกล้ห้อง G101
11	2	Coridor-G-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก G ชั้น 1 ใกล้ห้อง G105
12	2	Coridor-G-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางเดินบันได ดึก G ชั้น 2
13	2	Coridor-G-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก G ชั้น 2 ใกล้ ห้อง G201
14	2	Coridor-G-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก G ชั้น 2 ใกล้ ห้อง G205 - G206
15	2	Coridor-H-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก H ชั้น 1 ใกล้ห้อง H101
16	2	Coridor-H-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก H ชั้น 1 ใกล้ห้อง H105
17	2	Coridor-H-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางเดินบันได ดึก H ชั้น 2
18	2	Coridor-H-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก H ชั้น 2 ใกล้ห้อง H201
19	2	Coridor-H-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก H ชั้น 2 ใกล้ห้อง H205 - H206

20	2	Outdoor-H-26		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก H
21	2	Outdoor-H-29		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก H ใกล้สระน้ำ
22	2	Coridor-E-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ใกล้ ลานจอดรถ
23	2	Coridor-E-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ใกล้ ลิฟท์
24	2	Coridor-E-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 1 ใกล้ ห้อง E106
25	2	Coridor-E-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 2 ใกล้ห้อง E203
26	2	Coridor-E-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 2
27	2	Coridor-E-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 3 ใกล้ห้อง E303
28	2	Coridor-E-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก E ชั้น 3 ใกล้ห้อง E306
29	2	Outdoor-E-54		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก E ใกล้สระน้ำ

30	2	Outdoor-D-55		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้สระน้ำ
31	2	Outdoor-D-56		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้บันขึ้นสระน้ำ
32	2	Outdoor-D-57		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ตึก D ใกล้ห้องน้ำ










Report CCTV of NVR3



Jan-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	3	Coridor-F-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก F ชั้น 1
2	3	Coridor-F-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก F ชั้น 1 ใกล้ลานจอดรถ
3	3	Coridor-F-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก F ชั้น 1 ใกล้ลิฟท์
4	3	Coridor-F-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก F ชั้น 2 ใกล้ห้อง F202 - F203
5	3	Coridor-F-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก F ชั้น 2 ใกล้ห้อง F206
6	3	Coridor-F-F3-06		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก F ชั้น 3 ใกล้ห้อง F301
7	3	Coridor-F-F3-07		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก F ชั้น 3 ใกล้ห้อง F304
8	3	Outdoor-F-49		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดึก F ใกล้สระน้ำ
9	3	Outdoor-F-50		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดึก F ใกล้สนามเด็กเล่น
10	3	Coridor-A-F1-01		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก A ชั้น 1 ใกล้ห้อง A101

11	3	Coridor-A-F1-02		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก A ชั้น 1 ใกล้ห้อง A105
12	3	Coridor-A-F2-03		Online	กล้องบริเวณทางเดินชั้นบันได ดึก A ชั้น 2
13	3	Coridor-A-F2-04		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก A ชั้น 2 ใกล้ห้อง A201
14	3	Coridor-A-F2-05		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก A ชั้น 2 ใกล้ห้อง A205 - A206
15	3	Outdoor-A-36		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดึก A ใกล้ staygreen
16	3	Outdoor-A-37		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดึก A ใกล้ทางเชื่อมไป ดึก B
17	3	Outdoor-A-39		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านนอก ดึก A ใกล้ประตูไม้
18	3	B12-F1-01		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 1
19	3	B12-F1-02		Online	กล้องบริเวณ Reception stayfit ชั้น 1
20	3	B12-F1-03		Online	กล้องบริเวณทางเข้า Stayfit
21	3	B12-F2-04		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 2












22	3	B12-F3-05		Online	กล้องบริเวณภายใน Stayfit ชั้น 3
23	3	Lift-C		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก C
24	3	Lift-D		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก D
25	3	Lift-E		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก E
26	3	Lift-F		Online	กล้องบริเวณภายในลิฟท์ ตึก F
27	3	Poolbar-01		Online	กล้องบริเวณเคาน์เตอร์ Staygreen
28	3	Poolbar-02		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร Staygreen
29	3	Poolbar-03		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร Staygreen
29	3	Poolbar-Kitchen		Online	กล้องบริเวณภายในห้องครัว ร้านอาหาร Staygreen




Report CCTV of NVR4



Jan-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	4	B15-Meeting		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ตึก Fresca ชั้น 2 ใกล้ห้อง meeting
2	4	Thai-Restaurant-01		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร kamin restaurant ชั้น 3
3	4	Thai-Restaurant-02		Online	กล้องบริเวณภายในร้าน kamin restaurant ชั้น 3 ด้านหลัง
4	4	Thai-Restaurant-03		Online	กล้องบริเวณภายในร้านอาหาร kamin restaurant ชั้น 3 ทางเข้า
5	4	BM-Canteen		Online	กล้องภายในโรงอาหาร พนักงาน ชั้นใต้ดิน
6	4	BM-Receiving		Online	กล้องบริเวณพื้นที่รับ-ส่งของ ชั้นใต้ดิน
7	4	BM-Purchase		Online	กล้องบริเวณทางเดินชั้นใต้ดิน ใกล้ห้องจัดซื้อ
8	4	BM-Kitchen		Online	กล้องบริเวณทางเดินชั้นใต้ดิน ใกล้ห้อง butcher
9	4	Spa-01		Online	กล้องบริเวณ Reception Spa

10	4	Spa-02		Online	กล้องบริเวณ Reception Spa โซนนั่งเล่น
11	4	Spa-03		Online	กล้องบริเวณทางเดินไปชั้น 2 ใกล้ห้องล็อกเกอร์
12	4	Spa-04		Online	กล้องบริเวณทางเดินไป Onsen ดึก Spa ใกล้ห้อง พนักงาน
13	4	Spa-FL2-1		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก Spa ชั้น 2 ใกล้บันไดทางขึ้น
14	4	Spa-FL2-2		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ดึก Spa ชั้น 2
15	4	Yoga		Online	กล้องบริเวณหน้าห้อง Yoga ชั้น 2
16	4	Server Room		Online	กล้องบริเวณหน้าห้อง Server ชั้น 2 ใกล้ Clinic
17	4	Clinic		Online	กล้องบริเวณ Reception Clinic
18	4	Outdoor-Spa-1		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านข้าง ดึก Spa ใกล้จุด สุนัขเห่า
19	4	Outdoor-Spa-2		Online	กล้องบริเวณทางเดินด้านข้าง ดึก Spa ใกล้ลานจอดรถจักรยาน
20	4	Outdoor-Spa-3		Online	กล้องบริเวณทางเดิน ภายนอก ดึก Spa ใกล้ประตูไม้












21	4	Outdoor-Spa-4		Online	กล้องบริเวณทางเดินภายนอก ดึก Spa ด้านหลัง ใกล้ ดึก A
22	4	Stroe Wine		Online	กล้องบริเวณภายในห้องเก็บ ไวน์
23	4	Lobby-03		Online	กล้องบริเวณ โถงรับแขก ใกล้ บันไดทางขึ้นไปห้อง โยคะ




Report CCTV of NVR5



Jan-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	5	MainEntrance-IN		Online	กล้องบริเวณทางเข้าที่จอดรถโรงแรม ไกล่ป้อมยาม
2	5	MainEntrance-OUT		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถยนต์
3	5	Car Park 1 (Gen)		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซด์ ไกล่ป้อมยาม
4	5	Car Park 2		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถหน้าโรงแรม
5	5	Car Park 3		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ
6	5	Car Park 4		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ ไกล่ Villa 92
7	5	Car Park 5		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ ไกล่ Villa 91
8	5	Spirit House		Online	กล้องบริเวณทางเข้าประตู Villa ไกล่ ศาลพระภูมิ
9	5	Outdoor-Villa-1		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ไกล่ ด้านหลัง Stayfit

10	5	Outdoor-Villa-2		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ไกล่ Villa 1
11	5	Outdoor-Villa-3		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ไกล่ Villa 8
12	5	Outdoor-Villa-4		Online	กล้องบริเวณถนน Villa ไกล่ Villa 9
13	5	ExitDoor-Villa		Online	กล้องบริเวณประตูทางออกไป 4 ไร่
14	5	Outdoor-H		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ตึก H
15	5	Outdoor-G		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ตึก G
16	5	Outdoor-F		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ตึก F
17	5	Outdoor-E-1		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ตึก E
18	5	Outdoor-E-2		Online	กล้องบริเวณถนน ไกล่ตึก E ไกล่ลานจอดรถ
19	5	Outdoor-E-3		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก E ไกล่ลานจอดรถ
20	5	Outdoor-D-1		Online	กล้องบริเวณถนน ตึก D ไกล่ลานจอดรถ


21	5	Outdoor-D-2		Offline	กล้องบริเวณถนน ดึก D ใกล้ลานจอดรถ / สาย Lan มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ รอการแก้ไข
22	5	Outdoor-C-1		Online	กล้องบริเวณถนน ดึก C ใกล้ ลานจอดรถ
23	5	Outdoor-C-2		Offline	กล้องบริเวณถนน ดึก C ใกล้ ลานจอดรถ / สาย Lan มี ปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ รอการแก้ไข

Report CCTV of NVR6 at 4Rai



Jan-23

No.	NVR	Name	Location to View	Status	Remark & Action
1	6	Right entrance		Online	กล้องบริเวณประตูทางเข้า หอพัก 4ไร่ ชั้น 1
2	6	Second floor stairs		Online	กล้องบริเวณบันไดหอพัก 4 ไร่ ชั้น 2
3	6	Boxing stadium door		Online	กล้องบริเวณโถง 8 มวยไทย ชั้น 3
4	6	Boxing stadium left		Online	กล้องบริเวณโถง 8 มวยไทย ชั้น 3
5	6	Boxing stadium		Online	กล้องบริเวณเวที 8 มวยไทย ชั้น 3
6	6	HK Store-1		Online	กล้องบริเวณภายในห้อง แม่บ้าน
7	6	HK Store-2		Online	กล้องบริเวณภายในห้อง เก็บ ของแม่บ้าน
8	6	Parking		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ มอเตอร์ไซด์
9	6	Staff room		Online	กล้องบริเวณทางเดินหอพัก พนักงาน

10	6	Workshop		Online	กล้องบริเวณห้องเก็บของข้าง ด้านใน
11	6	Workshop2		Online	กล้องบริเวณห้องเก็บของข้าง
12	6	Office stairs		Online	กล้องบริเวณบันไดชั้น 2 ใกล้ ประตูทางเข้า Office HR
13	6	OFFICE		Online	กล้องบริเวณ Office HR
14	6	StayWild		Online	กล้องบริเวณที่จอดรถ มอเตอร์ไซด์ ใกล้ประตู ทางเข้าหอพักพนักงาน
15	6	Front area		Online	กล้องบริเวณลานจอดรถ 4ไร่ (มุมสูง) ชั้น 3