

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแวลส์

1

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
1	ES-WE1B-001		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
2	ES-WE1B-002		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
3	ES-WE1B-003		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
4	ES-WE1B-004		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	X	X	✓	✓	หลอดไฟชำรุด
5	ES-WE1B-005		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
6	ES-WE1B-006		ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
7	ES-WE1B-007		ข้างห้องสำนักงานจ่ายกลาง	X	X	✓	✓	หลอดไฟชำรุด
8	ES-WE1B-008		ห้องนั่ง แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
9	ES-WE1B-009		หน้าห้องน้ำหญิงจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
10	ES-WE1B-010		หน้าแผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
11	ES-WE1B-011		หน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	
12	ES-WE1B-012		หน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	
13	ES-WE1B-013		ทางเดินหน้าลิฟต์ส่งผ้า	X	X	✓	✓	หลอดไฟชำรุด
14	ES-WE1B-014		ประตูทางออกด้านหลังห้องสันติสุข	X	X	✓	✓	หลอดไฟชำรุด
15	ES-WE01-001		หน้าเคาน์เตอร์เวชระเบียน	✓	✓	✓	✓	
16	ES-WE01-002		หน้าบันไดเลื่อนชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
17	ES-WE01-003		หน้าเคาน์เตอร์ X-Ray	✓	✓	✓	✓	

WBen

WBen

WBen

WBen

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน อริสเดช
วันที่ 25/1/2023

FI-4100-MAIN-34-01

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
18	ES-WE01-004		หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ช-ญ	✓	✓	✓	✓	
19	ES-WE01-005		หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ช-ญ	✓	✓	✓	✓	
20	ES-WE01-006		หน้าห้องอัลตราซาวด์ 5	✓	✓	✓	✓	
21	ES-WE01-007		หน้าห้อง X-Ray 1	✓	✓	✓	✓	
22	ES-WE01-008		หน้าร้านค้า 7-11	✓	✓	✓	✓	
23	ES-WE02-001		หน้าทางเข้าแผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
24	ES-WE02-002		ทางเดินในแผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
25	ES-WE02-003		หน้าห้องตรวจ 6 แผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
26	ES-WE02-004		หน้าห้องน้ำหญิง แผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
27	ES-WE02-005		ข้างลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
28	ES-WE02-006		หน้าห้องน้ำสาธารณะ	✓	✓	✓	✓	
29	ES-WE02-007		ข้างเคาน์เตอร์แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
30	ES-WE02-008		ทางเดินหน้าห้อง 11 แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
31	ES-WE02-009		ทางเดินหน้าห้อง 7 แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
32	ES-WE02-010		บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
33	ES-WE02-011		บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
34	ES-WE02-012		บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... ชวรัตน์
วันที่ 25/1/2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
35	ES-WE03-001		โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
36	ES-WE03-002		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
37	ES-WE03-003		ทางเดินหน้าโอเพอร์เรเตอร์	✓	✓	✓	✓	
38	ES-WE03-004		บันไดหนีไฟ ST2	✓	✓	✓	✓	
39	ES-WE03-005		หน้าห้อง UPS	✓	✓	✓	✓	
40	ES-WE03-006		บันไดหนีไฟ ST3	✓	✓	✓	✓	
41	ES-WE04-001		โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
42	ES-WE04-002		หน้าทางเข้า Ward 4	✓	✓	✓	✓	
43	ES-WE04-003		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
44	ES-WE04-004		ทางเดินแผนกเด็กแรกเกิด	✓	✓	✓	✓	
45	ES-WE04-005		ทางเดินแผนกเด็กแรกเกิด	✓	✓	✓	✓	
46	ES-WE04-006		หน้าเคาน์เตอร์ Ward 4	✓	✓	✓	✓	
47	ES-WE04-007		ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 410	✓	✓	✓	✓	
48	ES-WE04-008		ทางเดิน Ward 4	✓	✓	✓	✓	
49	ES-WE04-009		ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 416	✓	✓	✓	✓	
50	ES-WE04-010		ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	✓	
51	ES-WE04-011		ทางเดินหน้าห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน อริศณีย์
วันที่ 25/1/2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	ชุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
52	ES-WE04-012		หน้าประตูห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
53	ES-WE04-013		หน้าประตูห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
54	ES-WE04-014		ทางเดินห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
55	ES-WE05-001		หน้าห้องประชุม	✓	✓	✓	✓	
56	ES-WE05-002		หน้าห้องน้ำ	X	X	✓	✓	หลอดไฟชำรุด
57	ES-WE05-003		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
58	ES-WE05-004		บันไดหนีไฟ ST2	X	X	✓	✓	หลอดไฟชำรุด
59	ES-WE05-005		หน้าห้อง AHU	✓	✓	✓	✓	
60	ES-WE05-006		หน้าแผนกสนับสนุนคอมพิวเตอร์	X	X	✓	✓	หลอดไฟชำรุด
61	ES-WE06-001		ทางเชื่อมอาคาร B6	✓	✓	✓	✓	
62	ES-WE06-002		โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
63	ES-WE06-003		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
64	ES-WE06-004		หน้าทางเข้า Ward 6	✓	✓	✓	✓	
65	ES-WE06-005		ทางเดิน Ward 6 หน้าห้อง 610	✓	✓	✓	✓	
66	ES-WE06-006		ทางเดิน Ward 6 หน้าห้อง 617	✓	✓	✓	✓	
67	ES-WE07-001		ทางเชื่อมอาคาร B7	X	X	✓	✓	หลอดไฟชำรุด
68	ES-WE07-002		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีอะไหล่/อุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... ดิเรก ใจดี
วันที่... 25/11/2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
69	ES-WE07-003		บันไดหนีไฟ ST1	X	X	✓	✓	หลอดไฟชำรุด
70	ES-WE07-004		หน้าทางเข้า Ward 7	✓	✓	✓	✓	
71	ES-WE07-005		ทางเดิน Ward 7 หน้าห้อง 710	✓	✓	✓	✓	
72	ES-WE07-006		ทางเดิน Ward 7 หน้าห้อง 717	✓	✓	✓	✓	
73	ES-WE08-001		ทางเชื่อมอาคาร B8	✓	✓	✓	✓	
74	ES-WE08-002		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
75	ES-WE08-003		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
76	ES-WE08-004		หน้าทางเข้า Ward 8	X	X	✓	✓	หลอดไฟชำรุด
77	ES-WE08-005		ทางเดิน Ward 8 หน้าห้อง 810	✓	✓	✓	✓	
78	ES-WE08-006		ทางเดิน Ward 8 หน้าห้อง 817	X	X	✓	✓	หลอดไฟชำรุด
79	ES-WE09-001		ทางเชื่อมอาคาร B9	X	X	✓	✓	หลอดไฟชำรุด
80	ES-WE09-002		หน้าห้องเก็บผ้า	X	X	✓	✓	หลอดไฟชำรุด
81	ES-WE09-003		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
82	ES-WE09-004		หน้าทางเข้า Ward 9	✓	✓	✓	✓	
83	ES-WE09-005		ทางเดิน Ward 9 หน้าห้อง 910	✓	✓	✓	✓	
84	ES-WE09-006		ทางเดิน Ward 9 หน้าห้อง 917	✓	✓	✓	✓	
85	ES-WE10-001		ทางเชื่อมอาคาร B10	X	X	✓	✓	หลอดไฟชำรุด

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน ศิริกมล
วันที่ 25/1/2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลค

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
86	ES-WE10-002		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
87	ES-WE10-003		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
88	ES-WE10-004		หน้าทางเข้า Ward 10	X	X	✓	✓	หลอดไฟชำรุด
89	ES-WE10-005		ทางเดิน Ward 10 หน้าห้อง 1010	✓	✓	✓	✓	
90	ES-WE10-006		ทางเดิน Ward 10 หน้าห้อง 1017	✓	✓	✓	✓	
91	ES-WE11-001		ทางเชื่อมอาคาร B11	X	X	✓	✓	หลอดไฟชำรุด
92	ES-WE11-002		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
93	ES-WE11-003		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
94	ES-WE11-004		หน้าทางเข้า Ward 11	✓	✓	✓	✓	
95	ES-WE11-005		ทางเดิน Ward 11 หน้าห้อง 1110	✓	✓	✓	✓	
96	ES-WE11-006		ทางเดิน Ward 11 หน้าห้อง 1117	✓	✓	✓	✓	
97	ES-WE12-001		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
98	ES-WE12-002		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
99	ES-WE12-003		หน้าทางเข้า Ward 12	✓	✓	✓	✓	
100	ES-WE12-004		ทางเดิน Ward 12 หน้าห้อง 1210	✓	✓	✓	✓	
101	ES-WE12-005		ทางเดิน Ward 12 หน้าห้อง 1217	✓	✓	✓	✓	
102	ES-WE13-001		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... ศิริวิมล
วันที่... 25/1/2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลสส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
103	ES-WE13-002		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
104	ES-WE13-003		หน้าทางเข้า Ward 13	X	X	✓	✓	หลอดไฟชำรุด
105	ES-WE13-004		ทางเดิน Ward 13 หน้าห้อง 1310	✓	✓	✓	✓	
106	ES-WE13-005		ทางเดิน Ward 13 หน้าห้อง 1317	✓	✓	✓	✓	
107	ES-WE14-001		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
108	ES-WE14-002		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
109	ES-WE14-003		หน้าทางเข้า Ward 14	✓	✓	✓	✓	
110	ES-WE14-004		ทางเดิน Ward 14 หน้าห้อง 1410	✓	✓	✓	✓	
111	ES-WE14-005		ทางเดิน Ward 14 หน้าห้อง 1417	✓	✓	✓	✓	
112	ES-WE15-001		หน้าห้องเก็บผ้า	X	X	✓	✓	หลอดไฟชำรุด
113	ES-WE15-002		บันไดหนีไฟ ST1	X	X	✓	✓	หลอดไฟชำรุด
114	ES-WE15-003		หน้าทางเข้า Ward 15	✓	✓	✓	✓	
115	ES-WE15-004		ทางเดิน Ward 15 หน้าห้อง 1510	✓	✓	✓	✓	
116	ES-WE15-005		ทางเดิน Ward 15 หน้าห้อง 1517	✓	✓	✓	✓	
117	ES-WE16-001		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
118	ES-WE16-002		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
119	ES-WE16-003		หน้าทางเข้า Ward 16	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน อานันท์
วันที่ 25/1/2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลค

8

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
120	ES-WE16-004		ทางเดิน Ward 16 หน้าห้อง 1610	✓	✓	✓	✓	
121	ES-WE16-005		ทางเดิน Ward 16 หน้าห้อง 1617	✓	✓	✓	✓	
122	ES-WE17-001		ทางเดินหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
123	ES-WE17-002		บันไดหนีไฟ ST1	X	X	✓	✓	หลอดไฟชำรุด
124	ES-WE17-003		หน้าทางเข้า PICU	✓	✓	✓	✓	
125	ES-WE17-004		ทางเดิน PICU	X	X	✓	✓	หลอดไฟชำรุด
126	ES-WE17-005		ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
127	ES-WE17-006		ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
128	ES-WE17-007		ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
129	ES-WE17-008		ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
130	ES-WE17-009		ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
131	ES-WE17-010		หน้าทางเข้า NICU	✓	✓	✓	✓	
132	ES-WE17-011		ทางเดินด้านใน NICU	✓	✓	✓	✓	
133	ES-WE17-012		ทางเดินด้านใน NICU	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน ดำรงพงศ์
วันที่ 25/1/2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

1

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
1	ES-WE1B-001		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
2	ES-WE1B-002		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
3	ES-WE1B-003		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
4	ES-WE1B-004		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
5	ES-WE1B-005		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
6	ES-WE1B-006		ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
7	ES-WE1B-007		ข้างห้องสำนักงานจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
8	ES-WE1B-008		ห้องนั่ง แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
9	ES-WE1B-009		หน้าห้องน้ำหญิงจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
10	ES-WE1B-010		หน้าแผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
11	ES-WE1B-011		หน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	
12	ES-WE1B-012		หน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	
13	ES-WE1B-013		ทางเดินหน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	
14	ES-WE1B-014		ประตูทางออกด้านหลังห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
15	ES-WE01-001		หน้าเคาน์เตอร์เวชระเบียน	✓	✓	✓	✓	
16	ES-WE01-002		หน้าบันไดเลื่อนชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
17	ES-WE01-003		หน้าเคาน์เตอร์ X-Ray	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน จิราพร
วันที่ 21/2/2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแวลส์

2

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
18	ES-WE01-004		หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ช-ญ	✓	✓	✓	✓	
19	ES-WE01-005		หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ช-ญ	✓	✓	✓	✓	
20	ES-WE01-006		หน้าห้องอัลตราซาวด์ 5	✓	✓	✓	✓	
21	ES-WE01-007		หน้าห้อง X-Ray 1	✓	✓	✓	✓	
22	ES-WE01-008		หน้าร้านค้า 7-11	✓	✓	✓	✓	
23	ES-WE02-001		หน้าทางเข้าแผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
24	ES-WE02-002		ทางเดินในแผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
25	ES-WE02-003		หน้าห้องตรวจ 6 แผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
26	ES-WE02-004		หน้าห้องน้ำหญิง แผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
27	ES-WE02-005		ข้างลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
28	ES-WE02-006		หน้าห้องน้ำสาธารณะ	✓	✓	✓	✓	
29	ES-WE02-007		ข้างเคาน์เตอร์แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
30	ES-WE02-008		ทางเดินหน้าห้อง 11 แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
31	ES-WE02-009		ทางเดินหน้าห้อง 7 แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
32	ES-WE02-010		บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
33	ES-WE02-011		บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
34	ES-WE02-012		บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน ศิริวรรณ
วันที่ 2/2/2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแวลส์

3

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
35	ES-WE03-001		โถงหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	
36	ES-WE03-002		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
37	ES-WE03-003		ทางเดินหน้าโอเพอร์เรเตอร์	✓	✓	✓	✓	
38	ES-WE03-004		บันไดหนีไฟ ST2	✓	✓	✓	✓	
39	ES-WE03-005		หน้าห้อง UPS	✓	✓	✓	✓	
40	ES-WE03-006		บันไดหนีไฟ ST3	✓	✓	✓	✓	
41	ES-WE04-001		โถงหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	
42	ES-WE04-002		หน้าทางเข้า Ward 4	✓	✓	✓	✓	
43	ES-WE04-003		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
44	ES-WE04-004		ทางเดินแผนกเด็กแรกเกิด	✓	✓	✓	✓	
45	ES-WE04-005		ทางเดินแผนกเด็กแรกเกิด	✓	✓	✓	✓	
46	ES-WE04-006		หน้าเคาน์เตอร์ Ward 4	✓	✓	✓	✓	
47	ES-WE04-007		ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 410	✓	✓	✓	✓	
48	ES-WE04-008		ทางเดิน Ward 4	✓	✓	✓	✓	
49	ES-WE04-009		ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 416	✓	✓	✓	✓	
50	ES-WE04-010		ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	✓	
51	ES-WE04-011		ทางเดินหน้าห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน.....
วันที่ 2/9/2563

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลสล

4

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
52	ES-WE04-012		หน้าประตูห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
53	ES-WE04-013		หน้าประตูห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
54	ES-WE04-014		ทางเดินห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
55	ES-WE05-001		หน้าห้องประชุม	✓	✓	✓	✓	
56	ES-WE05-002		หน้าห้องน้ำ	✓	✓	✓	✓	
57	ES-WE05-003		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
58	ES-WE05-004		บันไดหนีไฟ ST2	✓	✓	✓	✓	
59	ES-WE05-005		หน้าห้อง AHU	✓	✓	✓	✓	
60	ES-WE05-006		หน้าแผนกสนับสนุนคอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	✓	
61	ES-WE06-001		ทางเชื่อมอาคาร B6	✓	✓	✓	✓	
62	ES-WE06-002		โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
63	ES-WE06-003		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
64	ES-WE06-004		หน้าทางเข้า Ward 6	✓	✓	✓	✓	
65	ES-WE06-005		ทางเดิน Ward 6 หน้าห้อง 610	✓	✓	✓	✓	
66	ES-WE06-006		ทางเดิน Ward 6 หน้าห้อง 617	✓	✓	✓	✓	
67	ES-WE07-001		ทางเชื่อมอาคาร B7	✓	✓	✓	✓	
68	ES-WE07-002		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน กัณท์
วันที่ 21/8/2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
69	ES-WE07-003		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
70	ES-WE07-004		หน้าต่างเข้า Ward 7	✓	✓	✓	✓	
71	ES-WE07-005		ทางเดิน Ward 7 หน้าห้อง 710	✓	✓	✓	✓	
72	ES-WE07-006		ทางเดิน Ward 7 หน้าห้อง 717	✓	✓	✓	✓	
73	ES-WE08-001		ทางเชื่อมอาคาร B8	✓	✓	✓	✓	
74	ES-WE08-002		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
75	ES-WE08-003		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
76	ES-WE08-004		หน้าต่างเข้า Ward 8	✓	✓	✓	✓	
77	ES-WE08-005		ทางเดิน Ward 8 หน้าห้อง 810	✓	✓	✓	✓	
78	ES-WE08-006		ทางเดิน Ward 8 หน้าห้อง 817	✓	✓	✓	✓	
79	ES-WE09-001		ทางเชื่อมอาคาร B9	✓	✓	✓	✓	
80	ES-WE09-002		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
81	ES-WE09-003		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
82	ES-WE09-004		หน้าต่างเข้า Ward 9	✓	✓	✓	✓	
83	ES-WE09-005		ทางเดิน Ward 9 หน้าห้อง 910	✓	✓	✓	✓	
84	ES-WE09-006		ทางเดิน Ward 9 หน้าห้อง 917	✓	✓	✓	✓	
85	ES-WE10-001		ทางเชื่อมอาคาร B10	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☒ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน จิราพร
วันที่ 2/9/66

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
86	ES-WE10-002		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
87	ES-WE10-003		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
88	ES-WE10-004		หน้าทางเข้า Ward 10	✓	✓	✓	✓	
89	ES-WE10-005		ทางเดิน Ward 10 หน้าห้อง 1010	✓	✓	✓	✓	
90	ES-WE10-006		ทางเดิน Ward 10 หน้าห้อง 1017	✓	✓	✓	✓	
91	ES-WE11-001		ทางเชื่อมอาคาร B11	✓	✓	✓	✓	
92	ES-WE11-002		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
93	ES-WE11-003		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
94	ES-WE11-004		หน้าทางเข้า Ward 11	✓	✓	✓	✓	
95	ES-WE11-005		ทางเดิน Ward 11 หน้าห้อง 1110	✓	✓	✓	✓	
96	ES-WE11-006		ทางเดิน Ward 11 หน้าห้อง 1117	✓	✓	✓	✓	
97	ES-WE12-001		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
98	ES-WE12-002		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
99	ES-WE12-003		หน้าทางเข้า Ward 12	✓	✓	✓	✓	
100	ES-WE12-004		ทางเดิน Ward 12 หน้าห้อง 1210	✓	✓	✓	✓	
101	ES-WE12-005		ทางเดิน Ward 12 หน้าห้อง 1217	✓	✓	✓	✓	
102	ES-WE13-001		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน อัครเดช
วันที่ 21 มกราคม

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหอเวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
103	ES-WE13-002		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
104	ES-WE13-003		หน้าทางเข้า Ward 13	✓	✓	✓	✓	
105	ES-WE13-004		ทางเดิน Ward 13 หน้าห้อง 1310	✓	✓	✓	✓	
106	ES-WE13-005		ทางเดิน Ward 13 หน้าห้อง 1317	✓	✓	✓	✓	
107	ES-WE14-001		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
108	ES-WE14-002		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
109	ES-WE14-003		หน้าทางเข้า Ward 14	✓	✓	✓	✓	
110	ES-WE14-004		ทางเดิน Ward 14 หน้าห้อง 1410	✓	✓	✓	✓	
111	ES-WE14-005		ทางเดิน Ward 14 หน้าห้อง 1417	✓	✓	✓	✓	
112	ES-WE15-001		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
113	ES-WE15-002		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
114	ES-WE15-003		หน้าทางเข้า Ward 15	✓	✓	✓	✓	
115	ES-WE15-004		ทางเดิน Ward 15 หน้าห้อง 1510	✓	✓	✓	✓	
116	ES-WE15-005		ทางเดิน Ward 15 หน้าห้อง 1517	✓	✓	✓	✓	
117	ES-WE16-001		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
118	ES-WE16-002		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
119	ES-WE16-003		หน้าทางเข้า Ward 16	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน กัญจน์
วันที่ 2/7/2563

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
120	ES-WE16-004		ทางเดิน Ward 16 หน้าห้อง 1610	✓	✓	✓	✓	
121	ES-WE16-005		ทางเดิน Ward 16 หน้าห้อง 1617	✓	✓	✓	✓	
122	ES-WE17-001		ทางเดินหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
123	ES-WE17-002		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
124	ES-WE17-003		หน้าทางเข้า PICU	✓	✓	✓	✓	
125	ES-WE17-004		ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
126	ES-WE17-005		ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
127	ES-WE17-006		ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
128	ES-WE17-007		ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
129	ES-WE17-008		ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
130	ES-WE17-009		ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
131	ES-WE17-010		หน้าทางเข้า NICU	✓	✓	✓	✓	
132	ES-WE17-011		ทางเดินด้านใน NICU	✓	✓	✓	✓	
133	ES-WE17-012		ทางเดินด้านใน NICU	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน อัครเดช
วันที่ 21/1/2566

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
1	ES-WE1B-001		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
2	ES-WE1B-002		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
3	ES-WE1B-003		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
4	ES-WE1B-004		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
5	ES-WE1B-005		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
6	ES-WE1B-006		ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
7	ES-WE1B-007		ข้างห้องสำนักงานจ่ายกลาง	/	/	/	/	
8	ES-WE1B-008		ห้องนั่ง แผนกจ่ายกลาง	/	/	/	/	
9	ES-WE1B-009		หน้าห้องน้ำหญิงจ่ายกลาง	/	/	/	/	
10	ES-WE1B-010		หน้าแผนกจ่ายกลาง	/	/	/	/	
11	ES-WE1B-011		หน้าลิฟต์ส่งผ้า	/	/	/	/	
12	ES-WE1B-012		หน้าลิฟต์ส่งผ้า	/	/	/	/	
13	ES-WE1B-013		ทางเดินหน้าลิฟต์ส่งผ้า	/	/	/	/	
14	ES-WE1B-014		ประตูทางออกด้านหลังห้องสันติสุข	/	/	/	/	
15	ES-WE01-001		หน้าเคาน์เตอร์เวชระเบียน	/	/	/	/	
16	ES-WE01-002		หน้าบันไดเลื่อนชั้น 1	/	/	/	/	
17	ES-WE01-003		หน้าเคาน์เตอร์ X-Ray	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... ศิริดา หิ
วันที่... 12/3/2563

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลค

2

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
18	ES-WE01-004		หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ช-ญ	/	/	/	/	
19	ES-WE01-005		หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ช-ญ	/	/	/	/	
20	ES-WE01-006		หน้าห้องอัลตราซาวด์ 5	/	/	/	/	
21	ES-WE01-007		หน้าห้อง X-Ray 1	/	/	/	/	
22	ES-WE01-008		หน้าร้านค้า 7-11	/	/	/	/	
23	ES-WE02-001		ทางเข้าแผนกสูติ-นรีเวช	X	X	X	X	
24	ES-WE02-002		ทางเดินในแผนกสูติ-นรีเวช	/	/	/	/	
25	ES-WE02-003		หน้าห้องตรวจ 6 แผนกสูติ-นรีเวช	/	/	/	/	
26	ES-WE02-004		หน้าห้องน้ำหญิง แผนกสูติ-นรีเวช	/	/	/	/	
27	ES-WE02-005		ข้างลิฟต์ 5+1	/	/	/	/	
28	ES-WE02-006		หน้าห้องน้ำสาธารณะ	/	/	/	/	
29	ES-WE02-007		ข้างเคาน์เตอร์แผนกตรวจสุขภาพ 5+2	/	/	/	/	
30	ES-WE02-008		ทางเดินหน้าห้อง 11 แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	
31	ES-WE02-009		ทางเดินหน้าห้อง 7 แผนกตรวจสุขภาพ 5+3	/	/	/	/	
32	ES-WE02-010		บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	X	X	X	X	
33	ES-WE02-011		บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	
34	ES-WE02-012		บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน ดิเรก
วันที่ 12/3/2567


รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลค

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
35	ES-WE03-001		โถงหน้าลิฟต์	/	/	/	/	
36	ES-WE03-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
37	ES-WE03-003		ทางเดินหน้าโอเพอร์เรเตอร์	/	/	/	/	
38	ES-WE03-004		บันไดหนีไฟ ST2	/	/	/	/	
39	ES-WE03-005		หน้าห้อง UPS	/	/	/	/	
40	ES-WE03-006		บันไดหนีไฟ ST3	/	/	/	/	
41	ES-WE04-001		โถงหน้าลิฟต์	-	-	-	-	
42	ES-WE04-002		หน้าทางเข้า Ward 4	/	/	/	/	
43	ES-WE04-003		หน้าห้องเก็บผ้า	-	-	-	-	
44	ES-WE04-004		ทางเดินแผนกเด็กแรกเกิด	/	/	/	/	
45	ES-WE04-005		ทางเดินแผนกเด็กแรกเกิด	X	X	X	X	
46	ES-WE04-006		หน้าเคาน์เตอร์ Ward 4	/	/	/	/	
47	ES-WE04-007		ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 410 ST 2	/	/	/	/	
48	ES-WE04-008		ทางเดิน Ward 4	/	/	/	/	
49	ES-WE04-009		ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 416 ST 3	/	/	/	/	
50	ES-WE04-010		ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 417	/	/	/	/	
51	ES-WE04-011		ทางเดินหน้าห้องคลอด	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม : ST 1

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
 ☐ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
- ☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน
 ☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์นี้

ระบุผู้ปฏิบัติงาน : 
 วันที่ : 10/3/2563

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

4

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
52	ES-WE04-012		หน้าประตูห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
53	ES-WE04-013		หน้าประตูห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
54	ES-WE04-014		ทางเดินห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
55	ES-WE05-001		หน้าห้องประชุม	✓	✓	✓	✓	
56	ES-WE05-002		หน้าห้องน้ำ	✓	✓	✓	✓	
57	ES-WE05-003		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
58	ES-WE05-004		บันไดหนีไฟ ST2	✓	✓	✓	✓	
59	ES-WE05-005		หน้าห้อง AHU	✓	✓	✓	✓	
60	ES-WE05-006		หน้าแผนกสนับสนุนคอมพิวเตอร์ ST3	✓	✓	✓	✓	
61	ES-WE06-001		ทางเชื่อมอาคาร B6	✓	✓	✓	✓	
62	ES-WE06-002		โถงหนีลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
63	ES-WE06-003		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
64	ES-WE06-004		หน้าทางเข้า Ward 6	✓	✓	✓	✓	
65	ES-WE06-005		ทางเดิน Ward 6 หน้าห้อง 610	✓	✓	✓	✓	
66	ES-WE06-006		ทางเดิน Ward 6 หน้าห้อง 617	✓	✓	✓	✓	
67	ES-WE07-001		ทางเชื่อมอาคาร B7					
68	ES-WE07-002		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน วิชาสิทธิ์
วันที่ 10/3/2563

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

5

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
69	ES-WE07-003		บันไดหนีไฟ ST1	✗	✗	✗	✗	
70	ES-WE07-004		หน้าต่างเข้า Ward 7	✓	✓	✓	✓	
71	ES-WE07-005		ทางเดิน Ward 7 หน้าห้อง 710	✓	✓	✓	✓	
72	ES-WE07-006		ทางเดิน Ward 7 หน้าห้อง 717	✓	✓	✓	✓	
73	ES-WE08-001		ทางเชื่อมอาคาร B8	✓	✓	✓	✓	
74	ES-WE08-002		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
75	ES-WE08-003		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
76	ES-WE08-004		หน้าต่างเข้า Ward 8	✗	✗	✗	✗	
77	ES-WE08-005		ทางเดิน Ward 8 หน้าห้อง 810	✓	✓	✓	✓	
78	ES-WE08-006		ทางเดิน Ward 8 หน้าห้อง 817	✗	✗	✗	✗	
79	ES-WE09-001		ทางเชื่อมอาคาร B9	✗	✗	✗	✗	
80	ES-WE09-002		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
81	ES-WE09-003		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
82	ES-WE09-004		หน้าต่างเข้า Ward 9	✓	✓	✓	✓	
83	ES-WE09-005		ทางเดิน Ward 9 หน้าห้อง 910	✓	✓	✓	✓	
84	ES-WE09-006		ทางเดิน Ward 9 หน้าห้อง 917	✓	✓	✓	✓	
85	ES-WE10-001		ทางเชื่อมอาคาร B10	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน ศิริพร
วันที่ 10/3/2566

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
86	ES-WE10-002		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
87	ES-WE10-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
88	ES-WE10-004		หน้าทางเข้า Ward 10	X	X	X	X	
89	ES-WE10-005		ทางเดิน Ward 10 หน้าห้อง 1010	X	X	X	X	
90	ES-WE10-006		ทางเดิน Ward 10 หน้าห้อง 1017	/	/	/	/	
91	ES-WE11-001		ทางเชื่อมอาคาร B11	X	X	X	X	
92	ES-WE11-002		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
93	ES-WE11-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
94	ES-WE11-004		หน้าทางเข้า Ward 11	/	/	/	/	
95	ES-WE11-005		ทางเดิน Ward 11 หน้าห้อง 1110	/	/	/	/	
96	ES-WE11-006		ทางเดิน Ward 11 หน้าห้อง 1117	/	/	/	/	
97	ES-WE12-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
98	ES-WE12-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
99	ES-WE12-003		หน้าทางเข้า Ward 12	/	/	/	/	
100	ES-WE12-004		ทางเดิน Ward 12 หน้าห้อง 1210	/	/	/	/	
101	ES-WE12-005		ทางเดิน Ward 12 หน้าห้อง 1217	/	/	/	/	
102	ES-WE13-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน ศิริพร
วันที่ 10/31/2563

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

7

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
103	ES-WE13-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
104	ES-WE13-003		หน้าทางเข้า Ward 13	X	X	X	X	
105	ES-WE13-004		ทางเดิน Ward 13 หน้าห้อง 1310	/	/	/	/	
106	ES-WE13-005		ทางเดิน Ward 13 หน้าห้อง 1317	/	/	/	/	
107	ES-WE14-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
108	ES-WE14-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
109	ES-WE14-003		หน้าทางเข้า Ward 14	/	/	/	/	
110	ES-WE14-004		ทางเดิน Ward 14 หน้าห้อง 1410	/	/	/	/	
111	ES-WE14-005		ทางเดิน Ward 14 หน้าห้อง 1417	/	/	/	/	
112	ES-WE15-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
113	ES-WE15-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
114	ES-WE15-003		หน้าทางเข้า Ward 15	/	/	/	/	
115	ES-WE15-004		ทางเดิน Ward 15 หน้าห้อง 1510	/	/	/	/	
116	ES-WE15-005		ทางเดิน Ward 15 หน้าห้อง 1517	/	/	/	/	
117	ES-WE16-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
118	ES-WE16-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
119	ES-WE16-003		หน้าทางเข้า Ward 16	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน ธวัชชัย
วันที่ 10/3/2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

8

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
120	ES-WE16-004		ทางเดิน Ward 16 หน้าห้อง 1610	/	/	/	/	
121	ES-WE16-005		ทางเดิน Ward 16 หน้าห้อง 1617	/	/	/	/	
122	ES-WE17-001		ทางเดินหน้าลิฟต์	/	/	/	/	
123	ES-WE17-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
124	ES-WE17-003		หน้าทางเข้า PICU	/	/	/	/	
125	ES-WE17-004		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
126	ES-WE17-005		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
127	ES-WE17-006		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
128	ES-WE17-007		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
129	ES-WE17-008		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
130	ES-WE17-009		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
131	ES-WE17-010		หน้าทางเข้า NICU	/	/	/	/	
132	ES-WE17-011		ทางเดินด้านใน NICU	/	/	/	/	
133	ES-WE17-012		ทางเดินด้านใน NICU	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน

วันที่

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลค

1

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
1	ES-WE1B-001		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
2	ES-WE1B-002		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
3	ES-WE1B-003		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
4	ES-WE1B-004		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
5	ES-WE1B-005		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
6	ES-WE1B-006		ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
7	ES-WE1B-007		ข้างห้องสำนักงานจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
8	ES-WE1B-008		ห้องนั่ง แผนจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
9	ES-WE1B-009		หน้าห้องน้ำหญิงจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
10	ES-WE1B-010		หน้าแผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
11	ES-WE1B-011		หน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	
12	ES-WE1B-012		หน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	
13	ES-WE1B-013		ทางเดินหน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	
14	ES-WE1B-014		ประตูทางออกด้านหลังห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
15	ES-WE01-001		หน้าเคาน์เตอร์เวชระเบียน	✓	✓	✓	✓	
16	ES-WE01-002		หน้าบันไดเลื่อนชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
17	ES-WE01-003		หน้าเคาน์เตอร์ X-Ray	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน ภราดร
วันที่ 10/4/2566

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลค

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
18	ES-WE01-004		หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ช-ญ	✓	✓	✓	✓	
19	ES-WE01-005		หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ช-ญ	✓	✓	✓	✓	
20	ES-WE01-006		หน้าห้องอัลตราซาวด์ 5	✓	✓	✓	✓	
21	ES-WE01-007		หน้าห้อง X-Ray 1	✓	✓	✓	✓	
22	ES-WE01-008		หน้าร้านคำ 7-11	✓	✓	✓	✓	
23	ES-WE02-001		หน้าทางเข้าแผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
24	ES-WE02-002		ทางเดินในแผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
25	ES-WE02-003		หน้าห้องตรวจ 6 แผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
26	ES-WE02-004		หน้าห้องน้ำหญิง แผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
27	ES-WE02-005		ข้างลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
28	ES-WE02-006		หน้าห้องน้ำสาธารณะ	✓	✓	✓	✓	
29	ES-WE02-007		ข้างเคาน์เตอร์แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
30	ES-WE02-008		ทางเดินหน้าห้อง 11 แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
31	ES-WE02-009		ทางเดินหน้าห้อง 7 แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
32	ES-WE02-010		บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
33	ES-WE02-011		บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
34	ES-WE02-012		บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน อ. อดิศักดิ์
วันที่ 10/4/2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลค

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
35	ES-WE03-001		โถงหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	
36	ES-WE03-002		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
37	ES-WE03-003		ทางเดินหน้าโอเพอร์เรเตอร์	✓	✓	✓	✓	
38	ES-WE03-004		บันไดหนีไฟ ST2	✓	✓	✓	✓	
39	ES-WE03-005		หน้าห้อง UPS	✓	✓	✓	✓	
40	ES-WE03-006		บันไดหนีไฟ ST3	✓	✓	✓	✓	
41	ES-WE04-001		โถงหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	
42	ES-WE04-002		หน้าทางเข้า Ward 4	✓	✓	✓	✓	
43	ES-WE04-003		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
44	ES-WE04-004		ทางเดินแผนกเด็กแรกเกิด	✓	✓	✓	✓	
45	ES-WE04-005		ทางเดินแผนกเด็กแรกเกิด	✓	✓	✓	✓	
46	ES-WE04-006		หน้าเคาน์เตอร์ Ward 4	✓	✓	✓	✓	
47	ES-WE04-007		ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 410	✓	✓	✓	✓	
48	ES-WE04-008		ทางเดิน Ward 4	✓	✓	✓	✓	
49	ES-WE04-009		ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 416	✓	✓	✓	✓	
50	ES-WE04-010		ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	✓	
51	ES-WE04-011		ทางเดินหน้าห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน.....
วันที่.....

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลค

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
52	ES-WE04-012		หน้าประตูห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
53	ES-WE04-013		หน้าประตูห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
54	ES-WE04-014		ทางเดินห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
55	ES-WE05-001		หน้าห้องประชุม	✓	✓	✓	✓	
56	ES-WE05-002		หน้าห้องน้ำ	✓	✓	✓	✓	
57	ES-WE05-003		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
58	ES-WE05-004		บันไดหนีไฟ ST2	✓	✓	✓	✓	
59	ES-WE05-005		หน้าห้อง AHU	✓	✓	✓	✓	
60	ES-WE05-006		หน้าแผนกสนับสนุนคอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	✓	
61	ES-WE06-001		ทางเชื่อมอาคาร B6	✓	✓	✓	✓	
62	ES-WE06-002		โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
63	ES-WE06-003		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
64	ES-WE06-004		หน้าทางเข้า Ward 6	✓	✓	✓	✓	
65	ES-WE06-005		ทางเดิน Ward 6 หน้าห้อง 610	✓	✓	✓	✓	
66	ES-WE06-006		ทางเดิน Ward 6 หน้าห้อง 617	✓	✓	✓	✓	
67	ES-WE07-001		ทางเชื่อมอาคาร B7	✓	✓	✓	✓	
68	ES-WE07-002		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพะการใ้รงาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์นี้

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน ธำรงเดช
วันที่ 1๕/๔/๒๕๖๖

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
69	ES-WE07-003		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
70	ES-WE07-004		หน้าทางเข้า Ward 7	✓	✓	✓	✓	
71	ES-WE07-005		ทางเดิน Ward 7 หน้าห้อง 710	✓	✓	✓	✓	
72	ES-WE07-006		ทางเดิน Ward 7 หน้าห้อง 717	✓	✓	✓	✓	
73	ES-WE08-001		ทางเชื่อมอาคาร B8	✓	✓	✓	✓	
74	ES-WE08-002		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
75	ES-WE08-003		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
76	ES-WE08-004		หน้าทางเข้า Ward 8	✓	✓	✓	✓	
77	ES-WE08-005		ทางเดิน Ward 8 หน้าห้อง 810	✓	✓	✓	✓	
78	ES-WE08-006		ทางเดิน Ward 8 หน้าห้อง 817	✓	✓	✓	✓	
79	ES-WE09-001		ทางเชื่อมอาคาร B9	✓	✓	✓	✓	
80	ES-WE09-002		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
81	ES-WE09-003		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
82	ES-WE09-004		หน้าทางเข้า Ward 9	✓	✓	✓	✓	
83	ES-WE09-005		ทางเดิน Ward 9 หน้าห้อง 910	✓	✓	✓	✓	
84	ES-WE09-006		ทางเดิน Ward 9 หน้าห้อง 917	✓	✓	✓	✓	
85	ES-WE10-001		ทางเชื่อมอาคาร B10	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สามารถใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☒ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน ศิริลักษณ์
วันที่ 16/4/2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
86	ES-WE10-002		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
87	ES-WE10-003		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
88	ES-WE10-004		หน้าทางเข้า Ward 10	✓	✓	✓	✓	
89	ES-WE10-005		ทางเดิน Ward 10 หน้าห้อง 1010	✓	✓	✓	✓	
90	ES-WE10-006		ทางเดิน Ward 10 หน้าห้อง 1017	✓	✓	✓	✓	
91	ES-WE11-001		ทางเชื่อมอาคาร B11	✓	✓	✓	✓	
92	ES-WE11-002		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
93	ES-WE11-003		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
94	ES-WE11-004		หน้าทางเข้า Ward 11	✓	✓	✓	✓	
95	ES-WE11-005		ทางเดิน Ward 11 หน้าห้อง 1110	✓	✓	✓	✓	
96	ES-WE11-006		ทางเดิน Ward 11 หน้าห้อง 1117	✓	✓	✓	✓	
97	ES-WE12-001		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
98	ES-WE12-002		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
99	ES-WE12-003		หน้าทางเข้า Ward 12	✓	✓	✓	✓	
100	ES-WE12-004		ทางเดิน Ward 12 หน้าห้อง 1210	✓	✓	✓	✓	
101	ES-WE12-005		ทางเดิน Ward 12 หน้าห้อง 1217	✓	✓	✓	✓	
102	ES-WE13-001		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน... ศิริเดช
วันที่... ๒๓/๑๒/๖๖

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลสล

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
103	ES-WE13-002		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
104	ES-WE13-003		หน้าทางเข้า Ward 13	✓	✓	✓	✓	
105	ES-WE13-004		ทางเดิน Ward 13 หน้าห้อง 1310	✓	✓	✓	✓	
106	ES-WE13-005		ทางเดิน Ward 13 หน้าห้อง 1317	✓	✓	✓	✓	
107	ES-WE14-001		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
108	ES-WE14-002		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
109	ES-WE14-003		หน้าทางเข้า Ward 14	✓	✓	✓	✓	
110	ES-WE14-004		ทางเดิน Ward 14 หน้าห้อง 1410	✓	✓	✓	✓	
111	ES-WE14-005		ทางเดิน Ward 14 หน้าห้อง 1417	✓	✓	✓	✓	
112	ES-WE15-001		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
113	ES-WE15-002		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
114	ES-WE15-003		หน้าทางเข้า Ward 15	✓	✓	✓	✓	
115	ES-WE15-004		ทางเดิน Ward 15 หน้าห้อง 1510	✓	✓	✓	✓	
116	ES-WE15-005		ทางเดิน Ward 15 หน้าห้อง 1517	✓	✓	✓	✓	
117	ES-WE16-001		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
118	ES-WE16-002		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
119	ES-WE16-003		หน้าทางเข้า Ward 16	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน... อภิชาติ
วันที่... 10/11/2563

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
120	ES-WE16-004		ทางเดิน Ward 16 หน้าห้อง 1610	✓	✓	✓	✓	
121	ES-WE16-005		ทางเดิน Ward 16 หน้าห้อง 1617	✓	✓	✓	✓	
122	ES-WE17-001		ทางเดินหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
123	ES-WE17-002		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
124	ES-WE17-003		หน้าทางเข้า PICU	✓	✓	✓	✓	
125	ES-WE17-004		ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
126	ES-WE17-005		ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
127	ES-WE17-006		ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
128	ES-WE17-007		ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
129	ES-WE17-008		ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
130	ES-WE17-009		ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
131	ES-WE17-010		หน้าทางเข้า NICU	✓	✓	✓	✓	
132	ES-WE17-011		ทางเดินด้านใน NICU	✓	✓	✓	✓	
133	ES-WE17-012		ทางเดินด้านใน NICU	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน... จิราพร
วันที่... 19/4/2566

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
1	ES-WE1B-001		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
2	ES-WE1B-002		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
3	ES-WE1B-003		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
4	ES-WE1B-004		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
5	ES-WE1B-005		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
6	ES-WE1B-006		ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
7	ES-WE1B-007		ข้างห้องสำนักงานจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
8	ES-WE1B-008		ห้องนั่ง แผนจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
9	ES-WE1B-009		หน้าห้องน้ำหญิงจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
10	ES-WE1B-010		หน้าแผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
11	ES-WE1B-011		หน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	
12	ES-WE1B-012		หน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	
13	ES-WE1B-013		ทางเดินหน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	
14	ES-WE1B-014		ประตูทางออกด้านหลังห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
15	ES-WE01-001		หน้าเคาน์เตอร์เวชระเบียน	✓	✓	✓	✓	
16	ES-WE01-002		หน้าบันไดเลื่อนชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
17	ES-WE01-003		หน้าเคาน์เตอร์ X-Ray	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | สภาวะ/การใช้งาน ปกติ | <input type="radio"/> | ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เขียนร้อย |
| <input checked="" type="checkbox"/> | พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน | <input type="radio"/> | ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้ |

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน อินชอว์
วันที่ 8/5/2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	ชุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
18	ES-WE01-004		หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ช-ญ	✓	✓	✓	✓	
19	ES-WE01-005		หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ช-ญ	✓	✓	✓	✓	
20	ES-WE01-006		หน้าห้องอัลตราซาวด์ 5	✓	✓	✓	✓	
21	ES-WE01-007		หน้าห้อง X-Ray 1	✓	✓	✓	✓	
22	ES-WE01-008		หน้าร้านค้า 7-11	—	—	—	—	ว/หจก
23	ES-WE02-001		หน้าทางเข้าแผนกสูติ-นรีเวช	✗	✗	✓	✗	
24	ES-WE02-002		ทางเดินในแผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
25	ES-WE02-003		หน้าห้องตรวจ 6 แผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
26	ES-WE02-004		หน้าห้องน้ำหญิง แผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
27	ES-WE02-005		ข้างลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
28	ES-WE02-006		หน้าห้องน้ำสาธารณะ	✓	✓	✓	✓	
29	ES-WE02-007		ข้างเคาน์เตอร์แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
30	ES-WE02-008		ทางเดินหน้าห้อง 11 แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
31	ES-WE02-009		ทางเดินหน้าห้อง 7 แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
32	ES-WE02-010		บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
33	ES-WE02-011		บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
34	ES-WE02-012		บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม : เพลิดเพลิน 7-11 ข้างลิฟต์ เพิ่มป้าย ห้อง 3 ป้าย พ.2

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... ศิริพร
วันที่... 81.5/2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
35	ES-WE03-001		โถงหน้าลิฟต์ W3	✓	✓	✓	✓	
36	ES-WE03-002		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
37	ES-WE03-003		ทางเดินหน้าโอเพอร์เรเตอร์	✓	✓	✓	✓	
38	ES-WE03-004		บันไดหนีไฟ ST2	✓	✓	✓	✓	
39	ES-WE03-005		หน้าห้อง UPS	✓	✓	✓	✓	
40	ES-WE03-006		บันไดหนีไฟ ST3	✓	✓	✓	✓	
41	ES-WE04-001		โถงหน้าลิฟต์ W4	✓	✓	✓	✓	
42	ES-WE04-002		หน้าทางเข้า Ward 4	✓	✓	✓	✓	
43	ES-WE04-003		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
44	ES-WE04-004		ทางเดินแผนกเด็กแรกเกิด	✓	✓	✓	✓	
45	ES-WE04-005		ทางเดินแผนกเด็กแรกเกิด	✓	✓	✓	✓	
46	ES-WE04-006		หน้าเคาน์เตอร์ Ward 4	✓	✓	✓	✓	
47	ES-WE04-007		ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 410	✓	✓	✓	✓	
48	ES-WE04-008		ทางเดิน Ward 4	✓	✓	✓	✓	
49	ES-WE04-009		ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 416	✓	✓	✓	✓	
50	ES-WE04-010		ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	✓	
51	ES-WE04-011		ทางเดินหน้าห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน *จิราพร*
วันที่ 8/5/2563

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
52	ES-WE04-012		หน้าประตูห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
53	ES-WE04-013		หน้าประตูห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
54	ES-WE04-014		ทางเดินห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
55	ES-WE05-001		หน้าห้องประชุม W.5	✓	✓	✓	✓	
56	ES-WE05-002		หน้าห้องน้ำ	✓	✓	✓	✓	
57	ES-WE05-003		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
58	ES-WE05-004		บันไดหนีไฟ ST2	✓	✓	✓	✓	
59	ES-WE05-005		หน้าห้อง AHU	✓	✓	✓	✓	
60	ES-WE05-006		หน้าแผนกสนับสนุนคอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	✓	
61	ES-WE06-001		ทางเชื่อมอาคาร B6	✓	✓	✓	✓	
62	ES-WE06-002		โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✗	1ใบเปลี่ยน
63	ES-WE06-003		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✗	1ใบเปลี่ยน
64	ES-WE06-004		หน้าทางเข้า Ward 6	✓	✓	✓	✗	1ใบเปลี่ยน
65	ES-WE06-005		ทางเดิน Ward 6 หน้าห้อง 610	✓	✓	✓	✗	1ใบเปลี่ยน
66	ES-WE06-006		ทางเดิน Ward 6 หน้าห้อง 617	✓	✓	✓	✓	
67	ES-WE07-001		ทางเชื่อมอาคาร B7	✓	✗	✓	✗	1ใบเปลี่ยน
68	ES-WE07-002		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

งชื่อผู้ปฏิบัติงาน อ.ระพีพร
วันที่ 8/5/2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
69	ES-WE07-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	X	/	X	1ใบม.ส.ช
70	ES-WE07-004		หน้าต่างเข้า Ward 7	/	/	/	/	
71	ES-WE07-005		ทางเดิน Ward 7 หน้าห้อง 710	/	/	/	/	
72	ES-WE07-006		ทางเดิน Ward 7 หน้าห้อง 717	/	/	/	/	
73	ES-WE08-001		ทางเชื่อมอาคาร B8	/	/	/	/	
74	ES-WE08-002		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
75	ES-WE08-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
76	ES-WE08-004		หน้าต่างเข้า Ward 8	/	/	/	/	
77	ES-WE08-005		ทางเดิน Ward 8 หน้าห้อง 810	/	X	/	X	1ใบม.ส.ช
78	ES-WE08-006		ทางเดิน Ward 8 หน้าห้อง 817	/	X	/	X	1ใบม.ส.ช
79	ES-WE09-001		ทางเชื่อมอาคาร B9	/	X	/	/	1ใบม.ส.ช
80	ES-WE09-002		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
81	ES-WE09-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
82	ES-WE09-004		หน้าต่างเข้า Ward 9	/	X	/	X	1ใบม.ส.ช
83	ES-WE09-005		ทางเดิน Ward 9 หน้าห้อง 910	/	/	/	/	
84	ES-WE09-006		ทางเดิน Ward 9 หน้าห้อง 917	/	/	/	/	
85	ES-WE10-001		ทางเชื่อมอาคาร B10	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.อ.อ.
วันที่ 8/5/2563

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหอเวลล์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
86	ES-WE10-002		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
87	ES-WE10-003		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
88	ES-WE10-004		หน้าทางเข้า Ward 10	✓	✗	✓	✗	แบตเตอรี่เสื่อม
89	ES-WE10-005		ทางเดิน Ward 10 หน้าห้อง 1010	✓	✗	✓	✗	ไฟไม่ติด
90	ES-WE10-006		ทางเดิน Ward 10 หน้าห้อง 1017	✓	✓	✓	✓	
91	ES-WE11-001		ทางเชื่อมอาคาร B11	✗	✗	✗	✗	ไม่มีไฟ AC
92	ES-WE11-002		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
93	ES-WE11-003		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
94	ES-WE11-004		หน้าทางเข้า Ward 11	✓	✓	✓	✓	
95	ES-WE11-005		ทางเดิน Ward 11 หน้าห้อง 1110	✓	✓	✓	✓	
96	ES-WE11-006		ทางเดิน Ward 11 หน้าห้อง 1117	✓	✓	✓	✓	
97	ES-WE12-001		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
98	ES-WE12-002		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✗	✓	✗	*ไฟไม่ติด
99	ES-WE12-003		หน้าทางเข้า Ward 12	✓	✓	✓	✓	
100	ES-WE12-004		ทางเดิน Ward 12 หน้าห้อง 1210	✓	✓	✓	✓	
101	ES-WE12-005		ทางเดิน Ward 12 หน้าห้อง 1217	✓	✓	✓	✓	
102	ES-WE13-001		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	✓

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน จิราภา ใจดี
วันที่ 8/5/2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
103	ES-WE13-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
104	ES-WE13-003		หน้าทางเข้า Ward 13	/	/	/	/	
105	ES-WE13-004		ทางเดิน Ward 13 หน้าห้อง 1310	/	/	/	/	
106	ES-WE13-005		ทางเดิน Ward 13 หน้าห้อง 1317	/	/	/	/	
107	ES-WE14-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
108	ES-WE14-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
109	ES-WE14-003		หน้าทางเข้า Ward 14	/	/	/	/	
110	ES-WE14-004		ทางเดิน Ward 14 หน้าห้อง 1410	/	/	/	/	
111	ES-WE14-005		ทางเดิน Ward 14 หน้าห้อง 1417	/	/	/	/	
112	ES-WE15-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
113	ES-WE15-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
114	ES-WE15-003		หน้าทางเข้า Ward 15	/	/	/	/	
115	ES-WE15-004		ทางเดิน Ward 15 หน้าห้อง 1510	/	/	/	/	
116	ES-WE15-005		ทางเดิน Ward 15 หน้าห้อง 1517	/	/	/	/	
117	ES-WE16-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
118	ES-WE16-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
119	ES-WE16-003		หน้าทางเข้า Ward 16	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน จิราดิ
วันที่ 8/5/2563

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหอเวลล์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
120	ES-WE16-004		ทางเดิน Ward 16 หน้าห้อง 1610	/	/	/	/	
121	ES-WE16-005		ทางเดิน Ward 16 หน้าห้อง 1617	/	/	/	/	
122	ES-WE17-001		ทางเดินหน้าลิฟต์	/	/	/	/	
123	ES-WE17-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
124	ES-WE17-003		หน้าทางเข้า PICU	/	/	/	/	
125	ES-WE17-004		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
126	ES-WE17-005		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
127	ES-WE17-006		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
128	ES-WE17-007		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
129	ES-WE17-008		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
130	ES-WE17-009		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
131	ES-WE17-010		หน้าทางเข้า NICU	/	/	/	/	
132	ES-WE17-011		ทางเดินด้านใน NICU	/	/	/	/	
133	ES-WE17-012		ทางเดินด้านใน NICU	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม : * ย้ายฉลาก ES-WE17-013 ทวเกินด้านใน NICU ไม่อยู่ในรายการตรวจเช็ค วันที่ 9/6/23 (รายการตรวจเช็ค)
พนักงาน

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... *ศิริลักษณ์*
วันที่ 9/6/2566

น้ำยา

1

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
1	ES-WE1B-001	Max-bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
2	ES-WE1B-002		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
3	ES-WE1B-003		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
4	ES-WE1B-004		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
5	ES-WE1B-005		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
6	ES-WE1B-006		ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
7	ES-WE1B-007		ข้างห้องสำนักงานจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
8	ES-WE1B-008		ห้องนั่ง แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
9	ES-WE1B-009		หน้าห้องน้ำหญิงจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
10	ES-WE1B-010		หน้าแผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
11	ES-WE1B-011		หน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	
12	ES-WE1B-012		หน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	
13	ES-WE1B-013		ทางเดินหน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	
14	ES-WE1B-014		ประตูทางออกด้านหลังห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	สังเกตพบ
15	ES-WE01-001		หน้าเคาน์เตอร์เวชระเบียน	✓	✓	✓	✓	
16	ES-WE01-002		หน้าบันไดเลื่อนชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
17	ES-WE01-003		หน้าเคาน์เตอร์ X-Ray	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน อภิรดา ฤกษ์
วันที่ 15/6/2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

2

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
18	ES-WE01-004		หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ช-ญ	✓	✓	✓	✓	
19	ES-WE01-005		หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ช-ญ	✓	✓	✓	✓	
20	ES-WE01-006		หน้าห้องอัลตราซาวด์ 5	✓	✓	✓	✓	
21	ES-WE01-007		หน้าห้อง X-Ray 1	✓	✓	✓	✓	
22	ES-WE01-008		หน้าร้านค้า 7-11	—	—	—	—	ขาดไฟ
23	ES-WE02-001		หน้าทางเข้าแผนกสูติ-นรีเวช	✗	✗	✓	✗	
24	ES-WE02-002		ทางเดินในแผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
25	ES-WE02-003		หน้าห้องตรวจ 6 แผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
26	ES-WE02-004		หน้าห้องน้ำหญิง แผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
27	ES-WE02-005		ข้างลิฟต์ W. 2	✓	✓	✓	✓	
28	ES-WE02-006		หน้าห้องน้ำสาธารณะ W. 2	✓	✓	✓	✓	
29	ES-WE02-007		ข้างเคาน์เตอร์แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
30	ES-WE02-008		ทางเดินหน้าห้อง 11 แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
31	ES-WE02-009		ทางเดินหน้าห้อง 7 แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
32	ES-WE02-010		บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
33	ES-WE02-011		บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
34	ES-WE02-012		บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน ว.ก.
วันที่ 13/6/2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
35	ES-WE03-001		โถงหน้าลิฟต์ พ.3	✓	✓	✓	✓	
36	ES-WE03-002		บันไดหนีไฟ ST1 พ.3	✓	✓	✓	✓	
37	ES-WE03-003		ทางเดินหน้าโอเพอร์เรเตอร์	✓	✓	✓	✓	
38	ES-WE03-004		บันไดหนีไฟ ST2 พ.3	✓	✓	✓	✓	
39	ES-WE03-005		หน้าห้อง UPS พ.3	✓	✓	✓	✓	
40	ES-WE03-006		บันไดหนีไฟ ST3	✓	✓	✓	✓	
41	ES-WE04-001		โถงหน้าลิฟต์ พ.4	✓	✓	✓	✓	
42	ES-WE04-002		หน้าทางเข้า Ward 4	✓	✓	✓	✓	
43	ES-WE04-003		หน้าห้องเก็บผ้า พ.4	✓	✓	✓	✓	
44	ES-WE04-004		ทางเดินแผนกเด็กแรกเกิด พ.4	✓	✓	✓	✓	
45	ES-WE04-005		ทางเดินแผนกเด็กแรกเกิด พ.4	✓	✓	✓	✓	
46	ES-WE04-006		หน้าเคาน์เตอร์ Ward 4	✓	✓	✓	✓	
47	ES-WE04-007		ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 410	✓	✓	✓	✓	
48	ES-WE04-008		ทางเดิน Ward 4	✓	✓	✓	✓	
49	ES-WE04-009		ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 416	✓	✓	✓	✓	
50	ES-WE04-010		ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	✓	
51	ES-WE04-011		ทางเดินหน้าห้องคลอด พ.4	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☒ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์นี้

งชื่อผู้ปฏิบัติงาน.....
วันที่ 15/6/2566

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
52	ES-WE04-012		หน้าประตูห้องคลอด B4	✓	✓	✓	✓	
53	ES-WE04-013		หน้าประตูห้องคลอด B4	✓	✓	✓	✓	
54	ES-WE04-014		ทางเดินห้องคลอด B4	✓	✓	✓	✓	
55	ES-WE05-001		หน้าห้องประชุม	✓	✓	✓	✓	
56	ES-WE05-002		หน้าห้องน้ำ	✓	✓	✓	✓	
57	ES-WE05-003		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
58	ES-WE05-004		บันไดหนีไฟ ST2	✓	✓	✓	✓	
59	ES-WE05-005		หน้าห้อง AHU	✓	✓	✓	✓	
60	ES-WE05-006		หน้าแผนกส้นสนุนคอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	✓	
61	ES-WE06-001		ทางเชื่อมอาคาร B6	✓	✓	✓	✓	
62	ES-WE06-002		โถงหน้าลิฟต์ 3T1	✓	✓	✓	✓	
63	ES-WE06-003		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
64	ES-WE06-004		หน้าทางเข้า Ward 6	✓	✓	✓	✓	
65	ES-WE06-005		ทางเดิน Ward 6 หน้าห้อง 610	✓	✓	✓	✓	
66	ES-WE06-006		ทางเดิน Ward 6 หน้าห้อง 617	✓	✓	✓	✓	
67	ES-WE07-001		ทางเชื่อมอาคาร B7	✓	✓	✓	✓	เช็คไม่ได้
68	ES-WE07-002		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน ว.วิ
วันที่ 13/6/2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
69	ES-WE07-003		บันไดหนีไฟ ST1	✗	✗	✗	✗	
70	ES-WE07-004		หน้าทางเข้า Ward 7	✓	✓	✓	✓	
71	ES-WE07-005		ทางเดิน Ward 7 หน้าห้อง 710	✓	✓	✓	✓	
72	ES-WE07-006		ทางเดิน Ward 7 หน้าห้อง 717	✓	✓	✓	✓	
73	ES-WE08-001		ทางเชื่อมอาคาร B8	✓	✓	✓	✓	แก้ไขไฟ
74	ES-WE08-002		หน้าห้องเก็บผ้า	✗	✗	✗	✗	
75	ES-WE08-003		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
76	ES-WE08-004		หน้าทางเข้า Ward 8	✗	✗	✗	✗	
77	ES-WE08-005		ทางเดิน Ward 8 หน้าห้อง 810	✓	✓	✓	✓	
78	ES-WE08-006		ทางเดิน Ward 8 หน้าห้อง 817	✗	✗	✗	✗	
79	ES-WE09-001		ทางเชื่อมอาคาร B9	✗	✗	✗	✗	
80	ES-WE09-002		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
81	ES-WE09-003		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
82	ES-WE09-004		หน้าทางเข้า Ward 9	✗	✗	✗	✗	
83	ES-WE09-005		ทางเดิน Ward 9 หน้าห้อง 910	✓	✓	✓	✓	
84	ES-WE09-006		ทางเดิน Ward 9 หน้าห้อง 917	✓	✓	✓	✓	
85	ES-WE10-001		ทางเชื่อมอาคาร B10	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน ว.ก.
วันที่ 13/6/2566

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
86	ES-WE10-002		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
87	ES-WE10-003		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
88	ES-WE10-004		หน้าทางเข้า Ward 10	✓	✓	✓	✓	
89	ES-WE10-005		ทางเดิน Ward 10 หน้าห้อง 1010	✗	✗	✗	✗	
90	ES-WE10-006		ทางเดิน Ward 10 หน้าห้อง 1017	✓	✓	✓	✓	
91	ES-WE11-001		ทางเชื่อมอาคาร B11	✗	✗	✗	✗	
92	ES-WE11-002		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
93	ES-WE11-003		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
94	ES-WE11-004		หน้าทางเข้า Ward 11	✓	✓	✓	✓	
95	ES-WE11-005		ทางเดิน Ward 11 หน้าห้อง 1110	✓	✓	✓	✓	
96	ES-WE11-006		ทางเดิน Ward 11 หน้าห้อง 1117	✓	✓	✓	✓	
97	ES-WE12-001		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
98	ES-WE12-002		บันไดหนีไฟ ST1	✗	✗	✗	✗	
99	ES-WE12-003		หน้าทางเข้า Ward 12	✓	✓	✓	✓	
100	ES-WE12-004		ทางเดิน Ward 12 หน้าห้อง 1210	✓	✓	✓	✓	
101	ES-WE12-005		ทางเดิน Ward 12 หน้าห้อง 1217	✓	✓	✓	✓	
102	ES-WE13-001		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

งชื่อผู้ปฏิบัติงาน จ.วิค
วันที่ 13/6/2566

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

7

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
103	ES-WE13-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
104	ES-WE13-003		หน้าทางเข้า Ward 13	X	X	X	X	
105	ES-WE13-004		ทางเดิน Ward 13 หน้าห้อง 1310	/	/	/	/	
106	ES-WE13-005		ทางเดิน Ward 13 หน้าห้อง 1317	/	/	/	/	
107	ES-WE14-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
108	ES-WE14-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
109	ES-WE14-003		หน้าทางเข้า Ward 14	/	/	/	/	
110	ES-WE14-004		ทางเดิน Ward 14 หน้าห้อง 1410	/	/	/	/	
111	ES-WE14-005		ทางเดิน Ward 14 หน้าห้อง 1417	/	/	/	/	
112	ES-WE15-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
113	ES-WE15-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
114	ES-WE15-003		หน้าทางเข้า Ward 15	/	/	/	/	
115	ES-WE15-004		ทางเดิน Ward 15 หน้าห้อง 1510	/	/	/	/	
116	ES-WE15-005		ทางเดิน Ward 15 หน้าห้อง 1517	/	/	/	/	
117	ES-WE16-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
118	ES-WE16-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
119	ES-WE16-003		หน้าทางเข้า Ward 16	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน วิน
วันที่ 12/6/2566

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

8

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
120	ES-WE16-004		ทางเดิน Ward 16 หน้าห้อง 1610	✓	✓	✓	✓	
121	ES-WE16-005		ทางเดิน Ward 16 หน้าห้อง 1617	✓	✓	✓	✓	
122	ES-WE17-001		ทางเดินหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
123	ES-WE17-002		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
124	ES-WE17-003		หน้าทางเข้า PICU	✓	✓	✓	✓	
125	ES-WE17-004		ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
126	ES-WE17-005		ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
127	ES-WE17-006		ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
128	ES-WE17-007		ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
129	ES-WE17-008		ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
130	ES-WE17-009		ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
131	ES-WE17-010		หน้าทางเข้า NICU	✓	✓	✓	✓	
132	ES-WE17-011		ทางเดินด้านใน NICU	✓	✓	✓	✓	
133	ES-WE17-012		ทางเดินด้านใน NICU	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน.....ว.พ.
วันที่.....13/6/2566