

## **6.19 เอกสารการตรวจสอบระบบระบายอากาศ**

GRAND  
RICHMOND  
STYLISH CONVENTION HOTEL

PM-EN-010-2

ตารางการตรวจเช็ค บำรุงรักษา พัฒนูดอากาศ

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ประเภท	จำนวน	Capacity	รายการ						หมายเหตุ	ช่างผู้ตรวจสอบ
			Flow rate	สายพาน		มอเตอร์		ความสะอาดโดยรวม			
			CFM	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด		
อาคาร 35 ชั้น NW											
B1 Fl.											
EF-B1-1 TO 10	CC	10	50	✓		✓		✓			
1st FL.											
EF-1-1	PP	1	300	✓		✓		✓			
EF-1-2	PP	1	300	✓		✓		✓			
EF-1-3,12	CC	1	50	✓		✓		✓			
EF-1-4 TO 5	CC	2	50	✓		✓		✓			
EF-1-6 TO 7	HPID	2	3,000	✓		✓		✓			
EF-1-8	CC	2	50	✓		✓		✓			
EF-1-9 TO 11	HPID	3	2,500	✓		✓		✓			
2nd FL.											
EF-2-1	CFSB/IN LINE	1	800	✓		✓		✓			
EF-2-2	CC	1	50	✓		✓		✓			
EF-2-3	CFSB/IN LINE	1	800	✓		✓		✓			

GRAND  
RICHMOND  
STYLISH CONVENTION HOTEL

PM-EN-010-3

ตารางการตรวจเช็ค บำรุงรักษา พัฒนาคู่อากาศ (ต่อ)

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	ประเภท	จำนวน	Capacity	รายการ						หมายเหตุ	ช่างผู้ตรวจสอบ
			Flow rate	สายพาน		มอเตอร์		ความสะอาดโดยรอบ			
			CFM	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด		
อาคาร 35 ชั้น NW											
3rd Fl.											
EF-3-1 TO 3	MN	10	600	✓		✓		✓			
EF-3-4 TO 5	CFSB/IN LINE	2	800	✓		✓		✓			
EF-3-6	CC	1	50	✓		✓		✓			
4th Fl											
EF-4-1 TO 2	CFSB/IN LINE	2	800	✓		✓		✓			
EF-4-3	CFSB/IN LINE	1	800	✓		✓		✓			
EF-4-4 TO 5	PP	2	300	✓		✓		✓			
EF-4-6	CC	1	50	✓		✓		✓			
5th Fl											
EF-5-1 TO 6	HPID	6	5000	✓		✓		✓			
EF-5-7 TO 8	PP	2	300	✓		✓		✓			
6th Fl											
EF-6-2	CAPD	1	2000	✓		✓		✓			
EF-6-3	CAPD	1	2000	✓		✓		✓			

GRAND  
RICHMOND  
STYLISH CONVENTION HOTEL

PM-EN-010-5

ตารางการตรวจเช็ค บำรุงรักษา พัดลมดูดอากาศ (ต่อ)

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ประเภท	จำนวน	Capacity	รายการ						หมายเหตุ	ช่างผู้ตรวจสอบ
			Flow rate	สายพาน		มอเตอร์		ความสะอาดโดยรอบ			
			CFM	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด		
อาคาร 35 ชั้น NW											
6th Fl											
EF-6-11	CAPD	1	1500	/		/		/			
EF-6-12	CAPD	1	1500	/		/		/			
EF-6-13	CAPD	1	1500	/		/		/			
EF-6-14 TO 16	CAPD	3	1500	/		/		/			
EF-6-17	CC	1	50	/		/		/			
7th Fl											
EF-7-1	CFSB/IN LINE	1	1,350	/		/		/			
EF-7-4 TO 5	CFSB/IN LINE	2	800	/		/		/			
EF-7-6	CC	1	50	/		/		/			
EF-7-7	CAPD	1	3400	/		/		/			
EF-7-8	CAPD	1	3400	/		/		/			
EF-7-9	CAPD	1	3400	/		/		/			
EF-7-10	CFSB/IN LINE	1	1000	/		/		/			
7M Fl											
EF-7M-1	PP	1	300	/		/		/			
EF-7M-2	PP	1	170	/		/		/			
8th Fl											
EF-8-1 TO 2	CFSB/IN LINE	2	800	/		/		/			

GRAND  
RICHMOND  
STYLISH CONVENTION HOTEL

PM-EN-010-6

ตารางการตรวจเช็ค บำรุงรักษา พัดลมดูดอากาศ (ต่อ)

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ประเภท	จำนวน	Capacity Flow rate CFM	รายการ						หมายเหตุ	ช่างผู้ตรวจสอบ
				สายพาน		มอเตอร์		ความสะอาดโดยรวม			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด		
อาคาร 35 ชั้น NW											
8th Fl											
EF-8-3	MN	1	600	✓		✓		✓			
9-12&14-34 Fl											
EF-E	CC	25	100	✓		✓		✓			
EF-X-1	CFSB/IN LINE	25	800	✓		✓		✓			
35th Fl											
EF-34-3	CFSB/IN LINE	1	420	✓		✓		✓			
EF-34-4	CC	1	100	✓		✓		✓			
36th Fl											
EF-36-1	CFSB/IN LINE	1	800	✓		✓		✓			
ชั้นห้องเครื่อง											
EF-E	CC	1	100	✓		✓		✓			
ชั้นถังเก็บน้ำ											
MF-T-1	CFSB	1	5000	✓		✓		✓			

ลงชื่อ ..... หัวหน้าแผนก

(.....)

วันที่ 1๕/๑/๖๖

GRAND  
RICHMOND  
STYLISH CONVENTION HOTEL

PM-EN-010-2

ตารางการตรวจเช็ค บำรุงรักษา พัดลมดูดอากาศ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับ	ประเภท	จำนวน	Capacity	รายการ						หมายเหตุ	ช่างผู้ตรวจสอบ
			Flow rate	สายพาน		มอเตอร์		ความสะอาดโดยรอบ			
			CFM	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด		
อาคาร 35 ชั้น NW											
B1 Fl.											
EF-B1-1 TO 10	CC	10	50	✓		✓		✓			
1st FL.											
EF-1-1	PP	1	300	✓		✓		✓			
EF-1-2	PP	1	300	✓		✓		✓			
EF-1-3,12	CC	1	50	✓		✓		✓			
EF-1-4 TO 5	CC	2	50	✓		✓		✓			
EF-1-6 TO 7	HPID	2	3,000	✓		✓		✓			
EF-1-8	CC	2	50	✓		✓		✓			
EF-1-9 TO 11	HPID	3	2,500	✓		✓		✓			
2nd FL.											
EF-2-1	CFSB/IN LINE	1	800	✓		✓		✓			
EF-2-2	CC	1	50	✓		✓		✓			
EF-2-3	CFSB/IN LINE	1	800	✓		✓		✓			

GRAND  
RICHMOND  
STYLISH CONVENTION HOTEL

PM-EN-010-3

ตารางการตรวจเช็ค บำรุงรักษา พัดลมดูดอากาศ (ต่อ)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2566

ลำดับ	ประเภท	จำนวน	Capacity	รายการ						หมายเหตุ	ช่างผู้ตรวจสอบ
			Flow rate	สายพาน		มอเตอร์		ความสะอาดโดยรวม			
			CFM	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด		
อาคาร 35 ชั้น NW											
3rd Fl.											
EF-3-1 TO 3	MN	10	600	✓		✓		✓			
EF-3-4 TO 5	CFSB/IN LINE	2	800	✓		✓		✓			
EF-3-6	CC	1	50	✓		✓		✓			
4th Fl											
EF-4-1 TO 2	CFSB/IN LINE	2	800	✓		✓		✓			
EF-4-3	CFSB/IN LINE	1	800	✓		✓		✓			
EF-4-4 TO 5	PP	2	300	✓		✓		✓			
EF-4-6	CC	1	50	✓		✓		✓			
5th Fl											
EF-5-1 TO 6	HPID	6	5000	✓		✓		✓			
EF-5-7 TO 8	PP	2	300	✓		✓		✓			
6th Fl											
EF-6-2	CAPD	1	2000	✓		✓		✓			
EF-6-3	CAPD	1	2000	✓		✓		✓			

GRAND  
RICHMOND  
STYLISH CONVENTION HOTEL

PM-EN-010-5

ตารางการตรวจเช็ค บำรุงรักษา พัดลมดูดอากาศ (ต่อ)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ประเภท	จำนวน	Capacity	รายการ						หมายเหตุ	ช่างผู้ตรวจสอบ
			Flow rate	สายพาน		มอเตอร์		ความสะอาดโดยรวม			
			CFM	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด		
อาคาร 35 ชั้น NW											
6th Fl											
EF-6-11	CAPD	1	1500	/		/		/			
EF-6-12	CAPD	1	1500	/		/		/			
EF-6-13	CAPD	1	1500	/		/		/			
EF-6-14 TO 16	CAPD	3	1500	/		/		/			
EF-6-17	CC	1	50	/		/		/			
7th Fl											
EF-7-1	CFSB/IN LINE	1	1,350	/		/		/			
EF-7-4 TO 5	CFSB/IN LINE	2	800	/		/		/			
EF-7-6	CC	1	50	/		/		/			
EF-7-7	CAPD	1	3400	/		/		/			
EF-7-8	CAPD	1	3400	/		/		/			
EF-7-9	CAPD	1	3400	/		/		/			
EF-7-10	CFSB/IN LINE	1	1000	/		/		/			
7M Fl											
EF-7M-1	PP	1	300	/		/		/			
EF-7M-2	PP	1	170	/		/		/			
8th Fl											
EF-8-1 TO 2	CFSB/IN LINE	2	800	/		/		/			

ตารางการตรวจเช็ค บำรุงรักษา พัดลมดูดอากาศ (ต่อ)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับ	ประเภท	จำนวน	Capacity Flow rate CFM	รายการ						หมายเหตุ	ช่างผู้ตรวจสอบ
				สายพาน		มอเตอร์		ความสะอาดโดยรอบ			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด		
อาคาร 35 ชั้น NW											
8th Fl											
EF-8-3	MN	1	600	/		/		/			
9-12&14-34 Fl											
EF-E	CC	25	100	/		/		/			
EF-X-1	CFSB/IN LINE	25	800	/		/		/			
35th Fl											
EF-34-3	CFSB/IN LINE	1	420	/		/		/			
EF-34-4	CC	1	100	/		/		/			
36th Fl											
EF-36-1	CFSB/IN LINE	1	800	/		/		/			
ชั้นห้องเครื่อง											
EF-E	CC	1	100	/		/		/			
ชั้นถังเก็บน้ำ											
MF-T-1	CFSB	1	5000	/		/		/			

ลงชื่อ ..... หัวหน้าแผนก

(.....)

วันที่ 15/2/66

GRAND  
RICHMOND  
STYLISH CONVENTION HOTEL

PM-EN-010-2

ตารางการตรวจเช็ค บำรุงรักษา พัดลมดูดอากาศ

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ประเภท	จำนวน	Capacity	รายการ						หมายเหตุ	ช่างผู้ตรวจสอบ
			Flow rate	สายพาน		มอเตอร์		ความสะอาดโดยรวม			
			CFM	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด		
อาคาร 35 ชั้น NW											
B1 FL.											
EF-B1-1 TO 10	CC	10	50	✓		✓		✓			
1st FL.											
EF-1-1	PP	1	300	✓		✓		✓			
EF-1-2	PP	1	300	✓		✓		✓			
EF-1-3,12	CC	1	50	✓		✓		✓			
EF-1-4 TO 5	CC	2	50	✓		✓		✓			
EF-1-6 TO 7	HPID	2	3,000	✓		✓		✓			
EF-1-8	CC	2	50	✓		✓		✓			
EF-1-9 TO 11	HPID	3	2,500	✓		✓		✓			
2nd FL.											
EF-2-1	CFSB/IN LINE	1	800	✓		✓		✓			
EF-2-2	CC	1	50	✓		✓		✓			
EF-2-3	CFSB/IN LINE	1	800	✓		✓		✓			

GRAND  
RICHMOND  
STYLISH CONVENTION HOTEL

PM-EN-010-3

ตารางการตรวจเช็ค บำรุงรักษา พัฒนาคูอากาศ (ต่อ)

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	ประเภท	จำนวน	Capacity	รายการ						หมายเหตุ	ช่างผู้ตรวจสอบ
			Flow rate	สายพาน		มอเตอร์		ความสะอาดโดยรวม			
				CFM	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด		
อาคาร 35 ชั้น NW											
3rd Fl.											
EF-3-1 TO 3	MN	10	600	✓		✓		✓			
EF-3-4 TO 5	CFSB/IN LINE	2	800	✓		✓		✓			
EF-3-6	CC	1	50	✓		✓		✓			
4th Fl											
EF-4-1 TO 2	CFSB/IN LINE	2	800	✓		✓		✓			
EF-4-3	CFSB/IN LINE	1	800	✓		✓		✓			
EF-4-4 TO 5	PP	2	300	✓		✓		✓			
EF-4-6	CC	1	50	✓		✓		✓			
5th Fl											
EF-5-1 TO 6	HPID	6	5000	✓		✓		✓			
EF-5-7 TO 8	PP	2	300	✓		✓		✓			
6th Fl											
EF-6-2	CAPD	1	2000	✓		✓		✓			
EF-6-3	CAPD	1	2000	✓		✓		✓			

GRAND  
RICHMOND  
STYLISH CONVENTION HOTEL

PM-EN-010-5

ตารางการตรวจเช็ค บำรุงรักษา พัฒนาดูอากาศ (ต่อ)

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ประเภท	จำนวน	Capacity	รายการ						หมายเหตุ	ช่างผู้ตรวจสอบ	
			Flow rate	สายพาน		มอเตอร์		ความสะอาดโดยรวม				
				CFM	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด			ไม่สะอาด
อาคาร 35 ชั้น NW												
6th Fl												
EF-6-11	CAPD	1	1500	/		/		/				
EF-6-12	CAPD	1	1500	/		/		/				
EF-6-13	CAPD	1	1500	/		/		/				
EF-6-14 TO 16	CAPD	3	1500	/		/		/				
EF-6-17	CC	1	50	/		/		/				
7th Fl												
EF-7-1	CFSB/IN LINE	1	1,350	/		/		/				
EF-7-4 TO 5	CFSB/IN LINE	2	800	/		/		/				
EF-7-6	CC	1	50	/		/		/				
EF-7-7	CAPD	1	3400	/		/		/				
EF-7-8	CAPD	1	3400	/		/		/				
EF-7-9	CAPD	1	3400	/		/		/				
EF-7-10	CFSB/IN LINE	1	1000	/		/		/				
7M Fl												
EF-7M-1	PP	1	300	/		/		/				
EF-7M-2	PP	1	170	/		/		/				
8th Fl												
EF-8-1 TO 2	CFSB/IN LINE	2	800	/		/		/				

GRAND  
RICHMOND  
STYLISH CONVENTION HOTEL

PM-EN-010-6

ตารางการตรวจเช็ค บำรุงรักษา พัฒนาคูอากาศ (ต่อ)

ประจำเดือน มีนาคม .....

พ.ศ. 2566 .....

ลำดับ	ประเภท	จำนวน	Capacity Flow rate CFM	รายการ						หมายเหตุ	ช่างผู้ตรวจสอบ
				สายพาน		มอเตอร์		ความสะอาดโดยรอบ			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด		
อาคาร 35 ชั้น NW											
8th FI											
EF-8-3	MN	1	600	/		/		/			
9-12&14-34 FI											
EF-E	CC	25	100	/		/		/			
EF-X-1	CFSB/IN LINE	25	800	/		/		/			
35th FI											
EF-34-3	CFSB/IN LINE	1	420	/		/		/			
EF-34-4	CC	1	100	/		/		/			
36th FI											
EF-36-1	CFSB/IN LINE	1	800	/		/		/			
ชั้นห้องเครื่อง											
EF-E	CC	1	100	/		/		/			
ชั้นถังเก็บน้ำ											
MF-T-1	CFSB	1	5000	/		/		/			

ลงชื่อ ..... หัวหน้าแผนก

(.....)

วันที่ 16/3/66

ตารางการตรวจเช็ค บำรุงรักษา พัฒลมดุดอากาศ

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	ประเภท	จำนวน	Capacity	รายการ						หมายเหตุ	ช่างผู้ตรวจสอบ
			Flow rate	สายพาน		มอเตอร์		ความสะอาดโดยรวม			
			CFM	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด		
อาคาร 35 ชั้น NW											
B1 FL.											
EF-B1-1 TO 10	CC	10	50	✓		✓		✓			
1st FL.											
EF-1-1	PP	1	300	✓		✓		✓			
EF-1-2	PP	1	300	✓		✓		✓			
EF-1-3,12	CC	1	50	✓		✓		✓			
EF-1-4 TO 5	CC	2	50	✓		✓		✓			
EF-1-6 TO 7	HPID	2	3,000	✓		✓		✓			
EF-1-8	CC	2	50	✓		✓		✓			
EF-1-9 TO 11	HPID	3	2,500	✓		✓		✓			
2nd FL.											
EF-2-1	CFSB/IN LINE	1	800	✓		✓		✓			
EF-2-2	CC	1	50	✓		✓		✓			
EF-2-3	CFSB/IN LINE	1	800	✓		✓		✓			



ประจำเดือน ..... 627766 ..... พ.ศ. 2566

ลำดับ	ประเภท	จำนวน	Capacity Flow rate CFM	รายการ						หมายเหตุ	ช่างผู้ตรวจสอบ
				สายพาน		มอเตอร์		ความสะอาดโดยรอบ			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด		
อาคาร 35 ชั้น NW											
3rd Fl.											
EF-3-1 TO 3	MN	10	600	/		/		/			
EF-3-4 TO 5	CFSB/IN LINE	2	800	/		/		/			
EF-3-6	CC	1	50	/		/		/			
4th Fl											
EF-4-1 TO 2	CFSB/IN LINE	2	800	/		/		/			
EF-4-3	CFSB/IN LINE	1	800	/		/		/			
EF-4-4 TO 5	PP	2	300	/		/		/			
EF-4-6	CC	1	50	/		/		/			
5th Fl											
EF-5-1 TO 6	HPID	6	5000	/		/		/			
EF-5-7 TO 8	PP	2	300	/		/		/			
6th Fl											
EF-6-2	CAPD	1	2000	/		/		/			
EF-6-3	CAPD	1	2000	/		/		/			

GRAND  
RICHMOND  
STYLISH CONVENTION HOTEL

ตารางการตรวจเช็ค บำรุงรักษา พัฒนาคู่อากาศ (ต่อ)

PM-EN-010-4

ประจำเดือน ..... เมษายน ..... พ.ศ. 2566

ลำดับ	ประเภท	จำนวน	Capacity Flow rate CFM	รายการ						หมายเหตุ	ช่างผู้ตรวจสอบ
				สายพาน		มอเตอร์		ความสะอาดโดยรอบ			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด		



8th Fl										
EF-8-3	MN	1	600	/		/		/		
9-12&14-34 Fl										
EF-E	CC	25	100	/		/		/		
EF-X-1	CFSB/IN LINE	25	800	/		/		/		
35th Fl										
EF-34-3	CFSB/IN LINE	1	420	/		/		/		
EF-34-4	CC	1	100	/		/		/		
36th Fl										
EF-36-1	CFSB/IN LINE	1	800	/		/		/		
ชั้นห้องเครื่อง										
EF-E	CC	1	100	/		/		/		
ชั้นถังเก็บน้ำ										
MF-T-1	CFSB	1	5000	/		/		/		

ลงชื่อ ...

หน้าแผนก

(.....)

วันที่ 28/12.ย./2566

ตารางการตรวจเช็ค บำรุงรักษา พัดลมดูดอากาศ

ประจำเดือน พ.ย. ๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ประเภท	จำนวน	Capacity	รายการ						หมายเหตุ	ช่างผู้ตรวจสอบ
			Flow rate	สายพาน		มอเตอร์		ความสะอาดโดยรอบ			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด		
CFM											
อาคาร 35 ชั้น NW											
B1 Fl.											
EF-B1-1 TO 10	CC	10	50	/		/		/			
1st FL.											
EF-1-1	PP	1	300	/		/		/			
EF-1-2	PP	1	300	/		/		/			
EF-1-3,12	CC	1	50	/		/		/			
EF-1-4 TO 5	CC	2	50	/		/		/			
EF-1-6 TO 7	HPID	2	3,000	/		/		/			
EF-1-8	CC	2	50	/		/		/			
EF-1-9 TO 11	HPID	3	2,500	/		/		/			
2nd FL.											
EF-2-1	CFSB/IN LINE	1	800	/		/		/			
EF-2-2	CC	1	50	/		/		/			
EF-2-3	CFSB/IN LINE	1	800	/		/		/			

ประจำเดือน ..... พ.ศ. ....

ลำดับ	ประเภท	จำนวน	Capacity Flow rate CFM	รายการ						หมายเหตุ	ช่างผู้ตรวจสอบ
				สายพาน		มอเตอร์		ความสะอาดโดยรอบ			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด		
อาคาร 35 ชั้น NW											
3rd Fl.											
EF-3-1 TO 3	MN	10	600	///		///		///			
EF-3-4 TO 5	CFSB/IN LINE	2	800	///		///		///			
EF-3-6	CC	1	50	///		///		///			
4th Fl											
EF-4-1 TO 2	CFSB/IN LINE	2	800	///		///		///			
EF-4-3	CFSB/IN LINE	1	800	///		///		///			
EF-4-4 TO 5	PP	2	300	///		///		///			
EF-4-6	CC	1	50	///		///		///			
5th Fl											
EF-5-1 TO 6	HPID	6	5000	///		///		///			
EF-5-7 TO 8	PP	2	300	///		///		///			
6th Fl											
EF-6-2	CAPD	1	2000	///		///		///			
EF-6-3	CAPD	1	2000	///		///		///			

GRAND  
RICHMOND  
STYLISH CONVENTION HOTEL

PM-EN-010-4

ตารางการตรวจเช็ค บำรุงรักษา พัดลมดูดอากาศ (ต่อ)

ประจำเดือน ..... พ.ศ. ....

ลำดับ	ประเภท	จำนวน	Capacity	รายการ						หมายเหตุ	ช่างผู้ตรวจสอบ
			Flow rate	สายพาน		มอเตอร์		ความสะอาดโดยรอบ			
			CFM	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด		





8th Fl										
EF-8-3	MN	1	600	/		/		/		
9-12&14-34 Fl										
EF-E	CC	25	100	/		/		/		
EF-X-1	CFSB/IN LINE	25	800	/		/		/		
35th Fl										
EF-34-3	CFSB/IN LINE	1	420	/		/		/		
EF-34-4	CC	1	100	/		/		/		
36th Fl										
EF-36-1	CFSB/IN LINE	1	800	/		/		/		
ชั้นห้องเครื่อง										
EF-E	CC	1	100	/		/		/		
ชั้นถังเก็บน้ำ										
MF-T-1	CFSB	1	5000	/		/		/		

ลงชื่อ ....

แผนก

(...

วันที่ 28/พ.ค./2566

ตารางการตรวจเช็ค บำรุงรักษา พัฒนาคู่อากาศ

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	ประเภท	จำนวน	Capacity Flow rate CFM	รายการ						หมายเหตุ	ช่างผู้ตรวจสอบ
				สายพาน		มอเตอร์		ความสะอาดโดยรวม			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด		
อาคาร 35 ชั้น NW											
B1 Fl.											
EF-B1-1 TO 10	CC	10	50	/		/		/			
1st FL.											
EF-1-1	PP	1	300	/		/		/			
EF-1-2	PP	1	300	/		/		/			
EF-1-3,12	CC	1	50	/		/		/			
EF-1-4 TO 5	CC	2	50	/		/		/			
EF-1-6 TO 7	HPID	2	3,000	/		/		/			
EF-1-8	CC	2	50	/		/		/			
EF-1-9 TO 11	HPID	3	2,500	/		/		/			
2nd FL.											
EF-2-1	CFSB/IN LINE	1	800	/		/		/			
EF-2-2	CC	1	50	/		/		/			
EF-2-3	CFSB/IN LINE	1	800	/		/		/			

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	ประเภท	จำนวน	Capacity Flow rate CFM	รายการ						หมายเหตุ	ช่างผู้ตรวจสอบ
				สายพาน		มอเตอร์		ความสะอาดโดยรอบ			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด		
อาคาร 35 ชั้น NW											
3rd Fl.											
EF-3-1 TO 3	MN	10	600	/		/		/			
EF-3-4 TO 5	CFSB/IN LINE	2	800	/		/		/			
EF-3-6	CC	1	50	/		/		/			
4th Fl											
EF-4-1 TO 2	CFSB/IN LINE	2	800	/		/		/			
EF-4-3	CFSB/IN LINE	1	800	/		/		/			
EF-4-4 TO 5	PP	2	300	/		/		/			
EF-4-6	CC	1	50	/		/		/			
5th Fl											
EF-5-1 TO 6	HPID	6	5000	/		/		/			
EF-5-7 TO 8	PP	2	300	/		/		/			
6th Fl											
EF-6-2	CAPD	1	2000	/		/		/			
EF-6-3	CAPD	1	2000	/		/		/			

GRAND  
RICHMOND  
STYLISH CONVENTION HOTEL

PM-EN-010-4

ตารางการตรวจเช็ค บำรุงรักษา พัฒนูดอากาศ (ต่อ)

ประจำเดือน ..... พ.ศ. ....

ลำดับ	ประเภท	จำนวน	Capacity	รายการ						หมายเหตุ	ช่างผู้ตรวจสอบ
			Flow rate	สายพาน		มอเตอร์		ความสะอาดโดยรอบ			
			CFM	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด		





8th Fl										
EF-8-3	MN	1	600	/		/		/		
9-12&14-34 Fl										
EF-E	CC	25	100	/		/		/		
EF-X-1	CFSB/IN LINE	25	800	/		/		/		
35th Fl										
EF-34-3	CFSB/IN LINE	1	420	/		/		/		
EF-34-4	CC	1	100	/		/		/		
36th Fl										
EF-36-1	CFSB/IN LINE	1	800	/		/		/		
ชั้นห้องเครื่อง										
EF-E	CC	1	100	/		/		/		
ชั้นถังเก็บน้ำ										
MF-T-1	CFSB	1	5000	/		/		/		

ลงชื่อ ...

หัวหน้าแผนก

(.....)

วันที่ 30/8.2/2566

## **6.20 เอกสารมาตรการชดเชยความเสียหาย**

## ประกาศ

### นโยบายส่งเสริม และรับผิดชอบ การเกิดผลกระทบทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ ต่อชุมชนโดยรอบพื้นที่

บริษัทอมรินทร์พินิจ จำกัด (โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์) ถือว่าการส่งเสริม และรับผิดชอบต่อ การเกิดผลกระทบทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทางด้านมลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง แสงแดด ทิศทางลม ต่อชุมชนโดยรอบพื้นที่ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ผู้บริหารทุกระดับต้องให้การสนับสนุนและถือเป็นความรับผิดชอบต่อโดยตรง และมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จมากที่สุด ดังนั้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือ จากทุกฝ่าย แผนก ฝ่ายบริหารโรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จึงประกาศส่งเสริมและรับผิดชอบต่อ การเกิดผลกระทบทางด้านทรัพยากรธรรมชาติต่อชุมชนโดยรอบพื้นที่ ให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไว้ดังต่อไปนี้

1. โรงแรมฯกำหนดให้ส่งเสริม และรับผิดชอบต่อ การเกิดผลกระทบทางด้านทรัพยากรธรรมชาติต่อชุมชน เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
  2. โรงแรมฯจะดำเนินการและพัฒนาระบบส่งเสริม รับผิดชอบต่อการเกิดผลกระทบทางด้านทรัพยากรธรรมชาติต่อชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบการ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. โรงแรมฯมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินการ ให้บรรลุตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ในทุกกระบวนการ เพื่อไม่ให้ก่อผลกระทบต่อชุมชน
  4. โรงแรมฯมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสม กับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
  5. โรงแรมฯให้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมใน ด้านการส่งเสริมและการรับผิดชอบต่อ การเกิดผลกระทบทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม และนำเสนอความเห็นเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
  6. โรงแรมฯสนับสนุนจัดให้มีกิจกรรมด้านการส่งเสริมและการรับผิดชอบต่อ การเกิดผลกระทบทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการแสดงความคิดเห็น
  7. โรงแรมฯจะสนับสนุนการออกแบบ จัดซื้อ จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต และบริการอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อการปรับปรุงสมรรถนะด้านทรัพยากรธรรมชาติ
  8. ผู้บริหารและคณะทำงาน ด้านการจัดการส่งเสริม และรับผิดชอบต่อ การเกิดผลกระทบทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทางด้านมลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง แสงแดด ทิศทางลม ต่อชุมชนโดยรอบพื้นที่ จะทบทวนเป้าหมายและปรับปรุงเป้าหมายและแผนการดำเนินงาน ทุกปี
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะทำการทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปี และเผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับในองค์กร ตลอดจนบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานให้กับองค์กรรับทราบ เพื่อให้เข้าใจ ยึดถือปฏิบัติและรักษานโยบายนี้ไว้ อยู่เสมอ
- ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562



## ภาคผนวกที่ 7

เอกสารผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ  
(Free Chlorine)

## ANALYSIS REPORT


**Customer Name** : บริษัท อมรินทร์พินิจ จำกัด  
**Address** : เลขที่ 282 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000  
**Project Name** : โครงการโรงแรมริชมอลด์ 3 (ส่วนขยายครั้งที่ 2)  
**Sampling Source** : Water Supply Sampling  
**Sampling Point** : ถังเก็บน้ำสำรองชั้นดาดฟ้า  
**GPS. Coordinate** : -  
**Sampling Date** : February 2, 2023  
**Sampling Time** : 09:35  
**Sampling Method** : Grab  
**Sampling By** : Mr.Chayanut Boongantong  
**Analyzed By** : Environment Research & Technology Co., Ltd.  
**Physical Properties** : Clear, Colorless, No Sediment, Odorless

**Quotation No.** : 2022-01740  
**Analysis No.** : 2023-AA303-006  
**Received Date** : February 3, 2023  
**Analytical Date** : February 3-10, 2023  
**Report No.** : 2023-RAAB987  
**Report Date** : February 10, 2023

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>1'</sup>	Result	Standard <sup>2'</sup>
Free Chlorine	mg/L	DPD Colorimetric	<0.02	-

Remark : <sup>1'</sup> Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 23<sup>rd</sup> Edition, 2017.

<sup>2'</sup> Water Supply Standards, Notification of the Provincial Waterworks Authority B.E. 2554 (2011).



(Ms.Sudarat Khejonrak)  
Laboratory Reviewer




(Mr.Virat Hemvannanukul)  
Laboratory Supervisor

## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท อมรินทร์พิกะ จำกัด  
**Address** : เลขที่ 282 ถนนรัตนวิบูลย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000  
**Project Name** : โครงการโรงแรมริชมอลด์ 3 (ส่วนขยายครั้งที่ 2)  
**Sampling Source** : Water Supply Sampling  
**Sampling Point** : ถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน  
**GPS. Coordinate** : -  
**Sampling Date** : February 2, 2023  
**Sampling Time** : 09:30  
**Sampling Method** : Grab  
**Sampling By** : Mr.Chayanut Boongantong  
**Analyzed By** : Environment Research & Technology Co., Ltd.  
**Physical Properties** : Clear, Colorless, No Sediment, Odorless

**Quotation No.** : 2022-01740  
**Analysis No.** : 2023-AA303-005  
**Received Date** : February 3, 2023  
**Analytical Date** : February 3-10, 2023  
**Report No.** : 2023-RAAB985  
**Report Date** : February 10, 2023

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>1'</sup>	Result	Standard <sup>2'</sup>
Free Chlorine	mg/L	DPD Colorimetric	0.02	-

Remark : <sup>1'</sup> Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 23<sup>rd</sup> Edition, 2017.

<sup>2'</sup> Water Supply Standards, Notification of the Provincial Waterworks Authority B.E. 2554 (2011).



(Ms.Sudarat Khejonrak)  
Laboratory Reviewer




(Mr.Virat Hemvannanukul)  
Laboratory Supervisor



**0-2954-7745-6**



**0-2954-7747**



**[www.enviresearch.co.th](http://www.enviresearch.co.th)**

## Save nature for the future.

Environment Research & Technology Co.,Ltd. has been established since 1999 with the commitment to protect the quality of the environment and to provide services to the government and various industries.

The company together with the experienced consulting team will offer the environmental & safety engineering and technical services to support your environmental management and to assist your business and company to achieve safety and healthy environment.

บริษัท เอ็นไวรอนเมนต์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด  
เลขที่ 25/114 หมู่ 6 ซอยชินเขต 1 ถนนงามวงศ์วาน  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

Environment Research & Technology Co.,Ltd.  
25/114 Moo 6 Soi Chinaket 1, Ngamwongwan Road,  
Toongsonghong, Laksi, Bangkok 10210  
Tax. ID. 0105-542-064-981