

Waste water treatment (บ่อบำบัดน้ำเสีย100 Q)

โรงพยาบาลเอกชัย อาคาร A

Code:

WWT-A-G-01

ส่วนช่างOPD3

☉ : ทำความสะอาด

○ : ตรวจสอบอย่างละเอียด

● : ตรวจสอบการทำงาน

⊗ : ช่อมแซม

△ : ทดลองส่วนเคลื่อนไหว

☉ : เปลี่ยนอะไหล่

○L : เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

⊕ : ปรับตั้งแก้ไข

⊗ : ยกเครื่องใหม่

✓ ส่งตรวจช่าง

ลำดับ	รายการ	ประจำปี พ.ศ. 2566												หมายเหตุ
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	○			○									
2	ตรวจสอบชุดควบคุม	●			●									
3	การทำงานของ PUMP เติมน้ำอากาศ, สลับการทำงาน	●			●									
4	ไส้กรองอากาศ	☉			☉									
5	สายพาน	○			○									
6	ระดับน้ำในถังหล่อเย็น	fill			fill									
7	ตรวจสอบสภาพบ่อบำบัด	○			○									
8	บ่อดักตะกอน	○			○									
9	บ่อดักไขมัน	-			-									
10	บ่อดักอากาศ	○			○									
11	PUMP สูบตะกอน	●			●									
12	PUMP สูบน้ำออก	●			●									
13	ส่งน้ำเสียตรวจคุณภาพ	/			/									
ผู้ตรวจสอบ		✓			✓									
ว/ด/ป		13/11/66			14/11/66									
ผู้ทบทวน		✓			✓									
ว/ด/ป		20/1/67			10/2/67									

ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลการตรวจสอบและผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมคุณภาพ

Waste water treatment (บำบัดน้ำเสีย 1 Q)

โรงพยาบาลเอกชัย อาคาร A

Code:

WW7-A-G-02

หน้าอาคารหอพัก

- ☐ : ทำความสะอาด ☐ : ตรวจสอบอย่างละเอียด ☒ : ตรวจสอบการทำงาน ☐ : ซ่อมแซม
☐ : เปลี่ยนอะไหล่ ☐ : เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ☐ : ปรับตั้งแก๊ส ☒ : ยกเครื่องใหม่
 Δ: หล่อชิ้นส่วนเคลื่อนที่

✓ ปล่อยน้ำเสีย

ลำดับ	รายการ	ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖												หมายเหตุ
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	○			○									
2	ตรวจสอบชุดควบคุม	●			●									
3	การทำงานของ PUMP เติมน้ำอากาศ, สลับการทำงาน	●			●									
4	ใส่กรองอากาศ	⊙			⊙									
5	สายพาน	-			-									
6	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	-			-									
7	ตรวจสอบสภาพปั๊มบำบัด	○			○									
8	บอตตกตะกอน	○			○									
9	บอตก๊าซมีเทน	-			-									
10	บ่อเติมอากาศ	○			○									
11	PUMP สูบตะกอน	-			-									
12	PUMP สูบน้ำออก	-			-									
13	ส่งน้ำเสียตรวจคุณภาพ	✓			✓									
ผู้ตรวจสอบ														
ว/ด/ป														
ผู้ทบทวน														
ว/ด/ป														

Waste water treatment (บ่อบำบัดน้ำเสีย 3 Q)

โรงพยาบาลเอกชัย อาคาร A

Code:

WWT-A-G-03

ช่างเทคนิค ER

- ☒ : ทำความสะอาด ☐ : ตรวจสอบอย่างละเอียด ☒ : ตรวจสอบการทำงาน ☒ : ซ่อมแซม
☒ : เปลี่ยนอะไหล่ ☐ : เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง ☐ : ปรับแต่งแก้ไข ☒ : ยกเครื่องใหม่ ☒ : เปลี่ยนชิ้นส่วนเคลื่อนไหว

✓ สำรวจจุดปนเปื้อน

ประจำปี พ.ศ. 2566...													หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	○			○								
2	ตรวจสอบชุดควบคุม	●			●								
3	การทำงานของ PUMP เติมน้ำมัน,สลับการทำงาน	●			●								
4	ใส่กรองอากาศ	◎			◎								
5	สายพาน	-			-								
6	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	-			-								
7	ตรวจสอบสภาวะปั๊มน้ำบาด	○			○								
8	มอเตอร์ตะกอน	○			○								
9	มอเตอร์ไขมัน	-			-								
10	บ่อเติมอากาศ	○			○								
11	PUMP สูบตะกอน	-			-								
12	PUMP สูบน้ำออก	-			-								
13	ส่งน้ำเสียตรวจคุณภาพ	✓			-								
ผู้ตรวจสอบ		✓			✓								
ว/ค/ป		23/1/66			9/4/66								
ผู้ทบทวน		✓			✓								
ว/ค/ป		40/1/66			10/6/66								

โรงพยาบาลเอกชัย อัครา A

บ่อหนองหลวง ร.พ

ΔL : หล่อลื่นส่วนเคลือบในหัว

1/20/2020

[illegible]

Waste water treatment (บำบัดน้ำเสีย 93 Q)

โรงพยาบาลเอกชัย อาคาร B

Code:

WWT-B-G-01

ช่างเทคนิคประจำ

- ⊙ : ทำความสะอาด

⊙ : ตรวจสอบอย่างละเอียด

⊙ : เปลี่ยนอะไหล่

● : ตรวจสอบการทำงาน

⦿ : ปรับแต่งแก้ไข

⊗ : ยกเครื่องใหม่

△ : หักส่วนเคลื่อนไหว

✓ : ส่วนที่ตรวจ

ลำดับ	รายการ	ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖												หมายเหตุ
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	○			○									
2	ตรวจสอบชุดควบคุม	○			○									
3	การทำงานของ PUMP เติมอากาศ, สลับการทำงาน	●			●									
4	ใส่กรองอากาศ	⊙			⊙									
5	สายพาน	-			-									
6	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	-			-									
7	ตรวจสอบสภาพปั๊มบำบัด	○			○									
8	ปอดตกตะกอน	○			○									
9	ปอดก๊อแงมัน	-			-									
10	ปอดเติมอากาศ	○			○									
11	PUMP สูบตะกอน	○			○									
12	PUMP สูบน้ำออก	○			○									
13	ส่งน้ำเสียตรวจสอบสภาพ	✓			✓									
ผู้ตรวจสอบ		<div> <div>๑๙</div> <div>๑๐/๑/๕๖</div> <div>๑๐/๑/๕๖</div> </div>												
ผู้รายงาน		<div> <div>๑๙</div> <div>๑๐/๑/๕๖</div> <div>๑๐/๑/๕๖</div> </div>												
วันที่		<div> <div>๑๙</div> <div>๑๐/๑/๕๖</div> <div>๑๐/๑/๕๖</div> </div>												

เอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของโรงพยาบาลเอกชัย ห้ามการคัดลอกหรือการนำออกโดยไม่ขออนุญาต