




รูปที่ 1 จุดรับเรื่องร้องเรียน



รูปที่ 2 สภาพปัจจุบันของพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2 (ต่อ) สภาพปัจจุบันของพื้นที่โครงการ



รูปที่ 3 แนวกำแพงป้องกันดิน (Sheet pile wall)



รูปที่ 3 (ต่อ) แนวกำแพงป้องกันดิน (Sheet pile wall)




รูปที่ 4 ป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ







รูปที่ 5 รั้วรอบโครงการ



รูปที่ 6 ตัวแทนเจ้าหน้าที่โครงการแจ้งเข้าสำรวจพื้นที่ข้างเคียง ก่อนทำฐานราก







รูปที่ 7 รางระบายน้ำชั่วคราว และท่อระบายน้ำรอบพื้นที่โครงการ




รูปที่ 8 บ่อพักน้ำทิ้ง




### รูปที่ 9 บ่อคักตะกอน



**รูปที่ 10 จุลรบบรวมน้ำที่ผ่านการบำบัดก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ**





**รูปที่ 11** วิศวกร/ผู้ควบคุมการก่อสร้าง



รูปที่ 12 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของโครงการ




รูปที่ 13 การประชุม Site Meeting




รูปที่ 14 การตรวจสอบการทำงานทั่วไป กรณีที่มีผู้ร้องเรียน





รูปที่ 15 การจัดวางเครื่องจักรในพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 16 พนักงานทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบและทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ



รูปที่ 17 ผ้าใบคลุมอาคาร





รูปที่ 18 พื้นที่เก็บกองปูนซีเมนต์




รูปที่ 19 ผ้าใบคลุมรถบรรทุก





รูปที่ 20 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ัณะที่ไม่ปฏิบัติงาน



รูปที่ 21 กิจกรรม Safety Talk




รูปที่ 21 (ต่อ) กิจกรรม Safety Talk



รูปที่ 22 การตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเครื่องจักร




รูปที่ 23 ป้ายจำกัดความเร็วรถบรรทุก และป้ายควบคุมเวลาเข้า-ออกรถบรรทุก



รูปที่ 24 ระบบสเปรย์น้ำฟ่นละอองน้ำรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 25 พื้นที่สำหรับกองเศษวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 26 เจ้าหน้าที่โครงการประชาสัมพันธ์แจ้งผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง เรื่อง การทำงานนอกช่วงเวลาที่กำหนด







รูปที่ 27 เรือสำหรับรวบรวมเศษวัสดุก่อสร้าง




รูปที่ 28 บริเวณปากทางเข้า-ออกของโครงการ




รูปที่ 29 ป้ายประชาสัมพันธ์ผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการกำหนด



รูปที่ 30 แผ่นกันเสียง




รูปที่ 31 การสำรวจสภาพปัจจุบันโดยรอบพื้นที่โครงการ




รูปที่ 32 หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์



รูปที่ 33 เสาค้ำเจาะ โดยมีการติดตั้งด้วยวิธีเจาะกด (JACK IN PILE SYSTEM)




รูปที่ 34 อุปกรณ์ป้องกันความสั่นสะเทือนรองไว้ได้เครื่องจักร



รูปที่ 35 เจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบผู้อาศัยรอบพื้นที่โครงการ





รูปที่ 36 จัดให้มีการติดแสดงตารางกรมธรรม์ประกันภัย



รูปที่ 37 ห้องน้ำ-ห้องส้วมในพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 38 ห้องน้ำ-ห้องส้วมในพื้นที่บ้านพักคนงาน



รูปที่ 38 (ต่อ) ห้องน้ำ-ห้องส้วมในพื้นที่บ้านพักคนงาน



รูปที่ 39 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 40 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในพื้นที่บ้านพักคนงาน



รูปที่ 41 ถังเก็บน้ำสำรองสำหรับในพื้นที่ก่อสร้าง




รูปที่ 42 ถังเก็บน้ำสำรองสำหรับในบ้านพักคนงาน



รูปที่ 43 ถังรองรับมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง





รูปที่ 43 (ต่อ) ถังรองรับมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 44 ถังรองรับมูลฝอยในบ้านพักคนงาน



รูปที่ 44 (ต่อ) ถังรองรับมูลฝอยในบ้านพักคนงาน



รูปที่ 45 พื้นที่ล้างล้อรถยนต์ของโครงการ



รูปที่ 46 พื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง





รูปที่ 47 พื้นที่สำหรับจอดรถขนถ่ายวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 48 เครื่องกั้นน้ำดื่มสำหรับคนงาน



รูปที่ 49 สำนักงานภาคสนาม





รูปที่ 50 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ



รูปที่ 51 พื้นที่สำหรับล้างทำความสะอาดเครื่องมือก่อสร้างในแต่ละชั้น



รูปที่ 52 เจ้าหน้าที่สำหรับคอยเก็บกวาดขยะออกจากบ่อคัดตะกอน



รูปที่ 53 เจ้าหน้าที่ขุดลอกแนวรางระบายน้ำ



รูปที่ 54 ป้ายเตือนให้คนงานทิ้งขยะลงถัง



รูปที่ 55 ป้ายเตือนเขตพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 56 ป้ายเตือนระวังรถเข้า-ออก และป้ายเขตก่อสร้างกรุณาลดความเร็ว



รูปที่ 57 สัญญาณไฟเตือน





รูปที่ 58 ป้ายจราจร




รูปที่ 59 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 60 ตู้จ่ายไฟฟ้า



รูปที่ 61 ป้ายประชาสัมพันธ์การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด



รูปที่ 62 จัดให้มีหัวหน้าคนงานหรือผู้ควบคุมดูแลความประพฤติของคนงาน





รูปที่ 63 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำบ้านพักคนงาน



รูปที่ 64 การฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 65 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)



รูปที่ 65 (ต่อ) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)



รูปที่ 66 ป้ายเตือนการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล





รูปที่ 66 (ต่อ) ป้ายเตือนการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



รูปที่ 67 วัสดุก่อสร้างสำเร็จรูป หรือกึ่งสำเร็จรูป






รูปที่ 68 จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความสะอาดภายในพื้นที่ก่อสร้าง




รูปที่ 69 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำดื่ม




รูปที่ 70 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องส้วม



รูปที่ 71 ตรวจสอบสภาพคนงาน



รูปที่ 72 การใช้สารเคมีฉีดพ่นบริเวณโดยรอบบ้านพักคนงาน






รูปที่ 73 เจ้าหน้าที่ดูแลไม่ให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน




รูปที่ 74 ปิดปากภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิด





รูปที่ 75 บ้านพักคนงาน






รูปที่ 75 (ต่อ) บ้านพักคนงาน



รูปที่ 76 ที่พักสำหรับคนงาน



รูปที่ 77 การตอกบัตรลงเวลาทำงาน





รูปที่ 78 แฝงกันกันวัสดุตกหล่น



รูปที่ 79 การใช้ผ้าใบเพื่อป้องกันการกระเด็นหรือตกหล่นวัสดุ






รูปที่ 80 ทาวเวอร์ เครน




รูปที่ 81 อุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้น



รูปที่ 82 ป้ายสถิติอุบัติเหตุ



รูปที่ 83 จัดอบรมคนงานก่อนเข้าทำงาน



รูปที่ 84 นั่งร้าน บันได ขาหยั่ง หรือม้าขึ้น







รูปที่ 84 (ต่อ) นั่งร้าน บันได ขาหยั่ง หรือม้ายื่น





รูปที่ 85 เข็มขัดนิรภัย




รูปที่ 86 เลือกใช้เครื่องมือและวิธีดำเนินงานที่เหมาะสมและปลอดภัย





รูปที่ 87 จุครวมพล



รูปที่ 88 แผนผังเส้นทางอพยพหนีไฟ



รูปที่ 89 ถังดับเพลิงเคมี



รูปที่ 90 พื้นที่สูบบุหรี่