

ภาคผนวก ข-1

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1


ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 1 ภาพรั้วโครงการ

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 2 ภาพชุดรวมพล

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 3 ภาพการติดกระจกนูนในโครงการ

ภาพผนวก ข-1




รูปที่ 4 ภาพหัวรับน้ำดับเพลิง

ภาพผนวก ข-1



รูปที่ 5 ป้ายแสดงพิกัดความสูง

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 6 ป้ายจอดรถรณาดับเครื่องยนต์

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 7 ป้ายจำกัดความเร็วในการใช้รถในโครงการ

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 8 ภาพป้ายแสดงลูกศรลานจอดรถ

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 9 รูปสัณฐานบริเวณลานจอดรถ

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 10 รูปถ่ายจุดตรวจ

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 11 การทำงานของพนักงานทำความสะอาดบริเวณโครงการ

ภาคผนวก ข-1





รูปที่ 12 การทำงานของพนักงานทำความสะอาดห้องพัสดุฝอย

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 13 ภาพห้องพักขยะมูลฝอย

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 14 ภาพป้ายประชาสัมพันธ์

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 15 ภาพการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ภาพผนวก ข-1




รูปที่ 16 ภาพปล่อยระบายอากาศ

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 17 ภาพพื้นที่สีเขียว

ภาคผนวก ข-1






รูปที่ 18 ภาพการดูแลสวน

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 19 ภาพการดูแลความสะอาดของห้องสุขา

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 20 ภาพป้ายแสดงตำแหน่งที่อยู่

ภาพผนวก ข-1




รูปที่ 21 ไฟฉุกเฉิน

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 22 ระบบอัคคีภัย

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 23 ถังดับเพลิง

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 24 เครื่องจับควัน

ภาพผนวก ข-1





รูปที่ 25 กล้องวงจรปิด / CCTV

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 26 ภาพช่างอาคารตรวจเช็คระบบอัคคีภัย

ภาพผนวก ข-1



รูปที่ 27 ทางออกฉุกเฉิน

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 28 ภาพตรวจเช็คระบบไฟฟ้า

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 29 ภาพช่างตรวจสอบเช็คระบบปั้มน้ำ / ถ้ำรองน้ำ

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 30 ตัวอย่างการเก็บน้ำในสระ

ภาพผนวก ข-1



รูปที่ 31 สระว่ายน้ำ

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 32 ภาพการเขียนการใช้สระ

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 33 การทำความสะอาดสระ

ภาคผนวก ข-1






รูปที่ 34 ภาพอุปกรณ์ช่วยชีวิต

ภาพผนวก ข-1





รูปที่ 35 ป้ายแสดงความลึก

ภาพผนวก ข-1




รูปที่ 36 ภาพโครงสร้างสระว่ายน้ำและที่ล้างตัว

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 37 สระว่ายน้ำเวลากลางคืน

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 38 ภาพพื้นที่ส่วนกลาง

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 39 ภาพการฉีดแมลง

ภาคผนวก ข-1





รูปที่ 40 ภาพการตรวจสอบพื้นที่ส่วนกลาง

ภาพผนวกที่ ข -1




รูปที่ 41 สภาพปัจจุบัน

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 42 การใช้คีย์การ์ด

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 43 ภาพช่างเปลี่ยนหลอดไฟ

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 44 ภาพการดูแลเครื่องปรับอากาศ

ภาพผนวก ข-1



รูปที่ 45 ภาพพื้นที่โครงการตอนกลางคืน