



เอกสารแนบที่ 6


แผนฉุกเฉิน

แผนผังการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายในอาคารดิคอนโด ไมน์






Issued By : BS, [REDACTED]	Reviewed By : Sr.tceh [REDACTED]	Approved By : BM. [REDACTED]	Revision : 1 PROCEDURE : Fire Alarm	Effective Date : File : PROCEDURE
-------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------------



Issued By : Building Sup	Reviewed By : Sr.Tech	Approved By : Dept. Manager	Revision : 1 PROCEDURE : LIFT	Effective Date : File : PROCEDURE
-----------------------------	--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------






Issued By : BS.	Reviewed By : Sr. Tech	Approved By : BM.	Revision : 1 PROCEDURE : WATER FAILED	Effective Date : File : PROCEDURE
--------------------	---------------------------	----------------------	--	--------------------------------------

BUILDING AUTOMATION SYSTEM FAILED

(การขัดข้องของระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ)



Issued By : [REDACTED]
BS.


Reviewed By : [REDACTED]
Sr. Tech

Approved By : [REDACTED]
BM.

Revision : 1
PROCEDURE : BAS FAILED


Effective Date :
File : PROCEDURE

EMERGENCY PROCEDURE PIPING LEAK



Issued By : BS.	Reviewed By : Sr. Tech	Approved By : BM.	Revision : 1 PROCEDURE : PIPING LEAK	Effective Date : File : PROCEDURE
--------------------	---------------------------	----------------------	---	--------------------------------------

ขั้นตอนการส่งแบบตกแต่งพื้นที่เข้า



Issued By :
Site Supervisor



Reviewed By :
Site Engineering




Approved By :
Dept. Manager






Revision : 1
PROCEDURE : As-Built

Effective Date :
File : PROCEDURE


EMERGENCY PROCEDURE GAS LEAK



Issued By : 	Reviewed By : 	Approved By : 	Revision : 1	Effective Date :
Engineering	Site Engineering	Dept. Manager	PROCEDURE : GAS FAILED	File : PROCEDURE



Issued By :	Reviewed By :	Approved By :	Revision : 1.0	Effective Date :
BS. [REDACTED]	Sr.tech [REDACTED]	BM [REDACTED]	PROCEDURE : WATER LEAK	File : PROCEDURE



Issued By : BS.	Reviewed By : Sr.tecmh	Approved By : BM.	Revision : 1 PROCEDURE : Air Handling	Effective Date : File : Proceudule
--------------------	---------------------------	----------------------	--	---------------------------------------

เอกสารแนบที่ 7

บันทึกการตรวจสอบกล่องวงจรปิด

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BUILDING : Danda mine

Ref No : JLL-PM-EE-017/01

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR CCTV SYSTEM (ANALOG TYPE)

Rev. Date : 31/01/2015

EQUIPMENT NUMBER : DVR 02.

TYPE OF MAINTENANCE

M

2M

Q

H

Y

LOCATION : Canda A MDB Room PL.1

NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measurement	Status (N/AB/F)	Remarks
1	Check general condition/ ตรวจสอบสภาพทั่วไป	Q	-	N	
	Clean monitor/ ทำความสะอาดจอแสดงผล	Q	-	N	
2	Monitor no. <u>1</u>				
	Monitor no. _____				
	Monitor no. _____				
3	Check brightness, sharpen setting/ ตรวจสอบและปรับตั้งความคมชัดของภาพ	Q	-	N	
4	Check digital video record setting/ ตรวจสอบการปรับตั้งระบบการบันทึก	Q	-	N	
5	Check & clean cameras, lens / ตรวจสอบและทำความสะอาดกล้องและเลนส์	H	-	N	
	no. <u>01 - A 1/1</u> Location <u>หน้าห้อง ชั้น 1</u>			N	
	no. <u>02 - A 1/2</u> Location <u>หน้าห้อง 143/17</u>			N	
	no. <u>03 -</u> Location <u>-</u>			NA	จอขาว
	no. <u>04 -</u> Location <u>-</u>			NA	จอขาว
	no. <u>04 AF 2/1</u> Location <u>หน้าห้อง ชั้น 2</u>			N	
	no. <u>05 AF 2/2</u> Location <u>หน้าห้อง ชั้น 2</u>			N	
	no. <u>06 AF 2/3</u> Location <u>หน้าห้อง 143/43</u>			N	
	no. <u>07 AF 2/4</u> Location <u>หน้า ST 3 ชั้น 2</u>			N	
	no. <u>08 AF 3/1</u> Location <u>หน้าห้อง ชั้น 3</u>			N	
	no. <u>09 AF 3/2</u> Location <u>หน้าห้อง 143/59</u>			N	
	no. <u>10 AF 3/3</u> Location <u>หน้าห้อง 143/71</u>			N	
	no. <u>11 AF 3/4</u> Location <u>หน้า ST 3 ชั้น 3</u>			N	
	no. <u>12 AF 4/1</u> Location <u>หน้าห้อง ชั้น 4</u>			N	
	no. <u>13 AF 4/2</u> Location <u>หน้าห้อง 143/87</u>			N	
	no. <u>14 AF 4/3</u> Location <u>หน้าห้อง 143/99</u>			N	
	no. <u>15 AF 4/4</u> Location <u>หน้า ST 3 ชั้น 4</u>			N	
	no. _____ Location _____				
	no. _____ Location _____				
	no. _____ Location _____				
	no. _____ Location _____				
	no. _____ Location _____				
	no. _____ Location _____				
	no. _____ Location _____				
	no. _____ Location _____				
	no. _____ Location _____				
	no. _____ Location _____				
	no. _____ Location _____				
	no. _____ Location _____				

Comment :

Note:

1.) Ensure to disconnect power before touching any electrical parts/ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าก่อนสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้า

2.) Ensure to show warning signage at control panel/ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดป้ายแจ้ง"อยู่ระหว่างการบำรุงรักษา"ที่ตู้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

3.) N = Normal ; AB = Abnormal ; F = Fail

PM by : _____

Signature : _____

Date : 23 / 5 / 23

Verified by : _____

Signature : _____

Date : 23 / 5 / 23

Approved by : _____

Signature : _____

Date : 23/5/23

[illegible]



[illegible]