

เอกสารแนบที่ 5

รายงานบันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย

---

หน่วยงาน ดิคอนโค โคได้			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์
อาคาร A									5/1/66	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอร์รี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก๊ส	ปกติ	แก๊ส	ปกติ	แก๊ส			
1	L1A-10	/		/		/		หน้าอาคาร A		
2	L1A-4	/		/		/		Looby A		
3	L1A-2	/		/		/		ห้องนิติ		
4	L1A-2	/		/		/		ห้อง control		
5	L2A-14	/		/		/		ลานจอดรถอาคาร A		
6	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 1		
7	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 2		
8	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 3		
9	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 4		
10	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 5		
11	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 6		
12	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 7		
13	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 8		
14	L1A-8	/		/		/		ห้องมีรับวัน 1		
15	L1A-11	/		/		/		ห้อง MDB		
16	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 1-1		
17	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 1-2		
18	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 2-1		
19	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 2-2		
20	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 3-1		
21	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 3-2		
22	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 4-1		
23	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 4-2		
24	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 5-1		
25	LP2A-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 5-2		
26	LP2A-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 6-1		
27	LP2A-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 6-2		
28	LP2A-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 7-1		
29	LP2A-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 7-2		
30	LP2A-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 8-1		
หมายเหตุ										
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง		ผู้จัดการอาคาร						
ลงชื่อ		ลงชื่อ		ลงชื่อ						
	5/1/66		5/1/66		5/1/66					

หน่วยงาน ดิคอนโค โคได้			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์
อาคาร A									5/1/66	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอร์รี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก๊ส	ปกติ	แก๊ส	ปกติ	แก๊ส			
31	LP2A-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 8-2		
32	LP2A-2	/		/		/		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 1		
33	LP2A-2	/		/		/		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 2		
34	LP2A-2	/		/		/		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 3		
35	LP2A-2	/		/		/		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 4		
36	LP2A-4	/		/		/		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 5		
37	LP2A-4	/		/		/		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 6		
38	LP2A-4	/		/		/		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 7		
39	LP2A-4	/		/		/		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 8		
40	12A-6	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 1		
41	LP2A-8	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 2		
42	LP2A-8	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 3		
43	LP2A-8	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 4		
44	LP2A-10	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 5		
45	LP2A-10	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 6		
46	LP2A-10	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 7		
47	LP2A-10	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 8		
48	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 1		
49	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 2		
50	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 3		
51	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 4		
52	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 5		
53	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 6		
54	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 7		
55	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 8		
56	12A-24	/		/		/		ทางออกอาคาร		
57	LRA-4	/		/		/		ห้องเครื่องลิฟ A		
58	LRA-4	/		/		/		ห้องมีอาคารไฟฟ้า A		
หมายเหตุ										
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง		ผู้จัดการอาคาร						
ลงชื่อ		ลงชื่อ		ลงชื่อ						
	5/1/66		5/1/66		5/1/66					

หน่วยงาน ตีคอนโด โคโค		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	
อาคาร B								5/1/66 EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	LP2B-26	/		/		/		หน้าอาคาร B	
2	LB1-20	/		/		/		ห้องมี ชั้น 1	
3	LB1-20	/		/		/		ห้อง MOB	
4	LB2-28	/		/		/		ลานจอดรถอาคาร B1	
5	LB2-28	/		/		/		ลานจอดรถอาคาร B2	
6	LB2-14	/		/		/		ห้องครัวหญิง	
7	LB2-14	/		/		/		ห้องครัวชาย	
8	LB2-12	/		/		/		ห้องฟิตเนส	
9	LB2-12	/		/		/		ห้องสมุด	
10	LB2-28	/		/		/		ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	
11	LP2B-24	/		/		/		ทางเดินชั้น 1-1	
12	LP2-24	/		/		/		ทางเดินชั้น 1-2	
13	LP1B-10	/		/		/		ทางเดินชั้น 2-1	
14	LP1B-10	/		/		/		ทางเดินชั้น 2-2	
15	LP1B-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 3-1	
16	LP1B-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 3-2	
17	LP1B-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 4-1	
18	LP1B-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 4-2	
19	LP1B-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 5-1	
20	LP1B-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 5-2	
21	LP1B-8	/		/		/		ทางเดินชั้น 6-1	
22	LP1B-8	/		/		/		ทางเดินชั้น 6-2	
23	LP1B-8	/		/		/		ทางเดินชั้น 7-1	
24	LP1B-8	/		/		/		ทางเดินชั้น 7-2	
25	LP1B-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 8-1	
26	LP1B-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 8-2	
27	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟท์ ชั้น 1	
28	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟท์ ชั้น 2	
29	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟท์ ชั้น 3	
30	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟท์ ชั้น 4	
หมายเหตุ									
<div>ผู้ตรวจเช็ค</div> <div>หัวหน้าช่าง</div> <div>ผู้จัดการอาคาร</div> <div>ลงชื่อ</div> <div>ลงชื่อ</div> <div>ลงชื่อ</div> <div>5/1/66</div> <div>5/1/66</div> <div>5/1/66</div>									

หน่วยงาน ตีคอนโด โคโค		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	
อาคาร B								5/1/66 EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟท์ ชั้น 5	
32	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟท์ ชั้น 6	
33	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟท์ ชั้น 7	
34	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟท์ ชั้น 8	
35	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น 1	
36	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น 2	
37	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น 3	
38	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น 4	
39	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น 5	
40	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น 6	
41	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น 7	
42	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น 8	
43	LB2-2	/		/		/		ทางออกอาคาร	
44	LB2-1	/		/		/		ห้องปั๊มอาคาร	
45	LB2-1	/		/		/		ห้องเครื่องลิฟท์	
46	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น 1	
47	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น 2	
48	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น 3	
49	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น 4	
50	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น 5	
51	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น 6	
52	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น 7	
53	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น 8	
54	LB1-22	/		/		/		ซาวีไฟฟ้า ชั้น 1	
55	LB1-22	/		/		/		ซาวีไฟฟ้า ชั้น 2	
56	LB1-22	/		/		/		ซาวีไฟฟ้า ชั้น 3	
57	LB1-22	/		/		/		ซาวีไฟฟ้า ชั้น 4	
58	LB1-22	/		/		/		ซาวีไฟฟ้า ชั้น 5	
59	LB1-22	/		/		/		ซาวีไฟฟ้า ชั้น 6	
60	LB1-22	/		/		/		ซาวีไฟฟ้า ชั้น 7	
หมายเหตุ									
<div>ผู้ตรวจเช็ค</div> <div>หัวหน้าช่าง</div> <div>ผู้จัดการอาคาร</div> <div>ลงชื่อ</div> <div>ลงชื่อ</div> <div>ลงชื่อ</div> <div>5/1/66</div> <div>5/1/66</div> <div>5/1/66</div>									



[illegible]

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยี				ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ 5/1/66	
อาคาร A				รหัสอุปกรณ์ FE					

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอร์รี่		สภาวะแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FEA01	✓		✓		✓		ST1 ชั้น1	
2	FEA02	✓		✓		✓		ST1 ชั้น2	
3	FEA03	✓		✓		✓		ST2 ชั้น2	
4	FEA04	✓		✓		✓		ST1 ชั้น3	
5	FEA05	✓		✓		✓		ST2 ชั้น3	
6	FEA06	✓		✓		✓		ST1 ชั้น4	
7	FEA07	✓		✓		✓		ST2 ชั้น4	
8	FEA08	✓		✓		✓		ST1 ชั้น5	
9	FEA09	✓		✓		✓		ST2 ชั้น5	
10	FEA10	✓		✓		✓		ST1 ชั้น6	
11	FEA11	✓		✓		✓		ST2 ชั้น6	
12	FEA12	✓		✓		✓		ST1 ชั้น7	
13	FEA13	✓		✓		✓		ST2 ชั้น7	
14	FEA14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น8	
15	FEA15	✓		✓		✓		ST2 ชั้น8	
16	FEA16	✓		✓		✓		ST1 ชั้นลาดฟ้า	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ 5/1/66

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ 5/1/66

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ 5/1/66



หน่วยงาน ดิเคอนโด โคได้		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ 5/1/66 รหัสอุปกรณ์ FE	
อาคาร B		ไฟสว่าง/แบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FE B 01	/		/		/		ST1 ชั้น1	
2	FE B 02	/		/		/		ST1 ชั้น2	
3	FE B 03	/		/		/		ST2 ชั้น2	
4	FE B 04	/		/		/		ST1 ชั้น3	
5	FE B 05	/		/		/		ST2 ชั้น3	
6	FE B 06	/		/		/		ST1 ชั้น4	
7	FE B 07	/		/		/		ST2 ชั้น4	
8	FE B 08	/		/		/		ST1 ชั้น5	
9	FE B 09	/		/		/		ST2 ชั้น5	
10	FE B 10	/		/		/		ST1 ชั้น6	
11	FE B 11	/		/		/		ST2 ชั้น6	
12	FE B 12	/		/		/		ST1 ชั้น7	
13	FE B 13	/		/		/		ST2 ชั้น7	
14	FE B 14	/		/		/		ST1 ชั้น8	
15	FE B 15	/		/		/		ST2 ชั้น8	
16	FE B 16	/		/		/		ST1 ชั้นลาดฟ้า	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค [Signature] ลงชื่อ 5/1/66

ผู้บันทึก [Signature] ลงชื่อ 5/1/66

ผู้ [Signature] ลงชื่อ 5/1/66

หน่วยงาน ดิเคอนโด โคได้		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ 5/1/66 รหัสอุปกรณ์				
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/ก๊วยแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCA01-001	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCA01-002	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCA02-001	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCA02-002	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCA03-001	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCA03-002	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCA04-001	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCA04-002	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCA05-001	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCA05-002	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCA06-001	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCA06-002	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCA07-001	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCA07-002	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCA08-001	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCA08-002	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-LS-001	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-LS-002	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-LS-003	/		/		/		/		/		/		/		/	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค [Signature] ลงชื่อ 5/1/66

ผู้บันทึก [Signature] ลงชื่อ 5/1/66

ผู้ [Signature] ลงชื่อ 5/1/66

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020





บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


บริหารงานโดย บริษัท พลัส หรือเพอร์ตี จำกัด




หน่วยงาน ดิคอนโด โคได้		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 5/2/66	EL
อาคาร B		รหัสนี้						EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	LP2B-26	/		/		/		หน้าอาคาร B	
2	LB1-20	/		/		/		ห้องมีม ชั้น 1	
3	LB1-20	/		/		/		หลัง MDB	
4	LB2-28	/		/		/		ลานจอดรถอาคาร B1	
5	LB2-28	/		/		/		ลานจอดรถอาคาร B2	
6	LB2-14	/		/		/		ห้องน้ำหญิง	
7	LB2-14	/		/		/		ห้องน้ำชาย	
8	LB2-12	/		/		/		ห้องพิเศษ	
9	LB2-12	/		/		/		ห้องสุขา	
10	LB2-28	/		/		/		ห้องมีมระหว่างน้ำ	
11	LP2B-24	/		/		/		ทางเดินชั้น 1-1	
12	LP2-24	/		/		/		ทางเดินชั้น 1-2	
13	LP1B-10	/		/		/		ทางเดินชั้น 2-1	
14	LP1B-10	/		/		/		ทางเดินชั้น 2-2	
15	LP1B-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 3-1	
16	LP1B-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 3-2	
17	LP1B-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 4-1	
18	LP1B-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 4-2	
19	LP1B-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 5-1	
20	LP1B-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 5-2	
21	LP1B-8	/		/		/		ทางเดินชั้น 6-1	
22	LP1B-8	/		/		/		ทางเดินชั้น 6-2	
23	LP1B-8	/		/		/		ทางเดินชั้น 7-1	
24	LP1B-8	/		/		/		ทางเดินชั้น 7-2	
25	LP1B-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 8-1	
26	LP1B-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 8-2	
27	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟท์ ชั้น 1	
28	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟท์ ชั้น 2	
29	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟท์ ชั้น 3	
30	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟท์ ชั้น 4	


ผู้ตรวจเช็ค  
ลงชื่อ  5/2/66


หัวหน้าช่าง  
ลงชื่อ  5/2/66

ผู้จัดการอาคาร  
ลงชื่อ  5/2/66

หน่วยงาน ดิคอนโด โคได้		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 5/2/66	EL
อาคาร B		รหัสนี้						EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟท์ ชั้น 5	
32	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟท์ ชั้น 6	
33	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟท์ ชั้น 7	
34	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟท์ ชั้น 8	
35	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น 1	
36	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น 2	
37	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น 3	
38	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น 4	
39	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น 5	
40	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น 6	
41	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น 7	
42	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น 8	
43	LB2-2	/		/		/		ทางออกอาคาร	
44	LB2-1	/		/		/		ห้องมีมอาคาร	
45	LB2-1	/		/		/		ห้องเครื่องลิฟท์	
46	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น 1	
47	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น 2	
48	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น 3	
49	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น 4	
50	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น 5	
51	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น 6	
52	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น 7	
53	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น 8	
54	LB1-22	/		/		/		ชาร์จอไฟฟ้าชั้น 1	
55	LB1-22	/		/		/		ชาร์จอไฟฟ้าชั้น 2	
56	LB1-22	/		/		/		ชาร์จอไฟฟ้าชั้น 3	
57	LB1-22	/		/		/		ชาร์จอไฟฟ้าชั้น 4	
58	LB1-22	/		/		/		ชาร์จอไฟฟ้าชั้น 5	
59	LB1-22	/		/		/		ชาร์จอไฟฟ้าชั้น 6	
60	LB1-22	/		/		/		ชาร์จอไฟฟ้าชั้น 7	

ผู้ตรวจเช็ค  
ลงชื่อ  5/2/66

หัวหน้าช่าง  
ลงชื่อ  5/2/66

ผู้จัดการอาคาร  
ลงชื่อ  5/2/66

[illegible]

หน่วยงาน ดิลอบโด โตโต้		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ ๕/2/๕๕		รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเดือรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FEA01	/		/		/		ST1 ชั้น1	
2	FEA02	/		/		/		ST1 ชั้น2	
3	FEA03	/		/		/		ST2 ชั้น2	
4	FEA04	/		/		/		ST1 ชั้น3	
5	FEA05	/		/		/		ST2 ชั้น3	
6	FEA06	/		/		/		ST1 ชั้น4	
7	FEA07	/		/		/		ST2 ชั้น4	
8	FEA08	/		/		/		ST1 ชั้น5	
9	FEA09	/		/		/		ST2 ชั้น5	
10	FEA10	/		/		/		ST1 ชั้น6	
11	FEA11	/		/		/		ST2 ชั้น6	
12	FEA12	/		/		/		ST1 ชั้น7	
13	FEA13	/		/		/		ST2 ชั้น7	
14	FEA14	/		/		/		ST1 ชั้น8	
15	FEA15	/		/		/		ST2 ชั้น8	
16	FEA16	/		/		/		ST1 ชั้นลาดฟ้า	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

๕/๒/๕๕

๕/๒/๕๕

๕/๒/๕๕



หน่วยงาน ดิเคอนโต โคโด้		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ 6/2/66				
อาคาร A												รหัสอุปกรณ์				
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/อุปกรณ์		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCA01-001	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCA01-002	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCA02-001	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCA02-002	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCA03-001	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCA03-002	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCA04-001	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCA04-002	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCA05-001	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCA05-002	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCA06-001	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCA06-002	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCA07-001	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCA07-002	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCA08-001	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCA08-002	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-LS-001	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-LS-002	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-LS-003	/		/		/		/		/		/		/		/	
หมายเหตุ																
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง					ผู้จัดการอาคาร									
ลงชื่อ 6/2/66		ลงชื่อ 6/2/66					ลงชื่อ 6/2/66									

หน่วยงาน ดิเคอนโต โคโด้		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ 6/2/66				
อาคาร B												รหัสอุปกรณ์				
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/อุปกรณ์		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCB01-001	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCB01-002	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCB02-001	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCB02-002	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCB03-001	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCB03-002	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCB04-001	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCB04-002	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCB05-001	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCB05-002	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCB06-001	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCB06-002	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCB07-001	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCB07-002	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCB08-001	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHCB08-002	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-LS-004	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC-LS-005	/		/		/		/		/		/		/		/	
หมายเหตุ																
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง					ผู้จัดการอาคาร									
ลงชื่อ 6/2/66		ลงชื่อ 6/2/66					ลงชื่อ 6/2/66									




หน่วยงาน ดิเคอนโค โคเค่		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ 6/2/66		รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอร์รี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FE B 01	✓		✓		✓		ST1 ชั้น1	
2	FE B 02	✓		✓		✓		ST1 ชั้น2	
3	FE B 03	✓		✓		✓		ST2 ชั้น2	
4	FE B 04	✓		✓		✓		ST1 ชั้น3	
5	FE B 05	✓		✓		✓		ST2 ชั้น3	
6	FE B 06	✓		✓		✓		ST1 ชั้น4	
7	FE B 07	✓		✓		✓		ST2 ชั้น4	
8	FE B 08	✓		✓		✓		ST1 ชั้น5	
9	FE B 09	✓		✓		✓		ST2 ชั้น5	
10	FE B 10	✓		✓		✓		ST1 ชั้น6	
11	FE B 11	✓		✓		✓		ST2 ชั้น6	
12	FE B 12	✓		✓		✓		ST1 ชั้น7	
13	FE B 13	✓		✓		✓		ST2 ชั้น7	
14	FE B 14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น8	
15	FE B 15	✓		✓		✓		ST2 ชั้น8	
16	FE B 16	✓		✓		✓		ST1 ชั้นศาลฟ้า	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ


  

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ 


6 / 2 / 66

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ 

6 / 2 / 66

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ 

6 / 2 / 66

หน่วยงาน		คิตคอนโด โคโค		ใบตรวจเช็คผู้ดับเพลิง								วันที่ตรวจสอบ		รหัสอุปกรณ์		
อาคาร		A										6/5/66				
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กฏญ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCA01-001	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA01-002	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA02-001	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA02-002	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA03-001	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA03-002	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA04-001	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA04-002	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA05-001	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA05-002	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA06-001	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA06-002	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA07-001	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA07-002	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA08-001	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA08-002	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-LS-001	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-LS-002	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-LS-003	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
หมายเหตุ																
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง		ผู้จัดอาคาร												
ลงชื่อ		ลงชื่อ		ลงชื่อ												
6/5/66		6/5/66		6/5/66												

หน่วยงาน		คิตคอนโด โคโค		ใบตรวจเช็คผู้ดับเพลิง								วันที่ตรวจสอบ		รหัสอุปกรณ์		
อาคาร		B										6/3/66				
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กฏญ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCB01-001	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCB01-002	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCB02-001	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCB02-002	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCB03-001	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCB03-002	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCB04-001	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCB04-002	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCB05-001	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCB05-002	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCB06-001	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCB06-002	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCB07-001	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCB07-002	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCB08-001	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCB08-002	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-LS-004	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-LS-005	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
หมายเหตุ																
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง		ผู้จัดอาคาร												
ลงชื่อ		ลงชื่อ		ลงชื่อ												
6/3/66		6/3/66		6/3/66												



หน่วยงาน ดิเคอบโด โคโค		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 5/8/66	รหัสอุปกรณ์ EL .....
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเดือรี		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	LP2B-26	✓		✓		✓		หน้าอาคาร B	
2	LB1-20	✓		✓		✓		ห้องโถง ชั้น 1	
3	LB1-20	✓		✓		✓		ห้อง MDB	
4	LB2-28	✓		✓		✓		สวิตช์อาคาร B1	
5	LB2-28	✓		✓		✓		สวิตช์อาคาร B2	
6	LB2-14	✓		✓		✓		ห้องน้ำดื่ม	
7	LB2-14	✓		✓		✓		ห้องน้ำชาย	
8	LB2-12	✓		✓		✓		ห้องฟิตเนส	
9	LB2-12	✓		✓		✓		ห้องสมุด	
10	LB2-28	✓		✓		✓		ห้องเก็บขยะ	
11	LP2B-24	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1-1	
12	LP2-24	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1-2	
13	LP1B-10	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2-1	
14	LP1B-10	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2-2	
15	LP1B-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3-1	
16	LP1B-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3-2	
17	LP1B-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4-1	
18	LP1B-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4-2	
19	LP1B-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5-1	
20	LP1B-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5-2	
21	LP1B-8	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6-1	
22	LP1B-8	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6-2	
23	LP1B-8	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7-1	
24	LP1B-8	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7-2	
25	LP1B-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8-1	
26	LP1B-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8-2	
27	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ ชั้น 1	
28	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ ชั้น 2	
29	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ ชั้น 3	
30	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ ชั้น 4	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค  
ลงชื่อ [Signature]  
5/8/66

หัวหน้าช่าง  
ลงชื่อ [Signature]  
6/8/66

ผู้จัดการอาคาร  
ลงชื่อ [Signature]  
6/8/66

หน่วยงาน ดิเคอบโด โคโค		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 5/8/66	รหัสอุปกรณ์ EL .....
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเดือรี		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ ชั้น 5	
32	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ ชั้น 6	
33	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ ชั้น 7	
34	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ ชั้น 8	
35	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 1	
36	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 2	
37	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 3	
38	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 4	
39	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 5	
40	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 6	
41	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 7	
42	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 8	
43	LB2-2	✓		✓		✓		ทางออกอาคาร	
44	LB2-1	✓		✓		✓		ห้องเก็บขยะ	
45	LB2-1	✓		✓		✓		ห้องเครื่องลิฟท์	
46	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 1	
47	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 2	
48	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 3	
49	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 4	
50	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 5	
51	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 6	
52	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 7	
53	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 8	
54	LB1-22	✓		✓		✓		ชาร์จอไฟ ชั้น 1	
55	LB1-22	✓		✓		✓		ชาร์จอไฟ ชั้น 2	
56	LB1-22	✓		✓		✓		ชาร์จอไฟ ชั้น 3	
57	LB1-22	✓		✓		✓		ชาร์จอไฟ ชั้น 4	
58	LB1-22	✓		✓		✓		ชาร์จอไฟ ชั้น 5	
59	LB1-22	✓		✓		✓		ชาร์จอไฟ ชั้น 6	
60	LB1-22	✓		✓		✓		ชาร์จอไฟ ชั้น 7	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค  
ลงชื่อ [Signature]  
5/8/66

หัวหน้าช่าง  
ลงชื่อ [Signature]  
6/8/66

ผู้จัดการอาคาร  
ลงชื่อ [Signature]  
6/8/66



บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

หน่วยงาน ดิออนโต โคได้		ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์
อาคาร A								5/3/66	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเดือรี		สภาพแบบเดือรี		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	LP2A-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
32	LP2A-2	✓		✓		✓		ซาริปไฟฟ้าชั้น 1	
33	LP2A-2	✓		✓		✓		ซาริปไฟฟ้าชั้น 2	
34	LP2A-2	✓		✓		✓		ซาริปไฟฟ้าชั้น 3	
35	LP2A-2	✓		✓		✓		ซาริปไฟฟ้าชั้น 4	
36	LP2A-4	✓		✓		✓		ซาริปไฟฟ้าชั้น 5	
37	LP2A-4	✓		✓		✓		ซาริปไฟฟ้าชั้น 6	
38	LP2A-4	✓		✓		✓		ซาริปไฟฟ้าชั้น 7	
39	LP2A-4	✓		✓		✓		ซาริปไฟฟ้าชั้น 8	
40	12A-6	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 1	
41	LP2A-8	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 2	
42	LP2A-8	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 3	
43	LP2A-8	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 4	
44	LP2A-10	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 5	
45	LP2A-10	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 6	
46	LP2A-10	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 7	
47	LP2A-10	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 8	
48	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 1	
49	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 2	
50	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 3	
51	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 4	
52	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 5	
53	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 6	
54	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 7	
55	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 8	
56	12A-24	✓		✓		✓		ทางออกอาคาร	
57	LRA-4	✓		✓		✓		ห้องเครื่องลิฟ A	
58	LRA-4	✓		✓		✓		ห้องมีอาคาร A	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ                     

5/3/66

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ                     

6/3/66

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ                     

6/3/66

หน่วยงาน ดิออนโต โคได้		ไฟฉุกเฉิน (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์
อาคาร A								5/3/66	FE
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเดือรี		สภาพแบบเดือรี		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FEA01	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 1	
2	FEA02	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 2	
3	FEA03	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 2	
4	FEA04	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 3	
5	FEA05	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 3	
6	FEA06	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 4	
7	FEA07	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 4	
8	FEA08	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 5	
9	FEA09	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 5	
10	FEA10	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 6	
11	FEA11	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 6	
12	FEA12	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 7	
13	FEA13	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 7	
14	FEA14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 8	
15	FEA15	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 8	
16	FEA16	✓		✓		✓		ST1 ชั้นอาคาร	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ                     

5/3/66

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ                     

6/3/66

ผู้จัดการอาคาร


ลงชื่อ                     


6/3/66




หน่วยงาน ดิเคอนโด โคได้		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ 5/3/66 รหัสอุปกรณ์ FE	
อาคาร B		ไฟสว่างแบบเคอร์รี่		สภาวะแบบเคอร์รี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ/รหัสเคอร์รี่	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FE B 01	✓		✓		✓		ST1 ชั้น1	
2	FE B 02	✓		✓		✓		ST1 ชั้น2	
3	FE B 03	✓		✓		✓		ST2 ชั้น2	
4	FE B 04	✓		✓		✓		ST1 ชั้น3	
5	FE B 05	✓		✓		✓		ST2 ชั้น3	
6	FE B 06	✓		✓		✓		ST1 ชั้น4	
7	FE B 07	✓		✓		✓		ST2 ชั้น4	
8	FE B 08	✓		✓		✓		ST1 ชั้น5	
9	FE B 09	✓		✓		✓		ST2 ชั้น5	
10	FE B 10	✓		✓		✓		ST1 ชั้น6	
11	FE B 11	✓		✓		✓		ST2 ชั้น6	
12	FE B 12	✓		✓		✓		ST1 ชั้น7	
13	FE B 13	✓		✓		✓		ST2 ชั้น7	
14	FE B 14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น8	
15	FE B 15	✓		✓		✓		ST2 ชั้น8	
16	FE B 16	✓		✓		✓		ST1 ชั้นตาดฟ้า	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค  
 ลงชื่อ 

หัวหน้าช่าง  
 ลงชื่อ 

ผู้จัดการอาคาร  
 ลงชื่อ 

5 / 3 / 66


6 / 3 / 66

6 / 3 / 66




หน่วยงาน ติดคอนโด โคได้		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	
อาคาร A		ไฟสว่างเบตเตอร์		สภาพเบตเตอร์		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	L1A-10	✓		✓		✓		หน้าอาคาร A	
2	L1A-4	✓		✓		✓		Looby A	
3	L1A-2	✓		✓		✓		ห้องนิติ	
4	L1A-2	✓		✓		✓		ห้อง control	
5	L2A-14	✓		✓		✓		ลานจอดรถอาคาร A	
6	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 1	
7	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 2	
8	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 3	
9	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 4	
10	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 5	
11	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 6	
12	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 7	
13	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 8	
14	L1A-8	✓		✓		✓		ห้องบันไดชั้น 1	
15	L1A-11	✓		✓		✓		ห้อง MDB	
16	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1-1	
17	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1-2	
18	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2-1	
19	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2-2	
20	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3-1	
21	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3-2	
22	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4-1	
23	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4-2	
24	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5-1	
25	LP2A-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5-2	
26	LP2A-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6-1	
27	LP2A-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6-2	
28	LP2A-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7-1	
29	LP2A-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7-2	
30	LP2A-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8-1	


ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ 

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ 

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ 

วันที่ 7 / 4 / 66

หน่วยงาน ดิเคอนโต โคได้		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	วันที่ติดตั้ง
อาคาร A		ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	LP2A-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2	
32	LP2A-2	✓		✓		✓		ซาร์ปไฟฟ้าชั้น 1	
33	LP2A-2	✓		✓		✓		ซาร์ปไฟฟ้าชั้น 2	
34	LP2A-2	✓		✓		✓		ซาร์ปไฟฟ้าชั้น 3	
35	LP2A-2	✓		✓		✓		ซาร์ปไฟฟ้าชั้น 4	
36	LP2A-4	✓		✓		✓		ซาร์ปไฟฟ้าชั้น 5	
37	LP2A-4	✓		✓		✓		ซาร์ปไฟฟ้าชั้น 6	
38	LP2A-4	✓		✓		✓		ซาร์ปไฟฟ้าชั้น 7	
39	LP2A-4	✓		✓		✓		ซาร์ปไฟฟ้าชั้น 8	
40	12A-6	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 1	
41	LP2A-8	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 2	
42	LP2A-8	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 3	
43	LP2A-8	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 4	
44	LP2A-10	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 5	
45	LP2A-10	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 6	
46	LP2A-10	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 7	
47	LP2A-10	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 8	
48	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 1	
49	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 2	
50	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 3	
51	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 4	
52	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 5	
53	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 6	
54	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 7	
55	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 8	
56	12A-24	✓		✓		✓		ทางออกอาคาร	
57	LRA-4	✓		✓		✓		ห้องเครื่องลิฟท์ A	
58	LRA-4	✓		✓		✓		ห้องปั๊มอาคาร A	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

5.4.16

4.4.16

7.4.16

หน่วยงาน ดิคอนโค โคได้		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	EL
อาคาร B								รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเดือรี		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	LP2B-26	✓		✓		✓		หน้าอาคาร B	
2	LB1-20	✓		✓		✓		ห้องปั๊ม ชั้น 1	
3	LB1-20	✓		✓		✓		ห้อง MDB	
4	LB2-28	✓		✓		✓		ลานจอดรถอาคาร B1	
5	LB2-26	✓		✓		✓		ลานจอดรถอาคาร B2	
6	LB2-14	✓		✓		✓		ห้องแม่เหล็ก	
7	LB2-14	✓		✓		✓		ห้องน้ำชาย	
8	LB2-12	✓		✓		✓		ห้องฟิตเนส	
9	LB2-12	✓		✓		✓		ห้องสมุด	
10	LB2-26	✓		✓		✓		ห้องโถงระหว่างบันได	
11	LP2B-24	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1-1	
12	LP2-24	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1-2	
13	LP1B-10	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2-1	
14	LP1B-10	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2-2	
15	LP1B-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3-1	
16	LP1B-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3-2	
17	LP1B-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4-1	
18	LP1B-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4-2	
19	LP1B-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5-1	
20	LP1B-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5-2	
21	LP1B-8	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6-1	
22	LP1B-8	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6-2	
23	LP1B-8	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7-1	
24	LP1B-8	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7-2	
25	LP1B-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8-1	
26	LP1B-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8-2	
27	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ ชั้น 1	
28	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ ชั้น 2	
29	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ ชั้น 3	
30	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ ชั้น 4	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง		ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ		ลงชื่อ		ลงชื่อ					
	5, 4, 1, 66		5, 4, 1, 66		7, 4, 1, 66				

หน่วยงาน ดิคอนโค โคได้		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	EL
อาคาร B								รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเดือรี		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ ชั้น 5	
32	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ ชั้น 6	
33	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ ชั้น 7	
34	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ ชั้น 8	
35	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 1	
36	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 2	
37	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 3	
38	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 4	
39	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 5	
40	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 6	
41	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 7	
42	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 8	
43	LB2-2	✓		✓		✓		ทางออกอาคาร	
44	LB2-1	✓		✓		✓		ห้องโถงอาคาร	
45	LB2-1	✓		✓		✓		ห้องเครื่องลิฟต์	
46	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 1	
47	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 2	
48	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 3	
49	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 4	
50	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 5	
51	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 6	
52	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 7	
53	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 8	
54	LB1-22	✓		✓		✓		ซาวีไฟฟ้าชั้น 1	
55	LB1-22	✓		✓		✓		ซาวีไฟฟ้าชั้น 2	
56	LB1-22	✓		✓		✓		ซาวีไฟฟ้าชั้น 3	
57	LB1-22	✓		✓		✓		ซาวีไฟฟ้าชั้น 4	
58	LB1-22	✓		✓		✓		ซาวีไฟฟ้าชั้น 5	
59	LB1-22	✓		✓		✓		ซาวีไฟฟ้าชั้น 6	
60	LB1-22	✓		✓		✓		ซาวีไฟฟ้าชั้น 7	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง		ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ		ลงชื่อ		ลงชื่อ					
	5, 4, 1, 66		5, 4, 1, 66		7, 4, 1, 66				



บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

หน่วยงาน ดิเคอนโค โคโด้		อาคาร B		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ 5/4/66 รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเดือรี		สภาพแปดเดือรี		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FE B 01	✓		✓		✓		ST1 ชั้น1	
2	FE B 02	✓		✓		✓		ST1 ชั้น2	
3	FE B 03	✓		✓		✓		ST2 ชั้น2	
4	FE B 04	✓		✓		✓		ST1 ชั้น3	
5	FE B 05	✓		✓		✓		ST2 ชั้น3	
6	FE B 06	✓		✓		✓		ST1 ชั้น4	
7	FE B 07	✓		✓		✓		ST2 ชั้น4	
8	FE B 08	✓		✓		✓		ST1 ชั้น5	
9	FE B 09	✓		✓		✓		ST2 ชั้น5	
10	FE B 10	✓		✓		✓		ST1 ชั้น6	
11	FE B 11	✓		✓		✓		ST2 ชั้น6	
12	FE B 12	✓		✓		✓		ST1 ชั้น7	
13	FE B 13	✓		✓		✓		ST2 ชั้น7	
14	FE B 14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น8	
15	FE B 15	✓		✓		✓		ST2 ชั้น8	
16	FE B 16	✓		✓		✓		ST1 ชั้นคาดฟ้า	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ [Signature] 5/4/66

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ [Signature] 5/4/66

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ [Signature] 5/4/66

หน่วยงาน ดิเคอนโค โคโด้		อาคาร A		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง								วันที่ตรวจสอบ 6/4/66 รหัสอุปกรณ์				
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/ก๊วยแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCA01-001	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA01-002	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA02-001	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA02-002	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA03-001	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA03-002	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA04-001	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA04-002	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA05-001	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA05-002	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA06-001	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CA06-002	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA07-001	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA07-002	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA08-001	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA08-002	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-LS-001	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-LS-002	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-LS-003	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ [Signature] 6/4/66

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ [Signature] 6/4/66

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ [Signature] 6/4/66






หน่วยงาน ดิคอนโต โคได้		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	5/5/66 EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก๊ส	ปกติ	แก๊ส	ปกติ	แก๊ส		
1	L1A-10	✓		✓		✓		หน้าอาคาร A	
2	L1A-4	✓		✓		✓		Lobby A	
3	L1A-2	✓		✓		✓		ห้องบันได	
4	L1A-2	✓		✓		✓		ห้อง control	
5	L2A-14	✓		✓		✓		ลานจอดรถอาคาร A	
6	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 1	
7	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 2	
8	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 3	
9	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 4	
10	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 5	
11	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 6	
12	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 7	
13	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 8	
14	L1A-8	✓		✓		✓		ห้องวีรชน 1	
15	L1A-11	✓		✓		✓		ห้อง MDB	
16	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1-1	
17	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1-2	
18	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2-1	
19	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2-2	
20	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3-1	
21	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3-2	
22	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4-1	
23	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4-2	
24	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5-1	
25	LP2A-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5-2	
26	LP2A-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6-1	
27	LP2A-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6-2	
28	LP2A-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7-1	
29	LP2A-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7-2	
30	LP2A-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8-1	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง		ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ	5/5/66	ลงชื่อ	5/5/66	ลงชื่อ	5/5/66				


หน่วยงาน ดิคอนโต โคได้		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	5/5/66 EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก๊ส	ปกติ	แก๊ส	ปกติ	แก๊ส		
31	LP2A-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8-2	
32	LP2A-2	✓		✓		✓		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 1	
33	LP2A-2	✓		✓		✓		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 2	
34	LP2A-2	✓		✓		✓		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 3	
35	LP2A-2	✓		✓		✓		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 4	
36	LP2A-4	✓		✓		✓		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 5	
37	LP2A-4	✓		✓		✓		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 6	
38	LP2A-4	✓		✓		✓		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 7	
39	LP2A-4	✓		✓		✓		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 8	
40	12A-6	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 1	
41	LP2A-8	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 2	
42	LP2A-8	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 3	
43	LP2A-8	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 4	
44	LP2A-10	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 5	
45	LP2A-10	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 6	
46	LP2A-10	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 7	
47	LP2A-10	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 8	
48	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 1	
49	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 2	
50	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 3	
51	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 4	
52	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 5	
53	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 6	
54	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 7	
55	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 8	
56	12A-24	✓		✓		✓		ทางออกอาคาร	
57	LRA-4	✓		✓		✓		ห้องเครื่องลิฟ A	
58	LRA-4	✓		✓		✓		ห้องปั๊มอาคาร A	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง		ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ	5/5/66	ลงชื่อ	5/5/66	ลงชื่อ	5/5/66				




หน่วยงาน ดิคอนโด โคได้		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	LP2B-26	✓		✓		✓		หน้าอาคาร B	
2	LB1-20	✓		✓		✓		ห้องปั๊ม ชั้น 1	
3	LB1-20	✓		✓		✓		ห้อง MDB	
4	LB2-28	✓		✓		✓		ลานจอดรถอาคาร B1	
5	LB2-28	✓		✓		✓		ลานจอดรถอาคาร B2	
6	LB2-14	✓		✓		✓		ห้องบันได	
7	LB2-14	✓		✓		✓		ห้องบันได	
8	LB2-12	✓		✓		✓		ห้องที่จอดรถ	
9	LB2-12	✓		✓		✓		ห้องสมุด	
10	LB2-28	✓		✓		✓		ห้องบันไดระหว่าง	
11	LP2B-24	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1-1	
12	LP2-24	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1-2	
13	LP1B-10	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2-1	
14	LP1B-10	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2-2	
15	LP1B-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3-1	
16	LP1B-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3-2	
17	LP1B-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4-1	
18	LP1B-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4-2	
19	LP1B-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5-1	
20	LP1B-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5-2	
21	LP1B-8	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6-1	
22	LP1B-8	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6-2	
23	LP1B-8	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7-1	
24	LP1B-8	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7-2	
25	LP1B-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8-1	
26	LP1B-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8-2	
27	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ ชั้น 1	
28	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ ชั้น 2	
29	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ ชั้น 3	
30	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ ชั้น 4	

หมายเหตุ


ผู้ตรวจเช็ค  
ลงชื่อ  6, 5, 66


หัวหน้าช่าง  
ลงชื่อ  6, 5, 66


ผู้จัดการอาคาร  
ลงชื่อ  5, 5, 16

หน่วยงาน ดิคอนโด โคได้		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ ชั้น 5	
32	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ ชั้น 6	
33	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ ชั้น 7	
34	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ ชั้น 8	
35	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 1	
36	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 2	
37	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 3	
38	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 4	
39	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 5	
40	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 6	
41	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 7	
42	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 8	
43	LB2-2	✓		✓		✓		ทางออกอาคาร	
44	LB2-1	✓		✓		✓		ห้องปั๊มอาคาร	
45	LB2-1	✓		✓		✓		ห้องเครื่องลิฟท์	
46	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 1	
47	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 2	
48	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 3	
49	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 4	
50	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 5	
51	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 6	
52	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 7	
53	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 8	
54	LB1-22	✓		✓		✓		ชาลิฟท์ ชั้น 1	
55	LB1-22	✓		✓		✓		ชาลิฟท์ ชั้น 2	
56	LB1-22	✓		✓		✓		ชาลิฟท์ ชั้น 3	
57	LB1-22	✓		✓		✓		ชาลิฟท์ ชั้น 4	
58	LB1-22	✓		✓		✓		ชาลิฟท์ ชั้น 5	
59	LB1-22	✓		✓		✓		ชาลิฟท์ ชั้น 6	
60	LB1-22	✓		✓		✓		ชาลิฟท์ ชั้น 7	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค  
ลงชื่อ  6, 5, 66

หัวหน้าช่าง  
ลงชื่อ  6, 5, 66

ผู้จัดการอาคาร  
ลงชื่อ  5, 5, 16

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020



FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020





หน่วยงาน ดิคอนโด โคได้			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	EL
อาคาร A									รหัสอุปกรณ์	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	L1A-10	/		/		/		หน้าอาคาร A		
2	L1A-4	/		/		/		Looby A		
3	L1A-2	/		/		/		ห้องนิติ		
4	L1A-2	/		/		/		ห้อง control		
5	L2A-14	/		/		/		ลานจอดรถอาคาร A		
6	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 1		
7	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 2		
8	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 3		
9	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 4		
10	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 5		
11	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 6		
12	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 7		
13	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 8		
14	L1A-8	/		/		/		ห้องปั๊มน้ำ 1		
15	L1A-11	/		/		/		ห้อง MDB		
16	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 1-1		
17	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 1-2		
18	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 2-1		
19	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 2-2		
20	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 3-1		
21	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 3-2		
22	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 4-1		
23	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 4-2		
24	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 5-1		
25	LP2A-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 5-2		
26	LP2A-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 6-1		
27	LP2A-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 6-2		
28	LP2A-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 7-1		
29	LP2A-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 7-2		
30	LP2A-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 8-1		
หมายเหตุ										
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง		ผู้จัดการอาคาร						
ลงชื่อ		ลงชื่อ		ลงชื่อ						
	5.6.166		4.6.60		4.6.166					

หน่วยงาน ดิคอนโด โคได้			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	EL
อาคาร A									รหัสอุปกรณ์	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
31	LP2A-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 8-2		
32	LP2A-2	/		/		/		ชาลิ้นไฟฟ้าชั้น 1		
33	LP2A-2	/		/		/		ชาลิ้นไฟฟ้าชั้น 2		
34	LP2A-2	/		/		/		ชาลิ้นไฟฟ้าชั้น 3		
35	LP2A-2	/		/		/		ชาลิ้นไฟฟ้าชั้น 4		
36	LP2A-4	/		/		/		ชาลิ้นไฟฟ้าชั้น 5		
37	LP2A-4	/		/		/		ชาลิ้นไฟฟ้าชั้น 6		
38	LP2A-4	/		/		/		ชาลิ้นไฟฟ้าชั้น 7		
39	LP2A-4	/		/		/		ชาลิ้นไฟฟ้าชั้น 8		
40	12A-6	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 1		
41	LP2A-8	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 2		
42	LP2A-8	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 3		
43	LP2A-8	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 4		
44	LP2A-10	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 5		
45	LP2A-10	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 6		
46	LP2A-10	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 7		
47	LP2A-10	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 8		
48	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 1		
49	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 2		
50	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 3		
51	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 4		
52	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 5		
53	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 6		
54	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 7		
55	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 8		
56	12A-24	/		/		/		ทางออกอาคาร		
57	LRA-4	/		/		/		ห้องเครื่องลิฟ A		
58	LRA-4	/		/		/		ห้องปั๊มน้ำอาคาร A		
หมายเหตุ										
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง		ผู้จัดการอาคาร						
ลงชื่อ		ลงชื่อ		ลงชื่อ						
	5.6.166		4.6.60		4.6.166					

หน่วยงาน ตีคอนโด โคได้			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 5.16.166	
อาคาร B									รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเดือรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	LP2B-26	/		/		/		หน้าอาคาร B		
2	LB1-20	/		/		/		ห้องบันได 1		
3	LB1-20	/		/		/		ห้อง MDB		
4	LB2-28	/		/		/		ลานจอดรถอาคาร B1		
5	LB2-28	/		/		/		ลานจอดรถอาคาร B2		
6	LB2-14	/		/		/		ห้องน้ำเย็น		
7	LB2-14	/		/		/		ห้องน้ำชาย		
8	LB2-12	/		/		/		ห้องพักผ่อน		
9	LB2-12	/		/		/		ห้องสมุด		
10	LB2-28	/		/		/		ห้องบันไดระฆังน้ำ		
11	LP2B-24	/		/		/		ทางเดินชั้น 1-1		
12	LP2-24	/		/		/		ทางเดินชั้น 1-2		
13	LP1B-10	/		/		/		ทางเดินชั้น 2-1		
14	LP1B-10	/		/		/		ทางเดินชั้น 2-2		
15	LP1B-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 3-1		
16	LP1B-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 3-2		
17	LP1B-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 4-1		
18	LP1B-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 4-2		
19	LP1B-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 5-1		
20	LP1B-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 5-2		
21	LP1B-8	/		/		/		ทางเดินชั้น 6-1		
22	LP1B-8	/		/		/		ทางเดินชั้น 6-2		
23	LP1B-8	/		/		/		ทางเดินชั้น 7-1		
24	LP1B-8	/		/		/		ทางเดินชั้น 7-2		
25	LP1B-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 8-1		
26	LP1B-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 8-2		
27	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟท์ ชั้น 1		
28	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟท์ ชั้น 2		
29	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟท์ ชั้น 3		
30	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟท์ ชั้น 4		

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ [Signature]

5.16.166

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ [Signature]

4.6.66

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ [Signature]

2.6.166

หน่วยงาน ตีคอนโด โคได้			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 5.16.166	
อาคาร B									รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเดือรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
31	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟท์ ชั้น 5		
32	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟท์ ชั้น 6		
33	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟท์ ชั้น 7		
34	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟท์ ชั้น 8		
35	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น 1		
36	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น 2		
37	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น 3		
38	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น 4		
39	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น 5		
40	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น 6		
41	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น 7		
42	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น 8		
43	LB2-2	/		/		/		ทางออกอาคาร		
44	LB2-1	/		/		/		ห้องบันไดอาคาร		
45	LB2-1	/		/		/		ห้องเครื่องลิฟท์		
46	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น 1		
47	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น 2		
48	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น 3		
49	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น 4		
50	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น 5		
51	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น 6		
52	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น 7		
53	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น 8		
54	LB1-22	/		/		/		ซาวีไฟฟ้าชั้น 1		
55	LB1-22	/		/		/		ซาวีไฟฟ้าชั้น 2		
56	LB1-22	/		/		/		ซาวีไฟฟ้าชั้น 3		
57	LB1-22	/		/		/		ซาวีไฟฟ้าชั้น 4		
58	LB1-22	/		/		/		ซาวีไฟฟ้าชั้น 5		
59	LB1-22	/		/		/		ซาวีไฟฟ้าชั้น 6		
60	LB1-22	/		/		/		ซาวีไฟฟ้าชั้น 7		

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ [Signature]

5.16.166

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ [Signature]

4.6.166

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ [Signature]

2.6.166



[illegible]

หน่วยงาน ติดขอใบ โฉฉฉฉ		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจพบ 5/6/66		รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการ/ชนิดเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอวี		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FEA01	/		/		/		ST1 ชั้น1	
2	FEA02	/		/		/		ST1 ชั้น2	
3	FEA03	/		/		/		ST2 ชั้น2	
4	FEA04	/		/		/		ST1 ชั้น3	
5	FEA05	/		/		/		ST2 ชั้น3	
6	FEA06	/		/		/		ST1 ชั้น4	
7	FEA07	/		/		/		ST2 ชั้น4	
8	FEA08	/		/		/		ST1 ชั้น5	
9	FEA09	/		/		/		ST2 ชั้น5	
10	FEA10	/		/		/		ST1 ชั้น6	
11	FEA11	/		/		/		ST2 ชั้น6	
12	FEA12	/		/		/		ST1 ชั้น7	
13	FEA13	/		/		/		ST2 ชั้น7	
14	FEA14	/		/		/		ST1 ชั้น8	
15	FEA15	/		/		/		ST2 ชั้น8	
16	FEA16	/		/		/		ST1 ชั้นตาดฟ้า	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค  
 ลงชื่อ [Signature]  
 6/6/66

หัวหน้าช่าง  
 ลงชื่อ [Signature]  
 7/6/66

ผู้จัดการอาคาร  
 ลงชื่อ [Signature]  
 7/6/66

หน่วยงาน ดิฉันโค โดโค		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจพบ 5/6/66	
อาคาร B		รหัสอุปกรณ์ FE						รหัสอุปกรณ์	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอร์		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FE B 01	✓		✓		✓		ST1 ชั้น1	
2	FE B 02	✓		✓		✓		ST1 ชั้น2	
3	FE B 03	✓		✓		✓		ST2 ชั้น2	
4	FE B 04	✓		✓		✓		ST1 ชั้น3	
5	FE B 05	✓		✓		✓		ST2 ชั้น3	
6	FE B 06	✓		✓		✓		ST1 ชั้น4	
7	FE B 07	✓		✓		✓		ST2 ชั้น4	
8	FE B 08	✓		✓		✓		ST1 ชั้น5	
9	FE B 09	✓		✓		✓		ST2 ชั้น5	
10	FE B 10	✓		✓		✓		ST1 ชั้น6	
11	FE B 11	✓		✓		✓		ST2 ชั้น6	
12	FE B 12	✓		✓		✓		ST1 ชั้น7	
13	FE B 13	✓		✓		✓		ST2 ชั้น7	
14	FE B 14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น8	
15	FE B 15	✓		✓		✓		ST2 ชั้น8	
16	FE B 16	✓		✓		✓		ST1 ชั้นใต้ฝ้า	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] วันที่: 5/6/66

หัวหน้าช่าง: [Signature] วันที่: 5/6/66

ผู้จัดการอาคาร: [Signature] วันที่: 5/6/66

หน่วยงาน ดิฉันโค โดโค		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจพบ 6/6/66				
อาคาร A		รหัสอุปกรณ์										รหัสอุปกรณ์				
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวพ่น		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/กฏญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCA01-001	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA01-002	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA02-001	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA02-002	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA03-001	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA03-002	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA04-001	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA04-002	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA05-001	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA05-002	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA06-001	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CA06-002	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA07-001	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA07-002	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA08-001	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA08-002	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-LS-001	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-LS-002	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-LS-003	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] วันที่: 6/6/66

หัวหน้าช่าง: [Signature] วันที่: 6/6/66

ผู้จัดการอาคาร: [Signature] วันที่: 6/6/66



FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CC-001-ALL/Z00D00S00199-FP/FHC-0	1. [REDACTED] 2. [REDACTED]
001 :	3. [REDACTED] 4. [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-005/01/2023	5. [REDACTED] 6. [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 06/01/2023	
ชื่ออาคาร : [REDACTED]	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจ : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับตรวจได้; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	<input checked="" type="checkbox"/>			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	<input checked="" type="checkbox"/>			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CC-001-ALL/Z00D00S00274-FP/FHC-0	1. [REDACTED] 2. [REDACTED]
002 :	3. [REDACTED] 4. [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-006/01/2023	5. [REDACTED] 6. [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 06/01/2023	
ชื่ออาคาร : [REDACTED]	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจ : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับตรวจได้; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	<input checked="" type="checkbox"/>			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	<input checked="" type="checkbox"/>			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



รหัสงาน : EM/LT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส DC-CC-001-ALL/Z00D00S00274-EM/LT-000	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
1 :	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-004/01/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันปฏิบัติงาน 05/01/2023	
ชื่ออาคาร <u>ทีละนิด โดโด</u>	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้; กังวล)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน : EM/EL-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส DC-CC-001-ALL/Z00D00S00199-EM/EL-00	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
01 :	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-001/01/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันปฏิบัติงาน 05/01/2023	
ชื่ออาคาร <u>ทีละนิด โดโด</u>	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้; กังวล)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน : EM/LT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CC-001-ALL/Z00D00S00199-EM/LT-000	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-002/01/2023	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
วันเริ่มปฏิบัติงาน : 05/01/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
ชื่ออาคาร : [REDACTED]	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับตรวจวัด; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	<input checked="" type="checkbox"/>			

หมายเหตุ

.....

.....

.....

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน : EM/EL-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CC-001-ALL/Z00D00S00274-EM/EL-1	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-003/01/2023	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
วันเริ่มปฏิบัติงาน : 05/01/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
ชื่ออาคาร : [REDACTED]	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับตรวจวัด; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	ตรวจเช็คทำความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	<input checked="" type="checkbox"/>			

หมายเหตุ

.....

.....

.....

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)





รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CC-001-ALL/Z00D00S00274-FP/FHC-0	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
002 :	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-006/02/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 06/02/2023	
ชื่ออาคาร [REDACTED]	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับตรวจได้; งด)
		สี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CC-001-ALL/Z00D00S00199-FP/FHC-0	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
001 :	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-005/02/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 06/02/2023	
ชื่ออาคาร [REDACTED]	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับตรวจได้; งด)
		สี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไขอีก (CM)



รหัสงาน : EM/LT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส DC-CC-001-ALL/Z00D00S00199-EM/LT-000	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
2:	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-002/02/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 05/02/2023	
ชื่ออาคาร จิตตภาณุ วิทยาลัย	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ได้; ก่อ)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	/			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	/			
3	ตรวจเช็คความมั่นคงกับ	/			

## หมายเหตุ

## บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน : EM/EL-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส DC-CC-001-ALL/Z00D00S00274-EM/EL-	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-003/02/2023	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 05/02/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
ชื่ออาคาร จิตตภาณุ วิทยาลัย	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ได้; ก่อ)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	/			
2	ตรวจเช็คทำความสะอาด	/			
3	ตรวจเช็คความมั่นคงกับ	/			

## หมายเหตุ

## บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EM/LT-M	รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CC-001-ALL/Z00D00S00274-EM/LT-000	1. [Redacted]
1:	2. [Redacted]
เลขที่ใบงาน : WO-004/02/2023	3. [Redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน : 05/02/2023	4. [Redacted]
	5. [Redacted]
	6. [Redacted]
ชื่ออาคาร : ดิเรกวิลล์ 3rd	ชื่อผู้ควบคุม : [Redacted]
	ชื่อผู้ตรวจ : [Redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	/			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	/			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	/			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Exit Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EM/EL-M	รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CC-001-ALL/Z00D00S00199-EM/EL-000	1. [Redacted]
01:	2. [Redacted]
เลขที่ใบงาน : WO-001/02/2023	3. [Redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน : 05/02/2023	4. [Redacted]
	5. [Redacted]
	6. [Redacted]
ชื่ออาคาร : ดิเรกวิลล์ 3rd	ชื่อผู้ควบคุม : [Redacted]
	ชื่อผู้ตรวจ : [Redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	/			
2	ตรวจเช็คทำความสะอาด	/			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	/			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)



รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CC-001-ALL/Z00D00S00274-FP/FHC-0	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
002 :	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-006/03/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 06/03/2023	
ชื่ออาคาร [REDACTED]	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปกติของภัย	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CC-001-ALL/Z00D00S00189-FP/FHC-0	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
001 :	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-005/03/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 06/03/2023	
ชื่ออาคาร [REDACTED]	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปกติของภัย	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : EM/EL-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส DC-CC-001-ALL/Z00D00S00199-EM/EL-00	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
01 :	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-003/03/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติ 05/03/2023	
ชื่ออาคาร [REDACTED]	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าที่ตรวจไม่ได้; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	ตรวจเช็คค่าความเสถียร	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	<input checked="" type="checkbox"/>			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : EM/LT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส DC-CC-001-ALL/Z00D00S00274-EM/LT-000	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
01 :	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-002/03/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติ 05/03/2023	
ชื่ออาคาร [REDACTED]	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าที่ตรวจไม่ได้; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	ตรวจเช็คค่าความเสถียร	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	<input checked="" type="checkbox"/>			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



รหัสงาน : EM/LT-M	รายชื่อพนักงานประจำปฏิบัติงาน
รหัส DC-CC-001-ALL/Z00D00S00199-EM/LT-000	1. [Redacted] 2. [Redacted]
2:	3. [Redacted] 4. [Redacted]
เลขที่ใบงาน WO-001/03/2023	5. [Redacted] 6. [Redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน 05/03/2023	
ชื่ออาคาร [Redacted]	ชื่อผู้ควบคุม [Redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [Redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	<input checked="" type="checkbox"/>			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : EM/EL-M	รายชื่อพนักงานประจำปฏิบัติงาน
รหัส DC-CC-001-ALL/Z00D00S00274-EM/EL-	1. [Redacted] 2. [Redacted]
เลขที่ใบงาน WO-004/03/2023	3. [Redacted] 4. [Redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน 05/03/2023	5. [Redacted] 6. [Redacted]
ชื่ออาคาร [Redacted]	ชื่อผู้ควบคุม [Redacted] ชื่อผู้ตรวจ [Redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	ตรวจเช็คทำความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	<input checked="" type="checkbox"/>			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส DC-CC-001-ALL/200D00S00274-FP/FHC-0	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
002 :	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-006/04/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 06/04/2023	
ชื่ออาคาร <u>ทีละนิดได้</u>	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	<input checked="" type="checkbox"/>			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	<input checked="" type="checkbox"/>			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน : EM/ALT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส DC-CC-001-ALL/200D00S00199-EM/ALT-000	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
2 :	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-002/04/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 05/04/2023	
ชื่ออาคาร <u>ทีละนิดได้</u>	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	<input checked="" type="checkbox"/>			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไข (CM)



รหัสงาน : EMLT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส DC-CC-001-ALL/Z00D00S00274-EMLT-000	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
1 :	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-004/04/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 05/04/2023	
ชื่ออาคาร [REDACTED]	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจสอบได้; ส่วน)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : EM/EL-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส DC-CC-001-ALL/Z00D00S00274-EM/EL-	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
1 :	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-003/04/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 05/04/2023	
ชื่ออาคาร [REDACTED]	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจสอบได้; ส่วน)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CC-001-ALL/200D00S00199-FP/FHC-0	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
001 :	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-005/04/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 06/04/2023	
ชื่ออาคาร : [REDACTED]	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : EM/EL-M	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CC-001-ALL/200D00S00199-EM/EL-00	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
01 :	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-001/04/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 05/04/2023	
ชื่ออาคาร : [REDACTED]	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คฟังก์ชันการทำงาน	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CC-001-ALL/200D00S00274-FP/FHC-0	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
002 :	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-006/05/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 08/05/2023	
ชื่ออาคาร [REDACTED]	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับตรวจได้; สำหรับ)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปกติกับ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CC-001-ALL/200D00S00199-FP/FHC-0	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
001 :	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-005/05/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 08/05/2023	
ชื่ออาคาร [REDACTED]	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับตรวจได้; สำหรับ)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปกติกับ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



รหัสงาน : EM/LT-M	รายชื่อพนักงานเข้าปฏิบัติงาน
รหัส DC-CC-001-ALL/200D00S00274-EM/LT-000	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
1:	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-004/05/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 05/05/2023	
ชื่ออาคาร [REDACTED]	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับตรวจวัด; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน : EM/EL-M	รายชื่อพนักงานเข้าปฏิบัติงาน
รหัส DC-CC-001-ALL/200D00S00199-EM/EL-00	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
01:	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-001/05/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 05/05/2023	
ชื่ออาคาร [REDACTED]	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับตรวจวัด; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน : EM/EL-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CC-001-ALL/Z00D00S00274-EM/EL -	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-003/05/2023	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 05/05/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
ชื่ออาคาร : [REDACTED]	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าที่ตรวจไม่ได้; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	ตรวจเช็คค่าความสว่าง	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : EM/LT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CC-001-ALL/Z00D00S00199-EM/LT-000	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-002/05/2023	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 05/05/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
ชื่ออาคาร : [REDACTED]	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าที่ตรวจไม่ได้; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	ตรวจเช็คความสว่าง	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CG-001-ALL/Z00D00S00274-FP/FHC-0	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
002 :	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-006/06/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 06/06/2023	
ชื่ออาคาร : หอพักไดโนเสาร์	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

## หมายเหตุ

## บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CG-001-ALL/Z00D00S00199-FP/FHC-0	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
001 :	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-005/06/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 06/06/2023	
ชื่ออาคาร : หอพักไดโนเสาร์	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

## หมายเหตุ

## บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)



รหัสงาน : EM/LT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CC-001-ALL/Z00D00S00199-EM/LT-000	1. [REDACTED] 2. [REDACTED]
2 : WO-002/06/2023	3. [REDACTED] 4. [REDACTED]
เลขที่ใบงาน	5. [REDACTED] 6. [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 05/06/2023	
ชื่ออาคาร <u>ตึกอโศก</u>	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับแจ้งข้อบกพร่อง; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	<input checked="" type="checkbox"/>			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน : EM/EL-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CC-001-ALL/Z00D00S00199-EM/EL-00	1. [REDACTED] 2. [REDACTED]
01 : WO-001/06/2023	3. [REDACTED] 4. [REDACTED]
เลขที่ใบงาน	5. [REDACTED] 6. [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 05/06/2023	
ชื่ออาคาร <u>ตึกอโศก</u>	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับแจ้งข้อบกพร่อง; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	ตรวจเช็คทำความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	<input checked="" type="checkbox"/>			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน : EM/LT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส DC-CC-001-ALL/200D00S00274-EM/LT-000	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน 1 :	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-004/06/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 05/06/2023	
ชื่ออาคาร ดอนเมือง	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับตรวจวัด; คม)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน : EM/EL-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส DC-CC-001-ALL/200D00S00274-EM/EL-	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-003/06/2023	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 05/06/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
ชื่ออาคาร ดอนเมือง	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับตรวจวัด; คม)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CC-001-ALL/200D00S00274-FP/FHC-0	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
002 :	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-006/06/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 06/06/2023	
ชื่ออาคาร : ดิอนไดโด้	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED] ผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับตรวจได้; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : DC-CC-001-ALL/200D00S00199-FP/FHC-0	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
001 :	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-005/06/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 06/06/2023	
ชื่ออาคาร : ดิอนไดโด้	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED] ผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับตรวจได้; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)