

ภาคผนวก ข

รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ภาคผนวก ข

ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม





รูปที่ 1 เจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์ภายในโครงการ



รูปที่ 2 พื้นที่คลุมดินและต้นไม้รอบโครงการ



รูปที่ 3 รั้วและไม้ยืนต้นรอบโครงการ




รูปที่ 4 ป้ายสัญลักษณ์การจราจร



รูปที่ 5 ป้ายเตือนการจราจร




รูปที่ 6 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณโครงการ



รูปที่ 7 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 8 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 9 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 9(ต่อ) เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 10 ท่อเส้นประปา



รูปที่ 11 บ่อหนองน้ำ



รูปที่ 12 ห้องพักมูลฝอย



รูปที่ 13 ถังรองรับมูลฝอยอันตราย



รูปที่ 14 ถังรองรับมูลฝอย



รูปที่ 15 ห้องพักมูลฝอยชั้นล่าง



รูปที่ 16 ท่อระบายน้ำห้องพักมูลฝอย




รูปที่ 17 พื้นที่จอดรถเก็บมูลฝอย



รูปที่ 18 หลอดไฟ(LED)



รูปที่ 19 ป้ายรณรงค์ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน



รูปที่ 20 เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องปรับอากาศ



รูปที่ 21 บอร์ดประชาสัมพันธ์



รูปที่ 22 เจ้าหน้าที่ตรวจตราระบบป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ 22(ต่อ) เจ้าหน้าที่ตรวจตราระบบป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ 23 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง





รูปที่ 24 หัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System)

 24 เม.ย. 2023 13:33:29 47P 673346 1519879	 24 เม.ย. 2023 13:33:44 47P 673345 1519877
รูปที่ 25 ปุ่มกดแจ้งเหตุอัคคีภัย (Fire Alarm)	รูปที่ 26 อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งอัคคีภัย (Alarm Bell)
 24 เม.ย. 2023 14:02:31 47P 673364 1519937	 ตรวจ 24 เม.ย. 2023 1:28:01 PM GMT+7 N 13.743563 E 100.603180 1368 ถนน ราชมค่าแห่ง สวนพลาซ่า
รูปที่ 27 ถังดับเพลิง	รูปที่ 28 หัวรับน้ำดับเพลิงด้านหน้าโครงการ
 24 เม.ย. 2023 13:59: 47P 673344 15198	 2023.04.24 15:00
รูปที่ 29 หัวรับน้ำดับเพลิงภายในอาคาร	รูปที่ 30 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบป้องกันภัย



รูปที่ 30(ต่อ) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบป้องกันภัย

รูปที่ 31 แผนผังทางหนีไฟ



รูปที่ 32 บันไดหนีไฟและหน้าต่างระบายอากาศ



รูปที่ 33 เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า



รูปที่ 34 จตุรรมพล



รูปที่ 35 ลานหนีไฟทางอากาศ



รูปที่ 36 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยบริเวณหน้าโครงการ



รูปที่ 37 ไม้กั้นอัตโนมัติ



รูปที่ 38 สติกเกอร์ติดรถผู้พักอาศัย



รูปที่ 39 ป้ายชื่อโครงการ


 24 เม.ย. 2023 14:5 47P 673339 1511 1398 ถนน รามคำ พหลิม คอนโดราชมค่าแห่ง สเตชั่น กรุงเทพมหานคร	 พหลิม คอนโดราชมค่าแห่ง สเตชั่น 24 เม.ย. 2023 1:28:37 PM GMT+7 N 13.743543° E 100.603100° 1368 ถนน รามคำแห่ง สวาทหลวง
รูปที่ 40 ไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออก	รูปที่ 41 ป้ายห้ามจอดรถบริเวณด้านหน้าโครงการ
 พหลิม คอนโดราชมค่าแห่ง สเตชั่น 24 เม.ย. 2023 1:30:40 PM GMT N 13.743543° E 100.603100° 1368 ถนน รามคำแห่ง สวาทหลวง	 24 เม.ย. 2023 14: 47P 673297 152 355 ถนน รามคำ พหลิม คอนโดราชมค่าแห่ง สเตชั่น กรุงเทพมหานคร
รูปที่ 42 พื้นที่จอดรถ	รูปที่ 43 ป้ายระวางรถและเตือนคนข้ามถนน
 กล่องรับ แสดงความคิดเห็น 24 เม.ย. 2023 13:3 47P 673328 1511	 24 เม.ย. 2023 13:33:49 47P 673302 1519884
รูปที่ 44 กล่องรับความคิดเห็น	รูปที่ 45 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 46 ร่องระบายน้ำ



รูปที่ 47 สระว่ายน้ำ



รูปที่ 48 รางระบายน้ำล้น



รูปที่ 49 อุปกรณ์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ



รูปที่ 50 บ้ายบอกระดับความลึก




รูปที่ 51 กฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ



รูปที่ 52 แสงสว่างรอบสระว่ายน้ำ



รูปที่ 53 อ่างล้างมือ



รูปที่ 54 บริเวณล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ



รูปที่ 55 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ



รูปที่ 55(ต่อ) เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ



รูปที่ 56 เจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

 24 เม.ย. 2023 14:0 47P 673344 1511	 24 เม.ย. 2023 13:42:42 47P 673338 1519904
รูปที่ 57 ทางเดินบริเวณสระว่ายน้ำ	รูปที่ 58 อุปกรณ์ช่วยชีวิต
 24 เม.ย. 2023 13:4 47P 673344 1511	 24 เม.ย. 2023 13: 47P 673321 151
รูปที่ 59 ป้ายห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าบริเวณสระว่ายน้ำ	รูปที่ 60 ป้ายวิธีการปฐมพยาบาล
 24 เม.ย. 2023 14:1 47P 673350 1511	 24 เม.ย. 2023 14:15:10 47P 673343 1519925
รูปที่ 61 บอร์ดติดประกาศรายละเอียดมาตรการฯ	รูปที่ 62 เบอร์บริษัทซ่อมแอร์