O [HRD-04-02]-02

บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ใบรายงานการใช้รถขนส่ง

วันที่ 18 เดือน 7 พ.ศ. 66

รถบรรทุกทะเบียน ฐ 4651 **พ่วงทะเบียน** ฐ 4652

☑ ส่งตะกั่วที่ TES บางปู ☐ ส่งพลาสติกที่..... ☐ อื่น ๆ ที่.....

การตรวจสภาพรถก่อนใช้งาน

ลำดับ	รายการ	การตรวจวัดระดับ			แจ้งแก้ไขแล้วรอดำเนินการ
		Full	Low	ผิดปกติ ระบุ	
1	ระดับน้ำมันเครื่อง	/			
2	ระดับน้ำหม้อน้ำ	/			
3	ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	/			
4	ระดับน้ำมันเบรค คลัทช์	/			
5	ระดับน้ำปัดน้ำฝน	/			
		ตรวจสภาพ / ความลึกของดอกยางรถ			
		ปกติ-ระดับความลึกดอกยาง		ผิดปกติ-ดอกยางแตกลาย ระบุ	แจ้งแก้ไขแล้วรอดำเนินการ
		9-6 มม.	5-3 มม.		
6	สภาพยางหน้า	/			
7	สภาพยางหลัง	/			
8	สภาพยางอะหลั่ย	/			
ลำดับ	รายการ	ตรวจสภาพทั่วไป			แจ้งแก้ไขแล้วรอดำเนินการ
		ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ ระบุ	
9	ระบบไฟ รอบคัน	/			
10	การใช้คลัทช์ / ใช้เกียร์ / ใช้เบรค	/			
11	น้ำมัน / หยดน้ำ รั่วใต้ท้องรถ	/			
12	การทำงานของระบบแอร์	/			
13	ความสะอาดในห้องผู้โดยสาร	/			
14	ความสะอาดภายนอกรอบคัน	/			
15	บานพับรอบคัน , ตัวล็อครอบคัน	/			
16	ตู้บรรทุก	/			

สภาพทั่วไป ตามกฎหมาย

17. สัญญาณแตร ☑ ดัง ☐ ไม่ดัง แก้ไขเมื่อ.....
18. แผ่นป้ายทะเบียน (ตัวอักษรชัดเจน , ยึดติดแน่น) ☑ สมบูรณ์ ☐ ไม่สมบูรณ์ แก้ไขเมื่อ.....
19. ถังดับเพลิง(ไม่ผุกร่อน,เกจวัดแรงดันปกติ) ☑ สมบูรณ์ ☐ ไม่สมบูรณ์ แก้ไขเมื่อ.....
20. อุปกรณ์ส่วนควบ : บังโคลน, ราวกันข้าง ☑ สมบูรณ์ ☐ ไม่สมบูรณ์ แก้ไขเมื่อ.....

กระจกมองข้าง (ไม่ฉีกขาด-ผุกร่อน-แตกร้าว)

อื่น ๆ .....

.....

[redacted]