ตารางตรวจเช็คถังดับเพลิง

วันที่ 23-26/6/2566

จุดที่	ตำแหน่ง / บริเวณ	สภาพ		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	
1	สำนักงานชั้นบน (BF2000)	/		
2	สำนักงานชั้นล่าง	/		
3	ห้อง LAB	/		
4	ผนังหน้าโรงอาหาร	/		
5	ผนังด้านในบริเวณ ประตูที่ 1 CO_2	/		
6	ผนังด้านในบริเวณเทพิมพ์ ประตูที่ 19	/		
7	ข้างห้องควบคุมTRF2 ใหม่	/		
8	เสากลางข้างเตาTRF1 CO_2	/		
9	ภายในสถานที่เก็บLPG ถังเคมีแห้ง 50กก.	/		
10	กำหนดจุดติดตั้งเพิ่มไลน์เทพิมพ์ใหม่	-	-	
11	ผนังห้องBag Filter เหลี่ยมกลางห้อง	/		
12	หน้าห้องสโตร์ Facility	/		
13	หน้าทางเข้าห้องบดพลาสติก ประตูที่ 4	/		
14	ด้านหน้าห้องควบคุมไฟฟ้าCO_2	/		
15	หน้าห้องน้ำโรงงาน ประตูที่ 4	/		
16	ด้านในห้องปั๊มลม	/		
17	ห้องBreakerเสากลาง	/		
18	ผนังข้างประตูที่ 5	/		
19	ห้องBreakerด้านใน ประตูที่ 6	/		
20	ผนังอาคารด้านนอกBag Filter ฝั่งถนนเมน	/		
21	ผนังอาคารด้านนอกห้องวัตถุดิบ ฝั่งถนนเมน	/		
22	ผนังด้านหน้าอาคาร Fire Pump	/		
23	ห้องเก็บซากแบตเตอรี่ ประตูที่ 8	/		
24	ห้องเก็บซากแบตเตอรี่ ประตูที่ 8	/		
25	พื้นที่เก็บวัสดุรอขาย/วัสดุทั่วไป ประตูที่13	/		
26	พื้นที่เก็บวัสดุรอขาย/วัสดุทั่วไป ประตูที่13	/		
27	ห้องเก็บวัตถุดิบ ประตูที่ 15	/		
28	ห้องเก็บวัตถุดิบ ประตูที่ 15	/		
29	ทางเดินระหว่างห้องเก็บซากแบตเตอรี่ 2	/		

ผู้ตรวจเช็ค.. [redacted] าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้อนุมัติ.x... [redacted] ัดการฝ่าย Engineer & Environment

ต้นฉบับ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ

ตารางตรวจเช็คถังดับเพลิง

วันที่ 23-26/6/2566

จุดที่	ตำแหน่ง / บริเวณ	สภาพ		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	
30	ทางเดินระหว่างห้องเก็บซากแบตเตอรี่ 2	/		
31	พื้นที่รื้อถอน Dust Collector เดิม	-	-	พื้นที่กำลังปรับปรุง/ยกเลิกใช้งาน
32	พื้นที่รื้อถอน Dust Collector เดิม	-	-	พื้นที่กำลังปรับปรุง/ยกเลิกใช้งาน
33	มุมอาคารกีฬาด้านนอก ประตูที่ 20	/		
34	มุมอาคารกีฬาด้านนอก ประตูที่ 20	/		
35	มุมอาคารกีฬาด้านนอก ฝั่งห้องFitness	/		
36	มุมอาคารกีฬา ประตูที่ 22	/		
37	หน้าห้องควบคุมระบบบำบัดน้ำ(BF2000)	/		
38	ด้านข้างถังเก็บก๊าซ LPG	/		
39	ด้านข้างถังเก็บก๊าซ LPG	/		
40	ด้านข้างถังเก็บก๊าซ LPG	/		
41	ด้านข้างถังเก็บก๊าซ LPG	/		
42	ด้านหน้าถังเก็บก๊าซ LPG	/		
43	ด้านหน้าถังเก็บก๊าซ LPG	/		
44	ด้านหน้าถังเก็บก๊าซ LPG	/		
45	ด้านหน้าถังเก็บก๊าซ LPG	/		
46	เสาป้อม รปภ.1	/		
47	หน้าห้องเก็บของบัญชี/ห้องพยาบาลใหม่	/		
48	หน้าประตูห้องเก็บตะกั่วสำเร็จรูป	/		
49	ข้างLOAD CENTERห้องเก็บตะกั่วสำเร็จรูป	/		
50	ห้องสโตร์ช่าง หน้าห้องปั๊มลม ประตูที่ 6	/		
51	ห้องเก็บตะกั่วสำเร็จรูป(ข้างถังLPG)	/		
52	หน้าห้องServer (BF2000ถังเขียว)	/		
53	ผนังห้องBag Filterเหลี่ยม(BF2000)	/		
54	หน้าห้องควบคุมBag Filterกลม(BF2000)	/		
55	หน้าห้องเก็บสารเคมีฝั่งซ้าย	/		
56	หน้าห้องเก็บสารเคมีฝั่งขวา	/		
57	หน้าห้องเก็บฟอสฟอรัสแดง(Water Mist)	/		
58	หน้าห้องเก็บฟอสฟอรัสแดง(Water Mist)	/		

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] ....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้อนุมัติ. x [redacted] ....ผู้จัดการฝ่าย Engineer & Environment

ต้นฉบับ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ

บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

M [MGT-E-04-01]-01

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน และชุดชำระล้างฉุกเฉิน

วันที่ 26 มิถุนายน 66

จุดที่	ตำแหน่ง / บริเวณ	สภาพและการทำงาน		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	
	ไฟฉุกเฉิน			
1	สำนักงานชั้นบน	✓		
2	สำนักงานชั้นล่าง	✓		
3	ห้องประกันคุณภาพ	✓		
4	หน้าห้องเก็บตะกั่ว ประตูที่ 2	–	–	ยกเลิกใช้แล้วตั้งแต่ก่อนการติดตั้งแล้ว
5	ห้องเก็บตะกั่วด้านใน ประตูที่ 3	✓		
6	ผสมโลหะ1 เดิม ประตูที่ 19(~~เฉพาะExit light~~)	✓		
7	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าพนักงานชาย	✓		
8	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าพนักงานหญิง	✓		
9	ผนังหน้าห้อง Breaker	✓		
10	ห้องควบคุมไฟฟ้า	✓		
11	หน้าประตูทางเข้าห้องน้ำโรงงาน	✓		
12	ผนังด้านในอาคารเดินเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	✓		
13	ประตูทางออกฉุกเฉินข้างห้องฟอสฟอรัสแดง	✓		
	(เฉพาะExit light)			
	ชุดชำระล้างฉุกเฉิน			
1	ห้องประกันคุณภาพ	✓		
2	หน้าห้องเก็บสารเคมี(ห้องสโตร์ตะกั่ว)	✓		
3	ข้างห้องฟอสฟอรัสแดง (ใกล้ประตูฉุกเฉิน)	✓		
4	ผนังห้องรับแบตเตอรี่	✓		
5	ผนังห้องBreaker	✓		
6	ระบบบำบัดน้ำเสีย	✓		

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] ..เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ

ผู้อนุมัติ..x.. [redacted] ..ผู้จัดการฝ่าย Engineer & Environment

ต้นฉบับ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ตารางตรวจเช็คระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

จุดที่	ตำแหน่ง / บริเวณ	Fire Alarm		สุ่มทดสอบ Smoke		Bell Alarm		ทดสอบ Beam		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	
1	สำนักงานชั้นบน	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	
2	สำนักงานชั้นล่าง	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	
3	โรงอาหาร	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	
4	ห้องQC	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	
5	ห้องเก็บตะกั่วสำเร็จรูป	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	
6	พื้นที่เตาหลอมและผสมโลหะ	✓	-	-	-	-	-	-	-	
7	ห้องควบคุมไฟฟ้าหลัก, ตู้FDB	✓	-		-	✓	-	-	-	
8	ห้องGenerator	✓	-		-	✓	-	-	-	
9	พื้นที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าพนักงานและห้องน้ำโรงงาน	✓	-		-	✓	-	-	-	
10	ห้องเก็บวัตถุดิบ (ห้องแผ่นธาตุ และ Charger)	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	
11	ห้องBag Filter เหลี่ยม	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	
12	ห้องBreaker	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	
13	ห้องเก็บแบตเตอรี่เก่า	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	
14	ห้องSPAREด้านหลังอาคารโรงงาน	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	
15	ห้องลงวัตถุดิบ	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	
16	ห้องFire Pump	✓	-	-	-	✓	-	-	-	
17	อาคารกีฬา	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	

หมายเหตุ : - ✓ ในช่องผลทดสอบดีเมื่อปกติ ผู้ตรวจเช็ค.....[redacted]..เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ

- ✕ ในช่องผลทดสอบเสียเมื่อผิดปกติ

- สุ่มทดสอบFire Alarm / Smoke & Bell & Beam ตามแบบ ผู้อนุมัติ.....[redacted]....ผู้จัดการฝ่าย Engineer & Environment

ต้นฉบับ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

M [MGT-E-04-02]-01

ตารางตรวจเช็คสายส่งน้ำดับเพลิง

ตรวจเช็คโดย : ..... เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

วันที่ ตรวจเช็ค ..... 1 - 30 มิถุนายน 2566 .....

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	ท่อจ่ายน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายดับเพลิง																						หมายเหตุ
			จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		จุดที่ 5		จุดที่ 6		จุดที่ 7		จุดที่ 8		จุดที่ 9		จุดที่ 10		จุดที่ 11		
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	**Start Fire Pump** และ เช็คระบบหัวจ่ายน้ำ เข้าสายฉีดน้ำดับเพลิง	1.1 พวง มาลัย เปิดวาล์วน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		เดินเครื่องFire Pump
		1.2 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		Date 1/6/66 Ok.
		1.3 หัวอุดท่อน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		Date 8/6/66 Ok.
		1.4 ซีลยางจุดต่อสายสภาพปกติ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		Date 15/6/66 Ok.
		1.5 สลักล็อคสาย	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		Date 22/6/66 Ok.
2	ถังเคมีดับเพลิง ภายในตู้เก็บสาย	2.1 เกจวัดน้ำยาเคมีเข็มไม่ตก	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		Date 29/6/66 Ok.
		2.2 น้ำยาเคมีสภาพดีไม่แข็งตัว	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.3 สายฉีดไม่ชำรุดพร้อมใช้งาน	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.4 สภาพถังปกติไม่เป็นสนิม	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
3	สภาพตู้เก็บสาย	3.1 การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.2 สภาพตู้ไม่เป็นสนิม	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.3 กระจกหน้าตู้ไม่แตก/ สภาพปกติ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.4 ประตูตู้เปิดออกได้ง่าย	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
4	การเก็บสายฉีดน้ำ	4.1 ม้วนสายอย่างเป็นระเบียบ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		4.3 สายฉีดน้ำสภาพพร้อมใช้งาน	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		4.4 หัวฉีดน้ำสภาพพร้อมใช้งาน	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		

5	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป ระบบFire Pumpทุกวัน	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		สถานะ	/	/				/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	

สรุปผลการตรวจเช็ค - จป. ทำการทดสอบการทำงานของ Fire Pump โดยเดินเครื่องยนต์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ร่วมกับช่างฝ่าย Engineering

พร้อมตรวจสอบระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ , น้ำมันเครื่อง ,น้ำในบ่อน้ำสำรอง และ ตรวจสอบการทำงานของ Jocky Pump

รับรองโดย ..... [redacted] .....

ผู้จัดการฝ่าย Engineer & Environment

วันที่ 30 / 6 / 66