


การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการศูนย์การแพทย์เพื่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ (ระยะก่อสร้าง)  
บริษัท มงกุฎวัฒนะ จำกัด (มหาชน)

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการศูนย์การแพทย์เพื่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ



รูปที่ 1 รั้ว Metal Sheet รอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2 ป้ายรายละเอียดโครงการ



รูปที่ 3 ป้ายความปลอดภัย



การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการศูนย์การแพทย์เพื่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลมกฏวดีคณะ (ระยะก่อสร้าง)  
บริษัท มกฏวดีคณะ จำกัด (มหาชน)



รูปที่ 4 ประตูทางเข้า-ออกโครงการปิดมิดชิด



รูปที่ 5 กฎระเบียบในพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 6 ป้ายห้ามสูบบุหรี่



รูปที่ 7 ปูนสำเร็จ



รูปที่ 8 ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (คุณภาพอากาศ ระดับเสียง เสียงรบกวน และความสั่นสะเทือน)





รูปที่ 9 น้ำดื่ม



รูปที่ 10 จุติรวมพล



รูปที่ 11 การแต่งกายของคนงาน



รูปที่ 12 ป้ายเขตก่อสร้าง อันตรายห้ามเข้า



รูปที่ 13 หม้อแปลงชั่วคราว




รูปที่ 14 เศษกองวัสดุ





รูปที่ 15 ผ้าใบกันฝุ่น แต่ละชั้น



รูปที่ 16 พื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ก่อสร้าง

รูปที่ 17 ไฟฟ้าส่องสว่าง



รูปที่ 18 นักร้าง





รูปที่ 19 เจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำและทำความสะอาดทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 20 ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุก



รูปที่ 21 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 22 คนงานทำความสะอาดบ้านพัก



รูปที่ 23 ถังรองรับขยะ พื้นที่โครงการ



รูปที่ 24 รถขนส่งวัสดุก่อสร้างไปกำจัด





รูปที่ 25 ทำความสะอาด/ลอกท่อพื้นที่โครงการ



รูปที่ 26 Safety talk เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน



รูปที่ 27 ถังดับเพลิง พื้นที่โครงการ



รูปที่ 28 ห้องน้ำพื้นที่โครงการ



รูปที่ 28 ห้องน้ำพื้นที่โครงการ



รูปที่ 29 ที่พักคนงาน