



## ภาคผนวก ข


รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ The Base Park East

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| รูปที่ 1 พื้นที่สีเขียว                                                             | รูปที่ 2 ราวกันตก                                                                    |
|   |   |
| รูปที่ 3 ฉีดล้างทำความสะอาดผิวถนน                                                   | รูปที่ 4 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้                                               |
|  |  |
| รูปที่ 5 ลูกศรแสดงทิศทางจราจร                                                       | รูปที่ 6 อาคารโครงการ                                                                |

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| <p>รูปที่ 7 ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสีย</p>                                    | <p>รูปที่ 8 ระบบบำบัดน้ำเสีย</p>                                                     |
|   |   |
| <p>รูปที่ 9 ถังเก็บน้ำใต้ดิน</p>                                                    | <p>รูปที่ 10 ระบบสูบน้ำในอาคาร</p>                                                   |
|  |  |
| <p>รูปที่ 11 สุขภัณฑ์ภายในโครงการ</p>                                               | <p>รูปที่ 12 กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค</p>                                       |



รูปที่ 13 ภาชนะรองน้ำ




รูปที่ 14 ทำความสะอาดถึงเก็บน้ำ




รูปที่ 15 ฝาถังเก็บน้ำใต้ดิน



รูปที่ 16 สระว่ายน้ำ



รูปที่ 17 ดูดตะกอน ตะไคร้ สระว่ายน้ำ



รูปที่ 18 แม่บ้านทำความสะอาดสระว่ายน้ำ



รูปที่ 19 ป้ายกฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ



รูปที่ 20 รางระบายน้ำสำหรับสระว่ายน้ำ

รูปที่ 21 อุปกรณ์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ




รูปที่ 21 (ต่อ) อุปกรณ์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| <p>รูปที่ 22 ป้ายบอกระดับความลึกสระว่ายน้ำ</p>                                      | <p>รูปที่ 23 ไฟส่องสว่างทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ</p>                                     |
|   |   |
| <p>รูปที่ 24 ห่วงยางชูชีพช่วยชีวิต</p>                                              | <p>รูปที่ 25 บ่อหมุนน้ำ</p>                                                          |
|  |  |
| <p>รูปที่ 26 ห้องกำเนิดไฟฟ้า</p>                                                    | <p>รูปที่ 27 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น</p>                                              |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>10 พ.ค. 2023 11:01:55<br/>47E 6673050 1026646</p>                           |                                                                                                                       |
| <p>รูปที่ 28 ห้องพัสดุโดยรวม</p>                                                                                                                                 | <p>รูปที่ 29 ทำความสะอาดห้องพัสดุโดยรวม</p>                                                                                                                                                             |
|                                                                                |  <p>10 พ.ค. 2566 11:02:34<br/>99/12 ซอย หมู่บ้านการเดินสแควร์ สุขุมวิท 77<br/>กรุงเทพมหานคร 10110<br/>ประเทศไทย</p>  |
| <p>รูปที่ 30 รถเก็บมูลฝอย</p>                                                                                                                                    | <p>รูปที่ 31 ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน</p>                                                                                                                                                                       |
|  <p>10 พ.ค. 2566 11:01:55<br/>99/12 ซอย หมู่บ้านการเดินสแควร์ สุขุมวิท 77</p> |  <p>10 พ.ค. 2566 11:03:45<br/>99/12 ซอย หมู่บ้านการเดินสแควร์ สุขุมวิท 77<br/>กรุงเทพมหานคร 10110<br/>ประเทศไทย</p> |
| <p>รูปที่ 32 ประชาสัมพันธ์ซ่อมแอร์และล้างแอร์</p>                                                                                                                | <p>รูปที่ 33 ระบบป้องกันอัคคีภัย</p>                                                                                                                                                                    |

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ The Base Park East (ระยะดำเนินการ)

ของของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77



รูปที่ 33 (ต่อ) ระบบป้องกันอัคคีภัย


รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ The Base Park East (ระยะดำเนินการ)

ของของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| <p>รูปที่ 34 จุดรวมพล</p>                                                           | <p>รูปที่ 35 บ้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์</p>                                              |
|   |   |
| <p>รูปที่ 36 บ้ายแผนผังแสดงตำแหน่งบันไดหนีไฟ</p>                                    | <p>รูปที่ 37 บันไดหนีไฟ</p>                                                          |
|  |  |
| <p>รูปที่ 38 บ้ายบอกทางหนีไฟ</p>                                                    | <p>รูปที่ 39 บ้ายชื่อโครงการ</p>                                                     |

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>10 พ.ค. 2023 11:18:46<br/>47P 673048 1516644</p>                                                              |  <p>10 พ.ค. 2023 11:10:50<br/>47P 673069 1516636</p> |
| <p>รูปที่ 40 ไฟส่องสว่างเวลากลางคืน</p>                                                                                                                                                            | <p>รูปที่ 41 พื้นที่จอดรถ</p>                                                                                                          |
|  <p>10 พ.ค. 2566 11:05:26<br/>9/25 ซอย หนุมานการเดินสแควร์ สุขุมวิท 77<br/>กรุงเทพมหานคร 10110<br/>ประเทศไทย</p> |                                                     |
| <p>รูปที่ 42 ช่องระบายอากาศภายในอาคาร</p>                                                                                                                                                          | <p>รูปที่ 43 ตะแกรงครอบรูท่อระบายน้ำ</p>                                                                                               |
|                                                                                                                 |                                                    |
| <p>รูปที่ 44 พนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทางเดินภายในอาคาร</p>                                                                                                                               | <p>รูปที่ 45 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>                                                                                           |