

ภาพถ่ายแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (อาคาร C D)
และ ลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (อาคาร A B)



การก่อสร้างซุ้มทางเข้า-ออกโครงการ



รั้วถาวรของโครงการ



รั้วชั่วคราวของโครงการ

ภาพที่ 1 รั้วโครงการ ณ วันที่ติดตามตรวจสอบ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566



ภาพที่ 2 การจัดระเบียบภายในพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 3 ปรับสภาพโครงการภายในขอบเขตที่ดินเท่านั้น



ตำแหน่งติดป้ายหน้าโครงการก่อนการรื้อถอน

ตำแหน่งป้ายที่รื้อถอนเพื่อทำช่องทางเข้า-ออกโครงการ

ภาพที่ 4 ป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการและกฎระเบียบการทำงาน



ภาพที่ 5 กล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม

ภาพที่ 6 การติดตั้ง Mesh Sheet คลุมตัวอาคาร



ภาพที่ 7 ปรับผิวถนนภายในโครงการไม่ให้เกิดเป็นหลุมบ่อ

ภาพที่ 8 พื้นที่สำหรับกองเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง



ภาพที่ 9 การฉีดพรมน้ำบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่น



ภาพที่ 10 การล้างทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง



ภาพที่ 11 การปิดคลุมกระบะรถบรรทุก

ภาพที่ 12 คนงานคอยทำความสะอาดบริเวณทาง
เข้า-ออก โครงการ



ภาพที่ 13 พื้นที่พักขยะและเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้าง



ภาพที่ 14 ปูนซีเมนต์บรรจุในภาชนะที่มิดชิด



ภาพที่ 15 คนงานคอยฉีดล้างทำความสะอาดล้อรถ



ภาพที่ 16 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักร



ภาพที่ 17 ป้ายกำหนดช่วงเวลาในการทำงาน



ภาพที่ 18 เจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบบ้านข้างเคียง



ภาพที่ 19 การใช้แท่นตัดกระเบื้องในการตัดกระเบื้อง



ภาพที่ 20 วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง



ภาพที่ 21 สถานะโครงการเมื่อช่วงเดือน เมษายน 2566 โครงการดำเนินกิจกรรมในช่วงฐานรากเสร็จเรียบร้อยแล้ว



ภาพที่ 22 ห้องน้ำสำหรับคนงาน



ภาพที่ 23 คนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ



ภาพที่ 24 ทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการ



ภาพที่ 25 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกหน้าโครงการ



ภาพที่ 26 พื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุก



ภาพที่ 27 พื้นที่สำหรับกลับรถภายในโครงการ



ภาพที่ 28 กำชับให้รถบรรทุกติดแผ่นป้ายสะท้อนแสง



ภาพที่ 29 สัญญาณจราจรเตือนขณะทำงาน



ภาพที่ 30 ป้ายรณรงค์ให้คนงานใช้น้ำและไฟอย่างประหยัด



ภาพที่ 31 กิจกรรม Morning Talk



ถังสำรองใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง



ถังสำรองน้ำใช้ในบ้านพักคนงาน

ภาพที่ 32 ถังสำรองน้ำใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง และในบ้านพักคนงาน



ภาพที่ 33 ร่องระบายน้ำภายในโครงการ



ภาพที่ 34 การเก็บตัวอย่างน้ำ



ภาพที่ 35 บ่อดักขยะก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ



ภาพที่ 36 พื้นที่กองวัสดุที่รอการนำกลับมาใช้ใหม่



ภาพที่ 37 ปิดคลุมวัสดุก่อสร้างด้วยผ้าคลุมมิดชิด



ภาพที่ 38 ถังรองรับมูลฝอย



ภาพที่ 39 คนงานเก็บขยะและเศษวัสดุจากกิจกรรมก่อสร้างประจำวัน

	
<p>ภาพที่ 40 ป้ายกำหนดจุดทิ้งขยะ</p>	<p>ภาพที่ 41 แผนผังการแจ้งเหตุฉุกเฉิน</p>
	
<p>ภาพที่ 42 ติดตั้งถังดับเพลิงตามจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุ</p>	<p>ภาพที่ 43 ติดตั้งถังดับเพลิงภายในบ้านพักคนงาน</p>
	
<p>ภาพที่ 44 ตรวจสอบเช็คสภาพ/ประสิทธิภาพของถังดับเพลิง</p>	<p>ภาพที่ 45 ตรวจสอบเช็คระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง ในบ้านพักคนงาน</p>



ภาพที่ 46 ติดตั้งอุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้าถูกต้องตามมาตรฐาน



ภาพที่ 47 ติดตั้งป้ายเตือนอันตรายบริเวณตู้ไฟฟ้าชั่วคราว



ภาพที่ 48 พื้นที่สำหรับเก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟ แยกจากพื้นที่ก่อสร้าง




ภาพที่ 49 ตรวจเช็คสภาพสายไฟและปลั๊กไฟ



ภาพที่ 50 พื้นที่สำหรับกิจกรรมเชื่อมหรือตัดโลหะ



ภาพที่ 51 ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์



ภาพที่ 52 เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการ



ภาพที่ 53 พื้นที่บ้านพักคนงานชั่วคราว



ภาพที่ 54 ป้ายกำหนดกฎระเบียบในบ้านพักคนงาน



ภาพที่ 55 ป้ายกำหนดการแต่งกายของคณงานในพื้นที่ก่อสร้าง



ภาพที่ 56 การแต่งกายของคณงานในพื้นที่ก่อสร้างขณะปฏิบัติงาน



ภาพที่ 57 สภาพแวดล้อมภายในบ้านพักคณงาน



ภาพที่ 58 ถังขยะภายในบ้านพักคนงาน



ภาพที่ 59 ห้องน้ำห้องส้วมในบ้านพักคนงาน



ภาพที่ 60 ที่อาบน้ำในบ้านพักคนงาน



ภาพที่ 61 รางระบายน้ำในบ้านพักคนงาน



ภาพที่ 62 คนงานดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมในบ้านพักคนงาน

	
<p>ภาพที่ 63 แฟ้มเก็บประวัติคนงาน</p>	<p>ภาพที่ 64 เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเรียบร้อย บ้านพักคนงาน</p>
	
<p>ภาพที่ 65 จำกัดการทำงานของแขนเครน</p>	<p>ภาพที่ 66 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามแนวรั้วของโครงการ</p>
	
<p>ภาพที่ 67 จัดประชุมทีมงานที่เกี่ยวข้องเดือนละ 2 ครั้ง</p>	<p>ภาพที่ 68 ป้ายความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p>



ภาพที่ 69 จป.วิชาชีพ / จป. หัวหน้างาน ประจำโครงการ



ภาพที่ 70 อุปกรณ์ Safety สำหรับคนงาน



ภาพที่ 71 คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
ขณะปฏิบัติงาน



ภาพที่ 72 พื้นที่พักสำหรับคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
ซึ่งมีหลังคาบังแดด



ภาพที่ 73 ตู้กดน้ำดื่ม / เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ



ภาพที่ 74 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น



ภาพที่ 75 บอร์ดประชาสัมพันธ์



ภาพที่ 76 แอลกอฮอล์เจลสำหรับบริการแก่คนงานก่อสร้าง




ภาพที่ 77 ป้ายกำชับให้คนงานสวมใส่หน้ากากอนามัย



ภาพที่ 78 จุดคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ก่อสร้าง



ภาพที่ 79 ถังขยะวางรับขยะอันตราย



ภาพที่ 80 หลักฐานการรับวัคซีน



เครือข่าย: 26 พ.ค. 2566 13 นาฬิกา 5 วินาที



ภาพที่ 81 ป้ายแนะนำการทำงาน

ภาพที่ 82 รถยนต์ประจำพื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อย 1 คัน



ภาพที่ 83 Model Present