


รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น สุขุมวิท 39




รูปที่ 1 เจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบบ้านพักอาศัยข้างเคียง



รูปที่ 2 ป้ายรายละเอียดโครงการ



รูปที่ 3 กฎระเบียบการก่อสร้าง



รูปที่ 4 ม่านละอองน้ำ

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ จป. ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น สุขุมวิท 39
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรยัล เอสเตท จำกัด (มหาชน)



รูปที่ 5 กล้องรับเรื่องร้องเรียน



รูปที่ 6 กำแพงกันดิน



รูปที่ 7 บ้ายจุดรวมพล



รูปที่ 8 ตรวจเช็คตู้ไฟ



รูปที่ 9 ตรวจเช็คถังดับเพลิง



รูปที่ 10 ที่พักสำหรับคนงาน

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น สุขุมวิท 39
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรีล เอสเตท จำกัด (มหาชน)




รูปที่ 11 เบอร์โทรฉุกเฉิน



รูปที่ 12 ป้ายกำหนดเวลาในการทำงาน



รูปที่ 13 ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรค Covid-19



รูปที่ 14 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 15 ป้ายเตือนอันตรายไฟฟ้าแรงสูง

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น สุขุมวิท 39
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรยัล เอสเตท จำกัด (มหาชน)



รูปที่ 16 ป้ายประหยัสน้ำ/ประหยัไฟฟ้า



รูปที่ 17 ป้ายแสดงผลการตรวจวัด



รูปที่ 18 ป้ายห้ามสูบบุหรี่



รูปที่ 19 ปิดคลุมท้ายรถบรรทุก



รูปที่ 20 ปูแผ่นเหล็ก



รูปที่ 21 แผนฉุกเฉิน

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น สุขุมวิท 39
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)



รูปที่ 22 พื้นที่ล้างล้อรถ



รูปที่ 23 ล้างล้อรถ



รูปที่ 24 รถปูนสำเร็จรูป



รูปที่ 25 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 26 เจาะเสาเข็ม



รูปที่ 27 ห้องน้ำคนงาน

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น สุขุมวิท 39
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียวล เอสเตท จำกัด (มหาชน)



รูปที่ 28 ป้ายห้ามเผาขยะ



รูปที่ 29 Morning Talk



รูปที่ 30 คนงานฉีดพรมน้ำ



รูปที่ 31 เอกสารตรวจสอบความปลอดภัย




รูปที่ 32 ตรวจสอบสภาพติดคนงาน



รูปที่ 33 ถังดับเพลิงบริเวณพื้นที่ที่มีการใช้แก๊ส



รูปที่ 34 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์



รูปที่ 35 คนงานทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 36 ประตูทางเข้า-ออก



รูปที่ 37 ป้ายสถิติความปลอดภัย

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น สุขุมวิท 39
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)



รูปที่ 38 สภาพหน้างานปัจจุบัน



รูปที่ 39 Sheet Pile