

ภาคผนวก ง.

ภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการ

รูปการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 1 ออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมให้ดูสวยงาม

รูปที่ 2 ออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมให้ดูสวยงาม



รูปที่ 3 ดูแลต้นไม้ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

รูปที่ 4 พนักงานทำความสะอาด



รูปที่ 5 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รูปที่ 6 เปิดประตูอาคาร เพื่อให้อากาศถ่ายเท



รูปที่ 7 บริเวณช่องลานจอดรถยนต์ไม่มีสิ่งอื่นกีดขวาง



รูปที่ 8 ปลุกไม้ยืนต้นบริเวณแนวเขตที่ดิน



รูปที่ 9 เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 10 เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญด้านระบบไฟฟ้า



รูปที่ 11 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า



รูปที่ 12 ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน



รูปที่ 13 ตะแกรงดักขยะ



รูปที่ 14 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 15 หม้อแปลงไฟฟ้า



รูปที่ 16 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า



รูปที่ 17 ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย



รูปที่ 18 การเดินสายไฟรวมถึงสายสัญญาณต่าง ๆ



รูปที่ 19 หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์



รูปที่ 20 สวิตช์ไฟแยกออกจากกัน



รูปที่ 21 โคมไฟที่มีแผ่นสะท้อนแสง



รูปที่ 22 แสดงหมายเลขชั้น



รูปที่ 23 เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้ไฟฟ้า



รูปที่ 24 ถังดับเคมีชนิดมือถือ



รูปที่ 25 บันไดหลัก



รูปที่ 26 อุปกรณ์เตือนภัยด้วยมือกด



รูปที่ 27 อุปกรณ์เตือนภัยด้วยเสียง



รูปที่ 28 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน



รูปที่ 29 เครื่องตรวจจับควัน



รูปที่ 30 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์

	
รูปที่ 31 หัวรับน้ำดับเพลิง	รูปที่ 32 บันไดหนีไฟ
	
รูปที่ 33 ป้ายแสดงจุดรวมพล	รูปที่ 34 ป้ายบอกทางหนีไฟ
	
ที่ 35 กล้องวงจรปิด	รูปที่ 36 ประตูหนีไฟ



รูปที่ 37 ที่จอดรถยนต์



รูปที่ 38 ที่จอดรถยนต์



รูปที่ 39 ไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 40 ไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 41 ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย



รูปที่ 42 ตรวจวัดคุณภาพน้ำชั้นตาดฟ้า



รูปที่ 43 ตรวจวัดคุณภาพน้ำชั้นใต้ดิน