

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ดีคอนโด แคมป์ส ไฮเวย์
ถนนคลองหลวง-เชียงราก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
(ช่วงระยะดำเนินการ)
เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566

เจ้าของโครงการ
นิติบุคคลอาคารชุดดีคอนโด แคมป์ส ไฮเวย์
ถนนคลองหลวง-เชียงราก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกองหลวง จังหวัดปทุมธานี



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด
9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร: 02 - 101 - 3409 โทรสาร 02 – 101-3410
E-mail : cte_envi@yahoo.com

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ ดีคอนโด แคมป์ส ไฮเวย์

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2566

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท ซี. ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด เป็นผู้จัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดีคอนโด แคมป์ส ไฮเวย์ ตั้งอยู่ที่ถนนคลองหลวง-เชียงราก ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ของนิติบุคคลอาคารชุดดีคอนโด แคมป์ส ไฮเวย์
(ช่วงระยะดำเนินการ) ฉบับประจำเดือน

(/) เดือนมกราคม- เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566

() เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566

() อื่นๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง



บริษัท



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ดีคอนโด แคมป์ส ไฮเวย์

1. ชื่อโครงการ ดีคอนโด แคมป์ส ไฮเวย์
ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง -
2. สถานที่ตั้ง ถนนคลองหลวง-เชียงราก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
3. ชื่อเจ้าของโครงการ นิติบุคคลอาคารชุดดีคอนโด แคมป์ส ไฮเวย์
4. สถานที่ติดต่อ ถนนคลองหลวง-เชียงราก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
5. จัดทำโดย บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนต์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2563
(ทส 1010.5/5301)
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้าย เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2566
(เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565)
8. รายละเอียดโครงการ (นำเสนอรายละเอียดในบทที่ 1)

สารบัญ

หน้า

หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน (แบบ ตต.1)

รายละเอียดโครงการโดยสังเขป (แบบ ตต.2)

สารบัญ

สารบัญรูป

สารบัญตาราง

บทที่ 1 บทนำ

| | | |
|-----|-------------------------------|-----|
| 1.1 | ความเป็นมาของโครงการ | 1-1 |
| 1.2 | วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน | 1-2 |
| 1.3 | ขอบเขตการศึกษา | 1-2 |
| 1.4 | วิธีการศึกษาและจัดทำรายงาน | 1-2 |
| 1.5 | รายละเอียดโครงการ | 1-3 |
| 1.6 | แผนการดำเนินงาน | 1-6 |

| | | |
|---------|--|-----|
| บทที่ 2 | ผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดล้อมและแก้ไขผลกระทบกระทบสิ่งแวดล้อม | 2-1 |
|---------|--|-----|

| | | |
|---------|------------------------------------|-----|
| บทที่ 3 | การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 3-1 |
|---------|------------------------------------|-----|

| | | |
|-------|--|------|
| 3.1 | ขอบเขตการดำเนินงานและมาตรฐานวิธีการตรวจวัด | 3-1 |
| 3.2 | การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 3-1 |
| 3.2.1 | คุณภาพน้ำเสีย | 3-11 |
| 3.2.2 | คุณภาพสระว่ายน้ำ | 3-17 |

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 4 ข้อเสนอแนะ

4-1

4.1 คุณภาพน้ำเสีย

4-1

4.2 คุณภาพสระว่ายน้ำ

4-1

ภาคผนวก ก สำเนาหนังสือเห็นชอบ

ภาคผนวก ข หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ภาคผนวก ค รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ง รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก จ มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง

ภาคผนวก ฉ เอกสารสอบเทียบความถูกต้องของเครื่องมือ

ภาคผนวก ช หนังสือขออนุญาตก่อสร้าง (อ.๑)

ภาคผนวก ซ หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคาร (แบบ อ.ช.๑๐)

ภาคผนวก ฌ จดทะเบียนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด (แบบ อ.ช.๑๒)

ภาคผนวก ญ หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (แบบ อ.ช.๑๓)

ภาคผนวก ฎ ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลองหลวง เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (แบบ อ.ช.๑๔)

สารบัญรูป

| | หน้า |
|--|------|
| รูปที่ 1.5-1 แผนที่ตั้งโครงการ | 1-4 |
| รูปที่ 3.2.1-1 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ย้อนหลัง | 3-13 |
| รูปที่ 3.2.2-1 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพสระว่ายน้ำย้อนหลัง | 3-20 |

สารบัญตาราง

| | หน้า |
|--|------|
| ตารางที่ 1.6-1 แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 1-7 |
| ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงระยะดำเนินการ ประจำปีเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 | 2-2 |
| ตารางที่ 3.1-1 วิธีการเก็บตัวอย่าง และมาตรฐานวิธีการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 3-2 |
| ตารางที่ 3.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงระยะดำเนินการ ประจำปีเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 | 3-3 |
| ตารางที่ 3.2.1-1 ดัชนีคุณภาพน้ำที่ตรวจและวิธีวิเคราะห์น้ำเสีย | 3-11 |
| ตารางที่ 3.2.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 จุดบ่อพักหลังบำบัด | 3-12 |
| ตารางที่ 3.2.2-1 ดัชนีคุณภาพน้ำที่ตรวจและวิธีวิเคราะห์สระว่ายน้ำ | 3-17 |
| ตารางที่ 3.2.2-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำส่วนต้น เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 | 3-19 |
| ตารางที่ 3.2.2-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 | 3-20 |