



พื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น 1



พื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น 8


รูปที่ 1 พื้นที่สีเขียว



ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ

รูปที่ 2 การดูแลรักษาภูมิทัศน์

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ STAY WITH NIMMAN (ขยายกิจการ) ของบริษัท โฮเทล คัลเจอร์ (เชียงใหม่) จำกัด (ระยะดำเนินการ) ข



ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ (ต่อ)



ดูแลพื้นที่สีเขียว


รูปที่ 2 การดูแลรักษาภูมิทัศน์ (ต่อ)



ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน



จุดรวมพล



Alarm Bell

รูปที่ 3 การป้องกันอัคคีภัย

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ STAY WITH NIMMAN (ขยายกิจการ) ของบริษัท โฮเทล คัลเจอร์ (เชียงใหม่) จำกัด (ระยะดำเนินการ)



การปฏิบัติตนขณะเกิดเพลิงไหม้



แบบแปลนแสดงเส้นทางหนีไฟ



Emergency Telephone



Smoke Detector




ป้ายบอกทางหนีไฟ



บันไดหนีไฟ



Fire Department Connection



ตู้เก็บอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย



Fire Annunciator Panel



Portable Fire Extinguisher



Fire Hose Cabinet



Fire Safety

รูปที่ 3 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)



Fire Alarm Control Panel



Heat Detector

รูปที่ 3 การป้องกันอัคคีภัย



สัญญาณ



ลานจอดรถ



ที่จอดรถอัตโนมัติ



เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



ป้ายบอกทางเข้า-ออกโครงการ



กระຈกหนู



ป้ายจำกัดความเร็ว ป้ายดับเครื่องยนต์เมื่อจอด และป้ายห้ามใช้แตร



รูปที่ 4 การจราจร



ไฟส่องสว่างบริเวณที่จอดรถ และทางเดินรถ



ตู้ควบคุมที่จอดรถอัตโนมัติ



กล่องฝากกุญแจรถ

รูปที่ 4 การจราจร (ต่อ)



สูบลากไขมันจากระบบบำบัดน้ำเสีย



สูบล้างปฏิภาณ

รูปที่ 5 ระบบบำบัดน้ำเสีย



บ่อหนองน้ำ

รูปที่ 5 ระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)



ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน

ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า

รูปที่ 6 ถังเก็บน้ำใช้



ห้ามสูบบุหรี่/ห้ามนำทุเรียนเข้ามา

ประกาศระเบียบพักอาศัย

ป้ายห้ามเดินลัดสนามหญ้า

รูปที่ 7 การประชาสัมพันธ์/การณรงค์



ป้ายรณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน



ป้ายรณรงค์ให้ประหยัดน้ำ


รูปที่ 7 การประชาสัมพันธ์/การรณรงค์ (ต่อ)



ถังรองรับมูลฝอยแยกประเภท



จุดแยกมูลฝอยที่ขายได้



ถังรองรับมูลฝอย



ห้องพักมูลฝอย



รูปที่ 8 การจัดการมูลฝอย



หม้อแปลงไฟฟ้า




ป้ายเตือนไฟฟ้าแรงสูง



ห้องควบคุมไฟฟ้า

รูปที่ 9 ระบบไฟฟ้า



รูปที่ 10 กล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น



รูปที่ 11 จุดบริการเจลแอลกอฮอล์



โครงสร้างสระว่ายน้ำ




ป้ายบอกความลึก



เก็บ ตย.น้ำเพื่อวิเคราะห์ประจำเดือน



อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ



เดินระบบกรองน้ำ
รูปที่ 12 สระว่ายน้ำ



ดูตะกอนสระว่ายน้ำ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ STAY WITH NIMMAN (ขยายกิจการ) ของบริษัท โฮเทล คัสเจอร์ (เชียงใหม่) จำกัด (ระยะดำเนินการ)





ดูดตะกอนสระว่ายน้ำ



ตรวจวัดค่า pH และ Cl ประจำวัน



ราวกันตก



ไฟฟาส่องสว่างเวลากลางคืน



ห้องน้ำ/ที่ล้างตัวก่อนลงสระแยกชาย-หญิง



อุปกรณ์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ



ระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ



รูปที่ 12 สระว่ายน้ำ (ต่อ)



รูปที่ 13 การอบรม และซักซ้อมวิธีการนำรถออกจากที่จอดรถอัตโนมัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน



ห้องควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV

กล้องวงจรปิด CCTV

รูปที่ 14 ระบบ CCTV



ท่อระบายน้ำ

ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รูปที่ 15 ระบบระบายน้ำ



รูปที่ 16 การบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ

รูปที่ 17 กำจัดสัตว์พาหะนำโรค