

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2566
โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์นครปฐม



ที่ตั้งโครงการ : ถนนเพชรเกษม ตำบลลำพญา อำเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม

เจ้าของโครงการ : บริษัท สินแพทย์นครปฐม จำกัด

ที่อยู่ : 2677 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร

เดือนที่จัดทำรายงาน : ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2566

ผู้จัดทำรายงาน

ณัชชาธิ์ย์ พรหมวิสุทธิพล

48/554 ซอยนิมิตใหม่ 40 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 081-329-2714

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม

30 สิงหาคม 2566

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า นางณิชากรีย์ พรหมวิสุทธิพล เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม ตั้งอยู่เลขที่ 1298 ถนนเพชรเกษม ตำบลลำพญา อำเภอมือง
จังหวัดนครปฐม ของบริษัท สินแพทย์ นครปฐม จำกัด ฉบับประจำเดือน

- (/) มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566
() กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566
() อื่นๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นางณิชากรีย์ พรหมวิสุทธิพล	 	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ

(นาย.....) (นาง.....)
บริษัท..... ได้


บริษัท สินแพทย์ นครปฐม จำกัด
SYNPHAET NAKHON PATHOM CO., LTD.

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์นครปฐม**

1. ชื่อโครงการ : โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม
2. สถานที่ตั้ง : ถนนเพชรเกษม ตำบลลำพญา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
3. ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท สินแพทย์นครปฐม จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 2677 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
5. จัดทำโดย : นางณิชารีย์ พรหมวิสุทธิพล
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อ
: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์นครปฐม ได้รับความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 53/2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 (สำเนาหนังสือของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงตั้งเอกสารแนบที่ 1)
7. โครงการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้ายเมื่อ
: โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ครึ่งนี้เป็นฉบับแรก
8. รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ / ประเภทโครงการ
โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์นครปฐม เป็นโครงการประเภทโรงพยาบาล ขนาด 240 เตียง ประกอบด้วยอาคาร จำนวน 3 หลัง รวมพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารทุกหลัง เท่ากับ 33,274.70 ตารางเมตร ได้แก่
 - อาคารโรงพยาบาล ความสูง 12 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
 - อาคารโภชนาการและร้านค้า ความสูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
 - อาคารห้องพักรวมผู้ป่วย ความสูง 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
 - มีที่จอดรถยนต์ จำนวน 261 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 80 คัน
 - ขนาดพื้นที่โครงการ
พื้นที่โครงการ ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม ตำบลลำพญา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม บนโฉนดที่ดิน 2 แปลง รวมพื้นที่ 12 ไร่ 2 งาน 36.75 ตารางวา หรือเท่ากับ 20,147 ตารางเมตร
 - กิจกรรมในโครงการ
โรงพยาบาลทั่วไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์นครปฐม ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566

สารบัญ	ก
สารบัญรูป	ค
สารบัญตาราง	ค

บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ	1-1
1.2 ความเป็นมาของโครงการและการจัดทำรายงาน	1-1
1.3 รายละเอียดโครงการ	1-2
1.4 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-5
1.5 การดำเนินงานของโครงการ	1-8
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 คุณภาพอากาศ	3-7
3.2 การใช้น้ำ	3-7
3.3 การบำบัดน้ำเสีย	3-9
3.4 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	3-11
3.5 การจัดการขยะมูลฝอย	3-11
3.6 ไฟฟ้าและพลังงาน	3-13
3.7 การจราจร	3-13
3.8 การระบายอากาศและอาชีวอนามัย	3-14
3.9 ระบบป้องกันอัคคีภัย	3-15
บทที่ 4 สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-3

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์นครปฐม ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566

สารบัญ	ก
สารบัญรูป	ค
สารบัญตาราง	ค

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงาน ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เอกสารแนบ 2 ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
- เอกสารแนบ 3 เอกสารการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
- เอกสารแนบ 4 ผลวิเคราะห์น้ำทิ้ง

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์นครปฐม ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566

สารบัญ	ก
สารบัญรูป	ค
สารบัญตาราง	ค

สารบัญรูป

รูปที่ 1-1	ที่ตั้งโครงการ	1-3
รูปที่ 1-2	ภาพพื้นที่โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์นครปฐม	1-8
รูปที่ 2-1	รั้วโดยรอบโครงการ	2-26
รูปที่ 2-2	พื้นที่สีเขียวและการดูแล	2-26
รูปที่ 2-3	การติดตั้งป้ายจราจร	2-26
รูปที่ 2-4	การสูบกากตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสีย	2-27
รูปที่ 2-5	ถังเก็บน้ำสำรอง	2-27
รูปที่ 2-6	ห้องพักมูลฝอยรวม	2-27
รูปที่ 2-7	การแต่งกายของเจ้าหน้าที่เก็บขนขยะ	2-27
รูปที่ 2-8	บริษัท เทิร์น อินเตอร์เทรด จำกัด เข้ามาจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ	2-27
รูปที่ 2-9	การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	2-27
รูปที่ 2-10	หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน	2-28
รูปที่ 2-11	ทางเข้าออก และถนนโครงการ	2-28
รูปที่ 2-12	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในโครงการ	2-28
รูปที่ 2-13	ราวบันไดกันตก และการทำความสะอาดพื้น	2-29
รูปที่ 2-14	อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	2-29
รูปที่ 2-15	การอบรมป้องกันอัคคีภัย	2-30
รูปที่ 2-16	สีของอาคาร	2-30

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1-1	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการโรงพยาบาลสินแพทย์นครปฐม	1-6
ตารางที่ 2-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการโรงพยาบาลสินแพทย์นครปฐม	2-2
ตารางที่ 3-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโรงพยาบาลสินแพทย์นครปฐม	3-2
ตารางที่ 3-2	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งในบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566	3-5