

เอกสารแนบที่ 7

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-ALL/200000S00247-FP/FHC-00	1. [REDACTED] 2. [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-027/01/2023	3. [REDACTED] 4. [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 23/01/2023	5. [REDACTED] 6. [REDACTED]
ชื่ออาคาร [REDACTED]	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจได้; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจสอบสภาพ	✓			
2	ตรวจสอบความสะอาด	✓			
3	ตรวจสอบความปลอดภัย	✓			
4	ตรวจสอบ (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
5	ตรวจสอบประสิทธิภาพ	✓			

หมายเหตุ

FRM-PMR-071 Rev.00/15 Aug. 2020

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน	เดอะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ 23/01/2566
อาคาร	A		รหัสอุปกรณ์ FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/ถุงยาง		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 1 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 1 ห้องไฟฟ้า	✓		-		-		-		-		-		✓		✓	
ชั้น 1 MDB	✓		-		-		-		-		-		✓		✓	
ชั้น 2 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 2 ST.2	✓		-		-		-		-		-		✓		✓	
ชั้น 2 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 3 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 3 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 3 ห้องไฟฟ้า	✓		-		-		-		-		-		✓		✓	
ชั้น 4 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 4 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 4 ห้องไฟฟ้า	✓		-		-		-		-		-		✓		✓	
ชั้น 5 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 5 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 5 ห้องไฟฟ้า	✓		-		-		-		-		-		✓		✓	
ชั้น 6 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 6 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 6 ห้องไฟฟ้า	✓		-		-		-		-		-		✓		✓	
ชั้น 7 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 7 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 7 ห้องไฟฟ้า	✓		-		-		-		-		-		✓		✓	
ชั้น 8 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 8 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 8 ห้องไฟฟ้า	✓		-		-		-		-		-		✓		✓	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค [REDACTED] วันที่ [REDACTED]

ผู้ควบคุม [REDACTED] วันที่ [REDACTED]

ผู้ตรวจสอบ [REDACTED] วันที่ [REDACTED]

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TB-CP-001-ALL/Z00D00S00209-FP/FHC-00	1. [REDACTED] 2. [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-024/01/2023	3. [REDACTED] 4. [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 23/01/2023	5. [REDACTED] 6. [REDACTED]
ชื่ออาคาร : [REDACTED]	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (คำที่ตรวจพบได้; ส่วน)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

หมายเหตุ

@YONG FRM-PMR-071 Rev.00/15 Aug 2020

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : [REDACTED]	เคสเบส : [REDACTED]	วันที่ตรวจสอบ : 23/01/2566
อาคาร : B	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	รหัสอุปกรณ์ : FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/กฏูแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 1 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 1 ห้องไฟฟ้า	✓		-		-		-		-		-		-		✓	
ชั้น 2 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 2 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 2 ห้องไฟฟ้า	✓		-		-		-		-		-		-		✓	
ชั้น 3 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 3 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 3 ห้องไฟฟ้า	✓		-		-		-		-		-		-		✓	
ชั้น 4 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 4 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 4 ห้องไฟฟ้า	✓		-		-		-		-		-		-		✓	
ชั้น 5 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 5 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 5 ห้องไฟฟ้า	✓		-		-		-		-		-		-		✓	
ชั้น 6 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 6 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 6 ห้องไฟฟ้า	✓		-		-		-		-		-		-		✓	
ชั้น 7 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 7 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 7 ห้องไฟฟ้า	✓		-		-		-		-		-		-		✓	
ชั้น 8 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 8 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 8 ห้องไฟฟ้า	✓		-		-		-		-		-		-		✓	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค : [REDACTED] วันที่ตรวจ : 23/1/66

ผู้ควบคุม : [REDACTED] วันที่ตรวจ : 23/1/66

ผู้ตรวจสอบ : [REDACTED] วันที่ตรวจ : 23/1/66

รหัสงาน : FP/FHC-M		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	
รหัส	TB-CP-001-ALL/Z00D00S00289-FP/FHC-00	1	2
	03 : FHC-C ทุกตัว		
เลขที่ใบงาน	WO-030/01/2023	3	4
วันที่ปฏิบัติงาน	23/01/2023	5	6
ชื่ออาคาร	ต.ต. ๘	ชื่อผู้ควบคุม	ชื่อผู้ตรวจสอบ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ				
2	ตรวจเช็คความสะอาด				
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย				
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การใช้งาน				
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ				

หมายเหตุ

Chido FRM-PHR-031 Rev.00 / 15 Aug 2020

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน		ใบตรวจเช็คตู้กับเพลิง								วันที่ตรวจสอบ 23/01/2566 รหัสอุปกรณ์ FHC						
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจาก/กฏูแฉะ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 1 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 1 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 2 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 2 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 2 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 3 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 3 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 3 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 4 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 4 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 4 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 5 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 5 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 5 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 6 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 6 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 6 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 7 ST.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 7 ST.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 7 ห้องไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 8 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 8 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 8 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	

หมายเหตุ : ตู้ดับเพลิง ชั้น ๖ ST.1, ST.2 (ใช้งานพร้อมกันทั้ง ๒ ตัว) TB-CP0071/12/22

ผู้ตรวจเช็ค : [ลายเซ็น]

ผู้ควบคุมอาคาร : [ลายเซ็น]

ลงชื่อ : [ลายเซ็น] 29, 01, 66

ลงชื่อ : [ลายเซ็น] 24, 1, 66

ลงชื่อ : [ลายเซ็น] 22/1/66

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TB-CP-001-ALL/Z00D00S00247-FP/FHC-00	1. [REDACTED] 2. [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-039/02/2023	3. [REDACTED] 4. [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 23/02/2023	5. [REDACTED] 6. [REDACTED]
ชื่ออาคาร : ก	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าที่ตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจสอบเช็คสภาพ	/			
2	ตรวจสอบเช็คความสะอาด	/			
3	ตรวจสอบเช็คความปลอดภัย	/			
4	ตรวจสอบเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	/			
5	ตรวจสอบเช็คประสิทธิภาพ	/			

หมายเหตุ

โดย FRM-PMR-071 Rev.00/15 Aug 2020 ลงวันที่ 23/02/66

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

หน่วยงาน : [REDACTED]	เคาะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ : 23/02/2566				
อาคาร : A												รหัสอุปกรณ์ : FHC				
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		รอราน		กระบอก/กัญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 1 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 1 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 1 MDB	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 2 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 2 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 2 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 3 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 3 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 3 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 4 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 4 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 4 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 5 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 5 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 5 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 6 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 6 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 6 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 7 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 7 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 7 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 8 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 8 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 8 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค
ลงชื่อ [REDACTED]
23 2 66ผู้ควบคุม
ลงชื่อ [REDACTED]
23 2 23ผู้จัดทำรายงาน
ลงชื่อ [REDACTED]
23 2 66

รหัสงาน : FP/FHC-M		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	
รหัส	TB-CP-001-ALL/200D00S00209-FP/FHC-00	1	2
	02 : FHC-B ทุกตัว	3	4
เลขที่ในงาน	WO-036/02/2023	5	6
วันที่ปฏิบัติงาน	23/02/2023		
ชื่ออาคาร		ชื่อผู้ควบคุม	ชื่อผู้ตรวจ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบให้ ระบุ)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอตกับ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

หมายเหตุ

FRM-PMR-031 Rev.00/ 15 Aug 2020 23/2/23

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน		ทะเบียนรถ-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็คผู้ดับเพลิง						วันที่ตรวจสอบ 23/02/2566		รหัสอุปกรณ์ FHC				
อาคาร B																
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมู่น		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/ก๊วยแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 1 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 1 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 2 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 2 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 2 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 3 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 3 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 3 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 4 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 4 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 4 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 5 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 5 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 5 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 6 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 6 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 6 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 7 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 7 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 7 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 8 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 8 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 8 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] ลงชื่อ: [Signature] วันที่: 23/2/2566

หัวหน้าฝ่าย: [Signature] ลงชื่อ: [Signature] วันที่: 23/2/2566

ผู้ควบคุม: [Signature] ลงชื่อ: [Signature] วันที่: 23/2/2566



บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Fire Host Cabinet (FHC) - ประจำเดือน

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-ALL/200D00S00289-FP/FHC-00	1. [Redacted] 2. [Redacted]
เลขที่ใบงาน WO-042/02/2023	3. [Redacted] 4. [Redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน 23/02/2023	5. [Redacted] 6. [Redacted]
ชื่ออาคาร C	ชื่อผู้ควบคุม [Redacted] ผู้ตรวจ [Redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับตรวจวัด; ส่วน)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	/			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	/			
3	ตรวจเช็คความปกติ	/			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	/			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	/			

หมายเหตุ

อ้างอิง FRM-PMR-071 Rev.00/15 Aug 2020 ลงวันที่ 23/02/23
ปฏิบัติงาน ชั้น 7 ST1, ST2 จำนวน 2 คน รอเครื่องบันทึกข้อมูล (TB-CP0071/12/22)

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

หน่วยงาน	เดอะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต	ใบตรวจเช็คผู้ดับเพลิง								วันที่ตรวจสอบ 23/02/2566						
อาคาร	C									รหัสอุปกรณ์ FHC						
รายการ	บังคับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/อุปกรณ์		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 1 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 1 ห้องไฟฟ้า	/		-		-		-		-		-		-		-	
ชั้น 2 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 2 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 2 ห้องไฟฟ้า	/		-		-		-		-		-		-		-	
ชั้น 3 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 3 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 3 ห้องไฟฟ้า	/		-		-		-		-		-		-		-	
ชั้น 4 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 4 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 4 ห้องไฟฟ้า	/		-		-		-		-		-		-		-	
ชั้น 5 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 5 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 5 ห้องไฟฟ้า	/		-		-		-		-		-		-		-	
ชั้น 6 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 6 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 6 ห้องไฟฟ้า	/		-		-		-		-		-		-		-	
ชั้น 7 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 7 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 7 ห้องไฟฟ้า	/		-		-		-		-		-		-		-	
ชั้น 8 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 8 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 8 ห้องไฟฟ้า	/		-		-		-		-		-		-		-	
หมายเหตุ ชั้น 7 ST 1 ST 2 รอเครื่องบันทึกข้อมูล																



บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Fire Host Cabinet (FHC) - ประจำเดือน

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-ALL/Z00D00S00247-FP/FHC-00	1 [redacted] 2 [redacted]
01 : FHC-A ทุกตัว	3 [redacted] 4 [redacted]
เลขที่ใบงาน WO-039/03/2023	5 [redacted] 6 [redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน 23/03/2023	
ชื่ออาคาร A	ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจ [redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจได้ / ค่า)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

หมายเหตุ

อนุมัติ FRM-PMR-071 Rev.00/15 Aug 2020 ลงวันที่ 20/6/23

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน	เดอะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจพบ 23/03/2566													
อาคาร	A		รหัสอุปกรณ์ FHC													
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/อุปกรณ์		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 1 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 1 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 1 MDB	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 2 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 2 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 2 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 3 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 3 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 3 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 4 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 4 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 4 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 5 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 5 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 5 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 6 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 6 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 6 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 7 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 7 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 7 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 8 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 8 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 8 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
หมายเหตุ																
ลงชื่อ [redacted] ลงชื่อ [redacted] ลงชื่อ [redacted]																
23/03/2023 24/3/66 24/3/66																



บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Fire Host Cabinet (FHC) - ประจำเดือน

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-ALL/Z00D00S00209-FP/FHC-00	1 [redacted] 2 [redacted]
เลขที่ในงาน WO-036/03/2023	3 [redacted] 4 [redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน 23/03/2023	5 [redacted] 6 [redacted]
ชื่ออาคาร B	ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ผู้ตรวจสอบ [redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าผิดปกติได้; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	/			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	/			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	/			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	/			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	/			

หมายเหตุ

แก้ไข FRM-PMR-071 Rev.00/15 Aug 2020 ลงวันที่ 23/3/26







บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

หน่วยงาน	เดอะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ 23/03/2566				
อาคาร	B											รหัสอุปกรณ์ FHC				
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/สัญญาณ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 1 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 1 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 2 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 2 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 2 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 3 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 3 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 3 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 4 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 4 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 4 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 5 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 5 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 5 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 6 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 6 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 6 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 7 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 7 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 7 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 8 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 8 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 8 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
หมายเหตุ																

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-ALL/Z00D00S00289-FP/FHC-00	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-042/03/2023	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 23/03/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
ชื่ออาคาร C	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ				
2	ตรวจเช็คความสะอาด				
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย				
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน				
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ				

หมายเหตุ

FORM-PMR-071 Rev.00 / 15 Aug. 2020

ฉบับแก้ไข 2 ส่วน 2 ถึง รวบรวม (TB-CP0071/42/22)

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน		ทะเบียนรถ		ใบตรวจเช็คผู้ขับขี่รถบรรทุก								วันที่ตรวจสอบ		รหัสอุปกรณ์		FHC	
		C															
รายการ	ตัวนำ		ตัวนำ		หัวหมุน		สกรูยึด		ขบวน		กระบอก/ปืน		อื่น ๆ		ผลการตรวจ		
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
ชิ้น 1 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ชิ้น 1 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ชิ้น 1 ห้องไฟฟ้า	✓		-		-		-		-		✓		✓		✓		
ชิ้น 2 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ชิ้น 2 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ชิ้น 2 ห้องไฟฟ้า	✓		-		-		-		-		✓		✓		✓		
ชิ้น 3 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ชิ้น 3 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ชิ้น 3 ห้องไฟฟ้า	✓		-		-		-		-		✓		✓		✓		
ชิ้น 4 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ชิ้น 4 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ชิ้น 4 ห้องไฟฟ้า	✓		-		-		-		-		✓		✓		✓		
ชิ้น 5 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ชิ้น 5 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ชิ้น 5 ห้องไฟฟ้า	✓		-		-		-		-		✓		✓		✓		
ชิ้น 6 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ชิ้น 6 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ชิ้น 6 ห้องไฟฟ้า	✓		-		-		-		-		✓		✓		✓		
ชิ้น 7 ST.1		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ชิ้น 7 ST.2		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ชิ้น 7 ห้องไฟฟ้า	✓		-		-		-		-		✓		✓		✓		
ชิ้น 8 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ชิ้น 8 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ชิ้น 8 ห้องไฟฟ้า	✓		-		-		-		-		✓		✓		✓		

หมายเหตุ : สังเกตพบสิ่งผิดปกติ ๗ รายการ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ _____ วันที่ _____

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ _____ วันที่ _____

ผู้จัดการคลัง

ลงชื่อ _____ วันที่ _____

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-ALL/Z00D0N500209-FP/FHC-00	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
รหัส 02 : FHC-B ทุกตัว	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-040/04/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 24/04/2023	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ผู้ตรวจ [REDACTED]
ชื่ออาคาร B	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับตรวจข้อ ๕, ๖, ๗)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ				
2	ตรวจเช็คความสะอาด				
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย				
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน				
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ				

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☒ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM) ☐

หน่วยงาน		คณะเขต เข็มทรง-ภูเก็จ		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง				วันที่ตรวจพบ 24/04/2566 รหัสอุปกรณ์ FHC								
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กฏแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 1 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 1 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 2 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 2 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 2 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 3 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 3 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 3 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 4 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 4 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 4 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 5 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 5 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 5 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 6 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 6 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 6 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 7 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 7 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 7 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 8 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 8 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 8 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	

หมายเหตุ:

ลงชื่อ _____ วันที่ทำ _____

ลงชื่อ _____ ลงชื่อ _____

34 / 4 , 23 24 , 4 , 23 25 / 6 , 16



บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Fire Host Cabinet (FHC) - ประจำเดือน

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-ALL/Z00D00S00289-FP/FHC-00	1 [redacted] 2 [redacted]
เลขที่ใบงาน WO-046/04/2023	3 [redacted] 4 [redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน 24/04/2023	5 [redacted] 6 [redacted]
ชื่ออาคาร [redacted]	ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ผู้ตรวจสอบ [redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

หมายเหตุ

การตรวจพบข้อบกพร่องในตู้ควบคุม (FHC) ของระบบดับเพลิงอัตโนมัติบริเวณชั้น 9, ST1, ST2 ซึ่งมีหม้อแปลงแรงดันเกิน ส่วนอื่น ๆ ดี (TB-CP001/12/22)

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

หน่วยงาน คณะบดี เซ็นทรัล-ภูเก็ต	ใบตรวจเช็คผู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ 24/04/2566														
อาคาร C		รหัสอุปกรณ์ FHC														
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/อุปกรณ์		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 1 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 1 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 2 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 2 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 2 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 3 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 3 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 3 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 4 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 4 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 4 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 5 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 5 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 5 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 6 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 6 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 6 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 7 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 7 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 7 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 8 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 8 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 8 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
หมายเหตุ																
ชั้น 7 ST.1, ST.2 มีถังในสภาพดี จำนวน 2 ถัง																
ลงชื่อ [redacted] วันที่ [redacted] 25.4.23																

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Fire Host Cabinet (FHC) - ประจำเดือน

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-ALL/Z00D00S00247-FP/FHC-00	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
OT : FHC-A ทุกตัว	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-044/05/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 22/05/2023	
ชื่ออาคาร 01ตุน A	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าที่ตรวจวัดได้; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	/			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	/			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	/			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	/			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	/			

หมายเหตุ

ทุกจุดปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-044/05/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน	เคอะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต	ใบตรวจเช็คผู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสภาพ 22/05/2566
อาคาร	A		รหัสอุปกรณ์ FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/อุปกรณ์		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 1 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 1 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 1 MDB	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 2 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 2 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 2 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 3 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 3 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 3 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 4 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 4 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 4 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 5 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 5 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 5 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 6 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 6 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 6 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 7 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 7 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 7 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 8 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 8 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 8 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	

หมายเหตุ

ลงชื่อ... ผู้ตรวจเช็ค [REDACTED] วันที่... 22/05/2566

ลงชื่อ... ผู้บัญชาการ [REDACTED] วันที่... 22/05/2566

ลงชื่อ... ผู้จัดการอาคาร [REDACTED] วันที่... 22/05/2566

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-ALL/Z00D00S00209-FP/FHC-00	1. [REDACTED] 2. [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-041/05/2023	3. [REDACTED] 4. [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 22/05/2023	5. [REDACTED] 6. [REDACTED]
ชื่ออาคาร [REDACTED]	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจสอบขีดสภาวะ	/			
2	ตรวจสอบขีดความเสถียร	/			
3	ตรวจสอบขีดความปลอดภัย	/			
4	ตรวจสอบขีด (ฟังก์ชัน) การทำงาน	/			
5	ตรวจสอบขีดประสิทธิภาพ	/			

หมายเหตุ

จากชุดอุปกรณ์ป้องกัน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน	แผนก	เจ้าหน้าที่	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ 22/05/2566												
อาคาร	B			รหัสอุปกรณ์ FHC												
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กฏหมาย		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 1 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 1 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 2 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 2 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 2 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 3 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 3 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 3 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 4 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 4 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 4 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 5 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 5 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 5 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 6 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 6 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 6 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 7 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 7 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 7 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 8 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 8 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 8 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
หมายเหตุ																
ผู้ตรวจเช็ค					ผู้ปฏิบัติงาน					ผู้ควบคุมอาคาร						
ลงชื่อ [REDACTED]					ลงชื่อ [REDACTED]					ลงชื่อ [REDACTED]						
22/05/22					22/05/22					22/05/22						

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Fire Host Cabinet (FHC) - ประจำเดือน

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-ALL/Z00D00S00289-FP/FHC-00	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
03 : FHC-C ทุกตัว	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-047/05/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 22/05/2023	
ชื่ออาคาร	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (คำที่ตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

หมายเหตุ

ติดตั้งเพลิงไหม้ 7, ST.1, ST.2 รวมจำนวน 2 ตัว ของเคมเบรกันภัยอาคาร ✓
(TB-CP001/12/22)

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-047/05/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน	เคมเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต	ใบตรวจเช็คผู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ 22/05/2566				
อาคาร	C											รหัสอุปกรณ์ FHC				
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/อุปกรณ์		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 1 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 1 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 2 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 2 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 2 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 3 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 3 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 3 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 4 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 4 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 4 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 6 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 6 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 6 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 6 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 6 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 6 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 7 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 7 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 7 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 8 ST.1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 8 ST.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 8 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
หมายเหตุ : ติดตั้งเพลิงไหม้ ชั้น 7 ST.1, ST.2 ของเคมเบรกันภัยอาคาร ✓																
<div> <div>ผู้ตรวจเช็ค</div> <div>ลงชื่อ [REDACTED]</div> <div>22.5.1.2023</div> </div> <div> <div>ผู้บันทึก</div> <div>ลงชื่อ [REDACTED]</div> <div>22.5.1.23</div> </div> <div> <div>ผู้จัดการอาคาร</div> <div>ลงชื่อ [REDACTED]</div> <div></div> </div>																

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-ALL/200D00S00247-FP/FHC-00	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน 01 : FHC-A ทุกตัว	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน WO-036/06/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
ชื่ออาคาร A	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สาเหตุการชำรุด, สังเกต)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	/			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	/			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	/			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	/			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	/			

หมายเหตุ

ฉบับที่ FRM-PMR-071 Rev.00 / 15 Aug. 2020 ลงวันที่ 22/6/2566

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน	เดอะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ 22/06/2566													
อาคาร	A		รหัสอุปกรณ์ FHC													
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/อุปกรณ์		ชั้น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 1 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 1 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 1 MDB	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 2 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 2 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 2 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 3 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 3 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 3 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 4 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 4 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 4 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 5 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 5 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 5 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 6 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 6 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 6 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 7 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 7 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 7 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 8 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 8 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 8 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
หมายเหตุ																
ผู้ตรวจเช็ค			ผู้ควบคุมงาน			ผู้ตรวจสอบ										
ลงชื่อ [REDACTED]			ลงชื่อ [REDACTED]			ลงชื่อ [REDACTED]										
22, 6, 66			23, 6, 23			23, 6, 23										

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Fire Host Cabinet (FHC) - ประจำเดือน

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TB-CP-001-ALL/Z00D00S00209-FP/FHC-00	1. [Redacted] 2. [Redacted]
เลขที่ใบงาน : WO-033/06/2023	3. [Redacted] 4. [Redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน : 22/06/2023	5. [Redacted] 6. [Redacted]
ชื่ออาคาร : B	ชื่อผู้ควบคุม : [Redacted] ผู้ตรวจ : [Redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ทุก Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	/			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	/			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	/			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	/			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	/			

หมายเหตุ :
ฉบับนี้จัดทำขึ้นตาม FPM-PMR-071 Rev.00/15 Aug 2020 ลงวันที่ 22/6/2566

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : [Redacted]	เลขทะเบียน : B	วันที่ตรวจสอบ : 22/06/2566
ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง		รหัสอุปกรณ์ : FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/ถุงยาง		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 1 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 1 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 2 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 2 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 2 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 3 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 3 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 3 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 4 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 4 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 4 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 5 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 5 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 5 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 6 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 6 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 6 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 7 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 7 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 7 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 8 ST.1	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 8 ST.2	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 8 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/		/		/	

หมายเหตุ :

ผู้ตรวจเช็ค : [Redacted] ลงชื่อ : [Redacted] วันที่ : 22.6.2566

ผู้มอบหมาย : [Redacted] ลงชื่อ : [Redacted] วันที่ : 22.6.2566

ผู้ควบคุมอาคาร : [Redacted] ลงชื่อ : [Redacted] วันที่ : 22.6.2566

รหัสงาน : FPI/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-ALL/200000S00289-FPI/FHC-00	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
03 : FHC-C หักตัว	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-039/06/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 22/06/2023	
ชื่ออาคาร	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การใช้งาน	✓			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

หมายเหตุ

ฉบับที่ FRM-PMR-031 Rev.00/ 15 Aug 2020 ลงวันที่ 23/6/2566
 สิ่งพิมพ์ที่ 1 ST1, ST2 จำนวน 2 ชิ้น 700 แผ่น/ชิ้นโดย 700 แผ่น
 (TB-CP0071/12/22)

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน		เลขแบบ		ยื่นหรือส่ง		ถูกเก็บ		ใบตรวจเช็คผู้ขับเพลิง				วันที่ตรวจสอบ		22/06/2566		รหัสอุปกรณ์		FHC	
รายการ	ตั้งต้นเพลิง		วามันน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/อุปกรณ์		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ				
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
ชิ้น 1 ST.1	/				/				/				/		/				
ชิ้น 1 ST.2	/				/				/				/		/				
ชิ้น 1 หัวฉีดน้ำ	/				/				/				/		/				
ชิ้น 2 ST.1	/				/				/				/		/				
ชิ้น 2 ST.2	/				/				/				/		/				
ชิ้น 2 หัวฉีดน้ำ	/				/				/				/		/				
ชิ้น 3 ST.1	/				/				/				/		/				
ชิ้น 3 ST.2	/				/				/				/		/				
ชิ้น 3 หัวฉีดน้ำ	/				/				/				/		/				
ชิ้น 4 ST.1	/				/				/				/		/				
ชิ้น 4 ST.2	/				/				/				/		/				
ชิ้น 4 หัวฉีดน้ำ	/				/				/				/		/				
ชิ้น 5 ST.1	/				/				/				/		/				
ชิ้น 5 ST.2	/				/				/				/		/				
ชิ้น 5 หัวฉีดน้ำ	/				/				/				/		/				
ชิ้น 6 ST.1	/				/				/				/		/				
ชิ้น 6 ST.2	/				/				/				/		/				
ชิ้น 6 หัวฉีดน้ำ	/				/				/				/		/				
ชิ้น 7 ST.1		/			/				/				/		/				
ชิ้น 7 ST.2		/			/				/				/		/				
ชิ้น 7 หัวฉีดน้ำ	/				/				/				/		/				
ชิ้น 8 ST.1	/				/				/				/		/				
ชิ้น 8 ST.2	/				/				/				/		/				
ชิ้น 8 หัวฉีดน้ำ	/				/				/				/		/				

หมายเหตุ

กำลังแก้ไข ชิ้น 7 : ST.1, 2 ถูกนำเข้าไปซ่อมที่แผนกช่างยนต์ ห้อง 1/536

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ [Signature]

วันที่ [Date]

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ [Signature]

วันที่ [Date]

รหัสงาน : EM/LT-M	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-ALL/Z00D00S00247-EM/LT-000	1 [Redacted] 2 [Redacted]
เลขที่ใบงาน WO-026/01/2023	3 [Redacted] 4 [Redacted]
วันปฏิบัติงาน 23/01/2023	5 [Redacted] 6 [Redacted]
ชื่ออาคาร D	ชื่อผู้ควบคุม [Redacted] ชื่อผู้ตรวจ [Redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง; ถ้ามี)
		สี	น้ำไข	อาการเสียง	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

หมายเหตุ

FORM-PMR-010 Rev.00 / 15 Aug 2020

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

WO-026/01/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน		ตรวจสอบ		วันที่ตรวจสอบ		วันที่ส่งเอกสาร			
อาคาร		ไฟฉุกเฉิน		(Emergency Light)		EML-(A101-A807)			
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-A101	✓		✓		✓		หน้าประตู Access ฝั่งนิติ	
2	EML-A102	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น 1 ST1	
3	EML-A103	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 1	
4	EML-A104	✓		✓		✓		Central Batt	
5	EML-A105	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/10	
6	EML-A106	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น 1 ST2	
7	EML-A107	✓		✓		✓		ประตู Access หลังอาคาร	
8	EML-A108	✓		✓		✓		ห้อง MDB	
9	EML-A109	✓		✓		✓		ห้อง Booster Pump อาคาร A	
10	EML-A110	✓		✓		✓		ห้อง Generator	
11	EML-A201	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/18	
12	EML-A202	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น 2 ST1	
13	EML-A203	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 2	
14	EML-A204	✓		✓		✓		Central Batt	
15	EML-A205	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/34	
16	EML-A206	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/27	
17	EML-A207	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น 2 ST2	
18	EML-A301	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/42	
19	EML-A302	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น 3 ST1	
20	EML-A303	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 3	
21	EML-A304	✓		✓		✓		Central Batt	
22	EML-A305	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/58	
23	EML-A306	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/51	
24	EML-A307	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น 3 ST2	
25	EML-A401	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้น 4	
26	EML-A402	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/68	
27	EML-A403	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น 4 ST1	
28	EML-A404	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 4	
29	EML-A405	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/84	
30	EML-A406	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/77	

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

หน่วยงาน เดอะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	23-01-66
อาคาร A								รหัสอุปกรณ์	EML-(A101-A807)
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	EML-A407	✓		✓		✓		โคมไฟฉุกเฉิน 4 ST2	
32	EML-A501	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้น 5	
33	EML-A502	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/94	
34	EML-A503	✓		✓		✓		โคมไฟฉุกเฉิน 5 ST1	
35	EML-A504	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 5	
36	EML-A505	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/110	
37	EML-A506	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/93	
38	EML-A507	✓		✓		✓		โคมไฟฉุกเฉิน 5 ST2	
39	EML-A601	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้น 6	
40	EML-A602	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/120	
41	EML-A603	✓		✓		✓		โคมไฟฉุกเฉิน 6 ST1	
42	EML-A604	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 6	
43	EML-A605	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/136	
44	EML-A606	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/129	
45	EML-A607	✓		✓		✓		โคมไฟฉุกเฉิน 6 ST2	
46	EML-A701	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้น 7	
47	EML-A702	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/146	
48	EML-A703	✓		✓		✓		โคมไฟฉุกเฉิน 7 ST1	
49	EML-A704	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 7	
50	EML-A705	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/162	
51	EML-A706	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/155	
52	EML-A707	✓		✓		✓		โคมไฟฉุกเฉิน 7 ST2	
53	EML-A801	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้น 8	
54	EML-A802	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/172	
55	EML-A803	✓		✓		✓		โคมไฟฉุกเฉิน 8 ST1	
56	EML-A804	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 8	
57	EML-A805	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/188	
58	EML-A806	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/181	
59	EML-A807	✓		✓		✓		โคมไฟฉุกเฉิน 8 ST2	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง		ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ		ลงชื่อ		ลงชื่อ					
23/01/2023		23/01/2023		23/01/2023					

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EML-T-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-ALL/Z00D00S00209-EMLT-000	1. [Redacted] 2. [Redacted]
เลขที่ใบงาน WO-023/01/2023	3. [Redacted] 4. [Redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน 23/01/2023	5. [Redacted] 6. [Redacted]
ชื่ออาคาร B	ชื่อผู้ควบคุม [Redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [Redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (คำที่ตรวจพบได้; ข้อ)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

หมายเหตุ

อ้างอิง FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

หน่วยงาน เดอะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	23-01-66 EML-(B101-A806)
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-B101	✓		✓		✓		หน้าโคม รมก.	
2	EML-B102	✓		✓		✓		ลานจอดรถ ST1	
3	EML-B103	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น1	
4	EML-B104	✓		✓		✓		Central Batt	
5	EML-B105	✓		✓		✓		ห้องมีสละภายใน	
6	EML-B106	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น1 ST1	
7	EML-B107	✓		✓		✓		ลานจอดรถ ST2	
8	EML-B108	✓		✓		✓		ลานจอดรถระหว่าง B,C	
9	EML-B109	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น1 ST2	
10	EML-B201	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น2	
11	EML-B202	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น2	
12	EML-B203	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/197	
13	EML-B204	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น2 ST1	
14	EML-B205	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น2 ST2	
15	EML-B206	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/206	
16	EML-B301	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น3	
17	EML-B302	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น3	
18	EML-B303	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/217	
19	EML-B304	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น3 ST1	
20	EML-B305	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น3 ST2	
21	EML-B306	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/226	
22	EML-B401	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น4	
23	EML-B402	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น4	
24	EML-B403	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/240	
25	EML-B404	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น4 ST1	
26	EML-B405	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น4 ST2	
27	EML-B406	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/249	
28	EML-B501	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น5	
29	EML-B502	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น5	
30	EML-B503	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/263	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค
 ลงชื่อ

หัวหน้าช่าง
 ลงชื่อ

ผู้จัดการอาคาร
 ลงชื่อ

หน่วยงาน เดอะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	23-01-66 EML-(B101-A806)
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	EML-B504	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น5 ST1	
32	EML-B505	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น5 ST2	
33	EML-B506	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/272	
34	EML-B601	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น6	
35	EML-B602	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น6	
36	EML-B603	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/286	
37	EML-B604	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น6 ST1	
38	EML-B605	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น6 ST2	
39	EML-B606	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/295	
40	EML-B701	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น7	
41	EML-B702	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น7	
42	EML-B703	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/309	
43	EML-B704	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น7 ST1	
44	EML-B705	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น7 ST2	
45	EML-B706	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/318	
46	EML-B801	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น8	
47	EML-B802	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น8	
48	EML-B803	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/332	
49	EML-B804	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น8 ST1	
50	EML-B805	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น8 ST2	
51	EML-B806	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/341	




หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค
 ลงชื่อ

หัวหน้าช่าง
 ลงชื่อ

ผู้จัดการอาคาร
 ลงชื่อ

รหัสงาน : EM/LT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	
รหัส TB-CP-001-ALL/LZ00D00S00289-EM/LT-000	1 [REDACTED]	2 [REDACTED]
3 : EMER-C ทดั่ว	3 [REDACTED]	4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-029/01/2023	5 [REDACTED]	6 [REDACTED]
วันปฏิบัติงาน 23/01/2023		
ชื่ออาคาร 001 C	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED]	ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับตรวจโรคไข้ ; ส่วน)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ				
2	ตรวจเช็คความสะอาด				
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย				

หน้า ๑๑

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน เดอะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	23-01-66
อาคาร C								รหัสอุปกรณ์	EML-(C101-C806)
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-C101	✓		✓		✓		ลานจอดรถบริเวณแปลงผัก	
2	EML-C102	✓		✓		✓		ลานจอดรถหน้าห้อง Pump	
3	EML-C103	✓		✓		✓		ห้อง Booster Pump	
4	EML-C104	✓		✓		✓		โถงลิฟต์ชั้น 1	
5	EML-C105	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 1	
6	EML-C106	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น 1 ST1	
7	EML-C107	✓		✓		✓		ลานจอดรถหน้าห้องไฟฟ้า	
8	EML-C108	✓		✓		✓		ลานจอดรถ ST2	
9	EML-C109	✓		✓		✓		ลานจอดรถหน้าห้อง HC	
10	EML-C110	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น 1 ST2	
11	EML-C201	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้น 2	
12	EML-C202	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 2	
13	EML-C203	✓		✓		✓		ห้องระยะชั้น 2	
14	EML-C204	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/357	
15	EML-C205	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น 2 ST1	
16	EML-C206	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/363	
17	EML-C207	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/368	
18	EML-C208	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/378	
19	EML-C209	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น 2 ST2	
20	EML-C301	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้น 3	
21	EML-C302	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 3	
22	EML-C303	✓		✓		✓		ห้องระยะชั้น 3	
23	EML-C304	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/391	
24	EML-C305	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น 3 ST1	
25	EML-C306	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/397	
26	EML-C307	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/402	
27	EML-C308	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/408	
28	EML-C309	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น 3 ST2	
29	EML-C401	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้น 4	
30	EML-C402	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 4	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: หัวหน้าช่าง: ผู้จัดการอาคาร:

ลงชื่อ: ลงชื่อ: ลงชื่อ:

25/ 1 / 66 24/ 1 / 66 25/ 1 / 66

หน่วยงาน เดอะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	23-01-66
อาคาร C		รหัสอุปกรณ์						EML-(C101-C806)	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเดือรี		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	EML-C403	/		/		/		ห้องชั้น 4	
32	EML-C404	/		/		/		หน้าห้อง 1/425	
33	EML-C405	/		/		/		ในบันไดหนีไฟชั้น ST1	
34	EML-C406	/		/		/		หน้าห้อง 1/431	
35	EML-C407	/		/		/		หน้าห้อง 1/436	
36	EML-C408	/		/		/		หน้าห้อง 1/442	
37	EML-C409	/		/		/		ในบันไดหนีไฟชั้น ST2	
38	EML-C501	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น 5	
39	EML-C502	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 5	
40	EML-C503	/		/		/		ห้องชั้น 5	
41	EML-C504	/		/		/		หน้าห้อง 1/459	
42	EML-C505	/		/		/		ในบันไดหนีไฟชั้น ST1	
43	EML-C506	/		/		/		หน้าห้อง 1/465	
44	EML-C507	/		/		/		หน้าห้อง 1/470	
45	EML-C508	/		/		/		หน้าห้อง 1/476	
46	EML-C509	/		/		/		ในบันไดหนีไฟชั้น ST2	
47	EML-C601	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น 6	
48	EML-C602	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 6	
49	EML-C603	/		/		/		ห้องชั้น 6	
50	EML-C604	/		/		/		หน้าห้อง 1/493	
51	EML-C605	/		/		/		ในบันไดหนีไฟชั้น ST1	
52	EML-C606	/		/		/		หน้าห้อง 1/499	
53	EML-C607	/		/		/		หน้าห้อง 1/504	
54	EML-C608	/		/		/		หน้าห้อง 1/510	
55	EML-C609	/		/		/		ในบันไดหนีไฟชั้น ST2	
56	EML-C701	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น 7	
57	EML-C702	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 7	
58	EML-C703	/		/		/		ห้องชั้น 7	
59	EML-C704	/		/		/		หน้าห้อง 1/527	
60	EML-C705	/		/		/		ในบันไดหนีไฟชั้น ST1	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

23, 01, 66

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ

24, 1, 66

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

24, 1, 66

หน่วยงาน เดอะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	23-01-66
อาคาร C		รหัสอุปกรณ์						EML-(C101-C806)	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเดือรี		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
61	EML-C706	/		/		/		หน้าห้อง 1/533	
62	EML-C707	/		/		/		หน้าห้อง 1/538	
63	EML-C708	/		/		/		หน้าห้อง 1/544	
64	EML-C709	/		/		/		ในบันไดหนีไฟชั้น ST2	
65	EML-C801	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น 8	
66	EML-C802	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 8	
67	EML-C803	/		/		/		ห้องชั้น 8	
68	EML-C804	/		/		/		หน้าห้อง 1/561	
69	EML-C805	/		/		/		ในบันไดหนีไฟชั้น ST1	
70	EML-C806	/		/		/		หน้าห้อง 1/567	
71	EML-C807	/		/		/		หน้าห้อง 1/572	
72	EML-C808	/		/		/		หน้าห้อง 1/578	
73	EML-C809	/		/		/		ในบันไดหนีไฟชั้น ST2	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

23, 01, 66

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ




24, 1, 66

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

24, 1, 66

รหัสงาน : EM/LT-M	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-ALL/Z00D0N00247-EM/LT-000	1 <u>2005</u> 2
1 : EMER-A ทุกตัว	3 4
เลขที่ใบงาน WO-038/02/2023	5 6
วันที่ปฏิบัติงาน 29/02/2023	
ชื่ออาคาร A	ชื่อผู้ควบคุม <u>สม</u> ชื่อผู้ตรวจสอบ <u>สม</u>

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ				
2	ตรวจเช็คความสะอาด				
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย				

บทสรุป

FORM-FMR-070 Rev.00/15 Aug 2020

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน คณะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	23-02-66
อาคาร A		ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		รหัสอุปกรณ์	EML-(A101-A807)
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-A101	/		/		/		หน้าประตู Access ผังนิติ	
2	EML-A102	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น1 ST1	
3	EML-A103	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น1	
4	EML-A104	/		/		/		Central Batt	
5	EML-A105	/		/		/		หน้าห้อง 1/10	
6	EML-A106	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น1 ST2	
7	EML-A107	/		/		/		ประตู Access หลังอาคาร	
8	EML-A108	/		/		/		ห้อง MDB	
9	EML-A109	/		/		/		ห้อง Booster Pump อาคารA	
10	EML-A110	/		/		/		ห้อง Generator	
11	EML-A201	/		/		/		หน้าห้อง 1/18	
12	EML-A202	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น2 ST1	
13	EML-A203	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น2	
14	EML-A204	/		/		/		Central Batt	
15	EML-A205	/		/		/		หน้าห้อง 1/34	
16	EML-A206	/		/		/		หน้าห้อง 1/27	
17	EML-A207	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น2 ST2	
18	EML-A301	/		/		/		หน้าห้อง 1/42	
19	EML-A302	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น3 ST1	
20	EML-A303	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น3	
21	EML-A304	/		/		/		Central Batt	
22	EML-A305	/		/		/		หน้าห้อง 1/58	
23	EML-A306	/		/		/		หน้าห้อง 1/51	
24	EML-A307	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น3 ST2	
25	EML-A401	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น4	
26	EML-A402	/		/		/		หน้าห้อง 1/68	
27	EML-A403	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น ST1	
28	EML-A404	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น4	
29	EML-A405	/		/		/		หน้าห้อง 1/84	
30	EML-A406	/		/		/		หน้าห้อง 1/77	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ 23 / 2 / 66

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ 23 / 2 / 66

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ 23 / 2 / 66

หน่วยงาน เดอะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	23-02-66
อาคาร A								รหัสอุปกรณ์	EML-(A101-A807)
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	EML-A407	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST2	
32	EML-A501	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น5	
33	EML-A502	/		/		/		หน้าห้อง 1/94	
34	EML-A503	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST1	
35	EML-A504	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น5	
36	EML-A505	/		/		/		หน้าห้อง 1/110	
37	EML-A506	/		/		/		หน้าห้อง 1/93	
38	EML-A507	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST2	
39	EML-A601	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น6	
40	EML-A602	/		/		/		หน้าห้อง 1/120	
41	EML-A603	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST1	
42	EML-A604	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น6	
43	EML-A605	/		/		/		หน้าห้อง 1/136	
44	EML-A606	/		/		/		หน้าห้อง 1/129	
45	EML-A607	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST2	
46	EML-A701	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น7	
47	EML-A702	/		/		/		หน้าห้อง 1/146	
48	EML-A703	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST1	
49	EML-A704	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น7	
50	EML-A705	/		/		/		หน้าห้อง 1/162	
51	EML-A706	/		/		/		หน้าห้อง 1/155	
52	EML-A707	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST2	
53	EML-A801	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น8	
54	EML-A802	/		/		/		หน้าห้อง 1/172	
55	EML-A803	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST1	
56	EML-A804	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น8	
57	EML-A805	/		/		/		หน้าห้อง 1/188	
58	EML-A806	/		/		/		หน้าห้อง 1/181	
59	EML-A807	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST2	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง		ผู้จัดวางอาคาร					
ลงชื่อ		ลงชื่อ		ลงชื่อ					
23, 2, 66		23, 2, 66		23, 2, 66					

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EML/MT-M		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	
รหัส	TB-CP-001-ALLZ00D00S00209-EML/MT-000	1	
เลขที่ใบงาน	WO-035/02/2023	2	
วันที่ปฏิบัติงาน	23/02/2023	3	
		4	
		5	
		6	
ชื่ออาคาร B		ชื่อผู้ควบคุม	ชื่อผู้ตรวจสอบ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าที่ตรวจพบได้ : ส่วน)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	/			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	/			
3	ตรวจเช็คความโลดด้วย	/			

หมายเหตุ

ฉบับ FRM-PMR-070 Rev. 00/15 Aug 2020 ลงวันที่ 23/2/66

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน เดอะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	23-02-66 EML-(B101-A806)
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-B101	/	/	/	/	/	/	หน้าป้อม ปรก.	
2	EML-B102	/	/	/	/	/	/	ลานจอด ST1	
3	EML-B103	/	/	/	/	/	/	ห้องไฟฟ้าชั้น1	
4	EML-B104	/	/	/	/	/	/	Central Batt	
5	EML-B105	/	/	/	/	/	/	ห้องมีมระวางน้ำ	
6	EML-B106	/	/	/	/	/	/	โถงบันไดหนีไฟชั้น1 ST1	
7	EML-B107	/	/	/	/	/	/	ลานจอด ST2	
8	EML-B108	/	/	/	/	/	/	ลานจอดรถระหว่าง B,C	
9	EML-B109	/	/	/	/	/	/	โถงบันไดหนีไฟชั้น1 ST2	
10	EML-B201	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟท์ชั้น2	
11	EML-B202	/	/	/	/	/	/	ห้องไฟฟ้าชั้น2	
12	EML-B203	/	/	/	/	/	/	หน้าห้อง 1/197	
13	EML-B204	/	/	/	/	/	/	โถงบันไดหนีไฟชั้น2 ST1	
14	EML-B205	/	/	/	/	/	/	โถงบันไดหนีไฟชั้น2 ST2	
15	EML-B206	/	/	/	/	/	/	หน้าห้อง 1/206	
16	EML-B301	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟท์ชั้น3	
17	EML-B302	/	/	/	/	/	/	ห้องไฟฟ้าชั้น3	
18	EML-B303	/	/	/	/	/	/	หน้าห้อง 1/217	
19	EML-B304	/	/	/	/	/	/	โถงบันไดหนีไฟชั้น3 ST1	
20	EML-B305	/	/	/	/	/	/	โถงบันไดหนีไฟชั้น3 ST2	
21	EML-B306	/	/	/	/	/	/	หน้าห้อง 1/226	
22	EML-B401	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟท์ชั้น4	
23	EML-B402	/	/	/	/	/	/	ห้องไฟฟ้าชั้น4	
24	EML-B403	/	/	/	/	/	/	หน้าห้อง 1/240	
25	EML-B404	/	/	/	/	/	/	โถงบันไดหนีไฟชั้น4 ST1	
26	EML-B405	/	/	/	/	/	/	โถงบันไดหนีไฟชั้น4 ST2	
27	EML-B406	/	/	/	/	/	/	หน้าห้อง 1/249	
28	EML-B501	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟท์ชั้น5	
29	EML-B502	/	/	/	/	/	/	ห้องไฟฟ้าชั้น5	
30	EML-B503	/	/	/	/	/	/	หน้าห้อง 1/263	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค
 ลงชื่อ

หัวหน้าช่าง
 ลงชื่อ

ผู้จัดการอาคาร
 ลงชื่อ

หน่วยงาน เดอะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	23-02-66 EML-(B101-A806)
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	EML-B504	/	/	/	/	/	/	โถงบันไดหนีไฟชั้น5 ST1	
32	EML-B505	/	/	/	/	/	/	โถงบันไดหนีไฟชั้น5 ST2	
33	EML-B506	/	/	/	/	/	/	หน้าห้อง 1/272	
34	EML-B601	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟท์ชั้น6	
35	EML-B602	/	/	/	/	/	/	ห้องไฟฟ้าชั้น6	
36	EML-B603	/	/	/	/	/	/	หน้าห้อง 1/286	
37	EML-B604	/	/	/	/	/	/	โถงบันไดหนีไฟชั้น6 ST1	
38	EML-B605	/	/	/	/	/	/	โถงบันไดหนีไฟชั้น6 ST2	
39	EML-B606	/	/	/	/	/	/	หน้าห้อง 1/295	
40	EML-B701	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟท์ชั้น7	
41	EML-B702	/	/	/	/	/	/	ห้องไฟฟ้าชั้น7	
42	EML-B703	/	/	/	/	/	/	หน้าห้อง 1/309	
43	EML-B704	/	/	/	/	/	/	โถงบันไดหนีไฟชั้น7 ST1	
44	EML-B705	/	/	/	/	/	/	โถงบันไดหนีไฟชั้น7 ST2	
45	EML-B706	/	/	/	/	/	/	หน้าห้อง 1/318	
46	EML-B801	/	/	/	/	/	/	หน้าลิฟท์ชั้น8	
47	EML-B802	/	/	/	/	/	/	ห้องไฟฟ้าชั้น8	
48	EML-B803	/	/	/	/	/	/	หน้าห้อง 1/332	
49	EML-B804	/	/	/	/	/	/	โถงบันไดหนีไฟชั้น8 ST1	
50	EML-B805	/	/	/	/	/	/	โถงบันไดหนีไฟชั้น8 ST2	
51	EML-B806	/	/	/	/	/	/	หน้าห้อง 1/341	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค
 ลงชื่อ

หัวหน้าช่าง
 ลงชื่อ

ผู้จัดการอาคาร
 ลงชื่อ

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EMLT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-ALL/Z00D00S00289-EMLT-000	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
3 : EMER-C ทุกตัว	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-041/02/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติ 23/02/2023	
ชื่ออาคาร C	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

หมายเหตุ

31/01/2023 FAM-PMR-070 Rev.00/15 Aug 2020

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไขอีก (CM)

WO-041/02/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน เดอะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	23-02-66
อาคาร C		ไฟสว่างแบบเดอริ		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		รหัสอุปกรณ์	EML-(C101-C806)
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
1	EML-C101	✓		✓		✓		ลานจอดรถบริเวณแปลงผัก	
2	EML-C102	✓		✓		✓		ลานจอดรถหน้าห้อง Pump	
3	EML-C103	✓		✓		✓		ห้อง Booster Pump	
4	EML-C104	✓		✓		✓		โถงลิฟต์ชั้น 1	
5	EML-C105	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 1	
6	EML-C106	✓		✓		✓		โถงลิฟต์ชั้น 1 ST1	
7	EML-C107	✓		✓		✓		ลานจอดรถหน้าห้องไฟฟ้า	
8	EML-C108	✓		✓		✓		ลานจอดรถ ST2	
9	EML-C109	✓		✓		✓		ลานจอดรถหน้าห้อง HC	
10	EML-C110	✓		✓		✓		โถงลิฟต์ชั้น 1 ST2	
11	EML-C201	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้น 2	
12	EML-C202	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 2	
13	EML-C203	✓		✓		✓		ห้องระยั้ง 2	
14	EML-C204	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/357	
15	EML-C205	✓		✓		✓		โถงลิฟต์ชั้น 2 ST1	
16	EML-C206	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/363	
17	EML-C207	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/368	
18	EML-C208	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/378	
19	EML-C209	✓		✓		✓		โถงลิฟต์ชั้น 2 ST2	
20	EML-C301	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้น 3	
21	EML-C302	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 3	
22	EML-C303	✓		✓		✓		ห้องระยั้ง 3	
23	EML-C304	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/391	
24	EML-C305	✓		✓		✓		โถงลิฟต์ชั้น 3 ST1	
25	EML-C306	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/397	
26	EML-C307	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/402	
27	EML-C308	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/408	
28	EML-C309	✓		✓		✓		โถงลิฟต์ชั้น 3 ST2	
29	EML-C401	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้น 4	
30	EML-C402	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 4	

หมายเหตุ





ผู้ตรวจเช็ค [REDACTED] วันที่ 23, 02, 66

หัวหน้าช่าง [REDACTED] วันที่ 23, 02, 66

ผู้จัดทำเอกสาร [REDACTED] วันที่ 23, 02, 66

หน่วยงาน คณะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		23-02-66 EML-(C101-C806)
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
31	EML-C403	✓		✓		✓		ห้องขยะชั้น 4		
32	EML-C404	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/425		
33	EML-C405	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น ST1		
34	EML-C406	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/431		
35	EML-C407	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/436		
36	EML-C408	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/442		
37	EML-C409	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น ST2		
38	EML-C501	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้น5		
39	EML-C502	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น5		
40	EML-C503	✓		✓		✓		ห้องขยะชั้น 5		
41	EML-C504	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/459		
42	EML-C505	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น5 ST1		
43	EML-C506	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/465		
44	EML-C507	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/470		
45	EML-C508	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/476		
46	EML-C509	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น5 ST2		
47	EML-C601	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้น6		
48	EML-C602	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น6		
49	EML-C603	✓		✓		✓		ห้องขยะชั้น 6		
50	EML-C604	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/493		
51	EML-C605	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น6 ST1		
52	EML-C606	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/499		
53	EML-C607	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/504		
54	EML-C608	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/510		
55	EML-C609	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น6 ST2		
56	EML-C701	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้น7		
57	EML-C702	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น7		
58	EML-C703	✓		✓		✓		ห้องขยะชั้น 7		
59	EML-C704	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/527		
60	EML-C705	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น7 ST1		
หมายเหตุ										

[illegible]

รหัสงาน : EM/LT-M	รวมชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-ALL/200D00S00247-EM/LT-000	1 
1 : EMER-A หักตัว	2
เลขที่ใบงาน WO-038/03/2023	3
วันที่ปฏิบัติงาน 23/03/2023	4
	5
	6
ชื่ออาคาร 	ชื่อผู้ควบคุม 
	ชื่อผู้ตรวจสอบ 

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าที่ตรวจพบข้อบกพร่อง ; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

หมายเหตุ

วันที่ 23/3/66

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

WO-038/03/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน คณะเบส เห็นควรล-ก-เกิด		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ		วันที่ส่งกลับ	
อาคาร A		ไฟสว่างแบบเดือวี		สภาพแบบเดือวี		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง		หมายเหตุ	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
1	EML-A101	/		/		/		หน้าประตู Access ผังนิติ			
2	EML-A102	/		/		/		โคมไฟโคมไฟชั้น ST1			
3	EML-A103	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น1			
4	EML-A104	/		/		/		Central Batt			
5	EML-A105	/		/		/		หน้าห้อง 1/10			
6	EML-A106	/		/		/		โคมไฟโคมไฟชั้น ST2			
7	EML-A107	/		/		/		ประตู Access หลังอาคาร			
8	EML-A108	/		/		/		ห้อง MDB			
9	EML-A109	/		/		/		ห้อง Booster Pump อาคารA			
10	EML-A110	/		/		/		ห้อง Generator			
11	EML-A201	/		/		/		หน้าห้อง 1/19			
12	EML-A202	/		/		/		โคมไฟโคมไฟชั้น2 ST1			
13	EML-A203	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น2			
14	EML-A204	/		/		/		Central Batt			
15	EML-A205	/		/		/		หน้าห้อง 1/34			
16	EML-A206	/		/		/		หน้าห้อง 1/27			
17	EML-A207	/		/		/		โคมไฟโคมไฟชั้น2 ST2			
18	EML-A301	/		/		/		หน้าห้อง 1/42			
19	EML-A302	/		/		/		โคมไฟโคมไฟชั้น3 ST1			
20	EML-A303	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น3			
21	EML-A304	/		/		/		Central Batt			
22	EML-A305	/		/		/		หน้าห้อง 1/58			
23	EML-A306	/		/		/		หน้าห้อง 1/51			
24	EML-A307	/		/		/		โคมไฟโคมไฟชั้น3 ST2			
25	EML-A401	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น4			
26	EML-A402	/		/		/		หน้าห้อง 1/68			
27	EML-A403	/		/		/		โคมไฟโคมไฟชั้น4 ST1			
28	EML-A404	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น4			
29	EML-A405	/		/		/		หน้าห้อง 1/84			
30	EML-A406	/		/		/		หน้าห้อง 1/77			

หมายเหตุ




ผู้ตรวจเช็ค: [Redacted] วันที่: 27/3/2567

หัวหน้าช่าง: [Redacted] วันที่: 27/3/2567

ผู้จัดการอาคาร: [Redacted] วันที่: 27/3/2567

หน่วยงาน เดอะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	23-03-66
อาคาร A								รหัสอุปกรณ์	EML-(A101-A807)
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	EML-A407	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST2	
32	EML-A501	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น5	
33	EML-A502	/		/		/		หน้าห้อง 1/34	
34	EML-A503	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST1	
35	EML-A504	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น5	
36	EML-A505	/		/		/		หน้าห้อง 1/110	
37	EML-A506	/		/		/		หน้าห้อง 1/93	
38	EML-A507	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST2	
39	EML-A601	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น6	
40	EML-A602	/		/		/		หน้าห้อง 1/120	
41	EML-A603	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST1	
42	EML-A604	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น6	
43	EML-A605	/		/		/		หน้าห้อง 1/136	
44	EML-A606	/		/		/		หน้าห้อง 1/129	
45	EML-A607	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST2	
46	EML-A701	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น7	
47	EML-A702	/		/		/		หน้าห้อง 1/146	
48	EML-A703	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST1	
49	EML-A704	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น7	
50	EML-A705	/		/		/		หน้าห้อง 1/162	
51	EML-A706	/		/		/		หน้าห้อง 1/155	
52	EML-A707	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST2	
53	EML-A801	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น8	
54	EML-A802	/		/		/		หน้าห้อง 1/172	
55	EML-A803	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST1	
56	EML-A804	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น8	
57	EML-A805	/		/		/		หน้าห้อง 1/188	
58	EML-A806	/		/		/		หน้าห้อง 1/181	
59	EML-A807	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST2	








หมายเหตุ		

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ 	ลงชื่อ 	ลงชื่อ 
23 มี.ค. 2566	24 มี.ค. 2566	24 มี.ค. 2566

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EML/LT-M		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	
รหัส	TB-CP-001-ALLZ00D00S00209-EML/LT-000	1	
เลขที่ใบงาน	WO-035/03/2023	2	
วันที่ปฏิบัติ	23/03/2023	3	
		4	
		5	
ชื่ออาคาร	B	ชื่อผู้ควบคุม	
		ชื่อผู้ตรวจสอบ	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจได้; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	/			
2	ตรวจเช็คความพร้อม	/			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	/			

หมายเหตุ

OK FRM-PMR-070 Rev.00/15 Aug 2020 ลงวันที่ 23/3/66

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

หน่วยงาน เดอะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	23-03-66
อาคาร B								รหัสอุปกรณ์	EML-(B101-A806)
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-B101	/		/		/		หน้าลิโอม ปรก.	
2	EML-B102	/		/		/		ลานจอดรถ ST1	
3	EML-B103	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น1	
4	EML-B104	/		/		/		Central Ball	
5	EML-B105	/		/		/		ห้องบันไดระหว่าง 1/197	
6	EML-B106	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น1 ST1	
7	EML-B107	/		/		/		ลานจอดรถ ST2	
8	EML-B108	/		/		/		ลานจอดรถระหว่าง B,C	
9	EML-B109	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น1 ST2	
10	EML-B201	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น2	
11	EML-B202	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น2	
12	EML-B203	/		/		/		หน้าห้อง 1/197	
13	EML-B204	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น2 ST1	
14	EML-B205	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น2 ST2	
15	EML-B206	/		/		/		หน้าห้อง 1/206	
16	EML-B301	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น3	
17	EML-B302	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น3	
18	EML-B303	/		/		/		หน้าห้อง 1/217	
19	EML-B304	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น3 ST1	
20	EML-B305	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น3 ST2	
21	EML-B306	/		/		/		หน้าห้อง 1/226	
22	EML-B401	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น4	
23	EML-B402	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น4	
24	EML-B403	/		/		/		หน้าห้อง 1/240	
25	EML-B404	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น4 ST1	
26	EML-B405	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น4 ST2	
27	EML-B406	/		/		/		หน้าห้อง 1/249	
28	EML-B501	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น5	
29	EML-B502	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น5	
30	EML-B503	/		/		/		หน้าห้อง 1/263	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง		ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ		ลงชื่อ		ลงชื่อ					
	23 3 66		24 3 66		25 3 66				

หน่วยงาน เดอะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	23-03-66
อาคาร B								รหัสอุปกรณ์	EML-(B101-A806)
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	EML-B504	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น5 ST1	
32	EML-B505	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น5 ST2	
33	EML-B506	/		/		/		หน้าห้อง 1/272	
34	EML-B601	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น6	
35	EML-B602	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น6	
36	EML-B603	/		/		/		หน้าห้อง 1/286	
37	EML-B604	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น6 ST1	
38	EML-B605	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น6 ST2	
39	EML-B606	/		/		/		หน้าห้อง 1/295	
40	EML-B701	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น7	
41	EML-B702	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น7	
42	EML-B703	/		/		/		หน้าห้อง 1/309	
43	EML-B704	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น7 ST1	
44	EML-B705	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น7 ST2	
45	EML-B706	/		/		/		หน้าห้อง 1/318	
46	EML-B801	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น8	
47	EML-B802	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น8	
48	EML-B803	/		/		/		หน้าห้อง 1/332	
49	EML-B804	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น8 ST1	
50	EML-B805	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น8 ST2	
51	EML-B906	/		/		/		หน้าห้อง 1/341	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง		ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ		ลงชื่อ		ลงชื่อ					
	23 3 66		24 3 66		25 3 66				

รหัสงาน : EM/LT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-ALL/Z00D00S00289-EM/LT-000	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน 3 : EMER-C ทดั่ว	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน WO-041/03/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติ 23/03/2023	
ชื่ออาคาร C	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าพบความผิดปกติ ; ระบุ)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

ทฤษฎีบท

ฉบับ FPM-PMR-020 Rev.00 / 15 Aug 2020 ลงวันที่ 23/3/66

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน เทศบาลเมือง เทศบาล-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)		วันที่ตรวจสอบ		23-03-66			
อาคาร C		รหัสอุปกรณ์		EML-(C101-C306)					
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-C101	✓		✓		✓		ลานจอดรถบริเวณแปลงผัก	
2	EML-C102	✓		✓		✓		ลานจอดรถน้ำห้อง Pump	
3	EML-C103	✓		✓		✓		ห้อง Booster Pump	
4	EML-C104	✓		✓		✓		โถงลิฟต์ชั้น 1	
5	EML-C105	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 1	
6	EML-C106	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น ST 1	
7	EML-C107	✓		✓		✓		ลานจอดรถน้ำห้องไฟฟ้า	
8	EML-C108	✓		✓		✓		ลานจอดรถ ST2	
9	EML-C109	✓		✓		✓		ลานจอดรถน้ำห้อง HC	
10	EML-C110	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น ST 2	
11	EML-C201	✓		✓		✓		โถงลิฟต์ชั้น 2	
12	EML-C202	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 2	
13	EML-C203	✓		✓		✓		ห้องขยะชั้น 2	
14	EML-C204	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/357	
15	EML-C205	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น 2 ST 1	
16	EML-C206	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/353	
17	EML-C207	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/368	
18	EML-C208	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/378	
19	EML-C209	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น 2 ST 2	
20	EML-C301	✓		✓		✓		โถงลิฟต์ชั้น 3	
21	EML-C302	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 3	
22	EML-C303	✓		✓		✓		ห้องขยะชั้น 3	
23	EML-C304	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/391	
24	EML-C305	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น 3 ST 1	
25	EML-C306	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/397	
26	EML-C307	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/402	
27	EML-C308	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/408	
28	EML-C309	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น 3 ST 2	
29	EML-C401	✓		✓		✓		โถงลิฟต์ชั้น 4	
30	EML-C402	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 4	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ

ผู้จัดตรวจสอบ

ลงชื่อ

23. / 03. / 66

24. / 03. / 66









24. / 03. / 66

หน่วยงาน เดอะเบส เท็นทริล-ภูเก็ต				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ		23-03-66
อาคาร C								รหัสอุปกรณ์		EML-(C101-C806)
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
31	EML-C403	✓		✓		✓		ห้องระชั้น 4		
32	EML-C404	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/425		
33	EML-C405	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น 4 ST1		
34	EML-C406	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/431		
35	EML-C407	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/436		
36	EML-C408	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/442		
37	EML-C409	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น 4 ST2		
38	EML-C501	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้น 5		
39	EML-C502	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 5		
40	EML-C503	✓		✓		✓		ห้องระชั้น 5		
41	EML-C504	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/459		
42	EML-C505	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น 5 ST1		
43	EML-C506	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/465		
44	EML-C507	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/470		
45	EML-C508	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/476		
46	EML-C509	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น 5 ST2		
47	EML-C601	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้น 6		
48	EML-C602	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 6		
49	EML-C603	✓		✓		✓		ห้องระชั้น 6		
50	EML-C604	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/493		
51	EML-C605	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น 6 ST1		
52	EML-C606	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/499		
53	EML-C607	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/504		
54	EML-C608	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/510		
55	EML-C609	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น 6 ST2		
56	EML-C701	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้น 7		
57	EML-C702	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้าชั้น 7		
58	EML-C703	✓		✓		✓		ห้องระชั้น 7		
59	EML-C704	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/527		
60	EML-C705	✓		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟชั้น 7 ST1		

หมายเหตุ

<

[illegible]

รหัสงาน : EM/LT-M	รายชื่อพนักงานเข้าปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-ALL/Z00D00S00247-EM/LT-000	1  2 
เลขที่ใบงาน WO-042/04/2023	3  4 
วันที่ปฏิบัติงาน 24/04/2023	5  6 
ชื่ออาคาร ก	ชื่อผู้ควบคุม  ชื่อผู้ตรวจสอบ 

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ได้ ; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

หน่วยงาน เดอะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจพบ	24-04-66		
อาคาร A						รหัสอุปกรณ์	EML-(A101-A807)		
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเดือรี		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-A101	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		หน้าประตู Access ฝั่งนิติ	
2	EML-A102	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		โถงบันไดหนีไฟชั้น1 ST1	
3	EML-A103	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ห้องไฟฟ้าชั้น1	
4	EML-A104	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		Central Batt	
5	EML-A105	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		หน้าห้อง 1/10	
6	EML-A106	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		โถงบันไดหนีไฟชั้น1 ST2	
7	EML-A107	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ประตู Access หลังอาคาร	
8	EML-A108	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ห้อง MDB	
9	EML-A109	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ห้อง Booster Pump อาคารA	
10	EML-A110	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ห้อง Generator	
11	EML-A201	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		หน้าห้อง 1/18	
12	EML-A202	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		โถงบันไดหนีไฟชั้น2 ST1	
13	EML-A203	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ห้องไฟฟ้าชั้น2	
14	EML-A204	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		Central Batt	
15	EML-A205	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		หน้าห้อง 1/34	
16	EML-A206	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		หน้าห้อง 1/27	
17	EML-A207	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		โถงบันไดหนีไฟชั้น2 ST2	
18	EML-A301	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		หน้าห้อง 1/42	
19	EML-A302	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		โถงบันไดหนีไฟชั้น3 ST1	
20	EML-A303	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ห้องไฟฟ้าชั้น3	
21	EML-A304	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		Central Batt	
22	EML-A305	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		หน้าห้อง 1/58	
23	EML-A306	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		หน้าห้อง 1/51	
24	EML-A307	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		โถงบันไดหนีไฟชั้น3 ST2	
25	EML-A401	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		หน้าลิฟต์ชั้น4	
26	EML-A402	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		หน้าห้อง 1/68	
27	EML-A403	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		โถงบันไดหนีไฟชั้น4 ST1	
28	EML-A404	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		ห้องไฟฟ้าชั้น4	
29	EML-A405	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		หน้าห้อง 1/84	
30	EML-A406	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		หน้าห้อง 1/77	
หมายเหตุ									

หน่วยงาน เดอะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน		วันที่ตรวจสอบ		24-04-66			
อาคาร A		(Emergency Light)		รหัสอุปกรณ์		EML- (A101-A807)			
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสำรองแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	EML-A407	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST2	
32	EML-A501	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น5	
33	EML-A502	/		/		/		หน้าห้อง 1/94	
34	EML-A503	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST1	
35	EML-A504	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น5	
36	EML-A505	/		/		/		หน้าห้อง 1/110	
37	EML-A506	/		/		/		หน้าห้อง 1/93	
38	EML-A507	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST2	
39	EML-A601	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น6	
40	EML-A602	/		/		/		หน้าห้อง 1/120	
41	EML-A603	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST1	
42	EML-A604	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น6	
43	EML-A605	/		/		/		หน้าห้อง 1/136	
44	EML-A606	/		/		/		หน้าห้อง 1/129	
45	EML-A607	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST2	
46	EML-A701	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น7	
47	EML-A702	/		/		/		หน้าห้อง 1/146	
48	EML-A703	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST1	
49	EML-A704	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น7	
50	EML-A705	/		/		/		หน้าห้อง 1/162	
51	EML-A706	/		/		/		หน้าห้อง 1/155	
52	EML-A707	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST2	
53	EML-A801	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น8	
54	EML-A802	/		/		/		หน้าห้อง 1/172	
55	EML-A803	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST1	
56	EML-A804	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น8	
57	EML-A805	/		/		/		หน้าห้อง 1/188	
58	EML-A806	/		/		/		หน้าห้อง 1/181	
59	EML-A807	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST2	

หมายเหตุ		

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ
24, 4, 66	25, 4, 66	25, 4, 66

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำปี

รหัสงาน : EMLT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-ALL/Z00D00S00209-EMLT-000	1. [Redacted] 2. [Redacted]
เลขที่ใบงาน WO-039/04/2023	3. [Redacted] 4. [Redacted]
วันที่ปฏิบัติ 24/04/2023	5. [Redacted] 6. [Redacted]
ชื่ออาคาร B	ชื่อผู้ควบคุม [Redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [Redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (หากตรวจได้; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	
	Emergency Light			
1	ตรวจเช็คสภาพ	/		
2	ตรวจเช็คความสะอาด	/		
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	/		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไข (CM)

หน่วยงาน เดอะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	24-04-66 EML-(B101-A806)
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเดือรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-B101	/		/		/		หน้าบ้าน บป.	
2	EML-B102	/		/		/		ลานจอดรถ ST1	
3	EML-B103	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น1	
4	EML-B104	/		/		/		Central Ball	
5	EML-B105	/		/		/		ห้องบันไดระหวายไม้	
6	EML-B106	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น1 ST1	
7	EML-B107	/		/		/		ลานจอดรถ ST2	
8	EML-B108	/		/		/		ลานจอดรถระหว่าง B,C	
9	EML-B109	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น1 ST2	
10	EML-B201	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น2	
11	EML-B202	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น2	
12	EML-B203	/		/		/		หน้าห้อง 1/197	
13	EML-B204	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น2 ST1	
14	EML-B205	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น2 ST2	
15	EML-B206	/		/		/		หน้าห้อง 1/206	
16	EML-B301	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น3	
17	EML-B302	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น3	
18	EML-B303	/		/		/		หน้าห้อง 1/217	
19	EML-B304	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น3 ST1	
20	EML-B305	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น3 ST2	
21	EML-B306	/		/		/		หน้าห้อง 1/226	
22	EML-B401	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น4	
23	EML-B402	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น4	
24	EML-B403	/		/		/		หน้าห้อง 1/240	
25	EML-B404	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น4 ST1	
26	EML-B405	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น4 ST2	
27	EML-B406	/		/		/		หน้าห้อง 1/240	
28	EML-B501	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น5	
29	EML-B502	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น5	
30	EML-B503	/		/		/		หน้าห้อง 1/263	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

24 / 4 / 23

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ

24 / 4 / 23

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

25 / 4 / 66

หน่วยงาน เดอะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	24-04-66 EML-(B101-A806)
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเดือรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	EML-B504	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น5 ST1	
32	EML-B505	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น5 ST2	
33	EML-B506	/		/		/		หน้าห้อง 1/272	
34	EML-B601	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น6	
35	EML-B602	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น6	
36	EML-B603	/		/		/		หน้าห้อง 1/286	
37	EML-B604	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น6 ST1	
38	EML-B605	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น6 ST2	
39	EML-B606	/		/		/		หน้าห้อง 1/295	
40	EML-B701	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น7	
41	EML-B702	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น7	
42	EML-B703	/		/		/		หน้าห้อง 1/309	
43	EML-B704	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น7 ST1	
44	EML-B705	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น7 ST2	
45	EML-B706	/		/		/		หน้าห้อง 1/318	
46	EML-B801	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น8	
47	EML-B802	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น8	
48	EML-B803	/		/		/		หน้าห้อง 1/332	
49	EML-B804	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น8 ST1	
50	EML-B805	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น8 ST2	
51	EML-B806	/		/		/		หน้าห้อง 1/341	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

24 / 4 / 23

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ

24 / 4 / 23

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

25 / 4 / 66

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EMLT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-ALL/Z00D00S00289-EMLT-000	1. [Redacted] 2. [Redacted]
เลขที่ใบงาน 3 : EMER-C ทุกตัว	3. [Redacted] 4. [Redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน WO-045/04/2023	5. [Redacted] 6. [Redacted]
ชื่ออาคาร อาคาร 0	ชื่อผู้ควบคุม [Redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [Redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

หมายเหตุ

ทดสอบโดยช่างเทคนิคประจำศูนย์ซ่อมบำรุง อาคาร 00 นก (ช่างไฟ) ทุกจุดพร้อมใช้งาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

WO-045/04/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน เคเบิ้ล เซ็นทรัล-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ	24-04-66		
อาคาร C						รหัสอุปกรณ์	EML-(C101-C805)		
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเดือรี		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-C101	/		/		/		ลานจอดรถบริเวณแปลงผัก	
2	EML-C102	/		/		/		ลานจอดรถหน้าห้อง Pump	
3	EML-C103	/		/		/		ห้อง Booster Pump	
4	EML-C104	/		/		/		โถงลิฟต์ชั้น 1	
5	EML-C105	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 1	
6	EML-C106	/		/		/		โถงลิฟต์ชั้น 1 ST1	
7	EML-C107	/		/		/		ลานจอดรถหน้าห้องไฟฟ้า	
8	EML-C108	/		/		/		ลานจอดรถ ST2	
9	EML-C109	/		/		/		ลานจอดรถหน้าห้อง HC	
10	EML-C110	/		/		/		โถงลิฟต์ชั้น 1 ST2	
11	FML-C201	/		/		/		โถงลิฟต์ชั้น 2	
12	EML-C202	/		/		/		ห้องยวดยาน 2	
13	EML-C203	/		/		/		โถงลิฟต์ชั้น 2	
14	EML-C204	/		/		/		หน้าห้อง 1/357	
15	EML-C205	/		/		/		โถงลิฟต์ชั้น 2 ST1	
16	EML-C206	/		/		/		หน้าห้อง 1/363	
17	EML-C207	/		/		/		หน้าห้อง 1/368	
18	EML-C208	/		/		/		หน้าห้อง 1/378	
19	EML-C209	/		/		/		โถงลิฟต์ชั้น 2 ST2	
20	EML-C301	/		/		/		โถงลิฟต์ชั้น 3	
21	EML-C302	/		/		/		ห้องยวดยาน 3	
22	EML-C303	/		/		/		โถงลิฟต์ชั้น 3	
23	EML-C304	/		/		/		หน้าห้อง 1/391	
24	EML-C305	/		/		/		โถงลิฟต์ชั้น 3 ST1	
25	EML-C306	/		/		/		หน้าห้อง 1/397	
26	EML-C307	/		/		/		หน้าห้อง 1/402	
27	EML-C308	/		/		/		หน้าห้อง 1/408	
28	EML-C309	/		/		/		โถงลิฟต์ชั้น 3 ST2	
29	EML-C401	/		/		/		โถงลิฟต์ชั้น 4	
30	EML-C402	/		/		/		โถงลิฟต์ชั้น 4	
หมายเหตุ ทุกจุดพร้อมใช้งาน									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>ผู้ตรวจเช็ค</p> <p>ลงชื่อ [Redacted]</p> <p>24, 04, 66</p> </div> <div> <p>หัวหน้าช่าง</p> <p>ลงชื่อ [Redacted]</p> <p>25, 4, 23</p> </div> <div> <p>ผู้จัดทำรายการ</p> <p>ลงชื่อ [Redacted]</p> <p>25, 4, 66</p> </div> </div>									

หน่วยงาน เดอะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	24-04-66 EML-(C101-C806)
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	EML-C403	/		/		/		ห้องระยชั้น 4	
32	EML-C404	/		/		/		หน้าห้อง 1/425	
33	EML-C405	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST1	
34	EML-C406	/		/		/		หน้าห้อง 1/431	
35	EML-C407	/		/		/		หน้าห้อง 1/436	
36	EML-C408	/		/		/		หน้าห้อง 1/442	
37	EML-C409	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST2	
38	EML-C501	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น 5	
39	EML-C502	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 5	
40	EML-C503	/		/		/		ห้องระยชั้น 5	
41	EML-C504	/		/		/		หน้าห้อง 1/459	
42	EML-C505	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST1	
43	EML-C506	/		/		/		หน้าห้อง 1/465	
44	EML-C507	/		/		/		หน้าห้อง 1/470	
45	EML-C508	/		/		/		หน้าห้อง 1/476	
46	EML-C509	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST2	
47	EML-C601	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น 6	
48	EML-C602	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 6	
49	EML-C603	/		/		/		ห้องระยชั้น 6	
50	EML-C604	/		/		/		หน้าห้อง 1/493	
51	EML-C605	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST1	
52	EML-C606	/		/		/		หน้าห้อง 1/499	
53	EML-C607	/		/		/		หน้าห้อง 1/504	
54	EML-C608	/		/		/		หน้าห้อง 1/510	
55	EML-C609	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST2	
56	EML-C701	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น 7	
57	EML-C702	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 7	
58	EML-C703	/		/		/		ห้องระยชั้น 7	
59	EML-C704	/		/		/		หน้าห้อง 1/527	
60	EML-C705	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST1	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

24/04/23

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ

25/4/23

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

25/4/23

หน่วยงาน เดอะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	24-04-66 EML-(C101-C806)
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
61	EML-C706	/		/		/		หน้าห้อง 1/533	
62	EML-C707	/		/		/		หน้าห้อง 1/538	
63	EML-C708	/		/		/		หน้าห้อง 1/544	
64	EML-C709	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST2	
65	EML-C801	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น 8	
66	EML-C802	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 8	
67	EML-C803	/		/		/		ห้องระยชั้น 8	
68	EML-C804	/		/		/		หน้าห้อง 1/561	
69	EML-C805	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST1	
70	EML-C806	/		/		/		หน้าห้อง 1/567	
71	EML-C807	/		/		/		หน้าห้อง 1/572	
72	EML-C808	/		/		/		หน้าห้อง 1/578	
73	EML-C809	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST2	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

24/04/23

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ

25/4/23

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

25/4/23

รหัสงาน : EM/LT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-ALL/Z00D00S00247-EM/LT-000	1. [Redacted]
เลขที่ใบงาน WO-043/05/2023	2. [Redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน 22/05/2023	3. [Redacted]
	4. [Redacted]
	5. [Redacted]
	6. [Redacted]
ชื่ออาคาร ตึก A	ชื่อผู้ควบคุม [Redacted]
	ชื่อผู้ตรวจสอบ [Redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบข้อบกพร่อง ; ระบุ)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ				
2	ตรวจเช็คความสะอาด				
3	ตรวจเช็คความปลอกกับ				

หมายเหตุ

အာရုံစိုက်မှုပေးရန်အတွက် ၁၈ နာရီ


บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน คณะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสตู้ประณณ์		22-05-66 EML-(A101-A897)
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EML-A101	/		/		/		หน้าประตู Access ผังนิติ		
2	EML-A102	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น ST1		
3	EML-A103	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น1		
4	EML-A104	/		/		/		Central Batt		
5	EML-A105	/		/		/		หน้าห้อง 1/10		
6	EML-A106	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น ST2		
7	EML-A107	/		/		/		ประตู Access หลังอาคาร		
8	EML-A108	/		/		/		ห้อง MDB		
9	EML-A109	/		/		/		ห้อง Booster Pump อาคาร A		
10	EML-A110	/		/		/		ห้อง Generator		
11	EML-A201	/		/		/		หน้าห้อง 1/18		
12	EML-A202	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น ST1		
13	EML-A203	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น2		
14	EML-A204	/		/		/		Central Batt		
15	EML-A205	/		/		/		หน้าห้อง 1/34		
16	EML-A206	/		/		/		หน้าห้อง 1/27		
17	EML-A207	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น ST2		
18	EML-A301	/		/		/		หน้าห้อง 1/42		
19	EML-A302	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น ST1		
20	EML-A303	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น3		
21	EML-A304	/		/		/		Central Batt		
22	EML-A305	/		/		/		หน้าห้อง 1/58		
23	EML-A306	/		/		/		หน้าห้อง 1/51		
24	EML-A307	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น ST2		
25	EML-A401	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น4		
26	EML-A402	/		/		/		หน้าห้อง 1/68		
27	EML-A403	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น ST1		
28	EML-A404	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น4		
29	EML-A405	/		/		/		หน้าห้อง 1/84		
30	EML-A406	/		/		/		หน้าห้อง 1/77		


หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค




ลงชื่อ

หัวหน้าช่าง



ลงชื่อ

ผู้จัดซื้ออาคาร



ลงชื่อ

๑๓ / ๐๕ / ๖๖
๒๒ / ๐๕ / ๖๖
๑๘ / ๕ / ๖๖