

หน่วยงาน เตละเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	22-05-66
อาคาร A								รหัสอุปกรณ์	EML-(A101-A807)
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเดือรี		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	EML-A407	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน 4 ST2	
32	EML-A501	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น 5	
33	EML-A502	/		/		/		หน้าห้อง 1/94	
34	EML-A503	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน 5 ST1	
35	EML-A504	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 5	
36	EML-A505	/		/		/		หน้าห้อง 1/110	
37	EML-A506	/		/		/		หน้าห้อง 1/93	
38	EML-A507	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน 5 ST2	
39	EML-A601	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น 6	
40	EML-A602	/		/		/		หน้าห้อง 1/120	
41	EML-A603	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST1	
42	EML-A604	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 6	
43	EML-A605	/		/		/		หน้าห้อง 1/136	
44	EML-A606	/		/		/		หน้าห้อง 1/129	
45	EML-A607	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน 6 ST2	
46	EML-A701	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น 7	
47	EML-A702	/		/		/		หน้าห้อง 1/146	
48	EML-A703	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน 7 ST1	
49	EML-A704	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 7	
50	EML-A705	/		/		/		หน้าห้อง 1/162	
51	EML-A706	/		/		/		หน้าห้อง 1/155	
52	EML-A707	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน 7 ST2	
53	EML-A801	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น 8	
54	EML-A802	/		/		/		หน้าห้อง 1/172	
55	EML-A803	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน 8 ST1	
56	EML-A804	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 8	
57	EML-A805	/		/		/		หน้าห้อง 1/188	
58	EML-A806	/		/		/		หน้าห้อง 1/181	
59	EML-A807	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน 8 ST2	

หมายเหตุ EML-A8-5 ไฟฉุกเฉิน 80x100mm อากาศภายใน

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] วันที่ตรวจ: 22/05/22

ผู้ควบคุม: [Signature] วันที่ตรวจ: 22/05/22

ผู้จัดทำรายงาน: [Signature] วันที่ตรวจ: 22/05/22

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EML-T-M		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	
รหัส	TB-CP-001-ALL/Z00D00S00209-EML-T-000	1	2
เลขที่ใบงาน	WO-040/05/2023	3	4
วันที่ปฏิบัติงาน	22/05/2023	5	6
ชื่ออาคาร	ตึก B	ชื่อผู้ควบคุม	[Signature]
		ชื่อผู้ตรวจสอบ	[Signature]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าที่ตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อากาศเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	/			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	/			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	/			

หมายเหตุ

EML-B7-3. แผงควบคุมไฟฉุกเฉิน ในชั้น 7 ไม่สามารถใช้งานได้

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

หน่วยงาน		ตรวจสอบ		วันที่ตรวจ		วันที่ตรวจ	
เลขประจำตัวประชาชน		เลขประจำตัวประชาชน		เลขประจำตัวประชาชน		เลขประจำตัวประชาชน	
ชื่อ		ชื่อ		ชื่อ		ชื่อ	
1	EML-B101	1	1	1	1	1	1
2	EML-B102	1	1	1	1	1	1
3	EML-B103	1	1	1	1	1	1
4	EML-B104	1	1	1	1	1	1
5	EML-B105	1	1	1	1	1	1
6	EML-B106	1	1	1	1	1	1
7	EML-B107	1	1	1	1	1	1
8	EML-B108	1	1	1	1	1	1
9	EML-B109	1	1	1	1	1	1
10	EML-B201	1	1	1	1	1	1
11	EML-B202	1	1	1	1	1	1
12	EML-B203	1	1	1	1	1	1
13	EML-B204	1	1	1	1	1	1
14	EML-B205	1	1	1	1	1	1
15	EML-B206	1	1	1	1	1	1
16	EML-B301	1	1	1	1	1	1
17	EML-B302	1	1	1	1	1	1
18	EML-B303	1	1	1	1	1	1
19	EML-B304	1	1	1	1	1	1
20	EML-B305	1	1	1	1	1	1
21	EML-B306	1	1	1	1	1	1
22	EML-B401	1	1	1	1	1	1
23	EML-B402	1	1	1	1	1	1
24	EML-B403	1	1	1	1	1	1
25	EML-B404	1	1	1	1	1	1
26	EML-B405	1	1	1	1	1	1
27	EML-B406	1	1	1	1	1	1
28	EML-B501	1	1	1	1	1	1
29	EML-B502	1	1	1	1	1	1
30	EML-B503	1	1	1	1	1	1

[illegible]



บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EMLT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-ALL/Z00D00S00289-EMLT-000	1 [redacted] 2 [redacted]
เลขที่ใบงาน 3 : EMER-C ทุกตัว	3 [redacted] 4 [redacted]
เลขที่ใบงาน WO-046/05/2023	5 [redacted] 6 [redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน 22/05/2023	
ชื่ออาคาร C	ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าผิดปกติให้ : ลำดับ)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	/			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	/			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	/			

หมายเหตุ


บันทึกผลการปฏิบัติงาน


- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)


หน่วยงาน เดอะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	22-05-66
อาคาร C		ไฟสว่างแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		รหัสอุปกรณ์	EML-(C101-C806)
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-C101	/		/		/		ลานจอดรถบริเวณแปลงผัก	
2	EML-C102	/		/		/		ลานจอดรถหน้าห้อง Pump	
3	EML-C103	/		/		/		ห้อง Booster Pump	
4	EML-C104	/		/		/		โถงลิฟต์ชั้น 1	
5	EML-C105	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 1	
6	EML-C106	/		/		/		โถงลิฟต์ชั้น ST1	
7	EML-C107	/		/		/		ลานจอดรถหน้าห้องไฟฟ้า	
8	EML-C108	/		/		/		ลานจอดรถ ST2	
9	EML-C109	/		/		/		ลานจอดรถหน้าห้อง HC	
10	EML-C110	/		/		/		โถงลิฟต์ชั้น ST2	
11	EML-C201	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น 2	
12	EML-C202	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 2	
13	EML-C203	/		/		/		ห้องขยะชั้น 2	
14	EML-C204	/		/		/		หน้าห้อง 1/357	
15	EML-C205	/		/		/		โถงลิฟต์ชั้น 2 ST1	
16	EML-C206	/		/		/		หน้าห้อง 1/363	
17	EML-C207	/		/		/		หน้าห้อง 1/368	
18	EML-C208	/		/		/		หน้าห้อง 1/378	
19	EML-C209	/		/		/		โถงลิฟต์ชั้น 2 ST2	
20	EML-C301	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น 3	
21	EML-C302	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 3	
22	EML-C303	/		/		/		ห้องขยะชั้น 3	
23	EML-C304	/		/		/		หน้าห้อง 1/391	
24	EML-C305	/		/		/		โถงลิฟต์ชั้น 3 ST1	
25	EML-C306	/		/		/		หน้าห้อง 1/397	
26	EML-C307	/		/		/		หน้าห้อง 1/402	
27	EML-C308	/		/		/		หน้าห้อง 1/408	
28	EML-C309	/		/		/		โถงลิฟต์ชั้น 3 ST2	
29	EML-C401	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น 4	
30	EML-C402	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 4	
หมายเหตุ									

หน่วยงาน เดอะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน		วันที่ตรวจสอบ		22-05-66			
อาคาร C		(Emergency Light)		รหัสอุปกรณ์		EML-(C101-C806)			
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	EML-C403	/		/		/		ห้องยี่สิบ 4	
32	EML-C404	/		/		/		หน้าห้อง 1/425	
33	EML-C405	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น 4 ST1	
34	EML-C406	/		/		/		หน้าห้อง 1/431	
35	EML-C407	/		/		/		หน้าห้อง 1/436	
36	EML-C408	/		/		/		หน้าห้อง 1/442	
37	EML-C409	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น 4 ST2	
38	EML-C501	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น 5	
39	EML-C502	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 5	
40	EML-C503	/		/		/		ห้องยี่สิบ 5	
41	EML-C504	/		/		/		หน้าห้อง 1/459	
42	EML-C505	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น 5 ST1	
43	EML-C506	/		/		/		หน้าห้อง 1/465	
44	EML-C507	/		/		/		หน้าห้อง 1/470	
45	EML-C508	/		/		/		หน้าห้อง 1/476	
46	EML-C509	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น 5 ST2	
47	EML-C601	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น 6	
48	EML-C602	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 6	
49	EML-C603	/		/		/		ห้องยี่สิบ 6	
50	EML-C604	/		/		/		หน้าห้อง 1/493	
51	EML-C605	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น 6 ST1	
52	EML-C606	/		/		/		หน้าห้อง 1/499	
53	EML-C607	/		/		/		หน้าห้อง 1/504	
54	EML-C608	/		/		/		หน้าห้อง 1/510	
55	EML-C609	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น 6 ST2	
56	EML-C701	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น 7	
57	EML-C702	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 7	
58	EML-C703	/		/		/		ห้องยี่สิบ 7	
59	EML-C704	/		/		/		หน้าห้อง 1/527	
60	EML-C705	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น 7 ST1	

หมายเหตุ


ผู้ตรวจเช็ค
 ลงชื่อ 
 22 / 05 / 2023


หัวหน้าช่าง
 ลงชื่อ 
 23 / 5 / 23


ผู้จัดการอาคาร
 ลงชื่อ 
 23 / 5 / 23

หน่วยงาน เดอะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน		วันที่ตรวจสอบ		22-05-66			
อาคาร C		(Emergency Light)		รหัสอุปกรณ์		EML-(C101-C806)			
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
61	EML-C706	/		/		/		หน้าห้อง 1/533	
62	EML-C707	/		/		/		หน้าห้อง 1/538	
63	EML-C708	/		/		/		หน้าห้อง 1/544	
64	EML-C709	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น 7 ST2	
65	EML-C801	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น 8	
66	EML-C802	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 8	
67	EML-C803	/		/		/		ห้องยี่สิบ 8	
68	EML-C804	/		/		/		หน้าห้อง 1/561	
69	EML-C805	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น 8 ST1	
70	EML-C806	/		/		/		หน้าห้อง 1/567	
71	EML-C807	/		/		/		หน้าห้อง 1/572	
72	EML-C808	/		/		/		หน้าห้อง 1/578	
73	EML-C809	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น 8 ST2	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค
 ลงชื่อ 
 22 / 05 / 2023

หัวหน้าช่าง
 ลงชื่อ 
 23 / 5 / 23

ผู้จัดการอาคาร
 ลงชื่อ 
 23 / 5 / 23

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับข้อบกพร่อง; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ				
2	ตรวจเช็คความสะอาด				
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย				

EML-A805 ¹ (TB-CP0009/05/23)
 อนุมัติ FRM-FMR-070 Rev.001/15 Aug. 2020 ลงวันที่ 22/06/2023




☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จจนสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

หน่วยงาน เคเบิ้ล เทนทรี-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน		วันที่ตรวจสอบ		22-06-66			
อาคาร A		(Emergency Light)		รหัสอุปกรณ์		EML-(A101-A607)			
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคเบิล		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	EML-A407	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST2	
32	EML-A501	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น5	
33	EML-A502	/		/		/		หน้าห้อง 1/94	
34	EML-A503	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST1	
35	EML-A504	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น5	
36	EML-A505	/		/		/		หน้าห้อง 1/110	
37	EML-A506	/		/		/		หน้าห้อง 1/93	
38	EML-A507	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST2	
39	EML-A601	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น6	
40	EML-A602	/		/		/		หน้าห้อง 1/120	
41	EML-A603	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST1	
42	EML-A604	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น6	
43	EML-A605	/		/		/		หน้าห้อง 1/136	
44	EML-A606	/		/		/		หน้าห้อง 1/129	
45	EML-A607	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST2	
46	EML-A701	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น7	
47	EML-A702	/		/		/		หน้าห้อง 1/146	
48	EML-A703	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST1	
49	EML-A704	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น7	
50	EML-A705	/		/		/		หน้าห้อง 1/162	
51	EML-A706	/		/		/		หน้าห้อง 1/155	
52	EML-A707	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST2	
53	EML-A801	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น8	
54	EML-A802	/		/		/		หน้าห้อง 1/172	
55	EML-A803	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST1	
56	EML-A904	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น8	
57	EML-A905	/		/		/		หน้าห้อง 1/188	
58	EML-A906	/		/		/		หน้าห้อง 1/181	
59	EML-A907	/		/		/		โคมไฟฉุกเฉิน ST2	




หมายเหตุ		

ผู้ตรวจสอบ	ผู้ทวนซ้ำ	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ 	ลงชื่อ 	ลงชื่อ 
22 / 6 / 66	23 / 6 / 23	22 / 6 / 66

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EML/T-M		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	
รหัส	TB-CP-001-ALL/200D00S00209-EML/T-000	1	
เลขที่ใบงาน	WO-032/06/2023	2	
วันที่ปฏิบัติงาน	22/06/2023	3	
		4	
		5	
		6	
ชื่ออาคาร		ชื่อผู้ควบคุม	ชื่อผู้ตรวจสอบ
B			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (คำที่ตรวจพบ; คำอื่น)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ		/		
2	ตรวจเช็คความสะอาด	/			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	/			

หมายเหตุ

EML-B903 ตรวจเช็ค (TB-CP0000/05/23)
 23/06/2023 FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2. ปฏิบัติงานแล้วแจ้งพบสิ่งต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน เดอะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	22-06-66 EML-(B101-A806)
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-B101	/		/		/		หน้าจอม ปรก.	
2	EML-B102	/		/		/		ลานจอดรถ ST1	
3	EML-B103	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น1	
4	EML-B104	/		/		/		Central Ball	
5	EML-B105	/		/		/		ห้องมีสระว่ายน้ำ	
6	EML-B106	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น1 ST1	
7	EML-B107	/		/		/		ลานจอดรถ ST2	
8	EML-B108	/		/		/		ลานจอดรถระหว่าง B,C	
9	EML-B109	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น1 ST2	
10	EML-B201	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น2	
11	EML-B202	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น2	
12	EML-B203	/		/		/		หน้าห้อง 1/197	
13	EML-B204	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น2 ST1	
14	EML-B205	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น2 ST2	
15	EML-B206	/		/		/		หน้าห้อง 1/208	
16	EML-B301	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น3	
17	EML-B302	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น3	
18	EML-B303	/		/		/		หน้าห้อง 1/217	
19	EML-B304	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น3 ST1	
20	EML-B305	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น3 ST2	
21	EML-B306	/		/		/		หน้าห้อง 1/226	
22	EML-B401	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น4	
23	EML-B402	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น4	
24	EML-B403	/		/		/		หน้าห้อง 1/240	
25	EML-B404	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น4 ST1	
26	EML-B405	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น4 ST2	
27	EML-B406	/		/		/		หน้าห้อง 1/249	
28	EML-B501	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น5	
29	EML-B502	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น5	
30	EML-B503	/		/		/		หน้าห้อง 1/263	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค
 ลงชื่อ

หัวหน้าช่าง
 ลงชื่อ

ผู้จัดการอาคาร
 ลงชื่อ

หน่วยงาน เดอะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	22-06-66 EML-(B101-A806)
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	EML-B504	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น5 ST1	
32	EML-B505	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น5 ST2	
33	EML-B506	/		/		/		หน้าห้อง 1/272	
34	EML-B601	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น6	
35	EML-B602	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น6	
36	EML-B603	/		/		/		หน้าห้อง 1/286	
37	EML-B604	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น8 ST1	
38	EML-B605	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น8 ST2	
39	EML-B606	/		/		/		หน้าห้อง 1/296	
40	EML-B701	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น7	
41	EML-B702	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น7	
42	EML-B703	/		/		/		หน้าห้อง 1/309	
43	EML-B704	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น7 ST1	
44	EML-B705	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น7 ST2	
45	EML-B706	/		/		/		หน้าห้อง 1/318	
46	EML-B801	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น8	
47	EML-B802	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น8	
48	EML-B803	/		/		/		หน้าห้อง 1/332	
49	EML-B804	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น8 ST1	
50	EML-B805	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น8 ST2	
51	EML-B806	/		/		/		หน้าห้อง 1/341	




หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค
 ลงชื่อ

หัวหน้าช่าง
 ลงชื่อ

ผู้จัดการอาคาร
 ลงชื่อ

รหัสงาน : EM/LT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	
รหัส TB-CP-001-ALL/Z00D00S00289-EM/LT-000	1	2
3 : EMER-C ทุกตัว	3	4
เลขที่ใบงาน WO-038/06/2023	5	6
วันที่ปฏิบัติงาน 22/06/2023		
ชื่ออาคาร	ชื่อผู้ควบคุม	ชื่อผู้ตรวจสอบ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ				
2	ตรวจเช็คความสะอาด				
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย				

WATER

FORM-PMR-020 Rev.00 / 15 Aug 2020 22/6/2566

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน เดอะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	22-06-66
อาคาร C								รหัสอุปกรณ์	EML-(C101-C806)
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-C101	/		/		/		ลานจอดรถบริเวณแปลงผัก	
2	EML-C102	/		/		/		ลานจอดรถหน้าห้อง Pump	
3	EML-C103	/		/		/		ห้อง Booster Pump	
4	EML-C104	/		/		/		โถงลิฟต์ชั้น 1	
5	EML-C105	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 1	
6	EML-C106	/		/		/		โถงลิฟต์ชั้น 1 ST1	
7	EML-C107	/		/		/		ลานจอดรถหน้าห้องไฟฟ้า	
8	EML-C108	/		/		/		ลานจอดรถ ST2	
9	EML-C109	/		/		/		ลานจอดรถหน้าห้อง HC	
10	EML-C110	/		/		/		โถงลิฟต์ชั้น 1 ST2	
11	EML-C201	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น 2	
12	EML-C202	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 2	
13	EML-C203	/		/		/		ห้องขยะชั้น 2	
14	EML-C204	/		/		/		หน้าห้อง 1/357	
15	EML-C205	/		/		/		โถงลิฟต์ชั้น 2 ST1	
16	EML-C206	/		/		/		หน้าห้อง 1/363	
17	EML-C207	/		/		/		หน้าห้อง 1/368	
18	EML-C208	/		/		/		หน้าห้อง 1/379	
19	EML-C209	/		/		/		โถงลิฟต์ชั้น 2 ST2	
20	EML-C301	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น 3	
21	EML-C302	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 3	
22	EML-C303	/		/		/		ห้องขยะชั้น 3	
23	EML-C304	/		/		/		หน้าห้อง 1/391	
24	EML-C305	/		/		/		โถงลิฟต์ชั้น 3 ST1	
25	EML-C306	/		/		/		หน้าห้อง 1/397	
26	EML-C307	/		/		/		หน้าห้อง 1/402	
27	EML-C308	/		/		/		หน้าห้อง 1/408	
28	EML-C309	/		/		/		โถงลิฟต์ชั้น 3 ST2	
29	EML-C401	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น 4	
30	EML-C402	/		/		/		ห้องไฟฟ้า ชั้น 4	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

22.6.66

หัวหน้าช่าง




ลงชื่อ




22.6.66

ผู้จัดสรรอาคาร

ลงชื่อ

22.6.66

หน่วยงาน เดอะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	22-06-66 EML-(C101-C806)
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	EML-C403	/		/		/		ห้องประชุม 4	
32	EML-C404	/		/		/		หน้าห้อง 1/425	
33	EML-C405	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น 4 ST1	
34	EML-C406	/		/		/		หน้าห้อง 1/431	
35	EML-C407	/		/		/		หน้าห้อง 1/436	
36	EML-C408	/		/		/		หน้าห้อง 1/442	
37	EML-C409	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น 4 ST2	
38	EML-C501	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น 5	
39	EML-C502	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 5	
40	EML-C503	/		/		/		ห้องประชุม 5	
41	EML-C504	/		/		/		หน้าห้อง 1/459	
42	EML-C505	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น 5 ST1	
43	EML-C506	/		/		/		หน้าห้อง 1/465	
44	EML-C507	/		/		/		หน้าห้อง 1/470	
45	EML-C508	/		/		/		หน้าห้อง 1/476	
46	EML-C509	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น 5 ST2	
47	EML-C601	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น 6	
48	EML-C602	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 6	
49	EML-C603	/		/		/		ห้องประชุม 6	
50	EML-C604	/		/		/		หน้าห้อง 1/493	
51	EML-C605	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น 6 ST1	
52	EML-C606	/		/		/		หน้าห้อง 1/499	
53	EML-C607	/		/		/		หน้าห้อง 1/504	
54	EML-C608	/		/		/		หน้าห้อง 1/510	
55	EML-C609	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น 6 ST2	
56	EML-C701	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น 7	
57	EML-C702	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 7	
58	EML-C703	/		/		/		ห้องประชุม 7	
59	EML-C704	/		/		/		หน้าห้อง 1/527	
60	EML-C705	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น 7 ST1	
หมายเหตุ									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>ผู้ตรวจเช็ค ลงชื่อ  22, 6, 66</div> <div>หัวหน้าช่าง ลงชื่อ  23, 6, 23</div> <div>ผู้จัดทำรายการ ลงชื่อ  24, 6, 66</div> </div>									

หน่วยงาน เดอะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	22-06-66 EML-(C101-C806)
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
61	EML-C706	/		/		/		หน้าห้อง 1/533	
62	EML-C707	/		/		/		หน้าห้อง 1/538	
63	EML-C708	/		/		/		หน้าห้อง 1/544	
64	EML-C709	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น 7 ST2	
65	EML-C801	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น 8	
66	EML-C802	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 8	
67	EML-C803	/		/		/		ห้องประชุม 8	
68	EML-C804	/		/		/		หน้าห้อง 1/561	
69	EML-C805	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น 8 ST1	
70	EML-C806	/		/		/		หน้าห้อง 1/567	
71	EML-C807	/		/		/		หน้าห้อง 1/572	
72	EML-C808	/		/		/		หน้าห้อง 1/578	
73	EML-C809	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น 8 ST2	
หมายเหตุ									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>ผู้ตรวจเช็ค ลงชื่อ  22, 6, 66</div> <div>หัวหน้าช่าง ลงชื่อ  23, 6, 23</div> <div>ผู้จัดทำรายการ ลงชื่อ  24, 6, 66</div> </div>									

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Exit Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EM/EL-M	รายชื่อพนักงานเข้าปฏิบัติงาน
รหัส : TB-CP-001-ALL/Z00D00S00247-EM/EL-000	1. [REDACTED] 2. [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : 1 : EXIT-A ทุกตัว	3. [REDACTED] 4. [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-025/01/2023	5. [REDACTED] 6. [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 23/01/2023	
ชื่ออาคาร : [REDACTED]	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED] ผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจสอบสภาพ	✓			
2	ตรวจสอบค่าความสว่าง	✓			
3	ตรวจสอบความปลอดภัย	✓			

หมายเหตุ

อ้างอิง FRM-PMR-072 Rev.00 / 15 Aug. 2020

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-025/01/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน คณะเขต เซ็นทรัล-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ 23/01/2566 รหัสอุปกรณ์ FE A101-A804			
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXT-A101	✓		✓		✓		ประตู Access ผังนิติ	
2	EXT-A102	✓		✓		✓		โคมไฟหนีไฟชั้น 1 ST1	
3	EXT-A103	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/2	
4	EXT-A104	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/4	
5	EXT-A105	✓		✓		✓		โคมไฟหนีไฟชั้น 1 ST2	
6	EXT-A106	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/5	
7	EXT-A201	✓		✓		✓		หน้าประตูติดเคส	
8	EXT-A202	✓		✓		✓		ทางเดินโคมไฟหนีไฟชั้น 2	
9	EXT-A203	✓		✓		✓		ประตู Access หน้าลิฟต์	
10	EXT-A204	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟชั้น 2 ST1	
11	EXT-A205	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/38	
12	EXT-A206	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/25	
13	EXT-A207	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟชั้น 2 ST2	
14	EXT-A301	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้น 3	
15	EXT-A302	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟชั้น 3 ST1	
16	EXT-A303	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/62	
17	EXT-A304	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/49	
18	EXT-A305	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟชั้น 3 ST2	
19	EXT-A401	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟชั้น 4 ST1	
20	EXT-A402	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/88	
21	EXT-A403	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/75	
22	EXT-A404	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟชั้น 4 ST2	
23	EXT-A501	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟชั้น 5 ST1	
24	EXT-A502	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/114	
25	EXT-A503	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/101	
26	EXT-A504	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟชั้น 5 ST2	
27	EXT-A601	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟชั้น 6 ST1	
28	EXT-A602	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/140	
29	EXT-A603	✓		✓		✓		หน้าห้อง 1/127	
30	EXT-A604	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟชั้น 6 ST2	
หมายเหตุ									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>ผู้ตรวจเช็ค ลงชื่อ [REDACTED] 23 / 01 / 2566</div> <div>หัวหน้าช่าง ลงชื่อ [REDACTED] 24 / 1 / 66</div> <div>ผู้จัดการอาคาร ลงชื่อ [REDACTED] 27 / 1 / 66</div> </div>									

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Exit Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EM/EL-M		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	
รหัส	TB-CP-001-ALL/Z00D00S00209-EM/EL-000	1	2
เลขที่ใบงาน	2 : EXIT-B ทุกตัว	3	4
วันที่ปฏิบัติงาน	WO-022/01/2023	5	6
วันที่ปฏิบัติงาน	23/01/2023		
ชื่ออาคาร	๒	ชื่อผู้ควบคุม	ชื่อผู้ตรวจสอบ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ที่	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คหัวความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

หมายเหตุ

CRM-PMR-072 Rev.00 / 15 Aug 2020

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020WO-037/02/2023 Page 1 of 1

หน่วยฐาน เอลเบส เห็นหลักฐานเกิด		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ 23/02/2566 รหัสอุปกรณ์ FE A101-A804	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟอาร์จเบดเคอร์รี่		สภาวะเบดเคอร์รี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXT-A101	/		/		/		ประตู Access ผังนิติ	
2	EXT-A102	/		/		/		ในบันไดหนีไฟชั้น1 ST1	
3	EXT-A103	/		/		/		หน้าห้อง1/2	
4	EXT-A104	/		/		/		หน้าห้อง1/4	
5	EXT-A105	/		/		/		ในบันไดหนีไฟชั้น1 ST2	
6	EXT-A106	/		/		/		หน้าห้อง1/5	
7	EXT-A201	/		/		/		หน้าประตูพิศเนต	
8	EXT-A202	/		/		/		ทางเดินโถงหน้าลิฟต์ชั้น2	
9	EXT-A203	/		/		/		ประตู Access หน้าลิฟต์	
10	EXT-A204	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น2 ST1	
11	EXT-A205	/		/		/		หน้าห้อง 1/38	
12	EXT-A206	/		/		/		หน้าห้อง 1/25	
13	EXT-A207	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น2 ST2	
14	EXT-A301	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น3	
15	EXT-A302	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น3 ST1	
16	EXT-A303	/		/		/		หน้าห้อง 1/62	
17	EXT-A304	/		/		/		หน้าห้อง 1/49	
18	EXT-A305	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น3 ST2	
19	EXT-A401	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น4 ST1	
20	EXT-A402	/		/		/		หน้าห้อง 1/88	
21	EXT-A403	/		/		/		หน้าห้อง 1/75	
22	EXT-A404	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น4 ST2	
23	EXT-A501	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น5 ST1	
24	EXT-A502	/		/		/		หน้าห้อง 1/114	
25	EXT-A503	/		/		/		หน้าห้อง 1/101	
26	EXT-A504	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น5 ST2	
27	EXT-A601	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น6 ST1	
28	EXT-A602	/		/		/		หน้าห้อง 1/140	
29	EXT-A603	/		/		/		หน้าห้อง 1/127	
30	EXT-A604	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น6 ST2	

หมายเหตุ

.....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

23 / 2 / 66

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ

23 / 2 / 66

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

28 2 66

[illegible]

รหัสงาน : EM/EL-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-ALL/200D00S00209-EM/EL-000	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-034/02/2023	3 4
วันที่ปฏิบัติงาน 23/02/2023	5 6
ชื่ออาคาร B	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คหาคำความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			


947514

FORM-FMR-072 Rev.06/ 15 Aug 2020

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

[illegible]



รหัสงาน : EM/EL-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	
รหัส TB-CP-001-ALL/Z00D00S00289-EM/EL-000	1 [REDACTED]	2 [REDACTED]
3: EXIT-C ทุกตัว	3 [REDACTED]	4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-040/02/2023	5 [REDACTED]	6 [REDACTED]
วันปฏิบัติงาน 23/02/2023		
ชื่ออาคาร C	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED]	ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับตรวจพบ; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คหัวความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอกลบ	✓			

หมายเหตุ


FRM-RTR-072 Rev.00/15 Aug 2020 วันที่ 23/02/23

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

[illegible]

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Exit Light - ประจำเดือน

รายงาน : EM/EL-M รหัส TB-CP-001-ALL/Z00D00S00247-EM/EL-000 เลขที่ใบงาน WO-037/03/2023 วันที่ปฏิบัติงาน 23/03/2023	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน 1 [REDACTED] 2 [REDACTED] 3 [REDACTED] 4 [REDACTED] 5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
ชื่ออาคาร 	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาคารเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คค่าความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

หมายเหตุ


FORM-PMR-072 Rev.00/15 Aug 2020 મુદ્દત 29/3/23


บันทึกผลการปฏิบัติงาน


- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน คณะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ 23/03/2568 รหัสอุปกรณ์ FE A101-A804	
อาคาร A		ไฟสว่างเบดเดอร์		สภาพเบดเดอร์		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXT-A101	/		/		/		ประตู Access ผังนิติ	
2	EXT-A102	/		/		/		โคมไฟหนีไฟชั้น 1 ST1	
3	EXT-A103	/		/		/		หน้าห้อง 1/2	
4	EXT-A104	/		/		/		หน้าห้อง 1/4	
5	EXT-A105	/		/		/		โคมไฟหนีไฟชั้น 1 ST2	
6	EXT-A106	/		/		/		หน้าห้อง 1/5	
7	EXT-A201	/		/		/		หน้าประตูติดแสง	
8	EXT-A202	/		/		/		ทางเดินใต้หน้าลิฟต์ชั้น 2	
9	EXT-A203	/		/		/		ประตู Access หน้าลิฟต์	
10	EXT-A204	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น 2 ST1	
11	EXT-A205	/		/		/		หน้าห้อง 1/38	
12	EXT-A206	/		/		/		หน้าห้อง 1/25	
13	EXT-A207	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น 2 ST2	
14	EXT-A301	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น 3	
15	EXT-A302	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น 3 ST1	
16	EXT-A303	/		/		/		หน้าห้อง 1/62	
17	EXT-A304	/		/		/		หน้าห้อง 1/49	
18	EXT-A305	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น 3 ST2	
19	EXT-A401	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น 4 ST1	
20	EXT-A402	/		/		/		หน้าห้อง 1/68	
21	EXT-A403	/		/		/		หน้าห้อง 1/75	
22	EXT-A404	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น 4 ST2	
23	EXT-A501	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น 5 ST1	
24	EXT-A502	/		/		/		หน้าห้อง 1/114	
25	EXT-A503	/		/		/		หน้าห้อง 1/101	
26	EXT-A504	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น 5 ST2	
27	EXT-A601	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น 6 ST1	
28	EXT-A602	/		/		/		หน้าห้อง 1/140	
29	EXT-A603	/		/		/		หน้าห้อง 1/127	
30	EXT-A604	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น 6 ST2	

หมายเหตุ

ยัดขวางเช็ค

 ลงชื่อ

ยัดงัดส่ง

 ลงชื่อ

ยัดการตรวจ

 ลงชื่อ

[illegible]

PLUS +

บริษัท พลาสติก หรือเพอร์ดี จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Exit Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EM/EL-M		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	
รหัส	TB-CP-001-ALL/D00D00S00200-EM/EL-000	1	2
เลขที่ใบงาน	2 : EXIT-B หักตัว WO-034/03/2023	3	4
วันที่ปฏิบัติงาน	23/03/2023	5	6
ชื่ออาคาร	B	ชื่อผู้ควบคุม	ชื่อผู้ตรวจ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คข้อความสถานะ	✓			
3	ตรวจเช็คความแรงสัญญาณ	✓			

หมายเหตุ

FRM-PMR-072 Rev.00 / 15 Aug 2020 ฉบับที่ 23/3/66

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

หมายเหตุ

FRM-FMR-042 Rev.00 / 15 Aug 2020 23/6/23

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

[illegible]

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Exit Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EM/EL-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-ALLJ0000S00247-EM/EL-000	1 [REDACTED] 2
เลขที่ใบงาน 1 : EXIT-A หักตัว	3 [REDACTED] 4
วันที่ใบงาน WO-041/04/2023	5 [REDACTED] 6
วันที่ปฏิบัติงาน 24/04/2023	
ชื่ออาคาร A	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]




ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีควรระบุไว้; ถ้ามี)
		ที่	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คท่าความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส หรือพลเกษตร จำกัด

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สิ่งที่ตรวจพบ; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ				
2	ตรวจเช็คท่าความสะอาด				
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย				

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส หรือเพอร์มิตี จำกัด



รหัสงาน : EM/EL-M	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-ALL/Z00D00S00289-EM/EL-000	1 [REDACTED] 2
3 : EXIT-C ทุกตัว	3 4
เลขที่ใบงาน WO-044/04/2023	5 6
วันที่ปฏิบัติงาน 24/04/2023	
ชื่ออาคาร 04ต. C.	ชื่อผู้ควบคุม 2 [REDACTED] ผู้ตรวจสอน [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับตรวจข้อ ๕ ; ๖ ; ๗)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ				
2	ตรวจเช็คค่าความละเอียด				
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย				

หมายเหตุ

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน คณะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ 24/04/2566 รหัสอุปกรณ์ FE C101-C802			
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างเบดเดอร์		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXT-C101	/		/		/		บนประตุนีไฟชั้น 1 ST1	
2	EXT-C102	/		/		/		บนประตุนีไฟชั้น 1 ST2	
3	EXT-C201	/		/		/		หน้าประตุนีไฟชั้น 2 ST1	
4	EXT-C202	/		/		/		หน้าประตุนีไฟชั้น 2 ST2	
5	EXT-C301	/		/		/		หน้าประตุนีไฟชั้น 3 ST1	
6	EXT-C302	/		/		/		หน้าประตุนีไฟชั้น 3 ST2	
7	EXT-C401	/		/		/		หน้าประตุนีไฟชั้น 4 ST1	
8	EXT-C402	/		/		/		หน้าประตุนีไฟชั้น 4 ST2	
9	EXT-C501	/		/		/		หน้าประตุนีไฟชั้น 5 ST1	
10	EXT-C502	/		/		/		หน้าประตุนีไฟชั้น 5 ST2	
11	EXT-C601	/		/		/		หน้าประตุนีไฟชั้น 6 ST1	
12	EXT-C602	/		/		/		หน้าประตุนีไฟชั้น 6 ST2	
13	EXT-C701	/		/		/		หน้าประตุนีไฟชั้น 7 ST1	
14	EXT-C702	/		/		/		หน้าประตุนีไฟชั้น 7 ST2	
15	EXT-C801	/		/		/		หน้าประตุนีไฟชั้น 8 ST1	
16	EXT-C802	/		/		/		หน้าประตุนีไฟชั้น 8 ST2	
หมายเหตุ: ทุกชุดใช้งานได้ทั้งหมด									

รหัสงาน : EM/EL-M	รายชื่อพนักงานเข้าปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-ALL/200D00S00247-EM/EL-000	1. [REDACTED] 2. [REDACTED]
1 : EXIT-A ทุกตัว	3. [REDACTED] 4. [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-042/05/2023	5. [REDACTED] 6. [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 22/05/2023	
ชื่ออาคาร [REDACTED]	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (คำที่ตรวจพบ; คำ)
		ดี	แก้ไข	อาคารเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คภายนอก	/			
2	ตรวจเช็คค่าความสว่าง	/			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	/			

หมายเหตุ

ทุกตัวทำงาน Exit Light ทุกตัวทำงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไข (CM)

WO-042/05/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน เดอะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ 22/05/2566 รหัสอุปกรณ์ FE A101-A804	
อาคาร A		ไฟสว่างแบบเคอร์รี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการรหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXT-A101	/		/		/		ประตู Access ผิดมิติ	
2	EXT-A102	/		/		/		ไม่มีไฟหนีไฟชั้น 1 ST1	
3	EXT-A103	/		/		/		หน้าห้อง 1/2	
4	EXT-A104	/		/		/		หน้าห้อง 1/4	
5	EXT-A105	/		/		/		ไม่มีไฟหนีไฟชั้น 1 ST2	
6	EXT-A106	/		/		/		หน้าห้อง 1/5	
7	EXT-A201	/		/		/		หน้าประตูพิตมส	
8	EXT-A202	/		/		/		ทางเดินถึงหน้าลิฟต์ชั้น 2	
9	EXT-A203	/		/		/		ประตู Access หน้าลิฟต์	
10	EXT-A204	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น 2 ST1	
11	EXT-A205	/		/		/		หน้าห้อง 1/38	
12	EXT-A206	/		/		/		หน้าห้อง 1/25	
13	EXT-A207	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น 2 ST2	
14	EXT-A301	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น 3	
15	EXT-A302	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น 3 ST1	
16	EXT-A303	/		/		/		หน้าห้อง 1/62	
17	EXT-A304	/		/		/		หน้าห้อง 1/49	
18	EXT-A305	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น 3 ST2	
19	EXT-A401	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น 4 ST1	
20	EXT-A402	/		/		/		หน้าห้อง 1/88	
21	EXT-A403	/		/		/		หน้าห้อง 1/75	
22	EXT-A404	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น 4 ST2	
23	EXT-A501	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น 5 ST1	
24	EXT-A502	/		/		/		หน้าห้อง 1/114	
25	EXT-A503	/		/		/		หน้าห้อง 1/101	
26	EXT-A504	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น 5 ST2	
27	EXT-A601	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น 6 ST1	
28	EXT-A602	/		/		/		หน้าห้อง 1/140	
29	EXT-A603	/		/		/		หน้าห้อง 1/127	
30	EXT-A604	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น 6 ST2	
หมายเหตุ ทุกตัวทำงานปกติ									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>ผู้ตรวจเช็ค [REDACTED] ลงชื่อ 22, 05, 23</div> <div>หัวหน้าช่าง [REDACTED] ลงชื่อ 22, 05, 23</div> <div>ผู้จัดการอาคาร [REDACTED] ลงชื่อ 22, 05, 23</div> </div>									

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Exit Light - ประจำเดือน

นายวิชาญ วัฒนวิเศษ

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

หน่วยงาน คณะบดี เซ็นทรัลภูเก็ต		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ 22/06/2566 รหัสอุปกรณ์ FE A101-A204	
อาคาร A		ไฟสว่างแบบเคอรี		สภาพแปดเคอรี		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXT-A101	/		/		/		ประตู Access ผังนิติ	
2	EXT-A102	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น 1 ST 1	
3	EXT-A103	/		/		/		หน้าห้อง 1/2	
4	EXT-A104	/		/		/		หน้าห้อง 1/4	
5	EXT-A105	/		/		/		โถงบันไดหนีไฟชั้น 1 ST 2	
6	EXT-A106	/		/		/		หน้าห้อง 1/5	
7	EXT-A201	/		/		/		หน้าประตูชุดแคส	
8	EXT-A202	/		/		/		ทางเดินโถงบันไดหนีไฟชั้น 2	
9	EXT-A203	/		/		/		ประตู Access หน้าลิฟต์	
10	EXT-A204	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น 2 ST 1	
11	EXT-A205	/		/		/		หน้าห้อง 1/38	
12	EXT-A206	/		/		/		หน้าห้อง 1/25	
13	EXT-A207	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น 2 ST 2	
14	EXT-A301	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้น 3	
15	EXT-A302	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น 3 ST 1	
16	EXT-A303	/		/		/		หน้าห้อง 1/62	
17	EXT-A304	/		/		/		หน้าห้อง 1/49	
18	EXT-A305	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น 3 ST 2	
19	EXT-A401	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น 4 ST 1	
20	EXT-A402	/		/		/		หน้าห้อง 1/88	
21	EXT-A403	/		/		/		หน้าห้อง 1/75	
22	EXT-A404	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น 4 ST 2	
23	EXT-A501	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น 5 ST 1	
24	EXT-A502	/		/		/		หน้าห้อง 1/114	
25	EXT-A503	/		/		/		หน้าห้อง 1/101	
26	EXT-A504	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น 5 ST 2	
27	EXT-A601	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น 6 ST 1	
28	EXT-A602	/		/		/		หน้าห้อง 1/140	
29	EXT-A603	/		/		/		หน้าห้อง 1/127	
30	EXT-A604	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น 6 ST 2	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

22, 6, 66

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ

23, 6, 23

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

24, 6, 66

[illegible]

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Exit Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EM/EL-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-ALL/200D00S00209-EM/EL-000	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
2 : EXIT-B ทุกตัว	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-031/06/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 22/06/2023	
ชื่ออาคาร [REDACTED]	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (คำที่ตรวจวัด; คม)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	/			
2	ตรวจเช็คฟังก์ชันการกด	/			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	/			

หมายเหตุ

ฉบับนี้ FRM-PMR-072 Rev.00/15 Aug 2020 ลงวันที่ 22/6/2566

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

หน่วยงาน เดอะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต				ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ 22/06/2566 รหัสอุปกรณ์ FE B101-B802	
อาคาร B									
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเดือรี		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXT-B101	/		/		/		บนประตูหนีไฟชั้น1 ST1	
2	EXT-B102	/		/		/		บนประตูหนีไฟชั้น1 ST2	
3	EXT-B201	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น2 ST1	
4	EXT-B202	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น2 ST2	
5	EXT-B301	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น3 ST1	
6	EXT-B302	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น3 ST2	
7	EXT-B401	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น4 ST1	
8	EXT-B402	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น4 ST2	
9	EXT-B501	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น5 ST1	
10	EXT-B502	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น5 ST2	
11	EXT-B601	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น6 ST1	
12	EXT-B602	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น6 ST2	
13	EXT-B701	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น7 ST1	
14	EXT-B702	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น7 ST2	
15	EXT-B801	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น8 ST1	
16	EXT-B802	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น8 ST2	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง		ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [REDACTED]		ลงชื่อ [REDACTED]		ลงชื่อ [REDACTED]					
22.6.2566		23.6.2566		23.6.2566					

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Exit Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EM/EL-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-ALL/Z00D00S00289-EM/EL-000	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-037/06/2023	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 22/06/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
ชื่ออาคาร	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจปกติ; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	ตรวจเช็คค่าความสว่าง	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>			

หมายเหตุ

ฉบับที่ FPM-PMR-072 Rev.00/15 Aug 2020 ลงวันที่ 22/6/2566

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

WO-037/06/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน เคอะเบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ 22/06/2566 รหัสอุปกรณ์ FE C101-C802			
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXT-C101	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		บนประตูหนีไฟชั้น ST1	
2	EXT-C102	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		บนประตูหนีไฟชั้น ST2	
3	EXT-C201	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		หน้าประตูหนีไฟชั้น2 ST1	
4	EXT-C202	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		หน้าประตูหนีไฟชั้น2 ST2	
5	EXT-C301	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		หน้าประตูหนีไฟชั้น3 ST1	
6	EXT-C302	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		หน้าประตูหนีไฟชั้น3 ST2	
7	EXT-C401	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		หน้าประตูหนีไฟชั้น ST1	
8	EXT-C402	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		หน้าประตูหนีไฟชั้น ST2	
9	EXT-C501	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		หน้าประตูหนีไฟชั้น5 ST1	
10	EXT-C502	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		หน้าประตูหนีไฟชั้น5 ST2	
11	EXT-C601	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		หน้าประตูหนีไฟชั้น6 ST1	
12	EXT-C602	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		หน้าประตูหนีไฟชั้น6 ST2	
13	EXT-C701	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		หน้าประตูหนีไฟชั้น7 ST1	
14	EXT-C702	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		หน้าประตูหนีไฟชั้น7 ST2	
15	EXT-C801	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		หน้าประตูหนีไฟชั้น ST1	
16	EXT-C802	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		หน้าประตูหนีไฟชั้น ST2	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค		ผู้รับแจ้ง		ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [REDACTED]		ลงชื่อ [REDACTED]		ลงชื่อ [REDACTED]					
22.6.2566		23.6.2566		23.6.2566					

PLUS +

บริษัท พลัส พรีพเพอร์ตี จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : RE/GEN-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-1/Z00D00S00024-RE/GEN-000	1 [Redacted] 2 [Redacted]
1 : GEN-A	3 [Redacted] 4 [Redacted]
เลขที่ใบงาน WO-030/06/2023	5 [Redacted] 6 [Redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน 22/06/2023	
ชื่ออาคาร A	ชื่อผู้ควบคุม [Redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [Redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจวัดได้; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 330 ลิตร	/			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	/			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	/			
4	ตรวจเช็คสายพาน	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	/			
6	ตรวจเช็คค่าความตึงแรงของ BATTERY	/			
7	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	/			
8	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	/			
9	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	/			
10	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	/			
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	/			
12	ตรวจเช็คอุปกรณ์เสริมเครื่อง	/			
13	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	/			
14	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS	/			
15	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	เวลา START 15.25 STOP 15.30 น.	/			
2	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 50	/			
3	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 54 °C	/			
4	ความเร็วรอบ 1400 RPM	/			
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 3.5 PSR bar	/			
6	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 5.60 PSR bar	/			
7	ชั่วโมงการทำงาน START 71.9 STOP 72.0 HOUR	/			
	ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	วัดแรงดัน R-S 400 S-T 401 T-R 399 VOLT	/			
2	ความถี่ 50 HZ	/			

PLUS +

บริษัท พลัส พรีพเพอร์ตี จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : RE/GEN-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-1/Z00D00S00024-RE/GEN-000	1 อนุสร 2 ไกรสร
1 : GEN-A	3 [Redacted] 4 [Redacted]
เลขที่ใบงาน WO-030/06/2023	5 [Redacted] 6 [Redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน 22/06/2023	
ชื่ออาคาร A	ชื่อผู้ควบคุม [Redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [Redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจวัดได้; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
3	วัดกระแส R-S-T-AMP				Test No Load
4	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	/			
5	ไฟชาร์จ BATTERY AMP				ไม่ติด
6	ชั่วโมงการทำงาน START 71.9 STOP 72.0 HOUR	/			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน : FA/FCP-Q		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	
รหัส	TB-CP-001-1/Z00D00S00026-FA/FCP-0001	1	2
	: FCP-A	3	4
เลขที่ใบงาน	WO-007/01/2023	5	6
วันที่ปฏิบัติ	14/01/2023		
ชื่ออาคาร <u>A</u>		ชื่อผู้ควบคุม	ชื่อผู้ตรวจสอบ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจได้ ; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Fire Alarm Control Panel				
1	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	/			
2	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	/			
3	ตรวจเช็ค BATTERY No1.....13.7..... VDC	/			
4	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ 229.6 VAC	/			
5	ตรวจเช็คไฟ SHOWตู้ FCP	/			
6	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	/			
7	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	/			
8	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	/			
9	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	/			
10	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	/			
	ตรวจเช็ค BATTERY No2.....13.6..... VDC	/			
	ตรวจเช็ค BATTERYรวม.....27.3..... VDC	/			
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY.....13.9.....VDC	/			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : FA/FCP-Q	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TB-CP-001-1/Z00D00S00026-FA/FCP-0001	1 [Redacted] 2 [Redacted]
: FCP-A	3 [Redacted] 4 [Redacted]
เลขที่ใบงาน : WO-050/04/2023	5 [Redacted] 6 [Redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน : 28/04/2023	
ชื่ออาคาร : A	ชื่อผู้ควบคุม : [Redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ : [Redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Fire Alarm Control Panel				
1	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	/			
2	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	/			
3	ตรวจเช็ค BATTERY No1.....13.79..... VDC	/			
4	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ23.4..... VAC	/			
5	ตรวจเช็คไฟ SHOWตู้ FCP	/			
6	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	/			
7	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	/			
8	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	/			
9	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	/			
10	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	/			
	ตรวจเช็ค BATTERY No2.....13.75..... VDC	/			
	ตรวจเช็ค BATTERYรวม.....27.54..... VDC	/			
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY13.00.....VDC	/			

หมายเหตุ

ทดสอบ Function โดยกดปุ่มกด Smoke 4A-DZ-1 อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ สิ่งทำงานปกติ
 1. Zone Alarm จำนวน 5 นาที 2. Sandwich Alarm จำนวน 8 นาที 3. General Alarm
 จำนวน 10 นาที ลิฟต์ลงจอดชั้น 1 ประตูเปิด, ประตู Access ปิดล็อก, เซ็นเซอร์ประตูเปิด ปิด
 ปิดตัว

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)