

- 2.12.1 สระว่ายน้ำรวมถึงถังเก็บน้ำฝนและห้องเครื่องในชั้นใต้ดิน
  - 2.12.2 บริเวณอาบนํ้ากลางแจ้ง
  - 2.12.3 อุปกรณ์สระว่ายน้ำสำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน
  - 2.12.4 ต้นไม้และโคมไฟรอบบริเวณระเบียงสระว่ายน้ำ
  - 2.12.5 ระบบระบายน้ำฝนจากระเบียงรอบสระว่ายน้ำ
  - 2.13 สถานที่เก็บขยะ และพักขยะชั่วคราว ณ บริเวณที่กำหนด
  - 2.14 เครื่องปั่นพลังงานไฟฟ้าสำรอง
  - 2.15 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า
  - 2.16 ห้องพนักงานรักษาความปลอดภัย
  - 2.17 ห้องน้ำพนักงาน
  - 2.18 ห้องน้ำสำหรับผู้มาเยือน
  - 2.19 ช่องท่อในแนวดิ่งรวมถึงผนังและประตูที่หุ้มช่องท่อดังกล่าว
  - 2.20 พื้นที่หลังคาอาคาร
  - 2.21 ที่ทำกรณีฉุกเฉินอาคารชุด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 106 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
  - 2.22 สถานที่และบริเวณที่ใช้สำหรับให้บริการธุรกิจห้องอาหาร บริเวณชั้น 1 อาคาร D1
  - 2.23 สถานที่และบริเวณที่ใช้สำหรับให้บริการธุรกิจอาคารต้อนรับแขก บริเวณหน้าสระว่ายน้ำส่วนกลาง
  - 2.24 ห้องออกกำลังกาย พร้อมอุปกรณ์
  - 2.25 ห้องอบไอน้ำ พร้อมอุปกรณ์ ณ ชั้น 1 อาคาร D1
  - 2.26 ทรัพย์สินและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน
3. งานระบบไฟฟ้า
- 3.1 ระบบไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ส่วนกลางตามระบุในข้อ 2
  - 3.2 แผงอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องเครื่องไฟฟ้า
  - 3.3 ระบบต่าง ๆ ที่อยู่ภายในอาคาร
    - 3.3.1 MDB (Main Distribution Board)
    - 3.3.2 MATV SYSTEM ระบบโทรทัศน์สัญญาณดาวเทียม
  - 3.4 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินพื้นที่ส่วนกลาง
  - 3.5 ระบบควบคุมไฟฟ้า ที่ห้องควบคุมไฟฟ้า
  - 3.6 ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ที่ห้องควบคุมไฟฟ้าอาคาร
  - 3.7 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์เสริม ในห้องพนักงานรักษาความปลอดภัย รวมถึงอุปกรณ์กล้องที่ติดตั้งทั่วบริเวณ
  - 3.8 ระบบส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย และอุปกรณ์ ที่ห้องควบคุม
  - 3.9 สายไฟและท่ออุปกรณ์ที่อยู่ในช่องท่อตามแนวดิ่งทั้งหมด
4. ระบบโทรศัพท์ สายโทรศัพท์และท่อที่อยู่ในช่องท่อตามแนวดิ่ง รวมถึงสายเมนที่ต่อระหว่างระบบควบคุมอัตโนมัติส่วนกลาง (PABX) กับพื้นที่ห้องชุดส่วนบุคคล
5. ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย รวมถึงอุปกรณ์ควบคุม และอุปกรณ์ฟ่วงต่อ สายฟ่วงต่อ ทุกชั้น ทุกอาคาร
6. ระบบควบคุมเข้าออกรวมถึงงานร้อยสายและท่อที่ปรากฏในช่องท่อแนวดิ่งทุก ๆ อาคาร

7. ระบบรักษาความปลอดภัย

ข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด

ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561

นางสาวทิพย์กมล นาคินทร์

ประธานนิติบุคคล



- 7.1 ระบบกล้องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ สายสัญญาณ อุปกรณ์ควบคุมกำลังไฟ และสำรองไฟฟ้า
- 7.2 ระบบควบคุมการเข้าออกโครงการอัตโนมัติ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบสายสัญญาณ อุปกรณ์ควบคุมกำลังไฟ และสำรองไฟฟ้า
8. ลิฟต์ ทุกอาคารรวมถึงอุปกรณ์ควบคุม มอเตอร์ที่อยู่บนหลังคาของปล่องลิฟต์
9. ระบบบำบัดน้ำเสีย
  - 9.1 ระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด รวมถึงระบบท่อจากอาคาร
  - 9.2 บั๊มน้ำหมุนเวียน ที่อยู่ในอาคาร
  - 9.3 บั๊มน้ำดูดน้ำเสียของอาคาร
  - 9.4 ท่อน้ำทั้งหมดที่อยู่ในช่องท่อนวดตั้ง
  - 9.5 ปอดักไขมันของอาคาร
  - 9.6 ท่อน้ำทิ้งทั้งหมดที่อยู่นอกพื้นที่ส่วนบุคคล
  - 9.7 ท่อระบายน้ำฝนและอุปกรณ์ของทุกอาคาร

10. ระบบป้องกันฟ้าผ่า ที่ติดตั้งบริเวณหลังคาของอาคาร

11. ระบบน้ำดี

- 11.1 บั๊มน้ำที่ชั้นใต้ดินอาคาร A1, A2, B, C, D1, และ D2.
- 11.2 ถังเก็บน้ำที่ชั้นใต้ดินอาคาร A1, A2, B, C, D1, และ D2.
- 11.3 ถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า อาคาร B และ C
- 11.4 ระบบท่อน้ำดีในพื้นที่ส่วนบุคคล
- 11.5 มาตรการน้ำในห้องปั๊มน้ำชั้นใต้ดินอาคาร A1, A2, B, C, D1, และ D2.
- 11.6 อุปกรณ์และระบบส่งน้ำดีทั้งหมดที่อยู่ในห้องปั๊มน้ำ ชั้นใต้ดินอาคาร A1, A2, B, C, D1, และ D2.
- 11.7 ระบบจ่ายน้ำของทุก ๆ อาคารทุกชั้น

12. ระบบป้องกันเพลิงไหม้

- 12.1 บันไดหนีไฟของอาคาร A1, A2, B, C, D1, และ D2 บันไดหลักอาคาร A1, A2, B, C, D1, และ D2
- 12.2 ตู้สายน้ำดับเพลิงทุกชั้นทุกอาคาร รวมถึงเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ
- 12.3 อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ
- 12.4 ระบบ SPRINKLER ดับเพลิงทั้งหมด ซึ่งรวมถึงที่ติดตั้งภายในพื้นที่ส่วนบุคคลด้วย
- 12.5 อุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟไหม้ SMOKE & HEAT DETECTOR รวมถึงที่ติดตั้งภายในพื้นที่ส่วนบุคคลด้วย
- 12.6 ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
- 12.7 บั๊มน้ำดับเพลิง
- 12.8 งานท่อระบบดับเพลิงทั้งหมดรวมถึงที่อยู่ทั้งในพื้นที่ส่วนบุคคลด้วย

13. ระบบปรับอากาศ

ข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดฉบับนี้  
 ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว  
 เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2561  
 นางสาวกัญญาเบญญา ปัทมจันทร์  
 พนักงานเจ้าหน้าที่



- 13.1 พัดลมดูด และระบายอากาศ ทุกตัวทั้งชั้นใต้ดินอาคาร A1, A2, B, C, D1, และ D2 ที่ติดตั้งในพื้นที่ส่วนกลาง
- 13.2 สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด

ข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด  
ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว  
เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2551  
นางสาวสุวิมล วัฒนศิริ  
นายกสมาคมอาคารชุด

หน้า 29 / 29  
PROJECTS CO., LTD.  
บริษัท โปรเจกต์ จำกัด

## รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงานผล (Result Date) : 28/06/2023

หมายเลขรายงาน (Report No.) : 242/66

หน้า 01/01

ชื่อผู้รับบริการ (Customer) : โรงแรมไคมอนต์ รีสอร์ท ภูเก็ต

ที่อยู่ (Address) : 106 ซอยเชิงทะเล 14 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) : สระน้ำ

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : อุกคำ

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สระน้ำเล็ก โรงแรมไคมอนต์ รีสอร์ท ภูเก็ต

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 20/06/2023 (14.30 น.)

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : แบบฉวย

รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) : 230620-4

ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 20/06/2023

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 20/06/2023

รายการทดสอบ (Item)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result) 230620-4	มาตรฐาน (Standard) [2] การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือ กิจการอื่น ๆ
คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป				
1.Total Coliform Bacteria*	MPN/100 mL	APHA, AWWA, WEF 2017 part 9221 A-C	ไม่พบ	น้อยกว่า 10/ 100 mL
2.Fecal Coliform Bacteria*	MPN/100 mL	APHA, AWWA, WEF 2017 part 9221 A-C	ไม่พบ	ต้องไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

\* รายการทดสอบนอกขอบข่ายที่ได้รับรองจาก สนอ.

[1] Standard Method for the Examination of water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> Edition, 2017

[2] ลักษณะน้ำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทางองคมนตรี

ผู้ทดสอบ :   
(Miss Buntita Sangsri)

ผู้รายงาน :   
(Miss Nisapat Inted)

ผู้อนุมัติรายงาน : 

วันที่ : 28 มิ.ย. 2566



หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะถือว่าถูกต้องและเที่ยงตรงเพียงบางส่วนหากมีการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of Product Standards Laboratory Testing Center.)

End of Report

I-FM-07.3-006.2 :Rec 01 : 07/11/65



## รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงานผล (Result Date) : 28/06/2023  
หมายเลขรายงาน (Report No.) : 240/66

หน้า 01/01

ชื่อผู้รับบริการ (Customer) : โรงแรมโดมอนด์ รีสอร์ท ภูเก็ต  
ที่อยู่ (Address) : 106 ซอยเชิงทะเล 14 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) : น้ำเสีย  
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : ลูกต้า  
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรมโดมอนด์ รีสอร์ท ภูเก็ต

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 20/06/2023 (14.30 น.)  
วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : แบบข้าง

รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) : 230620-2  
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) : ของเหลวใส มีสีเหลือง

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 20/06/2023

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 20/06/2023

รายการทดสอบ (Item)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result) 230620-2	มาตรฐาน (Standard) [2] น้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
คุณภาพน้ำทางกายภาพ				
1.กรด-เบส (pH)	-	Electrometric Method part 4500-H <sup>+</sup> B	6.1	5-9
คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป				
1.ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	mg/L	Dried at 104 ± 2 °C part 2540 D	20	ไม่เกิน 30
2.ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids)*	mg/L	Imhoff cone 1 hr. part 2540 F	0.00	ไม่เกิน 0.5
3.ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540 C	231	ไม่เกิน 500
4.ซัลไฟด์ (Sulfide)*	mg/L	Iodometric Method part 4500 S <sup>2-</sup> F	0.8	ไม่เกิน 1.0
5.ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ที่ เค เอ็น (TKN)*	mg/L	Kjeldahl part 4500-NH <sub>3</sub> B and part 4500 N <sub>org</sub> B	9.0	ไม่เกิน 35
6.น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease)*	mg/L	Liquid-Liquid Extraction part 5520 D	7.5	ไม่เกิน 20
7.บีโอดี (BOD)*	mg/L	Azide Modification at 20 °C 5 day part 5210 B	0.3	ไม่เกิน 20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

\* รายการทดสอบนอกขอบข่ายที่ได้รับบริการรับรองจาก สผ.

[1] Standard Method for the Examination of water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> Edition, 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง

ผู้ทดสอบ :    
(Miss Firdao Seemad, Miss Buntita Sangsri, Mr Kritsada Kankla)

ผู้รายงาน :   
(Miss Nisapat Inted)

ผู้อนุมัติรายงาน :

วันที่ : 29 มิ.ย. 2566



หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้อาจจะไม่ถูกต้องหากมีการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of Product Standards Laboratory Testing Center.)

End of Report

I-FM-07.3-006.2 : Rec 01 : 07/11/65

## รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงานผล (Result Date) : 28/06/2023

หมายเลขรายงาน (Report No.) : 241/66

หน้า 01/01

ชื่อผู้รับบริการ (Customer) : โรงแรมไคมอนต์ รีสอร์ท ภูเก็ต

ที่อยู่ (Address) : 106 ซอยเชิงทะเล 14 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) : สระน้ำ

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : บุกค้า

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สระน้ำที่โรงแรมไคมอนต์ รีสอร์ท ภูเก็ต

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 20/06/2023 (14.30 น.)

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : แบบฉวย

รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) : 230620-3

ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 20/06/2023

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 20/06/2023

รายการทดสอบ (Item)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result) 230620-3	มาตรฐาน (Standard) [2] การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือ กิจการอื่น ๆ
คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป				
1.Total Coliform Bacteria*	MPN/100 mL	APHA, AWWA, WEF 2017 part 9221 A-C	ไม่พบ	น้อยกว่า 10/ 100 mL
2.Fecal Coliform Bacteria*	MPN/100 mL	APHA, AWWA, WEF 2017 part 9221 A-C	ไม่พบ	ต้องไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

\* รายการทดสอบนอกขอบเขตที่ได้รับการรับรองจาก ธนอ.

[1] Standard Method for the Examination of water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> Edition, 2017

[2] ลักษณะน้ำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในที่นอกระบบ

ผู้ทดสอบ :

(Miss Buntita Sangsri)

ผู้รายงาน :

(Miss Nisapat Inted)

ผู้อนุมัติรายงาน :

วันที่ :

28 มิ.ย. 2566



หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of Product Standards Laboratory Testing Center.)

End of Report

F-FM-07.3-006.2 : Rec 01 : 07/11/65

## ENGINEERING DEPARTMENT

DATE

5/5/23

P.M. FOR : Air Pump

dr  
DIAMOND RESORT

LOCATION Building D

				DESCRIPTION	RESULT			
W	W	W	W	Check pipe water leaking	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Motor Air pump	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Check filter	( / )	Clean	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Check solinoid valve	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Check oil	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Check Control panel	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Check timer control	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Check body pump	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Check AMP p1-p2-p3	L1 380V	L2 380V	L3 380V	

12/1 7/22/23:019 10/05

COMMENT :

DONE BY

G

  
 HEADDEPARTMENT

  
 SUPERVISOR

## ENGINEERING DEPARTMENT

DATE

5/5/23

P.M. FOR : Air Pump

dr  
DIAMOND RESORTLOCATION Building C

				DESCRIPTION	RESULT			
W	W	W	W	Check pipe water leaking	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Motor Air pump	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Check filter	( / )	Clean	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Check solinoid valve	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Check oil	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Check Control panel	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Check timer control	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Check body pump	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Check AMP p1-p2-p3	L1 (380V	L2 380V	L3 380V.	

12/11/23 12:00:00 น. 10/10/23

COMMENT :

DONE BY

G
  
 HEADDEPARTMENT

  
 SUPERVISOR



## ENGINEERING DEPARTMENT

DATE

5/12/23

P.M. FOR : Air Pump

dr  
DIAMOND RESORTLOCATION Building A.

				DESCRIPTION	RESULT		
W	W	W	W	Check pipe water leaking	(✓)	OK	( ) ABNORMAL
W	W	W	W	Motor Air pump	(✓)	OK	( ) ABNORMAL
W	W	W	W	Check filter	(✓)	Clean	( ) ABNORMAL
W	W	W	W	Check solinoid valve	(✓)	OK	( ) ABNORMAL
W	W	W	W	Check oil	(✓)	OK	( ) ABNORMAL
W	W	W	W	Check Control panel	(✓)	OK	( ) ABNORMAL
W	W	W	W	Check timer control	(✓)	OK	( ) ABNORMAL
W	W	W	W	Check body pump	(✓)	OK	( ) ABNORMAL
W	W	W	W	Check AMP p1-p2-p3	L1 380v	L2 380v	L3 380v,

12/12/23 นว: 010 พค/ 0105

COMMENT :

DONE BY

U
  
 HEADDEPARTMENT

  
 SUPERVISOR

## ENGINEERING DEPARTMENT

DATE

6/4/23

P.M. FOR : Air Pump

dr  
DIAMOND RESORTLOCATION Building D

				DESCRIPTION	RESULT			
W	W	W	W	Check pipe water leaking	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Motor Air pump	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Check filter	(✓)	Clean	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Check solinoid valve	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Check oil	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Check Control panel	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Check timer control	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Check body pump	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Check AMP p1-p2-p3	L1 380V	L2 380V	L3 380V.	

12/17/23 เวลา 12:01 น. 10/10/23

COMMENT :

DONE BY

poanot
  
 HEADDEPARTMENT

  
 SUPERVISOR

## ENGINEERING DEPARTMENT

DATE

6/6/23

P.M. FOR : Air Pump

DIAMOND RESORT

LOCATION Building C

				DESCRIPTION	RESULT			
W	W	W	W	Check pipe water leaking	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Motor Air pump	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Check filter	(✓)	Clean	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Check solinoid valve	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Check oil	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Check Control panel	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Check timer control	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Check body pump	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Check AMP p1-p2-p3	L1 380v	L2 380v	L3 380v	


12/10/23 12:00 น. 12/10/23

COMMENT :

DONE BY

Ponnot

  
 HEADDEPARTMENT

  
 SUPERVISOR

## ENGINEERING DEPARTMENT

DATE

6/4/23

P.M. FOR : Air Pump

dr

DIAMOND RESORT

LOCATION Building A

				DESCRIPTION	RESULT			
W	W	W	W	Check pipe water leaking	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Motor Air pump	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Check filter	(✓)	Clean	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Check solinoid valve	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Check oil	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Check Control panel	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Check timer control	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Check body pump	(✓)	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Check AMP p1-p2-p3	L1 380v	L2 380v	L3 380v	

13/10/23: 019 นก 1/905

COMMENT :

DONE BY

Pramot

  
HEADDEPARTMENT



SUPERVISOR



## ENGINEERING DEPARTMENT

DATE

20/5/23P.M. FOR : Suana room... 1 519dr  
DIAMOND RESORT

LOCATION Building

				DESCRIPTION	RESULT			
W	W	W	W	Temporature ( set 70C)	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Heater	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Body	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Lighting	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Thermostat	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Timer	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Wooden door	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Stone	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	<del>Wooden door</del>	<del>( )</del>	<del>OK</del>	<del>( )</del>	<del>ABNORMAL</del>
W	W	W	W	Electric	L1	220V	L2 220V	L3 220V

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

COMMENT :

DONE BY (N) 001
  
 HEADDEPARTMENT

  
 SUPERVISOR

## ENGINEERING DEPARTMENT

DATE

20/5/23P.M. FOR : Suana room... 2 W.dr  
DIAMOND RESORT

LOCATION Building

				DESCRIPTION	RESULT			
W	W	W	W	Temperature ( set 70C)	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Heater	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Body	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Lighting	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Thermostat	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Timer	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Wooden door	( )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Stone	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Wooden door	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Electric	L1	220V.	L2 220V.	L3 220V.

COMMENT :

DONE BY กชช
  
 HEADDEPARTMENT

  
 SUPERVISOR

## ENGINEERING DEPARTMENT

DATE

15/4/23

P.M. FOR : Suana room..... 1 8/4

dr  
DIAMOND RESORT

LOCATION Building

				DESCRIPTION	RESULT			
W	W	W	W	Temporature ( set 70C)	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Heater	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Body	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Lighting	( / )	OK	( / )	ABNORMAL
W	W	W	W	Thermostat	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Timer	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Wooden door	( )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Stone	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Wooden door	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Electric	L1 220V.	L2 220V	L3 220V.	

COMMENT :

ไม่พบข้อบกพร่อง - 12/4/23 15/4/23 15/4/23 15/4/23

DONE BY

ศ.อ.อ.อ.
  
 HEADDEPARTMENT

  
 SUPERVISOR

## ENGINEERING DEPARTMENT

DATE

15/4/23P.M. FOR : Suana room. 2 Hdr  
DIAMOND RESORT

LOCATION Building

				DESCRIPTION	RESULT			
W	W	W	W	Temporature ( set 70C)	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Heater	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Body	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Lighting	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Thermostat	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Timer	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Wooden door	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Stone	( / )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Wooden door	( )	OK	( )	ABNORMAL
W	W	W	W	Electric	L1 <u>220v.</u>	L2 <u>220v</u>	L3 <u>22v.</u>	

COMMENT :

DONE BY

นางอิต

  
HEADDEPARTMENT
นางอิต

SUPERVISOR





Date : 20/5/22

## Emergency light

Description รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	Battery แบตเตอรี่	Lamp หลอดไฟ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Building 1						
Basement						
Emer 1-0-1	ด้านบนมิเตอร์ไฟฟ้า	/	/	/	✓	
1st Floor						
Emer 1-1-1	ด้านบนประตูทางลงชั้นใต้ดิน	/	/	/	✓	
Emer 1-1-2	ด้านหน้าลิฟต์	/	/	/	✓	
Emer 1-1-3	บันไดหนีไฟ	/	/	/	✓	
2nd Floor						
Emer 1-2-1	ตรงผนังหน้าห้อง1208	/	/	/	✓	
Emer 1-2-2	บันไดหนีไฟ	/	/	/	✓	
Emer 1-2-3	หน้าลิฟต์	/	/	/	✓	
Emer 1-2-4	ตรงผนังหน้าห้อง1206	/	/	/	✓	
3rd Floor						
Emer 1-3-1	ตรงผนังหน้าห้อง1308	/	/	/	✓	
Emer 1-3-2	บันไดหนีไฟ	/	/	/	✓	
Emer 1-3-3	หน้าลิฟต์	/	/	/	✓	
Emer 1-3-4	ตรงผนังหน้าห้อง1306	/	/	/	✓	
4th Floor						
Emer 1-4-1	ตรงผนังหน้าห้อง1408	/	/	/	✓	
Emer 1-4-2	บันไดหนีไฟ	/	/	/	✓	
Emer 1-4-3	หน้าลิฟต์	/	/	/	✓	
Emer 1-4-4	ตรงผนังหน้าห้อง1406	/	/	/	✓	
5th Floor						
Emer 1-5-1	ตรงผนังหน้าห้อง1508	/	/	/	✓	
Emer 1-5-2	บันไดหนีไฟ	/	/	/	✓	
Emer 1-5-3	หน้าลิฟต์	/	/	/	✓	
Emer 1-5-4	ตรงผนังหน้าห้อง1506	/	/	/	✓	
Building 2						
Basement						
Emer 2-0-1	ตรงผนังด้านขวามือ	/	/	/	✓	
1st Floor						
Emer 2-1-1	ผนังตรงข้ามห้อง2104	/	/	/	✓	
Emer 2-1-2	บันไดหนีไฟ	/	/	/	✓	
Emer 2-1-3	ผนังตรงข้ามห้อง2110	/	/	/	✓	
Emer 2-1-4	บันไดหลัก	/	/	/	✓	
2nd Floor						
Emer 2-2-1	ผนังตรงข้ามห้อง2204	/	/	/	✓	
Emer 2-2-2	บันไดหนีไฟ	/	/	/	✓	
Emer 2-2-3	ผนังตรงข้ามห้อง2210	/	/	/	✓	
Emer 2-2-4	บันไดหลัก	/	/	/	✓	

Description รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	Battery แบตเตอรี่	Lamp หลอดไฟ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
3rd Floor						
Emer 2-3-1	ผนังตรงข้ามห้อง2304	✓	✓	✓	✓ งด	
Emer 2-3-2	บันไดหนีไฟ	✓	✓	✓		
Emer 2-3-3	ผนังตรงข้ามห้อง2310	✓	✓	✓		
Emer 2-3-4	บันไดหลัก	✓	✓	✓		
4th Floor						
Emer 2-4-1	ผนังตรงข้ามห้อง2404	✓	✓	✓	✓ งด	
Emer 2-4-2	บันไดหนีไฟ	✓	✓	✓		
Emer 2-4-3	ผนังตรงข้ามห้อง2410	✓	✓	✓		
Emer 2-4-4	บันไดหลัก	✓	✓	✓		
5th Floor						
Emer 2-5-1	ผนังตรงข้ามห้อง2504	✓	✓	✓	✓ งด	
Emer 2-5-2	บันไดหนีไฟ	✓	✓	✓		
Emer 2-5-3	ผนังตรงข้ามห้อง2510	✓	✓	✓		
Emer 2-5-4	บันไดหลัก	✓	✓	✓		
6th Floor						
Emer 2-6-1	ผนังตรงข้ามห้อง2604	✓	✓	✓	✓ งด	
Emer 2-6-2	บันไดหนีไฟ	✓	✓	✓		
Emer 2-6-3	ผนังตรงข้ามห้อง2610	✓	✓	✓		
Emer 2-6-4	บันไดหลัก	✓	✓	✓		
7th Floor						
Emer 2-7-1	ผนังตรงข้ามห้อง2704	✓	✓	✓	✓ งด	
Emer 2-7-2	บันไดหนีไฟ	✓	✓	✓		
Emer 2-7-3	ผนังตรงข้ามห้อง2709	✓	✓	✓		
Emer 2-7-4	บันไดหลัก	✓	✓	✓		
Building 3						
Basement						
Emer 3-0-1	ตรงผนังด้านซ้ายมือ	✓	✓	✓	✓ งด	
1st Floor						
Emer 3-1-1	ผนังตรงข้ามห้อง3102	✓	✓	✓	✓ งด	
Emer 3-1-2	บันไดหลัก	✓	✓	✓		
Emer 3-1-3	ผนังตรงข้ามห้อง3106	✓	✓	✓		
Emer 3-1-4	บันไดหนีไฟ	✓	✓	✓		
2nd Floor						
Emer 3-2-1	ผนังตรงข้ามห้อง3201	✓	✓	✓	✓ งด	
Emer 3-2-2	บันไดหลัก	✓	✓	✓		
Emer 3-2-3	ผนังตรงข้ามห้อง3206	✓	✓	✓		
Emer 3-2-4	บันไดหนีไฟ	✓	✓	✓		
3rd Floor						
Emer 3-3-1	ผนังตรงข้ามห้อง3301	✓	✓	✓	✓ งด	
Emer 3-3-2	บันไดหลัก	✓	✓	✓		
Emer 3-3-3	ผนังตรงข้ามห้อง3306	✓	✓	✓		
Emer 3-3-4	บันไดหนีไฟ	✓	✓	✓		



Description รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	Battery แบตเตอรี่	Lamp หลอดไฟ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
4th Floor						
Emer 3-4-1	ผนังตรงข้ามห้อง3401	/	/	/	ปกติ	
Emer 3-4-2	บันไดหลัก	/	/	/		
Emer 3-4-3	ผนังตรงข้ามห้อง3406	/	/	/		
Emer 3-4-4	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
5th Floor						
Emer 3-5-1	ผนังตรงข้ามห้อง3501	/	/	/	ปกติ	
Emer 3-5-2	บันไดหลัก	/	/	/		
Emer 3-5-3	ผนังตรงข้ามห้อง3506	/	/	/		
Emer 3-5-4	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
6th Floor						
Emer 3-6-1	ผนังตรงข้ามห้อง3601	/	/	/	ปกติ	
Emer 3-6-2	บันไดหลัก	/	/	/		
Emer 3-6-3	ผนังตรงข้ามห้อง3606	/	/	/		
Emer 3-6-4	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
7th Floor						
Emer 3-7-1	ผนังตรงข้ามห้อง3701	/	/	/	ปกติ	
Emer 3-7-2	บันไดหลัก	/	/	/		
Emer 3-7-3	ผนังตรงข้ามห้อง3706	/	/	/		
Emer 3-7-4	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
Building 4						
1st Floor (Restaurant)						
Emer 4-1-1	ตรงหัวเสาฝั่งติดลิบบบี้	/	/	/	ปกติ	
Emer 4-1-2	ตรงหัวเสาฝั่งติดลิบบบี้	/	/	/		
Emer 4-1-3	ตรงหัวเสาฝั่งติดลิบบบี้	/	/	/		
1st Floor (Inside Toilet)						
Emer 4-1-4	ห้องน้ำหญิง	/	/	/	ปกติ	
Emer 4-1-5	ห้องน้ำชาย	/	/	/		
1st Floor (Outside Toilet)						
Emer 4-1-6	ห้องน้ำชาย(ขวาน่า)	/	/	/	ปกติ	
Emer 4-1-7	ห้องน้ำหญิง(ขวาน่า)	/	/	/		
2nd Floor						
Emer 4-2-1	ผนังด้านหน้าห้อง4205	/	/	/	ปกติ	
Emer 4-2-2	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
Emer 4-2-3	ผนังด้านหน้าห้อง4207	/	/	/		
Emer 4-2-4	ด้านขวามือจากลิฟต์	/	/	/		
3rd Floor						
Emer 4-3-1	ผนังด้านหน้าห้อง4305	/	/	/	ปกติ	
Emer 4-3-2	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
Emer 4-3-3	ผนังด้านหน้าห้อง4307	/	/	/		
Emer 4-3-4	ด้านขวามือจากลิฟต์	/	/	/		

Description รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	Battery แบตเตอรี่	Lamp หลอดไฟ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
4th Floor						
Emer 4-4-1	ผนังด้านหน้าห้อง4405	/	/	/	✓ปกติ	
Emer 4-4-2	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
Emer 4-4-3	ผนังด้านหน้าห้อง4407	/	/	/		
Emer 4-4-4	ด้านขวามือจากลิฟต์	/	/	/		
5th Floor						
Emer 4-5-1	ผนังด้านหน้าห้อง4503	/	/	/	✓ปกติ	
Emer 4-5-2	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
Emer 4-5-3	ผนังด้านหน้าห้อง4505	/	/	/		
Emer 4-5-4	ด้านขวามือจากลิฟต์	/	/	/		
6th Floor						
Emer 4-6-1	ผนังด้านหน้าห้อง4601	/	/	/	✓ปกติ	
Emer 4-6-2	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
Emer 4-6-3	ผนังด้านหน้าห้อง4602	/	/	/		
Emer 4-6-4	ด้านขวามือจากลิฟต์	/	/	/		
7th Floor						
Emer 4-7-1	ด้านขวามือจากลิฟต์	/	/	/	✓ปกติ	
Building 5						
Basement						
Emer 5-0-1	ผนังตรงทราบนเฟอริบีม	/	/	/	✓ปกติ	
Emer 5-0-2	ผนังตรงห้องเย็น	/	/	/		
1st Floor						
Emer 5-1-1	ผนังด้านหน้าห้อง5105	/	/	/	✓ปกติ	
Emer 5-1-2	บันไดหลัก	/	/	/		
Emer 5-1-3	ผนังด้านหน้าห้อง5107	/	/	/		
Emer 5-1-4	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
2nd Floor						
Emer 5-2-1	ผนังด้านหน้าห้อง5208	/	/	/	✓ปกติ	
Emer 5-2-2	บันไดหลัก	/	/	/		
Emer 5-2-3	ผนังด้านหน้าห้อง5212	/	/	/		
Emer 5-2-4	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
3rd Floor						
Emer 5-3-1	ผนังด้านหน้าห้อง5308	/	/	/	✓ปกติ	
Emer 5-3-2	บันไดหลัก	/	/	/		
Emer 5-3-3	ผนังด้านหน้าห้อง5312	/	/	/		
Emer 5-3-4	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
4th Floor						
Emer 5-4-1	ผนังด้านหน้าห้อง5408	/	/	/	✓ปกติ	
Emer 5-4-2	บันไดหลัก	/	/	/		
Emer 5-4-3	ผนังด้านหน้าห้อง5412	/	/	/		
Emer 5-4-4	บันไดหนีไฟ	/	/	/		



Description รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	Battery แบตเตอรี่	Lamp หลอดไฟ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
5th Floor						
Emer 5-5-1	ผนังด้านหน้าห้อง5508	/	/	/		
Emer 5-5-2	บันไดหลัก	/	/	/		
Emer 5-5-3	ผนังด้านหน้าห้อง5512	/	/	/		
Emer 5-5-4	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
6th Floor						
Emer 5-6-1	ผนังด้านหน้าห้อง5608	/	/	/		
Emer 5-6-2	บันไดหลัก	/	/	/		
Emer 5-6-3	ผนังด้านหน้าห้อง5612	/	/	/		
Emer 5-6-4	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
7th Floor						
Emer 5-7-1	ผนังด้านหน้าห้อง5708	/	/	/		
Emer 5-7-2	บันไดหลัก	/	/	/		
Emer 5-7-3	ผนังด้านหน้าห้อง5712	/	/	/		
Emer 5-7-4	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
Building 6						
1st Floor						
Emer 6-1-1	ด้านซ้ายมือจากลิฟต์	/	/	/		
Emer 6-1-2	ผนังตรงตู้ควบคุมสัญญาณเตือนเพลิงไหม้	/	/	/		
Emer 6-1-3	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
2nd Floor						
Emer 6-2-1	ผนังด้านหน้าห้อง6214	/	/	/		
Emer 6-2-2	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
Emer 6-2-3	ผนังด้านหน้าห้อง6217	/	/	/		
Emer 6-2-4	ด้านซ้ายมือจากลิฟต์	/	/	/		
3rd Floor						
Emer 6-3-1	ผนังด้านหน้าห้อง6314	/	/	/		
Emer 6-3-2	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
Emer 6-3-3	ผนังด้านหน้าห้อง6317	/	/	/		
Emer 6-3-4	ด้านซ้ายมือจากลิฟต์	/	/	/		
4th Floor						
Emer 6-4-1	ผนังด้านหน้าห้อง6414	/	/	/		
Emer 6-4-2	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
Emer 6-4-3	ผนังด้านหน้าห้อง6417	/	/	/		
Emer 6-4-4	ด้านซ้ายมือจากลิฟต์	/	/	/		
5th Floor						
Emer 6-5-1	ผนังตรงหน้าลิฟต์	/	/	/		
Emer 6-5-2	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
Emer 6-5-3	ด้านซ้ายมือจากลิฟต์	/	/	/		
Checked by.: <u>                    </u> Date.: <u>                    </u>						
Acknowledge.: <u>                    </u> Date.: <u>                    </u>						

## Fire Exit signs

Description รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	Battery แบตเตอรี่	Lamp หลอดไฟ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Building 1						
1st Floor						
Exit 1-1-1	ผ้าเพดานตรงประตูทางลงชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	ปกติ	
Exit 1-1-2	ผ้าเพดานตรงประตูทางลงชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓		
Exit 1-1-3	ผ้าเพดานหน้าลิฟต์	✓	✓	✓		
Exit 1-1-4	บันไดหนีไฟ	✓	✓	✓		
2nd Floor						
Exit 1-2-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	ปกติ	
Exit 1-2-2	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓		
Exit 1-2-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓		
3rd Floor						
Exit 1-3-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	ปกติ	
Exit 1-3-2	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓		
Exit 1-3-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓		
4th Floor						
Exit 1-4-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	ปกติ	
Exit 1-4-2	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓		
Exit 1-4-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓		
5th Floor						
Exit 1-5-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	ปกติ	
Exit 1-5-2	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓		
Exit 1-5-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓		
Building 2						
1st Floor						
Exit 2-1-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูทางเข้าฝั่งติดสระว่ายน้ำ	✓	✓	✓	ปกติ	
Exit 2-1-2	ผ้าเพดานตรงหน้าห้อง 2108	✓	✓	✓		
Exit 2-1-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูทางเข้าหลัก	✓	✓	✓		
Exit 2-1-4	ผ้าเพดานใกล้ประตูทางเข้าหลัก	✓	✓	✓		
Exit 2-1-5	ผ้าเพดานใกล้ประตูทางเข้าฝั่งติดถนน	✓	✓	✓		
2nd Floor						
Exit 2-2-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	ปกติ	
Exit 2-2-2	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓		
Exit 2-2-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	✓	✓	✓		
Exit 2-2-4	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	✓	✓	✓		
3rd Floor						
Exit 2-3-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	ปกติ	
Exit 2-3-2	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓		
Exit 2-3-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	✓	✓	✓		
Exit 2-3-4	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	✓	✓	✓		



Description รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	Battery แบตเตอรี่	Lamp หลอดไฟ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
4th Floor						
Exit 2-4-1	ผ้าเพดานใกล้ประตุนีไฟ	✓	✓	✓	✓ ปกติ	
Exit 2-4-2	ผ้าเพดานใกล้ประตุนีไฟ	✓	✓	✓		
Exit 2-4-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	✓	✓	✓		
Exit 2-4-4	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	✓	✓	✓		
5th Floor						
Exit 2-5-1	ผ้าเพดานใกล้ประตุนีไฟ	✓	✓	✓	✓ ปกติ	
Exit 2-5-2	ผ้าเพดานใกล้ประตุนีไฟ	✓	✓	✓		
Exit 2-5-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	✓	✓	✓		
Exit 2-5-4	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	✓	✓	✓		
6th Floor						
Exit 2-6-1	ผ้าเพดานใกล้ประตุนีไฟ	✓	✓	✓	✓ ปกติ	
Exit 2-6-2	ผ้าเพดานใกล้ประตุนีไฟ	✓	✓	✓		
Exit 2-6-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	✓	✓	✓		
Exit 2-6-4	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	✓	✓	✓		
7th Floor						
Exit 2-7-1	ผ้าเพดานใกล้ประตุนีไฟ	✓	✓	✓	✓ ปกติ	
Exit 2-7-2	ผ้าเพดานใกล้ประตุนีไฟ	✓	✓	✓		
Exit 2-7-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	✓	✓	✓		
Exit 2-7-4	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	✓	✓	✓		
Building 3						
1st Floor						
Exit 3-1-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูทางเข้าฝั่งติดถนน	✓	✓	✓	✓ ปกติ	
Exit 3-1-2	ผ้าเพดานตรงหน้าห้อง 3104	✓	✓	✓		
Exit 3-1-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูทางเข้าหลัก	✓	✓	✓		
Exit 3-1-4	ผ้าเพดานใกล้ประตูทางเข้าหลัก	✓	✓	✓		
Exit 3-1-5	ผ้าเพดานใกล้ประตูทางเข้าฝั่งติดลิโอบบี้	✓	✓	✓		
2nd Floor						
Exit 3-2-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	✓	✓	✓	✓ ปกติ	
Exit 3-2-2	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	✓	✓	✓		
Exit 3-2-3	ผ้าเพดานใกล้ประตุนีไฟ	✓	✓	✓		
Exit 3-2-4	ผ้าเพดานใกล้ประตุนีไฟ	✓	✓	✓		
3rd Floor						
Exit 3-3-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	✓	✓	✓	✓ ปกติ	
Exit 3-3-2	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	✓	✓	✓		
Exit 3-3-3	ผ้าเพดานใกล้ประตุนีไฟ	✓	✓	✓		
Exit 3-3-4	ผ้าเพดานใกล้ประตุนีไฟ	✓	✓	✓		
4th Floor						
Exit 3-4-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	✓	✓	✓	✓ ปกติ	
Exit 3-4-2	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	✓	✓	✓		
Exit 3-4-3	ผ้าเพดานใกล้ประตุนีไฟ	✓	✓	✓		
Exit 3-4-4	ผ้าเพดานใกล้ประตุนีไฟ	✓	✓	✓		

Description รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	Battery แบตเตอรี่	Lamp หลอดไฟ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
5th Floor						
Exit 3-5-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	✓	✓	✓	✓ปกติ	
Exit 3-5-2	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	✓	✓	✓		
Exit 3-5-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓		
Exit 3-5-4	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓		
6th Floor						
Exit 3-6-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	✓	✓	✓	✓ปกติ	
Exit 3-6-2	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	✓	✓	✓		
Exit 3-6-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓		
Exit 3-6-4	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓		
7th Floor						
Exit 3-7-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	✓	✓	✓	✓ปกติ	
Exit 3-7-2	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	✓	✓	✓		
Exit 3-7-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓		
Exit 3-7-4	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓		
Building 4						
1st Floor						
Exit 4-1-1	ผ้าเพดานภายในห้องเก็บของติดกับห้องน้ำชานา	✓	✓	✓	✓ปกติ	
Exit 4-1-2	ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓		
2nd Floor						
Exit 4-2-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	✓ปกติ	
Exit 4-2-2	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓		
Exit 4-2-3	ผ้าเพดานด้านหน้าลิฟต์	✓	✓	✓		
3rd Floor						
Exit 4-3-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	✓ปกติ	
Exit 4-3-2	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓		
Exit 4-3-3	ผ้าเพดานด้านหน้าลิฟต์	✓	✓	✓		
4th Floor						
Exit 4-4-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓		
Exit 4-4-2	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓		
Exit 4-4-3	ผ้าเพดานด้านหน้าลิฟต์	✓	✓	✓		
5th Floor						
Exit 4-5-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓		
Exit 4-5-2	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓		
Exit 4-5-3	ผ้าเพดานด้านหน้าลิฟต์	✓	✓	✓		
6th Floor						
Exit 4-6-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓		
Exit 4-6-2	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓		
Exit 4-6-3	ผ้าเพดานด้านหน้าลิฟต์	✓	✓	✓		
7th Floor						
Exit 4-7-1	ผ้าเพดานด้านหน้าห้อง4701	✓	✓	✓		

Description. รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	Battery แบตเตอรี่	Lamp หลอดไฟ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Building 5						
1st Floor						
Exit 5-1-1	ผ้าเปดานตรงประตูทางเข้าหลัก	✓	✓	✓	ปกติ	
Exit 5-1-2	ผ้าเปดานด้านหน้าห้อง5105	✓	✓	✓		
Exit 5-1-3	ผ้าเปดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓		
2nd Floor						
Exit 5-2-1	ผ้าเปดานด้านหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	ปกติ	
Exit 5-2-2	ผ้าเปดานใกล้ประตูทางเข้าหลัก	✓	✓	✓		
Exit 5-2-3	ผ้าเปดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓		
3rd Floor						
Exit 5-3-1	ผ้าเปดานด้านหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	ปกติ	
Exit 5-3-2	ผ้าเปดานใกล้ประตูทางเข้าหลัก	✓	✓	✓		
Exit 5-3-3	ผ้าเปดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓		
4th Floor						
Exit 5-4-1	ผ้าเปดานด้านหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	ปกติ	
Exit 5-4-2	ผ้าเปดานใกล้ประตูทางเข้าหลัก	✓	✓	✓		
Exit 5-4-3	ผ้าเปดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓		
5th Floor						
Exit 5-5-1	ผ้าเปดานด้านหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	ปกติ	
Exit 5-5-2	ผ้าเปดานใกล้ประตูทางเข้าหลัก	✓	✓	✓		
Exit 5-5-3	ผ้าเปดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓		
6th Floor						
Exit 5-6-1	ผ้าเปดานด้านหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	ปกติ	
Exit 5-6-2	ผ้าเปดานใกล้ประตูทางเข้าหลัก	✓	✓	✓		
Exit 5-6-3	ผ้าเปดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓		
7th Floor						
Exit 5-7-1	ผ้าเปดานด้านหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	ปกติ	
Exit 5-7-2	ผ้าเปดานใกล้ประตูทางเข้าหลัก	✓	✓	✓		
Exit 5-7-3	ผ้าเปดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓		



Description รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	Battery แบตเตอรี่	Lamp หลอดไฟ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Building 6						
1st Floor						
Exit 6-1-1	ผ้าเพดานด้านหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	ปกติ	
Exit 6-1-2	ผ้าเพดานด้านหน้าลิฟต์	✓	✓	✓		
Exit 6-1-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูทางเข้าหลัก	✓	✓	✓		
Exit 6-1-4	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓		
2nd Floor						
Exit 6-2-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	ปกติ	
Exit 6-2-2	ผ้าเพดานด้านหน้าลิฟต์	✓	✓	✓		
Exit 6-2-3	ผ้าเพดานด้านหน้าลิฟต์	✓	✓	✓		
3rd Floor						
Exit 6-3-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	ปกติ	
Exit 6-3-2	ผ้าเพดานด้านหน้าลิฟต์	✓	✓	✓		
Exit 6-3-3	ผ้าเพดานด้านหน้าลิฟต์	✓	✓	✓		
4th Floor						
Exit 6-4-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	ปกติ	
Exit 6-4-2	ผ้าเพดานด้านหน้าลิฟต์	✓	✓	✓		
Exit 6-4-3	ผ้าเพดานด้านหน้าลิฟต์	✓	✓	✓		
5th Floor						
Exit 6-5-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	ปกติ	
Exit 6-5-2	ผ้าเพดานด้านหน้าลิฟต์	✓	✓	✓		
Exit 6-5-3	ผ้าเพดานด้านหน้าลิฟต์	✓	✓	✓		
Checked by.: <u>กนก งาม</u> Acknowledge.: <u>San Su</u>						
Date.: _____           Date.: _____						

dr

ENGINEERING DEPARTMENT

DIAMOND RESORT PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Date : 2/4/66

## Emergency light

Description รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	Battery แบตเตอรี่	Lamp หลอดไฟ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Building 1						
Basement						
Emer 1-0-1	ด้านบนมิเตอร์ไฟฟ้า	/	/	/	ปกติ	
1st Floor						
Emer 1-1-1	ด้านบนประตูทางลงชั้นใต้ดิน	/	/	/	} ปกติ	
Emer 1-1-2	ด้านหน้าลิฟต์	/	/	/		
Emer 1-1-3	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
2nd Floor						
Emer 1-2-1	ตรงผนังหน้าห้อง1208	/	/	/	} ปกติ	
Emer 1-2-2	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
Emer 1-2-3	หน้าลิฟต์	/	/	/		
Emer 1-2-4	ตรงผนังหน้าห้อง1206	/	/	/		
3rd Floor						
Emer 1-3-1	ตรงผนังหน้าห้อง1308	/	/	/	} ปกติ	
Emer 1-3-2	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
Emer 1-3-3	หน้าลิฟต์	/	/	/		
Emer 1-3-4	ตรงผนังหน้าห้อง1306	/	/	/		
4th Floor						
Emer 1-4-1	ตรงผนังหน้าห้อง1408	/	/	/	} ปกติ	
Emer 1-4-2	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
Emer 1-4-3	หน้าลิฟต์	/	/	/		
Emer 1-4-4	ตรงผนังหน้าห้อง1406	/	/	/		
5th Floor						
Emer 1-5-1	ตรงผนังหน้าห้อง1508	/	/	/	} ปกติ	
Emer 1-5-2	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
Emer 1-5-3	หน้าลิฟต์	/	/	/		
Emer 1-5-4	ตรงผนังหน้าห้อง1506	/	/	/		
Building 2						
Basement						
Emer 2-0-1	ตรงผนังด้านขวามือ	/	/	/	ปกติ	
1st Floor						
Emer 2-1-1	ผนังตรงข้ามห้อง2104	/	/	/	} ปกติ	
Emer 2-1-2	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
Emer 2-1-3	ผนังตรงข้ามห้อง2110	/	/	/		
Emer 2-1-4	บันไดหลัก	/	/	/		
2nd Floor						
Emer 2-2-1	ผนังตรงข้ามห้อง2204	/	/	/	} ปกติ	
Emer 2-2-2	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
Emer 2-2-3	ผนังตรงข้ามห้อง2210	/	/	/		
Emer 2-2-4	บันไดหลัก	/	/	/		

Description รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	Battery แบตเตอรี่	Lamp หลอดไฟ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
3rd Floor						
Emer 2-3-1	ผนังตรงข้ามห้อง2304	/	/	/	} ปกติ	
Emer 2-3-2	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
Emer 2-3-3	ผนังตรงข้ามห้อง2310	/	/	/		
Emer 2-3-4	บันไดหลัก	/	/	/		
4th Floor						
Emer 2-4-1	ผนังตรงข้ามห้อง2404	/	/	/	} ปกติ	
Emer 2-4-2	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
Emer 2-4-3	ผนังตรงข้ามห้อง2410	/	/	/		
Emer 2-4-4	บันไดหลัก	/	/	/		
5th Floor						
Emer 2-5-1	ผนังตรงข้ามห้อง2504	/	/	/	} ปกติ	
Emer 2-5-2	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
Emer 2-5-3	ผนังตรงข้ามห้อง2510	/	/	/		
Emer 2-5-4	บันไดหลัก	/	/	/		
6th Floor						
Emer 2-6-1	ผนังตรงข้ามห้อง2604	/	/	/	} ปกติ	
Emer 2-6-2	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
Emer 2-6-3	ผนังตรงข้ามห้อง2610	/	/	/		
Emer 2-6-4	บันไดหลัก	/	/	/		
7th Floor						
Emer 2-7-1	ผนังตรงข้ามห้อง2704	/	/	/	} ปกติ	
Emer 2-7-2	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
Emer 2-7-3	ผนังตรงข้ามห้อง2709	/	/	/		
Emer 2-7-4	บันไดหลัก	/	/	/		
Building 3						
Basement						
Emer 3-0-1	ตรงผนังด้านซ้ายมือ	/	/	/	ปกติ	
1st Floor						
Emer 3-1-1	ผนังตรงข้ามห้อง3102	/	/	/	} ปกติ	
Emer 3-1-2	บันไดหลัก	/	/	/		
Emer 3-1-3	ผนังตรงข้ามห้อง3106	/	/	/		
Emer 3-1-4	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
2nd Floor						
Emer 3-2-1	ผนังตรงข้ามห้อง3201	/	/	/	} ปกติ	
Emer 3-2-2	บันไดหลัก	/	/	/		
Emer 3-2-3	ผนังตรงข้ามห้อง3206	/	/	/		
Emer 3-2-4	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
3rd Floor						
Emer 3-3-1	ผนังตรงข้ามห้อง3301	/	/	/	} ปกติ	
Emer 3-3-2	บันไดหลัก	/	/	/		
Emer 3-3-3	ผนังตรงข้ามห้อง3306	/	/	/		
Emer 3-3-4	บันไดหนีไฟ	/	/	/		



Description รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	Battery แบตเตอรี่	Lamp หลอดไฟ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
4th Floor						
Emer 3-4-1	ผนังตรงข้ามห้อง3401	/	/	/	} ปกติ	
Emer 3-4-2	บันไดหลัก	/	/	/		
Emer 3-4-3	ผนังตรงข้ามห้อง3406	/	/	/		
Emer 3-4-4	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
5th Floor						
Emer 3-5-1	ผนังตรงข้ามห้อง3501	/	/	/	} ปกติ	
Emer 3-5-2	บันไดหลัก	/	/	/		
Emer 3-5-3	ผนังตรงข้ามห้อง3506	/	/	/		
Emer 3-5-4	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
6th Floor						
Emer 3-6-1	ผนังตรงข้ามห้อง3601	/	/	/	} ปกติ	
Emer 3-6-2	บันไดหลัก	/	/	/		
Emer 3-6-3	ผนังตรงข้ามห้อง3606	/	/	/		
Emer 3-6-4	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
7th Floor						
Emer 3-7-1	ผนังตรงข้ามห้อง3701	/	/	/	} ปกติ	
Emer 3-7-2	บันไดหลัก	/	/	/		
Emer 3-7-3	ผนังตรงข้ามห้อง3706	/	/	/		
Emer 3-7-4	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
Building 4						
1st Floor (Restaurant)						
Emer 4-1-1	ตรงหัวเสาฝั่งติดลิบบบี้	/	/	/	} ปกติ	
Emer 4-1-2	ตรงหัวเสาฝั่งติดลิบบบี้	/	/	/		
Emer 4-1-3	ตรงหัวเสาฝั่งติดลิบบบี้	/	/	/		
1st Floor (Inside Toilet)						
Emer 4-1-4	ห้องน้ำหญิง	/	/	/	} ปกติ	
Emer 4-1-5	ห้องน้ำชาย	/	/	/		
1st Floor (Outside Toilet)						
Emer 4-1-6	ห้องน้ำชาย(ขวานา)	/	/	/	} ปกติ	
Emer 4-1-7	ห้องน้ำหญิง(ขวานา)	/	/	/		
2nd Floor						
Emer 4-2-1	ผนังด้านหน้าห้อง4205	/	/	/	} ปกติ	
Emer 4-2-2	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
Emer 4-2-3	ผนังด้านหน้าห้อง4207	/	/	/		
Emer 4-2-4	ด้านขวามือจากลิฟต์	/	/	/		
3rd Floor						
Emer 4-3-1	ผนังด้านหน้าห้อง4305	/	/	/	} ปกติ	
Emer 4-3-2	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
Emer 4-3-3	ผนังด้านหน้าห้อง4307	/	/	/		
Emer 4-3-4	ด้านขวามือจากลิฟต์	/	/	/		

Description รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	Battery แบตเตอรี่	Lamp หลอดไฟ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
4th Floor						
Emer 4-4-1	ผนังด้านหน้าห้อง4405	/	/	/	} ชล	
Emer 4-4-2	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
Emer 4-4-3	ผนังด้านหน้าห้อง4407	/	/	/		
Emer 4-4-4	ด้านขวามือจากลิฟต์	/	/	/		
5th Floor						
Emer 4-5-1	ผนังด้านหน้าห้อง4503	/	/	/	} ชล	
Emer 4-5-2	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
Emer 4-5-3	ผนังด้านหน้าห้อง4505	/	/	/		
Emer 4-5-4	ด้านขวามือจากลิฟต์	/	/	/		
6th Floor						
Emer 4-6-1	ผนังด้านหน้าห้อง4601	/	/	/	} ชล	
Emer 4-6-2	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
Emer 4-6-3	ผนังด้านหน้าห้อง4602	/	/	/		
Emer 4-6-4	ด้านขวามือจากลิฟต์	/	/	/		
7th Floor						
Emer 4-7-1	ด้านขวามือจากลิฟต์	/	/	/	ชล	
Building 5						
Basement						
Emer 5-0-1	ผนังตรงทราเนเฟอร์รัม	/	/	/	} ชล	
Emer 5-0-2	ผนังตรงห้องเย็น	/	/	/		
1st Floor						
Emer 5-1-1	ผนังด้านหน้าห้อง5105	/	/	/	} ชล	
Emer 5-1-2	บันไดหลัก	/	/	/		
Emer 5-1-3	ผนังด้านหน้าห้อง5107	/	/	/		
Emer 5-1-4	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
2nd Floor						
Emer 5-2-1	ผนังด้านหน้าห้อง5208	/	/	/	} ชล	
Emer 5-2-2	บันไดหลัก	/	/	/		
Emer 5-2-3	ผนังด้านหน้าห้อง5212	/	/	/		
Emer 5-2-4	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
3rd Floor						
Emer 5-3-1	ผนังด้านหน้าห้อง5308	/	/	/	} ชล	
Emer 5-3-2	บันไดหลัก	/	/	/		
Emer 5-3-3	ผนังด้านหน้าห้อง5312	/	/	/		
Emer 5-3-4	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
4th Floor						
Emer 5-4-1	ผนังด้านหน้าห้อง5408	/	/	/	} ชล	
Emer 5-4-2	บันไดหลัก	/	/	/		
Emer 5-4-3	ผนังด้านหน้าห้อง5412	/	/	/		
Emer 5-4-4	บันไดหนีไฟ	/	/	/		

Description รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	Battery แบตเตอรี่	Lamp หลอดไฟ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
5th Floor						
Emer 5-5-1	ผนังด้านหน้าห้อง5508	/	/	/	} ปกติ	
Emer 5-5-2	บันไดหลัก	/	/	/		
Emer 5-5-3	ผนังด้านหน้าห้อง5512	/	/	/		
Emer 5-5-4	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
6th Floor						
Emer 5-6-1	ผนังด้านหน้าห้อง5608	/	/	/	} ปกติ	
Emer 5-6-2	บันไดหลัก	/	/	/		
Emer 5-6-3	ผนังด้านหน้าห้อง5612	/	/	/		
Emer 5-6-4	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
7th Floor						
Emer 5-7-1	ผนังด้านหน้าห้อง5708	/	/	/	} ปกติ	
Emer 5-7-2	บันไดหลัก	/	/	/		
Emer 5-7-3	ผนังด้านหน้าห้อง5712	/	/	/		
Emer 5-7-4	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
Building 6						
1st Floor						
Emer 6-1-1	ด้านซ้ายมือจากลิฟต์	/	/	/	} ปกติ	
Emer 6-1-2	ผนังตรงตู้ควบคุมสัญญาณเตือนเพลิงไหม้	/	/	/		
Emer 6-1-3	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
2nd Floor						
Emer 6-2-1	ผนังด้านหน้าห้อง6214	/	/	/	} ปกติ	
Emer 6-2-2	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
Emer 6-2-3	ผนังด้านหน้าห้อง6217	/	/	/		
Emer 6-2-4	ด้านซ้ายมือจากลิฟต์	/	/	/		
3rd Floor						
Emer 6-3-1	ผนังด้านหน้าห้อง6314	/	/	/	} ปกติ	
Emer 6-3-2	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
Emer 6-3-3	ผนังด้านหน้าห้อง6317	/	/	/		
Emer 6-3-4	ด้านซ้ายมือจากลิฟต์	/	/	/		
4th Floor						
Emer 6-4-1	ผนังด้านหน้าห้อง6414	/	/	/	} ปกติ	
Emer 6-4-2	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
Emer 6-4-3	ผนังด้านหน้าห้อง6417	/	/	/		
Emer 6-4-4	ด้านซ้ายมือจากลิฟต์	/	/	/		
5th Floor						
Emer 6-5-1	ผนังตรงหน้าลิฟต์	/	/	/	} ปกติ	
Emer 6-5-2	บันไดหนีไฟ	/	/	/		
Emer 6-5-3	ด้านซ้ายมือจากลิฟต์	/	/	/		
Checked by. : <u>นพดล</u> Date. : _____						
Acknowledge. : <u>[Signature]</u> Date. : _____						

## Fire Exit signs

Description รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	Battery แบตเตอรี่	Lamp หลอดไฟ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Building 1						
1st Floor						
Exit 1-1-1	ผ้าเพดานตรงประตูทางลงชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
Exit 1-1-2	ผ้าเพดานตรงประตูทางลงชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
Exit 1-1-3	ผ้าเพดานหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
Exit 1-1-4	บันไดหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	
2nd Floor						
Exit 1-2-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	
Exit 1-2-2	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	
Exit 1-2-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	
3rd Floor						
Exit 1-3-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	
Exit 1-3-2	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	
Exit 1-3-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	
4th Floor						
Exit 1-4-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	
Exit 1-4-2	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	
Exit 1-4-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	
5th Floor						
Exit 1-5-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	
Exit 1-5-2	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	
Exit 1-5-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	
Building 2						
1st Floor						
Exit 2-1-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูทางเข้าฝั่งติดสระว่ายน้ำ	✓	✓	✓	✓	
Exit 2-1-2	ผ้าเพดานตรงหน้าห้อง 2108	✓	✓	✓	✓	
Exit 2-1-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูทางเข้าหลัก	✓	✓	✓	✓	
Exit 2-1-4	ผ้าเพดานใกล้ประตูทางเข้าหลัก	✓	✓	✓	✓	
Exit 2-1-5	ผ้าเพดานใกล้ประตูทางเข้าฝั่งติดถนน	✓	✓	✓	✓	
2nd Floor						
Exit 2-2-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	
Exit 2-2-2	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	
Exit 2-2-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	✓	✓	✓	✓	
Exit 2-2-4	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	✓	✓	✓	✓	
3rd Floor						
Exit 2-3-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	
Exit 2-3-2	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	
Exit 2-3-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	✓	✓	✓	✓	
Exit 2-3-4	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	✓	✓	✓	✓	



Description รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	Battery แบตเตอรี่	Lamp หลอดไฟ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
4th Floor						
Exit 2-4-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/	} ปกติ	
Exit 2-4-2	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/		
Exit 2-4-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	/	/	/		
Exit 2-4-4	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	/	/	/		
5th Floor						
Exit 2-5-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/	} ปกติ	
Exit 2-5-2	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/		
Exit 2-5-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	/	/	/		
Exit 2-5-4	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	/	/	/		
6th Floor						
Exit 2-6-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/	} ปกติ	
Exit 2-6-2	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/		
Exit 2-6-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	/	/	/		
Exit 2-6-4	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	/	/	/		
7th Floor						
Exit 2-7-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/	} ปกติ	
Exit 2-7-2	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/		
Exit 2-7-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	/	/	/		
Exit 2-7-4	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	/	/	/		
Building 3						
1st Floor						
Exit 3-1-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูทางเข้าฝั่งติดถนน	/	/	/	} ปกติ	
Exit 3-1-2	ผ้าเพดานตรงหน้าห้อง 3104	/	/	/		
Exit 3-1-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูทางเข้าหลัก	/	/	/		
Exit 3-1-4	ผ้าเพดานใกล้ประตูทางเข้าหลัก	/	/	/		
Exit 3-1-5	ผ้าเพดานใกล้ประตูทางเข้าฝั่งติดลิบบบี	/	/	/		
2nd Floor						
Exit 3-2-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	/	/	/	} ปกติ	
Exit 3-2-2	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	/	/	/		
Exit 3-2-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/		
Exit 3-2-4	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/		
3rd Floor						
Exit 3-3-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	/	/	/	} ปกติ	
Exit 3-3-2	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	/	/	/		
Exit 3-3-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/		
Exit 3-3-4	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/		
4th Floor						
Exit 3-4-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	/	/	/	} ปกติ	
Exit 3-4-2	ผ้าเพดานใกล้ประตูหลัก	/	/	/		
Exit 3-4-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/		
Exit 3-4-4	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/		

Description รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	Battery แบตเตอรี่	Lamp หลอดไฟ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
5th Floor						
Exit 3-5-1	ผ้าเปดานใกล้ประตูหลัก	/	/	/	✓	
Exit 3-5-2	ผ้าเปดานใกล้ประตูหลัก	/	/	/		
Exit 3-5-3	ผ้าเปดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/		
Exit 3-5-4	ผ้าเปดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/		
6th Floor						
Exit 3-6-1	ผ้าเปดานใกล้ประตูหลัก	/	/	/	✓	
Exit 3-6-2	ผ้าเปดานใกล้ประตูหลัก	/	/	/		
Exit 3-6-3	ผ้าเปดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/		
Exit 3-6-4	ผ้าเปดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/		
7th Floor						
Exit 3-7-1	ผ้าเปดานใกล้ประตูหลัก	/	/	/	✓	
Exit 3-7-2	ผ้าเปดานใกล้ประตูหลัก	/	/	/		
Exit 3-7-3	ผ้าเปดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/		
Exit 3-7-4	ผ้าเปดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/		
Building 4						
1st Floor						
Exit 4-1-1	ผ้าเปดานภายในห้องเก็บของติดกับห้องนำพาน้ำ	/	/	/	✓	
Exit 4-1-2	ประตูหนีไฟ	/	/	/		
2nd Floor						
Exit 4-2-1	ผ้าเปดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/	✓	
Exit 4-2-2	ผ้าเปดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/		
Exit 4-2-3	ผ้าเปดานด้านหน้าลิฟต์	/	/	/		
3rd Floor						
Exit 4-3-1	ผ้าเปดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/	✓	
Exit 4-3-2	ผ้าเปดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/		
Exit 4-3-3	ผ้าเปดานด้านหน้าลิฟต์	/	/	/		
4th Floor						
Exit 4-4-1	ผ้าเปดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/	✓	
Exit 4-4-2	ผ้าเปดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/		
Exit 4-4-3	ผ้าเปดานด้านหน้าลิฟต์	/	/	/		
5th Floor						
Exit 4-5-1	ผ้าเปดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/	✓	
Exit 4-5-2	ผ้าเปดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/		
Exit 4-5-3	ผ้าเปดานด้านหน้าลิฟต์	/	/	/		
6th Floor						
Exit 4-6-1	ผ้าเปดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/	✓	
Exit 4-6-2	ผ้าเปดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/		
Exit 4-6-3	ผ้าเปดานด้านหน้าลิฟต์	/	/	/		
7th Floor						
Exit 4-7-1	ผ้าเปดานด้านหน้าห้อง4701	/	/	/	✓	

Description รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	Battery แบตเตอรี่	Lamp หลอดไฟ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Building 5						
1st Floor						
Exit 5-1-1	ผ้าเพดานตรงประตูทางเข้าหลัก	/	/	/	ปกติ	
Exit 5-1-2	ผ้าเพดานด้านหน้าห้อง 5105	/	/	/		
Exit 5-1-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/		
2nd Floor						
Exit 5-2-1	ผ้าเพดานด้านหน้าลิฟต์	/	/	/	ปกติ	
Exit 5-2-2	ผ้าเพดานใกล้ประตูทางเข้าหลัก	/	/	/		
Exit 5-2-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/		
3rd Floor						
Exit 5-3-1	ผ้าเพดานด้านหน้าลิฟต์	/	/	/	ปกติ	
Exit 5-3-2	ผ้าเพดานใกล้ประตูทางเข้าหลัก	/	/	/		
Exit 5-3-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/		
4th Floor						
Exit 5-4-1	ผ้าเพดานด้านหน้าลิฟต์	/	/	/	ปกติ	
Exit 5-4-2	ผ้าเพดานใกล้ประตูทางเข้าหลัก	/	/	/		
Exit 5-4-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/		
5th Floor						
Exit 5-5-1	ผ้าเพดานด้านหน้าลิฟต์	/	/	/	ปกติ	
Exit 5-5-2	ผ้าเพดานใกล้ประตูทางเข้าหลัก	/	/	/		
Exit 5-5-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/		
6th Floor						
Exit 5-6-1	ผ้าเพดานด้านหน้าลิฟต์	/	/	/	ปกติ	
Exit 5-6-2	ผ้าเพดานใกล้ประตูทางเข้าหลัก	/	/	/		
Exit 5-6-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/		
7th Floor						
Exit 5-7-1	ผ้าเพดานด้านหน้าลิฟต์	/	/	/	ปกติ	
Exit 5-7-2	ผ้าเพดานใกล้ประตูทางเข้าหลัก	/	/	/		
Exit 5-7-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/		



Description รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	Battery แบตเตอรี่	Lamp หลอดไฟ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Building 6						
1st Floor						
Exit 6-1-1	ผ้าเพดานด้านหน้าลิฟต์	/	/	/	ปกติ	
Exit 6-1-2	ผ้าเพดานด้านหน้าลิฟต์	/	/	/		
Exit 6-1-3	ผ้าเพดานใกล้ประตูทางเข้าหลัก	/	/	/		
Exit 6-1-4	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/		
2nd Floor						
Exit 6-2-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/	ปกติ	
Exit 6-2-2	ผ้าเพดานด้านหน้าลิฟต์	/	/	/		
Exit 6-2-3	ผ้าเพดานด้านหน้าลิฟต์	/	/	/		
3rd Floor						
Exit 6-3-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/	ปกติ	
Exit 6-3-2	ผ้าเพดานด้านหน้าลิฟต์	/	/	/		
Exit 6-3-3	ผ้าเพดานด้านหน้าลิฟต์	/	/	/		
4th Floor						
Exit 6-4-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/	ปกติ	
Exit 6-4-2	ผ้าเพดานด้านหน้าลิฟต์	/	/	/		
Exit 6-4-3	ผ้าเพดานด้านหน้าลิฟต์	/	/	/		
5th Floor						
Exit 6-5-1	ผ้าเพดานใกล้ประตูหนีไฟ	/	/	/	ปกติ	
Exit 6-5-2	ผ้าเพดานด้านหน้าลิฟต์	/	/	/		
Exit 6-5-3	ผ้าเพดานด้านหน้าลิฟต์	/	/	/		
Checked by. : <u>ชก/ชว</u>		Acknowledge. : <u>[Signature]</u>				
Date. : _____		Date. : _____				