

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ (แบบ คต.2)	1-1
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
การเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ใน รายงานฯ และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามจริง	2-1
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม พารามิเตอร์ และมาตรฐานเปรียบเทียบ	3-1
3.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-4
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
1. มาตรการฯ ที่ได้ปฏิบัติตามแล้ว	4-1
2. มาตรการฯ ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามที่กำหนด หรือยังไม่ได้ดำเนินการ	4-6
3. สรุปผลการติดตามตรวจสอบการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (ระยะดำเนินการ)	4-7
4. ข้อเสนอแนะ	4-7
ภาคผนวก	
ภาคผนวกที่ 1 หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/7327 ลงวันที่ 24 กันยายน 2552	ผ1-1
ภาคผนวกที่ 2 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม	ผ2-1
ภาคผนวกที่ 3 ใบแจ้งค่าน้ำประปาของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ จำกัด เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566	ผ3-1
ภาคผนวกที่ 4 - ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง เดือนเมษายน 2566	ผ4-1
- ใบรับรองห้องปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์สิ่งแวดล้อม	ผ4-4

## สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1-1	ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ
1-2	สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน
1-2 (ต่อ)	ผังบริเวณของโครงการ
1-3	ระบบสุขาภิบาลของโครงการ
1-4	การจัดการมูลฝอยของโครงการ
1-5	การจัดการจราจรของโครงการ
1-6	การจัดการระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ
1-7	การจัดการพื้นที่สีเขียวของโครงการ
2-1	มาตรการด้านทรัพยากรกายภาพ มาตรการด้านทรัพยากรชีวภาพ มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และมาตรการด้านทัศนียภาพ และสุนทรียภาพ
2-2	มาตรการด้านการใช้น้ำ มาตรการด้านการจัดการน้ำเสีย และมาตรการด้านการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม
2-3	มาตรการด้านการจัดการขยะ
2-4	มาตรการด้านการใช้ไฟฟ้า และมาตรการด้านคมนาคม
2-5	มาตรการด้านคมนาคม และมาตรการด้านสาธารณสุขและอาชีวอนามัย
2-6	มาตรการด้านความปลอดภัยสาธารณะและการป้องกันอัคคีภัย
2-6 (ต่อ)	มาตรการด้านความปลอดภัยสาธารณะและการป้องกันอัคคีภัย
2-7	มาตรการด้านทัศนียภาพและสุนทรียภาพ
3-1	กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทั้งบริเวณบ่อพักน้ำเสียหลังการบำบัด ในเดือนเมษายน 2566

## สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1-1	ค่าใช้จ่ายน้ำประปาของโครงการ โรงแรมมาราเกซ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา	1-6
1-2	แสดงปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจริงของโครงการ	1-8
2-1	แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการ โรงแรมมาราเกซ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา (ชื่อเดิม Marrakesh HuaHin Hotel) ตั้งอยู่เลขที่ 63/411 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ จำกัด	2-2
3-1	ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง	3-2
3-2	แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการ โรงแรมมาราเกซ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา (ชื่อเดิม Marrakesh HuaHin Hotel) ตั้งอยู่เลขที่ 63/411 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ จำกัด	3-5
3-3	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อกักน้ำเสียหลังการบำบัด ในเดือนเมษายน 2566	3-9