

ภาคผนวก ค

แบบบันทึกการตรวจสอบการอุดตัน หรือตันเขิน
ของระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำฝน

บันทึกการตรวจสอบการอุดต้น หรือต้นเงินระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำฝน

ของโรงเรียนวิสา หวิหิน

ประจำเดือน ๑๕/๓๕/๖๖ ปี ๒๕๖๖

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
10/4/66	ตรวจสอบตะกอนบ่อพักน้ำ	✓			
10/4/66	ตรวจสอบถังบำบัด	✓			
10/4/66	ตรวจสอบระบบเติมอากาศ บ่อบำบัด	✓			
10/4/66	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศใต้	✓		๑๐/๔/๖๖	
10/4/66	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศเหนือ	✓		๑๐/๔/๖๖	
10/4/66	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน คาดฟ้า	✓		๑๐/๔/๖๖	
10/4/66	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน หน้าโรงแรม	✓		๑๐/๔/๖๖	

ลงชื่อผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบการอุดต้น หรือต้นเงินระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำฝน

ของโรงเรียนวิสา หัวหิน

ประจำเดือน ปี 2566


วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
9/5/66	ตรวจสอบตะกอนบ่อพักน้ำ	✓			
๑๑	ตรวจสอบถังบำบัด	✓			
๑๑	ตรวจสอบระบบเติมอากาศ บ่อบำบัด	✓			
12/5/66	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศใต้	✓			
๑๑	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศเหนือ	✓		ถังความสูง ๑๑ เมตร / ๕.	
๑๑	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน คาดฟ้า	✓			
๑๑	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน หน้าโรงเรียน	✓			

ลงชื่อผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบการอุดต้น หรือต้นเงินระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำฝน

ของโรงเรียนวิสา ห้วยหิน

ประจำเดือน ปี 2566

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
12/6/66	ตรวจสอบตะกอนบ่อพักน้ำ	✓			
12/6/66	ตรวจสอบถังบำบัด	✓			
๑๑	ตรวจสอบระบบเติมอากาศ บ่อบำบัด	✓			
13/6/66	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศใต้	✓		ทำความสะอาด 10 มิ 66	
๑๑	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศเหนือ	✓			
๑๑	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ดาดฟ้า	✓			
2๑	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน หน้าโรงเรียน	✓			

ลงชื่อผู้จัดการ

