

ภาคผนวก ง

แบบบันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมของท่อน้ำประปา

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมท่อน้ำประปา

ของโรงเรียนวิสา ห้วยหิน

ประจำเดือน เมษายน ปี ๒๕๖๖

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
3/4/66	ท่อน้ำเข้าจากหน้าโรงเรียน	✓			
3/4/66	ท่อน้ำบริเวณหน้าปั้มน้ำ ด้านล่าง	✓			
3/4/66	ท่อน้ำบริเวณหน้าปั้มน้ำ ถึงกับน้ำด้านบนอาคาร	✓			
3/4/66	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ห้อง 202	✓			
3/4/66	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ห้อง 203	✓			
3/4/66	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ห้อง 204	✓			
3/4/66	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ห้อง 205	✓			
3/4/66	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 206	✓			
3/4/66	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 207	✓			
3/4/66	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 208	✓			
3/4/66	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 209	✓			
3/4/66	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 210	✓			

ลงชื่อ ผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมท่อน้ำประปา

ของโรงเรียนวิสา หวัหิน

ประจำเดือน พ.ค. ปี ๒๕๖๖

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
1/5/66	ท่อน้ำเข้าจากหน้าโรงเรียน	✓			
>>	ท่อน้ำบริเวณหน้าปั้มน้ำ ด้านล่าง	✓			
3/5/66	ท่อน้ำบริเวณหน้าปั้มน้ำ ตั้งแต่เก็บน้ำด้านบนอาคาร	✓			
>>	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ห้อง 202	✓			
>>	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ห้อง 203	✓			
>>	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ห้อง 204	✓			
>>	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ห้อง 205	✓			
>>	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 206	✓			
>>	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 207	✓			
>>	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 208	✓			
>>	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 209	✓			
>>	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 210	✓			

ลงชื่อ ผู้จัดการ

