

บทที่  
CHAPTER

# 4

## ข้อเสนอแนะ

4.1 ประเด็นเพิ่มเติม

4.2 ข้อเสนอแนะ

จัดทำโดย  
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
ประทานบัตรที่ 21105/16390  
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างศิลา  
หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างหิน และหมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

# บทที่ 4

## ข้อเสนอแนะ

### 4.1 ประเด็นเพิ่มเติม

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้พิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 21105/16390 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างศิลา ตั้งอยู่ที่ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ตามหนังสือที่ ทส 1007.5/9009 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ดังเอกสารแนบ 17 โดยมีความเห็นว่าโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีข้อเสนอแนะต่อรายงานดังนี้

1. ให้ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามจุดไฟเผาป่า” หรือ “ห้ามล่าสัตว์ป่า” ในบริเวณพื้นที่ที่กำหนด

**ชี้แจง** ทางโครงการได้ติดตั้งป้ายเตือนห้ามจุดไฟเผาป่าไว้ในพื้นที่โครงการ ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ดังเอกสารแนบ 3 รูปที่ 16

2. ให้โครงการจัดทำป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรถบรรทุกแร่ของโครงการ ติดไว้กับตัวรถบรรทุกในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

**ชี้แจง** ทางโครงการได้มีการจัดทำป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรถบรรทุกแร่ของโครงการ ติดไว้กับตัวรถบรรทุกในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ดังเอกสารแนบ 3 รูปที่ 18

3. จัดทำป้ายมาตรการ/นโยบายความปลอดภัยและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนป้ายเตือนต่างๆ ในบริเวณที่กำหนด

**ชี้แจง** ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายเตือนด้านความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อมไว้ในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดังเอกสารแนบ 3 รูปที่ 19 นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งป้ายเตือนด้านการจราจร และป้ายเตือนให้ปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุกไว้ในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านอุบัติเหตุและด้านฝุ่นละอองจากกิจกรรมการขนส่งแร่ ดังเอกสารแนบ 3 รูปที่ 12 และรูปที่ 17

4. ให้ติดตั้งป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้านให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

**ชี้แจง** ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้านให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ดังเอกสารแนบ 3 รูปที่ 27 นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดในรูปแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง ดังเอกสารแนบ 10

- 5.ให้นำข้อเสนอแนะจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนมาใช้ประกอบการดำเนินโครงการ

**ชี้แจง** ทางโครงการได้นำข้อเสนอแนะจากการสำรวจความคิดเห็นมาปรับปรุงการดำเนินโครงการให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด โดยมีการเพิ่มรอบรถฉีดพรมน้ำในหน้าแล้ง ควบคุมให้รถบรรทุกของโครงการทำการปิดคลุมผ้าใบก่อนขนส่งแร่ออกสู่ภายนอก ควบคุมความเร็วในการขับเคลื่อนพาหนะโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานในการปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ที่เป็นถนนสาธารณะ และ

มีการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนากระบวนวิธีของชุมชนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านการ  
ใช้เงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ทำเหมือง

## 4.2 ข้อเสนอแนะ

จากผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  
สิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 21105/16390 ของ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างศิลา ตั้งอยู่ที่ ตำบลอ่างหิน และตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี พบว่า โครงการได้  
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ  
โครงการอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ปรึกษาขอเสนอแนะให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการในเรื่องต่อไปนี้  
อย่างสม่ำเสมอ

1. ให้มีการเปิดสเปรย์ฉีดน้ำบริเวณต่างๆ ที่ติดตั้งไว้บริเวณโรงโม่หินให้สม่ำเสมอ
2. ฉีดพรมน้ำเส้นทางขนส่งแร่จากพื้นที่ทำเหมืองถึงโรงโม่หิน จะช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองไม่ให้ฟุ้งกระจายออกสู่  
ภายนอก
3. จัดทำความสะอาดบริเวณอาคารโรงโม่หิน โดยทำการเก็บกวาดฝุ่นหินที่ตกค้างตามบริเวณต่างๆ ของตัวอาคาร  
อย่างสม่ำเสมอ
4. ให้โครงการเร่งดำเนินการปรับปรุงสภาพพื้นที่เพื่อขุดบ่อดักตะกอนให้เป็นไปตามแผนผังโครงการกำหนด